

7/12/136 / 04.01.2024

RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire ce are ca obiect incheierea contractului - Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuție lucrări pentru: "Reabilitare pod pe DN 2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus", anunt de participare nr. CN1062084/24.11.2023

Ca urmare a solicitarilor de clarificari postate in SEAP in perioada 29.11.2023 – 20.12.2023 la sectiunea *Solicitari de clarificare/ Intrebari*, inregistrate la D.R.D.P. Iasi cu nr. 2/22168/29.11.2023, 2/22476/05.12.2023, 2/23528/14.12.2023, 2/23530/14.12.2023, 2/23784/19.12.2023, 2/23907/20.12.2023 si a raspunsului nr. 3/98/04.01.2024 din partea Serviciului Investitii, RK si Calamitati facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: In caietul de sarcini la liste de cantitati pag. 47(pdf) Capitolul 9. Cheltuieli privind RELOCARE/PROTECTIA UTILITATILOR se solicita cotarea ca pret a acestei activitatii.

Va rugam sa detaliati ce fel de utilitati urmeaza a fi relocate/protejate (tip de utilitati, lungimi, alte caracteristici), conform cerinta DALI:

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

In zona exista retele tehnico-edilitare, ce se vor reloca sau se vor pastra pe amplasament.

(pag. 24 din 74)

Față de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.

Raspuns 1: Conform memoriului tehnic cap. e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente – "In zona exista retele tehnico-edilitare, ce se vor reloca sau se vor pastra pe amplasament", Ofertanții vor lua în calcul la întocmirea Propunerii Financiare relocarea/protejarea unui traseu de 130m (lungimea podului) + 50 m stanga/dreapta de relocare Telecomunicatii Orange/Telekom.

Intrebare 2: In caietul de sarcini la liste de cantitati la:

Suprastructura pod definitiv se face referinta la Grinzi metalice HE1400B – OL52 (S355) = 231.840,00 kg

La structura varianta provizorie se face referinta la Grinzi metalice HE1400B – OL52 (S355) = 151.200,00 kg

In partea desenata se mentioneaza ca aceste grinzi vor fi utilizate ca si antretoaze fiind grinzi cu profil HEB 400

Va rugam sa specificati ce fel de grinzi vor fi HEB 140 sau HEB 400 (intre cele doua tipuri fiind o diferență semnificativa de pret); la fel daca se vor respecta aceste cantitati ?

Față de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.

Raspuns 2: In liste de cantități se vor citi următoarele:

- Suprastructură nouă:

HE 1400B – OL 52 se va citi HL1100

- Varianta provizorie:

HE 1400B – OL 52 se va citi IP700

HE 1000 se va citi HEB 400 (se vor folosi aceleasi grinzi pentru antretoaze ca la suprastructură nouă, respectiv HEB 400).

Fiecare ofertant isi va calcula cantitatea necesara respectând partea desenată.
Se vor respecta datele din parte desenată.

Intrebare 3: In caietul de sarcini se mentioneaza la structura echipei de executie lucrari:

Antreprenorul, in calitate de proiectant si executant, in vederea îndeplinirii in conditii de calitate a contractului ce urmeaza a fi atribuit, in acord cu cerințele minime definite in prezentul caiet de sarcini pentru atingerea nivelului de calitate corespunzător in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente va asigura următorul personal de specialitate pentru execuția lucrărilor:

- Manager de proiect;
- Responsabil tehnic cu execuția- RTE*;
- Inginer constructor
- Responsabil cu asigurarea calitatii;
- Inginer Topograf ;

Ofertanții vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, în Propunerea tehnică, modul în care ofertantul și-a asigurat accesul la serviciile acestora.

De asemenea, **ulterior semnării contractului**, Antreprenorul va transmite Beneficiarului (pentru Responsabil cu asigurarea calitatii, Inginer Topograf si RTE) numele expertilor desemnati impreuna cu documentele/ certificarile care le confera calificarea respectiva (*diplomă/ autorizatii/ atestate/ recomandări/ alte documente relevante*).

*Pentru RTE - se va descrie obligatoriu in Propunerea tehnică momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract.

La nominalizarea personalului de catre Dvs se specifica ca se va asigura personalul de specialitate de mai sus: Manager de proiect, responsabil tehnic cu executia, inginer constructor, responsabil cu asigurarea calitatii si inginer topograf.

Ulterior se face mențiunea ca ulterior semnării contractului Antreprenorul va transmite Beneficiarului (pt responsabil cu asigurarea calitatii, inginer topograf si RTE) numele expertilor desemnati si documentele doveditoare. In acest sens doar doua persoane vor fi nominalizate in Propunerea Tehnica: Managerul de proiect si Inginerul constructor (sef santier) ?

Deoarece nu se solicita responsabil tehnic cu executia, se va mentiona in Propunerea Tehnica doar sarcinile si atributiunile acestuia, fara a fi nominalizat ca si persoana, si fara a se atasca documente doveditoare ?

Față de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.

Raspuns 3: Se vor respecta cerintele formulate in Caietul de sarcini. A se vedea – Formularul nr. 4 - Propunerea tehnică.

Intrebare 4: In Avizul de amplasament de la Delgaz Grid, la pag. 2/2, punctul 3.5 se mentioneaza un plan de situatie pe care nu-l regasim in documentatie. Va rugam sa il transmiteti.

Raspuns 4: În partea desenată din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție se află planul de situație.

Intrebare 5: Referitor la lista de cantitati de lucrari CAP 8. Iluminat pe pod, articolul 6 este materialul anexa al normei de la articolul 5?

Raspuns 5: Da. Articolul 6 este materialul anexă al normei de la articolul 5.

Intrebare 6: Fisierul PDF DALI se termina la pag. 51 din 74. Solicitam restul de pagini.

Raspuns 6: Fisierul PDF - D.A.L.I. (partea scrisă) face referire strictă la soluția avizată în C.T.E. – C.N.A.I.R. S.A. nr. 5482/02.08.2023, Aviz M.T.I. nr. 143/152/06.09.2023 și Aviz O.M.T.I. nr. 1715 din 21.09.2023.

Intrebare 7: Observam lipsa planurilor nr. 7-14 din fisierul de planse. Solicitam sa transmiteti plansele lipsa.

Raspuns 7: Fisierul PDF - D.A.L.I.(partea desenată) face referire strictă la soluția avizata în C.T.E. – C.N.A.I.R. S.A. nr. 5482/02.08.2023, Aviz M.T.I. nr. 143/152/06.09.2023 și Aviz O.M.T.I. nr. 1715 din 21.09.2023.

Intrebare 8: Având în vedere că obiectul contractului îl reprezintă "lucrări – proiectare și executare" (lucrări de investiții) și nu "lucrări de întreținere" gestionate de Secția de Drumuri Naționale, vă solicităm eliminarea din cadrul art. 6.2. (2) din Modelul de *Contract de Lucrări și Servicii* a prevederii că situațiile de lucrări să fie confirmate de către șeful S.D.N.

Raspuns 8: Prevederile Art. 6.2. (2) din *modelul de contract de lucrari si servicii* raman neschimbate.

Intrebare 9: In privinta experientei similare pentru specialistii *Sef Echipa Proiectare si Inginer proiectant lucrari de arta* nominalizati in documentatia de atribuire, va rugam sa clarificati daca se accepta demonstrarea experientei si prin contracte de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI).

Raspuns 9: Cerinta din Fisa de date ramane neschimbata.

Intrebare 10: In privinta experientei similare pe contract (Sectiunea C - Capacitate tehnica si/sau profesionala), pentru demonstrare experientei privind executarea de servicii de tipul specificat, va rugam sa clarificati daca se accepta demonstrarea experientei si prin contracte de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI).

Raspuns 10: Cerinta din Fisa de date ramane neschimbata.

Intrebare 11: Va rugam sa prezentați defalcat valoarea pentru proiectare si valoarea pentru executia lucrarilor, conform devizului general.

Raspuns 11: Autoritatea Contractanta a estimat valoarea contractului în conformitate cu Devizul General aprobat – faza D.A.L.I., având următoarele valori pentru îndeplinirea contractului în mod corespunzător:

- Proiectare: 275.226,70 lei fără TVA;
- Execuție lucrări (inclusiv Organizare de șantier): 21.919.684,36 lei fără TVA.

Intrebare 12: Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor un model de acord de subcontractare. Acesta nu se regaseste in fisierul „Formulare pod Vicov”. In caz contrar, va rugam sa ne confirmati ca se poate folosi un model propriu de Acord de subcontractare.

Raspuns 12: Ofertantii pot folosi model propriu de *Acord de subcontractare*, cu respectarea cerintelor din fisa de date – *Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei din fisa de date - pct. 4 – Informatii privind subcontractantii*.

Intrebare 13: Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor urmatoarele documentatii intocmite anterior: studiu geotehnic, studiu topografic, expertiza tehnica.

Raspuns 13: Autoritatea Contractantă pune la dispoziție Ofertanților Studiu Geotehnic, Studiu Topografic și Expertiza Tehnică. Totodată, ofertanții vor fi responsabili cu obținerea unui nou Certificat de Urbanism, cu întocmirea documentațiilor și obținerea/reconfirmarea/actualizarea, după caz, a tuturor avizelor/acordurilor necesare în vederea obținerii Autorizației de Construire.

Intrebare 14: Avand in vedere faptul ca in zona amplasamentului exista retele tehnico-edilitare, va rugam sa clarificati daca in cazul in care acestea trebuie protejate/relocate, aceasta sarcina revine ofertantului sau Autoritatii Contractante.

Raspuns 14: Conform memoriului tehnic cap. e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente – “In zona exista retele tehnico-edilitare, ce se vor reloca sau se vor pastra pe amplasament”, Ofertanții vor lua în calcul la întocmirea Propunerii Financiare relocarea/protejarea unui traseu de 130m (lungimea podului) + 50 m stanga/dreapta de relocare Telecomunicatii Orange/Telekom.

Intrebare 15: Va rugam sa clarificati daca Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor tehnico-economice prin verificatori atestati MLPAT intra in sarcina ofertantului sau in sarcina Autoritatii Contractante.

Raspuns 15: Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor tehnico-economice prin verificatori atestati MLPAT intra in sarcina Ofertantului.

Director General Regional,
ing. Ovidiu Mugurel Laicu



Director Directia Implementare Proiecte,
ing. Mihail Ciobotaru

Serviciul Investitii, RK si Calamitati,
ing. Mugurel Raileanu

Serviciul Achizitii,
Razvan Lemnaru

Biroul Pregatire Documentatii, Monitorizare,
ec. Anca Ungureanu



S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor

Tel.: 0360/568484 / Fax: 0359/815839

Nr. înreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545

E-mail: proiecttransilvania@yahoo.com

Site: www.proiecttransilvania.ro



N° proiect 14/2019

STUDIU GEOTEHNIC

"Reabilitare pod pe D.N. 2E km 79+179 peste paraul Suceava la Vicovu de Jos"



BENEFICIAR: COMANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

PRIN DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI

PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

FAZĂ: STUDIU GEOTEHNIC

Ianuarie 2019

Beneficiar: COMANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI

Pag. 1 din 16

Numele și Prenumele verificatorului atestat:
Prof. Dr. Ing. AUGUSTIN POPA
Adresa: Cluj-Napoca, str. Arieșului 31/25
Tel. - 0722-593.233

Nr. 67
Data: 3.02 -2019

REFERAT

privind verificarea la cerințele Ar. AUTORIZAȚIA: 1491
A proiectului: REABILITARE POD
Faza SG – U / CERINȚA DTAC, PT + DE

1. Date de identificare:

- Proiectant general: _____
- Proiectant de specialitate: SC PROIECT- CONSTRUCT REG. TRAHSILVANIA SA
- Investitor: COMPA. NAT. DE ADM. A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA - DIR. DP JASI
- Amplasament: DN 2E KM 79+175, pelej p. Suceava - la Vicoiu de Jos.
- Data prezentării proiectului pentru verificare: _____

2. Caracteristici principale ale studiului geotehnic:

2.1. Categoria geotehnică: 1, Risc geotehnic: RREDUS. CF. NP 074-2014

2.2. Stratificația terenului: 1. Sol negru (-/0,20m)

2. Bolovans cu prelzi și nisip (- 1,50 / 1,50m)

3. Nisip cu prelzi și bolovans (- 4,30 / 4,40m)

4. Bolișt cu ar洁e profunde - nisiposat, cărăbuș (- 7,00m).

2.3. Aprecieri asupra distribuției și adâncimii cercetării terenului: (cf. NP 074-2014 / SR EN 1997/2) –

RESPECTĂ DA/NU 2 SG / 7,00 m

• CONDIȚII DE STABILITATE: Teren stabil/instabil, fără/cu fenomene de instabilitate locală/generală.

2.4. Nivelul apei subterane: NA, Clasa de expunere: XC2/~~XAI~~ cf. NE 012 – 1 – Buletin de analiză DA/NU

2.5. Recomandări privind sistemul de fundare / Sistem de fundare (cf. NP 112-2014) Fundatii durele

Df = 2,00 m / 2,20 m · TF: stîntă 3. Df > Afurie maximă.

2.6. Capacitatea portantă a terenului de fundare / Metoda de verificare METODA DIRECTĂ: SLU/SLS. CF. NP 112 – 2014 METODA PRESCRIPTIVĂ $p_{conv} = 350 \text{ kPa}$ corecții HP 112-2014.

2.7. Adâncime minimă de îngheț – cf. STAS 6054-77 1,00-1,10 m.

2.8. Măsuri pentru asigurarea stabilității terenului: Se vor osigura stabilizarea malilor cu o moale de cale.

2.9. Soluții pentru îmbunătățirea terenului: EPRISNIU durele.

2.10. Aprecieri generale asupra verificării (cf. NP 074 - 2014) CORESPUNZĂTOR / REFERAT.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

3.1. Studiul geotehnic: DA

3.2. Fișa sintetică a forajului/sondajului geotehnic: 2

3.3. Fișa încercării de penetrare (SPT, DP, CPT): -

3.4. Profilul forajului/sondajului: 2

3.5. Sondaj la fundația existentă: DA/NU

3.6. Coloane stratificație: DA/NU

3.7. Plan de situație cu poziția forajelor/sondajelor: DA/NU CF SR EN 1997 - 2

3.8. Raport de încercare: DA/NU

4. Concluzii asupra verificării:

a. În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și stampilându-se conform înstrumătorului; - CF NP 074-2014 b.

Am primit 2 (două) exemplare
Investitor Proiectant

Verifier
Prof. dr. ing. Augustin POPA





S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor

Tel.: 0360/568484 / Fax: 0359/815839

Nr. înreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545

E-mail: proiecttransilvania@yahoo.com

Site: www.proiecttransilvania.ro



STUDIU GEOTEHNIC

Amplasament: Pe drumul national DN 2E care se desfasoara intre localitatile Spataresti (DN 2)

- Cornu Lunca – Paltinoasa- Solca – Marginea – Vicovu de Jos – Vicovu de Sus, la km 79+179, in loc. Vicovu de Jos, jud. Suceava

Beneficiar: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi

Borderou

A. PIESE SCRISE

1. MEMORIU TEHNIC

B. PIESE DESENATE

1. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ
2. PLAN DE AMPLASAMENT GENERAL



Întocmit,

Ing. Geolog

Georgescu Dumitru



MEMORIU TEHNIC

Capitolul 1. Prezentare generală

1.1. Denumirea obiectivului, amplasament.

"**Reabilitare pod pe D.N. 2E km 79+179 peste paraul Suceava la Vicovu de Jos"**

1.2 Localizarea geografică

Vicovu de Jos este situat în partea de nord a județului Suceava, în Depresiunea Rădăuți, localitatea îndizandu-se de-a lungul apei Râul Suceava, Obcina Mare reprezentând limita vestică. Vicovu de Jos se împarte în cătunele Centru, Remezău, Câmp, Paciucheni și Marginea. Se învecinează în partea de NV cu Vicovu de Sus, în partea de N cu Bilca, în partea de V cu Putna, în partea de S cu Voitinel și la E cu comuna Gălănești. Coordonatele geografice ale comunei sunt latitudine nordică 47°52' și longitudine estică 25°37'.

1.3 Scopul lucrării

Studiul furnizează date pentru următoarele probleme:

- stabilirea structurii și naturii terenului (din punct de vedere litologic);
- stabilirea condițiilor hidrologice,
- stabilirea nivelului hidrostatic în zonă;
- stabilirea naturii litologice a pământului de fundație;
- precizarea zonelor cu probleme din punct de vedere al excesului de umiditate, portanței scăzute ;
- considerații asupra condițiilor de scurgere a apelor de suprafață în prezent și recomandările ce se impun pentru remedierea situației în viitor.

1.4 Faza

Studiul geotehnic

1.5 Încadrarea preliminară în categoria geotehnică

În vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la următoarele condiții de teren:

Factorii de avut în vedere	Descriere	Punctaj
Condiții de teren*	Terenuri bune	2
Apa subterană	Fără epuiamente	1
Clasificarea construcției după categoria de importanță	Normală	3
Vecinătăți	Fără riscuri	1
Riscul geotehnic	redus	7
Categoria geotehnică	1	

Conform punctajului calculat lucrarea se încadrează preliminar în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic **redus** încadrarea s-a făcut conform Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ **NP 074/2013 și „Anexa M.O.al României,partea I-nr 597 bis/11VIII 2014”**

1.6 Linia de cercetare

În luna ianuarie 2019 s-a procedat la predarea amplasamentului. În vederea determinării coloanei litologice s-au executat 2 sondaje geotehnice conform **SR EN ISO 14688-2/2005,SR EN 1997-2/2007,STAS 1242/3-87,STAS 1242/4-85.**

Sondajele s-au executat până la adâncimea de 7,00 m față de cota „0”, acestea s-au făcut prin foraj $\Phi 2 \frac{1}{2}$ (63,5 mm) cu recuperaj continuu pentru prelevarea probelor de foraj. Din lucrările efectuate s-au prelevat probe pentru studiu.

Studiul geotehnic că sinteză a cercetărilor terenului analizează și detaliază particularitățile amplasamentului prin prisma următoarelor aspecte:

- stratificația terenului de fundare;
- regimul hidrogeologic al zonei;
- caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;
- prezentarea calculului capacitații portante la nivelul tălpii fundației;
- aprecieri asupra stabilității de ansamblu a amplasamentului.

Programul de cercetare s-a desfășurat în conformitate cu *Normativul privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare* indicativ **NP 074/2013**.

1.7 Geologia și morfologia. Condiții climatice

Substratul geologic al județului Suceava se încadrează în două ansambluri geostructurale majore. Un prim ansamblu îl constituie domeniul consolidat, adică regiuni care și-au încheiat evoluția de arii labile înainte de începutul Mezozoicului, deci nu au mai fost afectate de cutările Orogenozei Alpine. Cel de-al doilea ansamblu îl constituie domeniul alpin, care corespunde marginii active a plăcii continentale euro-asiatice și include arii cutate în Orogeniza Alpină.

În alcătuirea acestor domenii există două etaje structurale diferite: un etaj superior (cuvertura), reprezentat prin stiva de depozite necutate, acumulate în etapa de stabilitate, și un etaj inferior (fundamentul sau soclul), pe care stă cuvertura, ce reprezintă un fost orogen cu depozite intens cutate și, parțial sau total metamorfozate.

➤ Platforma Moldovenească

Delimitată la est de râul Prut, la vest de Munții Carpații Orientali, la nord de o porțiune din granița țării iar la sud de către Depresiunea Bârladului, Platforma Moldovenească este cea mai veche unitate de platformă, fiind consolidată în Proterozoicul Mediu. Din punct de vedere geologic, ea reprezintă continuarea spre vest a Platformei est-europene, care este alcătuită, dintr-un soclu cristalin rigid peneplenizat, ce suportă depozite paleozoice, mezozoice, neozoice și cuaternare (V. Mutihac et al., 2004).

Pe suportul litostructural al depozitelor sarmatiene (constituuite predominant din argile și nisipuri cu intercalații de gresii și calcare) s-a format un relief de platouri și coline inclus în unitatea fizico-geografică a Podișului Sucevei. Platourile sunt formate pe seama rocilor mai dure (calcare și gresii): Fălticeni, Dragomirna și au înălțimi medii de 400 de metri. Ușoara înclinare nord-vest – sud-est a stratelor și prezența intercalațiilor grezo-calcaroase au favorizat, sub acțiunea apelor curgătoare, formarea unor ansambluri morfologice de tip cuestă, care se repetă succesiv pe direcția menționată și a unei morfologii fluviale marcate de aceeași influență structurală, cu văi consecvente, obsecvente și subsecvente (acestea din urmă în cadrul ansamblurilor de tip cuestă). Ca în orice unitate de platformă, în alcătuirea Platformei Moldovenești pot fi identificate cele două componente, soclul (fundamentul) și cuvertura, reflectând stadii diferite de evoluție.

➤ Zona de orogen. Începând de la vest la est se delimitează: zona cristalino-mezozoică, zona flișului, zona molasei pericarpaticice. Acestora li se adaugă zona vulcanitelor neogene și

depresiunile intramontane.

- Zona cristalino-mezozoică. Are o lățime de cca. 45 km și este alcătuită din culmi și masive cu altitudini ce variază între 600 m și 2300 m, ca: Munții Rodnei, Munții Bistriței. Întreaga arie muntoasă este brăzdată de numeroase cursuri de apă, tributare râurilor Suceava, Moldova și Bistrița. Cristalinul este alcătuit din depozite inițial vulcanogen-sedimentare, acumulate într-un geosinclinal ce a suportat mai multe faze de metamorfism.
- Zona flișului. Este cea mai caracteristică zonă a Carpaților Orientali care, de fapt împrimă particularități dominante. Lățimea cea mai mică (23 – 26 km) este între valea Moldovei și valea Suha Mică coincizând cu maximul de dezvoltare a zonei cristalino – mezozoice spre est. Din valea Moldovei spre nord și la sud de Suha Mică zona flișului se largeste, ajungând la 40 km la valea Sucevei.
- Zona de molasă. Unitatea pericarpatică se dezvoltă la exteriorul zonei de fliș și este ultima unitate structurală a Carpaților Orientali. La nord de valea Moldovei este foarte îngustă, între 700 – 1800 metri, iar spre sud se largeste, ajungând pe Pârâul lui Isac, la 4 km. Stratigrafic, este constituită din depozite paleogene și miocene.
- Eruptivul neogen. Munții Călimani aparțin lanțului vulcanic care constituie latura vestică a Carpaților Orientali din România, situat în zona de contact a munților de cutare cu marile depresiuni de prăbușire ale Transilvaniei și Panoniei, la 47° latitudine nordică, 25° longitudineestică și între 1300-2100 m altitudine.

Clima

Poziția nordică a județului determină o climă temperat-continentala, cu influențe vestice, oceanice (în vest), estice de ariditate (în est) și influențe scandinavo-baltice (în nord), având un caracter mai răcoros și umed. Clima este influențată în mare măsură de prezența maselor anticiclonicilor atlantic și continental.

Clima temperat-continentala este influențată de dispunerea treptelor de relief, dar și de orientarea acestora. Masele de aer de origine vestică pierd treptat din umezeală și ajung mai uscate în estul județului, cele venind din nord aduc ninsori abundente iarna și ploi reci primăvara și toamna, iar din est ieșe în evidență continentalismul prin verile secetoase și iernile geroase cu viscole puternice.



Project - Construct
Regiunea Transilvania

S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor
Tel.: 0360/568484 / Fax: 0359/815839
Nr. înreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23319545
E-mail: projecttransilvania@yahoo.com
Site: www.projecttransilvania.ro



Valorile medii anuale ale temperaturii aerului se caracterizează prin importante variații între regiunea montană și cea de podiș. Temperaturile medii anuale au valori între 0 (Călimani) și 6°C în zona munților și de 6 – 8°C în Obcinele Bucovinei în timp ce în Podișul Sucevei mediile sunt cu aproape 2 °C mai mari.

Conform normativului **SR 174-1** privitor la zonarea climatică a teritoriului României, zona studiată se încadrează în tipul climateric III, având un indice I_m cuprins între >20.




Fig. 1. Harta cu repartitia tipurilor climaterice pe teritoriul României



Project - Construct
Regiunea Transilvania

S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor

Tel.: 0360/568484 / Fax: 0359/815839

Nr. înreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545

E-mail: projecttransilvania@yahoo.com

Site: www.projecttransilvania.ro



1.8 Observatii in teren:



Podul studiat este construit cu cinci deschideri de 15,87 m + 2x20,00 m +2x26,00 m -2 culee si 4 pile din beton armat si lungimea 120,00 m, o latime aproximativa de 9,00 m (partea carosabila are 7,00 cu doua trotuare pietonale a cate 1,00 m fiecare).



In sectiune transversala, suprastructura este alcatauita din cate 2 grinzi din beton armat la 5,00 m distanta, cu placă la partea inferioara amplasata pe pile.

S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.



Project - Construct
Regiunea Transilvania

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor

Tel.: 0360/568484 / Fax: 0359/815839


Nr. înreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545

E-mail: projecttransilvania@yahoo.com

Site: www.proiecttransilvania.ro



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID CT23031/M214821
ISO 9001 ISO 14001





Project - Construct
Regiunea Transilvania

S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor
Tel.: 0360/568484 / Fax: 0359/815839
Nr. înreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545
E-mail: projecttransilvania@yahoo.com
Site: www.proiecttransilvania.ro



Au fost executate: 2 sondaje geotehnice (Sg) conform **SR EN ISO 14688-2/2005, SR EN 1997-2/2007, STAS 1242/3-87, STAS 1242/4-85.**

Stratificatiile identificate in sondaje sunt urmatoarele:

Sg 01: executat la o distanta de 4,00 m fata de pila nr.3 (directia de mers

Vicovu de Jos- Vicovu de Sus) in partea dreapta.

0,20 ÷ 1,50 m – bolovanis si pietris in amestec cu nisip argilos;

1,50 ÷ 4,30 m – nisip cu pietris si bolovanis in amestec cu nisip argilos, culoare cafeniu-brun;

4,30 ÷ 7,00 m – balast cu argila prafosa nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii si gri, plastic vartoasa;

Sg 02 : executat la 3,00 m fata de culeea nr.2 (directia de mers Vicovu de Jos- Vicovu de Sus) in partea dreapta.

0,00 ÷ 0,20 m – sol vegetal;

0,20 ÷ 1,70 m – bolovanis si pietris in amestec cu nisip argilos;

1,70 ÷ 4,40 m – nisip cu pietris si bolovanis in amestec cu nisip argilos, culoare cafeniu-brun;

4,40 ÷ 7,00 m – balast cu argila prafosa nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii si gri, plastic vartoasa;

Culee:

- dimensiuni: latime culee 9,00 m; lungimea flancurilor laterale 6,05 m; inaltime 3,82 m;
- culeea este din beton armat (prezinta crapaturi, faiantari, betoane segregate)
- latimea fundatiei este de 9,00 m iar adancimea talpii de fundare este la -2,20 m de la cota talvegului
- terenul de fundare este stratul de nisip cu pietris si bolovanis in amestec cu nisip argilos, culoare cafeniu-brun

Pila:

- dimensiuni: lungime pila 7,30 m; latime 1,20 m; inaltime 3,20 m;
- pila este din beton monolit
- latimea fundatiei este de 7,30 m iar adancimea talpii de fundare este la -2,00 m fata de cota talvegului
- nisip cu pietris si bolovanis in amestec cu nisip argilos, culoare cafeniu-brun





Project - Construct
Regiunea Transilvania

S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor

Tel.: 0360/568484 / Fax: 0359/815839

Nr. înreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545

E-mail: projecttransilvania@yahoo.com

Site: www.projecttransilvania.ro



1.9 Apa subterana

Apare in functie de nivelul apei din albie, poate varia functie de debitul raului Suceava.

1.10 Adancimea zonei de inghet

Clima de tip continental moderat al zonei, impune conform **STAS 6054/77**, coborarea talpii fundatiei sub adancimea maxima de inghet. Pentru amplasamentul studiat acesta este de **1,00÷1,10 m.**

1.11 Zona seismica

Potentialul seismic al regiunii este cel corespunzator zonei de calcul „E” caracterizata printr-o valoare a perioadei de colt de **Tc=0,7** secunde si o valoare de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand **IMR=225** de **a_g =0,15 g** potrivit normativului **P100/1-2013**.




Figura 3.1 Romania - Zonarea valorilor de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare a_g cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani



Project - Construct
Regiunea Transilvania

S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor
Tel.: 0360/568484 / Fax: 0359/815839
Nr. înreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545
E-mail: proiecttransilvania@yahoo.com
Site: www.proiecttransilvania.ro



Capitol 2. Evaluare geotehnica

2.1. Încadrarea definitivă în categoria geotecnică

În urmă investigațiilor și încercările de laborator s-a constatat că terenul de fundare își modifică condițiile preliminare de încadrare, astfel:

Factorii de avut în vedere	Descriere	Punctaj
Condiții de teren*	Terenuri bune	2
Apa subterană	Cu epuiizmente exceptionale	4
Clasificarea construcției după categoria de importantă	Normală	3
Vecinătăți	Fără riscuri	1
Riscul geotecnic	moderat	12
Categoria geotecnică		2

Încadrarea în categoria terenurilor reduse s-a făcut pe bază identificării stratelor. Punctajul final calculat este de 12 puncte,(ag=0.20 g s-au adăugat două pentru zona D) **categoria geotecnică 2, risc geotecnic moderat, conform Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074/2014.**

2.2. Elemente de proiectare

Presiunile admisibile au fost calculate conform **NP 112/2014** pentru:

$$I_p > 20\% \quad I_c > 0,75; \quad e = 0,8 - 1,1; \quad \bar{P}_{conv} > 350 \text{ kPa}$$

În proiectarea se va ține cont de prevederile **NP 112/2014** și de încadrările pământurilor precizate în subcapitolul **1.8**.

2.3. Încadrarea terenului în categoriile prevăzute de reglementările referitoare la lucrările de terasamente

3.	DENUMIREA PĂMÂNTULUI	POZIȚIA ÎN INDICATOR	MANUAL	MECANIZAT	GREUTATE VOLUMICA MEDIE IN SITU (IN SĂPĂTURĂ) KG/MC	AFANAREA DUPA EXECUTAREA SĂPĂTURII %
1	ARGILA	24	TARE	II	1800-2000	24-30%
2	PRAF NISIPOS	7	MIJLOCIU	I	1500-1700	14-28%
3	NISIP ARGilos	15	MIJLOCIU	I	1500-1700	8-17%
4	ARGILA IN GENERE	27	FOARTE TARE	II/-	1800-2000	24-30%

S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.



Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor
Tel.: 0360/568484 / Fax: 0359/815839
Nr. înreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545
E-mail: projecttransilvania@yahoo.com
Site: www.projecttransilvania.ro



3. Recomandări:

- ❖ Din punct de vedere al rezistenței la săpare al terenului din cadrul coloanei litologice evidențiate, pământurile se pot califica ca și pământuri cu rezistență mare la săpare.
- ❖ Fundatia de suprafata ; Df> cota afuire;
- ❖ Se va asigura stabilitatea malurilor;sapaturile ce vor depasi cota-1,5 m vor fi sprijinite;
- ❖ Pentru turnarea in uscat a betonului se vor prevedea epuismente directe;
- ❖ Ultimul strat de pamant de cca 30 cm grosime din sapaturile pentru fundatii trebuie excavat pe portiuni esalonate in timp pe masura posibilitatilor de executie a fundatiilor in zona respectiva si imediat inainte de turnarea betonului in fundatie pentru a evita efectele cauzate de variatiile de umiditate.
- ❖ Pentru turnarea in uscat a betonului se vor prevedea epuismente directe



S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.



Project - Construct
Regiunea Transilvania

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor

Tel.: 0360/568484 / Fax: 0359/815839


Nr. înreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545

E-mail: proiecttransilvania@yahoo.com

Site: www.proiecttransilvania.ro



Detalii foto:





Project - Construct
Regiunea Transilvania

S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor
Tel.: 0360/568484 / Fax: 0359/815839
Nr. înreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545
E-mail: projecttransilvania@yahoo.com
Site: www.projecttransilvania.ro



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID CT23031/RM214821
ISO 9001 ISO 14001



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1271 / 2019

Întocmit astăzi, **24/09/2019**, privind cererea **38456** din **19/09/2019**
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr din

1. Beneficiar: COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

2. Executant: BOJE RĂZVAN-IONEL

3. Denumirea lucrărilor receptionate: PLAN TOPOGRAFIC PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIE DE AVIZARE TEHNICA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU: "Reabilitare pod pe DN 2E km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus"

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară SUCEAVA conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act	Data act	Tip act	Emițent
540	20.07.2000	act administrativ	GUVERNUL ROMANIEI

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1271 au fost receptionate 1 propuneri:

* documentatia a fost intocmita in trei exemplare din care unul se va arhiva la OCPI Suceava si contine :

- a) borderoul;
- c) cererea de recepție
- g) inventarul de coordonate al imobilului în format digital;
- h) calculul analitic al suprafețelor;
- i) memoriu tehnic, care cuprinde: metodele de lucru, preciziile obținute, date referitoare la imobil, suprafața pe care s-a executat lucrarea, date referitoare la situația existentă și la cea propusă, specificarea modului de materializare a limitelor;
- k) planul topografic (în format analogic și digital - format .dxf) la scara 1:500 care cuprinde reprezentarea reliefului pentru zona supusă investiției;
- l) fișierul .cpxml pentru zona supusă investiției.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
Nu există erori topologice.		

Lucrarea este declarată **Admisă**

Inginer Sef

Inspector
ANGELA TRIFAN

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICATE IMOBILIARĂ SUCEAVA
NR. INREG. _____ DATA _____
RECEPTIONAT, TRIFAN ANGELA, consilier I A



S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor

Tel.: 0360/568484 / Fax: 0359/815839



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C123831/M214821
ISO 9001 ISO 14001

Proiect - Construct
Regiunea Transilvania

Nr. înreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545

E-mail: projecttransilvania@yahoo.com

Site: www.proiecttransilvania.ro

PLAN TOPOGRAFIC PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIE DE AVIZARE TEHNICA A LUCRARIIOR DE INTERVENTIE PENTRU:

“Reabilitare pod pe DN 2E km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus”(FAZA D.A.L.I.)



Amplasament: UAT: VICOVU DE SUS, pe DN2E km 79+179

Judetul: Suceava

Beneficiar: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi

- 2019-

BORDEROU

- Adresa imobilului: UAT VICOVU DE SUS

Adresă imobil							Nr. CF/ Nr. cad (IE)
Localitate	Strada (Tarla)	Număr (Parcelă)	Bloc	Scara	Etaj	Ap.	
VICOVU DE SUS							

- Proprietari:

Nume	Prenume	CNP									
COMPANIA NATIONALA DE	ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA	1	6	0	5	4	3	6	8		

- Persoană autorizată:

Nume (denumire PJA)	Prenume	CNP/CUI									
PROIECT CONSTRUCT	REGIUNEA TRANSILVANIA	2	3	7	1	9	5	4	5		

- Număr pagini documentație: 12
- Numarul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor: 03/2019
- Conținutul documentației:

- borderou;
 dovada achitării tarifului;
 formularale tipizate de cereri și declarații;
 certificat fiscal;
 copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;
 copie a extrasului de carte funciară, după caz;
 originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 memoriu tehnic;
 plan de amplasament și delimitare;
 relevetele construcțiilor;
 plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă astfel încât imobilul să poată fi localizat.
 Plan topografic



Semnătura și stampila
(persoană autorizată)



Serviciu achitat cu chitanța nr.	Data	Sumă	Cod serviciu
		0	1.1.2.

CALCULUL SUPRAFETELOR

Judetul:Suceava

UAT VICOVU DE SUS, DN2E

S-a folosit metoda numerica prin procedeu analitic conform formulei de calcul:

$$2S = \sum_{i=1}^n x_i (y_{i+1} - y_{i-1})$$

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM DE PROIECTIE STEREOGRAFIC 1970

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
1	712551.517	553090.423	22.394
2	712543.595	553111.369	46.421
3	712588.104	553124.553	31.824
4	712618.618	553133.591	117.105
5	712603.552	553249.723	15.554
6	712618.115	553255.186	4.222
7	712622.291	553255.809	1.084
8	712623.001	553256.628	24.780
9	712625.085	553231.936	8.954
10	712627.887	553223.432	16.437
11	712630.334	553207.178	82.567
12	712649.695	553126.913	27.851
13	712677.500	553128.510	11.539
14	712676.811	553140.028	10.623
15	712676.289	553150.638	9.018
16	712682.945	553156.722	32.010
17	712710.620	553172.807	21.184
18	712729.789	553181.825	40.898
19	712770.560	553185.045	33.160
20	712772.483	553151.941	6.277
21	712772.019	553145.681	8.698
22	712780.693	553145.038	6.926
23	712787.523	553146.188	2.675
24	712790.161	553146.633	44.929
25	712834.491	553139.323	6.693
26	712840.524	553136.424	20.485
27	712854.322	553121.283	11.069
28	712850.704	553110.822	20.935
29	712831.313	553118.714	35.208
30	712796.126	553119.941	20.775
31	712775.352	553120.172	5.588
32	712778.743	553115.731	4.034
33	712781.711	553112.999	14.583
34	712792.845	553103.581	8.211
35	712799.452	553098.706	11.324
36	712808.233	553091.555	6.647
37	712813.998	553088.246	3.185
38	712816.832	553086.792	6.217
39	712822.423	553084.073	15.655
40	712837.179	553078.845	2.318
41	712836.540	553076.617	94.681
42	712742.838	553063.040	17.681
43	712728.369	553073.202	21.159
44	712712.707	553087.429	57.488
45	712657.506	553071.377	4.522
46	712653.414	553073.301	5.111
47	712648.311	553073.015	0.860
48	712648.077	553073.843	39.717
49	712646.551	553113.531	30.840
50	712615.758	553111.822	14.345
51	712601.463	553110.625	11.770
52	712589.796	553109.072	11.537
53	712578.587	553106.340	17.341
54	712562.519	553099.819	8.504
55	712557.558	553092.912	6.534

S=19294.19mp P=1162.147m

Data intocmirii:12.09.2019



Semnatura si stampila
ing. Boje Razvan Ionel



MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil : Jud. Suceava, UAT VICOVU DE SUS

2. Tipul lucrării: PLAN TOPOGRAFIC PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIE DE AVIZARE TEHNICA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU:

"Reabilitare pod pe DN 2E km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus"(FAZA D.A.L.I.)

Scurtă prezentare a situației din teren :

Imobilul studiat este situat in UAT VICOVU DE SUS, pe DN2E , km 79+179 avand suprafata studiata de 19294.19 mp. Podul traverseaza raul Suceava de la sud la nord pe o lungime de 127 m.

Stabilirea traseului a fost facută de către un reprezentant al beneficiarului lucrării (identificarea traseului rămâne în responsabilitatea beneficiarului).

Imobilul studiat este delimitat de urmatoarele vecinatati:

- la nord: DN2E;
- la est: raul Suceava;
- la sud: DN2E;
- la vest: raul Suceava

Situatie juridica

Imobilul studiat face parte din domeniul public CNAIR Reteaua de drumuri nationale a Romaniei si sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei prin HG. 540/20.07.2000, anexa nr. 1-4 (exemplar copie atasata la documentatie).

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate*:

Pentru efectuarea lucrarii de mai sus, m-am deplasat in teren si am efectuat ridicarea topografica cu aparatul Leica Viva GS08 Plus, cu ajutorul tehnologiei GNSS in mod RTK - Cinematic in timp real (prin utilizarea in timp real de corectii diferențiale provenind de la serviciul ROMPOS). Suprafata a fost determinata prin procedeul analitic.

Coordonatele punctelor de contur au fost determinate in proiectie Stereografica 1970.

Prelucrarea datelor inregistrate pe teren s-a efectuat pe cale electronică cu programul AutoCad Map si TopoLT. Masuratorile s-au realizat cu aparaturi de ultima generatie care asigura determinarea corecta ,precizia exacta a traseului pentru obiectivul propus a se realiza.

Zona studita se comune din urmatoarele detalii :

- partea carsosabila avand o latime de 4-6m ;
- sau mai masurat accesele proprietatilor, taluzuri din apropierea drumului si a podului, parapetii podului , trotuarele din vecinătatea drumului, si detaliile aflate pe traseul drumului (ex : indicatoare rutiere, podețe, stâlpi de beton, stalpi de lemn, etc).
- in afara de aceste detalii pe anumite zone s-au mai măsurate puncte de cota a terenului situate in interiorul proprietatilor particulare necesare proiectului, fara ca aceste puncte sa afecteze proprietatile in timpul executiei.

Sistemul de coordonate planimetrice este cel al Proiecției Sterografice 1970 iar sistemul de coordonate altimetrice este cel al planului de referință Marea Neagră 1975.

Suprafata studiata= 1,93 ha

Suprafata masurata =2,05 ha

Data întocmirii: 11.09.2019

Semnătura și stampila
ing. Boje Razvan Ionel





MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 182 (XXVI) — Nr. 707 bis

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 29 septembrie 2014

SUMAR

Anexele nr. 1—4 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2014 pentru
modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului
nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii
funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de
utilitate privată deschise circulației publice

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****H O T Ă R Â R E****pentru modificarea anexelor****la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000****privind aprobarea încadrării în categorii funcționale
a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată
deschise circulației publice*)**

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezența hotărâre.

Articol unic. — Anexele nr. 1—4 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 și 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1—4 la prezența hotărâre.

**PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA**

Contrasemnează:

Viceprim-ministrul,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

Departamentul pentru Proiecte
de Infrastructură, Investiții Străine,
Parteneriat Public-Privat
și Promovarea Exporturilor,
Alexandru Năstase,
secretar de stat

p. Ministrul apărării naționale,
Otilia Sava,
secretar de stat

București, 10 septembrie 2014.
Nr. 782.


*) Hotărârea Guvernului nr. 782/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 29 septembrie 2014 și este reprodusă și în acest număr bis.

Rețeaua de drumuri naționale din România

Nr. crt.	Denumirea drumului	Traseul drumului	Pozită kilometrică Origine Destinație	Lungimea reală
27	DN 2C	Costești (DN 2) - Smeeni - Pogoanele - Slobozia (DN 2A)	0 + 000 81 + 897	81,417 km
28	DN 2D	Focșani (DN 2) - Vidra - Tulnici - Ojdula (DN 11)	0 + 000 117 + 868	118,092 km
29	DN 2E	Spătarăști (DN 2) - Cornu Luniei - Păltinoasa - Șoica - Marginea - Vicovu de Jos - Vicovu de Sus - Frontiera Ucraina	0 + 000 87 + 525	86,943 km
30	DN 2F	Bacău (DN 2) - Dragomirești - Vaslui (DN 24)	0 + 000 82 + 636	82,658 km
31	DN 2G	Bacău (DN 2) - Moinești - Comănești (DN 12A)	0 + 000 55 + 218	55,745 km
32	DN 2H	Iacobeni - Gara Milișăuți - Rădăuți - Vicovu de Jos - Putna	0 + 000 44 + 800	45,304 km
33	DN 2K	Milișăuți (DN 2H) - Iaslovaț - Arbore - Solca	0 + 000 16 + 684	16,633 km
34	DN 2L	Tișă (DN 2) - Panciu - Râcoasa - Soveja - Lepșa	0 + 000 76 + 277	76,682 km
35	DN 2M	Focșani - Odobești - Andreiașu de Jos - Butucoasa - Nereju	0 + 000 52 + 400	53,142 km
36	DN 2N	Martinești - Bogza - Dumbrăveni - Chiojdeni - Jitia - Limită Jud. Buzău	0 + 000 55 + 800	55,681 km
37	DN 2R	Jitia - Vintileasca - Neculele - Bahnele	0 + 000 10 + 715	10,456 km
38	DN 2AH	Intravilan Hărșova	0 + 000 2 + 275	2,275 km
39	DN 3	București - Lehliu Gară - Călărași - Chiciu-Ostrov - Murfatlar - Constanța (DN 39) (Traversare Dunare cu bacul km 127+ 573 - km 128+800)	0 + 000 261 + 200	258,810 km
40	DN 3A	Lehliu Gara (DN 3) - Dor Marunt - Dragoș Vodă - Fetești (DN3B)	0 + 000 79 + 826	79,826 km
41	DN 3B	Călărași (DN 3) - Fetești - Lunca - DN 2A	0 + 000 96 + 732	96,732 km
42	DN 3C	DN 3 - Bulevardul Aurel Vlaicu - Ovidiu (DN2A)	0 + 000 11 + 370	11,370 km
43	DN 3D	DN 3 - Strada Prelungirea București - Strada București	0 + 000 5 + 600	5,600 km
44	DN 3F	Intravilan municipiul Constanța - Pasajul Filimon Sârbu		0,472 km
45	DN 4	București - Frumușani - Budești - Oltenița	0 + 000 66 + 396	65,690 km
46	DN 5	București - Giurgiu - Frontiera Bulgaria	0 + 000 64 + 884	64,530 km

Rețeaua de drumuri naționale din România

Nr. crt.	Denumirea drumului	Traseul drumului	Pozită kilometrică		Lungimea reală
			Origine	Destinație	
83	DN 15B	Poiana Lărgului (DN 15) - Târgu Neamț - Timișoara - DN 2(Crișeni)	0 + 000	62 + 016	61,539 km
84	DN 15C	Piatra Neamț (DN 15) - Târgu Neamț - Boroaia - Praxia - DN2	0 + 000	68 + 765	67,332 km
85	DN 15D	Piatra Neamț (DN 15C) - Roman - Negrești - Vaslui (DN 2F)	0 + 000	128 + 725	126,486 km
86	DN 15E	Târgu Mureș - Voiniceni - Râciu - Satu Nou (DN 16)	0 + 000	45 + 280	45,414 km
87	DN 15F	(DN 15C) Săcalușești - Mănăstirea Agapia	0 + 000	7 + 000	7,000 km
88	DN 15G	Bălătești - Mănăstirea Vărătec	0 + 000	3 + 968	3,968 km
89	DN 16	Apahida (DN 1C) - Regin (DN 15)	0 + 000	90 + 584	90,662 km
90	DN 17	Dej (DN 1C) - Bistrița - Vatra Dornei - Câmpulung Moldovenesc - Suceava (DN 2)	0 + 000	255 + 286	254,861 km
91	DN 17A	DN 17 (Sadova) - Vatra Moldoviței - Sucevița - Rădăuți - Dornești - DN 2 (Raloș)	0 + 000	83 + 425	83,401 km
92	DN 17B	Vatra Dornei (DN 17) - Crucea - Broșteni- Poiana Lărgului (DN 15)	0 + 000	86 + 689	87,768 km
93	DN 17C	Bistrița (DN 17) - Năsăud - Telciu - Romuli - Moisei (DN 18)	0 + 000	80 + 843	81,295 km
94	DN 17D	Beclean (DN 17) - Salva - Năsăud - Sângorza Băi - Cârlibaba (DN 18)	0 + 000	103 + 632	97,868 km
95	DN 18	Baia Mare (DN 1C) - Sighetu Marmației - Borșa - Cârlibaba - Iacobeni (DN 17)	0 + 000	220 + 088	221,416 km
96	DN 18A	Borșa (DN 18) - Băile Borșa	0 + 000	1 + 200	1,200 km
97	DN 18B	Baia Mare - Copalnic Mănești - Târgu Lăpuș - Rugăsești - Căseiu (DN 1C)	0 + 000	80 + 062	80,441 km
98	DN 19	Oradea (DN 1) - Carei - Satu Mare - Livada - Negrești Oaș - Sighetu Marmației (DN 18)	0 + 000	235 + 982	230,716 km
99	DN 19A	Supuru de Jos (DN 1F) - Satu Mare - Dorolț - Frontiera Ungaria	0 + 000	62 + 229	62,229 km
100	DN 19B	Săcueni (DN 19) - Marghita - Nușfalău (DN 1H)	0 + 000	56 + 000	56,245 km





BENEFICIAR: **C.N.A.I.R. – S.A.**

**DIRECTIA REGIONALA
DE DRUMURI SI PODURI IASI**

**Obiectivul: EXPERTIZA TEHNICA
POD PE DN 2E KM 79+179
PESTE PARAUL SUCEAVA LA
VICOVU DE SUS, JUDETUL SUCEAVA**

Proiectant general: **PROIECT-CONSTR. REG. TRANSILVANIA S.R.L.**
Proiectant de specialitate: **INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L.**



Martie 2020

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Lista de semnaturi
2. Raport de expertiza tehnica
3. Fisa de constatare a starii tehnice a podului

B. PIESE DESENATE

1. Releveu pod km 79+179

MARTIE 2020

LISTA DE SEMNATURI

EXPERT ATESTAT M.D.R.T.:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu



VERIFICAT:

Ing. Mihaela Predescu



SEF PROIECT:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu



MARTIE 2020

CUPRINS

1	GENERALITATI	2
1.1.	DENUMIREA LUCRARII	2
1.2.	PROIECTANT DE SPECIALITATE	2
1.3.	BENEFICIAR.....	2
1.4.	AMPLASAMENT	2
2	SITUATIA EXISTENTA.....	2
3	STAREA TEHNICA ACTUALA.....	3
3.1	INFRASTRUCTURA.....	3
3.2	SUPRASTRUCTURA.....	4
3.3	RACORDAREA CU TERASAMENTELE.....	5
3.4	ALBIA RAULUI	5
4	LUCRARI SI REPARATII NECESARE	5
5	CONCLUZII	7
6	REPORTAJ FOTOGRAFIC.....	9

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII

Expertiza tehnica Pod pe DN 2E la km 79+179 peste Paraul Suceava

1.2. PROIECTANT GENERAL

PROIECT-CONSTR.REG.TRANSILVANIA SRL

1.3. PROIECTANT DE SPECIALITATE

Integrated Road Solutions SRL Bucuresti

1.4. BENEFICIAR

C.N.A.I.R. – S.A. / DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI

1.5. AMPLASAMENT

DN 12E la km 79+179 la Vicovu de Sus, judetul Suceava



2 SITUATIA EXISTENTA

Elementele si documentele care au stat la baza expertizei au fost:

- Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod, indicativ AND 522 – 2002;
- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere, indicativ AND 534 – 1998;
- relevul podului;
- constatari si observatii efectuate pe teren;
- standarde si normative;

Podul existent pe DN 2E (Falticeni – Gura Humorului) la km 79+179 traverseaza paraul Suceava in localitatea Vicovu de Sus. A fost construit in anul 1954 si nu se cunoaste daca de-a lungul timpului a fost consolidat. Este un pod pe grinzi cu 5 deschideri (15.40+30.90+2x26.00+20.30) si lungimea totala de 130.00m. Podul este realizat in aliniament si traverseaza normal cursul paraului Suceava.

Schema statica a podului este grinda continua. Structura este dimensionata pentru clasa I de incarcare (A13, S60).

Latimea podului este 9.00m si este alcatauita astfel: parte carosabila cu latimea 7.00m si doua trotuare cu latimea de 1.00m fiecare (latime trotuar - 0.80m si lisa parapet cu latimea de 20cm). Partea carosabila este incadrata de borduri prefabricate.

Suprastructura este executata monolit si este alcatuita din 2 grinzi solidarizate intre ele prin intermediul antretoazelor si a placii de beton. Distanța intre axele grinzelor este de 5.50m.

In zona de rezemare pe pile, intre grinzi la partea inferioara este turnata o placa de beton pentru preluarea eforturilor de compresiune.

Infrastructura podului este alcatuita din doua culei masive si 4 pile cu elevatie lamelara, din beton armat, fundate direct.

Podul este prevazut cu rosturi de dilatatie pe culei si rosturi in consolele de trotuar in dreptul rezemelor pile.

Calea pe pod este din asfalt turnat.

Parapetul pietonal pe suprastructura este de tip metalic iar pe zidurile intorse este din beton.

Aparatele de reazem mobile sunt de tip penduli din beton armat iar aparatele de reazem fixe sunt metalice.

Racordarea cu terasamentele este realizata prin intermediul sferturilor de con pereate si al zidurilor din beton (culeea Vicovu de Jos) si al zidurilor din gabioane protejate cu beton (culeea Vicovu de Sus).

Conform SREN 1998-2/NA, Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur - Partea 2.PODURI ANEXA NATIONALA, podul se incadreaza in clasa III (poduri de cale ferata sau sosea amplasate pe cai de comunicatie de importanta vitala).

Podul este amplasat intr-o zona seismica caracterizata de perioada de colt $T_c = 0.7$ sec si o valoare de referinta a acceleratiei terenului $a_g = 0.15$ g, in conformitate cu P100-1/2013.



3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea starii tehnice actuale a podului, a fost efectuata o vizita in teren si au fost inregistrate defectele si degradarile existente, in conformitate cu Normativul AND 522/2002 "Instructiuni tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod" si cu "Manual privind defectele si degradările aparente la podurile și pasajele rutiere și indicarea metodelor de remediere" (indicativ AND 534 – 1998).

3.1 INFRASTRUCTURA

Culele prezinta urmatoarele defecte:

- Infiltratii puternice in zona banchetelor de rezemare, in elevatii si in zidurile de garda, pete de rugina, pete negre, carbonatari;
- Infiltratii puternice in consolele de trotuar pe zona zidurilor intorse in special in zona rostului, pete de rugina la suprafata betonului;
- Beton de slaba calitate in elevatii si ziduri intorse, fisuri si crapaturi in beton ;

- Beton exfoliat, segregat, faiantat in elevatii si ziduri intoarse;
- Armatura ruginita la vedere;
- Materialul metalic din corpul pendulilor din beton armat este ruginit, suprafata pendulilor este acoperita cu oxizi de fier;

Pilele prezinta urmatoarele defecte:

- Fundatiile pilelor amplasate in albia minora a paraului au suferit afuieri importante;
- Betonul din fundatiile pilelor este un beton de slaba calitate si este erodat la fundatiile pilelor din albia minora;
- Infiltratii puternice in elevatiile pilelor in zonele marginale datorate rosturilor din consolele de trotuar;
- Beton de slaba calitate in elevatiile pilelor, culoare neuniforma, pete;
- Beton exfoliat, segregat in elevatii, fisuri in elevatii;
- Placutele metalice ale pendulilor din beton sunt ruginite, suprafata pendulilor este acoperita cu oxizi de fier;



3.2 SUPRASTRUCTURA

In deschiderea a doua (capatul spre Vicovul de Jos) grinziile monolite au sageata, cel mai probabil datorata unei cedari de reazem a esafodajului in timpul executiei.

Grinziile monolite prezinta urmatoarele defecte:

- Infiltratii in corpul grinzelor prin rosturile din console, prin lisele de parapet si in zona gurilor de scurgere;
- Culoare neuniforma a betonului, carbonatari, pete negre;
- Beton de slaba calitate cu agregate neinglobate in pasta de ciment;
- Zone cu armatura de rezistenta corodata la intradosul grinzelor si in zonele de rezemare ale acestora pe infrastructuri;
- Armatura la vedere si ruginita pe fetele grinzelor si la intradosul consolelor;

Consolele monolite prezinta urmatoarele defecte:

- Infiltratii puternice la intrados datorate cel mai probabil lipsei hidroizolatiei;
- Infiltratii puternice prin rosturile din consola;
- Beton degradat, armatura ruginita la vedere;

- Beton foarte degradat in lisele pe parapet, armatura ruginita la vedere;
- Dispozitivele de acoperire a rosturilor lipsesc, rosturile de dilatatie fiind acoperite cu asfalt;
- Calea pe partea carosabila este deteriorata;
- Bordurile prefabricate sunt deteriorate pe toata lungimea podului;
- Calea pe trotuare este deteriorata;
- Parapetul pietonal este deformat si ruginit, prinderea stalpilor de parapet este necorespunzatoare;
- Gurile de scurgere sunt ruginite, nu au gratare si nici tuburi prelungitoare.

3.3 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

- Pereul din dale rostuite cu mortar al sferturilor de con este deteriorat pe anumite suprafete;
- Scarile de acces sub pod sunt acoperite cu vegetatie, mana curenta este deteriorata;
- In casiuri s-a depus material solid;
- Rampele de acces la pod prezinta denivelari in zona placilor de racordare.

3.4 ALBIA PARAULUI

- Albia paraului Suceava este afuiaita in zona podului;
- Există depuneri de aluviumi si material lemnos in zona pilelor.



4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare sunt necesare urmatoarele lucrari:

Suprastructura

- a. Desfacere borduri, console, cale pe pod (inclusiv hidroizolatie daca exista) si cale pe trotuare;
- b. Desfacere parapeti pietonali metalici si demolare parapeti din beton;
- c. Realizarea unei placi de suprabetonare cu grosimea minima de 15cm (cu conectori in talpa superioara a grinziilor si in placile monolite dintre grinzi) care sa asigure o parte carosabila de 7.80m, doua trotuare cu latimea utila de minim 1.00m si doua lise pentru fixarea parapetilor pietonali metalici;
- d. Se va reface hidroizolatia (cu strat de protectie);
- e. Se vor amenaja trotuarele, se vor monta borduri prefabricate la marginea partii carosabile;
- f. Se vor monta guri de scurge si sistem de evacuare a apelor in lungul podului;

- g. Se va reface calea pe pod, se va reface calea pe trotuare;
- h. Se va monta parapet pietonal nou pe toata lungimea podului;
- i. Se va monta parapet directionnal la marginea partii carosabile;
- j. Se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de tip etans;
- k. Se vor face reparatii cu betoane speciale la antretoaze si placa dintre grinzi;
- l. Pentru aducerea podului la clasa E de incarcare se pot realiza doua solutii de consolidare:
 - i. – consolidarea in camp a grinzelor prin realizarea unor „buzunare” cu armatura suplimentara pentru preluarea eforturilor suplimentare;
 - ii. – realizarea unei precomprimari longitudinale si transversale a suprastructurii.
- m. Se va realiza protectia anticoroziva a betoanelor din suprastructura in contact cu aerul.



NOTA: In conformitate cu adresa Beneficiarului nr. 15946/08.11.2019 , punctul 10, se poate realiza trotuar la nivel cu partea carosabila cu respectarea urmatoarelor conditii:

- **Se vor analiza solutii astfel incat hidroizolatia sa nu fie perforata in dreptul prinderii parapetului directionnal metalic sau in cazul in care acest lucru nu este posibil se va folosi parapet tip New Jersey la marginea partii carosabile ori se va prevedea impermeabilizarea placii de suprabetonare cu solutii speciale;**
- **Trotuarul pietonal aflat la nivel cu partea carosabila va fi amplasat IN AFARA latimii de lucru a parapetului directionnal (metallic sau New Jersey).**

Infrastructura

- n. Se vor consolida fundatiile si elevatiile tuturor infrastructurilor;
- o. Albia paraului se va proteja pentru a impiedica producerea afuierilor;
- p. Se va demola partea superioara a zidurilor de garda si a zidurilor intoarse ale culeelor;
- q. Se vor completa zidurile de garda si zidurile intoarse pana la nivelul impus de placa de suprabetonare;
- r. Se va aplica protectie anticoroziva pe suprafete in contact cu aerul ale elevatilor infrastructurilor;
- s. Materialul metalic al aparatelor de reazem mobile (penduli din beton armat) se vor curata de rugina si se va proteja anticoroziv, pendulii din beton armat se vor curata de oxizii de fier, se vor repara si proteja anticoroziv;

- t. Se vor reface rampele de acces la pod, se vor monta placi de racordare la capetele podului daca acestea lipsesc sau se vor inlocui daca exista si sunt degradate;
- u. Se vor reparar scările, casuri și sferturile de con acolo unde este cazul;

ADUCEREA PODULUI LA CLASA DE INCARCARE LM1 IN CONDITIILE DE VERIFICARE CORESPUNZATOARE STANDARDELOR EUROCODE NU ESTE FEZABILA. IN CONDITIILE IN CARE BENEFICIARUL DORESTE ADUCEREA PODULUI LA STANDARDELE EUROCODE, ATUNCI SOLUTIA ESTE DE REALIZARE A UNUI POD NOU.

5 CONCLUZII

Prezenta expertiza a avut rolul de a determina starea tehnica in care se afla podul de pe DN 2D km 79+179 peste paraul Suceava la Vicovu de Sus.

Prin aplicarea normativului AND indicativ 522 – 2002, podul a obtinut urmatorii indici de calitate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica	Ci=10
- indicele de calitate al caracteristicilor functionale	Fi=16
- indicele total de stare tehnica	Ist=26

In conformitate cu prevederile Normativului AND, podul se incadreaza in clasa starii tehnice IV – STARE NESATISFACATOARE, urmand a fi efectuate lucrari de reabilitare la acesta.

Valabilitatea expertizei este de 2 ani in conditiile in care, in aceasta perioada, nu se produc evenimente cu caracter exceptional precum:

- Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK;
- Lovirea accidentală a lucrarilor de artă cu consecințe grave asupra integrității acestora;
- Inundatii sau fenomene meteorologice exceptionale;
- Alte evenimente care pot sa aiba drept consecinta degradarea peste nivelul actual al structurii.

MARTIE 2020

dr. ing. Mihai Ioan Predescu

EXPERT TEHNIC atestat MDRT



6 REPORTAJ FOTOGRAFIC



Foto 1. Vedere elevatie pod



Foto 2. Vedere cale pod



Foto 3. Vedere elevatie culee – infiltratii puternice prin rostul de dilatatie, beton de slaba calitate deteriorat, agregate neinglobate in pasta de ciment, materialul metalic din penduli este ruginit, armatura ruginita in grinda in zona de rezemare



Foto 4. Vedere zid intors culee - infiltratii puternice, beton degradat, culoare neuniforma a betonului



Foto 5. Vedere rezemare suprastructura pe pila – beton de slaba calitate in elevatie pila, material metalic ruginit la aparatul de reazem, armatura corodata intrados grinda, beton degradat in grinda



Foto 6. Vedere elevatie pila – infiltratii in bancheta si elevatie prin rosturile din consola, suprafata neuniforma a betonului, fisuri



Foto 7. Vedere grinda si consola – infiltratii prin rostul din consola, infiltratii puternice in zona gurilor de scurgere, beton degradat, armatura ruginita la vedere, carbonatari, lipsa tubprelungitor gura de scurgere



Foto 8. Vedere intrados grinda – infiltratii, armatura corodata, beton degradat



Foto 9. Vedere rost in consola trotuar – infiltratii prin rost, armatura ruginita la vedere, carbonatari, beton degradat in lisa parapet, armatura ruginita la vedere in lisa parapet



Foto 10. Vedere lisa parapet / vedere parapet pietonal - beton cazut din lisa, prinderea stalpilor de parapet necorespunzatoare, parapet metalic ruginit



Foto 11. Vedere elevatie pod deschiderea 2 (capat pod Vicovu de Jos) – grinzile monolite au sageata



Foto 12. Vedere cale, rotuar, parapet – cale in stare relativ buna, bordura deteriorata, depuneri de material solid pe trotuar si la marginea caii, parapet pietonal ruginit

Beneficiar: C.N.A.I.R – S.A. / DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI

Elaborator: PROIECT-CONSTR. REG. TRANSILVANIA SRL - INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL



Foto 13. Vedere sfert de con, scara acces sub pod, casiu – material solid la baza pereului, scara acoperita cu vegetatie, mana curenta scara degradata, depuneri de material solid in casiu



Foto 14. Vedere pila in albie – fisura in elevatie, depuneri de aluviumi pe capat amonte pila

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD**I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII**

Ziua	Luna	Anul
13	3	2020

1	Tipul lucrarii de arta	Pod			
2	Obstacolul traversat	Parul Suceava			
3	Localitatea cea mai apropiata	Vicovu de Sus			
4	Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica	III	DN	2E	79+179
5	Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale	1954			
6	Clasa de incarcare	I			
7	Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate - dupa schema statica a structurii de rezistenta - dupa modul de executie - oblicitate - dupa traseu (aliniament, curba)	Grinzi continui Poduri monolite Normal Aliniament			
8	Materialul din care este alcătuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt) Culei Fundatii Elevatii Pile Fundatii Elevatii	Beton armat Beton armat Beton armat Beton armat			
9	Suprastructura Elemente principale de rezistenta Elemente de rezistenta care sustin calea	Beton armat Beton armat			
10	Lungimea totala a podului / Numar de deschideri Numarul de deschideri si lungimea lor	130.00	5		
11	Latimea caii (partea carosabila + trotuare) Numarul de grinzi in sectiune transversala	7.00	1.00	1.00	2
12	Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite) (Scheme de amplasare)	Penduli din beton armat			
	Tip suprastructura	Grinzi monolite			




13	Tip infrastructuri	culei	pile
		masive	lamelare
14	Tip fundatii	Directe	Directe
15	Tipul imbracamintii pe pod	Beton asfaltic	
16	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie	lipsa	
17	Parapeti pietonali	Metalici	
18	Parapeti de siguranta	Lipsa	
19	Racordari cu terasamentele	Sferturi de con	
20	Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie (tip materiale)	nu exista	
21	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	Se incadreaza	
22	Lipsa marcjelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	Nu este cazul	
23	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	Nu este cazul	
24	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	Nu este cazul	
25	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	Asigurata	
26	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	Corelat	
27	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	Se respecta	
27	Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	Corect	
28	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	Nu exista	
29	Calitatea lucrarilor de intretinere	30%	



II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7-8 pentru C1 5-6 pentru C2	0	0				Poduri metalice
2.	Alinierarea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5				5		
3.	Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice					5	
4.	Aparate de rezem inglobate in paf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de rezem si/sau impiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8			5			
5.	Aripi sau sfeturi de con afiuate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6			0			
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	6	0			
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 -Beton simplu 8 -Beton armat +b.p.	8	8	8			
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 -Beton armat +b.p.	0	0	0			
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	0	0	7			
10.	Bolți cu degradări avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8	0					
11.	Calea pe pod sau pe trotuar este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incretita).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp					3	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	6	0			
13.	Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5					5	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7	0	0	0			
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7	0	0				Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	8	0			
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, imputriti, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporus, agregate la suprafata).	4-Pentru C1 si C2 2- Pentru C3	4	4	2			
18.	Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6	0	0				Poduri metalice
19.	Deforma ii mari (sage i) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9	9					
20.	Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului in parapet.	3 - 4					4	
21.	Degradaarea sau dislocarea bordurilor.	2 - 3						
	Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuare.	4 - 5					3	
22.	Degraderile ale malurilor si modificarile de albie: - ruperea malurilor, modificarile in plan a traseului cursului apei; - depunerile de material solid, prezenta unor obstacole, vegetatie in albie	7 - 9 4 - 7				6		
23.	Degradaarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parietala sau totala a lucrarilor de: - aparare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9				0		



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuriri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8					6	
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, luncari etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.			0			
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placi de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparicii de fisuri sau infiltrari in zona de contact cu metalul.	6 - 7		0				
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9	0					Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8	0					
29.	Deteriorarea aparatelor de rezem din neopren freat, cordarea aparatelor de rezem metalice. Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	5 - 6 7 - 8			7			
30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza favorabil scurgerea apelor.	6 - 7 4 - 5			0			
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		0	0			
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10 Pentru C1 8 - 9 Pentru C2	0	0				
33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetei Amenajarea necorespunzatoare a acesteia.	7 - 8 6			6			
34.	Elemente gresit positionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8	0	0				
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3 5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2	0	0	4			
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la betonul nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 >1 m ² 5 - 6	0	0	4			
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm < 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm < 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm < 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0				
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfalta sau din beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5				0		
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0					
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10	0	0				Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9	0	0				
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie	2 - 3				3		
43.	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambiante.	5 - 7			0			
44.	Infiltre ii, eflorescenze si podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	7	7			
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 >5 m ² 7	0					
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5				3		
47.	Lipsa lucrariilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii din apropierea podului (poduri CF, canale etc.)	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor			0			



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)					7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, maturi, exfolieri, pete de rugina, surgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	4				
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltratiilor in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)					8	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in gulerile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)					6	
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru iesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C			0			Zonare conf. norm. P100-92
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe culene.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa				4		
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	0		8			
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirecte 6-7 pentru Dh = 1+2 m la fundatii directe si Dh =2+4 m la fundatii indirecte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirecte			7	7		
56.	Neetanaseitati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6	0					Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltrati de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8	0	0				
58.	Pozitia incorrecta a elementelor componente ale aparatelor de reazem.	5 -6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastururii			0			
59.	Prezenta vegetatie pe elementele infrastructurii.	2 - 3			0			
60.	Prezenta vegetatie pe elementele suprastururii.	4 - 5	0	0				
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale caii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. - tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare	4-5 6 - 7 6 - 7					5	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita corozionii metalului (peste 10 %).	8-9 pentru C2 10 pentru C1	0	0				Poduri metalice
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamantilor din pavele sau din beton de ciment) uzura pavelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4					0	
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2	0	0	0			
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8					0	
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelante in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6					0	
67.	Segregarea betonului, cuiburi de piatra, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	6	6	5			
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator 6 - 8 infiltratii, fisuri)	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	0	0	0			



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare				0		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8	0	0				
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	6		6			
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1	0		0			
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9			0			
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6	0	0	0			Poduri metalice
75.	Degradația urșilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziți etc.) reducerea secțiunii acestora.	Reducere secțiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10	0					
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8	0					
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6	0					
78.	Degradația injugurilor pachetelor de ursi, solidarizari necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6	0					
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti	0					
80.	Degradația dulapiilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in cazul grinzelor alcătuite din dulapi.	6 - 8	0					
81.	Degradația podinei de rezistență (mucegai, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10		0				
82.	Podina de rezistență cu tendința de ridicare, denivelata datorita uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5		0				
83.	Elementele componente ale podinei de rezistență lipsă sau fixate necorespunzător.	4 - 6		0				
84.	Ridicarea pilotilor.	4			0			
85.	Degradația biologică a elementelor din lemn (piloti, bâbe, dulapi de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6			0			
86.	Incovoiere mari ale babelor.	4 - 6			0			
87.	Palee instabile.	6 - 8			0			
88.	Lipsa sau degradarea spaghetei (unde sunt necesare).	4 - 6			0			
89.	Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7			0			
90.	Degradația pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducere secțiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10			0			
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata £ 30% - 3-4 > 30% - 5-6				0		
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6				5		
93.	Desprinderile elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnarie ecaristă sau semirotonda).	3 - 4				0		
94.	Degradația sau lipsa longrinei apără-roată sau a longrinelor de trotuar.	3 - 4				0		
95.	Degradația sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6				0		
96.	Lipsa sau degradarea mâinii curente a parapetului sau umplutură.	5 - 6				5		
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzătoare a acestora de elementele de susținere.	3 - 5				5		

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistență.

9

C2 (*) = Elemente de rezistență care sustin calea.

8

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de rezem, dispozitive antisismice, sferturi de con sau aripi.

8

C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.

7

C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi

8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului (conf. Ord. Min. Transp. Nr. 46/1998)	Lungimea podului (L) (m)									
		L < 25 m			L = 26-100 m			L > 101 m			
		Latimea podurilor (m)									
		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	
		cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	II	0	7	8	0	8	9	0	9	10	
2	III	0	6	7	0	7	8	0	8	9	
3	IV	0	4	5	0	5	6	0	6	7	
4	V	0	0	1	0	2	3	0	4	5	
5		0	0	0	0	1	2	0	3	4	

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate in curba (supralargire, supraînalțare).

*La podurile amplasate in localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului	III	F1 =
Latime carosabil drum	7.00	6
Lungime pod	130.00	
Latime pod	7.00	
Cu spatiu de siguranta	0	
Fara spatiu de siguranta	1	
Nu corespunde latimii	0	



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului	Clasa de incarcare pod		
		NE	E	I
1	I	0	0	10
2	II	0	0	10
3	III	0	6	10
4	IV	0	3	8
5	V	0	0	3

Clasa tehnica a drumului III
Clasa de incarcare pod I

F2 = 10



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr. crt.	Materialul din care este realizat podul	Tipul suprastructurii	Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sau de la ultima reparatie capitala					
			0-5	6 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	> 45
1	Metal	Grinzi nituite	-	2	5	6	7	8
		Sudate	-	5	6	7	8	9
2	Beton armat	Grinzi Matarov	-	2	4	7	8	9
		Grinzi Gerber	2	4	6	7	8	9
		Alte categorii	-	3	5	6	7	8
3	Beton precomprimat	Fasii cu goluri*	3	7	8	9	10	10
		Grinzi tronsonate (tronsoane mici)	2	4	7	8	9	10
		Grinzi pref. monobloc si grinzi monolit	-	2	5	7	8	9
4	Lemn		5	7	9	10	10	10
5	Zidarie de piatra sau caramida	Bolti	-	3	5	6	7	9

* La fasiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati

În cazul în care suprastructura este alcătuită din elemente diferite (ex. boltă din zidarie și fâșii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani)

2020

Tipul suprastructurii

Grinzi monolite

F3 =

9



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt.	Denumire defect	Depunctare
1	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	3 - 4
2	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	2 - 3
3	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	7 - 8
4	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	5 - 6
5	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	2 - 5
6	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	7 - 8
7.1	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	5 - 6
7.2	Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	8 - 9
8	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	8 - 9

F4 = 0



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt.	Calitatea lucrarilor de intretinere	Depunctare
1	Buna (Maxim 20% din lucrările de întreținere nerealizate)	1 - 2
2	Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	3 - 6
3	Lipsa totală a lucrarilor de întreținere (Peste 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	7 - 9

F5 = 9



III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Nr. crt.	Clasa starii tehnice	Valoarea indicelui de stare tehnica IST	Aprecieri generale asupra starii tehnice	Masuri recomandate
1	I	81..100	<i>Stare foarte buna</i> Lucrarea poate prezenta degradari si deficiente minore, care nu au tendinta de evolutie.	- masuri de imbunatatire a caracteristicilor estetice; - lucrari de intretinere.
2	II	61...80	<i>Stare buna</i> Lucrarea prezinta unele deficiente si un inceput de degradare cu tendinta de evolutie in timp	- lucrari de intretinere; - reparatii.
3	III	41...60	<i>Stare satisfacatoare</i> Elementele constructive prezinta degradari vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare a capacitatii portante	- reparatii; - reabilitari; - consolidari
4	IV	21...40	<i>Stare nesatisfacatoare</i> Elementele constructive sunt intr-o stare avansata de degradare	- reabilitare; - inlocuirea unor elemente
5	V	sub 20	<i>Stare critica</i> Lucrarea nu asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei	- inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = \quad \boxed{16}$$



Indicele de calitate al starii tehnice

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = \quad \boxed{10}$$

Indicele de stare tehnica generala

$$I_{ST} = \quad \boxed{26}$$





BENEFICIAR: C.N.A.I.R. - S.A. / DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI



PROIECT-CONSTR. REG. TRANSILVANIA INTEGRATED ROAD SOLUTIONS	Scara: 1:500 1:100	Expertiza tehnica pod pe DN 2E km 79+179 peste Paraul Suceava la Vicovu de Sus	Faza proiectare: EXPERTIZA TEHNICA
Relevat: ing. George Draghita	G. Draghita	Data:	
Verificat: ing. Mihaela Predescu	M. Predescu	Martie	RELEVEU
Expert Tehnic: Dr. ing. Mihai Predescu		2020	PA 01