



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI

BIROUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Adresa: str. Gh. Asachi, nr.19, IASI
Tel.:0232-214430, Fax:0232-214432,
Email:comunicare@drdpiasi.ro



COMUNICAT DE PRESĂ 19 decembrie 2017

Lucrări pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pe drumurile naționale

Lucrătorii Secțiilor de Drumuri Naționale (SDN) din cadrul DRDP Iași efectuează în această perioadă lucrări de întreținere pe sectoarele aflate în administrare, în vederea asigurării condițiilor optime de siguranță pentru participanții la trafic.

În acest sens, lucrătorii SDN Focșani au intervenit la începutul acestei săptămâni pe DN2L, în județul Vrancea, prin lucrări de reparații la „mâna curentă” din beton (balustrada) podului din localitatea Varnița (comuna Răcoasa), care, din cauza uzurii accentuate, s-a prăbușit parțial în albia râului.



Foto DRDP Iași: reparații balustradă pod Varnița, pe DN2L

Este vorba despre un obiectiv intrat de curând în patrimoniul DRDP Iași, aflat pe un fost drum județean pe care nu se intervenise cu lucrări de întreținere o perioadă îndelungată. **„Lucrătorii noștri au procedat la montarea de parapet metalic, contribuind în acest mod la siguranța șoferilor și a celor care tranzitează acest pod”**, a precizat Marian Paraschiv, șeful SDN Focșani.

Lucrări asemănătoare au fost efectuate și pe raza SDN Iași. Astfel, pe DN28, km 83, în panta Tomești, s-a procedat la refacerea parapetului.



Foto DRDP Iași: refacere parapet DN28, panta Tomești

„Lucrări similare vor continua în perioada următoare la mai multe obiective aflate pe drumurile naționale din zona Moldovei, atât timp cât vremea o va permite”, a declarat ing. Ovidiu-Mugurel Laicu, director general regional al DRDP Iași.

BIROUL DE PRESĂ
