

Cantitati minime si maxime ce se pot realiza intr-un contract subsecvent

Directia Regionala de Drumuri si Poduri IASI, Sectia Drumuri Nationale Iasi

	<b>101.3.4</b>	<b>Intretinerea albiilor din zona podurilor:</b>									
34	<b>101.3.4.1</b>	<b>Inlaturarea din albi a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica seurgerea apelor</b>	mc	0	500	0	500	0	60	0	500
35	<b>101.3.4.2</b>	<b>Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minimore a cursului de apa, in zona podului</b>	mc	0	500	0	500	0	60	0	500
36	<b>101.3.4.3</b>	<b>Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri</b>	mc	0	500	0	500	0	60	0	500
	<b>101.3.5</b>	<b>Intretinerea podetelor:</b>									
37	<b>101.3.5.1</b>	<b>Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree</b>	mp	0	1000	0	1000	0	300	0	1000
38	<b>101.3.5.2</b>	<b>Desfundari si decolmatari</b>	mc	0	200	0	200	0	200	0	200
	<b>101.3.6</b>	<b>Intretinerea tunelurilor</b>									
39	<b>101.3.6.1</b>	<b>Reparatii izolate ale camasuielor</b>	mp	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>101.3.6.2</b>	<b>Asigurarea scurgerii apelor</b>	mc	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Reparatii suprafete din beton si beton armat</b>									
41		<b>Curatirea suprafetelor de beton degradate</b>	mp	0	2000	0	2000	0	1000	0	1000
42		<b>Cofraje</b>	mp	0	2000	0	2000	0	1000	0	1000
43		<b>Armare</b>	kg	0	3500	0	3500	0	1500	0	1500
44		<b>Turnare beton C30/37</b>	mc	0	150	0	150	0	50	0	50
45		<b>Protectia anticoroziva a elementelor din beton</b>	mp	0	300	0	300	0	100	0	300
46		<b>Schela</b>	100mp/ luna	0	10	0	10	0	4	0	10

Sef Serviciu Lucrari de Arta si BMS

ing. Gabriel Pila

Intocmit

ing. Rodian Scinteie