

Cantitati minime si maxime ce se pot realiza intr-un contract subsevent

Directia Regionala de Drumuri si Poduri IASI, Sectia Drumuri Nationale Botosani

Nr. crt.	Simb. ind.	Denumire prestatie	U.M.	SDN Botosani							
				Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4	
				Cantitati	Cantitati	Cantitati	Cantitati	Cantitati	Cantitati	Cantitati	Cantitati
				minim	maxim	minim	maxim	minim	maxim	minim	maxim
	101.2.2.3	Prevenirea efectelor inundatiilor:									
1	101.2.2.3.1	Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape	mc	0	2000	0	1699	0	1000	0	1000
2	101.2.2.3.2	Refaceri sanituri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc	mp	0	3400	0	1500	0	900	0	1000
3	101.2.2.3.3	Refaceri sanituri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37	mp	0	2100	0	1000	0	756	0	1904
4	101.2.2.3.4	Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umpluti cu nisip (sort 0-7) pentru interventii in caz de inundatii	to	0	20	0	20	0	20	0	20
5	101.2.2.3.5	Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru interventii in caz de inundatii	to	0	60	0	60	0	60	0	60
6	101.2.2.3.6	Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, sanituri de garda, amenajari ale torrentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane)	mc	0	50	0	40	0	40	0	40
	101.2.2.4	Intretinere ziduri de sprijin									
7	101.2.2.4.1	Intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate	mp	0	5000	0	500	0	200	0	100
8	101.2.2.4.2	Reparatii cu betoane de ciment C 30/37 si mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranfoturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire:	mp	0	5100	0	250	0	200	0	250
	101.3	Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor:									
	101.3.2	Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje:									
9	101.3.2.1	Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale)	mp	0	3000	0	2300	0	2000	0	1900
10	101.3.2.2	Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar	m	0	400	0	300	0	300	0	300
11	101.3.2.2.A	Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminos	m	0	1700	0	1800	0	1000	0	2000
12	101.3.2.3	Curatarea banchetelor	mc	0	30	0	30	0	30	0	30
13	101.3.2.4	Curatarea si ungerea aparatelor de rezem	buc	0	112	0	50	0	72	0	72
14	101.3.2.5	Curatarea caii de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere si a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie	mp	0	200	0	200	0	200	0	200
15	101.3.2.6	Completeri izolate de terasamente la rampe	mc	0	1180	0	800	0	700	0	1000
16	101.3.2.7	Reparatii la parapete pietonale metalice	m	0	1180	0	1000	0	1000	0	1180
17	101.3.2.7.A	Reparatii la parapete pietonale din beton	m	0	100	0	100	0	100	0	100
18	101.3.2.8	Reparatii borduri (apara roata)	mp	0	702	0	200	0	200	0	200
19	101.3.2.9	Reparatii trotuare	mp	0	2422	0	300	0	400	0	400
20	101.3.2.10	Inlocuire borduri	m	0	300	0	150	0	200	0	200
21	101.3.2.11	Reparatii guri de scurgere	buc	0	46	0	10	0	10	0	10
22	101.3.2.11A	Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere	buc	0	20	0	10	0	10	0	10
23	101.3.2.12	Reparatii hidroizolatii	mp	0	2500	0	1700	0	700	0	700
24	101.3.2.13	Curatare casiuri	mp	0	100	0	100	0	100	0	100
25	101.3.2.14	Reparare casiuri	mp	0	100	0	80	0	100	0	100
26	101.3.2.15	Reparatii sferturi de con din dale	mc	0	664	0	100	0	200	0	200
27	101.3.2.15A	Reparatii sferturi de con din piatra bruta	mc	0	20	0	20	0	20	0	20
28	101.3.2.16	Reparatii scari de acces	m	0	200	0	50	0	100	0	100
29	101.3.2.17	Reparatii parapete pietonale aferent scarilor de acces	m	0	200	0	50	0	50	0	50
	101.3.3	Intretinerea specifica podurilor metalice:									
30	101.3.3.1	Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate	mp	0	100	0	100	0	100	0	100
31	101.3.3.2	Indreptarea elementelor deformate	to	0	10	0	10	0	2	0	2
32	101.3.3.3	Curatarea nodurilor, montantilor si diagonalelor	mp	0	100	0	100	0	100	0	100
33	101.3.3.4	Revopsiri ale parapetelor	mp	0	500	0	500	0	500	0	500

	<b>101.3.4</b>	<b>Intretinerea albiilor din zona podurilor:</b>							
34	<b>101.3.4.1</b>	<b>Inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea apelor</b>	mc	0	600	0	500	0	500
35	<b>101.3.4.2</b>	<b>Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minimore a cursului de apa, in zona podului</b>	mc	0	1200	0	810	0	1000
36	<b>101.3.4.3</b>	<b>Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri</b>	mc	0	50	0	50	0	50
	<b>101.3.5</b>	<b>Intretinerea podetelor:</b>							
37	<b>101.3.5.1</b>	<b>Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree</b>	mp	0	3260	0	1000	0	1000
38	<b>101.3.5.2</b>	<b>Desfundari si decolmatari</b>	mc	0	758	0	200	0	100
	<b>101.3.6</b>	<b>Intretinerea tunelurilor</b>							
39	<b>101.3.6.1</b>	<b>Reparatii izolate ale camasuielor</b>	mp	0	300	0	300	0	200
40	<b>101.3.6.2</b>	<b>Asigurarea surgerii apelor</b>	mc	0	200	0	200	0	150
		<b>Reparatii suprafeta din beton si beton armat</b>							
41		<b>Curatirea suprafetelor de beton degradate</b>	mp	0	0	0	0	0	0
42		<b>Cofraje</b>	mp	0	0	0	0	0	0
43		<b>Armare</b>	kg	0	0	0	0	0	0
44		<b>Turnare beton C30/37</b>	mc	0	0	0	0	0	0
45		<b>Protectia anticoroziva a elementelor din beton</b>	mp	0	0	0	0	0	0
46		<b>Schela</b>	100mp/ luna	0	0	0	0	0	0

Sef Serviciu Lucrari de Arta si BMS /

ing. Gabriel Pila

Intocmit

ing. Rodian Scinteie