

NR. : /2023

BENEFICIAR:

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI**

**“SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN
SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 STG/DR SI KM
18+200 – 18+500 SI DN 28 KM 19+700-20+250 STG/DREAPTA”**



EXPERTIZĂ TEHNICĂ

- IUNIE 2023 -

ELABORATOR

SC IUVEX CONCEPT SRL

SC VALURO PROIECT SRL

Cuprins

1.	MOTIVATIA, SCOPUL SI OBIECTIVELE EXPERTIZEI.....
1.1 .	Tema expertizei.....
1.2.	Date generale
1.2.1.	Denumirea lucrarii:.....
1.2.2.	Denumirea drumului:
1.2.3	Amplasament:.....
1.2.4.	Beneficiar:
1.2.5.	Elaborator:
1.3.	Scopul si obiectivele expertizei tehnice
2.	DATE SI INFORMATII FOLOSITE LA ELABORAREA EXPERTIZEI
2.1.	Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic
2.2.	Categoria de importanta
2.3.	Particularitati ale amplasamentului
2.3.1.	Descrierea sumara a zonei
2.3.2.	Relatiile cu zone invecinate, accese existente
2.3.3.	Particularitati de relief
2.3.4.	Nivelul de echipare tehnico-edilitara a zonei
2.3.5.	Reglementari urbanistice aplicabile zonei.....
2.4.	Date de trafic. Clasificarea tehnica a drumului
2.5.	Caracteristici geomorfologice, hidrologice, climatice si seimice.....
3.	EVALUAREA STARII TEHNICE A DRUMULUI
3.1.	Situatia elementelor geometrice
3.1.1.	Traseul drumului in plan
3.1.2.	Drumul in profil longitudinal
3.1.3.	Drumul in profil transversal
3.2.	Starea tehnica a drumului
3.2.1.	Alcatuirea structurii rutiere existente
3.2.2.	Starea de degradare a imbracamintei.....
3.3.	Surgerea si evacuarea apelor. Podete
3.4.	Stabilitatea drumului. Lucrari de sprijinire si protectie a taluzurilor
3.5.	Intersectii cu drumuri publice, drumuri laterale locale
3.6.	Siguranta circulatiei, semnalizari si marcate rutiere
4.	CONCLUZII GENERALE, PROPUNERI SI MASURI DE INTERVENTIE
4.1.	Concluziile generale ale evaluarii starii tehnice.....
4.2.	Propuneris i masuri de interventie recomandate
4.2.1.	Privind elementele geometrice

4.2.2. Structura rutiera
4.2.3. Scurgerea apelor, podete
4.2.4. Lucrari de asigurare a stabilitatii drumului
4.2.5. Intersectii cu drumuri publice; drumuri laterale
4.2.6. Retele de instalatii aeriene si subterane
4.2.7. Siguranta circulatiei, semnalizari si marcase rutiere
4.2.8 Date de trafic
4.4. Studii recomandate
5.1. Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si sismice
5.2. Siguranta in exploatare
5.3. Managementul traficului pe timpul executiei lucrarilor
5.4. Siguranta circulatiei pe timpul executiei lucrarilor
5.5. Sanatatea oamenilor si protectia mediului.....
5.6. Observatii finale



1. MOTIVATIA, SCOPUL SI OBIECTIVELE EXPERTIZEI

1.1. Tema expertizei

Tema expertizei tehnice se refera la “SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-20+250 STG/DREAPTA” conform Caietului de sarcini emis de catre C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI.

1.2. Date generale

1.2.1. Denumirea lucrarii:

“SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-20+250 STG/DREAPTA”

1.2.2. Denumirea drumului:

DN 28, intre pozitiile kilometrice 18+200 – 18+500; Km 19+700 – 20+250.

1.2.3 Amplasament:

Drumul national DN 28, se desprinde din DN 2 la km 341+885 in localitatea Sabaoani (Jud. Neamt) si continua pe directia NE, pe teritoriul judetului Iasi, traverseaza municipiul Targu Frumos, unde intersecteaza drumul national DN 28A si DN 28B.

Sectoarele de drum DN 28 km 18+200 – 18+500; km 19+700 – 20+250, ce urmeaza a fi expertizate, se afla in administrarea D.R.D.P. IASI. pe raza comunei Strunga in extravilan.

1.2.4. Beneficiar:

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, C.N.A.I.R. S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi.

1.2.5. Elaborator:

S.C. IUVEX CONCEPT S.R.L., BUCURESTI, EXPERT TEHNIC ATESTAT – ING. IUGA MIHAI

S.C. VALURO PROIECT S.R.L., SUCEAVA

1.3. Scopul si obiectivele expertizei tehnice

Serviciile de expertiza tehnica la obiectivele: DN 28 km 18+200 – 18+500; km 19+700 – 20+250 sunt execute in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii, in baza Contractului incheiat cu C.N.A.I.R. S.A. – prin D.R.D.P. Iasi.

Scopul Expertizei tehnice urmareste examinarea si analiza conditiilor in care functioneaza drumul, evaluarea starii tehnice actuale a drumului la momentul expertizei si

propunerea de solutii de interventie pentru remedierea acestora. In cadrul expertizei, analizand solutii de proiectare adecvate, sunt formulate concluzii și recomandări referitoare la condiții, limitări, măsuri și/sau soluții de intervenție care se impun pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele fundamentale aplicabile, in funcție de categoria de importanță a construcției.

Obiectivul general al proiectului este acela de a propune solutii pentru aducerea sectoarelor de drum national la o stare tehnica care sa asigure cerintele de siguranta si confort a utilizatorilor drumului national.

Cresterea traficului s-a resimtit si pe acest drum national, astfel incat caracteristicile tehnice si de exploatare ale drumului nu mai corespund in totalitate normelor tehnice in vigoare. Necesitatea planificarii unor lucrari de reparatii complexe are in vedere si starea lucrarilor de arta situate pe traseul drumului, a elementelor ce implica siguranta circulatiei si a lucrarilor de preluare si colectare a apelor pluviale. Prin expertizarea sectoarelor de drum national DN 28, se urmareste fundamentarea solutiilor privind asigurarea infrastructurii de baza necesara cererii de transport in creștere, cu un grad ridicat de confort pentru utilizatorii acesteia. Dezvoltarea economica a zonei deservite de reteaua rutiera existenta, cu precadere imbunatatirea accesibilitatii la obiectivele economice si turistice din zona, are in vedere aducerea infrastructurii rutiere de transport existente la nivelul parametrilor de functionare in siguranta a participantilor la trafic.

Odata cu realizarea investitiei sunt asteptate următoarele rezultate si efecte pozitive:

- Imbunatatirea condițiilor de siguranța a traficului rutier;
- Scurtarea timpului de călătorie si creșterea vitezei medii de deplasare;
- Diminuarea numărului de accidente;
- Imbunătățirea confortului in timpul călătoriei;

Pentru intocmirea Expertizei tehnice s-au folosit documente si documentatii, informatii, conditionari si cerinte cuprinse in:

Tema de proiectare elaborata de autoritatea contractanta prin Caietul de sarcini are in vedere conditionarile constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii:

- Sistematizarea elementelor geometrice;
- Executia unei imbracaminti rutiere moderne;
- Racordarea corespunzatoare cu partea carosabila a lucrarilor de colectare si evacuare a apelor, incluzand podetele, de pe intreg sectorul de drum supus expertizei si la care se va interveni cu lucrari;

- Identificarea retelelor tehnico-edilitare existente pe amplasament si a proprietatilor particulare si imobilelor existente;
- Refacerea semnalizarii rutiere orizontale si verticale;

Caracteristici obtinute in urma inspectiei in teren privind starea si comportarea drumului sub circulatie; siguranta in exploatare; rezistenta si stabilitatea drumului la sarcini statice, dinamice si seismice; asigurarea sanatatii oamenilor si protectia mediului inconjurator; s.a.

Rezultate ale unor probe, masurari si incercari efectuate in situ si in laborator, obtinute din Studii geotehnice recente si anterioare, din sondaje in structura rutiera existenta.

Acte normative, reglementari tehnice, standarde, s.a.

Redactarea Raportului de expertiza tehnica s-a facut pe baza datelor obtinute in urma investigatiilor si observatiilor din teren efectuate pe drumul national DN 28 in luna aprilie 2023.

Documentele principale de referinta (legi, acte normative, reglementari tehnice, standarde) sunt prezentate in Anexa 1. "Reglementari legale, normative si standarde de referinta".

2. DATE SI INFORMATII FOLOSITE LA ELABORAREA EXPERTIZEI

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic

Terenul si constructiile existente in zona drumului national DN 28 fac parte din domeniul public al statului, aflat in proprietatea Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor si sunt in administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi.

2.2. Categoria de importanta

In conformitate cu Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor din 21.11.1997, actualizat 2021, **categoria de importanta a lucrarii este "B"**, constructii de importanta deosebita, cu functii importante, a caror neîndeplinire implică riscuri majore pentru societate și natură, pe zone limitate.

2.3. Particularitati ale amplasamentului

2.3.1. Descrierea sumara a zonei

Drumul national DN 28, se desprinde din DN 2 la km 341+885 in localitatea Sabaoani (Jud. Neamt) si continua pe directia NE, pe teritoriul judetului Iasi, traverseaza municipiul Targu Frumos, unde intersecteaza drumul national DN 28A si DN 28B.

Sectoarele de drum DN 28 km 18+200 – 18+500; km 19+700 – 20+250, ce urmeaza a fi expertizate, se afla in administrarea D.R.D.P. IASI, pe raza comunei Strunga in extravilan.




Fig. 1. Amplasare in zona

2.3.2. Relatiile cu zone invecinate, accese existente

Pe sectorul DN 28 km 18+200 – 18+500; km 19+700 – 20+250 relatiile cu zonele invecinate se realizeaza printr-o serie de drumuri de interes local si comunul existente in zona.

2.3.3. Particularitati de relief

Relieful aferent sectoarelor de drum analizate este specific zonelor de deal cu vai prezentand declivitati medii spre mari. Reliful este traversat de cateva vai, acestea conducant la crearea unor cursuri de apa temporare, cu caracter torrential care intersecteaza drumul national pe zona de padure.

2.3.4. Nivelul de echipare tehnico-edilitara a zonei

In zona drumului sunt prezente retele aeriene de distributie a energiei electrice si de comunicatii. La intocmirea Proiectului tehnic se va preciza, acolo unde este cazul, daca acestea trebuie protejate sau relocate temporar.

2.3.5. Reglementari urbanistice aplicabile zonei

Pe amplasamentul mentionat există reglementari urbanistice aprobată de către D.R.D.P. Iasi și localitățile aferente.

Pe amplasament în zona drumului nu există monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice. De asemenea nu a fost identificate condiționari specifice, zone protejate sau de protecție în imediata apropiere a amplasamentului analizat.

2.4. Date de trafic. Clasificarea tehnica a drumului

Anul de baza al traficului, fata de care se determină prognoza de evoluție pe drumul național DN 28 și pentru care se detine cel mai consistent set de date de trafic determinate pe rețeaua analizată, este anul 2015, cand a fost efectuat ultimul Recensământ general de circulație de către CESTRIN.

În conformitate cu Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice (Ordinul M.T. nr. 1295/2017), pe ansamblul întregului drum național DN 28, drumul se încadrează în **clasa tehnică III**.

În conformitate cu Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor (Ordinul M.T. nr. 1296/2017) categoria drumului, din punct de vedere funcțional, este **drum național principal – drum național european**.

2.5. Caracteristici geomorfologice, hidrologice, climatice și seimice

Caracteristicile zonei în care se află drumul național DN 28 au fost preluate din Studiu geotehnic elaborat de S.C. INFRATECH CONSTRUCT S.R.L. în luna aprilie 2023. Metodele de investigare geotehnică pe teren au constat din cartări geotehnice și investigații prin foraje geotehnice, din care s-au recoltat probe necesare determinării caracteristicilor fizice ale terenului de fundare, în conformitate cu "Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții", NP 074/2007. Studiu geotehnic, bazat pe cercetările efectuate în teren, pune în evidență natura și caracteristicile terenului de fundare, alcătuirea infrastructurii drumului, grosimea și natura straturilor rutiere.

Din punct de vedere geomorfologic, Podișul Moldovenesc este reprezentat de un relief cu dealuri și coline, s-a format pe fondul litologic al depozitelor sarmatiene (constituite predominant din argile și nisipuri cu unele intercalatii de calcare și gresii) și al aranjamentului structural cvasiorizontal (ușoară înclinare NV-SE). Majoritatea dealurilor se prezintă ca platouri, formate pe seama rocilor mai dure (calcare și gresii), cum sunt platourile: Tansa-Repedea, Dealul Mare, Fălticeni etc. (cu înălțimea medie de 400m). Ușoara înclinare spre

spre SE și intercalațiile grezo-calcaroase au favorizat, sub acțiunea apelor curgătoare, apariția de cueste. În partea de NE a Podișului Moldovei, în bazinul hidrografic al Jijiei, unde lipsesc gresiile și calcarele, eroziunea a fost mult mai activă, conducând la un relief de coline și dealuri domoale (150-200 m), denumit Câmpia Moldovei. Acesta se suprapune peste trei unități structurale: Platforma Moldovenească (pană la falia Fălcu-Plopana), Platforma Bârladului (între faliile Fălcu-Plopana și Adjud-Oancea) și Platforma Covurluiului, prezentând fiecare câte un soclu cu formațiuni cutate acoperite de o cuvertură, cu formațiuni nedeformate prin cutări.




Fig. 2 - Amplasare in cadrul geomorfologic a zonei studiate

Din punct de vedere geologic, zona se află pe unitatea structurală majoră, Platforma Moldovenească. Platforma Moldovenească este unitatea geologică situată în fața Carpaților Orientali, de care este delimitată la suprafață de falia pericarpatică. Are o serie de trăsături de relief imprimate de litologia depozitelor constitutive. Pe cea mai mare parte a platformei, relieful a fost sculptat în formațiuni Sarmatiene (argile și nisipuri cu intercalații de calcare și gresii).

Actuala Platforma Moldovenească a evoluat mai întâi ca arie labilă, ultimele mișcări oro-genetice s-au petrecut cu aproximativ 1,6 miliarde de ani în urmă. În urma mișcărilor orogenetice a fost generat un sistem muntos care expus fiind proceselor de eroziune a fost în întregime erodat și adus în stadiul de peneplenă. Concomitent cu peneplenizarea regiunea a căpătat un caracter rigid și nu a mai suferit mișcări plicative. Faptul că regiunea nu a mai suportat asemenea influențe se deduce din poziția depozitelor sedimentare care este cvasi-orizontală. În acest context, fostul orogen constituie soclul.

Soiul este alcătuit din paragnaise plagioclazice și ortognaise roșii sau cenușii cu microclin. Totul este străbătut de filoane cu pegmatite. Pe aceste probe s-au făcut datează de vîrstă absolută rezultând vîrste cuprinse între 1390-1583 milioane de ani (Proterozoic).




Fig. 3 - Harta geologica a zonei

Qh	Aluvioni actuale și subactuale
Qb	Cordoane litorale marine
Qb	Cordoane litorale lacustre
Qb	Depozite fluvio-deltaice
Qp ₁ + Qh	Pleistocen superior-Holocen Depozite eoliene
Qp ₁	Loessuri și depozite loessoide
Qp ₁	Depozite fluviatilie
Qp ₁	Depozite glaciare
Qp ₁ + Qp ₂	Pleistocen mediu și superior Loessuri și depozite loessoide
Qp ₂	Loessuri și depozite loessoide
Qp ₂	Depozite fluviatilie
Qp ₂	Depozite lacustre
Qp ₃	Pleistocen inferior
Q	Cuaternar nedivizat
rm + Qp ₁	Romanian+Pleistocen inferior
rm	Romanian (rm), Ponțian-Romanian(p-rm), Ponțian+Dacian (p + dc), Meotian-Dacian (me-dc), Meotian (me), Pannonian (Pn), Sarmatian extracarpatic (sm) și intracarpatic (sm)
p+dc	
me-dc	
me	
Pn	
sm	
sm'	

Figura 2.2 Legendă straturi geologice

Din punct de vedere hidrologic și hidrogeologic apele freatici sunt reprezentate prin strate acvifere descendente acumulate în depozitele sarmatiene și cuaternare, care sunt drenate natural, prin secționarea lor de către văile râurilor și ies la zi sub formă de izvoare. Stratele acvifere sunt de adâncime (captive) și strate libere. Cele mai importante ape libere

sunt însă cele freatice, situate la partea superioară a platourilor și interfluviilor (la adâncimi de 10 – 30m) sau la baza teraselor și șesurilor din lungul văilor principale.

Zona județului Iași aparține zonei de climat temperat continental cu puternice influențe ale maximului baric al Azorelor în timpul verii și a celui euro-asiatic în perioada friguroasă. Din observațiile meteorologice pluri anuale se constată că din punct de vedere termic zona analizată este caracterizată prin temperaturi medii anuale de (9÷10)°C.

Rețeaua hidrografică este destul de complexă, amplasamentul aflându-se între râul Moldova și râul Siret.



Fig. 4 - Harta hidrografica și hidrogeologică a zonei investigate.

Din punct de vedere climatic, amplasamentul aparține zonei de climat temperat-continental cu puternice influențe baltice, ceea ce conferă un regim de precipitații bogat atât pe timpul iernii, cât și pe timpul verii și temperaturi cu 1-2°C mai scăzute în comparație cu alte regiuni. Din observațiile meteorologice plurianuale se constată că din punct de vedere termic zona analizată este caracterizată prin temperaturi medii anuale de 4-9°C. Temperatura minima a aerului coboară până la cca. -20°C în luniile de iarnă și atinge valori maxime de cca. +39°C în cele de vară. Cea mai caldă lună a anului este iulie (cu o temperatură medie de 18-19°C), iar cea mai rece, ianuarie (-3,5 ÷ -20°C).

Cantitățile de precipitații sunt destul de reduse, 500-700 mm/an, cu valori mai ridicate (600 -700) în luniile de vară (iunie – iulie) și valori mai scăzute în luniile de iarnă - începutul primăverii (ianuarie – februarie – martie).




Fig. 5 - Harta climatica a Romaniei

În conformitate cu STAS 6054 "Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României", adâncimea maximă de îngheț pentru zona analizată este de 80 - 85 cm (harta de mai jos).




Fig. 6 - Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României. Conform STAS 6054

Presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 minute $q_{ref} = 0.70 \text{ kPa}$, conform Indicativ CR 1- 1 -4/ 2012 - „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”




Fig. 7 - Valori caracteristice ale presiunii de referință dinamice a vântului, având 50 de ani interval mediu de recurență

Încărcarea din zăpadă pe sol $s_0,k = 2.50 \text{ kN/m}^2$, Indicativ CR 1-1-3/ 2012 - „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.”




Fig. 8 - Zonarea valorii caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol

În conformitate cu STAS 1709/1-90: „Adâncimea de îngheț în complexul rutier”, amplasamentul investigat prezintă un tip climatic I, cu indicele de umiditate Thornthwaite $Im = -20...0^\circ\text{C}$ xzile.

Din punct de vedere seismic, conform **SR 111001/1993-“Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei”**, amplasamentul studiat se situeaza in zona cu seismitate de gradul **7.1, scara MSK**.




Fig. 9 - Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei

In conformitate cu Normativul **P100-1/2013 – “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale”**, zona se caracterizeaza printr-o valoare a acceleratiei terenului $ag = 0.20 - 0.25g$ si perioada de control a spectrului de raspuns $Tc = 0.7 s$.




Fig. 10 - Zonarea valorilor de vîrf ale accelerării terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani conform P100 - 2013




Fig. 11 - Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), T_C a spectrului de răspuns

Încadrarea lucrării în categoria geotehnică - scopul acestei operațiuni este ca în următoarele faze de proiectare, alegerea tipului și numărului de investigații geotehnice ce se vor efectua să aducă suficiente informații pentru realizarea proiectului. Categoria geotehnică indică riscul geotehnic la realizarea unei construcții. Încadrarea preliminară a unei lucrări într-o din categoriile geotehnice trebuie să se facă în mod ușor înainte de cercetarea terenului de fundare. Această încadrare poate fi ulterior schimbată în fiecare fază a procesului de proiectare și de execuție. Riscul geotehnic depinde de două grupe de factori: pe de o parte factorii legați de teren, dintre care cei mai importanți sunt condițiile de teren și apa subterană, iar pe de altă parte factorii legați de structura și de vecinătățile acestora. Punctajul acordat în aceasta fază de proiectare este următorul:

Factori avuți în vedere	Categorii	Punctaj
Condițiile de teren	Terenuri dificile	6
Apa subterană	Fara epuizmente	1
Clasificarea construcției după categoria de importanță	Normală	3
Vecinătăți	Fără riscuri	1
Zona seismică de calcul	$ag = 0.25g$	3
TOTAL		14 puncte

Cu un punctaj total de **14 puncte**, investiția se încadrează în **categoria geotehnică 2**, cu **risc geotehnic Moderat**, conform NP 074/2014.

Conform legii 575/2001 arealul amplasamentului, se încadrează din punct de vedere al riscului de alunecări de teren în **zona cu risc ridicat**, cu probabilitate mare de producere a alunecărilor de teren.

Din punct de vedere al riscului la inundații, județul Iași, comuna Strunga aparține zonei cu o cantitate maximă de precipitații căzută în 24 de ore, estimată a fi 100-150mm cu posibilitatea apariției unor inundații ca urmare a revârsării unui curs de apă sau a surgerilor masive pe torenți.

3. EVALUAREA STARII TEHNICE A DRUMULUI

Investigările și observațiile efectuate pe teren pentru Expertiza tehnica sectoarelor de drum național DN 28 km 18+200 – 18+500; km 19+700 – 20+250 au permis evaluarea condițiilor în care funcționează drumul, examinand starea tehnica actuală și analizând soluții de proiectare adecvate pentru stabilirea masurilor care se impun pentru aducerea drumului la parametri tehnici corespunzători și de siguranță a circulației.

3.1. Situația elementelor geometrice

3.1.1. Traseul drumului în plan

Drumul național DN 28, se desprinde din DN 2 la km 341+885 în localitatea Sabaoani (Jud. Neamț) și continua pe direcția NE, pe teritoriul județului Iași, traversează municipiul Targu Frumos, unde intersectează drumul național DN 28A și DN 28B.

Sectoarele de drum studiate tranzitează comuna Strunga, jud. Iași pe zona de extravilan a acesteia.

Relieful aferent sectoarelor de drum analizate este specific zonelor de deal cu văi prezentând declivități medii spre mari. Relieful este traversat de câteva văi, acestea conducând la crearea unor cursuri de apă temporare, cu caracter torrential care intersectează drumul național pe zona de padure.

Pentru obiectul 1: DN 28 KM 18+200 – 18+500; sectorul de drum conform Caietului de sarcini prezintă o lungime de 300 m; raportat la starea de degradare și a condițiilor de exploatare s-a decis prelungirea sectorului de analiză până la poziția kilometrică 18+665.

Obiect 1: Sectorul de drum DN 28 KM 18+200 – 18+500 este realizat în aliniament.

Obiect 2: Sectorul de drum DN 28 KM 19+700 – 20+250 este alcătuit dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raze de 250 m.

3.1.2. Drumul in profil longitudinal

Profilul in lung al sectoarelor de drum urmareste in general panta terenului natural, caracterizat prin declivitati medii de 5.5% pentru obiectul 1 - DN 28 KM 18+200 – 18+500 respectiv 6% pentru obiectul 2 - DN 28 KM 19+700 – 20+250. Declivitatile existente se inscriu in general in valorile caracteristice reliefului, cu mici variatii pe zone izolate.

3.1.3. Drumul in profil transversal

In profil transversal, drumul are 2 benzi de circulatie, cu urmatoarele elemente:

- latimea partii carosabile: 7.00 m – cu usoare variatii;
- acostamente: latime variabila, med. 1.00 m, in general amenajate cu mixtura asfaltica pana la elementele de colectare si evacuare a apelor.

In general, profilul transversal al drumului este in profil mixt cu debleu pe partea stanga si rambleu pe partea dreapta, pe ambele sectoare de drum.

3.2. Starea tehnica a drumului

Starea tehnica a drumului analizat a fost evaluata in conformitate cu precizarile normativelor CD 155/2001 si AND 540/2003. În vederea evaluarii starii tehnice au fost efectuate urmatoarele lucrari:

- Identificarea parametrilor si caracteristicilor drumului DN 28, prin investigatii pe teren si din informatii obtinute de la beneficiar;
- Stabilirea caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare si observarea conditiilor hidrologice si climatice in care functioneaza drumul;
- Analiza modului in care se realizeaza surgereala, colectarea si indepartarea apelor meteorice din zona drumului;
- Examinarea forajelor in structura rutiera, pentru stabilirea compozitiei acestaia, a naturii si calitatii materialelor din care sunt alcătuite straturile structurii rutiere;
- Aprecierea starii de degradare pe baza identificarii defectiunilor structurii rutiere si a cauzelor care au condus la degradarea structurii rutiere;

3.2.1. Alcatuirea structurii rutiere existente

Cercetarea efectuata pe teren pentru identificarea alcatuirii structurii rutiere actuale s-a realizat prin foraje geotehnice, din care s-au recoltat probe necesare determinarii caracteristicilor fizice ale terenului de fundare, in conformitate cu NP 074/2007.

In prezent, structura rutiera existenta este compusa la suprafata din straturi asfaltice, cu grosimi de 45 cm pentru Obiectul 1 respectiv 40 cm pentru Obiectul 2. Sub straturile asfaltice, structura rutiera are o fundatie din materiale granulare (balast), in grosime de 25 cm. Pamantul din terenul de fundare face parte din categoria pamanturilor coeze si slab coeze, incadrate in categoria pamanturilor tip **P5**, sensibile si foarte sensibile la inghet, iar **conditiile hidrologice ale complexului rutier sunt defavorabile**.

3.2.2. Starea de degradare a imbracamintei

Pentru evaluarea calitativa si cantitativa a starii de degradare a drumului analizat a fost efectuata inspectia vizualizare a degradarilor pe drum, in perioada aprilie 2023.

Anexa 4 cuprinde o selectie de fotografii caracteristice starii de degradare a drumului.

Constatari privind starea de degradare:

Pentru Obiectul 1 - DN 28 KM 18+200 – 18+500:

- Intre pozitiile kilometrice indicate in caietul de sarcini 18+200 – 18+500 (la momentul vizitei in amplasament) beneficiarul a realizat un covor asfaltic pentru a elimina o parte din degradarile sectorului de drum implicit pentru a spori siguranta circulatiei.
- In continuarea sectorului pana la pozitia kilometrica 18+655 a fost identificate tasari accentuate la nivelul partii carosabile respectiv rupturi longitudinale cu posibilitate ridicata de cedare a terasamentului de rambleu. In aceste conditii solutiile propuse in prezenta expertiza au fost extinse pe intreg sectorul de drum afectat.
- Intreg sectorul de drum este caracterizat de denivelari, tasari pe zonele marginale si fisuri longitudinale.
- Raportat la istoricul amplasamentului, in decursul anilor, administratorul drumului national a realizat lucrari periodice de intretinere la nivelul imbracamintii rutiere prin turnari succesive de straturi asfaltice, lucru evidentiat si din forajele geotehnice in care au fost identificate grosimi medii de 45 cm de mixtura asfaltica.

Pentru Obiectul 2 - DN 28 KM 19+700 – 20+250:

- Similar cu Obiectul 1, beneficiarul a realizat un covor asfaltic pentru a elimina o parte din degradarile sectorului de drum implicit pentru a spori siguranta circulatiei.
- Intreg sectorul de drum este caracterizat de denivelari si tasari ce pun in pericol participantii la trafic.
- Raportat la istoricul amplasamentului, in decursul anilor, administratorul drumului national a realizat lucrari periodice de intretinere la nivelul imbracamintii rutiere prin turnari

succesive de straturi asfaltice lucru evidentiat si din forajele geotehnice in care au fost identificate grosimi medii de 40 cm de mixtura asfaltica.

Unele dintre lucrarile de intretinere efectuate de-a lungul timpului au eliminat o parte din defectiuni, dar procesul de degradare a continuat sa se produca; nivelul de apreciere a starii de degradare a luat in considerare toate defectiunile remediate prin reparatii.

3.3. Scurgerea si evacuarea apelor. Podete

Examinarea sistemului de colectare si evacuare a apelor din zona drumului fost efectuata prin inspectia vizuala pe teren in perioada martie 2023.

Obiect 1 : DN 28 KM 18+200 – 18+500:

Avand in vedere drumul national este in profil mixt, pe partea stanga a drumului au fost identificate santuri pereate cu beton care la momentul vizitei in amplasament erau colmatate cu material granular si resturi vegetale. Starea tehnica a santului este una necorespunzatoare prezentand deplasari la nivelul rosturilor transversale, sectiune colmatata si inierbata, beton degradat. Toate aceste aspecte conduc la stagnarea apelor la nivelul santurilor si infiltrarea acestora in terasamente prin zona rosturilor.

Pe partea dreapta a drumul national apele sunt evacuate gravitational pe taluzul de rambleu, acesta prezentand vegetatie abundenta. Pe alocuri nivelul taluzului este mai ridicat decat cota acostamentului fapt ce determina stagnarea apelor la nivelul platformei drumului favorizand infiltrarea acesteia in complexul rutier.

Pe intreg sectorul de drum, au fost identificate 4 podete dalate aflate intr-o stare tehnica nesatisfacatoare acestea prezentand multiple degradari structurale: deplasari ale elementelor de capat, armaturi corodate si la vedere, rupturi, fisuri si crapaturi. Camerele de cadere sunt colmatate in totalitate impiedicand astfel evacuarea apelor in zona de aval a drumului national.

Obiect 2 : DN 28 KM 19+700 – 20+250:

Avand in vedere drumul national este in profil mixt, pe partea stanga a drumului au fost identificate rigole pereate cu beton care la momentul vizitei in amplasament erau colmatate cu material granular si vegetatie. Starea tehnica a rigolelor este una necorespunzatoare avand o sectiune colmatata si inierbata, beton degradat. Pe partea dreapta a drumul national apele sunt evacuate gravitational pe taluzul de rambleu, acesta prezentand vegetatie abundenta.

Continuitatea scurgerii apelor in lungul drumului national nu este asigurata raportat la podetul de la nivelul drumului lateral stanga care este colmatat in totalitate favorizand stagnarea si infiltrarea in terasamentul drumului.

La pozitia kilometrica 20+166 a fost identificat un pod care nu face obiectul prezentei investitii.

Podetul dalat de la pozitia kilometrica 19+973.50 se prezinta intr-o stare tehnica nesatisfacatoare acesta fiind colmatat, cu armaturi la vedere, betonul fiind intr-o stare avansata de degradare. Camera de cadere este parcial colmatata facand ca evacuarea apelor pluviale sa fie deficitara.

In aceste conditii colectarea apelor si evacuarea lor se face cu dificultate pe ambele sectoare de drum.

3.4. Stabilitatea drumului. Lucrari de sprijinire si protectie a taluzurilor

Conform studiului geotehnic intocmit de catre S.C. INFRATECH CONSTRUCT S.R.L. in luna aprilie 2023, pe traseul sectoarelor de drum analizate a fost identificate zone susceptibile sau afectata de forme de alunecari ale terasamentelor de rambleu pe partea dreapta.

Problemele legate de stabilitatea terenului nu fac obiectul prezentei expertize tehnice, fapt pentru care acestea vor fi studiate in amanunt in cadrul expertizei tehnice la cerinta Af.

3.5. Intersectii cu drumuri publice, drumuri laterale locale

DN intersecteaza drumuri locale.

3.6. Siguranta circulatiei, semnalizari si marcate rutiere

Sistemele de protectie existente: parapete, indicatoare si marcate rutiere asigura siguranta circulatiei numai in masura in care acestea sunt suficiente, amplasate corect si intretinute in bune conditii.

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei drumul este prevazut cu indicatoare de circulatie de avertizare a sensului curbelor, a curbelor periculoase, a intersectiilor, a denivelarilor parti carosabile etc. De asemenea sunt montate indicatoare de restrictie pentru limitarea vitezei de circulatie pe zonele cu tasari si valuriri.

Marcajele rutiere, la momentul vizitei in amplasament, lipsesc pe sectoarele de drum analizate avand in vedere faptul ca administratorul drumului a executat recent un covor asfaltic. Pe traseul studiat exista zone cu parapete, amplasate pe zona de rambleu, pe partea dreapta.

4. CONCLUZII GENERALE, PROPUNERI SI MASURI DE INTERVENTIE

Observatiile din teren si investigatiile de detaliu efectuate pentru Expertiza tehnica a drumului national DN 28 au scos in evidenta deficientele drumului si momentul necesar pentru a se interveni in scopul imbunatatirii conditiilor de circulatie si implicit a sigurantei circulatiei.

4.1. Concluziile generale ale evaluarii starii tehnice

Sectoarele de drum DN 28 KM 18+200 – 18+500 si DN 28 KM 19+700 – 20+250 sunt caracterizate de tasari si denivelari in lungul drumului ce pun in pericol siguranta circulatiei.

Pentru Obiectul 1, de la pozitia kilometrica 18+500 - 18+655 a fost identificate tasari accentuate la nivelul partii carosabile respectiv rupturi longitudinale cu posibilitate ridicata de cedare a terasamentului de rambleu astfel incat tronsonul de drum expertizat a fost prelungit pana la finalul zonei afectate. Valuririle pronuntate ale suprafetei de rulare au fost corectate prin asternerea recenta a unui covor asfaltic.

Desi pe ambele sectoare de drum au fost facute anumite lucrari de reparatii problemele nu au fost rezolvate in totalitate, observandu-se evolutia constanta a degradarilor astfel ca pe intreg ansamblul starea tehnica in care se afla drumul analizat este necorespunzatoare, traficul desfasurandu-se in conditii improprii de siguranta si confort. Din punct de vedere al planeitatii, aspectul general este nefavorabil, suprafața carosabila se prezinta denivelata in profil transversal si longitudinal, iar scurgerea apelor este deficitara, afectand viabilitatea complexului rutier.

Lucrarile de întretinere efectuate în timp au eliminat doar provizoriu o parte din defectiuni, dar procesul de degradare nu a fost stopat si continua sa se produca.

Sistemele de colectare si evacuare a apelor pluviale sunt colmatate cu material granular si resturi vegetale, starea tehnica a betonului este necorespunzatoare fapt ce genereaza stagnarea si infiltrarea apelor in corpul drumului national.

Podetele dalate identificate prezinta degradari structurale (rupturi, deplasari ale elementelor de capat, armaturi corodate si la vedere etc.) aceste fiind colmatate impiedicand astfel evacuarea apelor din zona drumului.

Cauzele principale ale producerii degradarilor constatate sunt actiunea combinata a naturii traficului, a naturii terenului de fundare (Pamanturi cu umflari si contractii mari), a fundatiei insuficient dimensionata si a factorilor de mediu, mai ales actiunea apelor pluviale, care pe portiunile cu acostamente si santuri cu descarcare deficitara, apele pluviale se infiltreaza in terenul suport al drumului care este alcătuit din pamanturi argiloase active in

contact cu apa, care au proprietatea de a-si modifica sensibil volumul ca urmare a variației de umiditate producându-se astfel tasari și valuriri accentuate la nivelul caii de rulare. Totodată, grosimea mare a straturilor asfaltice asternute în decursul timpului prezintă instabilitate.

Pe traseul sectorului de drum analizat a fost evidențiate zone de rambleu aflate pe partea dreapta cu potențial ridicat de cedare a terasamentelor pe ambele sectoare de drum.

Concluziile analizelor efectuate în cadrul expertizei tehnice confirmă faptul că degradările complexului rutier în exploatare reprezintă un proces cumulativ al deficiențelor, cu o rapidă evoluție a degradărilor, iar intervenția din timp asupra sistemului rutier oferă administratorului posibilitatea optimizării cheltuielilor. Toate constatarilor prezентate obligă la adoptarea căt mai urgent a unor soluții de intervenție cu structuri care să reziste la acțiunea agresivă a traficului și a fenomenului de inghet-dezghet, să asigure portantă și să fie completează cu dispozitive adecvate pentru o bună scurgere, colectare și evacuare a apelor pluviale și de adâncime și elemente de siguranță rutieră, contribuind astfel la desfășurarea circulației în condiții de maxima siguranță și confort.

Luând în considerare starea tehnica necorespunzătoare, care caracterizează pe ansamblu drumul național DN 28 KM 18+200 – 18+500; DN 28 KM 19+700 – 20+250, se consideră ca realizarea lucrărilor de intervenție la drumul național este deopotrivă oportuna și urgent necesară.

4.2. Propuneri și măsuri de intervenție recomandate

Având în vedere faptul că condițiile geotehnice respectiv că degradările drumului național sunt similare pe ambele tronsoane de drum propunerile prezентate se vor aplica ambelor tronsoane.

La proiectarea lucrărilor pentru drumul DN 28 KM 18+200 – 18+500; DN 28 KM 19+700 – 20+250 se va avea în vedere Ordinul M.T. nr. 1296, cap. 5 "Dispozitii finale", pct. 5.2, care precizează că: "În cazul modernizării, consolidării sau reabilitării unor sectoare de drumuri existente care sunt în ramblee înalte sau deblee adânci, au lucrări grele de sprijinire și consolidare, sunt în traversarea localităților cu numeroase accese și prezintă elemente geometrice care nu se încadrează în cele prevăzute de norme, iar amenajarea în condiții de normelor ar necesita lucrări de volume mari și costisitoare, exproprieri și/sau demolări sau ar elimina posibilitatile de acces la riverani, cu acordul administratorului drumului, se pot adopta elemente de proiectare exceptionale reglementate, fără însă a afecta siguranța circulației, prevăzându-se măsuri corespunzătoare."

Aceste precizari sunt necesare în special la asigurarea elementelor geometrice prevazute în STAS 863/1985 (în plan, profil longitudinal, viteze de proiectare, latimi ale platformei și partii carosabile etc).

4.2.1. Privind elementele geometrice

In plan, traseul drumului se va menține și va urmări traseul existent. Elementele geometrice în plan, inclusiv amenajarea în spațiu a curbelor (supralargiri, convertiri, suprainaltări), vor fi stabilite în conformitate cu prevederile din STAS 863/1985, OMT 1295 și 1296 din 2017. Lungimea exactă a sectoarelor va rezulta în urma proiectării și stabilirii elementelor geometrice corespunzătoare. În mod special amenajarea în spațiu a curbelor existente, trebuie îmbunătățita pentru a asigura confortul și siguranța în circulație. În acest sens este necesar la execuție să fie aplicate riguroș toate detaliile stabilite prin calcul pentru amenajarea în plan și spațiu a curbelor.

In profil longitudinal, elementele de bază ale drumului se mențin, cu minime corecturi necesare, legate de respectarea cotelor obligate ale construcțiilor adiacente drumului, precum și de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice, funcție de cotele noii structuri rutiere (grosimea acesteia). La amenajarea în profil longitudinal se vor respecta prescripțiile STAS 863/1985 și OMT 1296/2017.

In profil transversal, se vor adopta profiluri transversale tip în conformitate cu STAS-urile și normativele tehnice în vigoare, în conformitate cu prevederile de la capitolele anterioare.

În conformitate cu prevederile din cap. 4.3.10. *Date de trafic*, cf. OMT 1296/2017, pentru clasa tehnică III, latimea benzii de circulație este de 3.50 m, drumul având latimea platformei de 10.00 m, acostamente cu latimea de 1.50 m din care acostamente consolidate de 0.75 m (pct 3.2. DRUMURI NAȚIONALE EUROPENE, DRUMURI NAȚIONALE PRINCIPALE, DRUMURI NAȚIONALE SECUNDARE, DRUMURI JUDETENE CU DOUA BENZI DE CIRCULATIE).

Se vor prevedea spații pentru parapetele de protecție și se vor retalaiza taluzele de rambleu la o pantă min. 1:3 conform studiului geotehnic.

La fazele ulterioare se vor realiza calcule detaliate privind stabilitatea taluzelor.

4.2.2. Structura rutiera

Tinand cont de starea tehnica a drumului national DN 28 KM 18+200 – 18+500 si DN 28 KM 19+700 – 20+250, stabilita in urma investigatiilor efectuate, au fost analizate si adoptate solutii de interventie durabile.

Stabilirea solutiilor asupra structurii rutiere s-a facut in conformitate cu prevederile Normativelor AND 550/1999, PD 177/2001, AND 532/1997 si NE 026/2004, tinand cont de valorile de trafic inregistrate pe acest drum respectiv recomandarile din cadrul studiului geotehnic raportat la terenul de fundare (decoperatarea structurii existente pe o grosime de 2 m).

Volumul traficului de calcul a fost stabilit conform Normativului AND 584/2002, avand in vedere Studiul de trafic fundamentat pe recensamantul de circulatie CESTRIN 2015.

Structura rutiera rezultata prin dimensionare, a fost stabilita tinand cont de capacitatea portanta si de starea de degradare a drumului, in conditiile inlocuirii sistemului rutier existent. In conformitate cu prevederile Normativelor AND 550/1999, PD 177/2001, AND 532/1997 si NE 026/2004, si tinand cont de traficul de calcul Nc care incadreaza drumul in clasa de trafic "exceptional" pe sectoarele de drum DN 28 KM 18+200 – 18+500 si DN 28 KM 19+700 – 20+250, se propun urmatoarele solutii:

- **Solutia 1: Structura rutiera semirigida, noua:**

- 4 cm strat de uzura MAS16;
- 6 cm strat de legatura BAD22.4;
- 10 cm strat de baza AB31.5;
- 25 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici;
- 30 cm strat de fundatie din balast;
- 20 cm strat de forma din balast;
- 100 cm saltea din balast ranforsata cu geogrise – 100 cm;
- Retea de piloti realizati prin vibropresare din material granular stabilizati cu var Dmin 200mm, Lmin=8.00m;
- Pamant P5

- **Solutia 2: Structura rutiera supla, noua:**

- 4 cm strat de uzura MAS16;
- 6 cm strat de legatura BAD22.4;
- 14 cm strat de baza AB31.5;
- 30 cm strat de piatra sparta;

- 30 cm strat de fundatie din balast;
- 20 cm strat de forma din balast.
- 100 cm perna de transfer din balast;
- Retea de piloti realizati prin vibropresare din material granular stabilizati cu var Dmin 200mm, Lmin=8.00m.
- Pamant P5

Acostamentele si benzile de incadrare vor fi consolidate cu aceeasi structura rutiera ca a partii carosabile pentru o estetica mai buna si pentru o intretinere mai usoara.

Se recomanda aplicarea Solutiei 1 prezentand avantaje tehnico-economice superioare comparativ cu Solutia 2.

La fazele ulterioare de proiectare se vor realiza calcule detaliate de tasare raportat la încărcarea dată de structura rutiera asupra terenului, inclusiv luarea în considerare a suprasarcinilor.

La dimensionare, s-a facut verificarea structurii rutiere (Anexa 3), daca se inscriu in limite admisibile:

- Deformatia specifica de intindere la baza straturilor bituminoase;
- Deformatia specifica de compresiune la nivelul patului drumului.
- Criteriul tensiunii de intindere la baza stratului stabilizat cu lianti hidraulici.

De asemenea a fost verificat gradul de asigurare la patrundere a inghetului in complexul rutier, rezultand ca sistemul rutier rezista la actiunea fenomenului de inghet-dezghet.

La solicitarea beneficiarului, functie de posibilitatile financiare ale acestuia si functie de prioritizarea investitiei, proiectantul poate adopta si alte structuri rutiere in baza unui calcul tehnico-economic amanuntit, cu luarea in considerare a materialelor locale si a tehnologiilor moderne de executie, actuale, cu acceptul expertului tehnic. Solutiile prezentate nu sunt limitative. La viitoarele faze de proiectare se pot adopta si alte solutii de interventii doar cu avizul expertului tehnic.

Executia lucrarilor se va realiza utilizandu-se tehnologii moderne, utilaje performante si materiale de cea mai buna calitate.

4.2.3. Scurgerea apelor, podete

Scurgerea si evacuarea apelor pluviale se va realiza prin dispozitive de scurgere specifice drumurilor publice (santuri pereate cu beton de ciment) in conformitate cu normativele in vigoare, cu o sectiune calculata astfel incat sa asigure evacuarea apelor provenite din ploi de pe suprafetele aferente bazinului de retentie.

La faza de proiect tehnic, se va detalia studiul scurgerii apelor si se va analiza posibilitatea executiei unor santuri noi, cu sectiune pereata, acolo unde sunt necesare, in conformitate cu normele tehnice in vigoare.

Avand in vedere recomandarea din cadrul studiului geotehnic in care se recomanda sa se mentina apele subterane la min. 4.00 m fata de cota terenului amenajat, sub santurile pereate cu beton se va realiza un dren longitudinal care va intercepta apele subterane si le va evacua la nivelul podetelor.

Luand in considerare starea tehnica a podetelor identificate, acestea se vor inlocui cu podete noi dalate, deschiderea si tipul dalelor fiind stabilite pe baza calculelor hidraulice care se vor realiza in etapele urmatoare. Amenajarea albiei in zona podetelor se va realiza prin executarea unor canale din beton armat.

La intersectia cu drumul lateral se va prevedea un podet tubular, pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul drumului.

4.2.4. Lucrari de asigurare a stabilitatii drumului

Pe traseul sectoarelor de drum studiate au fost identificate zone cu probleme de stabilitate a taluzelor de rambleu dreapta. La faza Proiect tehnic este necesara o inspectie geotehnica de specialitate pe teren si stabilirea unor solutii de consolidare adevarate, cu confirmarea unui Expert tehnic exigenta "Af", atestat pentru "Rezistența mecanică și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ".

4.2.5. Intersectii cu drumuri publice; drumuri laterale

Intersectia la nivel al drumului national cu drumul local de pe partea stanga (Obiect 2) se va amenaja in conformitate cu normativele in vigoare. Drumul lateral va fi prevazut cu structura rutiera asfaltica care va fi stabilita de proiectant in acord cu administratorul si va fi amenajat pe o lungime de 25 m.

4.2.6. Retele de instalatii aeriene si subterane

In cadrul investigatiilor efectuate cu ocazia inspectiei pe teren s-a identificat existenta instalatiilor/constructiilor aeriene de utilitati existente pe ampriza drumului. Daca se constata ca vor fi afectate de lucrările proiectate se vor obtine avize de relocare/protejare. Se vor respecta conditiile prevazute in Ordinul MT 1294/2017 - Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stâlpilor pentru instalatii si a pomilor în localitățile urbane și rurale.

4.2.7. Siguranta circulatiei, semnalizari si marcaje rutiere

Pentru siguranta circulatiei, in zonele deficitare (zonele cu rambleuri inalte, ziduri de sprijin etc.) se vor amplasa parapete de protectie metalice, conform Normativului AND 593/2012. Parapetele vor fi prevazute cu dispozitive reflectorizante iar la capete vor fi coborate la nivelul terenului.

Timpanele podetelor vor fi amenajate la nivelul acostamentului pentru prevenirea accidentelor de circulatie. De asemenea, vor fi prevazute parapete de protectie la toate podetele de pe amplasament.

Toate elementele existente care tin de siguranta circulatiei se vor revizui si inlocui, pastrandu-se in functiune doar cele aflate in stare buna.

Dupa terminarea lucrarilor de interventie asupra drumului se va executa semnalizarea rutieră (indicatoare, marcaje si elemente conexe) pe baza unui proiect avizat de Administratorul Drumului și Poliția Rutieră. Proiectarea semnalizarii verticale si orizontale trebuie facuta in conformitate cu prevederile seriei de standarde SR 1848. Proiectul va cuprinde indicatoare de circulatie mentionate in normativele tehnice in vigoare.

Semnalizarea rutieră a punctelor de lucru pe timpul execuției din zona drumurilor, precum și asigurarea circulației se va face în conformitate cu Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și/sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul MI și MT nr. 1124/411 din 2000.

4.2.9. Date de trafic

In conformitate cu datele furnizate de catre beneficiar cf. recensamantul general de circulatie din anul 2015, datele de trafic sunt urmatoarele:

DN 28 km 18+200-18+500; km 19+700-20+250

Biciclete,	
motociclete	
Autoturism	e
	cu max 8+1 locuri
	nete si
	autospecial
	ce cu MTMA
	ane si
	derivate cu
	doua axe
	ane si
	derivate cu
	trei sau
	(tip TIR),
	remorcare
	cu trailer,
	Autobuze
	si autocare
	cultara
	remorca,
	vehicule
	ane cu 2,3
	sau 4 axe,
	cu remorci
	tractiune
	animala
	Total
	vehicle

12	4522	119	751	316	67	1028	191	3	68	13	7090

In conformitate cu prevederile OMT 1295/2017, pentru un volum de vehicule fizice (efective) cuprins intre 3501 - 8000 – Intensitatea medie zilnica anuala, se recomanda adoptarea unui drum cu doua benzi de circulatie, Intensitatea traficului – mediu, Clasa tehnica a drumului public – III. (Tabelul nr. 1 din OMT 1295/2017).

Tipul drumului recomandat, cf. Tab 1 din OMT 1295/2017: drum cu doua benzi de circulatie.

4.3. Studii recomandate

La elaborarea Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie, pentru aprofundarea investigatiilor in vederea definitivarii solutiilor de proiectare a drumului este necesar sa fie analizata oportunitatea unor eventuale completari cu studii si investigatii astfel:

- Studii topografice de detaliu

Scopul studiilor topografice este de a ridica detaliiile terenului in punctele identificate in urma investigatiilor expertizei tehnice, pentru a fi folosite la intocmirea planurilor necesare proiectarii lucrarilor de interventie si realizarii pieselor desenate, in conformitate cu normele tehnice.

- Extinderea si detalierea studiilor geotehnice

Studiile geotehnice urmaresc stabilirea, prin investigatii execute in zonele drumului afectate de distrugeri provocate de evenimente meteorologice extreme, a naturii si extinderii distrugerilor si a caracteristicilor geotehnice a terenului. Prin aceste studii se pot defini cu precizie zonele afectate ale drumului, cauzele care le-au provocat si se pot stabili solutii de remediere a terenului.

- Actualizarea datelor de trafic

In perspectiva initierii unui nou recensamant general de trafic este necesar actualizarea traficului de calcul pentru dimensionarea structurii rutiere. Ca date de bază pentru elaborarea prognozei traficului și determinarea traficului de calcul pentru dimensionarea structurilor rutiere și verificarea sectoarelor de drum din punctul de vedere al capacitatii de circulatie, vor fi folosite următoarele date de trafic și caracteristici ale drumurilor:

- rezultatele ultimului recensământ de circulație CESTRIN.
- coeficientii de evoluție a traficului în perspectivă pentru perioada de perspectiva de

15 ani: 2023 – 2038

- ratele medii anuale de evoluție a traficului pentru perioada 2023 – 2038
- coeficienții de echivalare a vehiculelor fizice în vehicule etalon de tip autoturisme, utilizate pentru studiile de capacitate de circulație
- coeficienții de echivalare a vehiculelor fizice în osii standard de 11,5 kN utilizate pentru dimensionarea structurilor rutiere
- numărul de benzilor de circulație.
 - Dimensionarea structurii rutiere pe baza actualizării traficului

In conformitate cu prescriptiile tehnice, metoda de dimensionare se bazeaza pe stabilirea unei anumite alcatuiri a sistemului rutier si pe verificarea starii de solicitare a acestuia sub actiunea traficului de calcul. Se considera ca un sistem rutier poate prelua solicitarile traficului corespunzator perioadei de perspectiva si rezista la actiunea fenomenului de inghet-dezghet, daca sunt respectate urmatoarele criterii:

- Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase este respectat daca rata degradarii prin oboseala (RDO) are o valoare mai mica sau egala cu RDO admisibil: $RDO \leq RDO_{adm}$

$$RDO = Nc/Nadm$$

Nc - traficul de calcul în milioane osii standard de 115 kN,

$Nadm$ - numarul de solicitari admisibil, în m.o.s., care poate fi preluat de straturile bituminoase, corespunzator starii de deformatie la baza acestora.

- Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare este respectat daca este indeplinita conditia: $\varepsilon_z < \varepsilon_z \text{ adm}$

ε_z - deformatia specifica verticala de compresiune la nivel pamant de fundare

$\varepsilon_z \text{ adm}$ - deformatia specifica verticala admisibila la nivel pamant de fundare

- Se considera ca o structura rutiera este rezistenta la inghet-dezghet daca gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier, K, are cel putin valoarea din Tabelul 4 (STAS 1709.2/1990), in functie de tipul climatic, tipul sistemului rutier, tipul de pamant de fundare si gradul de sensibilitate la inghet al acestuia.

5.1. Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si sismice

In totalitate, proiectul de interventie asupra drumului national DN 28 km 18+200 – 18+500; km 19+700 – 20+250, prin masurile propuse, prin solutiile promovate si prin lucrările proiectate, trebuie sa aiba ca obiectiv principal, asigurarea rezistentei si stabilitatii drumului la sarcini statice, dinamice si seismice si a sigurantei in exploatare.

Prin dimensionarea judicioasa a sistemului rutier se va spori capacitatea portanta a structurii rutiere si va creste rezistenta drumului si stabilitatea acestuia la sarcinile statice si dinamice, produse de autovehiculele cu sarcina pe osie de 115 kN, in perspectiva evolutiei acestuia pe 15 ani. In acelasi timp, masurile propuse pentru asigurarea stabilitatii taluzurilor, asigurarea capacitatii portante a terenurilor de fundare, colectarea si scurgerea apelor de suprafata si subterane prin podete si lucrari de drenaj, protectia taluzelor si versantilor impotriva ravinarilor, vor imbunatati rezistenta si stabilitatea drumului.

Un rol decisiv in asigurarea rezistentei si stabilitatii la sarcini statice, dinamice si seismice il are constructorul, prin respectarea prescriptiilor de calitate pentru materiale si prin realizarea lucrarilor la parametri fixati prin proiect.

Si nu in ultimul rand, de asigurarea rezistentei si stabilitatii lucrarii este raspunzator administratorul drumului, care are obligatia sa urmareasca comportarea lucrarilor in timp si sa intervină, prin operatiuni de intretinere curenta, ori de cate ori este necesar.

5.2. Siguranta in exploatare

Adoptarea in proiect a unor solutii moderne, tinand cont de particularitatile drumului, constituie garantia sigurantei in exploatare a drumului. Siguranta in exploatare este obiectivul prioritara al administratorului, de aceasta depinzand intreaga activitate legata de circulatia pe drumul public.

Siguranta in exploatare depinde nu numai de standardul si de calitatea suprafetei de rulare ci si de lucrările de protecție si de apărare executate, de modul de amenajare a intersecțiilor, de funcționarea sistemelor de scurgere a apelor, de semnalizari, de marcaje, si de toate celelalte masuri întreprinse pentru siguranta si desfasurarea normala a traficului.

5.3. Managementul traficului pe timpul executiei lucrarilor

Lucrările de construcție a drumului se vor executa sub circulație, pe tronsoane bine determinate, în concordanță cu tehnologiile de execuție și natura intervențiilor. În acest sens lucrările vor fi semnalizate conform legislației rutiere în vigoare. Pe timpul executiei lucrarilor se vor institui restricții de viteza de 10 km/h pe zonele pe care se intervine la sistemul rutier sau la lucrările auxiliare și se vor folosi piloti de circulație sau semnalizari moderne acustice și luminoase.

5.4. Siguranta circulatiei pe timpul executiei lucrarilor

Tinand cont ca in cea mai mare parte lucrările de construcție a drumului se vor executa sub circulație, pe jumătate de cale, în concordanță cu tehnologia de execuție, se va întocmi un Plan de management a traficului și vor fi stabilite măsurile speciale de siguranță care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor. Pe timpul executiei lucrarilor se vor institui restricții de viteză și interdicții de oprire, parcare sau accesă.

Toate punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzător legislației rutiere și a celei de protecție a muncii. Fluentalizarea traficului se va realiza prin dirijarea și orientarea soferilor cu ajutorul unor semafoare temporizate sau piloti de circulație, poziționati la capetele sectoarelor de lucru.

5.5. Sanatatea oamenilor și protecția mediului

Execuția măsurilor de remediere a stării tehnice a drumului național DN 28 km 18+200 – 18+500; km 19+700 – 20+250 trebuie să garanteze realizarea condițiilor pentru protecția mediului și prevenirea deregularilor ecologice posibile pe parcursul executiei lucrarilor, sau datorate realizarii lucrarilor propuse, astfel încât să se respecte O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, Legea nr. 107/1996 Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, padurilor și protecției mediului nr. 462/1993 și Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produsi de surse stationare.

În urma evaluării potențialilor factori de risc pentru mediu înconjurător este necesar urmărirea respectării, pe durata realizării și exploatarii lucrării, a următoarelor măsuri:

- Pentru asigurarea calității aerului:
 - la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apă a straturilor de pamant;
 - se va impune circulația cu viteză redusă a autovehiculelor ce vor transporta nisip sau alte materiale prafoase;
 - beneficiarul va avertiza constructorul în cazul în care acesta din urmă va utiliza vehicule, echipamente sau mașini ce emană fum, și va urmări îndepărarea din sănătate a acestora.
- Pentru evitarea contaminării solului cu combustibil sau lubrifianti:
 - pierderile de ulei sau de combustibil să nu contamineze solul;
 - depozitarea pe sănătate a combustibilului se va face, pe cat posibil departe de zonele de protecție severe ale sursei de apă sau de fântâni, la o distanță de minim 100 m.;
 - spalarea autovehiculelor și a utilajelor, în timpul procesului tehnologic, se va face numai în locuri special amenajate, departe de sursele de apă sau de fântâni ;

- eventualele depozitari temporare de deseuri pe sol sa fie insotite de masuri igienizare si ecologizare corespunzatoare.
- Pentru reducerea zgomotului: se va urmari ca activitatile care produc zgomot sa se desfasoare, in afara oraselor de functionare a institutiilor de invatamant, institutiilor publice, dispensarelor, s.a.

Pe parcursul analizei procesului de executie a lucrarilor nu au fost identificate efecte care ar putea sa dauneze starii de sanatate a populatiei din zona, sau care sa creeze un risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor.

In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al protectiei mediului ambiant si sanatatii oamenilor, lucrările ce vor face obiectul proiectului nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala.

5.6. Observatii finale

Pe intreg ansamblul expertizei, se poate aprecia ca analizele efectuate au confirmat faptul ca lucrarea trebuie promovata cu prioritate, in conformitate cu legile in vigoare. Pentru proiectarea lucrarilor au fost recomandate, documentate si fundamentate pe date si investigatii, solutii elaborate in conformitate cu normele tehnice in vigoare.

Degradarile constatate ale drumului sunt rezultatul unui cumul de factori distructivi care pot fi eliminati prin masurile propuse, evitandu-se incidenta combinarii starii tehnice precare a imbracamintei rutiere, cu functionarea deficitara a dispozitivelor de scurgere a apelor si conditiile meteorologice.

Concluziile analizelor efectuate in cadrul expertizei tehnice confirmă faptul ca degradările complexului rutier in exploatare reprezinta un proces cumulativ al deficiențelor, cu o rapida evolutie a degradarilor, iar interventia din timp asupra sistemului rutier ofera administratorului posibilitatea optimizarii cheltuielilor. Toate constatarile prezentate obliga la adoptarea cat mai urgent a unor solutii de interventie cu structuri care sa reziste la actiunea agresiva a traficului si a fenomenului de inghet-dezghet, sa asigure portanta si sa fie completate cu dispozitive adecvate pentru o buna scurgere, colectare si evacuare a apelor pluviale si de adancime si elemente de siguranta rutiera, contribuind astfel la desfasurarea circulatiei in conditii de maxima siguranta si confort.

Prezenta documentatie este compusa din Raport de expertiza tehnica, plus Anexe si poate fi folosita de Beneficiar numai in scopul declarat, si anume evaluarea modului si conditiilor in care trebuie realizata interventia asupra drumului national DN 28, km 18+200 - km 18+500; DN 28, km 19+700 – 20+250.

In conditii normale de functionare a drumului, exluzand situatii hidro-climatic si seismice neprevazute, valabilitatea recomandarilor cuprinse in expertiza este de 5 ani, sub rezerva ca informatiile prezentate de beneficiar, ca si istoric, corespund intru totul cu realitatea.

In cadrul fiecarei etape de proiectare se va analiza daca investigatiile din aceasta expertiza tehnica au in continuare corespondent in realitate. Orice modificare va trebui mentionata si insusita la fazele ulterioare de proiectare.

In cazul in care intre D.AL.I. si Proiectul Tehnic, perioada de timp este mai mare de 12 de luni se va analiza daca solutiile din DALI mai pot fi implementate in cadrul Proiectului Tehnic.



ANEXE

Anexa 1

Reglementari legale, normative si standarde de referinta

- HG 925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate;
- Legea 10/1995, privind calitatea in constructii, modificata si completata cu Legea 177/2015;
- HG nr. 273/1994, Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii;
- HG nr. 907/2016, Continutul cadru al documentatilor tehnico-economice pentru investitii publice
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2007 privind achizitiile publice;
- Legea 137/2000, privind protectia mediului;
- Ordonanta Guvernului Romaniei OG 43/1997, privind regimul drumurilor;
- Ordinul MT 1296/2017 Norme tehnice privind proiectarea, construirea modernizarea drumurilor;
- Ordinul MT 1295/2017 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
- Ordinul MT 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea, si realizarea drumurilor in localitatile rurale;
- STAS 863/1985 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor;
- HG 766/1997 Stabilirea categoriei de importanta a constructiilor;
- Normativ CD 155/2001 Determinarea starii tehnice a drumurilor moderne;
- Normativ AND 540/2003 Evaluarea starii de degradare a imbracamintii;
- Normativ AND 547/2013 Prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracaminti rutiere moderne
- Normativ AND 554/2002 Intretinerea si repararea drumurilor publice;
- Normativ AND 564/2000 Determinarea capacitatii portante a drumurilor;
- Normativ CD 31/2002 Determinarea capacitatii portante a drumurilor prin deflectometrie;
- Normativ AND 565/2001 Determinarea planeitatii suprafetei drumurilor;
- Normativ AND 606/2014 Determinarea rugozitatii drumurilor;
- Normativ AND 584/2002 Traficul de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie;
- SR EN 13036-7 „Caracteristici ale suprafetelor drumului si pistelor aeroportuare. Metode de incercare”;
- Normativ CD 242/1993 Elaborarea studiilor de circulatie in localitati si teritoriul de influenta;
- Instructiuni tehnice C243/1993 Masuratori, recensaminte si anchete de circulatie in localitati si teritoriul de influenta;
- STAS 7348/2002 Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de circulatie.
- Normativ PD 177/2001 Dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide;
- STAS 6054/1977 Adancimi maxime de inghet;
- STAS 1709.1/1990 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul;
- STAS 1709.2/1990 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet in lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul.

- Normativ NP 074/2007 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii. Intocmirea si verificarea documentatiilor geotehnice pentru constructii;
- Normativ NP 116/2004 Alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru drumuri;
- Normativ PD 124/2002 pentru dimensionarea ranforsarilor din beton de ciment ale structurilor rutiere rigide, suple si semirigide;
- Normativ NP 111/2004 pentru dimensionarea straturilor de baza din beton de ciment ale structurilor rutiere;
- Normativ AND 560/1999 privind aplicarea solutiei antifisura din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri, la drumurile cu imbracaminti din beton de ciment.
- STAS 1243/1988 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor;
- STAS 1913/1÷9, 12, 13, 15, 16 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice;
- STAS 12253/1984 Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate;
- SR 662/2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate;
- STAS 6400/1984 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate;
- Normativ AND 550/1999, pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide;
- Catalog AND 571/2002 Solutii tip de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide;
- Normativ AND 532/1997 privind reciclarea la rece a îmbrăcămintei rutiere;
- Normativ NE 026/2004 privind reciclarea la cald a îmbrăcăminților rutiere bituminoase;
- SR 174.1/2002 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald.
- Normativ AND 605/2013 privind mixturile asfaltice executate la cald;
- SR EN 13108.1/2016 Mixturi asfaltice; Specificatii betoane asfaltice;
- STAS 1216/1987 Protejarea taluzurilor si santurilor;
- STAS 10796.1/1977 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor
- STAS 1848.1;2/1986 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere;
- Normativ AND 593/2012 Sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei;
- Ordinul MT/MI 411/1112/2000, Norme privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumurilor public;
- Norme generale de protectia muncii - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;
- Legea 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;
- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobatе prin Decret 290/1997;
- Norme generale de preventie si stingere a incendiilor, Ordin comun MI-MLPAT nr. 381/1219 / M.C./03.03.1994;
- STAS 1598.1/1989 Lucrari de drumuri. Incadrarea imbracamintilor.
- STAS 2900/1989 Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor.
- s.a. standarde si norme tehnice in vigoare.

Anexa 2
Date de trafic

Metodologia de calcul pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante este precizata in Normativul AND 584/2012.

Anul de baza al traficului fata de care se determina prognoza de evolutie a traficului pe drumul national DN 28 km 18+200 – 18+500; km 19+700 – 20+250 si pentru care se detine cel mai consistent set de date de trafic, determinate pe reteaua analizata este anul 2015, cand a fost efectuat ultimul Recensamant general de circulatie de catre CESTRIN.

Sector de recenzare km	Autocamioane si derivate		Autovehicule articulate	Autobuze	Tractoare	Tren rutier	Total vehicule fizice/24h
	2 osii	3-4 osii					
DN 28 18+200 – 18+500 19+700 – 20+250	316	67	1028	191	3	67	7090

Traficul de calcul N_c pentru proiectare a rezultat, conform Studiului de trafic, din numarul de osii standard de 115 kN pe banda de circulatie cea mai solicitata, echivalent cu volumul de trafic de vehicule fizice grele (cu sarcina mai mare de 3.5 t.) care va circula pe perioada de perspectiva asumata. Pentru verificarea sistemelor rutiere suple/semirigide si a celor rigide, s-au considerat Perioadele de perspectiva: $P_p = 15$ ani (2023-2038).

Traficul de calcul, exprimat in milioane de osii standard 115 kN s-a calculat cu relatia:

$$N_c = 365 \times p_p \times c_{rt} \times 10^{-6} \times \sum 0.5 (MZA_{2023} \times f_{k2023} + MZA_{2025} \times f_{k2025} + MZA_{2030} \times f_{k2030} + MZA_{2035} \times f_{k2035} + MZA_{2038} \times f_{k2038})$$

- MZA₂₀₂₃ intensitatea medie zilnica anuala a traficului exprimata in osii standard de 115 kN, la inceputul perioadei de perspectiva;
- MZA₂₀₃₈ intensitatea medie zilnica anuala a traficului exprimata in osii standard de 115 kN la sfarsitul perioadei de perspectiva;
- p_p perioada de perspectiva;
- c_{rt} coeficient de repartitie transversala a traficului $c_{rt} = 0.5$;

Sisteme rutiere suple și semirigide	Ranforsări structuri rutiere suple și semirigide
Perioada de perspectiva 15 ani (2023-2038)	

		Osii 115kN										
Anul	biciclete, motorete	turisme, utilitare, minibus	microbuze cu max. 8+1 locuri	autocam.	camioane 2 osii	camioane 3-4 osii	autoveh articulat	autobuze	tractoare, vehicule speciale	remorci	Ranforsări structuri rutiere suple și semirigide	Sisteme rutiere rigide
2015	12	4 522	119	751	316	67	1 028	191	68	13	1 138	1 353
2016	11	4 476	117	735	300	61	1 032	209	60	12	1 146	1 360
2017	10	4 430	114	720	285	56	1 036	229	53	11	1 155	1 370
2018	10	4 385	112	705	270	52	1 040	251	47	10	1 165	1 381
2019	9	4 340	109	690	256	47	1 044	275	42	10	1 178	1 393
2020	9	4 296	107	676	243	44	1 049	302	37	9	1 192	1 408
2021	9	4 479	111	706	253	45	1 104	314	38	9	1 252	1 479
2022	9	4 669	116	738	262	47	1 162	328	40	9	1 315	1 554
2023	10	4 868	120	771	273	48	1 224	341	42	10	1 381	1 633
2024	10	5 075	125	805	283	50	1 289	356	44	10	1 451	1 715
2025	11	5 291	130	841	294	52	1 357	371	46	10	1 524	1 802
2026	11	5 523	135	880	306	53	1 434	387	48	10	1 606	1 900
2027	12	5 765	141	920	319	55	1 516	404	50	11	1 693	2 004
2028	12	6 018	147	962	332	57	1 602	422	53	11	1 785	2 113
2029	13	6 281	154	1 006	346	59	1 693	441	55	12	1 881	2 228
2030	14	6 557	161	1 051	360	62	1 789	460	58	12	1 983	2 349
2031	14	6 847	167	1 098	375	64	1 888	481	61	12	2 088	2 475
2032	15	7 149	174	1 147	391	67	1 993	502	64	13	2 200	2 607
2033	15	7 465	182	1 198	407	69	2 104	524	67	13	2 317	2 747
2034	16	7 795	190	1 251	425	72	2 221	547	70	14	2 440	2 894
2035	17	8 140	198	1 307	442	75	2 344	571	73	14	2 570	3 049
2036	18	8 473	205	1 362	459	78	2 461	595	77	14	2 694	3 197
2037	18	8 820	213	1 419	477	80	2 584	619	80	15	2 824	3 352
2038	19	9 181	221	1 479	495	83	2 713	645	84	15	2 960	3 514
2039	20	9 557	229	1 542	514	86	2 849	671	87	16	3 103	3 685
2040	21	9 948	238	1 607	534	89	2 991	699	91	16	3 253	3 864

Prognosă traficului - DN 15

In conformitate cu datele furnizate de catre beneficiar cf. recensamantului general de circulatie din anul 2015, datele de trafic sunt urmatoarele:

DN 28 km 18+200 – 18+500; km 19+700 – 20+250

Biciclete, motociclete	Autoturisme	Microbuze cu max 8+1 locuri	Autocamioane si autospeciale cu MTMA <=3,5 tone	Autocamioane si derivate cu doua axe	Autocamioane si derivate cu trei sau patru axe	Autovehicule articulate (tip TIR), remorcare cu trailer, vehicule cu peste 4 axe	Autobuze si autocare	Tractoare cu/fara remorca, vehicule speciale	Autocamioane cu 2,3 sau 4 axe, cu remorci (tren rutier)	Vehicule cu tractiune animala	Total vehicule
124522	119	751	316	67	1028	191	3	68	138	7090	

In conformitate cu prevederile OMT 1295/2017, pentru un volum de vehicule fizice (efective) cuprins intre 3501 - 8000 – Intensitatea medie zilnica anuala, se recomanda adoptarea unui drum cu doua benzi de circulatie, Intensitatea traficului – mediu, Clasa tehnica a drumului public – III. (Tabelul nr. 1 din OMT 1295/2017).

Servicii de expertiza tehnica pentru punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 28 km 18+200-18+500 stg/dr si
DN 28 km 19+700-20+250 stg/dreapta

Anexa 3 – Dimensionarea structurii rutiere

Verificarea structurilor rutiere propuse

Structura rutiera supla, din imbracaminte asfaltica va fi dimensionata conform PD 177 dar si d.p.d.v. tehnico-economic si a celorlalte normative tehnice in vigoare.

Structura rutiera adoptata se va verifica la inghet-dezghet conform normativelor tehnice in vigoare.

Dimensionarea structurii

Clasa de trafic: exceptional: 5.55 m.o.s. – trafic de perspectiva

Tipul climateric: I, cu indicele de umiditate Thornthwaite $Im = -20 \dots 0$

Regimul hidrologic: 2b

Tipul pamantului: P5, Se alege varianta cea mai defavorabila: Modulul de elasticitate dinamic al pamantului = 70 Mpa

Structura rutiera propusa:

Tinand seama de valorile de trafic prognozate pe sectorul de drum analizat, propunem urmatoarea structura rutiera:

- 4 cm MAS16;
- 6 cm BAD22.4;
- 10 cm AB31.5;
- 25 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici;
- 30 cm strat de fundatie din balast;
- 20 cm strat de forma din balast;
- 100 cm saltea din balast ranforsata cu geogrise;
- Pamant P5

In cele ce urmeaza se va verifica cu programul CALDEROM aceasta structura:

Caracteristicile structurii rutiere sunt redate in tabelul ce urmeaza :

Denumirea materialelor din strat	h (cm)	E (MPa)	μ
Beton asfaltic - strat de uzura + legatura	20	4314	0,35
Strat de fundatie balast stabilizat cu lianti	25	1200	0.25
Strat de forma + fundatie din balast	50	427	0.27
Saltea din balast ranforsata cu geogrise	100	313	0.27
Pamant P5	-	70	.42

Modulul de elasticitate dinamic al straturilor de mixtura asfaltica (E_m) se stabileste cu relatia:

$$E_{sf1} = 0.20 h_{sf}^{0.45} \times E_p$$

$$Esf1 (\text{blocaj din piatra bruta}) = 0.20 \times 1000^{0.45} \times 70 = 313.42 \sim 313 \text{ (MPa)}$$

$$E_{sf2} = 0.20 h_{sf}^{0.45} \times E_p$$

$$Esf2 (\text{strat de forma din balast}) = 0.20 \times 200^{0.45} \times 313 = 679.29 \sim 679 \text{ (MPa)}$$

$$Esf (\text{strat de forma + fundatie din balast}) = [(679^{1/3} \times 20 + 300^{1/3} \times 30) / 50]^3 = 427.35 \sim 427 \text{ Mpa}$$

$$E_m = [\sum (E_i^{1/3} \times h_i) / \sum h_i]^3 = [(4000^{1/3} \times 4 + 3500^{1/3} \times 6 + 5000^{1/3} \times 10) / 20]^3 = 4314.47 \sim 4314 \text{ Mpa}$$

DRUM: DN 18

Sector omogen: KM 18+200 - 18+500; KM 19+700 - 20+250

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN

Presiunea pneului 0.625 MPa

Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 4314. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 20.00 cm

Stratul 2: Modulul 1200. MPa, Coeficientul Poisson .250, Grosimea 25.00 cm

Stratul 3: Modulul 427. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 50.00 cm

Stratul 4: Modulul 313. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 200.00 cm

Stratul 5: Modulul 70. MPa, Coeficientul Poisson .420 si e semifinit

R E Z U L T A T E:

R	Z	sigma r	epsilon r	epsilon z
cm	cm	MPa	microdef	microdef

.0	-20.00	.299E+00	.635E+02	-.101E+03
.0	20.00	.259E-01	.635E+02	-.200E+03
.0	-45.00	.647E-01	.522E+02	-.739E+02
.0	45.00	.970E-02	.522E+02	-.144E+03
.0	200.00	-.356E-04	.163E+02	-.391E+02

Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare este respectat daca este indeplinita conditia:

$\varepsilon_z < \varepsilon_{zadm}$, in care :

ε_z - este deformatia specifica verticala de compresiune la nivelul pamantului de fundare, în microdeformatii.

ε_{zadm} - deformatia specifica verticala admisibila la nivelul pamantului de fundare, în microdeformatii

$\varepsilon_z = 39.1$ microdeformatii

$$\varepsilon_{zadm} = 329 \times N_c^{-0.27} = 329 \times 7.95^{-0.27} = 187 > \varepsilon_z = 39.1 \text{ microdeformatii}$$

Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase este respectat daca rata degradarii prin oboseala (RDO) are o valoare mai mica sau egala cu $RDO_{admisibil}$ (care este maximum 0.85 pentru drumurile europene)

$$RDO \leq RDO_{admisibil}$$

$$RDO = \frac{N_c}{N_{adm}}, \text{ in care:}$$

N_c - traficul de calcul în milioane osii standard de 115 kN, (m.o.s.)

N_{adm} - numarul de solicitari admisibil, în m.o.s., care poate fi preluat de straturile bituminoase, corespunzator starii de deformatie la baza acestora.

$$N_{adm} = 4,27 \times 10^8 \times \varepsilon_r^{-3.97}$$

$\varepsilon_r = 63.5$

$$N_{adm} = 4,27 \times 10^8 \times 63.5^{-3.97} = 29.74 \text{ m.o.s}$$

$$RDO = \frac{N_c}{N_{adm}} = \frac{7.95}{29.74} = 0.267 < 0.85 \text{ (RDO}_{admisibil}\text{)}$$

$$RDO \leq RDO_{admisibil}$$

în care RDO admisibil are urmatoarele valori:

- max. 0,80 pentru autostrazi și drumuri expres;
- max. 0,85 pentru drumuri europene;
- max. 0,90 pentru drumuri nationale principale și strazi;
- max. 0,95 pentru drumuri nationale secundare;
- max. 1,00 pentru drumuri judetene si comunale

Criteriul tensiunii de intindere la baza stratului stabilizat cu lianti hidraulici este respectat daca este indeplinita conditia :

$$\sigma_r \leq \sigma_{r admisibil},$$

In care σ_r este tensiunea de intindere la baza stratului stabilizat ,in cazul nostru 0,0647 MPa,conform calculului cu programul CALDEROM, iar

$$\sigma_{r admisibil} = R_t (0,60 - 0,056 \times \log N_c)$$

In cazul nostru $R_t = 0,35$, asfel ca σ_r adm. = $0,35 (0,60 - 0,056 \log 7.95) = 0,192$ Mpa , deci criteriul de dimensionare este respectat.

Se constata ca structura rutiera propusa verifica toate criteriile de dimensionare și asigura preluarea traficului de calcul în perioada de perspectiva prognozata.

In continuare vom verifica structura rutiera aleasa constructiv la actiunea fenomenului de inghet-dezghet.

In conformitate cu STAS 1709/1-90 privind 'Adancimea de inghet in complexul rutier', amplasamentul drumului judetean studiat se situeaza in zona de tip climatic I, conform hartii de zonare a teritoriului Romaniei.

Adancimea de inghet in sistemul rutier Z_{cr} se considera egala cu adancimea de inghet in pamantul de fundatie Z , la care se adauga un spor ΔZ si se calculeaza cu relatia:

$$Z_{cr} = Z + \Delta Z \text{ (cm)}$$

$$\Delta Z = H_{SR} - H_e \text{ (cm), in care,}$$

H_{SR} – grosimea sistemului rutier alcătuit din straturi de materiale rezistente la inghet in cm

H_e – grosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier in cm

Conform diagramei din STAS 1709/1-90, pag. 3, adancimea de inghet in pamantul de fundatie este $Z = 95$ cm.

$$H_{SR} = 4+6+10+25+50 = 95 \text{ cm}$$

$$H_e = \sum H_i \times C_{ti} = 4*0.5+6*0.6+10*0.5+25*0.65+50*0.7 = 61.85 \text{ cm}$$

$$\Delta Z = H_{SR} - H_e = 95 - 61.85 = 33.15 \text{ cm}$$

$$Z_{cr} = 95 + 33.15 = 128.15 \text{ cm}$$

Gradul de asigurare la inghet dezghet, in conformitate cu STAS 1709/2-90 este:

$$K = \frac{H_e}{Z_{cr.}} = \frac{61.85}{128.15} = 0.4826;$$

Conform STAS 1709/2-90 pct. 4.3, $K=0.4826$ rezulta ca $K=0.4826 > K=0.45$.

Conform tabelului 4 (pag 6) din STAS-ul mai sus mentionat, rezulta ca structura aleasa rezista la actiunea fenomenului de inghet-dezghet , $K = 0.4826 > K = 0.45$.

ANEXA 4

Fotografii caracteristice – Obiect 1: Km 18+200 – 18+500



Foto 1: Drumul National DN 28, km 18+200 – 2 benzi de circulatie; lucrari recente de asternere a mixturii asfaltice



Foto 2: Drumul National DN 28, km 18+200 – sisteme de preluare si evacuare a apelor din beton aflate intr-o stare mediocra de exploatare




Foto 3: Drumul National DN 28, km 18+240 – podet transversal; lipsa parapete de siguranta la nivelul timpanelor.



Foto 4: Drumul National DN 28, km 18+240 – podet transversal; vedere aval; - sectiune de evacuare a apelor parcial amenajata cu pereu din beton.



Foto 5: Drumul National DN 28, km 18+240 – podet transversal; camera de cadere amonte parțial colmatată cu material granular de pe partea carosabilă și resturi vegetale



Foto 6: Drumul National DN 28, km 18+240 – podet transversal; secțiune centrală – armaturi la vedere ale dalelor, infiltratii de apa la nivelul culeelor; beton degradat.



Foto 7: Drumul National DN 28, km 18+240 – podet transversal; desprinderi ale camerei de cadere de corpul podetului; crapaturi la nivelul dalelor.



Foto 8: Drumul National DN 28, km 18+270 – taluz de rambleu vegetalizat; lipsa parapetelor de siguranta; tasari la nivelul partii carosabile



Foto 9: Drumul National DN 28, km 18+300 – taluz de rambleu vegetalizat; lipsa parapetelor de siguranta; tasari la nivelul partii carosabile; usoare forme de alunecare a taluzului.



Foto 10: Drumul National DN 28, km 18+347 – podet transversal – lipsa parapetelor de siguranta la nivelul podetului.



Foto 11: Drumul National DN 28, km 18+347 – podet transversal – zona aval neamenajata, vegetatie abundenta.



Foto 12: Drumul National DN 28, km 18+347 – podet transversal – camera de cadere colmatata in totalitate.



Foto 13: Drumul National DN 28, km 18+347 – podet transversal – sectiune colmatata; dale cu armaturi la vedere.



Foto 14: Drumul National DN 28, km 18+400 – taluz cu usoare forme de alunecare; semnalizare corespunzatoare a sectorului de drum.



Foto 15: Drumul National DN 28, km 18+416 – podet transversal; parapet metalic usor deplasat spre exterior



Foto 16: Drumul National DN 28, km 18+416 – podet transversal; timpan improvizat;



Foto 17: Drumul National DN 28, km 18+416 – podet transversal; sant din beton colmatat cu material granular; camera de cadere colmatata.



Foto 18: Drumul National DN 28, km 18+416 – podet transversal; desprindere elemente marginale.



Foto 19: Drumul National DN 28, km 18+490 – semnalizare rutiera corespunzatoare raportata la situatia existenta; denivelari accentuate ale partii carosabile.



Foto 20: Drumul National DN 28, km 18+575 – treapta de rupere in lungul drumului national cu posibilitate de cedare a terasamentului de rambleu.



Foto 21: Drumul National DN 28, km 18+575 – treapta de rupere în lungul drumului național cu posibilitate de cedare a terasamentului de rambleu.



Foto 22: Drumul National DN 28, km 18+600 – tasari accentuate; parapet deplasat de la poziție

ANEXA 4

Fotografii caracteristice – Obiect 2: Km 19+700 – 20+250




Foto 1: Drumul National DN 28, km 19+700 – 2 benzi de circulatie; lucrari recente de asternere a mixturii asfaltice



Foto 2: Drumul National DN 28, km 19+700 – sisteme de preluare si evacuare a apelor din beton aflate intr-o stare mediocra de exploatare.



Foto 3: Drumul National DN 28, km 19+725 – acostament în pamant; taluz de rambleu înierbat.



Foto 4: Drumul National DN 28, km 19+800 – lucrări recente de asternere a mixturii asfaltice



Foto 5: Drumul National DN 28, km 19+880 – drum lateral stanga; podet colmatat si inierbat;



Foto 6: Drumul National DN 28, km 19+900 – taluz de rambleu dreapta vegetalizat.



Foto 7: Drumul National DN 28, km 19+973.50 – podet transversal; lipsa parapetelor de siguranta la nivelul timpanelor;



Foto 8: Drumul National DN 28, km 19+973.50 – podet transversal – vedere aval; evacuare inierbata si colmatata care impiedica scurgerea apelor in mod corespunzator



Foto 9: Drumul National DN 28, km 19+973.50 – podet transversal – sectiune centrala colmatata; beton corodat la vedere.



Foto 10: Drumul National DN 28, km 19+973.50 – podet transversal – camera de cadere amonte partial colamatata; santuri colmatate cu material granular de la nivelul partii carosabile.



Foto 11: Drumul National DN 28, km 20+000 – denivelari la nivelul partii carosabile; taluz de rambleu cu vegetatie abundenta.



Foto 12: Drumul National DN 28, km 18+347 – podet transversal – camera de cadere colmatata in totalitate.



Foto 13: Drumul National DN 28, km 18+347 – podet transversal – sectiune colmatata; dale cu armaturi la vedere.



Foto 14: Drumul National DN 28, km 20+070 – zid de sprijin de rambleu din beton.



Foto 15: Drumul National DN 28, km 20+075 – zid de sprijin de rambleu din beton usor deplasat de la pozitie.



Foto 16: Drumul National DN 28, km 20+085 – zid de sprijin de rambleu – rupturi longitudinale cu posibilitate de cedare;



Foto 18: Drumul National DN 28, km 20+090 – zid de sprijin de rambleu – rupturi longitudinale cu posibilitate de cedare;




Foto 19: Drumul National DN 28, km 20+166 – pod existent; nu face obiectul prezentei investitii.



Foto 20: Drumul National DN 28, km 20+200 – lucrari recente de asternere a mixturii asfaltice.

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA



Projectant
VALURO PROJECT
Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania



Beneficiar
**C.N.A.I.R. S.A. prin
D.R.D.P. IASI**

Expert tehnic

Sef proiect	ing. Jitariuc Robert
Proiectat	ing. Franciuc Vasile
Proiectat	ing. Negura Julian
Proiect numar	13 / 2023


Faza
E.T.
Scara
1:7000

Denumire proiect
SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA


Denumire planșă
PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

Revizia
00
Format
A3 420mmx297mm
Pagina nr.
PA-01

PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA EXISTENTĂ



N




LEGENDA


Drum asfalt	—	Acces proprietate	—
Ax drum	—	Cedare/fisuri	—
Acostament	—	Tasare	—
Zid de sprijin	—	Cote teren	o 45.10
Parapet de protecție	---	Stalp beton	—
Sant de pamant	—	Indicatoare rutiere	—
Sant din beton	—	Borna kilometrica	—
Adancime sant/fir apa	~~~~~	Km	—
Podet	—		
Limita proprietate	—		

Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROJECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	Expert tehnic Sef proiect ing. Jitariuc Robert Proiectat ing. Franciuc Vasile Proiectat ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
			Scara	Denumire planșă	Format
			1:500	Object 1: DN 28 KM 18+200 - 18+500	A3 420mmx297mm
				PLAN DE SITUATIE - SITUAȚIA EXISTENȚĂ	Pagina nr.
					01_PSE - 01

PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA EXISTENTĂ





N



Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROJECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	ing. Jitariuc Robert ing. Franciuc Vasile ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIIS DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
			Scara	Denumire planşa	Format
			1:500	Obiect 1: DN 28 KM 18+200 - 18+500	A3 420mmx297mm
				PLAN DE SITUATIE - SITUAȚIA EXISTENȚA	Pagina nr.
					01_PSE - 02

PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA EXISTENTĂ




LEGENDĂ

Drum asfalt	—	Acces proprietate	—
Ax drum	—	Cedare/fisuri	—
Acostament	—	Tasare	—
Zid de sprijin	—	Cote teren	○ 45.10
Parapet de protecție	—	Stalp beton	●
Sant de pamant	—	Indicatoare rutiere	—
Sant din beton	—	Borna kilometrica	—
Adancime sant/fir apa	~~~~~	Borna hectometrica	—
Podet	—	Km	—
Limita proprietate	—		


Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROIECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	ing. Jitariuc Robert ing. Franciuc Vasile ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
			Scara	Denumire planșă	Format
			1:500	Obiect 1: DN 28 KM 18+200 - 18+500	A3 420mmx297mm
				PLAN DE SITUATIE - SITUATIA EXISTENTA	Pagina nr.
					01_PSE - 03

PROFIL TRANSVERSAL TIP




Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROIECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	ing. Jitariuc Robert ing. Franciuc Vasile ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNAREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
			Scara	Denumire plana Obiect 1: DN 28 KM 18+200 - 18+500	Format
			1:50	PROFIL TRANSVERSAL TIP	A3 420mmx297mm
					Pagina nr.
					01_PTT - 01

PLAN DE SITUAȚIE - SOLUȚIA PROPUȘĂ




1




Proiectant	VALURO PROIECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	Beneficiar	Expert tehnic		Faza	Denumire proiect SERVICIIS DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	Revizia 00
		C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	Sef proiect Proiectat Proiectat Proiect numar	ing. Jitariuc Robert ing. Franciuc Vasile ing. Negura Iulian 13 / 2023	E.T. Scara 1:500	Data 2023	Format A3
						PLAN DE SITUATIE - SOLUTIA PROPUZA	Pagina nr. 01 PSP - 01

PLAN DE SITUAȚIE - SOLUTIA PROPUȘĂ





N



LEGENDA	
Existent	Propus
Ax drum	Ax DN 24C
Marginea drum asfalt	Limita parte carosabila
Sant din beton	Limita banda de incadare
Parapet	Limita acostament
Podet	Sant pereat cu beton
Cutie gaz	Zid de sprijin fundat indirect
Stalp beton	Retaluzare taluz rambleu
Stalp lemn	Amenajare evacuare
Canal	Podet din beton
	Parapet de protectie




PLAN DE SITUATIE - SOLUTIA PROPUȘĂ




LEGENDA	
Existent <ul style="list-style-type: none"> Ax drum Marginea drum asfalt Sant din beton Parapet Podet Cutie gaz Stalp beton Stalp lemn Canal 	Propus <ul style="list-style-type: none"> Ax DN 24C Limita partea carosabila Limita banda de incadrare Limita acostament Sant pereat cu beton Zid de sprijin fundat indirect Retaluzare taluz rambleu Amenajare evacuare podet din beton Parapet de protectie

Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROIECT S.R.L.	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	ing. Jitariuc Robert ing. Franciuc Vasile ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania			Scara	Denumire planșă	Format
			1:500	Obiect 1: DN 28 KM 18+200 - 18+500	A3 420mmx297mm
				PLAN DE SITUATIE - SOLUTIA PROPUȘĂ	Pagina nr. 01_PSP - 03

PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA EXISTENTĂ



Nr.cad.61297



LEGENDĂ

Drum asfalt	—	Acces proprietate	—
Ax drum	—	Cedare/fisuri	—
Acostament	—	Tasare	—
Zid de sprijin	—	Cote teren	○ 45.10
Parapet de protecție	---	Stalp beton	●
Sant de pamant	—	Indicatoare rutiere	■
Sant din beton	—	Borna kilometrica	Km
Adancime sant/fir apa	~~~~~	Borna hectometrica	□
Podet	—		
Limita proprietate	—		



Proiectant

VALURO PROIECT

Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania

Beneficiar

C.N.A.I.R. S.A. prin
D.R.D.P. IASI

Expert tehnic

Sef proiect	ing. Jitariuc Robert
Proiectat	ing. Franciuc Vasile
Proiectat	ing. Negura Iulian
Proiect numar	13 / 2023

Faza

E.T.
Scara
1:500

Denumire proiect

SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA

Revizia

00

Format

A3

Scara

1:500

Denumire planșă


Obiect 2: DN 28 KM 19+700 - 20+250

PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA EXISTENȚĂ

Pagina nr.

02_PSE - 01

PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA EXISTENTĂ



LEGENDĂ	
Drum asfalt	Acces proprietate
Ax drum	Cedare/fisuri
Acostament	Tasare
Zid de sprijin	Cote teren
Parapet de protectie	o 45.10
Sant de pamant	Stalp beton
Sant din beton	Indicatoare rutiere
Adancime sant/fir apa	Borna kilometrica
Podet	Km
Limita proprietate	Borna hectometrica



Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROJECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	ing. Jitariuc Robert ing. Franciuc Vasile ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
Proiectat	Proiectat	Proiectat	Scara	Denumire planșă	Format
			1:500	Obiect 2: DN 28 KM 19+700 - 20+250	A3 420mmx297mm
				PLAN DE SITUATIE - SITUAȚIA EXISTENȚĂ	Pagina nr. 02_PSE - 02

PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA EXISTENTĂ



Nr.cad.61119
Ir.cad.61119

UAT STRUNGA
Extravilan com. Strunga

Nr.cad.61119

SFARSIT PROIECT DN 28
KM 20+250



LEGENDĂ

Drum asfalt	—	Acces proprietate	—
Ax drum	—	Cedare/fisuri	—
Acostament	—	Tasare	—
Zid de sprijin	—	Cote teren	○ 45.10
Parapet de protectie	—	Stalp beton	●
Sant de pamant	—	Indicatoare rutiere	■
Sant din beton	—	Borna kilometrica	Km
Adancime sant/ fir apa	~~~~~	Borna hectometrica	□
Podet	—		
Limita proprietate	—		



Proiectant

VALURO PROJECT

Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO 36342462, Suceava, Romania

Beneficiar

C.N.A.I.R. S.A. prin
D.R.D.P. IASI

Expert tehnic

Sef proiect	ing. Jitariuc Robert
Proiectat	ing. Franciuc Vasile
Proiectat	ing. Negura Iulian
Proiect numar	13 / 2023

Faza

E.T.
Scara

1:500
Data

Denumire proiect

SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNAREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+000 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA

Revizia

00

Format

A3



420mmx297mm

Pagina nr.

02_PSE - 03

PLAN DE SITUATIE - SITUATIA EXISTENTA

PROFIL TRANSVERSAL TIP



Proiectant

VALURO PROIECT

Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania

Beneficiar

C.N.A.I.R. S.A. prin
D.R.D.P. IASI

Expert tehnic

Sef proiect

Proiectat

Proiectat

Proiect numar

ing. Jitariuc Robert

ing. Franciuc Vasile

ing. Negura Iulian

13 / 2023

Faza

E.T.

Scara

Data

Denumire proiect

SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA

Denumire planşa

Object 2: DN 28 KM 19+700 - 20+250

PROFIL TRANSVERSAL TIP

Revizia

00



Format

A3 400mmx297mm

Pagina nr.

02_PTT - 02

PLAN DE SITUAȚIE - SOLUTIA PROPUȘĂ




LEGENDA	
Existent	Propus
Ax drum	Ax DN 24C
Marginea drum asfalt	Limita parte carosabila
Sant din beton	Limita banda de incadrare
Parapet	Limita acostament
Podet	Sant percat cu beton
Cutie gaz	Zid de sprijin fundat indirect
Stalp beton	Retaluzare taluz rambleu
Stalp lemn	Amenajare evacuare podet din beton
Canal	Parapet de protectie



Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROIECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	ing. Jitariuc Robert ing. Franciuc Vasile ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
			Scara	Denumire planșă	Format
			1:500	Obiect 2: DN 28 KM 19+700 - 20+250	A3 420mmx297mm
				PLAN DE SITUAȚIE - SOLUTIA PROPUȘĂ	Pagina nr.
					02_PSP - 01

PLAN DE SITUAȚIE - SOLUTIA PROPUȘĂ





LEGENDA	
Existență	Propus
Ax drum	Ax DN 24C
Marginea drum asfalt	Limita parte carosabilă
Sant din beton	Limita banda de incadrare
Parapet	Limita acostament
Podet	Sant pereat cu beton
Cutie gaz	Zid de sprijin fundat indirect
Stalp beton	Retaluzare taluz rambleu
Stalp lemn	Amenajare evacuare podet din beton
Canal	Parapet de protecție



Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROIECT S.R.L. Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	ing. Jitariuc Robert ing. Franciuc Vasile ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
			Scara	Denumire planșă	Format
			1:500	Obiect 2: DN 28 KM 19+700 - 20+250	A3 420mmx297mm
				PLAN DE SITUATIE - SOLUTIA PROPUȘĂ	Pagina nr.
					02_PSP - 02

PLAN DE SITUATIE - SOLUTIA PROPUȘĂ



Proiectant

VALURO PROIECT

Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania



Beneficiar

C.N.A.I.R. S.A. prin
D.R.D.P. IASI

Expert tehnic

ing. Jitariuc Robert
ing. Franciuc Vasile
ing. Negura Iulian

Faza

E.T.

Scara

1:500

Denumire proiect

SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM
19+700 - 20+250 STG/DREAPTA

Data

2023

Revizia

00

Format

A3

400mmx297mm

Pagina nr.

02_PSP - 03

EXPERTIZA TEHNICA EXIGENTA AF

SERVICIIS DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-20+250 STG/DREAPTA



AMPLASAMENTUL LUCRARII: DN 28, km 18+200 – 18+500; km 19+700-20+250

BENEFICIAR: C.N.A.I.R. S.A. BUCURESTI PRIN D.R.D.P. IASI

ELABORATOR: EXPERT TEHNIC ATESTAT:ING. ZAHARIA CONSTANTIN

COLABORATOR: S.C. INFRATECH CONSTRUCT S.R.L.

BORDEROU

A PIESE SCRISE:

- 1. CONSIDERATII GENERALE**
- 2. STUDII DE TEREN**
- 3. MOTIVAREA EFECTUARII EXPERTIZEI.**
- 4. LOCALIZAREA SI DESCRIEREA CONDITIILOR GEOTEHNICE**
- 5. ANALIZA STABILITATII LOCALE SI GENERALE A TERENULUI**
- 6. CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDARI**
- 7. ESTIMAREA VALORICA A LUCRARILOR PE FIECARE SOLUTIE**
- 8. VALABILITATEA EXPERTIZEI**
- 9. VERIFICAREA SI INSUSIREA PROIECTULUI TEHNIC**

1. CONSIDERATII GENERALE

In vederea aducerii sectoarelor de drum national DN 28 Km 18+200 – 18+500; Km 19+750 – 20+250 la o stare tehnica corespunzatoare si a asigurarii circulatiei rutiere in depline conditii de siguranta si confort, administratorul drumului a incheiat un contract de expertizare a tronsoanelor de drum in vederea stabilirii cauzelor ce au declansat fenomenele de instabilitate a drumului implicit stabilirea solutiilor tehnice de punere in siguranta pentru aducerea acestora la starea initiala.

Astfel, in urma vizitarii amplasamentului si a efectuarii studiilor de teren necesare, au fost identificate zone afectata de cedari ale terasamentelor drumului cu potential ridicat de alunecare a acestora intre pozitiile kilometrice 18+420 – 18+658 pentru Obiect 1 respectiv 19+975 – 20+160 pentru Obiect 2.

Prezenta expertiza tehnica este realizata in vederea stabilirii solutiilor optime de punere in siguranta a tronsoanelor de drum din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii terenului de fundare luand in considerare situatia actuala din amplasament.

Raportul de expertiza s-a intocmit in conformitate cu Hotararea nr.742 din 13 septembrie 2018 privind modificarea H.G. 925/1995 pentru aprobarea *Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor*. Expertiza tehnica se executa pe baza exigentelor impuse de Ordonanta Guvernamentalala nr. 20/27.01.1994, privind punerea in siguranta a fondului construit si a Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii.

Potrivit art. 21 din Legea 10/1995, investitorii, persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii in constructiile existente au obligatia de a proceda la expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care se executa lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere sau reparatii. In cadrul lucrarii sunt prezentate ridicarea topografica a amplasamentului analizat in coordonate STEREO 70, studiul geotehnic – cu investigatii de teren si analize de laborator, descrierea starii actuale a zonelor studiate, a fenomenelor ce au avut loc precum si propunerea solutiilor tehnice privind asigurarea stabilitatii terenului pe zonele mai sus amintite.

2. STUDII DE TEREN

Studiile de teren care au stat la baza prezentei documentatii sunt:

- Studiul Geotehnic nr. **992/APRILIE/2023**, elaborat de **S.C.
INFRATECH CONSTRUCT S.R.L.**;

3. MOTIVAREA EFECTUARII EXPERTIZEI.

Sectoarele de drum supuse expertizarii sunt amplasate pe drumul national DN 28 la pozitiile kilometrice 18+200 – 18+500 respectiv 19+700 – 20+250. De-a lungul timpului s-au realizat lucrari de intretinere periodica de tip asternere covoare asfaltice, care insa s-au dovedit a fi insuficiente si ineficiente, din cauza unui cumul de factori precum subdimensionarea terasamentului drumului si a structurii rutiere respectiv aspectele legate de natura terenului de fundare, colectarea si evacuarea apelor pluviale si la fenomenele meteorologice nefavorabile.

In cadrul etapei de cartare geomorfologica de detaliu, echipa a procedat la analizarea amplasamentului la nivel de microrelief, in vederea identificarii acelor particularitati, care impreuna cu investigatiile geotehnice de detaliu sa ofere informatii despre cauzele care au condus la aparitia fenomenelor de instabilitate a sectorului de drum.

Relieful aferent sectoarelor de drum analizate este specific zonelor de deal cu vai prezentand declivitati medii spre mari. Reliful este traversat de cateva vai, acestea conducant la crearea unor cursuri de apa temporare, cu caracter torrential care intersecteaza drumul national pe zona de padure.

In ceea ce priveste profilul transversal, drumul national DN 228, respectiv sectoarele de drum KM 18+200 – 18+500; Km 19+700-20+250, are o latime a platformei de cca. 9.00 m din care partea carosabila de 7.00 m si acostamente avand latimea de cca. 1.00m.

Raportat la investigatiile si concluziile cuprinse in cadrul studiului geotehnic pe sectoarele analizate terenul de fundare a drumului national este alcautuit dintr-o argilă grasă maronie, cu compresibilitate mare, cu plasticitate foarte mare, sunt terenuri dificile; acestea se încadrează în categoria pământurilor cu umflări și

***SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA***

contractii mari, cu activitate mare și foarte mare, definite conform normativului NP126:2010.

Înănd cont de caracterul activ al argilei sunt frecvente degradări ale terasamentelor (ruperi de picior sau de adâncime) atunci când apa se infiltrează prin fisuri de contractie sau când argila de la baza taluzului devine saturată ca urmare a unui drenaj ineficient.

La nivelul taluzelor de rambleu au fost observate forme de curgere lenta cu aspect de cedare.

Intre pozitiile kilometrice indicate in caietul de sarcini 18+200 – 18+500 (la momentul vizitei in amplasament) beneficiarul a realizat un covor asfaltic pentru a elimina o parte din degradările sectorului de drum implicit pentru a spori siguranta circulatiei.

In continuarea sectorului pana la pozitia kilometrica 18+655 a fost identificate tasari accentuate la nivelul partii carosabile respectiv rupturi longitudinale cu posibilitate ridicata de cedare a terasamentului de rambleu. In aceste conditii solutiile propuse in prezenta expertiza au fost extinse pe intreg sectorul de drum afectat.

Ambele sectoare de drum sunt caracterizate de denivelari, tasari pe zonele marginale si fisuri longitudinale.

Pe sectorul 2 de drum, intre pozitiile kilometrice 20+070 – 20+160, a fost identificat un zid de rambleu, pe partea dreapta, din beton care prezinta usoare deplasari de la pozitie, fisuri si crapaturi longitudinale care pot pune in pericol strabilitatea drumului national.

Raportat la istoricul amplasamentului, ambele sectoare de drum au beneficiat lucrari de intretinere la nivelul imbracamintii rutiere prin turnari succesive de straturi asfaltice lucru evidentiat si din forajele geotehnice in care au fost identificate grosimi medii de 40-45 cm.

Datorita terenului de fundare si a sistemului rutier, pe sectoarele de drum analizate au fost observate degradări materializate prin fisuri longitudinale, cedări ale terasamentului, văluriri ale sistemului rutier.

Lipsa impermeabilizarii sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale favorizeaza stagnarea si infiltrarea apelor in corpul drumului generand defectele enumerate anterior.

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**

Sectoarele de drum DN 28 km 18+200 – 18+500; km 19+700 – 20+250, ce urmeaza a fi expertizate, se afla in administrarea D.R.D.P. IASI. pe raza comunei Strunga in extravilan.



Amplasare in zona

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**

Fotografii reprezentative din amplasamentul studiat:



Drumul National DN 28, km 18+270 – taluz de rambleu vegetalizat; lipsa parapetelor de siguranta; tasari la nivelul partii carosabile



Drumul National DN 28, km 18+300 – taluz de rambleu vegetalizat; lipsa parapetelor de siguranta; tasari la nivelul partii carosabile; usoare forme de alunecare a taluzului.

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**




Drumul National DN 28, km 18+416 – podet transversal; parapet metalic usor deplasat spre exterior



Drumul National DN 28, km 18+400 – taluz cu usoare forme de alunecare; semnalizare corespunzatoare a sectorului de drum.

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**




Drumul National DN 28, km 18+575 – treapta de rupere in lungul drumului national cu posibilitate de cedare a terasamentului de rambleu.



Drumul National DN 28, km 18+575 – treapta de rupere in lungul drumului national cu posibilitate de cedare a terasamentului de rambleu.

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**



Drumul National DN 28, km 19+900 – taluz de rambleu dreapta vegetalizat.



Drumul National DN 28, km 20+000 – denivelari la nivelul partii carosabile; taluz de rambleu cu vegetatie abundenta.

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**



Drumul National DN 28, km 20+070 – zid de sprijin de rambleu din beton.



Drumul National DN 28, km 20+075 – zid de sprijin de rambleu din beton usor deplasat de la pozitie.



Drumul National DN 28, km 20+085 – zid de sprijin de rambleu – rupturi longitudinale cu posibilitate de cedare;

4. LOCALIZARE SI DESCRIERE CONDITII GEOTEHNICE

4.1. Topografia terenului

Sectoarele de drum studiate tranziteaza comuna Strunga, jud. Iasi pe zona de extravilan a acesteia.

Comuna Strunga se află în vestul județului, la sud-vest de orașul Târgu Frumos. Este străbătută de șoseaua națională DN28, care leagă Iașiul de Roman. Lângă Hăbășești, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ280, care duce spre sud la Oteleni și mai departe în județul Neamț la Bâra, Stănița, înapoi în județul Iași la Dagâța și mai departe în județul Vaslui la Băcești (unde se termină în DN15D).

4.2. Geologia si geomorfologia zonei

Din punct de vedere geomorfologic, Podișul Moldovenesc este reprezentat de un relief cu dealuri și coline, s-a format pe fondul litologic al depozitelor sarmatiene (constituite predominant din argile și nisipuri cu unele intercalatii de


calcare și gresii) și al aranjamentului structural cvasiorizontal (usoară înclinare NV-SE). Majoritatea dealurilor se prezintă ca platouri, formate pe seama rocilor mai dure (calcare și gresii), cum sunt platourile: Tansa-Repedea, Dealul Mare, Fălticeni etc. (cu înălțimea medie de 400m). Ușoara înclinare spre SE și intercalațiile grezo-calcaroase au favorizat, sub acțiunea apelor curgătoare, apariția de cueste. În partea de NE a Podisului Moldovei, în bazinul hidrografic al Jijiei, unde lipsesc gresiile și calcarele, eroziunea a fost mult mai activă, conducând la un relief de coline și dealuri domoale (150-200 m), denumit Câmpia Moldovei. Aceasta se suprapune peste trei unități structurale: Platforma Moldoveneasca (pana Ia falia Fălcu-Plopana), Platforma Bârladului (între faliile Fălcu-Plopana și Adjud-Oancea) și Platforma Covurluiului, prezentând fiecare câte un soclu cu formațiuni cutate acoperit de o cuvertură, cu formațiuni nedeformate prin cutări.

Din punct de vedere geologic, zona se află pe unitatea structurală majoră, Platforma Moldovenească. Platforma Moldovenească este unitatea geologică situată în fața Carpaților Orientali, de care este delimitată la suprafață de falia pericarpatică. Are o serie de trăsături de relief imprimate de litologia depozitelor constitutive. Pe cea mai mare parte a platformei, relieful a fost sculptat în formațiuni Sarmațiene (argile și nisipuri cu intercalații de calcare și gresii).

Actuala Platforma Moldovenească a evoluat mai întâi ca arie labilă, ultimele mișcări oro-genetice s-au petrecut cu aproximativ 1,6 miliarde de ani în urmă. În urma mișcărilor orogenetice a fost generat un sistem muntos care expus fiind proceselor de eroziune a fost în întregime erodat și adus în stadiul de peneplenă. Concomitent cu peneplenizarea regiunea a căpătat un caracter rigid și nu a mai suferit mișcări plicative. Faptul că regiunea nu a mai suportat asemenea influențe se deduce din poziția depozitelor sedimentare care este cvasi-orizontală. În acest context, fostul orogen constituie soclul.

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**

Soclul este alcătuit din paragnaise plagioclazice și ortognaise roșii sau cenușii cu microclin. Totul este străbătut de filoane cu pegmatite. Pe aceste probe s-au făcut date de vîrstă absolută rezultând vîrste cuprinse între 1390-1583 milioane de ani (Proterozoic).



**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**

Are o serie de trăsături de relief imprimate de litologia depozitelor constitutive. Pe cea mai mare parte a platformei, relieful a fost sculptat în formațiuni Sarmațiene (argile și nisipuri cu intercalații de calcare și gresii).

Soclul este alcătuit din paragnaise plagioclazice și ortognaise roșii sau cenușii cu microclin. Totul este străbătut de filoane cu pegmatite. Pe aceste probe s-au făcut date de vîrstă absolută rezultând vîrste cuprinse între 1390-1583 milioane de ani (Proterozoic).

Actuala Platforma Moldovenească a evoluat mai întâi ca arie labilă, ultimele mișcări orogenetice s-au petrecut cu aproximativ 1,6 miliarde de ani în urmă. În urma mișcărilor orogenetice a fost generat un sistem muntos care expus fiind proceselor de eroziune a fost în întregime erodat și adus în stadiul de peneplenă. Concomitent cu peneplenizarea regiunea a căpătat un caracter rigid și nu a mai suferit mișcări plicative. Faptul că regiunea nu a mai suportat asemenea influențe se deduce din poziția depozitelor sedimentare care este cvasi-orizontală. În acest context, fostul oro-gen constituie soclul.

Depozitele sedimentare acumulate ulterior pe soclu și care nu sunt deranjate tectonic constituie cuvertura. Așa cum a rezultat din prezentarea cuverturii, se deduce că soclul a suferit o serie de mișcări, dar numai cu caracter oscilatoriu pe verticală și care au dus fie la invadarea cu ape a zonei Platformei Moldovenești, fie la retragerea acestora (transgresiune/regresiune).

Prima transgresiune acceptată și dovedită s-a produs în Vendianul superior, apele menținându-se până în Meotian - Ponțian după care au părăsit definitiv Platforma Moldovenească. În tot acest interval s-au acumulat depozite marine, atribuite sedimentarii adânci reduse. Sedimentarea realizată între Vendian și Meotian nu a avut caracter continuu înregistrându-se intreruperi pe baza căror au fost separate 3 megacicluri de sedimentare:

I. Paleozoic – Vendian – Carbonifer inferior


Sarmațianul, vîrstă ce aparține celui de al III-lea ciclu de sedimentare este reprezentat prin depozite variate, cu predominarea argilelor, silitelor, marne și

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**

nispuri, dar se mai întâlnesc grezo-calcare și calcare, dintre care calcarele oolitice constituie un element frecvent și specific.


Cuaternarul. Sedimentele cuaternare din Moldova sunt constituite în cea mai mare parte din depozite loessoide puternic transformate, cu intercalații de pietrișuri, soluri fosile și aglomerări de șiroire.

Loessul este o rocă de culoare galbenă, gălbui sau brun roșcată, slab compactă și neomo-genă cu zone carbonatace, cu zone prăfoase și cu intercalații nisipoase. Loessul brun roșcat, datorită plantelor care s-au dezvoltat din abundență, este mai bogat în oxizi de fier și carbonați de calciu și are o structură granulară care îl apropiște de podzol. Loessul cleios, care se găsește în zonele mlaștinoase, este lipsit de carbonat de calciu și se prezintă ca o argilă plastică gălbui. Pe crestele dealurilor, și pe tot înălțimul platourilor mai înalte, loessul este omogen, pe când în văi și pe pante este neomogen.



Răspândirea loessurilor și pământurilor loessoide în România

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**



Răspândirea pământurilor cu umflări și contracții mari pe teritoriul României

Din studiile geotehnice realizate pentru construcțiile existente din vecinătate, din hărțile de zonare geotehnică din amplasament sau din vecinătate, din arhivele existente reiese că amplasamentul investigat se încadrează în zonele de răspândire a pământurilor cu umflări și contracții mari.

Pământurile cu umflări și contracții mari numite pe scurt în ceea ce urmează PUCM, pot fi întâlnite în literatura de specialitate și sub denumirea de pământuri contractile sau pământuri expansive.

Acestea sunt pământuri argiloase active în raport cu apa, care au proprietatea de a-și modifica sensibil volumul ca urmare a variației de umiditate.

Producerea unor variații însemnante de volum a terenului este condiționată de:

- prezența în zona de suprafață a unor argile active, susceptibile de umflări și contracții mari;
- apariția unor variații importante de umiditate ca urmare a condițiilor climatice sau a altor cauze (surse puternice de umezire sau uscare, evapo-transpirația vegetației etc.).

4.3. Hidrografia zonei

Din punct de vedere hidrologic și hidrogeologic apele freatici sunt reprezentate prin strate acvifere descendente acumulate în depozitele sarmațiene și cuaternare, care sunt drenate natural, prin secționarea lor de către văile râurilor și ies la zi sub formă de izvoare. Stratele acvifere sunt de adâncime (captive) și strate libere. Cele mai importante ape libere sunt însă cele freatici, situate la partea superioară a platourilor și interfluviielor (la adâncimi de 10 – 30m) sau la baza teraselor și șesurilor din lungul văilor principale.

Zona județului Iași aparține zonei de climat temperat continental cu puternice influențe ale maximului baric al Azorelor în timpul verii și a celui euro-asiatic în perioada friguroasă. Din observațiile meteorologice pluri anuale se constată că din punct de vedere termic zona analizată este caracterizată prin temperaturi medii anuale de $(9 \div 10)^\circ\text{C}$.

Rețeaua hidrografică este destul de complexă, amplasamentul aflându-se între râul Moldova și râul Siret.

4.4. Clima

Zona județului Iași aparține zonei de climat temperat continental cu puternice influențe ale maximului baric al Azorelor în timpul verii și a celui euro-asiatic în perioada friguroasă. Din observațiile meteorologice pluri anuale se constată că din punct de vedere termic zona analizată este caracterizată prin temperaturi medii anuale de $(9 \div 10)^\circ\text{C}$.


Temperatura minimă a aerului coboară până la cca. -20°C în luniile de iarnă și atinge valori maxime de cca. $+39^\circ\text{C}$ în cele de vară. Cea mai caldă lună a anului este iulie $(21 \div 20)^\circ\text{C}$, iar cea mai rece, ianuarie (-4.00°C) . Precipitațiile atmosferice influențează în mod evident rețeaua hidrografică de suprafață și adâncime. Distanța destul de mare de ocean și particularitățile condițiilor naturale regionale și locale impun zonei analizate un regim temperat-continențal cu cantități medii de precipitații destul de reduse, $(500 \div 700) \text{ mm/an}$, cu un maxim în luna iunie și un minim în februarie-martie. Aportul principal la volumul mediu anual îl au precipitațiile sub formă lichidă din perioada de vară (70%). În perioada rece a anului, datorită frecvenței mari a maselor de aer continental uscat și a

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**

slăbirii convecției termice, cantitatea de precipitații scade la 30% din totalul anual. Frecvența mare și abundența precipitațiilor atmosferice din ultimii 2, 3 ani, au constituit cauza principală a unor fenomene destructive cum ar fi: alunecări de teren, creșteri ale nivelului apelor subterane și de suprafață, inundații, eroziunea solurilor. Pe de altă parte au fost și lungi perioade de secetă cauzate de procesele atmosferice anticiclonice și advecția aerului cald de origine tropical-continentala sărac în vaporii de apă.

Precipitațiile atmosferice: teritoriul județului Iași primește cantități medii anuale de precipitații cu valori medii moderate. Media multianuală este de 533,7mm. Aceste precipitații se caracterizează printr-o mare variabilitate în timp, pusă în evidență fie printr-o frecvență și o abundență excesivă, fie, dimpotrivă, printr-un deficit pluviometric sau chiar printr-o absentă totală un timp îndelungat.

In conformitate cu STAS 6054 "Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei", adancimea maxima de inghet pentru zona studiata este de 80 cm - 90 cm (harta de mai jos).



Adancimi maxime de înălțat. Zonarea teritoriului României

Conform STAS 6054

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**

Presiunea de referinta a vantului, mediată pe 10 minute $q_{ref} = 0.70$ kPa, conform Indicativ CR 1- 1 -4/ 2012. Incarcarea din zapada pe sol $s_0, k = 2.50$ kN/m^2 , Indicativ CR 1-1-3/ 2012;

4.5. Incadrarea amplasamentului in "Zone de risc"

Arealul zonei județul Iași, comuna Strunga, se încadrează din punct de vedere al riscului de alunecări de teren în zona cu risc ridicat, cu probabilitate mare de producere a alunecărilor de teren de tip primare.

Pe amplasamentul studiat au fost identificate zone cu potential de cedare sau alunecare de teren.

4.6. Condițiile geotehnice ale terenului

In vederea investigatiei din punct de vedere geotehnic a terenului de fundare pentru amplasamentul aflat in discutie, in conditiile respectarii prevederilor standardelor si normativelor in vigoare si pentru a raspunde cat mai complet solicitarilor din tema de proiectare a fost intocmit studiu geotehnic, pe baza caruia s-a efectuat prezenta Expertiza tehnica.

Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei constructii. Incadrarea preliminara a unei lucrari intr-una din categoriile geotehnice trebuie sa se faca in mod uzual inainte de cercetarea terenului de fundare. Aceasta incadrare poate fi ulterior schimbată in fiecare faza a procesului de proiectare si de executie. Riscul geotehnic depinde de doua grupe de factori: pe de o parte factorii legati de teren, dintre care cei mai importanți sunt conditiile de teren si apa subterana, iar pe de alta parte factorii legati de structura si de vecinatatile acestora. Punctajul acordat in aceasta faza de proiectare este urmatorul:

Factori avuti in vedere	Categoriile	Punctaj
Condițiile de teren	Terenuri - dificile	6
Apa subterana	Fara epuizmente	1
Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta	Normala	3
Vecinatati	Fara riscuri	1
Zona seismică de calcul	$ag = 0.20-0.25$ g	3
TOTAL		14 puncte

Cu un punctaj total de 14 puncte, investitia se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic Moderat.

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**

Stratificatia terenului.

Studierea literaturii de specialitate si datele obtinute in urma efectuarii lucrarilor de investigatie geotehnica de laborator, au furnizat datele despre formatiunile geologice si parametrii geotehnici ai formatiunilor din amplasament, necesare calculelor de proiectare.

Din forajele geotehnice au fost prelevate probe tulburate si netulburate, care au fost analizate in laborator, in conformitate cu standardele mentionate in prima parte a studiului geotehnic.

A fost executate 9 foraje geotehnice cu adâncimi cuprinse intre 4.00m si 12.00m pentru stabilirea alcatuirii terenului de fundare:

Investigări geotehnice	Strat	Adâncimea stratului	Grosime strat	Descriere litologică
Foraj F01	1	-0.75m	0.75m	Structură rutieră alcătuită din asfalt cu grosimea de 0.45m și terasament din pietriș cu nisip cu grosimea de 0.30m
	2	-3.90m	3.15m	Argilă grasă maronie cu umflări și contracți mari (PUCM), cu plasticitate foarte mare, plastic vârtoasă, cu compresibilitate mare
	3	-12.00m	8.10m	Argilă maroniu cenușie cu intercalații nisipoase la cota 5.00m, cu plasticitate foarte mare, tare, cu compresibilitate medie
Foraj F02	1	-1.10m	1.10m	Structură rutieră alcătuită din asfalt cu grosimea de 0.40m și terasament din pietriș cu nisip cu grosimea de 0.70m
	2	-2.00m	0.90m	Argilă grasă maronie cu umflări și contracți mari (PUCM), cu plasticitate foarte mare, plastic vârtoasă, cu compresibilitate mare
	3	-3.80m	1.80m	Nisip argilos maroniu cu rar pietriș, cu plasticitate mijlocie, plastic vârtoasă
	4	-11.00m	7.20m	Argilă grasă cenușie cu umflări și contracți mari (PUCM), cu intercalați grezoase, cu plasticitate foarte mare, tare, cu compresibilitate medie
Foraj F03	1	-0.50m	0.50m	Structură rutieră alcătuită din asfalt cu grosimea de 0.20m și terasament din pietriș cu nisip cu grosimea de 0.30m
	2	-1.50m	1.00m	Umpluturi din pietriș cu argilă
	3	-5.00m	3.50m	Argilă grasă maronie cu umflări și contracți mari (PUCM), cu plasticitate foarte mare, plastic vârtoasă, cu compresibilitate mare
Foraj F04	1	-0.55m	0.55m	Umpluturi din pietriș cu argilă
	2	-3.60m	3.05m	Argilă grasă maronie cu umflări și contracți mari (PUCM), cu plasticitate foarte mare, plastic vârtoasă, cu compresibilitate mare
	3	-8.00m	4.40m	Argilă maroniu cenușie cu intercalații nisipoase la cota 4.70m, cu plasticitate mare, tare, cu compresibilitate medie
	1	-1.10m	1.10m	Sol vegetal

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**

Foraj F05	2	-2.00m	0.90m	Argilă grasă maronie cu umflări și contracți mari (PUCM), cu plasticitate foarte mare, plastic vârtoasă, cu compresibilitate mare
	3	-3.00m	1.00m	Argilă maroniu cenușie cu intercalări nisipoase la cota 6.50m, cu plasticitate mare, tare, cu compresibilitate medie
Foraj F06	1	-0.70m	0.70m	Umpluturi din pietriș cu argilă
	2	-1.90m	1.20m	Argilă grasă maronie cu umflări și contracți mari (PUCM), cu plasticitate foarte mare, plastic vârtoasă, cu compresibilitate mare
	3	-3.30m	1.40m	Nisip argilos maroniu cu rar pietriș, cu plasticitate mijlocie, plastic vârtos
	4	-8.00m	4.70m	Argilă grasă cenușie cu umflări și contracții mari (PUCM), cu intercalări grezoase, cu plasticitate foarte mare, tare, cu compresibilitate medie
Foraj F07	1	-1.10m	1.10m	Sol vegetal
	2	-4.40m	3.30m	Argilă grasă maronie cu umflări și contracți mari (PUCM), cu plasticitate foarte mare, plastic vârtoasă, cu compresibilitate mare
	3	-5.50m	1.10m	Nisip argilos maroniu cu rar pietriș, cu plasticitate mijlocie, plastic vârtos
	4	-8.00m	2.50m	Argilă grasă cenușie cu umflări și contracții mari (PUCM), cu intercalări grezoase, cu plasticitate foarte mare, tare, cu compresibilitate medie
Foraj F08	1	-1.05m	1.05m	Structură rutieră alcătuită din asfalt cu grosimea de 0.45m și terasament din pietriș cu nisip cu grosimea de 0.60m
	2	-4.00m	2.95m	Argilă grasă maronie cu umflări și contracți mari (PUCM), cu plasticitate foarte mare, plastic vârtoasă
Foraj F09	1	-1.00m	1.00m	Structură rutieră alcătuită din asfalt cu grosimea de 0.45m și terasament din pietriș cu nisip cu grosimea de 0.55m
	2	-4.00m	3.00m	Argilă grasă maronie cu umflări și contracți mari (PUCM), cu plasticitate foarte mare, plastic vârtoasă

Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Apa subterană a fost interceptată în forajele geotehnice astfel:


În forajele F01, F04 și F05 nivelul apei subterane se situează la adâncimea de 5.00m.

În forajul F02, F06-F09 nivelul apei subterane se situează la adâncimea de 0.90 - 1.00m provenind din infiltrății;

4.7. Caracteristici seismice


Zona studiata este incadrata, conform cu SR 11100/1-93 – "Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei" – la gradul 7.1 pe scara MSK (harta de mai jos).

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**




Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei

Normativul P100-1/2013 "Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale" indica urmatoarele valori pentru coeficientii ag si TC (ag-coeficient seismic; TC-perioada de colt [s]):



Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu $IMR = 225$ ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani conform P100 – 2013; $ag = 0.20\text{--}0.25g$

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**



Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de raspuns
 $T_C = 0.70\text{ s}$

5. ANALIZA STABILITATII LOCALE SI GENERALE A TERENULUI

Studiul efectuat are în vedere cuantificarea influenței lucrărilor de construcție asupra condițiilor de stabilitate pentru amplasamentul situat pe traseul drumului național DN 28 KM 18+200- 18+500 STG/DR ȘI DN 28 KM 19+700-20+250 STG/DREAPTA. Amenajarea zonei luate în discuție este avută în vedere printr-o încărcare uniformă distribuită în lungul profilului de calcul considerat, cu intensitatea $q = 35 \text{ kN/m}^2$ pentru trafic.

Rezultatele analizei de stabilitate:

OBIECTIVUL 1: DN 28 KM 18+200-18+500 STG/DR	Ipoteza A	Ipoteza B	Ipoteza C	Ipoteza D
Grad de utilizare (1/Fs)	99.8%	165.0%	119.6%	197.9%
OBIECTIVUL 2: DN 28 KM 19+700-20+250 STG/DR	Ipoteza A	Ipoteza B	Ipoteza C	Ipoteza D
Grad de utilizare (1/Fs)	89.7%	152.8%	114.5%	206.0%

Analizând tabelul de mai sus putem trage următoarele concluzii:

Situația stabilității versantului la alunecare, în secțiunea caracteristică, prin profilul litologic transversal, este relevată de valorile gradului de utilizare pentru care s-au obținut valori cuprinse în intervalul 89.7% ÷ 206.0%.

Valorile peste 100% indică un potențial de alunecare.

Tinând cont de caracterul activ al argilei sunt frecvente degradări ale terasamentelor (ruperi de picior sau de adâncime) atunci când apa se infiltrează

prin fisuri de contracție sau când argila de la baza taluzului devine saturată ca urmare a unui drenaj ineficient. În astfel de cazuri, se contează pe rezistența reziduală, care în cazul argilelor active poate fi 0.3 sau chiar 0.1 din rezistența de vârf.

Aceste situații extreme apar în perioadele cu ploi abundente urmate de încălziri brûște, în condițiile unui seism; fenomenul este caracterizat de argila care absoarbe apă sau este supusă efectului unor cicluri de uscare-umezire, rezistența la forfecare reducându-se foarte mult.

Accidente subterane care nu pot fi descoperite punctual prin intermediul forajelor geotehnice (beciuri, hrube, situri arheologice) se vor analiza la momentul descoperirii acestora împreună cu proiectanții de specialitate.

6. CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDARI

In urma investigațiilor de teren și laborator realizate s-a constatat că stratul de fundare poate fi incadrat în categoria pamanturilor dificile de fundare și poate fi incadrat în categoria pamanturilor de tip P5.

În urma analizei terenului din amplasament, se poate concluziona că pământurile de fundare sunt constituite dintr-o argilă grasă maronie, cu compresibilitate mare, cu plasticitate foarte mare; acestea se încadrează în categoria pământurilor cu umflări și contracții mari, cu activitate mare și foarte mare, definite conform normativului NP126:2010.

Cauza principală a degradărilor și a tasărilor observate este umiditatea mare a terenului produsă ca urmare a infiltrărilor și a naturii terenului care în contact cu aceasta își modifică sensibil volumul ca urmare a variației de umiditate.

In prezent, datorită reparărilor recente, respectiv acoperirea cu mixture asfaltice, nu se observă degradări ale sistemului rutier. Acestea vor apărea în timp intrucât terenul de sub fundația drumului este de natură argiloasă, cu compresibilitate mare și o plasticitate foarte mare.

Surgerea apelor de suprafață este defectuoasă din cauza stării tehnice necorespunzătoare a sănătăților și a podetelor identificate în amplasament.

Pe partea dreapta, pe toată lungimea sectoarelor de drum nu există un sistem de colectare și evacuare în aval a apelor de pe suprafața carosabilului.

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**

Denumire obiectiv	Foraje geotehnice	Categorie de pamant conform PD177/2001	Ed (MPa)	μ	Adancimea de inghet (cm)
DN 28 KM 18+200-18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-20+250	F01: F09	P5	70-80	0.42	80-85

Pe timpul intregii perioade de executie si de exploatare se va acorda o atentie deosebita conservarii umiditatii naturale pe cuprinsul intregii zone active de sub sistemul rutier nou proiectat.

Din studiul geotehnic efectuat in zona drumului rezulta ca pe o adancime de cca. 12m adancime terenul este alcătuit dintr-un complex de argila grasa incadrata in categoria pământurilor cu umflări și contracții mari, cu activitate mare și foarte mare, definite conform normativului NP126:2010.

Este necesar ca aceasta argila sa fie imbunatatita, ceea ce va conduce la diminuarea taselor.

Pe sectorul de drum investigat geotehnic au fost identificate zone afectate de cedari ale terasamentelor drumului cu potential ridicat de alunecare a acestora.

Din analizele de stabilitate intocmite in cadrul studiului geotehnic amplasamentele drumului national indica un potential ridicat de alunecare astfel incat se recomanda realizarea de elemente structurale (ziduri de sprijin, piloti etc.) in zona imediat adiacenta a drumului (in aval – partea dreapta).

Pentru asigurarea unei bune comportari in exploatare a drumului, asa cum s-a prezentat mai sus, sunt necesare urmatoarele lucrari:

- Realizarea unui sistem de drenaj longitudinal drumului care sa mentina nivelul apelor subterane sub 4 m fata de cota terenului amenajat.
- Consolidarea corpului umpluturilor si a terenului de fundare de sub sistemul rutier;
- Realizarea consolidarii drumului national (pe ambele tronsoane) prin intermediul unor retele de piloti forati ce vor fi dimensionati conform prevederilor din Eurocode 7, astfel incat sa se evite aparitia unei stari limita de tip GEO/STR.

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**

Prin solutiile analizate se urmareste imbunatatirea comportarii in timp a terenului prin reducerea taselor drumului la un nivel admisibil respectiv asigurarea amplasamentelor din punct de vedere a alunecarilor de teren.

Lucrarea care are un rol important este generata de natura terenului ale carui caracteristici sunt redate in Studiul Geotehnic din care rezulta necesitatea consolidarii.

Presiunea admisibila pe stratul de fundatie este determinata de compresibilitatea sa, de coeficientul de porozitate, de indicele sau de consistenta. La stabilirea coeficientului de siguranta al taluzurilor contra alunecarii, intervin in mod hotarator unghiul de frecare interna si coeziunea materialului.

Metodele de imbunatatire se bazeaza pe studiul si cunoasterea tuturor factorilor care conditioneaza caracteristicile mecanice si fizice, pe cercetarea influentei pe care o are variatia acestor factori asupra diferitelor caracteristici mecanice si fizice ale pamantului.

Metodele de imbunatatire se impart, dupa scopul pe care il urmaresc in doua grupe mari:

Primul grup cuprinde toate masurile care asigura pamantului tratat o marire a stabilitatii, adica marirea indicelui sau de consistenta, a unghiului de frecare interna, a coeziunii sale. Totodata, prin aceste masuri se cauta evitarea influentei daunatoare a variatiilor de umiditate, de temperatura, de conditii atmosferice asupra caracteristicilor mecanice ale pamantului.

Al doilea grup cuprinde lucrările care micsorează permeabilitatea pamantului. Ele se execută pentru a reduce la minimum debitul de infiltratie.

A. Metode mecanice de imbunatatire

Aplicarea acestor metode are ca urmare marimea indicilor de consistenta prin indesarea pamantului, prin micsorarea continutului de apa, marind astfel fortele de coeziune interna. Din aceste metode fac parte – compactarea; vibrarea; drenarea.

B. Metode chimice de imbunatatire

Introducerea de substanțe care prin interacțiunea chimică și fizică cu moleculele de pe suprafețele particulelor solide, precum și cu apa din complexul

de adsorbtie produc o marire a fortelor interioare de legatura si duc la o micsorare a permeabilitatii prin umplerea golurilor dintre particule.

Aceste metode cupind: a) cimentarea; b) silicatarea; c) argilizarea; d) bituminizarea; e) inghetarea; f) termoficarea; g) imbracarea suprafetelor de pamant cu strate de pamant impermeabilizat; h) stabilizare cu var.

C. Metode electrice

Prin trecerea unui curent electric prin masa de pamant, se schimba potentialul electric in jurul particulelor solide si se produce un schimb de ioni din complexul de adsorbtie. Se aplica: electroosmoza si electroforeza; metode electrochimice.

In aceste conditii au fost analizate trei solutii distincte de consolidare, drenare si imbunatatire a terenului drumului national:

Solutia 1

Privind asigurarea stabilitatii tronsoanelor de drum national:

- Realizarea unei structuri de sprijin cu fundatie pe piloti forati cu diametru mare min. 880 mm cu lungimea de min. 12 m. Dispunerea in plan a pilotilor se va realiza pe un singur rand, considerati articulati in terenul bun de fundare. Pilotii vor fi solidarizati la partea superioara prin intermediul unei radier din beton armat C35/45 care va avea la partea superioara o elevatie cu inaltime variabila (functie de declivitatea drumului national).

- Retaluzarea terasamentelor de rambleu prin realizarea unor pante de min. 1:3. In cazul in care nu se pot realiza pantele recomandate se vor lua masuri compensatorii pentru asigurarea stabilitatii terasamentelor prin prevederea de geogrise in corpul taluzelor. La fazele ulterioare de proiectare se vor realiza calcule detaliate privind stabilitatea terasamentelor.

- Monitorizare geotehnica prin intermediul piezo-inclinometriei.

Privind imbunatatirea terenului de fundare:

- Imbunatatirea terenului de fundare se va realiza prin absorbtia apei din terenul argilos care astfel va avea umiditatea redusa, ceea ce va conduce la

***SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA***

imbunatatirea fortelor de coeziune si a modulului de deformatie. In acest sens se propune realizarea unei retele de piloti realizati prin vibropresare din material granular stabilizat cu var, dispusi spatial, cu diametru min. 200 mm cu o lungime minima de 8.00 m. La partea superioara va fi realizat un strat de transfer din material granular cu de cca. 1.00 m armat cu min. 3 randuri de geogrise peste care va fi executat sistemul rutier.

Privind asigurarea drenarii tronsoanelor de drum national:

- Raportat la masurile de imbunatatire a terenului de fundare (absorbția apei din terenul argilos) se va realiza interceptarea și menținerea apelor subterane la min. 4.00 m față de cota terenului amenajat. În acest sens sub sănturile pereate cu beton se va realiza un dren longitudinal care va intercepta apele subterane și le va evacua controlat la podete sau transversal, pe taluze.

Solutia 2

Privind asigurarea stabilitatii tronsoanelor de drum national:

- Se va realiza o structura de sprijin cu fundatie pe piloti forati cu diametru min. 600 mm cu lungimea de min. 12 m. Dispunerea in plan a pilotilor se va realiza pe doua randuri, in sah. Pilotii vor fi solidarizati la partea superioara prin intermediul unei radier din beton armat C35/45 care va avea la partea superioara o elevatie cu inaltime variabila (functie de declivitatea drumului national).

- Retaluzarea terasamentelor de rambleu prin realizarea unor pante de min. 1:3. În cazul în care nu se pot realiza pantele recomandate se vor lua masuri compensatorii pentru asigurarea stabilitatii terasamentelor prin prevederea de geogrise în corpul taluzelor. La fazele ulterioare de proiectare se vor realiza calcule detaliate privind stabilitatea terasamentelor.

- Monitorizare geotehnica prin intermediul piezo-inclinometriei.

Privind imbunatatirea terenului de fundare:

- Imbunatatirea terenului de fundare se va realiza prin transferul solicitarilor in adancime la un teren corespunzator. În acest sens se propune utilizarea de inclusiuni din beton simplu cu diametrul de cca. 0.40 m și o clasa de beton de min. C16/20 cu o lungime de min. 10 m sau injectari cu lianti hidraulici.

***SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA***

Realizarea acestora nu necesita evacuarea materialului din gaura forata, intrucat tehnologia de lucru prevede indesarea in lateral a terenului pe masura ce forarea avanseaza. Betonarea in gaura de foraj se va realiza prin tija de foraj pe masura ridicarii prin rotirea acesteia. La partea superioara va fi realizat un strat de transfer din material granular de cca. 1.00 m armat cu min. 3 randuri de geogrise peste care va fi executat sistemul rutier.

Privind asigurarea drenarii tronsoanelor de drum national:

- Raportat la masurile de imbunatatire a terenului de fundare (transferul solicitarilor in adancime) se va realiza interceptarea si coborarea niveulului freatic la o cota de min. 10 m fata de cota terenului amenajat. In acest sens pe latura amonte se va realiza un sistem de drenaj de adancime (drenuri electropneumatice, drenuri sifon etc.) capabil sa capteze nivelul freatic si sa il coboare la cota prevazuta.

Solutia 3

Realizarea unui viaduct ingropat cu fundatie pe piloti forati de diametru mare, min. 1080 mm si lungime min. 15 m.

Avantaje:

Principalul avantaj a implementării soluției 3 constă în eliminarea necesității unor lucrări complexe de îmbunătățire a terenului de fundare și a drenării acestuia.

Eliminarea lucrărilor complexe de îmbunătățire a terenului de fundare: Implementarea unui viaduct ingropat pe piloti forati cu fundatie de dimensiuni mari (min. 1080mm) permite construcția structurii pe terenul corespunzător și evitarea necesității de a îmbunătăți terenul argilos din zonă prin alte măsuri tehnice.

Simplificarea lucrărilor de drenaj: Realizarea viaductului ingropat permite construcția structurii deasupra nivelului solului și, astfel, evitarea lucrărilor complexe de drenaj. Nivelul freatic nu mai reprezintă o preocupare majoră, deoarece fundatia viaductului este realizata indirect prin inermediul pilotilor forati.

Dezavantaje:

Soluția 3 este dificil de realizat având în vedere condițiile din amplasament, care includ zone în imediata apropiere a intravilanului comunei Strunga (terenuri private adiacente drumului național (Obiect 2) și pădure (Obiect 1), precum și existența unui drum lateral (Obiect 2).

Totodata implementarea soluției 3 implica restrictionarea traficului pe perioada lucrărilor astfel incat acesta trebuie deviat pe alte rute ocolitoare.

Raportat la celelalte soluții propuse, costurile construcției viaductului sunt semnificativ mai mari.

Solutiile 1 si 2 prezinta avantaje tehnice similare, dezavantajele implementarii Solutiei 2 sunt de natura economica prezentand costuri ridicate privind realizarea zidului de sprijin si a sistemului de drenaj de adancime implicit intretinerea si mentenanta drenajelor de adancime necesita personal caltificat.

Raportat la solutiile de consolidare a tronsoanelor de drum, expertul tehnic recomanda Solutia 1, solutie ce prezinta avantaje tehnice si economice superioare fata de celelalte doua solutii.

Masuri privind execuția lucrărilor de consolidare:

- Lucrările se vor executa într-un ritm alert și în regim uscat scăzut de precipitații. Nu se va lăsa timp îndelungat mai multe cicluri de îngheț dezgheț săpăturile deschise;
- Protejarea săpăturilor pe timpul execuției împotriva apelor de precipitații cu rigole, șanțuri de scurgere, care să asigure îndepărțarea rapidă a lor;
- Săpăturile se vor executa respectând normativul lucrărilor de terasamente pentru realizare fundațiilor construcțiilor C169-83;
- În cazul săpăturilor cu pereți verticali nesprijiniți se vor lua următoarele măsuri pentru menținerea stabilității malurilor: terenul din jur să nu suferă vibrații, pământul din săpătură să nu se depoziteze la o distanță mai mică de 1.00m de la marginea gropii, după săpare daca se observă fenomene care

indică un pericol de surpare, se vor lua măsuri de sprijinire a peretelui în zona respectivă;

- În cazul unei umeziri superficiale, datorită precipitațiilor atmosferice neprevăzute, fundul gropii de fundație trebuie lăsat să se zvânte înainte de începerea lucrărilor de executare a fundației;

La realizarea săpăturilor pentru fundațiile viitoarelor construcții de pe amplasament sunt recomandate a se lua următoarele măsuri:

- declivitatea maximă a taluzului stabil să fie de 1:3;
- programarea lucrărilor de săpături exceptând perioadele de îngheț sau / și de ploi;
- evacuarea părții superficiale de material de umplutură pe adâncimi raționale; în funcție de cotele reliefului (morfologia terenului viitoarei platforme) se va organiza scurgerea gravitațională a apelor din precipitații în afara zonei viitoarei construcții, operațiune care va trebui să fie însotită de asigurarea unor lucrări auxiliare simple (mici canale, rigole etc.) prin care să se împiedice afluxul de ape în interiorul săpăturilor;
- natura și starea terenului de la cota finală de fundare din săpături vor trebui examinate și avizate în comun de către proiectant, geotehnician, constructor și beneficiar, înainte de betonarea egalizărilor; în cazuri de dubii majore se vor reanaliza condițiile de teren.

Măsuri pentru a micșora tendința de umflare a terenului:

- înlocuirea argilei pe o grosime de 2.00m cu pământ mai puțin activ sau cu pământ stabilizat și la repararea periodică (6-7 ani) a îmbrăcăminții rutiere;
- execuția în etape, lăsându-se între etape un timp suficient pentru stabilizarea condițiilor de umiditate;
- dirijarea apelor de suprafață și drenarea platformei pentru a evita stagnarea apei și umflările aferente.

În general, se recomandă evitarea folosirii pământurilor contractile la realizarea rambleelor. Atunci când nu se dispune de alte materiale se poate recurge la îmbunătățirea pământurilor, în special prin stabilizarea cu var. Compactarea pământurilor contractile trebuie realizată la umiditate cît mai

***SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA***

apropiate de umiditatea de echilibru, diminuându-se în felul acesta variațiile de volum aferente modificărilor de umiditate.

Săpăturile cu înălțimea $H < 3.00m$ se vor realiza conform Normativ C169/88. Săpătura cu pereți în taluz se poate realiza în orice fel de teren cu respectarea următoarelor:

- săpătura să nu rămână deschisă mai mult timp;
- tangenta unghiului de înclinare față de orizontală formată între înălțimea și lățimea săpăturii să nu depășească următoarele valori:
 - umpluturi - $\tan \beta = h/b = 1/1.25$
 - nisip argilos - $\tan \beta = h/b = 1/0.67$
 - argilă nisipoasă - $\tan \beta = h/b = 1/0.67$
 - argilă - $\tan \beta = h/b = 1/0.50$
 - loess - $\tan \beta = h/b = 1/0.50$

Săpăturile cu înălțimea de $H > 3.00m$ se vor realiza respectând prevederile normativului NP120-2014 Normativ privind cerințele de proiectare, execuție și monitorizare a excavațiilor adânci în zone urbane.

În cazul terenurilor sensibile la acțiunea apei săpătura de fundație se va opri la un nivel superior cotei prevăzute în proiect, astfel:

- pentru nisipuri fine 0.20...0.30 m;
- pentru pământurile argiloase 0.15...0.25 m;
- pentru pământurile sensibile la umezire 0.40...0.50 m.

Recomandari privind monitorizarea și urmarirea comportării în timp

Urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor sunt componente ale sistemului calității în construcții și se fac în conformitate cu "REGULAMENTUL privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor" aprobat prin HG 766/21 noiembrie 1997, anexa nr. 4 și publicată în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997.

Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcțiilor și a intervențiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcțiilor și menținerea aptitudinilor la exploatare pe toată durata de existență a acestora.

***SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA***

Urmarirea comportarii in exploatare se face in vederea depistarii in timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare.

Interventiile in timp asupra constructiilor se fac pentru mentinerea sau imbunatatirea aptitudinii la exploatare.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmarire curenta;
- urmarire speciala.

Urmarirea comportarii in timp, in exploatare a constructiilor, este o actiune sistematica de observare, examinare si invetigare a modului in care se comporta constructiile in exploatare sub actiunea agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunii cu mediul inconjurator.

Urmarirea curenta se efectueaza pe toata durata de existenta a constructiei si se aplica tuturor constructiilor de orice categorie sau clasa de importanta.

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala, directa si cu mijloace simple de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementarile tehnice specifice, pe categorii de lucrari si de constructii - NORMATIV PRVIND COMPORTAREA IN TEMP A CONSTRUCTIILOR INDICATIV P130 - 1999.

Fenomenele enumerate in programul de urmarire in timp se vor urmari prin observatii vizuale sau cu dispozitive de masurare.

Zonele de observatie se vor concentra la punctele expuse ale elementului de urmarit (ex: tasari, starea caii de circulatie, a indicatoarelor, etc.).

Prelucrarea primara a datelor va consta in efectuarea de grafice sau tabele.

Datele culese din masuratori se vor inregistra sub forma de fise sau grafice si se vor pastra pe suport digital.

Pentru interpretarea acestor date, Beneficiarul poate apela la Proiectant.

In afara observatiilor vizuale se vor mai utiliza: aparat foto, aparate topografice, ruleta, lata, echipamente specifice pentru determinarea capacitatii portante, planeitatii si rugozitatii.

Decizia de interventie o va lua Administratorului lucrarii.

In cazuri speciale aparute in urma unor evenimente deosebite, cand exploatarea in continuare a lucrarii pune in pericol vietii omenesti, lucrarea se poate inchide traficului.

***SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA***

Se pot considera evenimente deosebite cele provenite din urmatoarele cauze: accidente de circulatie pe drum; explozii pe lucrare sau in imediata vecinatate; efectuarea unui transport greu, agabaritic care a produs degradari evidente (tasari, fisuri si crapaturi); aparitia unor deformatii mari, vizibile, inundatii, viituri sau alte calamitati naturale, alunecari de teren, cutremure cu grad de seismicitate mai mare de 7 (SR 11100/1-93).

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta, va intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a Constructiei.

Periodicitatea activitatii de urmarire curenta a comportarii lucrarii va fi comună cu programul anexat.

Se va comanda o inspectare extinsa, in mod exceptional, in cazul evenimentelor deosebite, mentionate mai sus, care pot afecta stabilitatea si durabilitatea constructiei.

Aceste instructiuni au fost elaborate in conformitate cu urmatoarele normative:

1. P 130 - 1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;
2. AND 554 - 2002 Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice;
3. NE 021 - 2003 Normativ privind stabilirea cerintelor de calitate a drumurilor legate de cerintele utilizatorilor;
4. CD 155 - 2001 Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne;
5. AND 547 - 2013 Normativ privind preventirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne.

Aceste normative se vor respecta pe perioada urmaririi comportarii in timp a constructiei.

Activitatile de urmarire curenta se efectueaza de personalul propriu sau prin contract cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin la nivel mediu.

Urmarirea speciala cuprinde investigatii regulate, periodice, asupra unor parametri ce caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti din faza de proiectare sau in urma unei expertizari tehnice.

***SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA***

Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasa sau care se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Activitatile de urmarire curenta cuprind, in functie de tipul de lucrare verificari precizate in continuare.

LUCRARI DE DRUM

1. Terasamente

a) Se urmarest:

- starea generala, inclusiv starea de vegetatie a taluzurilor;
- eventuala tasare in zona acostamentelor;
- eventualele ravinari sau ebulmente la taluzurile de debleu si rambleu.

b) Frecventa:

- lunar si dupa precipitatii indelungate si/sau abundente.

2. Structura rutiera

a) Se urmarest:

- aparitia fagaselor, a eventualelor crapaturi si cedari ale suprastructurii;
- evolutia capacitatii portante, a planeitatii, rugozitatii si a starii de degradare.

b) Frecventa:

- lunar si periodic in conformitate cu prevederile normativului CD - 155 - 2001.

3. Siguranta circulatiei

a) Se urmarest:

- starea marcajelor longitudinale/transversale, urmarindu-se ca acestea sa fie in permanenta vizibile in special pe timp de noapte si perioade de iarna.
- starea parapetilor de protectie. In cazul constatatii de deficiente (parapeti indoiti, cu elemente lipsa, ruginiti) se vor lua urgent masuri de remediere, inlocuire sau completare, dupa caz.

b) Frecventa:

- lunar si dupa evenimente deosebite.

4. Elemente de scurgere a apelor pluviale

***SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA***

a) Se urmarestă:

- starea rigolelor/santurilor. În cazul în care acestea sunt colmatate se vor decolmata.

b) Frecvența:

- lunar și după evenimente deosebite.

LUCRARI DE CONSOLIDARI

1. Ziduri de sprijin

a) Se urmarestă:

- starea generală;

- eventualele deplasări ale zidurilor (pe orizontală sau verticală);

- starea protecției cu beton a zidurilor.

b) Frecvența:

- lunar și după precipitații îndelungate și/sau abundente.

Pe perioada de garantie a lucrarilor, Constructorul va remedia problemele aparute conform Condițiilor contractuale cu Beneficiarul lucrării.

In cazul urmaririi curente a construcțiilor, la apariția unor deteriorări ce se consideră ca pot afecta rezistența, stabilitatea și durabilitatea construcției, beneficiarul lucrării va cere proiectantului, contractual, o inspectare extinsă asupra construcției respective în conformitate cu articolul 3.1.9. din Normativul privind comportarea în timp a construcțiilor indicativ P 130 - 1999 pentru luarea de decizii de intervenție.

Personalul însărcinat cu efectuarea activității curente va întocmi rapoarte ce vor fi menționate în Jurnalul evenimentelor și vor fi incluse în Cartea Tehnică a construcției.

Urmarirea curentă se efectuează de cel puțin două ori pe an: o dată primăvara și o dată toamna și intotdeauna în urma apariției unor calamități naturale la toate lucrările care fac parte din acest proiect.

6. ESTIMAREA VALORICA A LUCRARILOR

Listele de cantități pe categorii de lucrări vor rezulta astăzi cum este reglementat de HG 907/2016 în urma realizării unui proiect tehnic cu detalii de

**SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A
OBIECTIVELOR DE PE DN 28, KM 18+200 – 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700-
20+250 STG/DREAPTA**

executie sau documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, documentatii unde se vor aproba indicatori tehnici si economici.

Devizul general final al lucrarilor recomandate va rezulta asa cum este reglementat de HG 907/2016 in urma realizarii unui proiect tehnic cu detalii de executie sau documentatie de avizare a lucrarilor de interventii.

Solutiile recomandate vor trebui puse in practica intr-un timp cat mai scurt.

Urmarirea comportarii in exploatare a lucrarilor de reabilitare si consolidare se face pe toata durata existentei lor si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor de calitate impuse prin lege.

7. VALABILITATEA EXPERTIZEI

In conditii normale de functionare a drumului, excluzand situatii hidro-climatici si seismice neprevazute, valabilitatea recomandarilor cuprinse in expertiza este de 5 ani, sub rezerva ca informatiile prezentate de beneficiar, ca si istoric, corespund intru totul cu realitatea.

La nivelul fiecarei etape de proiectare se va analiza daca investigatiile din aceasta expertiza tehnica au in continuare corespondent in realitate. Orice modificare va trebui mentionata si insusita la fazele ulterioare de proiectare.

In cazul in care intre D.A.L.I. si Proiectul Tehnic, perioada de timp este mai mare de 12 luni se va analiza daca solutiile din D.A.L.I. mai pot fi implementate in cadrul Proiectului Tehnic.

8. VERIFICAREA SI INSUSIREA PROIECTULUI TEHNIC

Proiectul tehnic cu detalii de executie va fi elaborat cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare si va fi verificat de un specialist Expert tehnic de proiecte atestat MLPAT A4.1, B2.1, D2.1 – pentru lucrurile de refacere a drumului national respectiv, la exigenta AF – pentru lucrurile de consolidare, drenare si amenajare taluz de rambleu.

EXPERT TEHNIC ATESTAT EXIGENTA AF:

ING. ZAHARIA CONSTANTIN




PLAN DE AMPLASARE IN ZONA




Proiectant	Beneficiar	Verifier	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROIECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	Sef proiect: ing. Jitariuc Robert Proiectat: ing. Franciuc Vasile Proiectat: ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
Format	A3	420mmx297mm	Pagina nr.	PA-01	
Proiect numar	13 / 2023	Data	1:7000	PLAN DE AMPLASARE IN ZONA	

PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA EXISTENTĂ



N



LEGENDĂ


Drum asfalt	—	Acces proprietate	—
Ax drum	—	Cedare/fisuri	—
Acostament	—	Tasare	—
Zid de sprijin	—	Cote teren	o 45.10
Parapet de protecție	—	Stalp beton	—
Sant de pamant	—	Indicatoare rutiere	—
Sant din beton	—	Borna kilometrica	—
Adancime sant/fir apa	~~~~~	Borna hectometrica	—
Podet	—	Km	—
Limita proprietate	—		

Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROIECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	Sef proiect Proiectat Proiectat Project numar	E.T.	SERVICIIS DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
		ing. Jitariuc Robert ing. Franciuc Vasile ing. Negura Iulian	Scara	Denumire planșă Obiect 1: DN 28 KM 18+200 - 18+500	Format
			1:500	PLAN DE SITUATIE - SITUAȚIA EXISTENȚĂ	A3 420mmx297mm
					Pagina nr.
					01_PSE - 01

PLAN DE SITUATIE - SITUATIA EXISTENTA





N



Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizie
VALURO PROIECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	ing. Jitariuc Robert ing. Franciuc Vasile ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
			Scara	Denumire planșă	Format
			1:500	Obiect 1: DN 28 KM 18+200 - 18+500	A3 420mmx297mm
				PLAN DE SITUATIE - SITUATIA EXISTENTA	Pagina nr.
					01_PSE - 02


PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA EXISTENTĂ



LEGENDĂ	
Drum asfalt	— Acces proprietate
Ax drum	— Cedare/fisuri
Acostament	— Tasare
Zid de sprijin	— Cote teren
Parapet de protecție	— Stalp beton
Sant de pamant	— Indicatoare rutiere
Sant din beton	— Borna kilometrica
Adâncime sant/fir apa	— Borna hectometrica
Podet	— Km
Limita proprietate	

Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROIECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	Sef proiect Proiectat Proiectat Proiect numar	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
		ing. Jitariuc Robert ing. Franciu Vasile ing. Negura Iulian	Scara	Denumire planșă Obiect 1: DN 28 KM 18+200 - 18+500	Format
			1:500	PLAN DE SITUATIE - SITUAȚIA EXISTENȚA	A3 420mmx297mm
					Pagina nr. 01_PSE - 03

PROFIL TRANSVERSAL TIP



Proiectant
VALURO PROJECT
Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania

Beneficiar
**C.N.A.I.R. S.A. prin
D.R.D.P. IASI**



Expert tehnic
Sef proiect ing. Jitariuc Robert
Proiectat ing. Franciuc Vasile
Proiectat ing. Negura Iulian
Proiect numar 13 / 2023

Faza
E.T.
Scara 1:50
Data 2023

Denumire proiect
SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA
Denumire planșă
Obiect 1: DN 28 KM 18+200 - 18+500
PROFIL TRANSVERSAL TIP

Revizia
00
Format
A3 420mmx297mm
Pagina nr.
01_PTT - 01

PLAN DE SITUAȚIE - SOLUTIA PROPUȘĂ





LEGENDA	
Existență <ul style="list-style-type: none"> Ax drum Marginea drum asfalt Sant din beton Parapet Podet Cutie gaz Stalp beton Stalp lemn Canal 	Propus <ul style="list-style-type: none"> Ax DN 24C Limita parte carosabilă Limita banda de incadrare Limita acostament Sant perecat cu beton Zid de sprijin fundat indirect Retaluzare taluz rambleu Amenajare evacuare podet din beton Parapet de protecție



Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROJECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	Expert tehnic	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
		Sef proiect	Scara	Denumire planșă	Format
		ing. Jitariuc Robert	1:500	Object 1: DN 28 KM 18+200 - 18+500	A3 420mmx297mm
		Projectat		PLAN DE SITUAȚIE - SOLUTIA PROPUȘĂ	Pagina nr.
		ing. Franciuc Vasile			01_PSP - 01
		Projectat			
		ing. Negura Iulian			
		Project numar			
		13 / 2023			
		Data			
		2023			

PLAN DE SITUAȚIE - SOLUTIA PROPUȘĂ





LEGENDA	
Existent	Propus
Ax drum	Ax DN 24C
Marginea drum asfalt	Limita parte carosabila
Sant din beton	Limita banda de incadrare
Parapet	Limita acostament
Podet	Sant pereat cu beton
Cutie gaz	Zid de sprijin fundat indirect
Stalp beton	Retaluzare taluz rambleu
Stalp lemn	Amenajare evacuare
Canal	podet din beton
	Parapet de protectie



Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROJECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P.IASI	Expert tehnic Sef proiect ing. Jitariuc Robert Proiectat ing. Franciuc Vasile Proiectat ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
			Scara	Denumire planșă	Format
			1:500	Obiect 1: DN 28 KM 18+200 - 18+500	A3 420mmx297mm
				PLAN DE SITUATIE - SOLUTIA PROPUȘA	Pagina nr.
					01_PSP - 02


PLAN DE SITUAȚIE - SOLUTIA PROPUȘĂ




LEGENDA	
Existent <ul style="list-style-type: none"> Ax drum Marginea drum asfalt Sant din beton Parapet Podet Cutie gaz Stalp beton Stalp lemn Canal 	Propus <ul style="list-style-type: none"> Ax DN 24C Limita parte carosabila Limita banda de incadrare Limita acostament Sant pereat cu beton Zid de sprijin fundat indirect Retaluzare taluz rambleu Amenajare evacuare podet din beton Parapet de protectie

Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROIECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	ing. Jitariuc Robert ing. Franciuc Vasile ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
			Scara	Denumire planșă	Format
			1:500	Obiect 1: DN 28 KM 18+200 - 18+500	A3 420mmx297mm
				PLAN DE SITUAȚIE - SOLUTIA PROPUȘĂ	Pagina nr.
					01_PSP - 03

PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA EXISTENTĂ



Nr.cad.61297




LEGENDĂ

Drum asfalt	—	Acces proprietate	—
Ax drum	—	Cedare/fisuri	—
Acostament	—	Tasare	—
Zid de sprijin	—	Cote teren	○ 45.10
Parapet de protecție	— — —	Stalp beton	●
Sant de pamant	—	Indicatoare rutiere	—
Sant din beton	—	Borna kilometrica	Km
Adâncime sant/ fir apa	~~~~~	Borna hectometrica	—
Podet	—		
Limita proprietate	—		

Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROIECT S.R.L. Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	ing. Jitariuc Robert ing. Franciuc Vasile ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
			Scara	Denumire planșă	Format
			1:500	Obiect 2: DN 28 KM 19+700 - 20+250	A3 420mmx297mm
				PLAN DE SITUATIE - SITUAȚIA EXISTENȚA	Pagina nr.
					02_PSE - 01

PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA EXISTENTĂ



LEGENDĂ

Drum asfalt	—	Acces proprietate	—
Ax drum	—	Cedare/fisuri	—
Acostament	—	Tasare	—
Zid de sprijin	—	Cote teren	○ 45.10
Parapet de protecție	—	Stalp beton	↙
Sant de pamant	—	Indicatoare rutiere	■
Sant din beton	—	Borna kilometrica	Km
Adancime sant/ fir apa	~~~~~	Borna hectometrica	□
Podet	—		
Limita proprietate	—		

Proiectant	SOCIETATEA COMERCIALĂ VALURO PROIECT S.R.L. Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROIECT					SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
E.T.	Scara	1:500	Sef proiect	ing. Jitariuc Robert	Format	A3 420mmx297mm
Proiectat			ing. Franciuc Vasile	22		
Proiectat			ing. Negura Iulian		Denumire planșă	
Project numar			13 / 2023	Data	Obiect 2: DN 28 KM 19+700 - 20+250	
					PLAN DE SITUATIE - SITUATIA EXISTENTA	02_PSE - 02

PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA EXISTENTĂ



Nr.cad.61119
Jr.cad.61119

UAT STRUNGA
Extravilan com. Strunga

Nr.cad.61119

UAT STRUNGA
Extravilan com. Strunga

SFARSIT PROIECT DN 28
KM 20+250



LEGENDĂ	
Drum asfalt	Acces proprietate
Ax drum	Cedare/fisuri
Acostament	Tasare
Zid de sprijin	Cote teren
Parapet de protectie	Stalp beton
Sant de pamant	Indicatoare rutiere
Sant din beton	Borna kilometrica
Adancime sant/ fir apa	Borna hectometrica
Podet	
Limita proprietate	

Proiectant



VALURO PROIECT
Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania

Beneficiar

C.N.A.I.R. S.A. prin
D.R.D.P. IASI

Expert tehnic

Sef proiect	ing. Jitariuc Robert
Proiectat	ing. Franciuc Vasile
Proiectat	ing. Negura Iulian
Proiect numar	13 / 2023
	Data 2023

Faza

E.T.

Scara

1:500

Denumire proiect

SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA

Revizia

00

Format

A3 420mmx297mm

Denumire planșă


Obiect 2: DN 28 KM 19+700 - 20+250

PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA EXISTENȚĂ

Pagina nr.



02_PSE - 03

PROFIL TRANSVERSAL TIP



Proiectant VALURO PROIECT Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	Beneficiar C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	Expert tehnic Sef proiect Proiectat Proiectat Proiect numar	ing. Jitariuc Robert ing. Franciuc Vasile ing. Negura Iulian 13 / 2023	Faza E.T. Scara 1:50	Denumire proiect SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA Denumire plana Obiect 2: DN 28 KM 19+700 - 20+250 PROFIL TRANSVERSAL TIP	Revizia 00 Format A3 420mmx297mm Pagina nr. 02 PTT - 02
---	---	---	---	-----------------------------------	---	--



PLAN DE SITUATIE - SOLUTIA PROPUŞĂ



LEGENDA	
Existent	Propus
Ax drum	Ax DN 24C
Marginea drum asfalt	Limita parte carosabila
Sant din beton	Limita banda de incadrare
Parapet	Limita acostament
Podet	Sant pereat cu beton
Cutie gaz	Zid de sprijin fundat indirect
Stalp beton	Retaluzare taluz rambleu
Stalp lemn	Amenajare evacuare podet din beton
Canal	Parapet de protectie

Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizie
VALURO PROIECT S.R.L.	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	ing. Jitariuc Robert ing. Franciu Vasile ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania		Projectat	Scara	Denumire planșă	Format
		Projectat		Obiect 2: DN 28 KM 19+700 - 20+250	A3 420mmx297mm
		Project numar	Data	PLAN DE SITUATIE - SOLUTIA PROPUŞA	Pagina nr.
		13 / 2023	2023		02_PSP - 01

PLAN DE SITUAȚIE - SOLUTIA PROPUȘĂ





LEGENDA	
Existență	Propus
Ax drum	Ax DN 24C
Marginea drumului	Limita partea carosabilă
Sant din beton	Limita banda de incadrare
Parapet	Limita acostament
Podet	Sant pereat cu beton
Cutie gaz	Zid de sprijin fundat indirect
Stalp beton	Retaluzare taluz rambleu
Stalp lemn	Amenajare evacuare podet din beton
Canal	Parapet de protecție



Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizie
VALURO PROIECT S.R.L. Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	Sef proiect: ing. Jitariuc Robert Proiectat: ing. Franciuc Vasile Proiectat: ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
		Proiect numar: 13 / 2023	Scara: 1:500	Denumire planșă: Obiect 2: DN 28 KM 19+700 - 20+250	Format: A3 420mmx297mm
		Data: 2023		PLAN DE SITUAȚIE - SOLUTIA PROPUȘĂ	Pagina nr.: 02_PSP - 02

PLAN DE SITUAȚIE - SOLUTIA PROPUȘĂ



Proiectant	Beneficiar	Expert tehnic	Faza	Denumire proiect	Revizia
VALURO PROIECT S.R.L. Str. Eroilor, nr 44, bloc 123, scara C, parter, RO36342462, Suceava, Romania	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI	Sef proiect: ing. Jitariuc Robert Proiectat: ing. Franciuc Vasile Proiectat: ing. Negura Iulian	E.T.	SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A OBIECTIVELOR DE PE DN 28 KM 18+200 - 18+500 STG/DR SI DN 28 KM 19+700 - 20+250 STG/DREAPTA	00
		Project numar:	Scara	Denumire planșă Obiect 2: DN 28 KM 19+700 - 20+250	Format
		13 / 2023	1:500	PLAN DE SITUAȚIE - SOLUTIA PROPUȘĂ	A3 +20mm/297mm
		Data			Pagina nr.
		2023			02_PSP - 03