

Detaliu anunt

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data trimiterii in SEAP: 30.12.2016 10:24

Data trimiterii la OJ: 30.12.2016

Data publicarii in SEAP: 31.12.2016 01:30

Trimite la OJ: Da

Numarul anuntului in OJ: /S - Din

Salveaza

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice

Documentatie de atribuire

Numar documentatie: 259691

Denumire contract: Servicii de reparare si intretinere pentru autoturismele din dotarea DRDP Iasi

Data acceptare: 29.12.2016

Planuri anuale de achizitii publice

| An | Denumire plan | Denumire detaliu plan |
|----|---------------|-----------------------|
|----|---------------|-----------------------|

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Adresa postala: prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania ,
 Punct(e) de contact: serviciul A.P.A.T. - procedura se desfasoara online in SEAP , Tel. +40 212643310 , Email:
 achizitiipublicebuget@andnet.ro, horia.nicolae@andnet.ro , Fax: +40 212643417 , Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro ,
 Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
 Activitate (activitati)

- Constructii si amenajari teritoriale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Servicii de reparare si intretinere pentru autoturismele din dotarea DRDP Iasi

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

15 - Servicii diverse

Locul principal de prestare: atelier prestator

Codul NUTS: RO2 - Macroregiunea doi

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru**II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor**

Servicii de reparare, intretinere si furnizare piese de schimb pentru autoturismele din dotarea DRDP Iasi

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)

De asemenea, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa prezinte:

- „Declaratie privind date de identificare ofertanti/candidati/subcontractanti/terti sustinatori conform art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.

- Formularul 2 "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularele 1+2 vor fi transmise in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: dl. ing. Laicu Ovidiu Mugurel – Director Regional Executiv DRDP IASI, dl. ing. Cercel Vlad Constantin – Director Adjunct Mentenanta, dl. ec. Popa Vasile – Director Economic si Comercial, dl. ing. Bruma Liviu – Sef Serviciul Mecanizare, dl. jr. Dorel Gotu – Sef Serviciu Juridic, dna. ec. Daniela Cojocaru – Sef Serviciu Financiar, Salarizare si CFP, dl. ec. Stefan Cristian – Serviciu Financiar, Salarizare si CFP, d-na ing. Popa Manuela – Sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei, Sef Birou Analiza Preturi - ing. Zaharia Nadia. A) (1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului).

(2) Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

(3) Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

(4) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data solicitarii certificatului respectiv - in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.

B) "AUTORIZATIA TEHNICA" de functionare a service-ului eliberata de RAR, cu valabilitatea la data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 82 din 24.08.2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 222/2003 pentru aprobarea ordonantei de mai sus, publicata in Monitorul Oficial partea I, nr. 367/29.05.2003, pentru autoturismele la care se face referire in documentatia de atribuire.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Capacitatea tehnica: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice:

Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatoarea dotare tehnica necesara ptr. derularea contractului:

- atelier de reparatii pe raza teritoriala a D.R.D.P Iasi (DRDP Iasi cuprinde judetele: Neamt, Suceava, Botosani, Iasi, Vaslui, Bacau, Galati, Vrancea), dotat cu: cel putin 4 posturi pentru reparatii mecanice autovehicule; - stand de probe pentru directie; tester electronic pentru diagnosticare parametri de functionare; atelier reparatii instalatii si componente electrice, si cele de la sistemul de alimentare; linie de verificare finala;

- autovehicul cu platforma pentru tractarea autovehiculelor defecte care nu se mai pot deplasa pana la service.

Capacitatea profesionala:

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de un minim de personal specializat: ingineri auto, mecanici auto, electricieni auto, etc.

Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca dispune de echipamentele si de utilajele solicitate si din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale acestora. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: - Angajament ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. - documente care sa ateste ca dispune de echipamentele/ utilajele solicitate. Aceste documente vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3. Nota 5: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (1) din Legea 98/2016 Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Nota 6: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE. Nota 7: Echipamentele/ ut solicitate vor fi disponibile pentru realizarea activitatilor specifice din cadrul contractului. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Diplome de studii si calificari profesionale". Ofertantul clasat

pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: a) Copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” a diplomelor de studii obtinute de personalul propus, dupa caz. b) Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Operatorii economici care prezinta experti straini vor prezenta documente/certificate echivalente, emise in statul de resedinta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traducere autorizata in limba romana. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Nota 4: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (1) din Legea 98/2016 Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Nota 5: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic" ?i B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din HG 395/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum ?i sumele aferente presta?iilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Contractul/Contractele prezentat/ prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Informatii suplimentare privind subcontractantii se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.02.2017 16:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

09.02.2017 16:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 06.03.2017 18:00

Locul: In SEAP

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII

I.Durata contractului este de 12 luni. II.Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter> sau <https://ec.europa.eu/tools/espd>. III.Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia Semnare CertDigitalClient (pentru sistem de operare = Windows 7) sau Semnare CertDigitalSigner (pentru sistem de operare < Windows 7), disponibile la adresa <http://www.certdigital.ro/download.html#.V81-861ZLhA>. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante www.drdpiasi.ro.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsr.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): <http://www.cnsr.ro>

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac conform Legii nr. 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Serviciul Juridic

Adresa postala: Str. Gh. Asachi, nr. 19 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700481 , Romania , Tel. +40 0232214430 , Email: drdpis@mail.dntis.ro , Fax: +40 232214432 , Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

30.12.2016 10:24

[Inapo](#) [Lotur](#) [Istoric anu](#) [Lista era](#) [Detalii proce](#) [Procese verbale / Declara](#)

[Generare dosar achizitie](#)

[Documentatie, clarifica](#)

Anunt de participare numarul 172399/31.12.2016

Lot nr. : 1

Denumire: Dacia Duster

Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii si reparatii la autoturismele marca Dacia Duster si furnizare piese de schimb

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)

34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

conform anexa la caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 336.959.13 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE

Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare este: 3000.00 RON.

Anunt de participare numarul 172399/31.12.2016

Lot nr. : 2

Denumire: Autoutilitara Ford 4x4

Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii si reparatii autoutilitara marca Ford 4x4 si furnizare piese de schimb

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)

34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

conform anexa la caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 7,258.68 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE

Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare este: 70.00 RON.

Anunt de participare numarul 172399/31.12.2016

Lot nr. : 3

Denumire: Autoturisme Dacia Logan, Citroen, Daewoo, Opel, Peugeot, Volkswagen, Skoda, Fiat, Nissan, Land Rover, Renault, Kia

Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii si reparatii la autoturismele marca Dacia Logan, Citroen, Daewoo, Opel, Peugeot, Volkswagen, Skoda, Fiat, Nissan, Land Rover, Renault, Kia si furnizare piese de schimb

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)

34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

conform anexa la caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 1,964,757.37 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE

Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare este: 19000.00 RON.

Inapoi

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I : AUTORI TATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Adresa postala: prin Directia Regionala de drumuri si Poduri, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: serviciul A.P.A.T.
- procedura se desfasoara online in SEAP, Tel. +40 212643310, Email: achizitii publice buget@andnet.ro, horia.nicolae@andnet.ro, Fax: +40 212643417,
Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Constructii si amenajari teritoriale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II : OBI ECTUL CONTRACTULUI

Fisa de date

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Servicii de reparare si intretinere pentru autoturismele din dotarea DRDP Iasi

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

15 - Servicii diverse

Locul principal de prestare: atelier prestator

Codul NUTS: RO2 - Macroregiunea doi

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de reparare, intretinere si furnizare piese de schimb pentru autoturismele din dotarea DRDP Iasi

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)

34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8) Impartire in loturi

Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Servicii de reparare, intretinere si furnizare piese de schimb pentru autoturismele din dotarea DRDP Iasi conform anexe la Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 2,308,975.18 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III : INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

GARANTIA DE PARTICIPARE IN CUANTUM DE 22.070,00 LEI, defalcata pe loturi astfel:

Lot 1: Autoturisme Dacia Duster = 3.000,00 lei;

Lot 2: Autoutilitara Ford 4x4 = 70,00 lei;

Lot 3: Autoturisme Dacia Logan, Citroen, Daewoo, Opel, Peugeot, Volkswagen, Skoda, Fiat, Nissan, Land Rover, Renault, Kia = 19.000,00 lei.

Garantia de participare va avea valabilitate minimum 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Garantia de participare se poate constitui prin:

- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 36 din HG 395/2016, emis in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea, in conditiile legii;

- virament bancar la BCR Iasi RO33RNCB0175008094080037 (RON)

Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decât lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însoțita de traducerea autorizată în limba româna.

Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere a ofertelor).

Fisa de date

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

10%

Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 40 din HG 395/2016 si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de stat + venituri proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

d) Hotarare nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Operatorii economici (ofertantii/terti sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate. Pentru persoane juridice/fizice române se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, iar pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

- Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) - original sau copie lizibila certificata „conform cu originalul”, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia;

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;

- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

- Alte documente edificatoare, dupa caz.

De asemenea, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa prezinte:

-.Declaratie privind date de identificare ofertanti/candidati/subcontractanti/terti sustinatori conform art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.

- Formularul 2 "Declaratie privind neincadrarea în prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", în conformitate cu modelul prezentat în sectiunea Formulare. Formularele 1+2 vor fi transmise în mod obligatoriu împreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: dl. ing. Laicu Ovidiu Mugurel – Director Regional Executiv DRDP IASI, dl. ing. Cercel Vlad Constantin – Director Adjunct Mentenanta, dl. ec. Popa Vasile – Director Economic si Comercial, dl. ing. Bruma Liviu – Sef Serviciu Mecanizare, dl. jr. Dorel Gotu – Sef Serviciu Juridic, dna. ec. Daniela Cojocar – Sef Serviciu Financiar, Salarizare si CFP, dl. ec. Stefan Cristian – Serviciu Financiar, Salarizare si CFP, d-na ing. Popa Manuela – Sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei, Sef Birou Analiza Preturi - ing. Zaharia Nadia.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

A) (1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului).

(2) Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

(3) Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

(4) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data solicitarii certificatului respectiv - în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare vor fi prezentate în traducere autorizata în limba romana.

B) "AUTORIZATIA TEHNICA" de functionare a service-ului eliberata de RAR, cu valabilitatea la data limita de depunere a ofertelor, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 82 din 24.08.2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 222/2003 pentru aprobarea ordonantei de mai sus, publicata în Monitorul Oficial partea I, nr. 367/29.05.2003, pentru autoturismele la care se face referire în documentatia de atribuire.

Fisa de date

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

| Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate | Modalitatea de indeplinire |
|--|---|
| <p>Capacitatea tehnica: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice: Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatoarea dotare tehnica necesara ptr. derularea contractului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atelier de reparatii pe raza teritoriala a D.R.D.P Iasi (DRDP Iasi cuprinde judetele: Neamt, Suceava, Botosani, Iasi, Vaslui, Bacau, Galati, Vrancea), dotat cu: cel putin 4 posturi pentru reparatii mecanice autovehicule; - stand de probe pentru directie; tester electronic pentru diagnosticare parametri de functionare; atelier reparatii instalatii si componente electrice, si cele de la sistemul de alimentare; linie de verificare finala; - autovehicul cu platforma pentru tractarea autovehiculelor defecte care nu se mai pot deplasa pana la service. | <p>In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca dispune de echipamentele si de utilajele solicitate si din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale acestora. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".</p> <p>Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: - Angajament ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. - documente care sa ateste ca dispune de echipamentele/ utilajele solicitate. Aceste documente vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3. Nota 5: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (1) din Legea 98/2016 Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Nota 6: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE. Nota 7: Echipamentele/ ut solicitate vor fi disponibile pentru realizarea activitatilor specifice din cadrul contractului.</p> |

Fisa de date

| | |
|--|--|
| <p>Capacitatea profesionala: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de un minim de personal specializat: ingineri auto, mecanici auto, electricieni auto, etc.</p> | <p>In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Diplome de studii si calificari profesionale". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: a) Copie lizibile cu mentiunea „conform cu originalul” a diplomelor de studii obtinute de personalul propus, dupa caz. b) Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei, in copie legalizata/ copie lizibile cu mentiunea „conform cu originalul”. Operatorii economici care prezinta experti straini vor prezenta documente/certificate echivalente, emise in statul de resedinta, in original sau copie legalizata sau copie lizibile cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traducere autorizata in limba romana. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Nota 4: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (1) din Legea 98/2016 Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Nota 5: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.</p> |
| <p>Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.</p> | <p>În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic" ?i B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Nota 1: În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din HG 395/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la încheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel încât activita?ile ce revin acestuia/acestora, precum ?i sumele aferente presta?iilor, sa fie cuprinse în contractul de achizi?ie publica. Contractul/Contractele prezentat/ prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contract. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti. Informatii suplimentare privind subcontractantii se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei.</p> |

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

Fisa de date

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in documentatia tehnica din Documentatia de Atribuire. Ofertantul are obligatia ca pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari sa respecte reglementarile in vigoare la nivel national referitoare la protectia mediului (informatii disponibile la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, cu sediul in Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 12, sectorul 5, si la adresa de Internet <http://www.mmediu.ro/articol/legislatie/433>), precum si cele referitoare la conditiile de munca, protectia muncii si protectia sociala (informatii disponibile la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, cu sediul in Bucuresti, str. Dem.I.Dobrescu nr.2 - 4, sectorul 1, cod postal 010026, si la adresa de Internet <http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie>). Propunerea Tehnica va contine si: 1. Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale, formularul nr. 4 prezentat in Sectiunea Formulare a Documentatiei de atribuire; 2. Avand in vedere ca sunt documente care se prezinta cu semnatura olografa, in cazul in care documentele nu sunt semnate de catre reprezentantul legal, ofertantul va prezenta o imputernicire - Formularul C „Imputernicire de reprezentare a operatorului economic in cadrul procedurii de achizitie publica” completat, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al operatorului economic, care va cuprinde un specimen de semnatura al persoanei care a fost imputernicita. Acest formular va fi completat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea “Formulare” din Documentatia de Atribuire, iar in cazul unei asocieri, Imputernicirea va fi prezentata de catre fiecare membru al asocierii in parte, indiferent daca se va nominaliza aceeaasi persoana ca reprezentant imputernicit. Nota: - Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica;
- Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii tehnice si se incarca in SEAP sub semnatura electronica extinsa, in campul din SEAP destinat Ofertei tehnice.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata in Lei fara TVA (valorile oferite trebuie exprimate cu doua zecimale). Propunerea financiara va include Formularul de Oferta (Formularul nr. 5) intocmit pentru fiecare lot pentru care se depune oferta, impreuna cu anexele aferente: centralizator oferta, listele de piese anexa la caietul de sarcini pentru lotul respectiv. Ofertantul trebuie sa incarca oferta financiara criptata in SEAP si salvata. Orice alte documente privind propunerea financiara si/sau justificarea acesteia se incarca in SEAP sub semnatura electronica extinsa, in campul din SEAP destinat ofertei financiare.

Note:

- Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea financiara.
- Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii financiare.

Fisa de date

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în condițiile prevăzute de lege. Având în vedere că procedura de atribuire este licitație deschisă prin mijloace electronice (online), numai operatorii economici înregistrați în SEAP pot depune oferta, conform art. 58 alin (1) din H.G. nr. 395/2016. În aplicarea prevederilor art. 123, alin (2) și (3) din HG 395/2016, ofertanții vor transmite, prin mijloace electronice, oferta, DUAE, răspunsurile la clarificări și documentele transmise la solicitarea Autorității Contractante conform art. 196 din Legea 98/2016 semnate cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Autoritatea contractantă are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiționată de prezentarea în această formă. Orice documente emise de alte instituții/autorități/entități și prezentate în vederea atestării îndeplinirii cerințelor din documentația de atribuire vor fi semnate și, după caz, stampilate, de instituțiile/autoritățile/entitățile emittente și vor fi transmise Autorității Contractante, la solicitarea acesteia, prin mijloace electronice, semnate electronic de ofertant cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

1. CERINTE OBLIGATORII PRIVIND GARANTIA DE PARTICIPARE

Garantia de participare va fi constituită în sumă și pentru perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire, astfel: • FIE prin virament bancar în contul C.N.A.I.R. S.A. – DRDP IASI deschis la BCR SUCURSALA IASI RO33RNCB0175008094080037. Ofertantul trebuie să realizeze viramentul bancar în timp util, luând în calcul, dacă este cazul, și durata transferurilor interbancare. Autoritatea Contractantă va verifica existența sumelor în contul CNAIR – DRDP IASI ulterior datei și orei limita pentru depunerea ofertelor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 132 alin (3) din HG 395/2016. Ordinul de plată emis în alta limbă decât română va fi însoțit de traducerea autorizată în limba română. • FIE prin instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condițiile legii. În cazul în care Ofertantul este reprezentat de o Asocieră de operatori economici, este obligatorie completarea în conținutul garanției de participare la secțiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii în conformitate cu Acordul de Asociere. În cazul unei garanții de participare emise de către o societate de asigurări se va prezenta și POLITA DE ASIGURARE/CONTRACTUL DE ASIGURARE însoțită de DOVADA PLĂȚII INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de asigurare/ contractul de asigurare precum și dovada plății integrale a primei de asigurare emise în alta limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română. Garanțiile de participare care au un quantum mai mare decât cel solicitat de Autoritatea Contractantă vor fi acceptate la prezenta procedură de achiziție publică cu condiția respectării atât a prevederilor legale în vigoare, cât și a cerințelor Documentației de Atribuire. Nota 1: Eventualele neconcordanțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, inclusiv cele privind quantumul și valabilitatea, se vor clarifica de către comisia de evaluare cu ofertanții în maximum 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă.

2. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA

Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comună, fără a fi obligați să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea ofertei. În acest sens, Ofertantul va completa în mod corespunzător DUAE, partea II "Informații referitoare la operatorul economic", secțiunea A "Informații privind operatorul economic". Toți membrii asocierii au obligația de a completa DUAE cu toate informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă în Documentația de Atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta la solicitarea Autorității Contractante, Formularul nr. 3 „Acordul de Asociere” în conformitate cu modelul prezentat în Secțiunea „Formulare” a Documentației de Atribuire. Acesta va fi prezentat într-un singur exemplar și va fi semnat și stampilat, în cazul unei asocierii, de reprezentantul legal al fiecărui ofertant asociat (în conformitate cu modelul pus la dispoziție). Nota 1: În cazul în care oferta comună este declarată castigatorie, înainte de semnarea contractului, participanții în comun la procedura de atribuire vor prezenta Acordul de asociere autentificat.

3. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTAREA

În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligația de a completa DUAE, partea II "Informații referitoare la operatorul economic", secțiunea D "Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează" și partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnică și profesională".

De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:

- partea II "Informații referitoare la operatorul economic" - secțiunea A "Informații privind operatorul economic" și B "Informații privind reprezentanții operatorului economic",
- partea III "Motive de excludere"

Nota 1: În cazul în care este identificată o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 171 din HG 395/2016, autoritatea contractantă solicită ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situație.

În conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractantă are obligația de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la încheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/ nominalizați în oferta, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.

Contractul/Contractele prezentat/ prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contract.

Acestea trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentanții legali ai subcontractantului; activitățile ce urmează a fi subcontractate; valoarea la care se ridică partea/partile subcontractate.

Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți.

Subcontractanții declarați în oferta trebuie să respecte aceleași obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, așa cum sunt acestea reglementate de instituțiile de resort (Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, Bvd. Libertății nr. 12, Sector 5, București, România, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): <http://www.mmediu.ro> și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, București, România, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro), sau de legislația europeană în vigoare. În conformitate cu prevederile art. 174, alin (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/partile din contract pe care acestea urmează să o/le îndeplinească efectiv.

În cazul în care din informațiile și documentele prezentate potrivit solicitării de mai sus nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/partile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, în conformitate cu art. 174, alin (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/partile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv.

4. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI

Dacă ofertantul beneficiază de susținere din partea unui/unor tert/terți în vederea îndeplinirii unui/ unor criterii/ii de calificare, ofertantul are obligația de a completa DUAE, partea II "Informații referitoare la operatorul economic", secțiunea C "Informații privind utilizarea capacităților altor entități". De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în: - partea II "Informații referitoare la operatorul economic" - secțiunea A " Informații privind operatorul economic " și B "Informații privind reprezentanții operatorului economic", - partea III "Motive de excludere" - partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea B "Capacitatea economică și financiară" în situația în care susținerea acordată se referă la îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară; - partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnică și profesională", în situația în care susținerea acordată se referă la îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică. Nota 1: Dacă tertul/terții nu îndeplinesc/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 60, 164, 165 și 167, autoritatea contractantă va solicita, o singură dată, ca

Fisa de date

operatorul economic sa înlocuiasca tertul/terții sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b). Nota 2: In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tertii pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica, se vor aplica prevederile art. 182 - 185 din Legea 98/2016, precum si prevederile art. 48-50 din HG 395/2016. Nota 3: Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua in considerare aceasta sustinere pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, cu conditia ca ofertantul sa poata demonstra ca dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului. Nota 4: Angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul sustinator va contine clauze care sa garanteze autoritatii contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm in situatia in care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului. Nota 5: In cazul în care sustinerea tertului/terțiilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul va cuprinde clauze care sa asigure autoritatea contractanta de indeplinirea obligatiilor asumate de tertul sustinator prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Nota 6: Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta Angajamentul ferm privind sustinerea acordata, documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament, precum si documentele justificative solicitate prin Fisa de date a achizitiei pentru demonstrarea cerintelor privind situatia economica si financiara sau, dupa caz, capacitatea tehnica.

5. LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI

Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise între ofertant si autoritatea contractanta trebuie redactate în limba româna. Toate documentele prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora. In interpretarea ofertei, limba româna va prevala.

6. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE

La întocmirea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile mentionate in Fisa de Date a Achizitiei, precum si sa completeze toate formularele cuprinse in aceasta Documentatie de Atribuire. In vederea participarii la procedura de achizitie publica, ofertantul are obligatia de a transmite Oferta si Documentul Unic de Achizitie European in format electronic numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare. Oferta va contine in mod obligatoriu: a) Propunerea tehnica, b) Propunerea financiara, c) alte documente solicitate prin documentatia de atribuire. Nota 1: In situatia in care unei oferte ii lipseste fie Propunerea Tehnica, fie Propunerea Financiara, oferta va fi considerata inacceptabila. Nota 2: Oferta, inclusiv formularele mentionate mai sus, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. *Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) - Ofertantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in SEAP in format electronic .xml, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei. In vederea completarii DUAE, ofertantul va consulta Ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii economici, pus la dispozitie de ANAP prin Notificarea nr. 240/28.06.2016 disponibila la adresa <http://anap.gov.ro/web/category/documente-utile/notificari/ffuture=false>. Etapele care trebuie parcurse in vederea completarii DUAE sunt, in mod succint, urmatoarele: - va descarca din SEAP DUAE si il va salva pe terminal/calculator, generându-se astfel un fisier în format ".xml", semnat cu semnatura electronica. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia DigiSignOne de la adresa <https://www.digisign.ro/utile/download>. - va accesa in calitate de operator economic serviciul on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl/filter> - va importa DUAE in format ".xml" fara semnatura electronica - va completa toate campurile disponibile cu informatiile solicitate, parcurgand documentul cu ajutorul butonului "Urmatorul". - pentru finalizare, se va utiliza butonul "Exporta", care va genera un fisier in format ".xml" - DUAE astfel completat va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, si va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta, pana la termenul limita de depunere a ofertelor. Ofertantii vor avea in vedere, la completarea DUAE, atat solicitarile din Fisa de date a achizitiei, cat si prevederile art. 193-197 din Legea 98/2016. Nota: In ceea ce priveste partea IV "Criterii de selectie" din DUAE, nu este suficienta bifarea indeplinirii criteriilor privind capacitatea in sectiunea "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". Ofertantii au obligatia completarii tuturor campurilor solicitate prin Fisa de date a achizitiei din sectiunile A, B, C si D ale partii a IV din DUAE. De asemenea, in toate sectiunile DUAE solicitate a fi completate de catre Autoritatea Contractanta prin Fisa de date a achizitiei, acolo unde exista disponibilitatea electronica a informatiilor solicitate, ofertantii vor indica adresa la care acestea pot fi accesate, urmand pasii din formularul standard. De asemenea, in toate sectiunile DUAE solicitate a fi completate de catre Autoritatea Contractanta prin Fisa de date a achizitiei, acolo unde exista disponibilitatea electronica a informatiilor solicitate, ofertantii vor indica adresa la care acestea pot fi accesate, urmand pasii din formularul standard.

7. MODUL DE DEpunERE A OFERTEI

Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite oferta prin mijloace electronice. Procedura electronica pentru înregistrarea, reînnoirea si recuperarea înregistrarii în SEAP se efectueaza respectandu-se procedura electronica implementata de catre operatorul SEAP, cu avizul ANAP. Informatii suplimentare pentru conectare si înregistrare sunt disponibile la <http://www.e-licitatie.ro>. Responsabilitatea pentru corecta functionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem, conform art. 5, alin (3) din HG 395/2016. Ofertantul va transmite oferta si DUAE numai prin mijloace electronice, prin încarcarea în SEAP a acestor documente pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare. Documentele mentionate anterior vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentand documente originale. Nota: In situatia in care oferta si documentele care o insotesc nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, oferta va fi considerata inacceptabila.

8. COSTURILE PENTRU PREGATIREA OFERTELOR

Costurile suportate de ofertantii pentru pregatirea si depunerea ofertei precum si toate costurile întampinate de ofertantii participanti la procedura pana la semnarea prezentului contract cu ofertantul castigator NU VOR FI RAMBURSATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA. Toate aceste costuri vor fi suportate de fiecare ofertant in parte. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta.

9. SEMNARE CONTRACT

Autoritatea Contractanta va informa operatorii economici cu privire la rezultatul aplicarii procedurii de atribuire in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Indiferent de momentul initierii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va verifica, înainte de încheierea contractului de achizitie publica, respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Inainte de încheierea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta contractele încheiate cu subcontractantii, în cazul în care parti din contract urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti. Contractele de subcontractare vor cuprinde cel puțin informatiile minim solicitate de Autoritatea Contractanta prin Fisa de Date a Achizitiei. Inainte de încheierea contractului, ofertantul declarat castigator, in conditiile in care acesta este o asociere, i se va solicita sa prezinte Acordul de asociere autentificat, in conformitate cu prevederile art. 54 alin (2) din Legea 98/2016. Dupa prezentarea documentelor mai sus mentionate, ofertantul desemnat castigator i se va comunica data stabilita pentru semnarea contractului. Se vor avea in vedere prevederile art. 144 din H.G. nr. 395/2016. In cazul in care reprezentantul legal nu se poate prezenta la sediul autoritatii contractante in vederea semnarii contractului, persoana care va semna contractul trebuie sa prezinte o împuternicire din care sa rezulte in mod explicit ca este mandatata pentru semnarea acestuia. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a opera modificari ale contractului, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conditiile prevazute de art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca acestea sa nu reprezinte modificari substantiale potrivit art. 221, alin (7) din Legea 98/2016.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPPLEMENTARE

Fisa de date

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII

I.Durata contractului este de 12 luni.

II.Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl/filter> sau <https://ec.europa.eu/tools/espdl>.

III.Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia Semnare CertDigitalClient (pentru sistem de operare = Windows 7) sau Semnare CertDigitalSigner (pentru sistem de operare < Windows 7), disponibile la adresa <http://www.certdigital.ro/download.html#.V81-861ZLhA>. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante www.drdpiasi.ro.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsr.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): <http://www.cnsr.ro>

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

conform Legii nr. 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Serviciul Juridic

Adresa postala: Str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 0232214430, Email: drdpis@mail.dntis.ro, Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro

Anexa B

INFORMATII PRIVIND LOTURILE

Fisa de date

LOT NR. 1 DENUMIRE: Dacia Duster

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii si reparatii la autoturismele marca Dacia Duster si furnizare piese de schimb

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)

34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

conform anexa la caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 336,959.13 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 3000.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: Autoutilitara Ford 4x4

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii si reparatii autoutilitara marca Ford 4x4 si furnizare piese de schimb

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)

34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

conform anexa la caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 7,258.68 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 70.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: Autoturisme Dacia Logan, Citroen, Daewoo, Opel, Peugeot, Volkswagen, Skoda, Fiat, Nissan, Land Rover, Renault, Kia

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii si reparatii la autoturismele marca Dacia Logan, Citroen, Daewoo, Opel, Peugeot, Volkswagen, Skoda, Fiat, Nissan, Land Rover, Renault, Kia si furnizare piese de schimb

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)

34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

conform anexa la caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 1,964,757.37 RON


4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului


5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 19000.00 RON

**DIRECȚIA REGIONALĂ DRUMURI ȘI PODURI IAȘI
SERVICIUL EXPLOATARE AUTO SI UTILAJE**



Aprobat,
Director Regional Executiv
ing. Ovidiu Mugurel LAICU



CAIET DE SARCINI

Servicii de reparare si intretinere pentru autoturismele din dotarea DRDP Iași

INFORMAȚII GENERALE

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

C.N.A.I.R. S.A. prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași, adresa: str. Gh. Asachi, nr. 19, telefon 0232/214431, fax 0232/214432. Servicii de reparare și întreținere pentru autoturismele din dotarea D.R.D.P., va fi efectuată timp de 12 luni de la semnarea contractului, cu posibilitate de prelungire conform legislației în vigoare.

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

D.R.D.P. Iași intenționează să achiziționeze servicii de reparare și întreținere pentru parcul de autoturisme din dotarea D.R.D.P Iași.

Contractul ce urmează a fi încheiat, are ca obiect achiziția publică atât de produse (piese de schimb), cât și de servicii și este considerat, conform art. 35 alin. 2) din Legea nr. 98/2016, contract de servicii, valoarea estimată a produselor fiind mai mare decât valoarea estimată a manoperei.

Din totalul pieselor de schimb, se vor achiziționa și piese fără montaj inclus și vor fi înlocuite de achizitor, în regie proprie.

Ofertantul trebuie să execute toată gama de reparații/servicii pentru toate autoturismele achizitorului, respectiv diagnoză computerizată, reparații mecanice și electrice, reparații de tinichigerie și vopsitorie, inspecții tehnice periodice (ITP), revizii tehnice periodice, remedierea daunelor survenite în accidente de circulație în baza asigurărilor RCA și CASCO cu recuperarea sumelor ulterior de la asigurator și fără a condiționa ridicarea autoturismului de îndeplinirea formalităților cu asiguratorul, reparații și revizii la autoturismele aflate în garanție, cu recondiționare sau înlocuire de piese sau subansambluri, asigurate de ofertant pentru parcul de autoturisme din dotarea D.R.D.P Iași.

CONDIȚII TEHNICE GENERALE ȘI SPECIFICE

1.1. CONDIȚII LIVRARE PIESE SCHIMB (FĂRĂ MONTAJ INCLUS)

Produsele vor fi livrate în termen de maxim 7 zile de la emiterea notelor de comandă prelabile a achizitorului, însoțite obligatoriu de documentele: aviz de însoțire a mărfii, factura fiscală, certificat de calitate/conformitate. Livrările se vor face în condițiile franco-depozit beneficiar, în timpul programului de lucru a achizitorului, la locația: district Drumuri Iași, DN 28, km 65+600, partea stângă, în localitatea Valea Lupului, jud. Iași.

1.2. RECEPȚIE, AMBALARE, PIESE SCHIMB

Recepția cantitativă și calitativă se va face la locațiile achizitorului, menționate la capitol 1.1., pe baza documentelor de livrare și a certificatului de calitate a mărfii.

Ambalarea, încărcarea, transportul, descărcarea și manipularea până la locurile de depozitare ale achizitorului, vor fi asigurate de către ofertant, iar cheltuielile aferente vor fi incluse în prețul oferat. Ambalajele vor conține marcaje cu toate datele de identificare a produsului.

Produsele necorespunzătoare din punct de vedere calitativ sau neconforme vor fi returnate ofertantului împreună cu factura și devizul aferent, pentru a fi înlocuite de către ofertant cu piese conforme, în maxim 10 zile, pe cheltuiala ofertantului.

1.3. CONDIȚII TEHNICE - PIESE SCHIMB (CU SI FĂRĂ MONTAJ INCLUS)

- Piese de schimb asigurate de ofertant trebuie să fie noi, agreate de fabricantul autoturismului. Acestea trebuie să fie certificate și/sau omologate conform HG nr. 1.219/29.11.2000.

- Pentru autoturismele din Lot 1, aflate în garanție, ofertanții trebuie să facă dovada (prin prezentarea de documente edificatoare) că au acordul fabricantului/importatorului autoturismului pentru toate lucrările de reparații și mentenanță necesare. Această dispoziție se aplică și în cazul în care parcul DRDP Iași se lărgeste prin achiziția de noi autoturisme.

- Piese de schimb și materialele utilizate în procesul de întreținere și reparație al autoturismelor, echipamentelor și subansamblelor acestora vor fi asigurate de către ofertant, pe baza notelor de comandă pentru reparație, lansate de achizitor.

- În cazul în care achizitorul pune la dispoziție piesele de schimb, acesta are obligația de a asigura piese de origine sau agreate de fabricantul autoturismului/echipamentului. Acestea trebuie să fie certificate și/sau omologate conform HG nr. 1.219/29.11.2000.

- Achizitorul poate solicita achiziționarea de piese fără montaj inclus (aproximativ 10% din valoarea totală a pieselor de schimb), în aceleași condiții (preț) cu piesele folosite pentru efectuarea de întrețineri și/sau reparații.

- Lista pieselor cuprinse în **anexele 1A, 1B, 1C** și cantitățile aferente sunt orientative având în vedere faptul că acestea pot fi cunoscute, cu exactitate, doar în momentul efectuării constatărilor defecțiunilor și existenței pe piață a pieselor cu codurile prevăzute în **anexele 1A, 1B, 1C**.

- Prețul acestor piese/consumabile va fi probat cu factura furnizorului emisă pentru ofertantul prestator și va fi aprobat, anterior procurării, de către ofertantul prestator, de reprezentanții autorizați ai achizitorului dacă acesta se încadrează în valorile medii de piață ale fiecărui produs în parte, conform listei catalog produse existente pe SEAP sau, în cazul în care produsele nu se regăsesc în catalog, pe baza a trei oferte de la distribuitori autorizați. Prețul acceptat va rămâne valabil pe întreaga perioadă de derulare a contractului și pentru alte achiziții ulterioare ale aceluiași piese de schimb/consumabile.

- Ofertantul are obligația să folosească cu prioritate piesele puse la dispoziție de către achizitor.

- Ofertantul are obligația să onoreze fiecare notă de comandă emisă de achizitor, inclusiv pentru piese de schimb cu și fără manopera.

- Piese înlocuite în cadrul reparațiilor, se vor preda cu proces verbal, obligatoriu, achizitorului la finalizarea lucrării de reparație cu excepția situațiilor în care furnizorul solicită altfel (cu piesa la schimb), situație în care se va specifica în ofertă – deviz de reparații. Prezenta dispoziție nu se aplică pentru uleiuri, filtre, elemente de sticlă, plastic, fibră și elemente de caroserie grav avariate.

1.4. CONDIȚII TEHNICE-REPARAȚII, ÎNTREȚINERE

Ofertantul trebuie să posede Autorizație Tehnică de Funcționare emisă de Registrul Auto Român conform O.G. nr. 82 din 24.08.2000, respectiv legea nr. 222/2003 publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 367/29.05.2003, sau contract de colaborare cu firme autorizate să execute intervenții la acestea.

Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune pe raza DRDP Iași (dotare proprie/închiriere/alte forme de punere la dispoziție) următoarele compartimente funcționale, considerate strict necesare, pentru îndeplinirea obiectivelor:

- un atelier de reparații;
- atelier reparații instalații și componente electrice și ale sistemelor de alimentare ale autovehiculelor;
- stație ITP;
- linie de verificări finale proprie;
- spațiu special destinat operațiilor de vopsire și tinichigerie (inclusiv cabina vopsitorie și stand de redresare caroserie cu sistem de măsurare electronic).

Ofertantul va executa serviciile de diagnosticare și reparare cu personal calificat format din:

- ingineri auto
- mecanici auto
- electricieni auto
- tinichigii - vopsitori

Personalul autorizat/calificat al Ofertantului, trebuie să poată executa în același timp lucrări de diagnosticare la cel puțin 3 autoturisme, lucrări de reparații mecanice la cel puțin 4 autoturisme, lucrări de reparații la instalația electrică la cel puțin 2 autoturisme, lucrări de reparații de tinichigerie și vopsitorie la cel puțin 2 autoturisme.

Lucrările de întreținere și/sau reparație la autoturismele menționate în **Anexa 1A, 1B, 1C** la caietul de sarcini, vor fi efectuate de către ofertant, numai pe baza de note de comandă, emise de către achizitor. În nota de comandă se vor defini exact operațiunile de întreținere și/sau reparație necesare.

- Ofertantul nu va efectua nici o lucrare suplimentară în afara devizului de reparații acceptat de achizitor.

- Ofertantul va asigura prioritate pentru autoturismele achizitorului. Se va efectua constatarea tehnică în maxim 4 (patru) ore de la prezentarea în atelier/service.

- Ofertantul va introduce în reparație autoturismul/autoturismele, în maxim 24 ore, de la data primirii comenzii de la achizitor.

Pe parcursul derulării procesului de întreținere/reparații, ofertantul va întocmi următoarele documente:

a) Fișă de constatare tehnică - la introducerea în reparație. Timpul maxim de intervenție, pentru efectuare constatare tehnică, la locul unde se afla autoturismul, va fi de 24 ore.

b) Devizul de reparații - întocmit și transmis achizitorului, în maxim 48 de ore, în urma constatării tehnice, și va conține:

- manoperă lucrare, cu defalcarea orelor manoperă corespunzătoare operațiilor efectuate;
- piesele de schimb necesare, la prețurile unitare prezentate în ofertă; în cazul pieselor achiziționate fără montaj, nu va include manopera;

c) Notă de comandă – întocmită și aprobată de către DRDP Iași, însușită de către ofertant.

d) Factură fiscală – cu elemente clare de identificare (auto, număr deviz de reparații, contract, notă de comandă, garanție bună execuție).

e) Procese verbale de predare-primire la momentul introducerii în atelier/service.

f) Certificate de Garanție pentru lucrările efectuate și Declarații de Conformitate conform legilor în vigoare.

Beneficiarul va analiza devizul de reparații și va remite prestatorului comanda fermă privind piesele și operațiunile pe care solicită a fi efectuate. Prestatorul își va însuși comanda prin înregistrarea acesteia cu număr, dată și oră, după care copia acesteia va fi remisă beneficiarului.

Prestatorul se obligă să execute operațiunile de întreținere/reparații, conform procedurilor tehnologice specificate în propunerea tehnică.

- La reparațiile efectuate, ofertantul va respecta normele de timp aferente fiecărei operațiuni tehnice, din manualele de întreținere și reparații ale autovehiculelor conform producătorului. Aceste norme vor fi folosite la întocmirea devizului de reparație. Ofertantul este obligat ca, oricând, să pună la dispoziția achizitorului, manualul cu normele de timp exprimate în ore sau în format electronic, pentru fiecare din operațiunile de întreținere și/sau reparații.

- Reparația se va executa, numai după avizarea devizului de reparații și a notei de comandă. Dacă achizitorul renunță la efectuarea reparației datorită costului ridicat al acesteia, atunci ofertantul va întocmi documente de plată (factura), numai pentru operațiunile aferente constatării tehnice.

- Întârzierile la aprovizionarea cu piese de schimb sau la predarea vehiculului reparat se vor notifica în scris către beneficiar, prezentându-se și cauzele certificate și documentate care au condus la întârziere.

- Prestatorul se obligă să acorde întâietate la reparație autovehiculelor D.R.D.P Iași. De asemenea, prestatorul nu poate să rețină pentru neplată autoturismul (autoturismelor) reparat(e).

- După terminarea reparației, se vor efectua obligatoriu, probe funcționale în prezenta delegatului DRDP Iași sau a șefului de atelier de la SDN și a conducătorului auto în grija căruia se află autoturismul. La ieșirea din reparații, ofertantul va emite factura fiscală, Certificatul de Garanție pentru lucrarea efectuată și Declarația de Conformitate, cu respectarea H.G. nr. 1022/10.09.2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

- Timpul de imobilizare în reparații nu va depăși 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii numai în cazurile justificate de ofertant și acceptate de către D.R.D.P Iași.

1.5. REGLEMENTARI TEHNICE

- Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosință conform destinației stabilite prin RNTR1, RNTR2, RNTR3, RNTR4, RNTR9.

- Legea nr. 449/12.11.2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora;

- H.G. nr. 1.219/2000 privind unele măsuri de protecție a intereselor consumatorilor la achiziționarea de piese de schimb auto, altele decât cele care pot afecta siguranța circulației și/sau protecția mediului;

- Ord. MTCT nr. 2.135/2005 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora;

- H.G. nr.1.022/10.09.2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

1.6. LICENȚE

Propunerea tehnică va fi însoțită de următoarele documente:

- declarații de conformitate, fișe tehnice (numai în cazul pieselor de schimb sau subansamblurilor, care nu se mai fabrică și sunt înlocuite cu altele cu caracteristici tehnice echivalente).

Toate documentele vor fi redactate în limba română.

***Precizări: Specificațiile tehnice din caietul de sarcini care indica o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.**

SPECIFICAȚII TEHNICE

Autoturismele pentru care se solicită asigurarea materialelor și pieselor de schimb necesare cât și service constând în repararea și întreținerea acestora, sunt grupate conform tabelului :

| Lot | Denumire Autoturism | Lista de piese (Anexa A) | | |
|-----|---------------------|--------------------------|-------|---------|
| | | | | Pozitii |
| 1 | Autoturisme Dacia | - Dacia DUSTER | 9 buc | 215 |
| 2 | Auto Ford 4x4 | - FORD 4x4 | 1 buc | 58 |
| 3 | Autoturisme Dacia | - Dacia Logan MCV | 2 buc | 115 |
| 3 | Autoturisme Citroen | - Citroen C ELYSEE | 3 buc | 168 |
| 3 | Autoturisme Daewoo | - Nubira | 2 buc | 172 |
| | | - Cielo | 3 buc | 401 |
| 3 | Autoturisme Opel | - Opel Astra | 5 buc | 195 |
| | | - Opel Vectra | 2 buc | 176 |

| | | | | |
|---------------|------------------------|-------------------------|--------|-----|
| 3 | Autoturisme Peugeot | - Peugeot Boxer 2,8 HDI | 1 buc | 210 |
| | | - Peugeot 406 | 1 buc | 198 |
| | | - Peugeot 307 | 1 buc | 232 |
| 3 | Autoturisme Volkswagen | - Volkswagen Passat 1,9 | 3 buc | 330 |
| | | - Volkswagen Passat 2,0 | 1 buc | 237 |
| 3 | Autoturisme Skoda | - Skoda Octavia | 3 buc | 229 |
| 3 | Autoturisme Fiat | - Fiat Doblo | 12 buc | 203 |
| 3 | Autoturisme Nissan | - Nissan Terano II | 4 buc | 214 |
| 3 | Autoturisme Landrover | - Landrover Freelander | 6 buc | 202 |
| 3 | Autoturisme Renault | - Renault Megane | 3 buc | 352 |
| | | - Renault Laguna 1,8i | 1 buc | 242 |
| | | - Renault Kangoo | 4 buc | 220 |
| 3 | Autoturisme Kia | - Kia Sportage | 2 buc | 202 |
| Total lot 1 | | 9 | | |
| Total lot 2 | | 1 | | |
| Total lot 3 | | 59 | | |
| Total General | | 69 | | |

Pentru fiecare tip de autoturism in parte ofertantul va prezenta in oferta financiară:

a) **Prețurile unitare** pentru piesele de schimb și subansamblurile nominalizate în **Anexele 1A, 1B, 1C** cu **frecvența** cea mai mare în cadrul reparațiilor.

În situația în care oferta nu conține prețul oră manoperă și/sau prețurile unitare pentru fiecare piesă de schimb nominalizată, specifică tipului de autovehicul, oferta va fi respinsă. Dacă autoturismul respectiv nu conține una sau mai multe piese din lista menționată de autoritatea contractantă, ofertantul va completa cu „0” pentru acel reper, respectiv pentru manopera aferentă aceluși reper. În acest caz ofertantul trebuie să facă dovada (confirmarea din partea importatorului/fabricantului autovehiculului) ca autoturismul respectiv nu este dotat cu acea piesă menționată în listă de către autoritatea contractantă sau nu se mai produce.

b) **Prețul-manopera**, pentru lucrările de reparații și întreținere, exprimat în **lei fără TVA**, cuprinde :

- **norma de timp (NT) - ore**, rezultată din însumarea timpilor normați, pentru efectuarea operațiilor tehnice.
- **tariful manopera** – cu toate cheltuielile aferente incluse, care va fi **unic** pentru toate tipurile de autoturisme. El este exprimat în **lei/ora fără TVA** și va rămâne neschimbat pe toată durata de derulare a contractului, adică **12 luni calendaristice**.
- Nu se admit oferte parțiale, pentru preturi piese schimb, norme timp (NT), preț manoperă.

Oferta va fi prezentată **obligatoriu** și în format electronic.

Sortimentele și cantitatea de piese de schimb și consumabile, cât și manopera aferentă, menționate în Anexele 1A, 1B, 1C sunt pentru compararea ofertelor și pot fi înlocuite în timpul derulării contractului cu alte reperi în funcție de necesitățile obiective ale achizitorului și de încadrarea în fondurile financiare alocate. Piesele de schimb care nu sunt trecute în listele de piese oferite (inclusiv manopera unde este cazul), se trec de către ofertant în devizul de reparații și dacă nota de comandă este aprobată de achizitor (conform procedurii descrise la cap. 1.3), prețurile acceptate (comparabile cu prețurile practicate pe piață) vor rămâne valabile pe toată durata derulării contractului. Aceste piese (inclusiv manopera unde este cazul) și valori vor fi însușite atât de către ofertant cât și de către achizitor și vor face parte dintr-o listă adițională semnată de ambele părți. Aceste prevederi sunt în relație cu piesele neprevăzute apărute în timpul reparațiilor și care nu sunt incluse în Anexe.

Oferta va trebui să răspundă și la următoarele cerințe:

- acordarea asistenței tehnice în traseu și asigurarea gratuită a transportului autoturismelor avariate/defecte cu platforma pe o distanță mai mică sau egală cu 150 km de sediul atelierului de service.

- pe timpul cât autoturismele se află în unitatea de lucru (atelierul Service) aparținând operatorului economic, acesta va răspunde de integritatea lor, pe toată perioada efectuării întreținerii și/sau reparației, până la predarea către achizitor.

Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, instalațiile cât și echipamentele necesare îndeplinirii prezentului contract.

Prestatorul va executa serviciile de reparare cu personal calificat, cu respectarea normelor de garantare a calității și eficienței serviciilor, a normelor de protecție a mediului și muncii.

Prestatorul este răspunzător de siguranța utilajelor, operațiunilor și metodelor folosite pentru service.

La intrarea în unitatea Service a prestatorului, se va întocmi un proces verbal de predare-primire, în care vor fi trecute data și ora intrării autovehiculului în atelier/service, precum și alte elemente cum ar fi km bord, accesorii suplimentare ale autovehiculului (dacă există – de exemplu stații radio, casetofon, etc), rest în rezervor, stare exterioară (cu consemnarea eventualelor deficiențe – de exemplu oglindă/parbriz sparte, etc), numele și prenumele persoanei care preia-predă autoturismul.

Ofertantul trebuie să aibă posibilitatea să realizeze diagnosticarea pe tester pentru mărcile prezentate. Testarea, diagnosticarea, estimarea costurilor reparațiilor autoturismelor la introducerea în service, efectuarea de probe funcționale sau la recepția finală să fie gratuită.

1.7. GARANȚII

Ofertantul va emite certificat de garanție pentru piesele livrate **fără montaj inclus** și va conține seria piesei respective, iar pentru piesele folosite în cadrul reparației, certificatul de garanție se va emite odată cu recepția lucrării.

Perioada de garanție conform **Legii nr.449/12.11.2003(R)**, acordată de ofertant, pentru piesele de schimb va fi de cel puțin egală cu cea acordată de producătorul acestora, dar nu mai mică de **2 ani**, de la data livrării, (excepție fac produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut reducându-se la această durată). Pentru reparații, termenul va fi de, **minim 12 luni**.

Produsele care se depreciază în perioada de garanție, datorită unor defecte de fabricație, vor fi înlocuite de furnizor pe cheltuiala sa, în termen de **10 zile**, de la data înștiințării scrise a achizitorului.


Ofertantul va interveni în termen de, **maxim, 48 de ore**, de la data anunțării defecțiunilor apărute în perioada de garanție la lucrările de reparații.

Remediile în **termen de garanție (TG)** se vor efectua pe cheltuiala ofertantului, la locul unde autoturismul este immobilizat, dacă se constată că vina aparține ofertantului. În cazul în care, pentru efectuarea remediilor în **TG** este necesar transportul la atelierul de reparații al ofertantului, acesta va suporta contravaloarea transportului de la locul imobilizării la ofertant. Durata de imobilizare a unui autoturism pentru remediere în **TG**, va fi de, **maxim, 10 zile lucrătoare**.

Ofertantul se obligă să prelungească durata termenului de garanție (**TG**), cu timpul scurs, de la data la care achizitorul a reclamat defectarea autoturismului și până la data repunerii acestuia în stare de funcționare.

Cerințele prezentului „Caiet de sarcini” sunt considerate minimale.


Director adjunct ID,
Ing. Vlad CERCEL



Serviciu EAU,
ing. Liviu Bruma



Întocmit,
Ing. Valeriu Popescu



Lista de piese pentru autoturismul marca DACIA DUSTER
 Nr. de identificare UU1HSDADG52123779 , UU1HSDADG52123776 ,
 UU1HSDC5G52123780 , UU1HSDADG52125688, UU1HSDADG52120381
 , UU1HSDADG52120019, UU1HSDADG52119719, UU1HSDC5G52120083,
 UU1HSDC5G52123778
 Nr. de înmatriculare IS - 10 - DDF , IS - 10 - DDJ , GL 09 ZXG ,
 VS 05 BBK, BT 05 MXN, VN 01 SDN, SV 13 SDN, SV 24 SDN, BC 01 SDN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 439829 | buc | | |
| 2 | Amortizor fata | 315360 | buc | | |
| 3 | Amortizor spate | 315362 | buc | | |
| 4 | Amortizor portbagaj | 38233 | buc | | |
| 5 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 6 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 7 | Arbore cotit | 8200382457 | buc | | |
| 8 | Arc etrier frana | 11.8116-0356.1 | buc | | |
| 9 | Arc sabot frana | 440604267R | buc | | |
| 10 | Arcuri elicoidale spate | KME 4217004 | buc | | |
| 11 | Aripa fata dreapta | 631007297R | buc | | |
| 12 | Aripa stanga fata | 631012718R | buc | | |
| 13 | Ax cardanic antrenarea arborelui | 320003602R | buc | | |
| 14 | Ax cu came | FM CAM736 | buc | | |
| 15 | Baie ulei | 8200381856 | buc | | |
| 16 | Banda cauciuc sistem de esapament | 255-520 | buc | | |
| 17 | Bara fata | 620220025R | buc | | |
| 18 | Baterie de pornire 60 Ah | 560500056D8420 | buc | | |
| 19 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 20 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 21 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 22 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 23 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 24 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 25 | Bielă motor | 7701475074 | buc | | |
| 26 | Bieleta anti-ruliu punte fata/spate | 3609001 | buc | | |
| 27 | Bieleta directie echipata | 35779 01 | buc | | |
| 28 | Bobina de inductie | 8200568671 | buc | | |
| 29 | Brat / bieleta suspensie roata spate | 36395 | buc | | |
| 30 | Brat / bieleta suspensie roata spate | 36436 | buc | | |
| 31 | Brat stergator parbriz | 701052 | buc | | |
| 32 | Brat suspensie fata dreapta | 38550 01 | buc | | |
| 33 | Brat suspensie fata stanga | 38549 01 | buc | | |
| 34 | Brat suspensie/bieleta roata | 551119305R | buc | | |
| 35 | Bucsa bara stabilizatoare | 3617901 | buc | | |
| 36 | Bucsa punte spate | 60 92 7539 | buc | | |
| 37 | Bujie | Z257 | buc | | |
| 38 | Bujie incandescenta | GN018 | buc | | |
| 39 | Buson vas expansiune | 22085 | buc | | |
| 40 | Butuc roata | 402020009R | buc | | |
| 41 | Cablu frana de parcare | 106.894 | buc | | |
| 42 | Cap bara dreapta | 35781 01 | buc | | |
| 43 | Cap bara stanga | 35780 01 | buc | | |
| 44 | Capac protectie / Burduf amortizor | 910009 | buc | | |
| 45 | Caseta directie | 490014807R | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | Caseta directie | JRP1225 | buc | | |
| 47 | Cilindru receptor frana dreapta | 24.3219-1764.3 | buc | | |
| 48 | Cilindru receptor frana stanga | 24.3219-1763.3 | buc | | |
| 49 | Clapeta admisie aer motor | 7701070964 | buc | | |
| 50 | Compresor aer conditionat | 8201025121 | buc | | |
| 51 | Comutator coloana directie | 251689 | buc | | |
| 52 | Condensator climatizare | 940321 | buc | | |
| 53 | Conducta recirculare | 8201057571 | buc | | |
| 54 | Convertor de presiune turbocompresor | 7.02256.17.0 | buc | | |
| 55 | Convertor presiune esapament | 8200762162 | buc | | |
| 56 | Culbutor supapa | 420009910 | buc | | |
| 57 | Culbutor tren supape | 422000910 | buc | | |
| 58 | Curea de distributie | CT1126 | buc | | |
| 59 | Curea de distributie | CT1035 | buc | | |
| 60 | Cuzineti arbore cotit | 8200859992 | buc | | |
| 61 | Cuzineti biela | 021PS20515000 | buc | | |
| 62 | Disc frana fata | 24.0124-0221.1 | buc | | |
| 63 | Dop gaura de montaj ax culbutori | 23206 | buc | | |
| 64 | Electromotor | 438224 | buc | | |
| 65 | Element de control aer conditionat | 509898 | buc | | |
| 66 | Element reglaj inchidere centralizata | X10-729-002-009 | buc | | |
| 67 | Etansare | 70-31414-10 | buc | | |
| 68 | Etansare supape | 70-33512-00 | buc | | |
| 69 | Etansare supape | 70-34406-00 | buc | | |
| 70 | Etrier frana dreapta | 986135329 | buc | | |
| 71 | Etrier frana stanga | 986134329 | buc | | |
| 72 | Far dreapta | 260100067R | buc | | |
| 73 | Far stanga | 260609877R | buc | | |
| 74 | Filtru aer | C1858/2 | buc | | |
| 75 | Filtru aer | C27029 | buc | | |
| 76 | Filtru aer habitacul | CU1829 | buc | | |
| 77 | Filtru aer habitacul | CUK1829 | buc | | |
| 78 | Filtru combustibil | WK8039 | buc | | |
| 79 | Filtru ulei | W79 | buc | | |
| 80 | Filtru ulei | W75/3 | buc | | |
| 81 | Fulie alternator | 535010210 | buc | | |
| 82 | Fulie alternator | 535010510 | buc | | |
| 83 | Fulie curea arbore cotit | VD1113 | buc | | |
| 84 | Furtun frana | 1987481683 | buc | | |
| 85 | Garnitura baie ulei | 71-38517-00 | buc | | |
| 86 | Garnitura baie ulei | 263.380 | buc | | |
| 87 | Garnitura capac supape | 71-40854-00 | buc | | |
| 88 | Garnitura chiulasa | 61-37930-10 | buc | | |
| 89 | Garnitura chiulasa | 61-31675-00 | buc | | |
| 90 | Garnitura galerie admisie | 71-33835-00 | buc | | |
| 91 | Garnitura galerie admisie | 71-36182-00 | buc | | |
| 92 | Garnitura galerie evacuare | 71-37214-00 | buc | | |
| 93 | Garnitura galerie evacuare | 71-35861-00 | buc | | |
| 94 | Geometrie roti | | | | |
| 95 | Grila radiator "DACIA" | 620780003R | buc | | |
| 96 | Grila radiator centru jos | 623100260R | buc | | |
| 97 | Grila ventilatie bara protectie centru | 752102945R | buc | | |
| 98 | Grila ventilatie bara protectie centru sus | 622540008R | buc | | |
| 99 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 100 | Inel etansare injector | 30253 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 101 | Inel etansare surub drena ulei | 44793 | buc | | |
| 102 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 103 | Intercooler compresor | 818228 | buc | | |
| 104 | Janta | | buc | | |
| 105 | Kit ambreiaj | V828033 | buc | | |
| 106 | Kit ambreiaj fara rulment | 622 3096 09 | buc | | |
| 107 | Kit de distributie | CT1035K2 | buc | | |
| 108 | Kit de distributie | 7701477028 | buc | | |
| 109 | Lamela stergator spate | 574164 | buc | | |
| 110 | Lant angrenare pompa ulei | 39821 | buc | | |
| 111 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 112 | Maner exterior usa fata | 8200735213 | buc | | |
| 113 | Maner exterior usa spate | 8200735211 | buc | | |
| 114 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 850881 | buc | | |
| 115 | Mecanism actionare geam fata stanga | 850880 | buc | | |
| 116 | Mecanism actionare geam spate dreapta | 850883 | buc | | |
| 117 | Mecanism actionare geam spate stanga | 850882 | buc | | |
| 118 | Motoras stergator parbriz oe | 28 81 058 13R | buc | | |
| 119 | Oglinda exterioara dreapta | 963018251R | buc | | |
| 120 | Oglinda exterioara stanga | 963029836R | buc | | |
| 121 | Pompa ambreiaj | V804930 | buc | | |
| 122 | Pompa apa | VKPC86419 | buc | | |
| 123 | Pompa centrala frana | 03.2122-2031.3 | buc | | |
| 124 | Pompa de apa spalare parbriz | 24633 | buc | | |
| 125 | Pompa hidraulica sistem de directie | 491102505R | buc | | |
| 126 | Pompa ulei | 15010983R | buc | | |
| 127 | Proiector ceata | 88358 | buc | | |
| 128 | Radiator ulei ulei motor | 90705 | buc | | |
| 129 | Recalibrare injector | | | | |
| 130 | Reconditionare alternator | | | | |
| 131 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 132 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 133 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 134 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 135 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 136 | Reconditionare injector | | | | |
| 137 | Reconditionare turbosuflanta | | | | |
| 138 | Reglaj faruri | | | | |
| 139 | Relev bujii incandescente | 132122 | buc | | |
| 140 | Roata dintata ax cu came | 36438 | buc | | |
| 141 | Rola intinzator curea distributie | 531054710 | buc | | |
| 142 | Rola intinzator curea distributie | 531040930 | buc | | |
| 143 | Rola intinzator curea transmisie | VKM36055 | buc | | |
| 144 | Rulment presiune | V804544 | buc | | |
| 145 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 812374 | buc | | |
| 146 | Scut motor | 651000987R | buc | | |
| 147 | Senzor batai | 6PG009108-881 | buc | | |
| 148 | Senzor impulsuri arbore cotit | 6PU009163-851 | buc | | |
| 149 | Senzor impulsuri arbore cotit | 6PU009167-361 | buc | | |
| 150 | Senzor pozitie ax came | V255003 | buc | | |
| 151 | Senzor presiune | SI 5WK9681Z | buc | | |
| 152 | Senzor presiune supraalimentare | 281002996 | buc | | |
| 153 | Senzor presiune ulei 1 | 6ZL003259-401 | buc | | |
| 154 | Senzor presiune ulei 2 | 6ZL003259-951 | buc | | |
| 155 | Senzor presiune ulei 3 | 6ZL003259-401 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 156 | Senzor presiune ulei 4 | 6ZL003259-741 | buc | | |
| 157 | Senzor presiune ulei 5 | 6ZL003259-741 | buc | | |
| 158 | Senzor temperatura lichid de racire 1 | 6PT009107-131 | buc | | |
| 159 | Senzor temperatura lichid de racire 2 | 33811 | buc | | |
| 160 | Senzor temperatura lichid de racire 3 | 6PT009107-131 | buc | | |
| 161 | Senzor turatie roata fata | 479109155R | buc | | |
| 162 | Senzor turatie roata spate | 479505873R | buc | | |
| 163 | Set arcuri saboti frana | 440269087R | buc | | |
| 164 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7003C | buc | | |
| 165 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7087C | buc | | |
| 166 | Set curea transmisie cu caneluri | 6PK1200K1 | buc | | |
| 167 | Set garnituri carter | 54179500 | buc | | |
| 168 | Set garnituri carter | 584.860 | buc | | |
| 169 | Set garnituri chiulasa | 02-31675-01 | buc | | |
| 170 | Set garnituri complet motor | 50298800 | buc | | |
| 171 | Set garnituri complet motor | 50314200 | buc | | |
| 172 | Set lamela stergator | 3397009081 | buc | | |
| 173 | Set montaj turbocompresor | JTC11465 | buc | | |
| 174 | Set placute frana | 410607115R | buc | | |
| 175 | Set pompa apa + curea dintata | CT1035WP4 | buc | | |
| 176 | Set pompa apa + curea dintata | 210105296R | buc | | |
| 177 | Set reglaje etrier | 7701208061 | buc | | |
| 178 | Set reparatie etrier fata | D42111C | buc | | |
| 179 | Set reparatie rulment sarcina amortizor | 543A06915R | buc | | |
| 180 | Set role curea dintata | 530009209 | buc | | |
| 181 | Set rulment roata spate | VKBA7000 | buc | | |
| 182 | Set rulment roata fata | VKBA6682 | buc | | |
| 183 | Set saboti frana | 03.0137-0496.2 | buc | | |
| 184 | Set segmenti piston | 02223N0 | buc | | |
| 185 | Set surub chiulasa | 14-32230-01 | buc | | |
| 186 | Set surub chiulasa | 14-32157-01 | buc | | |
| 187 | Simering arbore cotit spre cutie | 81-15855-40 | buc | | |
| 188 | Simering arbore cotit spre cutie | 81-35051-00 | buc | | |
| 189 | Simering arbore cotit spre distributie | 81-36957-00 | buc | | |
| 190 | Simering ax cu came | 073890 | buc | | |
| 191 | Simering supape | 70-33512-00 | buc | | |
| 192 | Sistem alimentare cu combustibil | 7.05656.68.0 | buc | | |
| 193 | Solutie spalata parbriz 5L | | buc | | |
| 194 | Sonda Lambda | 258986602 | buc | | |
| 195 | Sticla oglinda exterioara dreapta | 963657229R | buc | | |
| 196 | Sticla oglinda exterioara stanga | 963663482R | buc | | |
| 197 | Stingator P1 | | buc | | |
| 198 | Supapa EGR | 7.00368.16.0 | buc | | |
| 199 | Suport motor dreapta | 46596 | buc | | |
| 200 | Suport motor spate | 39483 | buc | | |
| 201 | Suport motor stanga | 80004577 | buc | | |
| 202 | Surub de golire baia de ulei | 220100S | buc | | |
| 203 | Surub fulie arbore cotit | 27259 | buc | | |
| 204 | Tampon esapamanet | 206510006R | buc | | |
| 205 | Termostat lichid racire | TH37983G1 | buc | | |
| 206 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 207 | Trusa medicala | | buc | | |
| 208 | Turbosuflanta | T914537 | buc | | |
| 209 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 210 | Ulei motor 1L | | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------|------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 211 | Ulei servodirecție 1L | | buc | | |
| 212 | Ventilator radiator | 214819914R | buc | | |
| 213 | Volanta | 415040010 | buc | | |
| 214 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 215 | Vopsire totala | | | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA =

0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) =

0,00

Valoare estimată autoturism (40% din Total autoturism)x9 =

0,00

Lista de piese pentru auto FORD TRANSIT FURGON 350 L4H3 2,2 TDCI
Motorizare : 2,2 TDCI
Transmisie integrala cu diferential blocabil

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 2 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 3 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 4 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 5 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 6 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 7 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 8 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 9 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 10 | Bieleta antiruliu | 3527502 | buc | | |
| 11 | Bujie incandescenta | GE122 | buc | | |
| 12 | Cap de bara | 2759303 | buc | | |
| 13 | Curea transmisie cu caneluri | 4PK922SF | buc | | |
| 14 | Curea transmisie cu caneluri | 6PK1685 | buc | | |
| 15 | Disc frana fata | 250.1369.20 | buc | | |
| 16 | Disc frana spate | 250.1370.20 | buc | | |
| 17 | Filtru aer | C35009 | buc | | |
| 18 | Filtru aer habitacul | CUK29007 | buc | | |
| 19 | Filtru combustibil | PU12003z | buc | | |
| 20 | Filtru ulei | W8027 | buc | | |
| 21 | Geometrie roti | | buc | | |
| 22 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 23 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 24 | Janta | | buc | | |
| 25 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 27 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 29 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 31 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 33 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 35 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 37 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 39 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 41 | Reconditionare injector | | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 45 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 46 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | T36124 | buc | | |
| 47 | Rola întinzator curea transmisie | T39107 | buc | | |
| 48 | Set placute frana fata | GDB1967 | buc | | |
| 49 | Set placute frana spate | GDB1968 | buc | | |
| 50 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 51 | Stingător P1 | | buc | | |
| 52 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 53 | Trusă medicală | | buc | | |
| 54 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 55 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 56 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 57 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 58 | Vopsire totala | | buc | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (60% din Total autoturism) x1= 0,00

Lista de piese pentru autoturismul marca Logan MCV

Nr. de identificare : UU17SDCL451973900 ; UU17SDCL451974703

Nr. de înmatriculare IS 10 DDL, IS 10 DCZ

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Amortizor fata | 338749 | buc | | |
| 2 | Amortizor spate | 343418 | buc | | |
| 3 | Amplificare frane | PSA278 | buc | | |
| 4 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 5 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 6 | Arc etrier frana | 11.8116-0264.1 | buc | | |
| 7 | Aripa fata dreapta | 631005522R | buc | | |
| 8 | Aripa fata stanga | 631010135R | buc | | |
| 9 | Bara fata | 1507570 | buc | | |
| 10 | Baterie de pornire | 5524000473132 | buc | | |
| 11 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 12 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 13 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 14 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 15 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 16 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 17 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 18 | Bieleta antiruliu | JTS610 | buc | | |
| 19 | Bieleta directie | 3789101 | buc | | |
| 20 | Brat suspensie roata stanga | 545010294R | buc | | |
| 21 | Brat suspensie roata dreapta | 545004529R | buc | | |
| 22 | Bujie incandescenta | GE110 | buc | | |
| 23 | Buson vas expansiune | 8200048024 | buc | | |
| 24 | Cap de bara dreapta | 3093701 | buc | | |
| 25 | Cap de bara stanga | 3093601 | buc | | |
| 26 | Capota motor | 651001918R | buc | | |
| 27 | Chit protectie praf amortizor fata | PK286 | buc | | |
| 28 | Cilindru receptor frana | 24.3219-1761.3 | buc | | |
| 29 | Compresor climatizare | 8FK351115-111 | buc | | |
| 30 | Condensator climatizare | 15005011 | buc | | |
| 31 | Curea de distributie | CT1184 | buc | | |
| 32 | Curea transmisie cu caneluri | 6PK1200 | buc | | |
| 33 | Cuzinet stabilizator | 6001549311 | buc | | |
| 34 | Disc ambreiaj | 1878600649 | buc | | |
| 35 | Disc frana fata | 24.0122-0289.1 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | Far dreapta | 260105344R | buc | | |
| 37 | Far stanga | 260601236R | buc | | |
| 38 | Filtru aer | C27029 | buc | | |
| 39 | Filtru aer habitaculu | CUK22011 | buc | | |
| 40 | Filtru combustibil | KX338/26D | buc | | |
| 41 | Filtru ulei | W7032 | buc | | |
| 42 | Fulie alternator 1 | 535010210 | buc | | |
| 43 | Fulie alternator 2 | 535010510 | buc | | |
| 44 | Fulie curea arbore cotit | VD1113 | buc | | |
| 45 | Geometrie roti | | buc | | |
| 46 | Grila radiator | 1507510 | buc | | |
| 47 | Grila ventilatie bara protectie | 1518590 | buc | | |
| 48 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 49 | Injector | 0445110485 | buc | | |
| 50 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 51 | Janta | | buc | | |
| 52 | Kit ambreiaj fara rulment presiune var.1 | 622309609 | buc | | |
| 53 | Kit ambreiaj fara rulment presiune var.2 | 623332109 | buc | | |
| 54 | Kit de distributie | CT1184K1 | buc | | |
| 55 | Lamela stergator | 3397014173 | buc | | |
| 56 | Lampa spate dreapta | 265501454R | buc | | |
| 57 | Lampa spate stanga | 265556233R | buc | | |
| 58 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 59 | Oglinda exterioara dreapta | 1507808 | buc | | |
| 60 | Oglinda exterioara stanga | 1507807 | buc | | |
| 61 | Placa presiune ambreiaj | 3082600568 | buc | | |
| 62 | Pompa apa | P965 | buc | | |
| 63 | Pompa centrala frana | PMF509 | buc | | |
| 64 | Proiector ceata | 4373999 | buc | | |
| 65 | Racitor ulei | 82 00 779 744 | buc | | |
| 66 | Radiator racire | 214107326R | buc | | |
| 67 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 69 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 71 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 73 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 75 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 77 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 79 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 81 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 83 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 85 | Reglaj faruri | | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|--------------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 87 | Rola întinzator curea distributie | 531090610 | buc | | |
| 88 | Rola întinzator curea transmisie | VKM36055 | buc | | |
| 89 | Rulment de presiune | 500075810 | buc | | |
| 90 | Rulment de presiune ambreiaj var.2 | 3182600208 | buc | | |
| 91 | Rulment de presiune ambreiaj var.1 | 3182600129 | buc | | |
| 92 | Senzor presiune supraalimentare | 0281006108 | buc | | |
| 93 | Senzor temperatura lichid de racire | WS3019 | buc | | |
| 94 | Senzor turatie roata | 24.0711-5369.3 | buc | | |
| 95 | Set placute frana | 13.0460-7298.2 | buc | | |
| 96 | Set reparatie etrier | D4598 | buc | | |
| 97 | Set reparatie rulment sarcina amortizor | 3134601 | buc | | |
| 98 | Set rulment roata spate | VKBA6658 | buc | | |
| 99 | Set rulment roata fata | VKBA3637 | buc | | |
| 100 | Set saboti frana | 03.0137-0496.2 | buc | | |
| 101 | Set tamburi frana | 6001550813 | buc | | |
| 102 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 103 | Stingător P1 | | buc | | |
| 104 | Suport ax punte spate | 31285 01 | buc | | |
| 105 | Suport motor | 45414 | buc | | |
| 106 | Termostat lichid racire | 411442.83D | buc | | |
| 107 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 108 | Trusă medicală | | buc | | |
| 109 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 110 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 111 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 112 | Unitate de control bujii incandescente | 8200859243 | buc | | |
| 113 | Vas de expansiune racire | 7701474499 | buc | | |
| 114 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 115 | Vopsire totala | | buc | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 |

*Pretul trebuie sa acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimata autoturism (50% din Total autoturism)x2 = 0,00

Lista de piese pentru autoturismul marca Citroen C Elyse
Nr. de identificare : VF7DD9HPOEJ850373, VF7DD9HP0EJ794563,
VF7DD9HPOEJ857635
Nr. de înmatriculare : IS 10 DCX, IS 10 DDB, B112 DRU

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 439701 | buc | | |
| 2 | Amortizor punte fata dreapta | 98 107 687 80 | buc | | |
| 3 | Amortizor punte fata stanga | 98 107 688 80 | buc | | |
| 4 | Amortizor punte spate | 96 746 655 80 | buc | | |
| 5 | 1 Ansamblu burduf articulatie planetara | 24830 | buc | | |
| 6 | 2 Ansamblu burduf articulatie planetara | 16 077 350 80 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf directie | 38740 | buc | | |
| 8 | Ansamblu caroserie fata | 96 769 068 80 | buc | | |
| 9 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 10 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 11 | Aparatoare noroi dreapta | 96 767 368 80 | buc | | |
| 12 | Aparatoare noroi stanga | 96 767 369 80 | buc | | |
| 13 | Arc fata | 96 744 216 80 | buc | | |
| 14 | Arc punte spate | 96 746 671 80 | buc | | |
| 15 | Aripa fata dreapta | 96 747 904 80 | buc | | |
| 16 | Aripa fata stanga | 96 747 905 80 | buc | | |
| 17 | Aripa interioara fata dreapta | 16 088 523 80 | buc | | |
| 18 | Aripa interioara fata stanga | 16 088 524 80 | buc | | |
| 19 | Baie ulei | 0301 NI | buc | | |
| 20 | Bara fata | 16 086 987 80 | buc | | |
| 21 | Bara spate | 16 087 033 80 | buc | | |
| 22 | Baterie de pornire | 560500056D842 | buc | | |
| 23 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 24 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 25 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 26 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 27 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 28 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 29 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 30 | Bieleta antiruliu fata dreapta | 5087 68 | buc | | |
| 31 | Bieleta antiruliu fata stanga | 5087 69 | buc | | |
| 32 | Bieleta directie stg-dr | 3784501 | buc | | |
| 33 | Brat stergator dreapta | 16 090 687 80 | buc | | |
| 34 | Brat stergator stanga | 16 090 686 80 | buc | | |
| 35 | Brat suspensie roata fata dreapta | 96 750 288 80 | buc | | |
| 36 | Brat suspensie roata fata stanga | 96 750 318 80 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Brida de prindere bucsa bara stabilizatoare | 3527 20 | buc | | |
| 38 | Bucsa bara stabilizatoare | 16 083 885 80 | buc | | |
| 39 | Bucsa limitator punte spate | 5166 80 | buc | | |
| 40 | Bucsa punte spate | 3748901 | buc | | |
| 41 | Bujie incandescenta | GE121A | buc | | |
| 42 | Buson vas expansiune | 1306 J5 | buc | | |
| 43 | Butuc roata fata | 3307 76 | buc | | |
| 44 | Cablu frana mana dreapta | 96 744 144 80 | buc | | |
| 45 | Cablu frana mana stanga | 96 744 144 80 | buc | | |
| 46 | Cap de bara dreapta | 3060301 | buc | | |
| 47 | Cap de bara stanga | 3060201 | buc | | |
| 48 | Capota fata | 96 747 875 80 | buc | | |
| 49 | Capota portbagaj | 96 750 444 80 | buc | | |
| 50 | Caseta directie | 16 115 308 80 | buc | | |
| 51 | Cilindru frana | 16 071 388 80 | buc | | |
| 52 | Cilindru receptor ambreiaj | 2182 Z4 | buc | | |
| 53 | Colector apa | 1336 AW | buc | | |
| 54 | Contact lampa frana | 4534 70 | buc | | |
| 55 | Curea de distributie | CT1162 | buc | | |
| 56 | Curea transmisie cu caneluri | 6PK962 | buc | | |
| 57 | Debitmetru aer | 1920 RA | buc | | |
| 58 | Disc frana fata | 24.0122-0194.1 | buc | | |
| 59 | Distribuitor lichid racire | 1336 AX | buc | | |
| 60 | Electromotor | 438189 | buc | | |
| 61 | Element fixare amortizor | 5033 C3 | buc | | |
| 62 | Elemente fixare bara spate | 16 087 036 80 | buc | | |
| 63 | Etrier fata dreapta | 4400 R7 | buc | | |
| 64 | Etrier fata stanga | 4400 R6 | buc | | |
| 65 | Far dreapta | 96 751 399 80 | buc | | |
| 66 | Far stanga | 96 751 400 80 | buc | | |
| 67 | Filtru aer | C3585 | buc | | |
| 68 | Filtru aer habitaculu | CU24012-2 | buc | | |
| 69 | Filtru ulei | HU716/2x | buc | | |
| 70 | Fulie alternator | 535019410 | buc | | |
| 71 | Fulie curea arbore cotit | 31100 | buc | | |
| 72 | Furca debraiere | 2117 66 | buc | | |
| 73 | Furca etrier dreapta fata | 16 105 682 80 | buc | | |
| 74 | Furca etrier stanga fata | 16 105 676 80 | buc | | |
| 75 | Geam usa fata dreapta | 96 750 120 80 | buc | | |
| 76 | Geam usa fata stanga | 96 750 121 80 | buc | | |
| 77 | Geam usa spate stanga | 96 750 126 80 | buc | | |
| 78 | Geam usa spate dreapta | 96 750 125 80 | buc | | |
| 79 | Geometrie roti | | | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80 | Ghidaj cablu frana mana dreapta | 96 743 969 80 | buc | | |
| 81 | Ghidaj cablu frana mana stanga | 96 743 973 80 | buc | | |
| 82 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 83 | Inel de etansare | 00V C17 504 | buc | | |
| 84 | Injector | 1980 S5 | buc | | |
| 85 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 86 | Intinzator curea transmisie | 534007520 | buc | | |
| 87 | Janta | | buc | | |
| 88 | Kit ambreiaj | 16 068 765 80 | buc | | |
| 89 | Kit de distributie | CT1162K1 | buc | | |
| 90 | Kit rulment roata fata | 713 6403 10 | buc | | |
| 91 | Kit rulment roata spate | 713640480 | buc | | |
| 92 | Lampa dreapta spate | 96 748 091 80 | buc | | |
| 93 | Lampa stanga spate | 96 748 090 80 | buc | | |
| 94 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 95 | Macara electrica geam spate dreapta | 96 744 115 80 | buc | | |
| 96 | Macara electrica geam spate stanga | 96 744 116 80 | buc | | |
| 97 | Macara electrica usa fata dreapta | 96 744 123 80 | buc | | |
| 98 | Macara electrica usa fata stanga | 96 744 124 80 | buc | | |
| 99 | Maner interior usa fata dreapta | 9143 G4 | buc | | |
| 100 | Maner interior usa fata stanga | 9143 T8 | buc | | |
| 101 | Maner usa fata dreapta | 9101 LW | buc | | |
| 102 | Maner usa fata stanga | 9101 LV | buc | | |
| 103 | Mecanism inchidere usa fata dreapta | 96 767 857 80 | buc | | |
| 104 | Mecanism inchidere usa fata stanga | 96 755 051 80 | buc | | |
| 105 | Mecanism inchidere usa spate dreapta | 96 755 054 80 | buc | | |
| 106 | Mecanism inchidere usa spate stanga | 96 755 053 80 | buc | | |
| 107 | Modul electroventilator racire | 1267 J6 | buc | | |
| 108 | Oglinda usa dreapta | 16 090 645 80 | buc | | |
| 109 | Oglinda usa stanga | 16 090 648 80 | buc | | |
| 110 | Parbriz | 16 089 574 80 | buc | | |
| 111 | Pedala electronica de acceleratie | 1601 CV | buc | | |
| 112 | Pinion pompa injectie | 1930 47 | buc | | |
| 113 | Pompa alimentare | 96 744 613 80 | buc | | |
| 114 | Pompa ambreiaj | 98 012 711 80 | buc | | |
| 115 | Pompa apa | P803 | buc | | |
| 116 | Pompa injectie inalta presiune | 1920 RF | buc | | |
| 117 | Protectie opritor amortizor fata | 16 098 490 80 | buc | | |
| 118 | Protectie praf amortizor fata | 5254 48 | buc | | |
| 119 | Radiator racire motor | 735608 | buc | | |
| 120 | Recalibrare injector | | | | |
| 121 | Reconditionare alternator | | | | |
| 122 | Reconditionare arbore cotit | | | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 123 | Recondiționare bloc motor | | | | |
| 124 | Recondiționare chiuloasă | | | | |
| 125 | Recondiționare cutie viteze | | | | |
| 126 | Recondiționare electromotor | | | | |
| 127 | Recondiționare injector | | | | |
| 128 | Recondiționare turbosuflantă | | | | |
| 129 | Reglaj faruri | | | | |
| 130 | Regulator de debit pompa injectie | 16 093 438 80 | buc | | |
| 131 | Senzor ABS fata | 4545 J9 | buc | | |
| 132 | Senzor ABS spate | 98 050 660 80 | buc | | |
| 133 | Senzor arbore cotit | 1920 PW | buc | | |
| 134 | Senzor ax came | 1920 QZ | buc | | |
| 135 | Senzor rampa înalta presiune | 16 066 435 80 | buc | | |
| 136 | Senzor temperatura aer admisie | 1920 QR | buc | | |
| 137 | Set accesorii sabot de frana | 03.0137-9281.2 | buc | | |
| 138 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7034C | buc | | |
| 139 | Set elemente reglaj frana | 431088 | buc | | |
| 140 | Set lamele stergator | 16 131 571 80 | buc | | |
| 141 | Set montaj bara fata | 16 132 729 80 | buc | | |
| 142 | Set placute frana fata | 13.0460-3994.2 | buc | | |
| 143 | Set reparatie etrier | D4617 | buc | | |
| 144 | Set reparatie rulment sarcina amortizor | 3757301 | buc | | |
| 145 | Set role curea dintata | 530057709 | buc | | |
| 146 | Set saboti frana | 16 066 311 80 | buc | | |
| 147 | Set suruburi bara spate | 16 132 728 80 | buc | | |
| 148 | Set suruburi fixare portbagaj | 16 132 732 80 | buc | | |
| 149 | Set tamburi frana | 4247 59 | buc | | |
| 150 | Solutie spalata parbriz 5L | | buc | | |
| 151 | Sonda temperatura lichid racire | 1338 C1 | buc | | |
| 152 | Stingător P1 | | buc | | |
| 153 | Taler suport arc inferior spate | 5164 39 | buc | | |
| 154 | Taler suport arc superior spate | 5165 32 | buc | | |
| 155 | Traversa bara fata | 96 756 300 80 | buc | | |
| 156 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 157 | Trusă medicală | | buc | | |
| 158 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 159 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 160 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 161 | Usa fata dreapta | 96 751 950 80 | buc | | |
| 162 | Usa fata stanga | 96 751 951 80 | buc | | |
| 163 | Usa spate dreapta | 96 751 906 80 | buc | | |
| 164 | Usa spate stanga | 96 751 907 80 | buc | | |
| 165 | Vas expansiune | 98 007 772 80 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 166 | Ventilator radiator | 696393 | buc | | |
| 167 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 168 | Vopsire totala | | | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (20% din Total autoturism)x2 = 0,00

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO
Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699
Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ALTERNATOR | 96252547 | buc | | |
| 2 | ALTERNATOR CU FULIE EURO3 | 96252547 | buc | | |
| 3 | AMORTIZOR FATA | 96187438 | buc | | |
| 4 | AMORTIZOR SPATE 1 | 96179845 | buc | | |
| 5 | AMORTIZOR SPATE 2 | 96179845 | buc | | |
| 6 | ANSAMBLU STERGATOR | 96175536 | buc | | |
| 7 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 8 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 9 | APARATOARE CUREA DISTRIBUTIE | 96182950 | buc | | |
| 10 | APARATOARE PLASTIC ARIPA DR | 96176250 | buc | | |
| 11 | APARATOARE PLASTIC SUB ARIPA STG | 96176249 | buc | | |
| 12 | APARATORI NOROI FATA DR | 96282710 | buc | | |
| 13 | APARATORI NOROI FATA STG | 96282709 | buc | | |
| 14 | APARATORI NOROI SPATE DR | 96282712 | buc | | |
| 15 | APARATORI NOROI SPATE STG | 96282711 | buc | | |
| 16 | ARC BALAMA CAPOTA SPATE DR | 96169624 | buc | | |
| 17 | ARC BALAMA CAPOTA SPATE STG | 96169623 | buc | | |
| 18 | ARC FATA | 96187434 | buc | | |
| 19 | ARC SPATE | 96445508 | buc | | |
| 20 | ARIPA FATA DR(LOC LAMPA LATERALA) | 96208090 | buc | | |
| 21 | ARIPA FATA STG (LOC LAMPA LATERALA) | 96168961 | buc | | |
| 22 | ARTICULATIE SCAUN FATA DR (ORIGINALA) | 96167292 | buc | | |
| 23 | AVERTIZOR SONOR | 96227511 | buc | | |
| 24 | AX CAME EURO 3 | 96182964 | buc | | |
| 25 | BARA IMPACT FATA | 96175696 | buc | | |
| 26 | BARA STABILIZATOARE FATA | 90182709 | buc | | |
| 27 | BENDIX | 93742495 | buc | | |
| 28 | BIELA VIBROCHEN | 94580740 | buc | | |
| 29 | BIELETA ANTIRULUI FATA | 94500776 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO
Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699
Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|----------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | BLOC COMANDAA CLIMATIZARE cu A/C | 96222508 | buc | | |
| 31 | BOBINA APRINDERE 1 | 96350585 | buc | | |
| 32 | BOBINA APRINDERE EURO 3 | 96253555 | buc | | |
| 33 | BOBINA DELCOU | 10470197 | buc | | |
| 34 | BOLT PISTON | 96286860 | buc | | |
| 35 | BOLT TIMONERIE MARE | 96182212 | buc | | |
| 36 | BOLT USA MARE | 96163646 | buc | | |
| 37 | BOLT USA MIC | 94581090 | buc | | |
| 38 | BORNA BATERIE(-) | 96187092 | buc | | |
| 39 | BORNA BATERIE(+) | 96187093 | buc | | |
| 40 | BRAT FATA DR | 96445372D | buc | | |
| 41 | BRAT FATA STG | 96445371D | buc | | |
| 42 | BRAT STERGATOR DR | 96341426 | buc | | |
| 43 | BRAT STERGATOR STG | 96341425 | buc | | |
| 44 | BROASCA DE CAPOTA MOTOR | 96288667 | buc | | |
| 45 | BUCSA DEMAROR FATA | 09440923 | buc | | |
| 46 | BUCSA AMORTIZOR FATA | 96445043 | buc | | |
| 47 | BUCSA AX VOLAN | 530280 | buc | | |
| 48 | BUCSA FATA | 90235040 | buc | | |
| 49 | BUCSA INFERIOR AMORTIZOR SPATE | 90344667 | buc | | |
| 50 | BUCSA PUNTE SPATE | 96322393 | buc | | |
| 51 | BUCSA STABILIZATOARE 1 | 96191890 | buc | | |
| 52 | BUCSA STABILIZATOARE 2 | 02875013 | buc | | |
| 53 | BUCSA SUPERIOR AMORTIZOR SPATE | 96175444 | buc | | |
| 54 | BUCSA SUPORT MOTOR STG | 90250437 | buc | | |
| 55 | BUCSA SUPORT TOBA | 90128194 | buc | | |
| 56 | BUJII (cu hexagon mic) | 09146367 | buc | | |
| 57 | BUJII 1,5 | RC9YC | buc | | |
| 58 | BURDUF FILTRU | 96143380 | buc | | |
| 59 | BURDUF ROATA SIMPLU 1 | 26002104 | buc | | |
| 60 | BURDUF ROATA SIMPLU 2 | 96243578 | buc | | |
| 61 | BURDUF SIMPLU CV | 26002230 | buc | | |
| 62 | BUSON BAIE ULEI | 94535699 | buc | | |
| 63 | BUSON REZERVOR BENZINA | 22591475 | buc | | |
| 64 | BUSON ULEI | 96351602 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO
Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699
Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | BUSON UMLERE ULEI | 96181843 | buc | | |
| 66 | BUTON AGRAFA | 90244149 | buc | | |
| 67 | BUTON APASARE(AGRAFA) | 09409- | buc | | |
| 68 | BUTON ELECTRIC USA | 96179135 | buc | | |
| 69 | BUTUC DISC FRANA FATA DOHC | 96162249 | buc | | |
| 70 | BUTUC DISC FRANA FATA SOHC | 96176252 | buc | | |
| 71 | BUTUC ROATA SPATE | 90142161 | buc | | |
| 72 | BUTUC ROATA SPATE (fuzeta) | 96115666 | buc | | |
| 73 | CABLU ACCELERATIE | 96130368 | buc | | |
| 74 | CABLU ACCELERATIE EURO 3 | 96184236 | buc | | |
| 75 | CABLU AMBREIAJ | 96184096 | buc | | |
| 76 | CABLU CAPOTA | 96168676 | buc | | |
| 77 | CABLU FRANA MANA 1 | 90235948B | buc | | |
| 78 | CABLU FRANA MANA 2 | 90235948 | buc | | |
| 79 | CABLU KM | 96182117 | buc | | |
| 80 | CADRU MANER INTERIOR USA FATA DR | 96191184 | buc | | |
| 81 | CAP BARA DR | 96275019 | buc | | |
| 82 | CAP BARA STG | 96275018 | buc | | |
| 83 | CAP PLANETARA CU ABS | 96257801 | buc | | |
| 84 | CAP PLANETARA FARA ABS | 26013813 | buc | | |
| 85 | CAPAC CULBUTORI EURO 3 | 96415425 | buc | | |
| 86 | CAPAC DELCOU | 10496278 | buc | | |
| 87 | CAPAC FATA INFERIOR CUREA DISTRIBUTIE | 90411829 | buc | | |
| 88 | CAPAC FATA SUPERIOR CUREA DISTRIBUTIE | 96182952 | buc | | |
| 89 | CAPAC MOTOR | 96180730 | buc | | |
| 90 | CAPAC RAMA USA DR-OGLINDA | 96179796 | buc | | |
| 91 | CAPAC RAMA USA STG-OGLINDA | 96179795 | buc | | |
| 92 | CAPAC VAS EXPANSIUNE | 96293957 | buc | | |
| 93 | CAPACEL BUTUC | 06696899 | buc | | |
| 94 | CAPOTA | 96169572 | buc | | |
| 95 | CARCASA ALTERNATOR FATA RACIRE EXTERNA | 210302 | buc | | |
| 96 | CARCASA FILTRU AER | 96143221 | buc | | |
| 97 | CARCASA TERMOSTAT | 96180324 | buc | | |
| 98 | CARCASA VENTILATOR | 96144965 | buc | | |
| 99 | CHEDER LUNETA | 90197391 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO
Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699
Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | CHEDER PORTBAGAJ | 90197152 | buc | | |
| 101 | CHEDER USA FATA DR | 96267422 | buc | | |
| 102 | CHEDER USA FATA STG | 96267421 | buc | | |
| 103 | CHEDER USA SPATE DR | 96267424 | buc | | |
| 104 | CHEDER USA SPATE STG | 96267423 | buc | | |
| 105 | CILINDRU AMBREIAJ | 96184047 | buc | | |
| 106 | CILINDRU FRANA SPATE | 90235420 | buc | | |
| 107 | CILINDRU FRANA SPATE EXECUTIV | 90235422 | buc | | |
| 108 | CLIP(GARN USA) | 96189841 | buc | | |
| 109 | COLIER FURTUN VENTILATIE | 94530682 | buc | | |
| 110 | COLIER MIC TOBA FINALA | 96081950 | buc | | |
| 111 | COMPENSATOR (TACHET HIDRAULIC) | 5233315 | buc | | |
| 112 | COMUTATOR LUMINI AVARIE | 96168726 | buc | | |
| 113 | COMUTATOR SEMNALIZARE STG | 96215551 | buc | | |
| 114 | COMUTATOR STERGATOR DR | 96215553 | buc | | |
| 115 | CONDUCTA ALIMENTARE BENZINA | 96350098 | buc | | |
| 116 | CONDUCTA BENZINA | 96350064 | buc | | |
| 117 | CONDUCTA FRANA SPATE DR | 90217980 | buc | | |
| 118 | CONDUCTA RACORD EVACUARE | 96143772 | buc | | |
| 119 | CONDUCTA RADIATOR MOTOR | 96180035 | buc | | |
| 120 | CONTACT APRINDERE | 93741069 | buc | | |
| 121 | CONTACTOR LUMINI STOP | 94580647 | buc | | |
| 122 | CONTACTOR MERS INAPOI | 96192077 | buc | | |
| 123 | CONTACTOR PRESIUNE ULEI | 25036834 | buc | | |
| 124 | CONTACTOR USA | 96175902 | buc | | |
| 125 | CULBUTOR | 94720894 | buc | | |
| 126 | CUREA A/C | 96182007 | buc | | |
| 127 | CUREA ALTERNATOR | 96144934 | buc | | |
| 128 | CUREA DISTRIBUTIE | 96417177 | buc | | |
| 129 | DEFLECTOR APA DR | 96185777 | buc | | |
| 130 | DEFLECTOR APA STG | 96185779 | buc | | |
| 131 | DELCOU | 01103678 | buc | | |
| 132 | DEMAROR | 96430344 | buc | | |
| 133 | DEMAROR EURO 3 | 96208782 | buc | | |
| 134 | DISC AMBREIAJ | 96343034 | buc | | |
| 135 | DISC FRANA FATA | 96179110 | buc | | |
| 136 | DISC FRANA NEVENTILAT | 90111242 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO
Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699
Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|----------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 137 | DISC FRANA VENTILAT I | 90121445 | buc | | |
| 138 | DISTRIBUITOR APA | 96352644 | buc | | |
| 139 | EMBLEMA CIELO | 96186961 | buc | | |
| 140 | EMBLEMA FATA(DUBLU D) | 96193019 | buc | | |
| 141 | EMBLEMA RADIATOR DAEWOO | 96209264 | buc | | |
| 142 | ETRIER FATA DR SOHC | 96273701 | buc | | |
| 143 | ETRIER FATA STG EXEC | 96212321 | buc | | |
| 144 | FAR ELECTRIC DR CU ACTUATOR | 96232205 | buc | | |
| 145 | FAR ELECTRIC STG CU ACTUATOR | 96232204 | buc | | |
| 146 | FAR MANUAL DR | 96175344D | buc | | |
| 147 | FAR MANUAL STG | 96232202 | buc | | |
| 148 | FILTRU AER | 92060868 | buc | | |
| 149 | FILTRU BENZINA | 96130396 | buc | | |
| 150 | FILTRU ULEI | 94797406 | buc | | |
| 151 | FISA CENTRALA | 12087927 | buc | | |
| 152 | FLANSA CASETA DIRECTIE | 90135890 | buc | | |
| 153 | FULIE ARBORE COTIT EXECUTIV | 96351111 | buc | | |
| 154 | FULIE COMPRESOR | 96208428 | buc | | |
| 155 | FURCA DEBREIERE | 94580796 | buc | | |
| 156 | FURCA DEMAROR (LEVIER) | 93740991 | buc | | |
| 157 | FURTUN ALIMENTARE INCALZIRE EXEC | 96212626 | buc | | |
| 158 | FURTUN CILINDRU AMBREIAJ | 96183757 | buc | | |
| 159 | FURTUN CONDUCTA & POMPA APA | 96180071 | buc | | |
| 160 | FURTUN DISTRIBUITOR | 96143400 | buc | | |
| 161 | FURTUN FRANA FATA | 96212323 | buc | | |
| 162 | FURTUN FRANA SPATE | 96215570 | buc | | |
| 163 | FURTUN GALERIE ADMISIE | 96143402 | buc | | |
| 164 | FURTUN INCALZIRE RETUR EXEC | 96211363 | buc | | |
| 165 | FURTUN RACIRE INFERIOR KIT | 96182138 | buc | | |
| 166 | FURTUN RACIRE SUPERIOR KIT | 96180322 | buc | | |
| 167 | FURTUN RADIATOR+VAS EXPANSIUNE | 96184324 | buc | | |
| 168 | FURTUN SENZOR VACUUM | 96143857 | buc | | |
| 169 | FURTUN VACUUM EXECUTIVE | 96130789 | buc | | |
| 170 | FURTUN VENTILATIE CARTER | 90409191 | buc | | |
| 171 | FURTUN VENTILATIE EXEC | 96144852 | buc | | |
| 172 | FURTUN VENTILATIE MOTOR | 96180801 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO
Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699
Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 173 | GARNITURA BAIE ULEI | 90409693 | buc | | |
| 174 | GARNITURA BAIE ULEI(PLUTA) | 90409693 | buc | | |
| 175 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI | 96351213 | buc | | |
| 176 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI - PLUTA | 90354545 | buc | | |
| 177 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI EURO 3 | 96181318 | buc | | |
| 178 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI FARA DOPURI | 96351213 | buc | | |
| 179 | GARNITURA CAPAC TRANSMISIE | 96179238 | buc | | |
| 180 | GARNITURA CHIULASA 2 | 96391433 | buc | | |
| 181 | GARNITURA CHIULASA 1 | 96181218 | buc | | |
| 182 | GARNITURA COLECTOR ADMISIE 2 | 96183118 | buc | | |
| 183 | GARNITURA COLECTOR ADMISIE 1 | 96352947 | buc | | |
| 184 | GARNITURA COLECTOR EVACUARE | 96181207 | buc | | |
| 185 | GARNITURA CONDUCTA BENZINA | 22514722 | buc | | |
| 186 | GARNITURA CONDUCTA EVACUARE EXECUTIVE | 96130803 | buc | | |
| 187 | GARNITURA CONVERTOR | 96182037 | buc | | |
| 188 | GARNITURA DELCOU | 1972943 | buc | | |
| 189 | GARNITURA DIFERENTIALA | 96179241 | buc | | |
| 190 | GARNITURA EVACUARE GRAFIT | 96183827 | buc | | |
| 191 | GARNITURA GALERIE EVACUARE | 96378805 | buc | | |
| 192 | GARNITURA PEDALA FRANA-AMBREIAJ | 90105172 | buc | | |
| 193 | GARNITURA POMPA APA | 94580509 | buc | | |
| 194 | GARNITURA POMPA BENZINA | 90232009 | buc | | |
| 195 | GARNITURA POMPA ULEI | 96414580 | buc | | |
| 196 | GARNITURA REZERVOR | 03492377 | buc | | |
| 197 | GARNITURA SONDA BENZINA | 02893260 | buc | | |
| 198 | GARNITURA STERGATOR GEAM SPATE STG | 96175627 | buc | | |
| 199 | GARNITURA TERMOSTAT | 90096383 | buc | | |
| 200 | GEAM OGLINDA LATERALA DR | 31121495 | buc | | |
| 201 | GEAM OGLINDA LATERALA STG | 31121494 | buc | | |
| 202 | Geometrie roti | | buc | | |
| 203 | GRILA CENTRAL | 96189551 | buc | | |
| 204 | GRILA RADIATOR CENTRAL | 96189572 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO
Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699
Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 205 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 206 | INCUIETOARE PORTBAGAJ | 96207854 | buc | | |
| 207 | INEL ETANSARE ARBORE | 96101490 | buc | | |
| 208 | INEL ETANSARE(SEMERING PRIZA CV) | 90182168 | buc | | |
| 209 | INEL FILETAT PENTRU AMORTIZOR | 90063897 | buc | | |
| 210 | INEL INJECTOR BENZINA | 17108225 | buc | | |
| 211 | INEL IZOLARE TOBA | 90352773 | buc | | |
| 212 | INEL IZOLATIE ARC SPATE | 90305263 | buc | | |
| 213 | INEL SONDA TEMPERATURA | 11079631 | buc | | |
| 214 | INJECTOR BENZ EURO 3 | 96334808 | buc | | |
| 215 | INJECTOR BENZINA | 17103677 | buc | | |
| 216 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 217 | Janta | | buc | | |
| 218 | KIT BURDUF CV | 26002230 | buc | | |
| 219 | KIT BURDUF ROATA 1 | 26002104 | buc | | |
| 220 | KIT BURDUF ROATA 2 | 96243578 | buc | | |
| 221 | LAMA STERGATOR 450mm | 96123311 | buc | | |
| 222 | LAMPA ARIPA-MOD.VECHI ROTUNDA | 96107494 | buc | | |
| 223 | LAMPA CEATA DR | 96175354 | buc | | |
| 224 | LAMPA CEATA DR (GALBENA) | 96175354 | buc | | |
| 225 | LAMPA CEATA STG | 96175353 | buc | | |
| 226 | LAMPA SEMNALIZARE FATA DR | 96175350 | buc | | |
| 227 | LAMPA SEMNALIZARE FATA STG | 96175349 | buc | | |
| 228 | LAMPA STOP DR | 96187411 | buc | | |
| 229 | LAMPA STOP STG | 96175586 | buc | | |
| 230 | LEVIER DEBRAIERE | 96144874 | buc | | |
| 231 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 232 | MACARA DR MECANICA | 90186594 | buc | | |
| 233 | MACARA ELECTRICA DR | NP944 | buc | | |
| 234 | MACARA ELECTRICA STG | NP943 | buc | | |
| 235 | MACARA STG MECANICA | 90186593 | buc | | |
| 236 | MANER INTERIOR DR | 96191181 | buc | | |
| 237 | MANER INTERIOR USA FATA DR (macara mecanica) | 96163754 | buc | | |
| 238 | MANER INTERIOR USA FATA STG (macara mecanica) | 96163753 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO
Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699
Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 239 | MANIVELA MACARA | 96167833 | buc | | |
| 240 | MIEZ SOLENOID | 93742273 | buc | | |
| 241 | MODUL DELCOU | O1989747 | buc | | |
| 242 | MOTOR MACARA STG | 96168983 | buc | | |
| 243 | MOTOR POMPA BENZINA | 96351495 | buc | | |
| 244 | OGLINDA EXTERIOARA DR (rabatabila) | 96888648 | buc | | |
| 245 | OGLINDA EXTERIOARA STG (rabatabila) | 96178698 | buc | | |
| 246 | OGLINDA INTERIOARA | 96137563 | buc | | |
| 247 | OPTURATOR-BUCSA REGLAJ | 90091048 | buc | | |
| 248 | ORNAMENT LATERAL BUCLIER FATA+SPATE | 96226897 | buc | | |
| 249 | ORNAMENT PARBRIZ | 96169660 | buc | | |
| 250 | ORNAMENT PLANSA BORD | 96189536 | buc | | |
| 251 | ORNAMENT PROTECTIE ARIPA DR | 96192577 | buc | | |
| 252 | PALIER AMORTIZOR SOC | 90184756 | buc | | |
| 253 | PANOU FATA (OCHELARI) | 96169636 | buc | | |
| 254 | PASTILA GHIDAJ CULBUTORI | 96144735 | buc | | |
| 255 | PERIE GEAM INTERIOR DR | 96098916 | buc | | |
| 256 | PERIE GEAM INTERIOR STG | 96098915 | buc | | |
| 257 | PIESA REGLAJ FRANA MANA DREAPTA | 96395382 | buc | | |
| 258 | PIESA REGLAJ FRANA MANA STANGA | 96395381 | buc | | |
| 259 | PINION ARBORE COTIT 96352739 | 96144520 | buc | | |
| 260 | PISTON ETRIER | 03487766 | buc | | |
| 261 | PISTON MOTOR 0,50 | NP1014 | buc | | |
| 262 | PISTON MOTOR 0.25 | NP1013 | buc | | |
| 263 | PISTON MOTOR 0.25 EURO 3 | 93740213 | buc | | |
| 264 | PISTON MOTOR 0.50 | NP1014 | buc | | |
| 265 | PISTON MOTOR STD | 96081975 | buc | | |
| 266 | PIVOT | 94788122 | buc | | |
| 267 | PLACA PRESIUNE | 96343035 | buc | | |
| 268 | PLACA PRESIUNE I | 96181199 | buc | | |
| 269 | PLANETARA DREAPTA | 96474835 | buc | | |
| 270 | PLANETARA DREAPTA I | 96474835 | buc | | |
| 271 | POL ANTENA | NP1465 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO
Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699
Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 272 | POMPA AMBREIAJ | 96297178 | buc | | |
| 273 | POMPA APA 1 | 96990997 | buc | | |
| 274 | POMPA APA 2 | 96872704 | buc | | |
| 275 | POMPA BENZINA | 96494976 | buc | | |
| 276 | POMPA SPALATOR PARBRIZ | 96121163 | buc | | |
| 277 | POMPA SPALATOR PARBRIZ FARA FIRE | 96121163 | buc | | |
| 278 | POMPA ULEI (hexagon) | 90412744 | buc | | |
| 279 | POMPA ULEI(2 laturi) | 96386934 | buc | | |
| 280 | PUNTE REDRESOARE (racire externa) | 01989658 | buc | | |
| 281 | PUNTE REDRESOARE (racire interna) | 267000 | buc | | |
| 282 | RADIATOR AER CALD | 03059812 | buc | | |
| 283 | RADIATOR RACIRE | 96144847 | buc | | |
| 284 | RAMA LAMPA CEATA STG | 96193165 | buc | | |
| 285 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 286 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 287 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 288 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 289 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 290 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 291 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 292 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 293 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 294 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 295 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 296 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 297 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 298 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 299 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 301 | REGULATOR ALTERNATOR 3D | 19009752 | buc | | |
| 302 | REGULATOR ALTERNATOR 4D | 93740827 | buc | | |
| 303 | REGULATOR PRESIUNE BENZINA OEM | 96184228 | buc | | |
| 304 | RELEU POMPA BENZ | 94580644 | buc | | |
| 305 | RELEU PROTECTIE A/C | 90229206 | buc | | |
| 306 | RELEU SEMNALIZARE | 96312545 | buc | | |
| 307 | RELEU TEMPORIZARE | 94788146 | buc | | |
| 308 | ROBINET DRENARE RADIATOR | 00620505 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO
Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699
Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 309 | ROTOR DELCOU | 10495411 | buc | | |
| 310 | RULMENT AMBREIAJ | 90251210 | buc | | |
| 311 | RULMENT FATA | 94535249 | buc | | |
| 312 | RULMENT GALET | 96103222 | buc | | |
| 313 | RULMENT IESIRE PENTRU PRIZA PUTERE | 94580136 | buc | | |
| 314 | RULMENT INTINZATOR 2 | 90499401 | buc | | |
| 315 | RULMENT INTINZATOR 1 | 90499401 | buc | | |
| 316 | RULMENT INTINZATOR 3 | 96350550 | buc | | |
| 317 | RULMENT SPATE MARE | 94535218 | buc | | |
| 318 | RULMENT SPATE MIC | 02667886 | buc | | |
| 319 | SCUT ANSAMBLU DESCHIDERE USA | 96187222 | buc | | |
| 320 | SEMERING AX CAME | 90280463 | buc | | |
| 321 | SEMERING PLANETARA | 90182166 | buc | | |
| 322 | SEMERING SUPAPA 1 | 94580655 | buc | | |
| 323 | SEMERING SUPAPA 2 | 96103095 | buc | | |
| 324 | SEMERING VOLANT | 96376569 | buc | | |
| 325 | SENZOR KM DISTANTA | 96213551 | buc | | |
| 326 | SENZOR POZITIE ACCELERATIE | 94580175 | buc | | |
| 327 | SENZOR TEMPERATURA 1 | 95025043 | buc | | |
| 328 | SENZOR TEMPERATURA 2 | 96182634 | buc | | |
| 329 | SET CLEME FIXARE PLACUTE FR | 03487487 | buc | | |
| 330 | SET CONTACT PORNIRE | 95710800 | buc | | |
| 331 | SET CUZINETI BIELA 0.25 | 93742708 | buc | | |
| 332 | SET CUZINETI BIELA STD | 93742707 | buc | | |
| 333 | SET CUZINETI PALIER 0.25 | 93742706 | buc | | |
| 334 | SET CUZINETI PALIER STD | 93742705 | buc | | |
| 335 | SET FISE 1 | 96497773 | buc | | |
| 336 | SET FISE 2 | NP1332 | buc | | |
| 337 | SET FISE EURO 3 | 96305387 | buc | | |
| 338 | SET GARNITURI GHIDAJ ETRIER | S4510002 | buc | | |
| 339 | SET GARNITURI MOTOR SOHC | SP0160 | buc | | |
| 340 | SET GARNITURI PISTON ETRIER | 93740250 | buc | | |
| 341 | SET GARNITURI PISTON ETRIER | 03487152 | buc | | |
| 342 | SET PERII ALTERNATOR | 93742272 | buc | | |
| 343 | SET PERII DEMAROR 1 | 10476006 | buc | | |
| 344 | SET PERII DEMAROR 2 | 93740997 | buc | | |
| 345 | SET PLACUTE FRANA 2 | 96101972 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO
Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699
Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 346 | SET PLACUTE FRANA 1 | 4510014 | buc | | |
| 347 | SET REPARATIE ETRIER | S4510003 | buc | | |
| 348 | SET REPARATIE PISTON ETRIER EXEC | 93740249 | buc | | |
| 349 | SET SABOTI FRANA 2 | 96226110 | buc | | |
| 350 | SET SABOTI FRANA 1 | 96226110 | buc | | |
| 351 | SET SEGMENTI | 93742293 | buc | | |
| 352 | SET SEGMENTI 0.25 | 93742294 | buc | | |
| 353 | SET SEGMENTI 0.50 | 93742295 | buc | | |
| 354 | SET SEGMENTI STD | 93742293 | buc | | |
| 355 | SET YALLE COMPLET 1 | 96223339 | buc | | |
| 356 | SET YALLE COMPLET 2 | 96223339 | buc | | |
| 357 | SOLENOID - miez fix | 93740838 | buc | | |
| 358 | SOLENOID DEMAROR - miez detasabil | 111350 | buc | | |
| 359 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 360 | SONDA BENZINA | 96098514 | buc | | |
| 361 | SONDA TEMPERATURA | 96181814 | buc | | |
| 362 | SPOILER FATA OEM DEPO | 96169762 | buc | | |
| 363 | Stingător P1 | | buc | | |
| 364 | SUPAPA ADMISIE | 90215492 | buc | | |
| 365 | SUPAPA ADMISIE 1,5 | 96182806 | buc | | |
| 366 | SUPAPA ADMISIE EURO 3 | 96182934 | buc | | |
| 367 | SUPAPA COMANDA | 93744675 | buc | | |
| 368 | SUPAPA EGR | 96335929 | buc | | |
| 369 | SUPAPA EVACUARE 1 | 96182805 | buc | | |
| 370 | SUPAPA EVACUARE 2 | 90215491 | buc | | |
| 371 | SUPAPA EVACUARE EURO 3 | 96182933 | buc | | |
| 372 | SUPORT AMORTIZOR MOTOR | 90372462 | buc | | |
| 373 | SUPORT BOBINA DELCOU | 10495801 | buc | | |
| 374 | SUPORT MOTOR FATA DR | 90250348 | buc | | |
| 375 | SUPORT MOTOR SPATE | 96221086 | buc | | |
| 376 | SUPORT RADIATOR SUPERIOR | 96144748 | buc | | |
| 377 | SURUB BRAT CONTROL | 90105308 | buc | | |
| 378 | SURUB AUTOFIL.(AGRAFA PORTBAGAJ) | 90248330 | buc | | |
| 379 | SURUB ROATA | 96179609 | buc | | |
| 380 | TACHET HIDRAULIC | 96376400 | buc | | |
| 381 | TAMBUR FRANA | 96175281 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO

Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699

Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 382 | TAMPON OSIE SPATE | 96179844 | buc | | |
| 383 | TAMPON SUPERIOR RADIATOR | 96144747 | buc | | |
| 384 | TERMOSTAT | 96143939 | buc | | |
| 385 | TIJA COMANDA SCHIMBATOR VITEZA | 94580711 | buc | | |
| 386 | TIMONERIE | 96332660 | buc | | |
| 387 | TOBA FINALA | 96180144D | buc | | |
| 388 | TOBA INTERMEDIARA | 96143650D | buc | | |
| 389 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 390 | Trusă medicală | | buc | | |
| 391 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 392 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 393 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 394 | USITA REZERVOR CARBURANT | 96169071 | buc | | |
| 395 | VAS EXPANSIUNE 96428796 | 96181808 | buc | | |
| 396 | VENTILATOR RACIRE | 96353136 | buc | | |
| 397 | VIBROCHEN (2 LATURI) | A96350171 | buc | | |
| 398 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 399 | Vopsire totala | | buc | | |
| 400 | ZAVOR USA FATA DR | 96209547 | buc | | |
| 401 | ZAVOR USA FATA STG | 96209546 | buc | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00 lei

al autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00 lei

oare estimata autoturism (30% din Total autoturism)x3 = 0 lei

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO NUBIRA
Nr. de identificare: UU6JF6961YD001830, UU6JF6961XD001526
Nr. de înmatriculare: IS-44-RDP,SV-29-SDN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Amortizor fata stanga cu ABS | 96491213 | buc | | |
| 2 | AMORTIZOR FATA STG FARA ABS | 96300113 | buc | | |
| 3 | AMORTIZOR SPATE STG | 96300279 | buc | | |
| 4 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 5 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 6 | APARATOARE PLASTIC ARIPA DR II | 96270830 | buc | | |
| 7 | APARATOARE PLASTIC ARIPA STG II | 96270829 | buc | | |
| 8 | ARIPA FATA STG I (LOC LAMPA LATERALA) | 96308556 | buc | | |
| 9 | ARIPA FATA STG II (LOC LAMPA LATERALA) | 96270834 | buc | | |
| 10 | BARA LEGATURA LONGITUD LA DR | 96275863 | buc | | |
| 11 | BARA LEGATURA LONGITUD LA STG | 96275862 | buc | | |
| 12 | BENDIX 10475974 | 93742495 | buc | | |
| 13 | BIELETA ANTIRULIU SPATE | 96300222 | buc | | |
| 14 | BIELETA ANTIRULUI FATA | 96391875 | buc | | |
| 15 | BIELETA DIRECTIE | 520838 | buc | | |
| 16 | BOBINA APRINDERE | 96350585 | buc | | |
| 17 | BOLT PISTON | 96286860 | buc | | |
| 18 | BRAT FATA DR II | 96268455 | buc | | |
| 19 | BRAT FATA STG II | 96268454 | buc | | |
| 20 | BUCSA DEMAROR FATA | 09440923 | buc | | |
| 21 | BUCSA BARA STABILIZATOARE 1 | 96297803 | buc | | |
| 22 | BUCSA BARA STABILIZATOARE 2 | 96242859 | buc | | |
| 23 | BUCSA BARA STABILIZATOARE FATA 3 | 96311832 | buc | | |
| 24 | BUCSA BRAT FATA 1 | 96298000 | buc | | |
| 25 | BUCSA BRAT FATA 2 | 96492383 | buc | | |
| 26 | BUCSA BRAT SPATE | 96308002 | buc | | |
| 27 | BUCSA EXCENTRICA PUNTE SPATE | 96300213 | buc | | |
| 28 | BUCSA LEGATURA SUSPENSIE | 96308617 | buc | | |
| 29 | BUCSA PUNTE SPATE | 96308618 | buc | | |
| 30 | BUII (ORIG L) (cu hexagon mic) | 09146367 | buc | | |
| 31 | BURDUF FILTRU AER | 96181663 | buc | | |
| 32 | BURDUF ROATA SIMPLU | 96243578 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | BUSON REZERVOR BENZINA | 22591475 | buc | | |
| 34 | BUSON ULEI I | 96413053 | buc | | |
| 35 | BUTUC DISC FRANA FATA DOHC | 96162249 | buc | | |
| 36 | CABLU FRANA MANA DREAPTA DISC | 96392001 | buc | | |
| 37 | CABLU FRANA MANA DREAPTA TAMBUR | 96243463 | buc | | |
| 38 | CABLU FRANA MANA STANGA DISC | 96392000 | buc | | |
| 39 | CABLU FRANA MANA STANGA TAMBUR | 96243462 | buc | | |
| 40 | CAP BARA | 96446586 | buc | | |
| 41 | CAP PLANETARA CU ABS | 96257801 | buc | | |
| 42 | CAPAC VAS EXPANSIUNE | 96293957 | buc | | |
| 43 | CARCASA FILTRU | 96319851 | buc | | |
| 44 | CAUCIUC PEDALA ACCELERATIE | 96184690 | buc | | |
| 45 | CHEDER USA FATA DR | 96301643 | buc | | |
| 46 | CHEDER USA STANGA SPATE | 96301811 | buc | | |
| 47 | CILINDRU FRANA SPATE | 96312155 | buc | | |
| 48 | COMUTATOR SEMNALIZARE II | 96271600 | buc | | |
| 49 | CONDENSATOR A/C | 96190601 | buc | | |
| 50 | CONTACT APRINDERE | 96238726 | buc | | |
| 51 | CUREA ALTERNATOR | 96990678 | buc | | |
| 52 | CUREA DISTRIBUTIE | 96417177 | buc | | |
| 53 | DISC AMBREIAJ I | 96408623 | buc | | |
| 54 | DISC AMBREIAJ II | 96258361 | buc | | |
| 55 | DISC FRANA VENTILAT | 96312559 | buc | | |
| 56 | FAR MECANIC DR I (ORIG L) | 96212024 | buc | | |
| 57 | FILTRU AER | 96181263 | buc | | |
| 58 | FILTRU AER POLEN | 96190645 | buc | | |
| 59 | FILTRU BENZ | 96444649 | buc | | |
| 60 | FILTRU ULEI | 94797406 | buc | | |
| 61 | FURTUN CALORIFER MOTOR | 96190632 | buc | | |
| 62 | FURTUN FRANA FATA | 96300046 | buc | | |
| 63 | FURTUN INTRARE RADIATOR AER CALD | 96190605 | buc | | |
| 64 | FURTUN RADIATOR SUPERIOR | 96273600 | buc | | |
| 65 | FURTUN RETUR CAMERA | 96351567 | buc | | |
| 66 | FURTUN RETUR DE LA RADIATOR R CALD | 96271295 | buc | | |
| 67 | FURTUN RETUR MOTOR | 96271297 | buc | | |
| 68 | FURTUN VENTILATIE MOTOR | 96351635 | buc | | |
| 69 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI | 96351213 | buc | | |
| 70 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI FARA DOPURI | 96351213 | buc | | |
| 71 | GARNITURA CHIULASA | 96103003 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------|------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | GARNITURA COLECTOR ADMISIE | 5094207001 | buc | | |
| 73 | GARNITURA GALERIE EVACUARE | 96378805 | buc | | |
| 74 | GARNITURA POMPA APA | 94580509 | buc | | |
| 75 | GEAM OGLINDA DR II | 96330510 | buc | | |
| 76 | GEAM OGLINDA STG II | 96330505 | buc | | |
| 77 | Geometrie roti | | | | |
| 78 | GRILA RADIATOR I | 96231418 | buc | | |
| 79 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 80 | INEL ETANSARE ARBORE | 5094005604 | buc | | |
| 81 | INEL FIXARE TOBA FINALA | 96351543 | buc | | |
| 82 | INEL IZOLATIE ARC SPATE | 96300287 | buc | | |
| 83 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 84 | Janta | | buc | | |
| 85 | KIT BURDUF ROATA | 96243578 | buc | | |
| 86 | LAMA STERGATOR (500mm - 20inch) | 96220735 | buc | | |
| 87 | LAMPA CEATA STG II | 96272109 | buc | | |
| 88 | LAMPA STOP DR I | 96190750 | buc | | |
| 89 | LAMPA STOP STG I | 96190749 | buc | | |
| 90 | Lichid de frana 0.5 | | buc | | |
| 91 | PALIER AMORTIZOR SOC FATA | 96312156 | buc | | |
| 92 | PALIER AMORTIZOR SOC SPATE 1 | 96312548 | buc | | |
| 93 | PANOU USA FATA DR I | 96348234 | buc | | |
| 94 | PANOU USA FATA STG 2 | 96348233 | buc | | |
| 95 | PANOU USA SP DR II | 96348250 | buc | | |
| 96 | PANOU USA SP STG II | 96348249 | buc | | |
| 97 | PISTON MOTOR STD | 96182846 | buc | | |
| 98 | PIVOT | 96300648 | buc | | |
| 99 | PLACA PRESIUNE II | 96285360 | buc | | |
| 100 | POMPA AMBREIAJ 2 | 96489817 | buc | | |
| 101 | POMPA APA | 96930074 | buc | | |
| 102 | POMPA BENZINA | 96183061 | buc | | |
| 103 | POMPA SPALATOR PARBRIZ | 96318238 | buc | | |
| 104 | POMPA ULEI(2 laturi) | 96386934 | buc | | |
| 105 | RADIATOR RACIRE I FARA AC | 96181931 | buc | | |
| 106 | Recalibrare injector | | | | |
| 107 | Reconditionare alternator | | | | |
| 108 | Reconditionare alternator | | | | |
| 109 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 110 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 111 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 112 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 113 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 114 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 115 | Reconditionare cutie viteze | | | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 116 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 117 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 118 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 119 | Reconditionare injector | | | | |
| 120 | Reglaj faruri | | | | |
| 121 | Reglaj faruri | | | | |
| 122 | RELEU SEMNALIZARE | 96312545 | buc | | |
| 123 | RULMENT AMBREIAJ | 90251210 | buc | | |
| 124 | RULMENT FATA | 94535254 | buc | | |
| 125 | RULMENT GALET | 96103222 | buc | | |
| 126 | RULMENT INTINZATOR | 96350550 | buc | | |
| 127 | RULMENT PALIER AMORTIZOR FATA | 94535236 | buc | | |
| 128 | RULMENT SPATE MARE | 94535218 | buc | | |
| 129 | RULMENT SPATE MIC | 02667886 | buc | | |
| 130 | SCAUN SUPERIOR ARC FATA | 96498780 | buc | | |
| 131 | SCAUN SUPERIOR ARC SPATE | 96300289 | buc | | |
| 132 | SEMERING SUPAPA | 96103095 | buc | | |
| 133 | SEMERING VOLANT | 96101489 | buc | | |
| 134 | SENZOR POZITIE ACCELERATIE | 94580175 | buc | | |
| 135 | SET CUZINETI BIELA 0.25 | 90323618 | buc | | |
| 136 | SET CUZINETI BIELA STD | 93740237 | buc | | |
| 137 | SET CUZINETI PALIER 0.25 | 93742287 | buc | | |
| 138 | SET CUZINETI PALIER STD | 93742705 | buc | | |
| 139 | SET FISE | 96497773 | buc | | |
| 140 | SET GARNITURI GHIDAJ ETRIER | S4510002 | buc | | |
| 141 | SET GARNITURI MOTOR | 93740207 | buc | | |
| 142 | SET GARNITURI PISTON ETRIER | S4511002 | buc | | |
| 143 | SET PERII ALTERNATOR | 93742272 | buc | | |
| 144 | SET PLACUTE FRANA | 4510014 | buc | | |
| 145 | SET PLACUTE FRANA SPATE | 96253368 | buc | | |
| 146 | SET REPARATIE PISTON ETRIER EXECUTIV | 93740249 | buc | | |
| 147 | SET SABOTI FRANA | 96226110 | buc | | |
| 148 | SET SEGMENTI STD | 93740225 | buc | | |
| 149 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 150 | SPOILER FATA I | S6720020P | buc | | |
| 151 | SPOILER FATA II | S6720020P | buc | | |
| 152 | Stingător P1 | | buc | | |
| 153 | SUPAPA ADMISIE | 96182806 | buc | | |
| 154 | SUPAPA EVACUARE | 96182805 | buc | | |
| 155 | SUPORT MOTOR | 96182629 | buc | | |
| 156 | TACHET HIDRAULIC | 96376400 | buc | | |
| 157 | TAMBUR FRANA | 96175281 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 158 | TAMPON CAUCIUC TOBA | 96352141 | buc | | |
| 159 | TIJA INCUIETOARE PORTBAGAJ (II) | 96272599 | buc | | |
| 160 | TOBA FINALA I | 96181291D | buc | | |
| 161 | TOBA FINALA II | 96270601 | buc | | |
| 162 | TOBA INTERMEDIARA | 96181287 | buc | | |
| 163 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 164 | Trusă medicală | | buc | | |
| 165 | TUBULATURA ALIMENTARE BENZINA | 96291864 | buc | | |
| 166 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 167 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 168 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 169 | VENTILATOR AUXILIAR | 96181888 | buc | | |
| 170 | VIBROCHEN (2 LATURI) | A96350171 | buc | | |
| 171 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 172 | Vopsire totala | | | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00 lei

al autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00 lei

oare estimata autoturism (50% din Total autoturism)x2 = 0 lei

Lista de piese pentru autoturismul marca OPEL VECTRA
Nr. de identificare WOLOJBF19W1324792 WOLOJBF19W1344862;
WOLOJBF19W1324065

Nr. de inmatriculare : B-46-ADD, IS - 43 - RDP;B-47-ADD

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 8EL011710-301 | buc | | |
| 2 | Amortizor fata dreapta | 312320 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata stanga | 312317 | buc | | |
| 4 | Amortizor spate stg-dr | 105299 | buc | | |
| 5 | Amplificare frane | PSA530 | buc | | |
| 6 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutia de viteze | 02871 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | 21245 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf directie 1 | TBR4035 | buc | | |
| 9 | Ansamblu burduf directie 2 | TBR4109 | buc | | |
| 10 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 11 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 12 | Arc spiral fata | 998035 | buc | | |
| 13 | Arc spiral spate | 996243 | buc | | |
| 14 | Aripa fata dreapta | 3766657 | buc | | |
| 15 | Aripa fata stanga | 3766658 | buc | | |
| 16 | Ax cu came | CAM650 | buc | | |
| 17 | Bara fata | 3766573 | buc | | |
| 18 | Bara spate | 3766542 | buc | | |
| 19 | Baterie de pornire | 5744020753162 | buc | | |
| 20 | Bieleta antiruliu fata | 1472402 | buc | | |
| 21 | Bieleta antiruliu spate | 3475101 | buc | | |
| 22 | Bieleta directie 1 | 1470602 | buc | | |
| 23 | Bieleta directie 2 | 2549401 | buc | | |
| 24 | Brat suspensie roata fata dreapta | 2105101 | buc | | |
| 25 | Brat suspensie roata fata stanga | 2105701 | buc | | |
| 26 | Brat suspensie roata spate partea de deasupra | 3766401 | buc | | |
| 27 | Brat suspensie roata spate partea de jos | 3542101 | buc | | |
| 28 | Bujie incandescenta | GN992 | buc | | |
| 29 | Cablu frana de parcare 2 | 24.3727-0751.2 | buc | | |
| 30 | Cablu frana de parcare 3 | 24.3727-0754.2 | buc | | |
| 31 | Cablu frana de parcare 1 | 24.3727-0748.2 | buc | | |
| 32 | Cap de bara | 1470501 | buc | | |
| 33 | Cap planetara spre cutia de viteze | 21457 | buc | | |
| 34 | Cap planetara spre roata | 20183 | buc | | |
| 35 | Capota motor | 6803-00-5077280P | buc | | |
| 36 | Caseta directie | JRP1091 | buc | | |
| 37 | Chit reparatie articulatie sarcina / ghidare | 1470701 | buc | | |
| 38 | Compresor climatizare | 8FK351102-001 | buc | | |
| 39 | Comutator stergator | 202185 | buc | | |
| 40 | Condensator climatizare | 94623 | buc | | |
| 41 | Convertor presiune | V40-63-0040 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-----------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Culbutor tren supape | FOL208 | buc | | |
| 43 | Curea transmisie cu caneluri 1 | 6PK1800 | buc | | |
| 44 | Curea transmisie cu caneluri 2 | 6PK1900 | buc | | |
| 45 | Cuzinet arbore SEMI | 55-3873 | buc | | |
| 46 | Cuzineti arbore cotit STD | H077/5 | buc | | |
| 47 | Cuzineti biela STD | 71-3869/4 | buc | | |
| 48 | Disc ambreiaj | 1878991101 | buc | | |
| 49 | Disc frana spate | 24.0110-0225.1 | buc | | |
| 50 | Disc frana fata | 24.0324-0115.1 | buc | | |
| 51 | Electromotor | 8EA011610-571 | buc | | |
| 52 | Evaporator aer conditionat | 92168 | buc | | |
| 53 | Far dreapta | 20-3549-05-2 | buc | | |
| 54 | Far stanga | 20-3550-05-2 | buc | | |
| 55 | Filtru aer | C24128 | buc | | |
| 56 | Filtru aer habitacul | CUK4151 | buc | | |
| 57 | Filtru combustibil | P732x | buc | | |
| 58 | Filtru ulei | HU718/1n | buc | | |
| 59 | Fulie curea arbore cotit | 27215 | buc | | |
| 60 | Furtun frana 1 | 24.5231-0391.3 | buc | | |
| 61 | Furtun frana fata | 83.7257-0388.3 | buc | | |
| 62 | Furtun frana spate | 24.5233-0200.3 | buc | | |
| 63 | Garnitura capac supape | 71-34277-00 | buc | | |
| 64 | Garnitura carcasa galerie admisie | 71-34933-00 | buc | | |
| 65 | Garnitura chiulasa 1,3 mm | 61-33820-00 | buc | | |
| 66 | Garnitura chiulasa 1,4 mm | 61-33820-10 | buc | | |
| 67 | Garnitura chiulasa 1,5 mm | 61-33820-20 | buc | | |
| 68 | Garnitura galerie admisie | 71-34286-00 | buc | | |
| 69 | Garnitura galerie evacuare | 71-34279-00 | buc | | |
| 70 | Geometrie roti | | buc | | |
| 71 | Grila radiator | 3767510 | buc | | |
| 72 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 73 | Injector | 0432193687 | buc | | |
| 74 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 75 | Intercooler compresor | 96772 | buc | | |
| 76 | Janta | | buc | | |
| 77 | Kit ambreiaj | 623221409 | buc | | |
| 78 | Kit lant de distributie | 30444 | buc | | |
| 79 | Lamela stergator | 3397118900 | buc | | |
| 80 | Lampa spate dreapta | 11-3347-05-2 | buc | | |
| 81 | Lampa spate stanga | 11-3348-05-2 | buc | | |
| 82 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 83 | Motor stergator | V40-07-0006 | buc | | |
| 84 | Oglinda exterioara dreapta | 325-0041 | buc | | |
| 85 | Oglinda exterioara stanga | 325-0042 | buc | | |
| 86 | Panou spate | 6503-05-5077650P | buc | | |
| 87 | Piston motor 84 mm | 87-102900-10 | buc | | |
| 88 | Piston motor 84,5 mm | 87-102907-10 | buc | | |
| 89 | Placa presiune ambreiaj | 3082000030 | buc | | |
| 90 | Planetara dreapta | 24063 | buc | | |
| 91 | Planetara stanga | 24062 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92 | Pompa apa | P347 | buc | | |
| 93 | Pompa centrala ambreiaj | 24.2415-1708.3 | buc | | |
| 94 | Pompa centrala frana | 24.2123-1777.3 | buc | | |
| 95 | Pompa combustibil | 70966-2 | buc | | |
| 96 | Pompa de injectie | 0470504004 | buc | | |
| 97 | Pompa hidraulica sistem de directie | 53596 | buc | | |
| 98 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.24807.09.0 | buc | | |
| 99 | Radiator racire motor | 63019A | buc | | |
| 100 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 101 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 103 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 106 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 108 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 110 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 112 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 113 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 115 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 116 | Rezervor combustibil | 3766081 | buc | | |
| 117 | Rola intinzator curea transmisie | VKM35007 | buc | | |
| 118 | Rulment de presiune ambreiaj | 510000210 | buc | | |
| 119 | Rulment sarcina amortizor fata 1 | 801045 | buc | | |
| 120 | Rulment sarcina suport arc fata 2 | 802052 | buc | | |
| 121 | Schimbator caldura incalzire habitacul 1 | 812118 | buc | | |
| 122 | Schimbator caldura incalzire habitacul 2 | 8FH351313-151 | buc | | |
| 123 | Scut motor | 3766701 | buc | | |
| 124 | Senzor debit aer | 0281002180 | buc | | |
| 125 | Senzor impulsuri arbore cotit | 0281002138 | buc | | |
| 126 | Senzor pedala acceleratie | 0281002476 | buc | | |
| 127 | Senzor presiune ulei | SPR036 | buc | | |
| 128 | Senzor rezervor combustibil | 221-833-003-006Z | buc | | |
| 129 | Senzor temperatura exterioara | 01840 | buc | | |
| 130 | Senzor temperatura lichid de racire | ST037 | buc | | |
| 131 | Set accesorii saboti frana parcare | 03.0137-9243.2 | buc | | |
| 132 | Set garnituri ax supape | 12-31306-01 | buc | | |
| 133 | Set garnituri carter 1 | 08-34164-01 | buc | | |
| 134 | Set garnituri carter 2 | 477.070 | buc | | |
| 135 | Set garnituri complet motor | 51016400 | buc | | |
| 136 | Set montaj aripa laterala | 3766796 | buc | | |
| 137 | Set montaj turbocompresor | 728.730 | buc | | |
| 138 | Set placute frana fata | 13.0460-7052.2 | buc | | |
| 139 | Set placute frana spate | 13.0460-4040.2 | buc | | |
| 140 | Set rulment roata fata | VKBA3410 | buc | | |
| 141 | Set rulment roata spate | VKBA3409 | buc | | |
| 142 | Set saboti frana | 0986487214 | buc | | |
| 143 | Set segmenti piston 84,0 mm | 08-102900-00 | buc | | |
| 144 | Set segmenti piston 84,5 mm | 08-102907-00 | buc | | |
| 145 | Set segmenti piston 84,5 mm | 08-102907-00 | buc | | |
| 146 | Set surub chiulasa | 14-32105-01 | buc | | |
| 147 | Simering arbore cotit partea din fata | 477.010 | buc | | |
| 148 | Simering arbore cotit spre cutie viteze | 294.060 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|--------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 149 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 150 | Stingător PI | | buc | | |
| 151 | Supapa admisie | V94097 | buc | | |
| 152 | Supapa EGR | 7.24809.28.0 | buc | | |
| 153 | Supapa evacuare | V94355 | buc | | |
| 154 | Suport motor stanga | 17443 | buc | | |
| 155 | Suport trapez punte spate jos | 1471101 | buc | | |
| 156 | Suport trapez punte spate stg-dr | 2148601 | buc | | |
| 157 | Suport trapez fata partea din fata | 3536301 | buc | | |
| 158 | Suport trapez fata partea din spate | 1605801 | buc | | |
| 159 | Suport trapez spate partea de deasupra | 3409401 | buc | | |
| 160 | Tampon cauciuc suspensie amortizor fata | 900041 | buc | | |
| 161 | Tampon cauciuc suspensie amortizor spate | 900086 | buc | | |
| 162 | Termostat lichid racire | 4201.92D | buc | | |
| 163 | Toba esapament finala | 185-109 | buc | | |
| 164 | Toba esapamet intermediara | 286-151 | buc | | |
| 165 | Traversa | 3766681 | buc | | |
| 166 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 167 | Trusă medicală | | buc | | |
| 168 | Turbosufanta | BU 124248 | buc | | |
| 169 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 170 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 171 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 172 | Vas de expansiune racire | V40-0757 | buc | | |
| 173 | Ventilator radiator 1 | LE093 | buc | | |
| 174 | Ventilator radiator 2 | V40-01-1025 | buc | | |
| 175 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 176 | Vopsire totala | | buc | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (30% din Total autoturism)x3 = 0,00

Lista de piese pentru autoturismul marca OPEL ASTRA

Nr. de identificare: WOL0TGF48X5153286; WOL0TGF48W5109843; WOL0TGF35X2227124 ;
WOL0CGF48X5150136; WOL0TGF35X2148232

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 437422 | buc | | |
| 2 | Amortizor fata dreapta | G16766 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata stanga | G16767 | buc | | |
| 4 | Amortizor portbagaj | 2569LN | buc | | |
| 5 | Amortizor punte spate stg-dr | 23982 | buc | | |
| 6 | Amplificare frane | PSA526 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf directie * | 43552 | buc | | |
| 8 | Antigel 1L | | buc | | |
| 9 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 10 | Arc spiral fata stg-dr | SP0020 | buc | | |
| 11 | Arc spiral spate stg-dr | SN2212 | buc | | |
| 12 | Ax cu came evacuare | CAM457 | buc | | |
| 13 | Ax cu came admisie | CAM456 | buc | | |
| 14 | Bara fata | 5051900 | buc | | |
| 15 | Bara spate | 5051952 | buc | | |
| 16 | Baterie de pornire | 5604090543132 | buc | | |
| 17 | Bielea antiurliu fata stg-dr | 3536701 | buc | | |
| 18 | Bielea directie stg-dr | 2508401 | buc | | |
| 19 | Bloc lumini de control | 17380 | buc | | |
| 20 | Bobina de inductie | CI.202 | buc | | |
| 21 | Brat suspensie roata echipat stanga cu set suruburi | 34226 | buc | | |
| 22 | Brat suspensie roata echipat dreapta cu set suruburi | 34227 | buc | | |
| 23 | Bucsa punte spate | 5402634 | buc | | |
| 24 | Bujii | 0242222505 | buc | | |
| 25 | Buson rezervor de combustibil | 01226 | buc | | |
| 26 | Buson umplere ulei | 33677 | buc | | |
| 27 | Cablu frana de parcare 1 | 11.5857 | buc | | |
| 28 | Cablu frana de parcare 2 | 11.5858 | buc | | |
| 29 | Cablu frana de parcare 3 | 11.5863 | buc | | |
| 30 | Cablu frana de parcare 4 | 11.5936 | buc | | |
| 31 | Cablu frana de parcare 5 | 11.5959 | buc | | |
| 32 | Cap de bara stg-dr | 2508703 | buc | | |
| 33 | Cap planetara cutie viteze | VKJA8025 | buc | | |
| 34 | Cap planetara roata | VKJA3103 | buc | | |
| 35 | Capota motor | 3742660 | buc | | |
| 36 | Carcasa clapeta | 7.14319.00.0 | buc | | |
| 37 | Caseta directie | JRP666 | buc | | |
| 38 | Catalizator | 099-638 | buc | | |
| 39 | Chit reparatie articulatie /pivot stg-dr | 1470701 | buc | | |
| 40 | Cilindru receptor frana | LW50000 | buc | | |
| 41 | Compresor climatizare | 8FK351134-591 | buc | | |
| 42 | Comutator coloana directie | V40-80-2402 | buc | | |
| 43 | Condensator climatizare | 94384 | buc | | |
| 44 | Curca de distributie | CT975 | buc | | |
| 45 | Curca transmisie cu caneluri 1 | 5PK1212 | buc | | |
| 46 | Curca transmisie cu caneluri 2 | 5PK940 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-----------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | Cuzineti arbore cotit +0.25mm | 87410610 | buc | | |
| 48 | Cuzineti arbore cotit +0.50mm | 87410620 | buc | | |
| 49 | Cuzineti arbore cotit STD | 87410600 | buc | | |
| 50 | Cuzineti arbore cotit +0.75mm | 87410630 | buc | | |
| 51 | Cuzineti biela STD | 87409600 | buc | | |
| 52 | Cuzineti biela +0.25mm | 87409610 | buc | | |
| 53 | Cuzineti biela +0.50mm | 87409620 | buc | | |
| 54 | Cuzineti biela +0.75mm | 87409630 | buc | | |
| 55 | Disc frana fata stg-dr | DF4042 | buc | | |
| 56 | Disc frana spate stg-dr | DF4050 | buc | | |
| 57 | Electromotor | 458228 | buc | | |
| 58 | Etansare garnituri | 70-31414-10 | buc | | |
| 59 | Far dreapta | 20-5487-08-2 | buc | | |
| 60 | Far stanga | 20-5488-08-2 | buc | | |
| 61 | Filtru aer | C30130 | buc | | |
| 62 | Filtru aer habitacul | 698875 | buc | | |
| 63 | Filtru combustibil | WK512 | buc | | |
| 64 | Filtru ulei | W712/75 | buc | | |
| 65 | Furtun frana punte fata | LH6072 | buc | | |
| 66 | Furtun frana spate dreapta | LH6886 | buc | | |
| 67 | Furtun frana spate interior | LH6071 | buc | | |
| 68 | Furtun frana spate stanga | LH6885 | buc | | |
| 69 | Furtun frana spate exterior | LH6073 | buc | | |
| 70 | Garnitura capac supape | 440075P | buc | | |
| 71 | Garnitura carcasa galerie admisie | 71-34274-00 | buc | | |
| 72 | Garnitura chiulasa 0.45mm | 61-34900-00 | buc | | |
| 73 | Garnitura chiulasa 1.3mm | 61-31995-10 | buc | | |
| 74 | Garnitura galerie evacuare | 71-34281-00 | buc | | |
| 75 | Geometrie roti | | | | |
| 76 | Ghid supapa | VAG96028 | buc | | |
| 77 | Grila radiator | 6502-07-5051991P | buc | | |
| 78 | Grila ventilatie bara protectie | 5051997 | buc | | |
| 79 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 80 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 81 | Janta | | buc | | |
| 82 | Kit ambreiaj fara rulment | 3000838801 | buc | | |
| 83 | Kit de distributie 2 | CT975K3 | buc | | |
| 84 | Kit de distributie 1 | CT975K2 | buc | | |
| 85 | Lagar suport ax spate | 3777401 | buc | | |
| 86 | Lampa spate dreapta | 11-0391-01-2 | buc | | |
| 87 | Lampa spate stanga | 11-0392-01-2 | buc | | |
| 88 | Legaturi stergator parbriz | 33766 | buc | | |
| 89 | Levier de schimbare viteze | 206327 | buc | | |
| 90 | Levier de schimbare viteze | 206938 | buc | | |
| 91 | Levier de schimbare viteze | 207007 | buc | | |
| 92 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 93 | Manson maneta schimbare viteze | 206940 | buc | | |
| 94 | Oglinda exterioara stanga | 325-0014 | buc | | |
| 95 | Oglinda exterioara dreapta | 325-0013 | buc | | |
| 96 | Panou spate | 5051654 | buc | | |
| 97 | Piston 79 mm | 87-307800-10 | buc | | |
| 98 | Piston 79.5 mm | 87-307807-10 | buc | | |
| 99 | Planetara fata dreapta | 304415 | buc | | |
| 100 | Planetara fata stanga | 304414 | buc | | |
| 101 | Podea dreapta | 3742104 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 102 | Podea stanga | 3742103 | buc | | |
| 103 | Pompa apa 1 | 1446 | buc | | |
| 104 | Pompa apa 2 | 1676 | buc | | |
| 105 | Pompa centrala ambreiaj | 6284600112 | buc | | |
| 106 | Pompa centrala frana | LM51033 | buc | | |
| 107 | Pompa combustibil | 0580453465 | buc | | |
| 108 | Pompa de apa spalare parbriz | 32327 | buc | | |
| 109 | Pompa hidraulica sistem de directie | JER100 | buc | | |
| 110 | Pompa ulei | 40921782 | buc | | |
| 111 | Radiator racire motor | 232549 | buc | | |
| 112 | Recalibrare injector | | | | |
| 113 | Reconditionare alternator | | | | |
| 114 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 115 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 116 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 117 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 118 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 119 | Reconditionare injector | | | | |
| 120 | Reglaj faruri | | | | |
| 121 | Reglaj faruri | | | | |
| 122 | Roata dintata arbore cotit | 40933695 | buc | | |
| 123 | Rola ghidare / conducere curea distributie | 532003310 | buc | | |
| 124 | Rola ghidare / conducere curea distributie | 532003410 | buc | | |
| 125 | Rola ghidare / conducere curea distributie | 532047810 | buc | | |
| 126 | Rola intinzator curea distributie | 531051830 | buc | | |
| 127 | Rola intinzator curea transmisie | 40936851 | buc | | |
| 128 | Rulment de presiune ambreiaj | 3182998803 | buc | | |
| 129 | Rulment sarcina suport arc | 08157 | buc | | |
| 130 | Schimbator caldura incalzire habitacul 2 | DRR20003 | buc | | |
| 131 | Schimbator caldura incalzire habitacul 1 | 8FH351311-141 | buc | | |
| 132 | Senzor impulsuri arbore cotit | SS10807 | buc | | |
| 133 | Senzor pozitie ax cu came 1 | 550034 | buc | | |
| 134 | Senzor pozitie ax cu came 2 | SS10885 | buc | | |
| 135 | Senzor pozitie clapeta acceleratie | TP-E002 | buc | | |
| 136 | Senzor presiune ulei 1 | 40230001 | buc | | |
| 137 | Senzor presiune ulei 2 | 40927223 | buc | | |
| 138 | Senzor temperatura aer admisie | 40930831 | buc | | |
| 139 | Senzor temperatura lichid de racire | 40928381 | buc | | |
| 140 | Set accesorii sabot frana | 03.0137-9215.2 | buc | | |
| 141 | Set garnituri ax supape | 12-31306-01 | buc | | |
| 142 | Set garnituri carter | 54077400 | buc | | |
| 143 | Set garnituri complet motor | 50188700 | buc | | |
| 144 | Set lamela stergator | 3397118993 | buc | | |
| 145 | Set placute frana fata | GDB1351 | buc | | |
| 146 | Set placute frana spate | GDB1515 | buc | | |
| 147 | Set rulment roata fata stanga dreapta 4 gauri | VKBA3511 | buc | | |
| 148 | Set rulment roata fata stanga dreapta 5 gauri | VKBA3513 | buc | | |
| 149 | Set rulment roata fata stanga dreapta 5 gauri | VKBA3555 | buc | | |
| 150 | Set rulment roata spate stanga dreapta 4 gauri | VKBA3409 | buc | | |
| 151 | Set saboti frana | GS8637 | buc | | |
| 152 | Set segmenti piston 79.5mm | 08-307807-00 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Pret unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 153 | Set segmenti piston 79mm | 08-307800-00 | buc | | |
| 154 | Set segmenti piston 80mm | 08-307811-00 | buc | | |
| 155 | Set surub chiulasa | 803.060 | buc | | |
| 156 | Sfera de cuplare maneta schimbator viteze | 207999 | buc | | |
| 157 | Simering arbore cotit | 702.269 | buc | | |
| 158 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze | 81-24908-10 | buc | | |
| 159 | Simering ax cu came | 81-24909-10 | buc | | |
| 160 | Sistem alimentare cu combustibil | 7.00468.60.0 | buc | | |
| 161 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 162 | Sonda Lambda 2 | 0258005055 | buc | | |
| 163 | Sonda Lambda 1 | 0258005291 | buc | | |
| 164 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara dreapta | 325-0013-1 | buc | | |
| 165 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara stanga | 325-0014-1 | buc | | |
| 166 | Stingător PI | | buc | | |
| 167 | Supapa admisie | V91995 | buc | | |
| 168 | Supapa control presiune combustibil | 0280160560 | buc | | |
| 169 | Supapa EGR | EV-EU001 | buc | | |
| 170 | Supapa evacuare | V91996 | buc | | |
| 171 | Supapa reglaj mers in gol admisie aer | V40-77-0003 | buc | | |
| 172 | Suport cutie viteze | 40130030 | buc | | |
| 173 | Suport motor 2 | 40130054 | buc | | |
| 174 | Suport motor 3 | 40130061 | buc | | |
| 175 | Suport motor 1 | 40130046 | buc | | |
| 176 | Suport tampon 4 | 5051940 | buc | | |
| 177 | Suport trapez punte fata cca din fata | 3536301 | buc | | |
| 178 | Suport trapez punte fata cca din spate | JBU124 | buc | | |
| 179 | Surub roata | 05683 | buc | | |
| 180 | Tambur frana stg-dr | FDR329238 | buc | | |
| 181 | Tampon cauciuc suspensie | AK-735038 | buc | | |
| 182 | Tampon cauciuc suspensie | 26929 | buc | | |
| 183 | Termostat lichid racire | 4208.92D | buc | | |
| 184 | Toba esapament finala | 185-441 | buc | | |
| 185 | Toba esapamet intermediara | 284-363 | buc | | |
| 186 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 187 | Trusă medicală | | buc | | |
| 188 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 189 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 190 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 191 | Ventil comutare clapeta comutare (galerie admisie) | 555182 | buc | | |
| 192 | Ventilator habitaculu | 8EW009157-201 | buc | | |
| 193 | Ventilator radiator | 8EW351044-061 | buc | | |
| 194 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 195 | Vopsire totala | | | | |
| | Total | | | 0,00 | 0 |

*Pretul trebuie sa acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimata autoturism (30% din Total autoturism)x5= 0,00

Lista de piese pentru autoturismul marca PEUGEOT BOXER 2,8 HDI

Nr. De identificare: VF3ZAPMPA17103499

Nr de inmatriculare: IS 46 RDP

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 439339 | buc | | |
| 2 | Amortizor fata | 635806 | buc | | |
| 3 | Amortizor spate | 5206 WF | buc | | |
| 4 | Amplificare frane | 0204125801 | buc | | |
| 5 | Ansamblu burduf articulatie planetara | 23223 | buc | | |
| 6 | Ansamblu burduf directie | TBR4122 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf planetara | 0.026274 | buc | | |
| 8 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 9 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 10 | Arbore cotit | 0501 H6 | buc | | |
| 11 | Arbore primar cutie viteze | 2311 S9 | buc | | |
| 12 | Arc punte spate | 5102 J1 | buc | | |
| 13 | Arc spiral fata | 997920 | buc | | |
| 14 | Aripa fata dreapta | 1650656 | buc | | |
| 15 | Aripa fata stanga | 1650655 | buc | | |
| 16 | Ax cu came | CAM681 | buc | | |
| 17 | Baie ulei | 5566473 | buc | | |
| 18 | Bara fata | 1650570 | buc | | |
| 19 | Bara spate | 7410 R9 | buc | | |
| 20 | Baterie de pornire | 5954020803132 | buc | | |
| 21 | Biela piston | 0603 82 | buc | | |
| 22 | Bieleta antiruliu | 3346501 | buc | | |
| 23 | Bieleta directie | 2510802 | buc | | |
| 24 | Bloc comanda luminii | 6253 99 | buc | | |
| 25 | Bolt piston | 0629 78 | buc | | |
| 26 | Bolt satelit | 3108 41 | buc | | |
| 27 | Brat stergator | 6429 V3 | buc | | |
| 28 | Brat suspensie roata dreapta | 2941801 | buc | | |
| 29 | Brat suspensie roata stanga | 2941701 | buc | | |
| 30 | Brida prindere arc | 5142 35 | buc | | |
| 31 | Bucsa suprasarcina punte spate | 5166 49 | buc | | |
| 32 | Bujie incandescenta | GN012 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Butuc roata fata | 28231 | buc | | |
| 34 | Butuc roata spate | 3701 77 | buc | | |
| 35 | Cablu frana de parcare 1 | 10.4725 | buc | | |
| 36 | Cablu frana de parcare 2 | 24.3727-0300.2 | buc | | |
| 37 | Camasa cilindru 93,00 x 97,58mm | 14-028931-00 | buc | | |
| 38 | Camasa cilindru 93,00 x 97,5mm | 14-028930-00 | buc | | |
| 39 | Camasa cilindru 93,00 x 97,7mm | 14-028932-00 | buc | | |
| 40 | Camasa cilindru 94,4 mm | 14-021321-00 | buc | | |
| 41 | Cap de bara stg-dr | 2453402 | buc | | |
| 42 | Capota motor | 1650660 | buc | | |
| 43 | Carlig blocator usa spate | 8729 24 | buc | | |
| 44 | Caseta directie | JRP735 | buc | | |
| 45 | Chit protectie praf amortizor | 910091 | buc | | |
| 46 | Chiuloasa | 0200 CW | buc | | |
| 47 | Comutator geam dreapta | 6554 T5 | buc | | |
| 48 | Comutator geam stanga | 6554 T3 | buc | | |
| 49 | Condensator climatizare | 8FC351305-211 | buc | | |
| 50 | Conducta ulei turbosuflanta | 1164 40 | buc | | |
| 51 | Contact pornire | 4162 AL | buc | | |
| 52 | Culbutor supapa | FOL169 | buc | | |
| 53 | Curea de distributie | CT1038 | buc | | |
| 54 | Curea transmisie cu caneluri 1 | 5PK1100 | buc | | |
| 55 | Curea transmisie cu caneluri 2 | 6PK948 | buc | | |
| 56 | Cutie de viteze | 2222 Z1 | buc | | |
| 57 | Cuzinet stabilizator | 985836 | buc | | |
| 58 | Cuzineti arbore cotit 1 | 007HS20359200 | buc | | |
| 59 | Cuzineti arbore cotit 2 | 007HS20359210 | buc | | |
| 60 | Cuzineti biela 1 | 007PS20350200 | buc | | |
| 61 | Cuzineti biela 2 | 007PS20350210 | buc | | |
| 62 | Disc frana fata | 24.0116-0124.1 | buc | | |
| 63 | Disc frana spate | 24.0124-0127.1 | buc | | |
| 64 | Electromotor | 458504 | buc | | |
| 65 | Electroventil EGR | 1626 25 | buc | | |
| 66 | Epurator ulei | 1180 K5 | buc | | |
| 67 | Etrier frana fata stanga | BHS1393E | buc | | |
| 68 | Etrier frana spate dreapta | BHS873E | buc | | |
| 69 | Etrier frana spate stanga | BHS872E | buc | | |
| 70 | Etrier frana fata dreapta | BHS1394E | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp in ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | Evaporator aer conditionat | TSP0525198 | buc | | |
| 72 | Far dreapta | 20-0677-05-2 | buc | | |
| 73 | Far stanga | 20-0678-05-2 | buc | | |
| 74 | Filtru aer | C17278 | buc | | |
| 75 | Filtru aer habitacul | CU4442 | buc | | |
| 76 | Filtru combustibil | WK854/6 | buc | | |
| 77 | Filtru ulei | W940/62 | buc | | |
| 78 | Fulie alternator | 535003910 | buc | | |
| 79 | Fulie curea arbore cotit | VD1062 | buc | | |
| 80 | Furca debraiere | 2117 62 | buc | | |
| 81 | Furca etrier fata | 4404 F0 | buc | | |
| 82 | Furca etrier spate | 4404 E9 | buc | | |
| 83 | Furca schimbator treapta 1/2 | 2553 76 | buc | | |
| 84 | Furca schimbator treapta 3/4 | 2554 66 | buc | | |
| 85 | Furtun frana 1 | 24.5112-0361.3 | buc | | |
| 86 | Furtun frana 2 | 24.5112-0477.3 | buc | | |
| 87 | Furtun frana 4 | 83.6401-0469.3 | buc | | |
| 88 | Furtun frana 3 | 83.6401-0159.3 | buc | | |
| 89 | Fuzeta punte spate | 5176 25 | buc | | |
| 90 | Garnitura baie ulei | 71-83048-00 | buc | | |
| 91 | Garnitura capac supape | 71-33956-00 | buc | | |
| 92 | Garnitura chiulasa 1,3 | 61-33950-00 | buc | | |
| 93 | Garnitura chiulasa 1,4 | 61-33950-10 | buc | | |
| 94 | Garnitura chiulasa 1,5 | 61-33950-20 | buc | | |
| 95 | Garnitura etansare capac (carter motor) | 583.361 | buc | | |
| 96 | Garnitura galerie admisie | 71-33621-00 | buc | | |
| 97 | Geam usa fata stanga | 9201 60 | buc | | |
| 98 | Geam usa laterala | 8569 | buc | | |
| 99 | Geometrie roti | | | | |
| 100 | Grila ventilatie bara protectie | 1650590 | buc | | |
| 101 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 102 | Incuietoare usa spate | 9137 A5 | buc | | |
| 103 | Incuietoare usa spate dreapta | 9136 P5 | buc | | |
| 104 | Injector | 0445120002 | buc | | |
| 105 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 106 | Intercooler compresor 1 | 817632 | buc | | |
| 107 | Janta | | buc | | |
| 108 | Kit ambreiaj complet | 826264 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 109 | Kit ax primar cutie viteze | 2372 67 | buc | | |
| 110 | Kit culise etrier /set reparatie etrier | 4439 39 | buc | | |
| 111 | Kit de distributie | CT1038K2 | buc | | |
| 112 | Lamela stergator | 3397118906 | buc | | |
| 113 | Lampa spate dreapta | 714028390801 | buc | | |
| 114 | Lampa spate stanga | 714028390701 | buc | | |
| 115 | Levier comanda | 2400 R1 | buc | | |
| 116 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 117 | Maner usa laterala | 9101 S6 | buc | | |
| 118 | Mecanism actionare geam dreapta fata | 850485 | buc | | |
| 119 | Mecanism actionare geam stanga fata | 850484 | buc | | |
| 120 | Motor | 0135 AH | buc | | |
| 121 | Opritor usa fata stanga | 9181 G3 | buc | | |
| 122 | Opritor usa spate | 8731 G1 | buc | | |
| 123 | Parbriz | 1932GV3 | buc | | |
| 124 | Pinion conducator cutie viteze | 2333 50 | buc | | |
| 125 | Pinion diferential cutie viteze | 3103 G9 | buc | | |
| 126 | Pinion satelit | 3114 47 | buc | | |
| 127 | Pinion satelit | 3109 31 | buc | | |
| 128 | Pinion treapta 1a | 2334 62 | buc | | |
| 129 | Pinion treapta a 2 a | 2335 79 | buc | | |
| 130 | Pinion treapta a 4 a | 2337 79 | buc | | |
| 131 | Pinion treapta a 5 a | 2338 45 | buc | | |
| 132 | Pinion trepta a 3 a | 2336 70 | buc | | |
| 133 | Piston 94,4mm | 87-122200-00 | buc | | |
| 134 | Piston 95,0mm | 87-122208-00 | buc | | |
| 135 | Pivot | 2666701 | buc | | |
| 136 | Planetara dreapta | 20947 | buc | | |
| 137 | Planetara stanga | VKJC5142 | buc | | |
| 138 | Pompa apa | P1042 | buc | | |
| 139 | Pompa centrala frana | 24.2125-1725.3 | buc | | |
| 140 | Pompa de inalta presiune | 0986437501 | buc | | |
| 141 | Pompa hidraulica sistem de directie | JPR481 | buc | | |
| 142 | Pompa ulei | 1001 A8 | buc | | |
| 143 | Pompa vacuum | 4565 63 | buc | | |
| 144 | Racord evacuare | 09979 | buc | | |
| 145 | Recalibrare injector | | | | |
| 146 | Reconditionare alternator | | | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 147 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 148 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 149 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 150 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 151 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 152 | Reconditionare injector | | | | |
| 153 | Reconditionare turbosuflanta | | | | |
| 154 | Reglaj faruri | | | | |
| 155 | Reglaj faruri | | | | |
| 156 | Regulator frana | 4861 C8 | buc | | |
| 157 | Releu instalatia de comanda bujii incandescente | 245622 | buc | | |
| 158 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | VKM32091 | buc | | |
| 159 | Rulment de presiune | 3151998301 | buc | | |
| 160 | Rulment sarcina suport arc | VKDA35321T | buc | | |
| 161 | Scut motor | 2092795 | buc | | |
| 162 | Selector cutie viteze | 2525 99 | buc | | |
| 163 | Set butuci si chei usi | 4162 CT | buc | | |
| 164 | Set cabluri schimbator | 71729169 | buc | | |
| 165 | Set garnituri ax supape | 12-34914-05 | buc | | |
| 166 | Set garnituri complet motor | 01-33951-10 | buc | | |
| 167 | Set montaj turbocompresor | 04-10047-01 | buc | | |
| 168 | Set placute frana fata | 13.0460-4978.2 | buc | | |
| 169 | Set placute frana spate | 13.0460-4980.2 | buc | | |
| 170 | Set reparatie etrier fata | D41581C | buc | | |
| 171 | Set reparatie etrier spate | D4927 | buc | | |
| 172 | Set role curea dintata | 530060109 | buc | | |
| 173 | Set rulment roata fata | VKBA3640 | buc | | |
| 174 | Set rulment roata spate | VKBA3642 | buc | | |
| 175 | Set segmenti piston 94,4mm | 08-122200-00 | buc | | |
| 176 | Set segmenti piston 95,00mm | 08-122208-00 | buc | | |
| 177 | Set sincroane | 2323 E5 | buc | | |
| 178 | Set sincron treapta 3/4 | 2353 66 | buc | | |
| 179 | Set surub chiulasa | 22-17021B | buc | | |
| 180 | Simering arbore cotit partea din fata | 12016918B | buc | | |
| 181 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze | 12016920B | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 182 | Simering ax cu came 2 | 50-307111-70 | buc | | |
| 183 | Sincron treapta a5a | 2388 24 | buc | | |
| 184 | Sistem stergator parbriz | TGE206G | buc | | |
| 185 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 186 | Stingător P1 | | buc | | |
| 187 | Supapa admisie | V91292 | buc | | |
| 188 | Supapa EGR | 1626 37 | buc | | |
| 189 | Supapa evacuare | V91994 | buc | | |
| 190 | Suport motor 1 | 594100 | buc | | |
| 191 | Suport motor 2 | 594224 | buc | | |
| 192 | Teava legatura EGR-Galerie evacuare | 1628 TC | buc | | |
| 193 | Termostat lichid racire | TX9383D | buc | | |
| 194 | Toba esapament finala | 283-581 | buc | | |
| 195 | Tren mobil | 2316 R0 | buc | | |
| 196 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 197 | Trusă medicală | | buc | | |
| 198 | Turbina | 126015 | buc | | |
| 199 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 200 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 201 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 202 | Usa dreapta culisanta | 9008 J8 | buc | | |
| 203 | Usa dreapta spate | 8703 74 | buc | | |
| 204 | Usa fata dreapta | 9004 AL | buc | | |
| 205 | Usa fata stanga | 9002 AH | buc | | |
| 206 | Usa stanga spate | 8702 88 | buc | | |
| 207 | Uscator aer conditionat | 509795 | buc | | |
| 208 | Volanta | 0532 L8 | buc | | |
| 209 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 210 | Vopsire totala | | | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (20% din Total autoturism)x1 = 0,00

Lista de piese pentru autoturismul marca PEUGEOT 406 2,0 i
Nr. de identificare VF38BRFRE81094647
Nr. de înmatriculare B - 34 - AUT

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 437356 | buc | | |
| 2 | Amortizor fata dreapta | 200846 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata stanga | 200847 | buc | | |
| 4 | Amortizor spate | 200854 | buc | | |
| 5 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre interior | 21135 | buc | | |
| 6 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | 21136 | buc | | |
| 7 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 8 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 9 | Arbore cotit | 0501 L3 | buc | | |
| 10 | Arbore primar cutie viteze | 2311 P6 | buc | | |
| 11 | Arc spiral fata | 997708 | buc | | |
| 12 | Arc spiral spate | 996551 | buc | | |
| 13 | Aripa dreapta | 4049656 | buc | | |
| 14 | Aripa stanga | 4049655 | buc | | |
| 15 | Baterie de pornire | 560500056D842 | buc | | |
| 16 | Bieleta antiruliu fata | 2272401 | buc | | |
| 17 | Bieleta directie | 2549301 | buc | | |
| 18 | Bobina inductie | 245098 | buc | | |
| 19 | Brat / bieleta suspensie roata spate | 2472602 | buc | | |
| 20 | Brat suspensie dreapta punte spate | 5175 F0 | buc | | |
| 21 | Brat suspensie partea din fata dreapta punte spate | 5175 X7 | buc | | |
| 22 | Brat suspensie partea din fata stanga punte spate | 5175 X6 | buc | | |
| 23 | Brat suspensie punte spate | 5175 E9 | buc | | |
| 24 | Brat suspensie roata fata dreapta | 2673801 | buc | | |
| 25 | Brat suspensie roata fata stanga | 2673701 | buc | | |
| 26 | Brat suspensie stanga punte spate | 5175 F1 | buc | | |
| 27 | Bucsa bara stabilizatoare | 3649701 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Bucsa punte spate | 2250001 | buc | | |
| 29 | Bujie | 0242229797 | buc | | |
| 30 | Butuc roata fata | 10224 | buc | | |
| 31 | Cablu acceleratie 1 | 10.1177 | buc | | |
| 32 | Cablu acceleratie 2 | 10.1179 | buc | | |
| 33 | Cablu frana de parcare | 24.3727-0851.2 | buc | | |
| 34 | Cablu frana de parcare dreapta | 24.3727-0827.2 | buc | | |
| 35 | Cablu frana de parcare stanga | 24.3727-0826.2 | buc | | |
| 36 | Cap de bara dreapta | 2472201 | buc | | |
| 37 | Cap de bara stanga | 2472301 | buc | | |
| 38 | Capota motor | 4049660 | buc | | |
| 39 | Carcasa termostat | 1336 Q4 | buc | | |
| 40 | Carenaj pasaj roata dreapta partea din fata | 4049434 | buc | | |
| 41 | Carenaj pasaj roata dreapta partea din spate | 4047436 | buc | | |
| 42 | Carenaj pasaj roata stanga partea din fata | 4049433 | buc | | |
| 43 | Carenaj pasaj roata stanga partea din spate | 4047435 | buc | | |
| 44 | Caseta directie | 52251 | buc | | |
| 45 | Chit protectie praf amortizor | PK087 | buc | | |
| 46 | Chit protectie praf amortizor spate | PK103 | buc | | |
| 47 | Chiuloasa | 0200 Y2 | buc | | |
| 48 | Cilindru receptor ambreiaj | 6283004502 | buc | | |
| 49 | Compresor climatizare | 699699 | buc | | |
| 50 | Comutator actionare frana (comanda motor) | 721893 | buc | | |
| 51 | Comutator coloana directie | 251491 | buc | | |
| 52 | Comutator semnalizare - stergator parbriz coloana directie | 251491 | buc | | |
| 53 | Condensator climatizare | 817667 | buc | | |
| 54 | Culbutor supapa | 420010510 | buc | | |
| 55 | Curea de distributie | CT1003 | buc | | |
| 56 | Curea transmisie cu caneluri | 6PK1725 | buc | | |
| 57 | Cutie de viteze | 2222 29 | buc | | |
| 58 | Cuzineti arbore cotit STD | H086/5 | buc | | |
| 59 | Cuzineti biela | 77603600 | buc | | |
| 60 | Cuzineti biela + 0,3mm | 77603610 | buc | | |
| 61 | Cuzineti biela +0,5mm | 77603620 | buc | | |
| 62 | Disc frana fata | 24.0326-0106.1 | buc | | |
| 63 | Disc frana spate | 24.0110-0230.1 | buc | | |
| 64 | Electromotor | 438197 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | Etrier frana fata dreapta | 24.3571-1716.5 | buc | | |
| 66 | Etrier frana fata stanga | 24.3571-1715.5 | buc | | |
| 67 | Etrier frana spate dreapta | 11.3331-0038.2 | buc | | |
| 68 | Etrier frana spate stanga | 11.3331-0037.2 | buc | | |
| 69 | Evaporator aer conditionat | 817339 | buc | | |
| 70 | Far dreapta | 20-5777-08-2 | buc | | |
| 71 | Far stanga | 20-5778-08-2 | buc | | |
| 72 | Filtru aer | C33156 | buc | | |
| 73 | Filtru aer habitaculu | CUK3340 | buc | | |
| 74 | Filtru combustibil | WK612 | buc | | |
| 75 | Filtru ulei | W716/1 | buc | | |
| 76 | Fulie alternator | 588017 | buc | | |
| 77 | Fulie curea arbore cotit | TVD1101 | buc | | |
| 78 | Furca debraiere ambreiaj | 2117 66 | buc | | |
| 79 | Furtun frana fata dreapta | 24.5130-0526.3 | buc | | |
| 80 | Furtun frana fata stanga | 24.5130-0527.3 | buc | | |
| 81 | Furtun frana spate | 24.5528-0280.3 | buc | | |
| 82 | Garnitura capac supape | 71-34452-00 | buc | | |
| 83 | Garnitura chiulasa | 61-35045-00 | buc | | |
| 84 | Geam usa fata dreapta | 9202 94 | buc | | |
| 85 | Geam usa fata stanga | 9201 A2 | buc | | |
| 86 | Geometrie roti | | | | |
| 87 | Grila radiator | 4049510 | buc | | |
| 88 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 89 | Incuietoare usa dreapta fata | 9136 J6 | buc | | |
| 90 | Incuietoare usa stanga fata | 9135 H8 | buc | | |
| 91 | Injector | 348004 | buc | | |
| 92 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 93 | Janta | | buc | | |
| 94 | Kit ambreiaj | 826345 | buc | | |
| 95 | Kit de distributie | CT1003K1 | buc | | |
| 96 | Lampa spate dreapta | 087491 | buc | | |
| 97 | Lampa spate stanga | 087490 | buc | | |
| 98 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 99 | Material amortizare zgomot nisa motor | 4047701 | buc | | |
| 100 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 850849 | buc | | |
| 101 | Mecanism actionare geam fata stanga | 850848 | buc | | |
| 102 | Parbriz | 1993MG | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 103 | Pinion cutie viteze dreapta a 3 a | 2331 12 | buc | | |
| 104 | Pinion dreapta a 4 a | 2332 12 | buc | | |
| 105 | Piston STD | 40309600 | buc | | |
| 106 | Piston + 0,5 mm | 40309610 | buc | | |
| 107 | Pivot stg-dr | 1159202 | buc | | |
| 108 | Planetara fata dreapta | 21956 | buc | | |
| 109 | Planetara fata stanga | 21700 | buc | | |
| 110 | Pompa apa | 506918 | buc | | |
| 111 | Pompa centrala ambreiaj | 6284605044 | buc | | |
| 112 | Pompa centrala frana | 24.2123-1741.3 | buc | | |
| 113 | Pompa combustibil | 347208 | buc | | |
| 114 | Pompa hidraulica sistem de directie | 54344 | buc | | |
| 115 | Radiator racire motor | 232598 | buc | | |
| 116 | Radiator ulei ulei motor | 817704 | buc | | |
| 117 | Recalibrare injector | | | | |
| 119 | Reconditionare alternator | | | | |
| 120 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 122 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 124 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 126 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 128 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 130 | Reconditionare injector | | | | |
| 132 | Reglaj faruri | | | | |
| 133 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | VKM33020 | buc | | |
| 134 | Rola intinzator curea transmisie | VKM33019 | buc | | |
| 135 | Rulment sarcinina suport arc spate | 802471 | buc | | |
| 136 | Saiba distantier arbore cotit | A161/2STD | buc | | |
| 137 | Schimbator caldura incalzire habitacu | 812181 | buc | | |
| 138 | Senzor batai | 0261231188 | buc | | |
| 139 | Senzor impulsuri arbore cotit | 0986280416 | buc | | |
| 140 | Senzor presiune ulei | SPR023 | buc | | |
| 141 | Senzor presiune ulei | SPR024 | buc | | |
| 142 | Senzor temperatura aer admisie | 33180 | buc | | |
| 143 | Senzor temperatura lichid de racire | 32290 | buc | | |
| 144 | Senzor turatie roata fata | 0265006205 | buc | | |
| 145 | Senzor turatie roata spate | 0265006206 | buc | | |
| 146 | Servofrana | 4535 J5 | buc | | |
| 147 | Set 4 buc biela motor | 0603 81 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 148 | Set accesorii placute frana spate | 13.0460-0409.2 | buc | | |
| 149 | Set bucsi de ghidaj etrier frana fata | ST1114 | buc | | |
| 150 | Set bucsi de ghidaj etrier frana spate | D7024C | buc | | |
| 151 | Set garnituri ax supape | 12-34439-01 | buc | | |
| 152 | Set garnituri carter | 08-37006-01 | buc | | |
| 153 | Set garnituri complet motor | 01-35045-01 | buc | | |
| 154 | Set garnituri etrier frana spate | 11.0441-3305.2 | buc | | |
| 155 | Set lamela stergator | 3397118996 | buc | | |
| 156 | Set montaj servofrana | 4599 27 | buc | | |
| 157 | Set placute frana fata | 13.0460-2817.2 | buc | | |
| 158 | Set placute frana spate | 13.0460-7134.2 | buc | | |
| 159 | Set reparatie cutie viteze | 2299 37 | buc | | |
| 160 | Set reparatie etrier fata | D4307 | buc | | |
| 161 | Set reparatie rulment sarcina amortizor | 3145601 | buc | | |
| 162 | Set role curea dintata | 530023809 | buc | | |
| 163 | Set rulment roata fata | VKBA915 | buc | | |
| 164 | Set rulment roata spate | VKBA3562 | buc | | |
| 165 | Set segmenti piston | 800059210000 | buc | | |
| 166 | Set segmenti piston + 0,5 mm | 800059210050 | buc | | |
| 167 | Set surub chiulasa | 14-32234-01 | buc | | |
| 168 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze | 20015455B | buc | | |
| 169 | Simering arbore cotit spre partea din fata | 076.220 | buc | | |
| 170 | Simering ax cu came | 505.366 | buc | | |
| 171 | Sincron treapta 3-4 | 2353 60 | buc | | |
| 172 | Sistem alimentare cu combustibil | 7.00468.17.0 | buc | | |
| 173 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 174 | Sonda Lambda inainte de catalizator | 0258006027 | buc | | |
| 175 | Stingător P1 | | buc | | |
| 176 | Supapa admisie | V94200 | buc | | |
| 177 | Supapa EGR | 6NU010171-071 | buc | | |
| 178 | Supapa evacuare | V94201 | buc | | |
| 179 | Suport etrier fata | BDA341 | buc | | |
| 180 | Suport motor 1 | 50537 | buc | | |
| 181 | Suport motor fata stanga partea de jos | 594149 | buc | | |
| 182 | Suport motor spate | 599003 | buc | | |
| 183 | Suport trapez punte fata partea din spate stg-dr | 3646001 | buc | | |
| 184 | Suport trapez punte spate stg-dr | 2250501 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|----------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 185 | Suport trapez punte spate stg-dr | 2250601 | buc | | |
| 186 | Termostat lichid racire | T118289 | buc | | |
| 187 | Toba esapament finala | 190-111 | buc | | |
| 188 | Toba esapamet intermediara | 287-093 | buc | | |
| 189 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 190 | Trusă medicală | | buc | | |
| 191 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 192 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 193 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 194 | Vas expansiune | 1307 PZ | buc | | |
| 195 | Ventilator radiator | 696850 | buc | | |
| 196 | Volanta | 0532 N1 | buc | | |
| 197 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 198 | Vopsire totala | | | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (20% din Total autoturism)x1 = 0,00

Lista de piese pentru autoturismul marca PEUGEOT 307
Nr. de identificare VF33CRHYB82846291
Nr. de înmatriculare B - 52 - GRL

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Acoperire bara protectie spate dreapta | 4040552 | buc | | |
| 2 | Acoperire bara protectie stanga spate | 4040551 | buc | | |
| 3 | Alternator | 437210 | buc | | |
| 4 | Amortizor fata dreapta | 290960 | buc | | |
| 5 | Amortizor fata stanga | 290959 | buc | | |
| 6 | Amortizor spate stg-dr | 290963 | buc | | |
| 7 | Amplificare frane | 0204125776 | buc | | |
| 8 | Ansamblu brate stergator parbriz | 6405J6 | buc | | |
| 9 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutia de viteze | 21135 | buc | | |
| 10 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | 24830 | buc | | |
| 11 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 12 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 13 | Arbore cotit | 0501K7 | buc | | |
| 14 | Arbore cutie viteze secundar | 2316 P4 | buc | | |
| 15 | Arc spiral fata stg-dr | 997961 | buc | | |
| 16 | Arc spiral spate stg-dr | SP3392 | buc | | |
| 17 | Aripa stanga | 6504-04-5514311P | buc | | |
| 18 | Aripa dreapta | 6504-04-5514311P | buc | | |
| 19 | Aripa interioara dreapta | PG4203603 | buc | | |
| 20 | Aripa interioara stanga | PG4203604 | buc | | |
| 21 | Baie ulei | 5507475 | buc | | |
| 22 | Balama usa dreapta fata | 9035G3 | buc | | |
| 23 | Balama usa dreapta spate | 9035G4 | buc | | |
| 24 | Balama usa spate | 9035G6 | buc | | |
| 25 | Balama usa stanga fata | 9035G5 | buc | | |
| 26 | Banda de protectie bara de protectie dreapta | 5703-05-5514924P | buc | | |
| 27 | Banda de protectie bara de protectie stanga | 5703-05-5514923P | buc | | |
| 28 | Bara fata | 4040678 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Bara fata | 5510-00-5514901P | buc | | |
| 30 | Bara spate | 5506-00-5514950P | buc | | |
| 31 | Bara torsiune | 5081E7 | buc | | |
| 32 | Baterie de pornire | 560500056D842 | buc | | |
| 33 | Bieleta antiruliu fata stg-dr | 2665302 | buc | | |
| 34 | Bieleta directie fata stg-dr | 2605901 | buc | | |
| 35 | Bloc motor | 0130T7 | buc | | |
| 36 | Bolt sateliti | 3108 39 | buc | | |
| 37 | Brat suspensie roata dreapta fata | 37013 01 | buc | | |
| 38 | Brat suspensie roata stanga fata | 37012 01 | buc | | |
| 39 | Bucsa bara stabilizatoare | 3749301 | buc | | |
| 40 | Bucsa punte spate | 62928403 | buc | | |
| 41 | Bujie incandescenta | 0250202032 | buc | | |
| 42 | Burduf cauciuc directie | 3020901 | buc | | |
| 43 | Cablu frana de parcare stg-dr | 24.3727-0832.2 | buc | | |
| 44 | Cap de bara stanga | 1480001 | buc | | |
| 45 | Cap de bara dreapta | 1479901 | buc | | |
| 46 | Capota motor | 6803-00-5514280P | buc | | |
| 47 | Carcasa cu filtru carburant | 190162 | buc | | |
| 48 | Catalizator | 20344 | buc | | |
| 49 | Chit protectie praf amortizor fata | 910067 | buc | | |
| 50 | Chit protectie praf amortizor spate | 910095 | buc | | |
| 51 | Cilindru receptor ambreiaj | 6283004502 | buc | | |
| 52 | Comanda geamuri partea sofer stanga | 6554E4 | buc | | |
| 53 | Compresor climatizare | 8FK351316-031 | buc | | |
| 54 | Comutator coloana directie | 251486 | buc | | |
| 55 | Condensator climatizare | 8FC351300-671 | buc | | |
| 56 | Condensator climatizare | 94570 | buc | | |
| 57 | Conducta retur | 1574H4 | buc | | |
| 58 | Conducte intrare schimbator caldura | 6448K6 | buc | | |
| 59 | Convertor presiune esapament | 7.00964.03.0 | buc | | |
| 60 | Curea de distributie | CT1092 | buc | | |
| 61 | Curea transmisie cu caneluri | 6PK1153 | buc | | |
| 62 | Cuzineti arbore cotit 1 | 77874610 | buc | | |
| 63 | Cuzineti arbore cotit STD | 77874600 | buc | | |
| 64 | Cuzineti arbore cotit 2 | 77874620 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | Diferential | 3103 99 | buc | | |
| 66 | Disc frana fata | 24.0122-0194.1 | buc | | |
| 67 | Disc frana spate | 24.0109-0137.1 | buc | | |
| 68 | Distribuitor apa | 1336S4 | buc | | |
| 69 | Electromotor | 433305 | buc | | |
| 70 | Etrier frana dreapta fi 54 | 24.3541-1772.5 | buc | | |
| 71 | Etrier frana stanga fi 38 | 24.3387-1709.7 | buc | | |
| 72 | Etrier frana dreapta fi 38 | 24.3387-1710.7 | buc | | |
| 73 | Etrier frana stanga fi 54 | 24.3541-1771.5 | buc | | |
| 74 | Far stanga | 088034 | buc | | |
| 75 | Far dreapta | 088035 | buc | | |
| 76 | Filtru aer | C3282 | buc | | |
| 77 | Filtru aer habitaculu | CUK2940 | buc | | |
| 78 | Filtru combustibil | WK939/2z | buc | | |
| 79 | Filtru ulei | HU716/2x | buc | | |
| 80 | Fulie curea arbore cotit | VKM93303 | buc | | |
| 81 | Furca decuplare ambreiaj | 211766 | buc | | |
| 82 | Furca etrier dreapta | 440497 | buc | | |
| 83 | Furca etrier stanga | 440496 | buc | | |
| 84 | Furtun frana fata | 24.5111-0420.3 | buc | | |
| 85 | Furtun frana spate | 24.5246-0190.3 | buc | | |
| 86 | Fuzeta fata dreapta | 364796 | buc | | |
| 87 | Fuzeta fata stanga | 364696 | buc | | |
| 88 | Garnitura chiulasa 1,4mm, | 61-36265-30 | buc | | |
| 89 | Garnitura chiulasa 1,35mm | 61-36265-20 | buc | | |
| 90 | Garnitura chiulasa 1,3mm | 61-36265-10 | buc | | |
| 91 | Garnitura chiulasa 1,45mm | 61-36265-40 | buc | | |
| 92 | Garnitura galerie evacuare | 71-35487-00 | buc | | |
| 93 | Garnitura pompa vacuum | 459930 | buc | | |
| 94 | Geometrie roti | | buc | | |
| 95 | Grila ventilatie bara protectie | 6502-07-5514995P | buc | | |
| 96 | Grila ventilatie bara protectie sig- de | 6502-07-5514994P | buc | | |
| 97 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 98 | Injector | 5WS40000-Z | buc | | |
| 99 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 100 | Intinzator curea transmisie | 534011120 | buc | | |
| 101 | Janta | | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 102 | Joja ulei | 47301 | buc | | |
| 103 | Kit ambreiaj | 826033 | buc | | |
| 104 | Kit de distributie | CT987K2 | buc | | |
| 105 | Kit rulment roata cu butuc fata | 713630190 | buc | | |
| 106 | Lampa spate dreapta | 088041 | buc | | |
| 107 | Lampa spate stanga | 088040 | buc | | |
| 108 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 109 | Maneta cabluri timonierie | 2400JJ | buc | | |
| 110 | Material amortizare zgomot nisa motor (scut) | 4040701 | buc | | |
| 111 | Motoras clapeta climatizare | 6447KF | buc | | |
| 112 | Oglinda exterioara dreapta | 6136307 | buc | | |
| 113 | Oglinda exterioara stanga | 6125307 | buc | | |
| 114 | Parbriz | 2352ECS | buc | | |
| 115 | Pinion cutie viteze 3/4 | 2336 56 | buc | | |
| 116 | Pinion cutie viteze treapta 1a | 2334 28 | buc | | |
| 117 | Pinion cutie viteze treapta a 5a | 2338 43 | buc | | |
| 118 | Pinion cutie viteze treapta a2a | 2335 51 | buc | | |
| 119 | Pinion pompa injectie | 193042 | buc | | |
| 120 | Piston 75,5mm | 0400601 | buc | | |
| 121 | Piston 75,00mm | 0400600 | buc | | |
| 122 | Piston 75,25mm | 0400603 | buc | | |
| 123 | Pivot fata stg-dr | 2729902 | buc | | |
| 124 | Planetara stanga | 21731 | buc | | |
| 125 | Planetara dreapta | 21730 | buc | | |
| 126 | Podea stanga | 6505-06-5514011P | buc | | |
| 127 | Podea dreapta | 6505-06-5514012P | buc | | |
| 128 | Pompa inalta presiune | 1920CG | buc | | |
| 129 | Pompa apa | 506575 | buc | | |
| 130 | Pompa centrala ambreiaj | 6284010601 | buc | | |
| 131 | Pompa centrala frana | PMH681 | buc | | |
| 132 | Pompa ulei | 7.28048.07.0 | buc | | |
| 133 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.22666.03.0 | buc | | |
| 134 | Racitor EGR | 1628TW | buc | | |
| 135 | Racord evacuaire | 07777 | buc | | |
| 136 | Radiator racire motor | 8MK376718-054 | buc | | |
| 137 | Radiator ulei ulei motor | 8MO376797-101 | buc | | |
| 138 | Rampa inalta presiune | 1570C0 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 139 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 141 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 143 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 145 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 147 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 149 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 151 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 153 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 155 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 157 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 159 | Reglaj ventilator de interior | V42-79-0016 | buc | | |
| 160 | Rezervor | 1500Z5 | buc | | |
| 161 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | 532014310 | buc | | |
| 162 | Rulment intermediar | 10870024 | buc | | |
| 163 | Rulment priza directa ambreiaj | 3114600001 | buc | | |
| 164 | Rulment sarcina suport arc | 802370 | buc | | |
| 165 | Saiba arc spate partea de jos | 47574 | buc | | |
| 166 | Saiba arc spate partea de sus | 47578 | buc | | |
| 167 | Saiba distantier arbore cotit | A217/2STD | buc | | |
| 168 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH351315-471 | buc | | |
| 169 | Senzor debit aer | 5WK9621Z | buc | | |
| 170 | Senzor impulsuri arbore cotit | 0986280419 | buc | | |
| 171 | Senzor pozitie ax cu came | 0986280413 | buc | | |
| 172 | Senzor presiune ulei | 6ZL003259-591 | buc | | |
| 173 | Senzor rezervor combustibil | 7.22466.74.0 | buc | | |
| 174 | Senzor temperatura aer admisie | 30981 | buc | | |
| 175 | Senzor temperatura lichid de racire | 6PT009309-391 | buc | | |
| 176 | Senzor teperatura exterioara | 6445F9 | buc | | |
| 177 | Senzor turatie roata fata | 24.0710-2015.1 | buc | | |
| 178 | Senzor turatie roata spate | SS20025 | buc | | |
| 179 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7034C | buc | | |
| 180 | Set conducte climatizare | 6460NZ | buc | | |
| 181 | Set garnituri ax supape | 12-36587-01 | buc | | |
| 182 | Set garnituri carter | 08-36869-01 | buc | | |
| 183 | Set lamele stergator | 574355 | buc | | |
| 184 | Set montaj turbocompresor | 04-10177-01 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 185 | Set placute frana | 13.0460-2823.2 | buc | | |
| 186 | Set reparatie cutie viteze | 2299 37 | buc | | |
| 187 | Set reparatie etrier fata fi 54 | D4617 | buc | | |
| 188 | Set reparatie pompa centrala frana | D1713 | buc | | |
| 189 | Set reparatie rulment sarcina amortizor fata stg-dr | 3117401 | buc | | |
| 190 | Set rulment roata fata stg-dr | 713630760 | buc | | |
| 191 | Set rulment roata spate stg-dr | 713640470 | buc | | |
| 192 | Set sateliti | 3106 15 | buc | | |
| 193 | Set sateliti planetari | 3106 15 | buc | | |
| 194 | Set segmenti piston 75,50mm | 04006N2 | buc | | |
| 195 | Set segmenti piston 75,75mm | 04006N3 | buc | | |
| 196 | Set segmenti piston 76,00mm | 04006N4 | buc | | |
| 197 | Set segmenti piston 75,00mm | 04006N0 | buc | | |
| 198 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze | 20029117B | buc | | |
| 199 | Simering arbore cotit spre distributie | 20029116B | buc | | |
| 200 | Sincron cutie viteze treapta 1/2 | 2323 E3 | buc | | |
| 201 | Sincron cutie viteze treapta a 5a | 2388 04 | buc | | |
| 202 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 203 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara stanga | 6471307 | buc | | |
| 204 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara dreapta | 6432307 | buc | | |
| 205 | Stingător PI | | buc | | |
| 206 | Supapa EGR | 7.24809.39.0 | buc | | |
| 207 | Suport etrier spate dreapta | BDA590 | buc | | |
| 208 | Suport etrier spate stanga | BDA589 | buc | | |
| 209 | Suport motor | 594381 | buc | | |
| 210 | Suport motor dreapta superior | 3456701 | buc | | |
| 211 | Suport motor dreapta inferior | 1807T6 | buc | | |
| 212 | Suport motor spate partea de jos | 599014 | buc | | |
| 213 | Suport trapez axa fata cel din fata stg-dr | 2889801 | buc | | |
| 214 | Suport trapez axa fata cel din spate stg-dr | 2889901 | buc | | |
| 215 | Termostat lichid racire | 819950 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 216 | Toba esapament finala | 71211 | buc | | |
| 217 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 218 | Trusă medicală | | buc | | |
| 219 | Turbosuflanta | 124151 | buc | | |
| 220 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 221 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 222 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 223 | Usa fata dreapta | 9004S7 | buc | | |
| 224 | Usa fata stanga | 9002S8 | buc | | |
| 225 | Usa hayon | 8701S5 | buc | | |
| 226 | Usa spate dreapta | 9008K4 | buc | | |
| 227 | Usa spate stanga | 9006G9 | buc | | |
| 228 | Vas de expansiune racire | 722727 | buc | | |
| 229 | Ventilator habitaculu | 069401320010 | buc | | |
| 230 | Ventilator radiator | 8EW351043-721 | buc | | |
| 231 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 232 | Vopsire totala | | buc | | |
| | TOTAL | | | 0,00 lei | 0 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (30% din Total autoturism) x1= 0,00

Lista de piese pentru autoturismul marca VOLKSWAGEN PASSAT 1,9TDI
Nr. de identificare WVWZZZ3BZ3P241757;WVWZZZ3BZ2E006240
WVWZZZ3BZ1E264961

Nr. de înmatriculare : IS-09-THN; B-70-YME ; B-72-YME

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 437317 | buc | | |
| 2 | Amortizor capota | 8095004 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata | 341844 | buc | | |
| 4 | Amortizor spate | E2051 | buc | | |
| 5 | Amortizor vibratii curea distributie | 533003510 | buc | | |
| 6 | Amortizor vibratii curea transmisie cu caneluri | 30931090 | buc | | |
| 7 | Amplificare frane | PSA743 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf articulatie planetara | 24367 | buc | | |
| 9 | Ansamblu burduf articulatie planetara | 26094 | buc | | |
| 10 | Antigel 1L | | buc | | |
| 11 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 12 | Arbore cotit | 038105021K | buc | | |
| 13 | Arbore roata dintata ax came | 32027 | buc | | |
| 14 | Arc spiral spate | RG6977 | buc | | |
| 15 | Arc spiral fata | RH3564 | buc | | |
| 16 | Arc spirala Airbag | 30934702 | buc | | |
| 17 | Aripa fata dreapta | 5837656 | buc | | |
| 18 | Aripa fata stanga | 5837655 | buc | | |
| 19 | Ax cu came | 50006304 | buc | | |
| 20 | Ax planetara cutie viteze | 01E409355A | buc | | |
| 21 | Baie ulei | 9539475 | buc | | |
| 22 | Bara fata | 6502-08-9539207P | buc | | |
| 23 | Bara fata primerizata | 5837574 | buc | | |
| 24 | Bara spate primerizata | 5837547 | buc | | |
| 25 | Baterie de pornire | 5774000783162 | buc | | |
| 26 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 27 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 28 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 29 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 30 | Bec proiector | 8GH 002 090-133 | buc | | |
| 31 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp in ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Bec stop frana | 8GD 004 772-121 | buc | | |
| 33 | Biela echipata | 038198401D | buc | | |
| 34 | Bieleta antiruliu dreapta | 2155502 | buc | | |
| 35 | Bieleta antiruliu fata stanga | 2155402 | buc | | |
| 36 | Bieleta antiruliu spate | JTS398 | buc | | |
| 37 | Bieleta directie | 2160901 | buc | | |
| 38 | Brat stergator parbriz | 34736 | buc | | |
| 39 | Brat suspensie roata | 30 91 9932 | buc | | |
| 40 | Brat suspensie roata | 30 93 3365 | buc | | |
| 41 | Brat suspensie roata | 32 73 0020 | buc | | |
| 42 | Brat suspensie roata | 32 73 0021 | buc | | |
| 43 | Brat suspensie roata | 32 73 0032 | buc | | |
| 44 | Brat suspensie roata | 32 73 0033 | buc | | |
| 45 | Brat suspensie roata | 32 92 1196 | buc | | |
| 46 | Brat suspensie roata | 32 92 1198 | buc | | |
| 47 | Bucsa bara stabilizatoare | 30610006 | buc | | |
| 48 | Bujie incandescenta | DG-005 | buc | | |
| 49 | Burduf cauciuc suport motor | 23408 | buc | | |
| 50 | Buson umplere ulei | 2113 | buc | | |
| 51 | Buson vas expansiune | RC211 | buc | | |
| 52 | Butuc roata fata | 18344 | buc | | |
| 53 | Butuc roata spate | 24947 | buc | | |
| 54 | Cablu capota motor | 112278 | buc | | |
| 55 | Cablu frana de parcare | GCH481 | buc | | |
| 56 | Cap de bara | 2586301 | buc | | |
| 57 | Cap planetara 2 | VKJA3002 | buc | | |
| 58 | Cap planetara 1 | VKJA3001 | buc | | |
| 59 | Cap planetara 3 | VKJA8580 | buc | | |
| 60 | Cap planetara punte spate spre diferential | VKJA 8580 | buc | | |
| 61 | Cap planetara punte spate spre roata | VKJA 3001 | buc | | |
| 62 | Capac carcasa filtru ulei | 112335 | buc | | |
| 63 | Capota motor | 9539281 | buc | | |
| 64 | Carenaj pasaj roata dreapta fata | 5837434 | buc | | |
| 65 | Carenaj pasaj roata stanga fata | 5837433 | buc | | |
| 66 | Caseta directie | 0.052135 | buc | | |
| 67 | Chit protectie praf amortizor fata | 915708 | buc | | |
| 68 | Chiulasa cu supape si ax came | 50003431 | buc | | |
| 69 | Chiulasa fara supape, ax came | 50003131 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | Cilindru (butuc usa) inchidere dreapta | 113574 | buc | | |
| 71 | Cilindru (butuc usa) inchidere stanga | 113573 | buc | | |
| 72 | Cilindru receptor ambreiaj | 6283000045 | buc | | |
| 73 | Colier sistem de esapament | 82328 | buc | | |
| 74 | Compresor climatizare | 8FK351126-481 | buc | | |
| 75 | Comutator actionare ambreiaj (Tempomat) | V10-73-0205 | buc | | |
| 76 | Comutator far 1 | V10-73-0113 | buc | | |
| 77 | Comutator far 2 | V15-80-3241 | buc | | |
| 78 | Comutator lampa marsalier | V10-73-0145 | buc | | |
| 79 | Comutator lumini de avarie | V10-73-0114 | buc | | |
| 80 | Comutator lumini frana | 6DD008622-351 | buc | | |
| 81 | Comutator macara geam | 23344 | buc | | |
| 82 | Comutator macara geam | 37644 | buc | | |
| 83 | Comutator pornire | 18646 | buc | | |
| 84 | Comutator presiune aer conditionat | DPS32002 | buc | | |
| 85 | Comutator presiune hidraulica frana | 265005303 | buc | | |
| 86 | Comutator reglaj oglinda | V10-73-0025 | buc | | |
| 87 | Comutator stergator 1 | 18644 | buc | | |
| 88 | Comutator stergator 2 | V15-80-3221 | buc | | |
| 89 | Condensator climatizare | 94592 | buc | | |
| 90 | Conducta servodirectie | 8D0422885P | buc | | |
| 91 | Conducta tubulara Supapa AGR | 60633D | buc | | |
| 92 | Control maner/cablu usa | 3U0837085 | buc | | |
| 93 | Convertor presiune esapament | 7.02183.01.0 | buc | | |
| 94 | Culbutor supapa | 50006418 | buc | | |
| 95 | Cupla ventilator radiator | 8MV376732-011 | buc | | |
| 96 | Curea de distributie | CT1028 | buc | | |
| 97 | Curea transmisie cu caneluri | 4PK855 | buc | | |
| 98 | Curea transmisie cu caneluri | 5PK1432 | buc | | |
| 99 | Cuzinet arbore | 77214690 | buc | | |
| 100 | Cuzineti arbore cotit R2 | 77553620 | buc | | |
| 101 | Cuzineti arbore cotit STD | 77553600 | buc | | |
| 102 | Cuzineti arbore cotit R1 | 77553610 | buc | | |
| 103 | Cuzineti biela +0.25mm | 71-3930 | buc | | |
| 104 | Cuzineti biela +0.50mm | 71-3930 | buc | | |
| 105 | Cuzineti biela STD | 71-3930 | buc | | |
| 106 | Disc ambreiaj | 1864000461 | buc | | |
| 107 | Disc frana | 24.0110-0224.1 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 108 | Diuza spalare parbriz | V10-08-0312 | buc | | |
| 109 | Dop antianghet | 8390 | buc | | |
| 110 | Electromotor | 8EA011610-491 | buc | | |
| 111 | Element reglaj inchidere centralizata | X10-729-002-009 | buc | | |
| 112 | Elemente decorative / protectie portiera | 5836424 | buc | | |
| 113 | Elemente decorative / protectie portiera | 5836423 | buc | | |
| 114 | Elemente decorative / protectie portiera | 5836425 | buc | | |
| 115 | Elemente decorative / protectie portiera | 5836426 | buc | | |
| 116 | Etansare supape | 50-306538-50 | buc | | |
| 117 | Etrier frana spate stanga | BHN192E | buc | | |
| 118 | Etrier frana spate dreapta | BHN193E | buc | | |
| 119 | Evaporator aer conditionat | 8FV351211-061 | buc | | |
| 120 | Far stanga | 1EL008350-011 | buc | | |
| 121 | Far dreapta | 1EL008350-021 | buc | | |
| 122 | Filtru aer | LX622 | buc | | |
| 123 | Filtru aer habitacul | LAK31 | buc | | |
| 124 | Filtru combustibil 1 | KC80 | buc | | |
| 125 | Filtru combustibil 2 | KL147D | buc | | |
| 126 | Filtru combustibil 3 | KL233/2 | buc | | |
| 127 | Filtru ulei | OX143D | buc | | |
| 128 | Flansa lichid racire 1 | 23404 | buc | | |
| 129 | Flansa lichid racire 2 | 109348 | buc | | |
| 130 | Fulie alternator | 535000510 | buc | | |
| 131 | Fulie curea arbore cotit | VD1090 | buc | | |
| 132 | Fulie pompa servo | 038145255D | buc | | |
| 133 | Furtun aer supraalimentare | V10-2697 | buc | | |
| 134 | Furtun aer supraalimentare | V10-2863 | buc | | |
| 135 | Furtun aer supraalimentare | V10-2865 | buc | | |
| 136 | Furtun aer supraalimentare | V10-2866 | buc | | |
| 137 | Furtun frana | PHA294 | buc | | |
| 138 | Furtun frana | PHD1015 | buc | | |
| 139 | Furtun frana | PHD557 | buc | | |
| 140 | Furtun frana | PHD935 | buc | | |
| 141 | Furtun hidraulic sistem de directie | 32519 | buc | | |
| 142 | Furtun hidraulic sistem de directie | 33534 | buc | | |
| 143 | Fuzeta | 8D0407257AM | buc | | |
| 144 | Garnitura baie ulei | 030.790 | buc | | |
| 145 | Garnitura capac supape | 71-35884-00 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 146 | Garnitura chiulasa | 30-030098-30 | buc | | |
| 147 | Garnitura etansare compresor | 115087 | buc | | |
| 148 | Garnitura galerie admisie | 71-28781-10 | buc | | |
| 149 | Garnitura galerie admisie 1 | 71-28781-10 | buc | | |
| 150 | Garnitura racord evacuare | 81094 | buc | | |
| 151 | Garnitura ventil AGR | 111183 | buc | | |
| 152 | Garnituri carcasa filtru ulei | 530841 | buc | | |
| 153 | Geometrie roti | | | | |
| 154 | Grila radiator | 6502-07-9539991P | buc | | |
| 155 | Grila radiator | 9539991A1 | buc | | |
| 156 | Grila ventilatie bara protectie | 9539997 | buc | | |
| 157 | Grila ventilatie bara protectie | 6502-07-9539992P | buc | | |
| 158 | Grila ventilatie bara protectie | 9539998 | buc | | |
| 159 | Iluminare numar de circulatie | 95390855 | buc | | |
| 160 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 161 | Incuietoare usa dreapta fata | 3B1837016CA | buc | | |
| 162 | Incuietoare usa stanga fata | 3B1837015AP | buc | | |
| 163 | Inel etansare radiator ulei | 18776 | buc | | |
| 164 | Injector | 0 986 441 557 | buc | | |
| 165 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 166 | Intercooler | 96680 | buc | | |
| 167 | Janta | | buc | | |
| 168 | Joja ulei | 111404 | buc | | |
| 169 | Kit ambreiaj | 624304500 | buc | | |
| 170 | Kit de distributie | CT1028K3 | buc | | |
| 171 | Lagar ventilator racire motor | 32919740 | buc | | |
| 172 | Lampa spate stanga | 714028400701 | buc | | |
| 173 | Lampa spate dreapta | 714028400801 | buc | | |
| 174 | Lant angrenare pompa ulei | 47353 | buc | | |
| 175 | Legaturi stergator parbriz | 33200 | buc | | |
| 176 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 177 | Material amortizare zgomot nisa motor | 0323701 | buc | | |
| 178 | Mecanism actionare geam dreapta spate | 95391902 | buc | | |
| 179 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 350103880000 | buc | | |
| 180 | Mecanism actionare geam fata stanga | 350103879000 | buc | | |
| 181 | Mecanism actionare geam stanga spate | 95391901 | buc | | |
| 182 | Mecanism tensionare curea distributie | 30921722 | buc | | |
| 183 | Motor macara geam | V10-05-0006 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 184 | Motor stergator | 404430 | buc | | |
| 185 | Oglinda exterioara dreapta | 337-0039 | buc | | |
| 186 | Oglinda exterioara stanga | 337-0040 | buc | | |
| 187 | Paleta ventilator racire motor | LR002 | buc | | |
| 188 | Palnie joja ulei | 19752 | buc | | |
| 189 | Panou lateral | 5836147 | buc | | |
| 190 | Panou lateral | 5836148 | buc | | |
| 191 | Parbriz | 400004660 | buc | | |
| 192 | Piston 1 si 2 | 0308612 | buc | | |
| 193 | Piston 3 si 4 | 0308702 | buc | | |
| 194 | Piston etrier frana | D02559 | buc | | |
| 195 | Piston etrier frana spate | D02519 | buc | | |
| 196 | Placa presiune ambreiaj | 3082000566 | buc | | |
| 197 | Planetara fata dreapta | 8D0407452QX | buc | | |
| 198 | Planetara fata stanga | 8D0407451RX | buc | | |
| 199 | Planetara sp stg-dr | 8E0501203BX | buc | | |
| 200 | Podea | 5836104 | buc | | |
| 201 | Pompa apa | P550 | buc | | |
| 202 | Pompa centrala ambreiaj 1 | 6284000020 | buc | | |
| 203 | Pompa centrala ambreiaj 2 | 6284009938 | buc | | |
| 204 | Pompa centrala frana | PML383 | buc | | |
| 205 | Pompa combustibil | E22-041-096Z | buc | | |
| 206 | Pompa de apa spalare faruri | 26274 | buc | | |
| 207 | Pompa hidraulica sistem de directie | 53719 | buc | | |
| 208 | Pompa ulei | 22204 | buc | | |
| 209 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.24807.17.0 | buc | | |
| 210 | Proiector ceata | 19-0124-05-9 | buc | | |
| 211 | Proiector ceata | 19-0123-05-9 | buc | | |
| 212 | Radiator racire motor | 8MK376720-591 | buc | | |
| 213 | Radiator racitor carburant | 03002317 | buc | | |
| 214 | Radiator ulei ulei motor | 31168 | buc | | |
| 215 | Recalibrare injector | | | | |
| 216 | Reconditionare alternator | | | | |
| 217 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 218 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 219 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 220 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 221 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 222 | Reconditionare injector | | | | |
| 223 | Reconditionare turbosuflanta | | | | |
| 224 | Reglaj faruri | | | | |
| 225 | Relev ventilator radiator | V15-71-0002 | buc | | |
| 226 | Rezervor apa spalare parbriz | 3B0955453AF | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 227 | Rezervor ulei hidraulic servo-directie | 110509 | buc | | |
| 228 | Rola ghidare / conducere curea distributie | 532019710 | buc | | |
| 229 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | 532015510 | buc | | |
| 230 | Rola intinzator curea distributie | 531043620 | buc | | |
| 231 | Rola intinzator curea transmisie 1 | 531030910 | buc | | |
| 232 | Rola intinzator curea transmisie 2 | VKM31013 | buc | | |
| 233 | Rulment de presiune | 3151271937 | buc | | |
| 234 | Rulment priza directa ambreiaj 1 | 1863869001 | buc | | |
| 235 | Rulment priza directa ambreiaj 2 | 414001910 | buc | | |
| 236 | Rulment sarcina suport arc | 2961201 | buc | | |
| 237 | Saiba arc | 38626 | buc | | |
| 238 | Saiba distantier arbore cotit STD | 78635600 | buc | | |
| 239 | Schimbator caldura incalzire habitacul | 812137 | buc | | |
| 240 | Scut motor | 9539797 | buc | | |
| 241 | Semnalizator | 18-0237-05-9 | buc | | |
| 242 | Semnalizator fata dreapta | 714098190290 | buc | | |
| 243 | Semnalizator fata stanga | 714098190289 | buc | | |
| 244 | Senzor de avertizare uzura placute de frana | GIC230 | buc | | |
| 245 | Senzor debit aer 1 | 0281002461 | buc | | |
| 246 | Senzor debit aer 2 | 0986284007 | buc | | |
| 247 | Senzor impulsuri arbore cotit | 6PU009167-261 | buc | | |
| 248 | Senzor pozitie ax cu came | 9.0565 | buc | | |
| 249 | Senzor presiune supraalimentare | 0281002401 | buc | | |
| 250 | Senzor presiune ulei 1 | 08444 | buc | | |
| 251 | Senzor presiune ulei 2 | 08484 | buc | | |
| 252 | Senzor presiune ulei 3 | 6ZL008280-031 | buc | | |
| 253 | Senzor temperatura interioara | 30932809 | buc | | |
| 254 | Senzor temperatura lichid de racire | 32510 | buc | | |
| 255 | Senzor turatie roata | SS20039 | buc | | |
| 256 | Senzor viteza / turatie | 6PU009161-001 | buc | | |
| 257 | Set accesorii placute frana | PFK300 | buc | | |
| 258 | Set brate suspensie fata | 32 92 4902 | buc | | |
| 259 | Set bucsi de ghidaj etrier frana 1 | D7003C | buc | | |
| 260 | Set bucsi de ghidaj etrier frana 2 | D7044C | buc | | |
| 261 | Set garnituri carter | 08-35038-01 | buc | | |
| 262 | Set garnituri complet motor | 51021700 | buc | | |
| 263 | Set garnituri etansare injectoare | 900.650 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 264 | Set lamela stergator | 3397118986 | buc | | |
| 265 | Set montaj dauna frontala | 5837795 | buc | | |
| 266 | Set montaj turbocompresor | 703.980 | buc | | |
| 267 | Set placute frana | 13.0460-2820.2 | buc | | |
| 268 | Set reparatie etrier fata | D4134 | buc | | |
| 269 | Set reparatie etrier spate | D4833 | buc | | |
| 270 | Set reparatie levier cutie de viteze | 111344 | buc | | |
| 271 | Set reparatie suspensie | 2765801 | buc | | |
| 272 | Set role curea dintata | 530020109 | buc | | |
| 273 | Set rulment cutie viteze | VKBA 911 | buc | | |
| 274 | Set rulment roata fata | VKBA1356 | buc | | |
| 275 | Set rulment roata spate | VKBA1355 | buc | | |
| 276 | Set sateliti diferential | 016498081A | buc | | |
| 277 | Set segmenti piston STD | 03055N0 | buc | | |
| 278 | Set segmenti piston R1 | 03055N1 | buc | | |
| 279 | Set segmenti piston R2 | 03055N3 | buc | | |
| 280 | Set segmenti piston STD | 03055N0 | buc | | |
| 281 | Set surub chiulasa | 14-32121-01 | buc | | |
| 282 | Set surub disc curea-arbore cotit | MS17 | buc | | |
| 283 | Siguranta conica supapa | 20901014 | buc | | |
| 284 | Simering arbore cotit distributie | 20026412B | buc | | |
| 285 | Simering arbore cotit spre cutie viteze | 109613 | buc | | |
| 286 | Simering ax cu came | 38238 | buc | | |
| 287 | Simering cutie viteze/diferential | COS12017270 | buc | | |
| 288 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 289 | Stingător P1 | | buc | | |
| 290 | Supapa de control vacuum EGR | 710558 | buc | | |
| 291 | Supapa EGR | 7.24809.20.0 | buc | | |
| 292 | Suport ax fata | 38946 | buc | | |
| 293 | Suport ax spate | VO-SB-8445 | buc | | |
| 294 | Suport ax spate | 30932320 | buc | | |
| 295 | Suport bara stabilizatoare | 52053908 | buc | | |
| 296 | Suport etrier sp stanga | BDA433 | buc | | |
| 297 | Suport motor 1 | 597040 | buc | | |
| 298 | Suport motor dreapta | 2173701 | buc | | |
| 299 | Suport motor stanga | 8D0199379 | buc | | |
| 300 | Suport radiator 1 | 108028 | buc | | |
| 301 | Suport radiator 2 | 108029 | buc | | |
| 302 | Suport transmisie manuala | V10-1213 | buc | | |
| 303 | Surub de golire baia de ulei | 15374 | buc | | |
| 304 | Surub roata | 09801 | buc | | |
| 305 | Surub scut | 38688 | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|-----|-------------|-------------|
| 306 | Surub scut motor | 38697 | buc | | |
| 307 | Tampon cauciuc amortizor esapament | V10-1011 | buc | | |
| 308 | Teava flexibila esapament | 996.0.011 | buc | | |
| 309 | Teava flexibila esapament | 996.0.019 | buc | | |
| 310 | Termostat lichid racire | TX1587D | buc | | |
| 311 | Toba esapament finala | 22070 | buc | | |
| 312 | Toba esapament intermediara | 21479 | buc | | |
| 313 | Tren fix+pinion diferential | 01E409143B | buc | | |
| 314 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 315 | Trusă medicală | | buc | | |
| 316 | Turbosufanta | T911390 | buc | | |
| 317 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 318 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 319 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 320 | Unit de control incalzire / ventilatie | 32178 | buc | | |
| 321 | Uscator aer conditionat | 95314 | buc | | |
| 322 | Vas de expansiune lichid frana | 114009 | buc | | |
| 323 | Vas de expansiune racire | 21842 | buc | | |
| 324 | Ventil comutare clapete ventilatie | 34154 | buc | | |
| 325 | Ventilator habitaculu | JL 51964 | buc | | |
| 326 | Ventilator radiator | 8EW351039-771 | buc | | |
| 327 | Volanta 2 | 415024410 | buc | | |
| 328 | Volanta 1 | 415011410 | buc | | |
| 329 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 330 | Vopsire totala | | buc | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimata autoturism (30% din Total autoturism)x3 = 0,00

Lista de piese pentru autoturismul marca VOLKSWAGEN PASSAT 2,0 TDI
Nr. de identificare : WWZZZ3CZ8P119731
Nr. de înmatriculare : IS -03 - DDR

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Acoperie bara fata | 9540200 | buc | | |
| 2 | Alternator | 8EL738211-701 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata stg-dr | 313472 | buc | | |
| 4 | Amortizor spate stg-dr | 344459 | buc | | |
| 5 | Amplificare frane | 03.7873-3902.4 | buc | | |
| 6 | Ansamblu burduf articulatie planetara fata stg-dr roata | 23692 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf articulatie planetara fata stg-dr spre cutia de viteze | 24665 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf articulatie planetara spate spre diferential | 23268 | buc | | |
| 9 | Ansamblu burduf articulatie planetara spate stg-dr roata | 23690 | buc | | |
| 10 | Ansamblu burduf directie | 31278 | buc | | |
| 11 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 12 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 13 | Arbore cotit cu pinion | 03G105021S | buc | | |
| 14 | Arc spiral fata | 4095086 | buc | | |
| 15 | Arc spiral spate | 4295082 | buc | | |
| 16 | Articulatie cardan | 3347501 | buc | | |
| 17 | Articulatie cardan | 3577101 | buc | | |
| 18 | Ax cu came 2 | CAM961 | buc | | |
| 19 | Ax cu came 1 | CAM962 | buc | | |
| 20 | Baie ulei | 9534477 | buc | | |
| 21 | Bara fata | 9540902 | buc | | |
| 22 | Baterie de pornire | 5774000783162 | buc | | |
| 23 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 24 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 25 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 26 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 28 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 29 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 30 | Biela echipata | 038105401J | buc | | |
| 31 | Bieleta antiruliu punte spate stg-dr | 2677502 | buc | | |
| 32 | Bieleta antiruliu punte fata stg-dr | 2677401 | buc | | |
| 33 | Bieleta directie stg-dr | 2532902 | buc | | |
| 34 | Brat suspensie roata punte spate deasupra | 3546301 | buc | | |
| 35 | Brat suspensie roata punte spate fata dreapta | 3546501 | buc | | |
| 36 | Brat suspensie roata fata stg-dr | 3464701 | buc | | |
| 37 | Brat suspensie roata inferior punte spate | 3675801 | buc | | |
| 38 | Brat suspensie roata punte spate fata stanga | 3546401 | buc | | |
| 39 | Bucsa bara stabilizatoare | 1K0511327AR | buc | | |
| 40 | Bujie incandescenta | GE115 | buc | | |
| 41 | Buson umplere ulei | 32155 | buc | | |
| 42 | Cap de bara dreapta | 3528202 | buc | | |
| 43 | Cap de bara stanga | 3528101 | buc | | |
| 44 | Cap planetara spre cutie viteze | VKJA8001 | buc | | |
| 45 | Cap planetara spre roata | VKJA3026 | buc | | |
| 46 | Capota motor | 9540280 | buc | | |
| 47 | Caseta directie | KS01000746 | buc | | |
| 48 | Chit protectie praf amortizor punte fata | 900203 | buc | | |
| 49 | Chit protectie praf amortizor punte spate | 900202 | buc | | |
| 50 | Chiulasa echipata cu supape | 03L103351 | buc | | |
| 51 | Clapeta control admisie aer | A2C59512935 | buc | | |
| 52 | Comanda cutie viteze | 3C0711266K | buc | | |
| 53 | Compresor climatizare | 8FK351135-921 | buc | | |
| 54 | Comutator actionare frana de parcare | 37606 | buc | | |
| 55 | Comutator far | V10-73-0262 | buc | | |
| 56 | Comutator lampa marsalier | 6ZF008621-321 | buc | | |
| 57 | Comutator lumini de avarie | V10-73-0163 | buc | | |
| 58 | Condensator climatizare | 8FC351317-544 | buc | | |
| 59 | Convertor de presiune turbocompresor | 7.00868.02.0 | buc | | |
| 60 | Convertor presiune esapament | 1K0906627E | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | Culbutor supapa | 420022210 | buc | | |
| 62 | Culbutor tren supape | 422010210 | buc | | |
| 63 | Cupla magnetica climatizare | KTT040183 | buc | | |
| 64 | Curea de distributie | CT1134 | buc | | |
| 65 | Curea transmisie cu caneluri 1 | 6PK1070 | buc | | |
| 66 | Curea transmisie cu caneluri 2 | 6PK842ELAST | buc | | |
| 67 | Cuzineti arbore cotit 0,25 | 029HS19911025 | buc | | |
| 68 | Cuzineti arbore cotit STD | 029HS19911000 | buc | | |
| 69 | Disc frana fata | 24.0125-0158.1 | buc | | |
| 70 | Disc frana spate | 24.0112-0169.1 | buc | | |
| 71 | Electromotor | 8EA011610-231 | buc | | |
| 72 | Element actionare etrier frana de parcare | V10-77-1022 | buc | | |
| 73 | Element reglaj clapeta comutare (galerie admisie) | A2C59506246 | buc | | |
| 74 | Etansare garnituri | 70-31414-10 | buc | | |
| 75 | Etrier frana fata stg-dr | 11.9541-9553.2 | buc | | |
| 76 | Etrier frana spate stg-dr | 24.6238-1705.7 | buc | | |
| 77 | Evaporator aer conditionat | 92163 | buc | | |
| 78 | Far dreapta | 043626 | buc | | |
| 79 | Far stanga | 043625 | buc | | |
| 80 | Filtru aer | C35154/1 | buc | | |
| 81 | Filtru aer habitaculu | CUK2939/1 | buc | | |
| 82 | Filtru combustibil | PU825x | buc | | |
| 83 | Filtru ulei | HU719/7x | buc | | |
| 84 | Fulie alternator | 535001210 | buc | | |
| 85 | Fulie curea arbore cotit | 544008310 | buc | | |
| 86 | Furtun aer supraalimentare 1 | 82651 | buc | | |
| 87 | Furtun aer supraalimentare 2 | 82660 | buc | | |
| 88 | Furtun aer supraalimentare 5 | 86616 | buc | | |
| 89 | Furtun aer supraalimentare 6 | 86617 | buc | | |
| 90 | Furtun aer supraalimentare 3 | 82671 | buc | | |
| 91 | Furtun aer supraalimentare 4 | 82678 | buc | | |
| 92 | Furtun aerisire bloc motor | 45319 | buc | | |
| 93 | Furtun frana fata stg-dr | 83.7249-0536.3 | buc | | |
| 94 | Furtun frana spate stg-dr | 83.7849-0231.3 | buc | | |
| 95 | Furtun frana fata stg-dr | 83.7247-0603.3 | buc | | |
| 96 | Furtun supracurgere combustibil | 03L130235K | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97 | Garnitura capac supape | 71-38931-00 | buc | | |
| 98 | Garnitura chiulasa 1,63mm | 61-38190-10 | buc | | |
| 99 | Garnitura chiulasa 1,71mm | 61-38190-20 | buc | | |
| 100 | Garnitura etansare evacuare ulei (compresor) | 245.800 | buc | | |
| 101 | Garnitura galerie admisie | 71-38929-00 | buc | | |
| 102 | Garnitura galerie evacuare | 71-38428-00 | buc | | |
| 103 | Geometrie roti | | buc | | |
| 104 | Ghid supapa | VAG96237B | buc | | |
| 105 | Grila radiator | 5839518 | buc | | |
| 106 | Grila ventilatie bara protectie dreapta, | 5839594 | buc | | |
| 107 | Grila ventilatie bara protectie centru | VW0542120 | buc | | |
| 108 | Grila ventilatie bara protectie stanga | 5839593 | buc | | |
| 109 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 110 | Injector | 0986435360 | buc | | |
| 111 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 112 | Intercooler compresor | 8ML376746-201 | buc | | |
| 113 | Janta | | buc | | |
| 114 | Kit ambreiaj | 624323009 | buc | | |
| 115 | Kit de distributie | CT1134K1 | buc | | |
| 116 | Lamela stergator | 3397007462 | buc | | |
| 117 | Lampa spate dreapta | 3C5945096H | buc | | |
| 118 | Lampa spate stanga | 3C5945095H | buc | | |
| 119 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 120 | Material amortizare zgomot nisa motor | 33544 | buc | | |
| 121 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 850915 | buc | | |
| 122 | Mecanism actionare geam spate stanga | 850916 | buc | | |
| 123 | Mecanism actionare geam fata stanga | 850914 | buc | | |
| 124 | Mecanism actionare geam spate dreapta | 850917 | buc | | |
| 125 | Motor pas cu pas climatizare | 3C0907511Q | buc | | |
| 126 | Oglinda exterioara stanga | 337-0138 | buc | | |
| 127 | Oglinda exterioara dreapta | 337-0137 | buc | | |
| 128 | Parbriz | 400011118 | buc | | |
| 129 | Pinion distributie | 038105263F | buc | | |
| 130 | Piston 81,01mm | 0280200 | buc | | |
| 131 | Piston 81,26mm | 0280201 | buc | | |
| 132 | Piston 81,51 mm | 0280202 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 133 | Piston 81mm | 87-432300-00 | buc | | |
| 134 | Pivot dreapta | 2999902 | buc | | |
| 135 | Pivot stanga | 2999802 | buc | | |
| 136 | Planetara dreapta | 1K0501204F | buc | | |
| 137 | Planetara stanga | 1K0501203F | buc | | |
| 138 | Pompa apa | P569 | buc | | |
| 139 | Pompa centrala ambreiaj | 6284000137 | buc | | |
| 140 | Pompa combustibil | 7.50111.60.0 | buc | | |
| 141 | Pompa de inalta presiune | 0986437410 | buc | | |
| 142 | Pompa ulei | 34722 | buc | | |
| 143 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.24808.12.0 | buc | | |
| 144 | Proiector ceata stanga | 1N0271296-031 | buc | | |
| 145 | Proiector ceata dreapta | 1N0271296-041 | buc | | |
| 146 | Radiator racire motor | 8MK376765-124 | buc | | |
| 147 | Rampa comuna cu regulator de debit | 03L130089 | buc | | |
| 148 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 149 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 150 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 151 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 152 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 153 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 154 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 155 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 156 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 157 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 158 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | 29345 | buc | | |
| 159 | Rola intinzator curea distributie | 531080910 | buc | | |
| 160 | Rola intinzator curea transmisie | VKM31058 | buc | | |
| 161 | Rulment de presiune ambreiaj | 510007110 | buc | | |
| 162 | Rulment sarcina suport arc spate stg-dr | 3089001 | buc | | |
| 163 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH351315-781 | buc | | |
| 164 | Senzor debit aer | 7.18221.51.0 | buc | | |
| 165 | Senzor impulsuri arbore cotit 1 | 6PU009163-491 | buc | | |
| 166 | Senzor impulsuri arbore cotit 2 | 6PU009167-131 | buc | | |
| 167 | Senzor nivel ulei motor | 70684001 | buc | | |
| 168 | Senzor pedala acceleratie | 6PV010946-011 | buc | | |
| 169 | Senzor pozitie ax cu came | 6PU009121-901 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 170 | Senzor presiune combustibil | 03L906051 | buc | | |
| 171 | Senzor presiune ulei | 6ZL008280-031 | buc | | |
| 172 | Senzor temperatura exterioara | TS10266 | buc | | |
| 173 | Senzor temperatura interioara | 508765 | buc | | |
| 174 | Senzor temperatura lichid de racire | 6PT009309-331 | buc | | |
| 175 | Senzor turatie roata fata | SS20036 | buc | | |
| 176 | Senzor turatie roata spate | SS20035 | buc | | |
| 177 | Senzor unghi bracaj | 33536 | buc | | |
| 178 | Set garnituri ax supape | 12-31306-12 | buc | | |
| 179 | Set garnituri carter | 08-39084-01 | buc | | |
| 180 | Set garnituri complet motor | 51034900 | buc | | |
| 181 | Set montaj turbocompresor | 04-10138-01 | buc | | |
| 182 | Set placute frana fata | 13.0460-7184.2 | buc | | |
| 183 | Set placute frana spate | 13.0460-2749.2 | buc | | |
| 184 | Set reparatie rulment sarcina amortizor fata stg-dr | 3177001 | buc | | |
| 185 | Set reparatie suspensie/surub reglaj punte spate | 3800001 | buc | | |
| 186 | Set role curea dintata | 530050309 | buc | | |
| 187 | Set rulment roata fata | VKBA3643 | buc | | |
| 188 | Set rulment roata spate | VKBA3644 | buc | | |
| 189 | Set segmenti piston 81,01mm | 03090N0 | buc | | |
| 190 | Set segmenti piston 81,26mm | 03090N1 | buc | | |
| 191 | Set segmenti piston 81,56mm | 03090N2 | buc | | |
| 192 | Set surub chiulasa | 14-32299-01 | buc | | |
| 193 | Set surub disc curea-arbore cotit | 41023 | buc | | |
| 194 | Set suruburi carcasa rulment sarcina amortizor fata | 27876 | buc | | |
| 195 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze | 81-90052-00 | buc | | |
| 196 | Simering arbore cotit partea din fata | 81-34366-00 | buc | | |
| 197 | Sistem alimentare cu combustibil | 7.02701.04.0 | buc | | |
| 198 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 199 | Sonda Lambda | 0281004148 | buc | | |
| 200 | Stingător PI | | buc | | |
| 201 | Supapa admisie | V95099 | buc | | |
| 202 | Supapa EGR | 7.24809.16.0 | buc | | |
| 203 | Supapa evacuare | V95114 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 204 | Supapa expansiune clima | 8UW351239-661 | buc | | |
| 205 | Suport motor | 1K0199262CE | buc | | |
| 206 | Suport motor spate 2 | 3623001 | buc | | |
| 207 | Suport motor - cutie viteze | 3551901 | buc | | |
| 208 | Suport motor dreapta | 3103401 | buc | | |
| 209 | Suport motor spate 1 | 3500701 | buc | | |
| 210 | Suport motor spate 3 | 3771401 | buc | | |
| 211 | Suport motor spate 4 | 3314701 | buc | | |
| 212 | Suport tampon fata | 9540941 | buc | | |
| 213 | Suport trapez puntea spate ,partea de jos, pe ambele parti, exterior | 2730601 | buc | | |
| 214 | Suport trapez puntea spate deasupra, pe ambele parti, exterior | 2991801 | buc | | |
| 215 | Suport trapez puntea spate partea de jos, pe ambele parti, interior | 2991701 | buc | | |
| 216 | Suport trapez puntea spate, pe ambele parti | 2992001 | buc | | |
| 217 | Suport trapez fata partea din fata stg -dr | 2991601 | buc | | |
| 218 | Suport trapez punte fata partea din spate stg-dr | 3471101 | buc | | |
| 219 | Suport trapez puntea spate deasupra, pe ambele parti, interior | 2991901 | buc | | |
| 220 | Surub de golire baia de ulei | 15374 | buc | | |
| 221 | Surub roata | 09801 | buc | | |
| 222 | Termostat lichid racire | TX10987D | buc | | |
| 223 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 224 | Trusă medicală | | buc | | |
| 225 | Turbosuflanta | 128065SUPERKIT1 | buc | | |
| 226 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 227 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 228 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 229 | Unitate de comanda lampa cu descarcare pe gaz | 043731 | buc | | |
| 230 | Unitate de control bujii incandescente | GSE152 | buc | | |
| 231 | Unitate de control incalzire / ventilatie | 39753 | buc | | |
| 232 | Ventilator radiator | V15-01-1870 | buc | | |
| 233 | Ventilator radiator fi 365mm, | 8EW351040-071 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 234 | Ventilator radiator fi 295mm | 8EW351040-411 | buc | | |
| 235 | Volanta | 415051710 | buc | | |
| 236 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 237 | Vopsire totala | | buc | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (50% din Total autoturism)x1 = 0,00

Lista de piese pentru autoturismul marca SKODA OCTAVIA
Nr. de identificare TMBDG41U432802484; TMBDG41U542923316 ; TMBDG41U158794358
Nr. de înmatriculare B-33-LEJ; B-37-YUS ; GL-06-UMF

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Acoperire fata | 6502-08-7520200P | buc | | |
| 2 | Acoperire motor dreapta | 9523798 | buc | | |
| 3 | Acoperire motor stanga | 9523797 | buc | | |
| 4 | Alternator | 437317 | buc | | |
| 5 | Amortizor punte spate | 343348 | buc | | |
| 6 | Amortizor punte fata | 633713 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | VKJP3112 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutia de viteze 1 | VKJP8368 | buc | | |
| 9 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutia de viteze 2 | VKJP6004 | buc | | |
| 10 | Ansamblu reparatie schimbator | 1J0711112E | buc | | |
| 11 | Antigel IL* | | buc | | |
| 12 | Apa-distilata IL | | buc | | |
| 13 | Arbore cotit | 038105021E | buc | | |
| 14 | Arc spiral spate | 4285706 | buc | | |
| 15 | Arc spiral fata | 4085706 | buc | | |
| 16 | Aripa dreapta fata | 7520312 | buc | | |
| 17 | Aripa stanga fata | 7520311 | buc | | |
| 18 | Ax cu came | 50006202 | buc | | |
| 19 | Ax cutie viteze | 02J311205N | buc | | |
| 20 | Ax planetar cutie viteze | 02A409355D | buc | | |
| 21 | Bara fata | 5510-00-7520900P | buc | | |
| 22 | Bara spate | SK0221051 | buc | | |
| 23 | Baterie de pornire | 5740120683132 | buc | | |
| 24 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 25 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 26 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 27 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 28 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 29 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 30 | Bieleta antiruliu fata | 2169903 | buc | | |
| 31 | Bieleta directie 1 | 2225002 | buc | | |
| 32 | Bieleta directie 2 | 2228201 | buc | | |
| 33 | Brat stergator parbriz | 113480 | buc | | |
| 34 | Brat suspensie roata fata stg-dr | 2247503 | buc | | |
| 35 | Buesa bara stabilizatoare fata | 3405301 | buc | | |
| 36 | Buesa culbutor | 029LB18191000 | buc | | |
| 37 | Buesa punte spate | 2123601 | buc | | |
| 38 | Bujie incandescenta | GN855 | buc | | |
| 39 | Burduf cauciuc directie | 3017702 | buc | | |
| 40 | Buson umplere ulei | 02113 | buc | | |
| 41 | Butuc roata fata | 22512 | buc | | |
| 42 | Cablu frana de parcare stg-dr | 10.9054 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Cablu schimbator viteze | 1J0711265Q | buc | | |
| 44 | Cablu schimbator viteze | 1J0711266P | buc | | |
| 45 | Cap planetara roata | VKJA3011 | buc | | |
| 46 | Cap planetara spre cutia de viteze | VKJA8001 | buc | | |
| 47 | Capota motor | 7520280 | buc | | |
| 48 | Caseta directie | 54682 | buc | | |
| 49 | Catalizator | 20374 | buc | | |
| 50 | Chit protectie praf amortizor spate | 915400 | buc | | |
| 51 | Chit protectie praf amortizor punte fata | 910154 | buc | | |
| 52 | Chit reparatie articulatie sarcina/pivot dreapta | 1762002 | buc | | |
| 53 | Chit reparatie articulatie sarcina/pivot stanga | 1761902 | buc | | |
| 54 | Chiulasa neechipata | 908521 | buc | | |
| 55 | Chiuloasa echipata. supape. culbutori. simeringuri | 50003117 | buc | | |
| 56 | Cilindru receptor frana 1 | 24.3219-0909.3 | buc | | |
| 57 | Cilindru receptor frana 2 | 24.3220-0909.3 | buc | | |
| 58 | Compresor climatizare | 8FK351127-881 | buc | | |
| 59 | Comutator actionare ambreiaj (Tempomat) | 6DD008622-701 | buc | | |
| 60 | Comutator coloana directie semnalizare | 000050099010 | buc | | |
| 61 | Comutator coloana directie stergator parbriz | 000050090010 | buc | | |
| 62 | Comutator far | V10-73-0153 | buc | | |
| 63 | Comutator lampa marsalier | 217600 | buc | | |
| 64 | Comutator lumini de avarie | V10-73-0172 | buc | | |
| 65 | Comutator lumini frana | V10-73-00980 | buc | | |
| 66 | Condensator climatizare | 8FC351036-384 | buc | | |
| 67 | Conducta de frana | 1J0611742C | buc | | |
| 68 | Conducta ulei incarcare | OP10053 | buc | | |
| 69 | Convertor presiune esapament | 7.02183.01.0 | buc | | |
| 70 | Culbutor supapa | 420002210 | buc | | |
| 71 | Curea de distributie | CT946 | buc | | |
| 72 | Curea transmisie cu caneluri 1 | 6PK1660 | buc | | |
| 73 | Curea transmisie cu caneluri 2 | 6PK906 | buc | | |
| 74 | Cuzineti arbore cotit +0.25mm | 77152610 | buc | | |
| 75 | Cuzineti arbore cotit +0,5mm | 77152620 | buc | | |
| 76 | Cuzineti arbore cotit +0,75mm | 87475630 | buc | | |
| 77 | Cuzineti arbore cotit STD | 77152600 | buc | | |
| 78 | Cuzineti biela | 77213600 | buc | | |
| 79 | Disc ambreiaj | 1864527337 | buc | | |
| 80 | Electromotor | 8EA011610-561 | buc | | |
| 81 | Etansare garnituri | 70-31414-10 | buc | | |
| 82 | Evaporator aer conditionat | 92176 | buc | | |
| 83 | Far dreapta | 2752521 | buc | | |
| 84 | Far stanga | 2751521 | buc | | |
| 85 | Filtru aer | C37153/1 | buc | | |
| 86 | Filtru aer habitacul | CUK2862 | buc | | |
| 87 | Filtru combustibil | WK853/3x | buc | | |
| 88 | Filtru ulei | HU726/2x | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 89 | Fulie alternator | 535001010 | buc | | |
| 90 | Fulie curea arbore cotit | 544008310 | buc | | |
| 91 | Furca selector schimbator cutie viteze 1 | 02A311490K | buc | | |
| 92 | Furca selector schimbator cutie viteze 2 | 02A311562A | buc | | |
| 93 | Furtun frana fata | 24.5143-0439.3 | buc | | |
| 94 | Furtun frana spate | 83.7858-0140.3 | buc | | |
| 95 | Garnitura galerie admisie | 71-28781-10 | buc | | |
| 96 | Garnitura galerie evacuare dreapta | 71-27898-20 | buc | | |
| 97 | Garnitura galerie evacuare stanga | 71-28186-20 | buc | | |
| 98 | Garnitura suruburi capac supape | 50-028913-00 | buc | | |
| 99 | Geometrie roti | | buc | | |
| 100 | Grila radiator | 6502-07-7520991P | buc | | |
| 101 | Grila ventilatie bara protectie dreapta jos | SK0222123 | buc | | |
| 102 | Grila ventilatie bara protectie stanga jos | SK0222124 | buc | | |
| 103 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 104 | Injector cu fir (avans) | 0432193579 | buc | | |
| 105 | Injector cu fir (avans) | 0432193695 | buc | | |
| 106 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 107 | Intercooler compresor | 8ML376700-704 | buc | | |
| 108 | Janta | | buc | | |
| 109 | Kit ambreiaj | 3000950654 | buc | | |
| 110 | Kit ambreiaj cu volanta | 3000951790 | buc | | |
| 111 | Kit de distributie | CT946K2 | buc | | |
| 112 | Kit lant pompa ulei | 33753 | buc | | |
| 113 | Lagar cutie de viteza | 712130410 | buc | | |
| 114 | Lagar suport ax fata | 2239901 | buc | | |
| 115 | Legaturi stergator parbriz | 30734 | buc | | |
| 116 | Lichid de frana 0.5 | | buc | | |
| 117 | Maner usa | 32923916 | buc | | |
| 118 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 850583 | buc | | |
| 119 | Mecanism actionare geam fata stanga | 850582 | buc | | |
| 120 | Mecanism actionare geam spate dreapta | 850585 | buc | | |
| 121 | Mecanism actionare geam spate stanga | 850584 | buc | | |
| 122 | Mecanism schimbator cutie viteze | 02J301231B | buc | | |
| 123 | Motor stergator | 37619 | buc | | |
| 124 | Oglinda exterioara stanga | 332-0030 | buc | | |
| 125 | Oglinda exterioara dreapta | 6128521 | buc | | |
| 126 | Parbriz | 8408557 | buc | | |
| 127 | Pinion+diferential | 02J409111M | buc | | |
| 128 | Piston R1 3si4 | 94428700 | buc | | |
| 129 | Piston R1 1si2 | 94427710 | buc | | |
| 130 | Piston R2 1si2 | 94427730 | buc | | |
| 131 | Piston R2 3si4 | 94428730 | buc | | |
| 132 | Piston STD 1si2 | 94427700 | buc | | |
| 133 | Piston STD 3si4 | 94428700 | buc | | |
| 134 | Planetara fata dreapta | 21021 | buc | | |
| 135 | Planetara fata stanga | 22673 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 136 | Pompa apa | P549 | buc | | |
| 137 | Pompa combustibil | 7.28303.60.0 | buc | | |
| 138 | Pompa de apa spalare parbriz | 8TW006848-021 | buc | | |
| 139 | Pompa de injectie | 0986440557 | buc | | |
| 140 | Pompa hidraulica sistem de directie | 53950 | buc | | |
| 141 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.24808.05.0 | buc | | |
| 142 | Radiator racire motor | 8MK376713-781 | buc | | |
| 143 | Radiator ulei ulei motor | 90607 | buc | | |
| 144 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 146 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 148 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 150 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 152 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 154 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 156 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 159 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 161 | Reconditionare turbosufflanta | | buc | | |
| 163 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 164 | Releu instalatia de comanda bujii incandescente | 4RA007507-021 | buc | | |
| 165 | Releu ventilator radiator | 26141 | buc | | |
| 166 | Roata dintata arbore cotit | 108697 | buc | | |
| 167 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | VKM31002 | buc | | |
| 168 | Rola intinzator curea distributie | 531044030 | buc | | |
| 169 | Rola intinzator curea transmisie 1 | VKM31012 | buc | | |
| 170 | Rola intinzator curea transmisie 2 | VKM31018 | buc | | |
| 171 | Rulment de presiune | 3151000388 | buc | | |
| 172 | Rulment priza directa ambreiaj | 3114600007 | buc | | |
| 173 | Rulment sarcina suport arc spate | 3526901 | buc | | |
| 174 | Saiba distantier arbore cotit | 026198421 | buc | | |
| 175 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH1351311-021 | buc | | |
| 176 | Scut motor | 9523795 | buc | | |
| 177 | Selector schimbator | 02A311521E | buc | | |
| 178 | Senzor debit aer | 0986280202 | buc | | |
| 179 | Senzor impulsuri arbore cotit | 6PU009163-131 | buc | | |
| 180 | Senzor presiune ulei | 6ZL008280-031 | buc | | |
| 181 | Senzor temperatura lichid de racire | 6PT009107-141 | buc | | |
| 182 | Senzor temperatura ulei | 6PT009107-691 | buc | | |
| 183 | Set accesorii sabot de frana | 03.0137-9149.2 | buc | | |
| 184 | Set biela motor (4bc) | 028198401F | buc | | |
| 185 | Set garnituri carter inferior | 08-31414-03 | buc | | |
| 186 | Set garnituri chiulasa | 02-33838-01 | buc | | |
| 187 | Set lamela stergator | 3397118902 | buc | | |
| 188 | Set montaj turbocompresor | 704.020 | buc | | |
| 189 | Set reparatie buse punte spate stg-dr | 2762701 | buc | | |
| 190 | Set reparatie rulment sarcina amortizor fata | 2534601 | buc | | |
| 191 | Set role curea dintata | 530008209 | buc | | |
| 192 | Set rulment roata fata | VKBA3455 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-----------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 193 | Set rulment roata spate | VKBA3456 | buc | | |
| 194 | Set saboti frana | 03.0137-0357.2 | buc | | |
| 195 | Set satelitit | 02S498081B | buc | | |
| 196 | Set segmenti piston R1 | 800000810025 | buc | | |
| 197 | Set segmenti piston R2 | 800000810100 | buc | | |
| 198 | Set segmenti piston STD | 800000810000 | buc | | |
| 199 | Set tambur frana | 24.0223-0016.1 | buc | | |
| 200 | Simering arbore cotit | 12012709B | buc | | |
| 201 | Sistem alimentare cu combustibil | 7.02550.26.0 | buc | | |
| 202 | Solutie spalata parbriz 5L | | buc | | |
| 203 | Spoiler | 5511-00-7520225P | buc | | |
| 204 | Stingător P1 | | buc | | |
| 205 | Supapa admisie | 029VE30494000 | buc | | |
| 206 | Supapa EGR | 7.24809.30.0 | buc | | |
| 207 | Supapa evacuare | 029VA30495100 | buc | | |
| 208 | Supapa reglare presiune compresor | 7.05817.00.0 | buc | | |
| 209 | Suport motor 1 | 594264 | buc | | |
| 210 | Suport motor 2 | 594393 | buc | | |
| 211 | Suport transmisie manuala | 597145 | buc | | |
| 212 | Suport trapez 1 | 1020302 | buc | | |
| 213 | Suport trapez 2 | 2111301 | buc | | |
| 214 | Surub roata | 46632 | buc | | |
| 215 | Termostat lichid racire | TX1387D | buc | | |
| 216 | Toba esapament finala | 22977 | buc | | |
| 217 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 218 | Trusă medicală | | buc | | |
| 219 | Turbosufanta | T914200 | buc | | |
| 220 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 221 | Ulei cutie viteze manuala | 21829 | buc | | |
| 222 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 223 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 224 | Uscator aer conditionat | 8FT351196-391 | buc | | |
| 225 | Vas de expansiune raciere | 37324 | buc | | |
| 226 | Ventilator habitacul | 8EW009100-301 | buc | | |
| 227 | Volanta | 2294000329 | buc | | |
| 228 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 229 | Vopsire totala | | buc | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițig necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimata autoturism (40% din Total autoturism)x3 = 0,00

Lista de piese pentru autoturismul marca DOBLO
Nr. de identificare ZFA22300005325440; ZFA22300005324593;
ZFA22300005329878; ZFA2230000530105 ; ZFA22300005325418 ;
Nr. de înmatriculare: IS-97-AND; IS-05-LLK;

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Amortizor fata | 290028 | buc | | |
| 2 | Amortizor spate | 290032 | buc | | |
| 3 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 4 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 5 | Arc punte spate | 51738253 | buc | | |
| 6 | Arc spiral fata | 14.871.081 | buc | | |
| 7 | Aripa dreapta | 2042314 | buc | | |
| 8 | Aripa stanga | 2042313 | buc | | |
| 9 | Ax cu came | CAM654 | buc | | |
| 10 | Bara dreapta spate | 735415740 | buc | | |
| 11 | Bara fata | 2042902 | buc | | |
| 12 | Bara spate | 735415726 | buc | | |
| 13 | Bara stanga spate | 735415759 | buc | | |
| 14 | Baterie de pornire | 5634000613162 | buc | | |
| 15 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 16 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 17 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 18 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 19 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 20 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 21 | Bloc lumini + banda airbag si claxon | 735416667 | buc | | |
| 22 | Brat inferior dreapta | 31996 01 | buc | | |
| 23 | Brat inferior stanga | 31995 01 | buc | | |
| 24 | Brida arc spate | 77825 | buc | | |
| 25 | Bucsa arc punte spate partea din fata | 46767261 | buc | | |
| 26 | Bucsa arc punte spate partea din spate | 46473041 | buc | | |
| 27 | Bujie incandescenta | DG-122 | buc | | |
| 28 | Burduf cauciuc articulatie planetara roata | 190964 | buc | | |
| 29 | Butuc roata | 44210 | buc | | |
| 30 | Cablu frana de parcare stanga | 641.13 | buc | | |
| 31 | Cablu frana de parcare dreapta | 120.709 | buc | | |
| 32 | Cablu transmisie manuala | 12.7282 | buc | | |
| 33 | Cap planetara spre roata | 0.022208 | buc | | |
| 34 | Capota motor | 2042281 | buc | | |
| 35 | Chit protectie praf amortizor fata | PK109 | buc | | |
| 36 | Chiulasa | 908589 | buc | | |
| 37 | Cilindru receptor ambreiaj | 804746 | buc | | |
| 38 | Cilindru receptor frana | 24.3220-1722.3 | buc | | |
| 39 | Compresor climatizare | 8FK351129-591 | buc | | |
| 40 | Comutator lampa marsalier | RS5529 | buc | | |
| 41 | Condensator climatizare | 94633 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Conducta frana fata | 46830852 | buc | | |
| 43 | Conducta frana spate | 51773003 | buc | | |
| 44 | Convertor de presiune turbocompresor | 7.00607.02.0 | buc | | |
| 45 | Culbutor supapa | 421001210 | buc | | |
| 46 | Curea de distributie | CT968 | buc | | |
| 47 | Cuzineti arbore cotit 50.50mm R1 | H1095 | buc | | |
| 48 | Cuzineti arbore cotit 5STD | H1095 | buc | | |
| 49 | Cuzineti arbore cotit 50.25mm R2 | H1095 | buc | | |
| 50 | Disc frana | 24.0320-0142.1 | buc | | |
| 51 | ECU motor | 55193786 | buc | | |
| 52 | Electromotor | 726043 | buc | | |
| 53 | Protectie portiera fata dreapta | 5703-04-2042571P | buc | | |
| 54 | Protectie portiera fata stanga | 5703-04-2042571PP | buc | | |
| 55 | Protectie portiera spate dreapta | 5703-04-2042574PP | buc | | |
| 56 | Protectie portiera spate stanga | 5703-04-2042573PP | buc | | |
| 57 | Etansare supape | 70-25837-00 | buc | | |
| 58 | Etrier frana fata dreapta | 83-1018 | buc | | |
| 59 | Etrier frana fata stanga | 82-1018 | buc | | |
| 60 | Evaporator aer conditionat | 92206 | buc | | |
| 61 | Far dreapta | 712405451120 | buc | | |
| 62 | Far stanga | 712405551120 | buc | | |
| 63 | Filtru aer | C1189 | buc | | |
| 64 | Filtru aer habitaculu | CUK2335KIT | buc | | |
| 65 | Filtru combustibil | WK854/5 | buc | | |
| 66 | Filtru ulei | W714/4 | buc | | |
| 67 | Fulie alternator | 535011510 | buc | | |
| 68 | Furtun aer supraalimentare 1 | 88656 | buc | | |
| 69 | Furtun aer supraalimentare 2 | BU 700249 | buc | | |
| 70 | Furtun frana fata stg-dr | 24.5112-0475.3 | buc | | |
| 71 | Furtun radiator 1 | 19126 | buc | | |
| 72 | Furtun radiator 2 | 19127 | buc | | |
| 73 | Furtun radiator 3 | 19128 | buc | | |
| 74 | Furtun radiator 4 | 3946 | buc | | |
| 75 | Furtun ulei | 23890 | buc | | |
| 76 | Garnitura capac supape | 71-35638-10 | buc | | |
| 77 | Garnitura chiulasa | 61-35580-20 | buc | | |
| 78 | Garnitura chiulasa | 61-35580-00 | buc | | |
| 79 | Garnitura chiulasa | 61-35580-10 | buc | | |
| 80 | Garnitura galerie admisie | 71-36306-00 | buc | | |
| 81 | Garnitura galerie evacuare | 71-35637-00 | buc | | |
| 82 | Geometrie roti | | | | |
| 83 | Grila radiator | 2042991 | buc | | |
| 84 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 85 | Injector | 445110119 | buc | | |
| 86 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 87 | Intercooler compresor | FT4271 | buc | | |
| 88 | Janta | | buc | | |
| 89 | Kit ambreiaj | 3000951531 | buc | | |
| 90 | Kit de distributie | CT968K2 | buc | | |
| 91 | Kit flansa amortizor | SM1814 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92 | Lamela stergator | 3397118901 | buc | | |
| 93 | Lampa spate dreapta | 712201101110 | buc | | |
| 94 | Lampa spate stanga | 712201201110 | buc | | |
| 95 | Legaturi stergator parbriz | 85423084010 | buc | | |
| 96 | Lichid de frana 0.5 | | buc | | |
| 97 | Maner usa spate | 735402299 | buc | | |
| 98 | Maner usa dreapta fata | 735309961 | buc | | |
| 99 | Maner usa spate dreapta | 735309963 | buc | | |
| 100 | Maner usa stanga fata | 735309960 | buc | | |
| 101 | Mecanism actionare geam dreapta | 20421802 | buc | | |
| 102 | Mecanism actionare geam stanga | 20421801 | buc | | |
| 103 | Motor stergator fata | 064343499010 | buc | | |
| 104 | Motor stergator spate | 064343019010 | buc | | |
| 105 | Oglinda exterioara | 309-0057 | buc | | |
| 106 | Oglinda exterioara | 309-0058 | buc | | |
| 107 | Pinion arbore cotit | 46436278 | buc | | |
| 108 | Piston R1 | 40218620 | buc | | |
| 109 | Piston R2 | 40218630 | buc | | |
| 110 | Piston STD | 40218600 | buc | | |
| 111 | Pivot | 2670502 | buc | | |
| 112 | Planetara stanga | 25615 | buc | | |
| 113 | Planetara dreapta 1 | VKJC2316 | buc | | |
| 114 | Planetara dreapta 2 | 25631 | buc | | |
| 115 | Pompa apa | P1055 | buc | | |
| 116 | Pompa centrala ambreiaj | 6284600576 | buc | | |
| 117 | Pompa de apa spalare parbriz | 3940 | buc | | |
| 118 | Pompa injectie | 445010007 | buc | | |
| 119 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.24806.06.0 | buc | | |
| 120 | Radiator racire motor | 61765 | buc | | |
| 121 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 123 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 125 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 127 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 129 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 131 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 133 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 135 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 137 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 138 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 140 | Repartitor frana | 46789637 | buc | | |
| 141 | Retur injectoare set | 55209929 | buc | | |
| 142 | Rola ghidare / conducere curea distributie | 532028710 | buc | | |
| 143 | Rola intinzator curea distributie | 531025530 | buc | | |
| 144 | Rulment de presiune | 3151130241 | buc | | |
| 145 | Rulment priza directa ambreiaj | 46411140 | buc | | |
| 146 | Saiba arc | 30735 | buc | | |
| 147 | Saiba de reglare reglare supapa | 32908290 | buc | | |
| 148 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH351308-251 | buc | | |
| 149 | Scut motor | 2042795 | buc | | |
| 150 | Senzor debit aer | 0280218113 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 151 | Senzor impulsuri arbore cotit 1 | 0281002474 | buc | | |
| 152 | Senzor impulsuri arbore cotit 2 | 0281002603 | buc | | |
| 153 | Senzor presiune combustibil | 0281002908 | buc | | |
| 154 | Senzor presiune supraalimentare | 0261230288 | buc | | |
| 155 | Senzor presiune ulei | 12228 | buc | | |
| 156 | Senzor temperatura lichid de racire | 28378 | buc | | |
| 157 | Senzor turatie roata fata dreapta | GBS2075 | buc | | |
| 158 | Senzor turatie roata fata stanga | GBS2071 | buc | | |
| 159 | Senzor turatie roata spate stg-dr | GBS2095 | buc | | |
| 160 | Servofrana | 46747935 | buc | | |
| 161 | Set accesorii placute frana | PFK214 | buc | | |
| 162 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7003C | buc | | |
| 163 | Set cilindru inchidere | 85/115 | buc | | |
| 164 | Set garnituri carter | 54089700 | buc | | |
| 165 | Set garnituri complet motor | 51026600 | buc | | |
| 166 | Set montaj turbocompresor | 04-10086-01 | buc | | |
| 167 | Set placute frana | 13.0460-7141.2 | buc | | |
| 168 | Set reparatie etrier | D41079C | buc | | |
| 169 | Set role curea dintata | 530062209 | buc | | |
| 170 | Set rulment roata 1 | VKBA1439 | buc | | |
| 171 | Set rulment roata 2 | VKBA3583 | buc | | |
| 172 | Set segmenti piston R2 | 08-124008-00 | buc | | |
| 173 | Set segmenti piston STD | 08-124000-00 | buc | | |
| 174 | Set segmenti piston R1 | 08-124006-00 | buc | | |
| 175 | Set surub chiulasa | 14-32321-01 | buc | | |
| 176 | Simering arbore cotit spre cutie | 81-90027-00 | buc | | |
| 177 | Simering arbore cotit spre distributie | 81-35882-00 | buc | | |
| 178 | Simering ax cu came | 81-17539-50 | buc | | |
| 179 | Sistem alimentare cu combustibil | 0580303028 | buc | | |
| 180 | Sistem stergator parbriz | 060500101010 | buc | | |
| 181 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 182 | Sonda Lambda | 0281004026 | buc | | |
| 183 | Sticla oglinda retrovizoare exterioara | 309-0055-1 | buc | | |
| 184 | Stingător PI | | buc | | |
| 185 | Element clapeta de acceleratie | 7.02256.14.0 | buc | | |
| 186 | Surub roata | 19341 | buc | | |
| 187 | Tambur frana | 24.0222-8018.1 | buc | | |
| 188 | Tampon cauciuc suspensie | 36864 | buc | | |
| 189 | Teava reparatie catalizator | 889-005 | buc | | |
| 190 | Termostat lichid racire | T116888 | buc | | |
| 191 | Toba esapament finala | 22912 | buc | | |
| 192 | Traversa fata | 1637681 | buc | | |
| 193 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 194 | Trusă medicală | | buc | | |
| 195 | Turbosuflanta | T912360 | buc | | |
| 196 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 197 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 198 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 199 | Uscator aer conditionat | 8FT351197-151 | buc | | |
| 200 | Ventilator radiator | 69422604010 | buc | | |
| 201 | Volanta | 2294701014 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------|-----------|----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 202 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 203 | Vopsire totala | | | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițig necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (50% din Total autoturism) x5= 0,00

Lista de piese pentru autoturismul marca NISSAN TERANNO II
Nr. de identificare: VSKTVUR2000500753; VSKTVUR20U0439907;
VSKTVUR20U0438946; VSKTVUR2000438948
Nr. de înmatriculare: IS-04-UVT; B-51-YME; B-52-YME,SV-11-RLR

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-----------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 8EL011711-691 | buc | | |
| 2 | Amortizor punte spate | 562102X900 | buc | | |
| 3 | Amortizor punte fata | 561102X950 | buc | | |
| 4 | Amortizor suprasarcina fata | 540500F00A | buc | | |
| 5 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 6 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 7 | Arbore cotit | 12201G2426 | buc | | |
| 8 | Arc spiral | 36-219247 | buc | | |
| 9 | Articulatie bara directie | 485600F000 | buc | | |
| 10 | Articulatie cardan 2 | J2921008 | buc | | |
| 11 | Articulatie cardan 1 | J2921007 | buc | | |
| 12 | Ax brat superior | 5453601G00 | buc | | |
| 13 | Ax cu came | 93093000 | buc | | |
| 14 | Ax culbutori | 1325243G02 | buc | | |
| 15 | Ax cutie de transfer | 33131G2305 | buc | | |
| 16 | Ax planetar fata | 392047F000 | buc | | |
| 17 | Ax planetar spate | 381640X800 | buc | | |
| 18 | Baie ulei | 111107F403 | buc | | |
| 19 | Bara directie | 485107F002 | buc | | |
| 20 | Bara torsiune | 540090F001 | buc | | |
| 21 | Baterie pornire | 5954050833132 | buc | | |
| 22 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 23 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 24 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 25 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 26 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 27 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 28 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 29 | Biela echipata | 121007F404 | buc | | |
| 30 | Bieleta antiruliu | 2766002 | buc | | |
| 31 | Bieleta antiruliu | 562600F001 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Bieleta directie | 485107F003 | buc | | |
| 33 | Bloc electrosupape vacuum | 14956G2412 | buc | | |
| 34 | Bloc motor | 110107F427 | buc | | |
| 35 | Blocator cutie transfer | 3316033G01 | buc | | |
| 36 | Brat inferior fata dreapta neechipat | 545027F000 | buc | | |
| 37 | Brat inferior fata stanga neechipat | 545037F000 | buc | | |
| 38 | Brat inferior punte spate | 551100X800 | buc | | |
| 39 | Brat inferior stanga spate | 551110X800 | buc | | |
| 40 | Brat stabilizator punte spate | 551300F500 | buc | | |
| 41 | Brat stergator parbriz 1 | 288808F000 | buc | | |
| 42 | Brat stergator parbriz 2 | 288858F000 | buc | | |
| 43 | Brat superior spate | 551200F000 | buc | | |
| 44 | Brat suspensie punte spate superior | 551200F000 | buc | | |
| 45 | Brat suspensie roata | 545277F000 | buc | | |
| 46 | Bucsa bara stabilizatoare | 3406001 | buc | | |
| 47 | Bucsa bara stabilizatoare | 3406801 | buc | | |
| 48 | Bucsa brat inferior fata | 545600F001 | buc | | |
| 49 | Bucsa brat inferior punte spate | 550460F000 | buc | | |
| 50 | Bucsa element suspensie fata superior | 54506B9500 | buc | | |
| 51 | Bujie incandescenta | GN994 | buc | | |
| 52 | Burduf planetara | 2881000 | buc | | |
| 53 | Butuc roata fata | 402027FOR1 | buc | | |
| 54 | Cap planetara spre roata | 24641 | buc | | |
| 55 | Cap planetara punte fata spre cutia de viteze | 397117F000 | buc | | |
| 56 | Capac cutie transfer partea din fata | 33117G2300 | buc | | |
| 57 | Carcasa cutie de transfer partea din fata | 33107G2302 | buc | | |
| 58 | Carcasa cutie de transfer partea din mijloc | 33105G2301 | buc | | |
| 59 | Carcasa diferential punte spate | 430100X921 | buc | | |
| 60 | Carcasa rulment punte spate | 430820F002 | buc | | |
| 61 | Cardan partea din fata | 372002X800 | buc | | |
| 62 | Cardan partea din spate | 373002X920 | buc | | |
| 63 | Caseta directie | 492007F010 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | Chiulasa | 909011K | buc | | |
| 65 | Comanda bloc principal semnalizare/stergatoare | 255602X801 | buc | | |
| 66 | Compresor aer conditionat | 926000X000 | buc | | |
| 67 | Conector vacuum | 149617F000 | buc | | |
| 68 | Culbutor supapa | 421003610 | buc | | |
| 69 | Curea transmisie 1150mm | AVX13X1150 | buc | | |
| 70 | Curea transmisie 925mm | AVX13X925 | buc | | |
| 71 | Cutie transfer partea din spate | 33102G230A | buc | | |
| 72 | Cuzinet stabilizator | 5447601W00 | buc | | |
| 73 | Cuzineti arbore cotit 0,25mm | MS-1190GP0.25 | buc | | |
| 74 | Cuzineti arbore cotit 0,50mm | MS-1190GP0.50 | buc | | |
| 75 | Cuzineti arbore cotit STD | MS-1190GPSTD | buc | | |
| 76 | Cuzineti biela 0,25 mm | CB-1190GP0.25 | buc | | |
| 77 | Cuzineti biela 0,50 mm | CB-1190GP0.50 | buc | | |
| 78 | Cuzineti biela STD | CB-1190GPSTD | buc | | |
| 79 | Cuzineti biela 0,75 mm | CB-1190GP0.75 | buc | | |
| 80 | Diferential punte fata | 38500G2310 | buc | | |
| 81 | Difuzor radiator | 214767F001 | buc | | |
| 82 | Disc frana | 24.0126-0109.1 | buc | | |
| 83 | Electromotor | 8EA011610-871 | buc | | |
| 84 | Element fixare suspensie fata | 5447031G00 | buc | | |
| 85 | Element suspensie fata dreapta | 542100F000 | buc | | |
| 86 | Element suspensie fata stanga | 542110F000 | buc | | |
| 87 | Etrier frana fata dreapta | BHT128E | buc | | |
| 88 | Etrier frana fata stanga | BHT127E | buc | | |
| 89 | Far dreapta | 1ED962060-121 | buc | | |
| 90 | Far stanga | 1ED962060-111 | buc | | |
| 91 | Filtru aer | C14176 | buc | | |
| 92 | Filtru aer habitaclu | CU2530 | buc | | |
| 93 | Filtru combustibil | WK940/22 | buc | | |
| 94 | Filtru ulei | W933/1 | buc | | |
| 95 | Flansa cutie transfer | 33210G230A | buc | | |
| 96 | Fulie arbore cotit | 12303G2400 | buc | | |
| 97 | Furtun frana fata dreapta | J3701092 | buc | | |
| 98 | Furtun frana fata stanga | J3701067 | buc | | |
| 99 | Furtun frana spate centru | J3701107 | buc | | |
| 100 | Furtun vacuum | 148667F002 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 101 | Fuzeta dreapta fata | 400147F001 | buc | | |
| 102 | Fuzeta stanga fata | 400157F001 | buc | | |
| 103 | Galerie admisie | 140037F402 | buc | | |
| 104 | Galerie evacuare 1 | 140047F402 | buc | | |
| 105 | Galerie evacuare 2 | 140067F400 | buc | | |
| 106 | Garnitura baie ulei | 71-52762-00 | buc | | |
| 107 | Garnitura chiulasa 1,25mm | 61-31275-10 | buc | | |
| 108 | Garnitura chiulasa 1,2mm | 61-31275-00 | buc | | |
| 109 | Garnitura chiulasa 1,3mm | 61-31275-20 | buc | | |
| 110 | Garnitura galerie admisie | 71-52759-10 | buc | | |
| 111 | Garnitura galerie evacuare | 71-52761-00 | buc | | |
| 112 | Geam usa dreapta fata | 803002X000 | buc | | |
| 113 | Geam usa spate dreapta | 823000X000 | buc | | |
| 114 | Geam usa spate stanga | 823010X000 | buc | | |
| 115 | Geam usa stanga fata | 803012X000 | buc | | |
| 116 | Geometrie roti | | buc | | |
| 117 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 118 | Injector | 0432217306 | buc | | |
| 119 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 120 | Intinzator curea transmisie | 231507F001 | buc | | |
| 121 | Janta | | buc | | |
| 122 | Lant cutie de transfer | 33152G2301 | buc | | |
| 123 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 124 | Mecanism actionare geam dreapta fata | 3373262 | buc | | |
| 125 | Mecanism actionare geam dreapta spate | 6060-00-NI6908 | buc | | |
| 126 | Mecanism actionare geam stanga fata | 3373261 | buc | | |
| 127 | Mecanism actionare geam stanga spate | 6060-00-NI6909 | buc | | |
| 128 | Motor stergator parbriz | 288102X800 | buc | | |
| 129 | Motor ventilator incalzire habitacul | 272200F000 | buc | | |
| 130 | Oglinda exterioara dreapta | 5402-04-1122552P | buc | | |
| 131 | Oglinda exterioara stanga | 5402-04-1121424P | buc | | |
| 132 | Palete ventilator | 2106003J00 | buc | | |
| 133 | Pinion "low "cutie de transfer | 33132G2300 | buc | | |
| 134 | Pinion ax came | 1302487G00 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|-------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 135 | Pinion cutie de transfer 1 | 33133G2302 | buc | | |
| 136 | Pinion cutie de transfer 2 | 33113G2302 | buc | | |
| 137 | Pinion cutie de transfer 3 | 33124G2303 | buc | | |
| 138 | Pinion si coroana diferential | 38100F3580 | buc | | |
| 139 | Piston | 6405700 | buc | | |
| 140 | Pivot fata deasupra | 1186002 | buc | | |
| 141 | Pivot fata partea de jos | 2797101 | buc | | |
| 142 | Planetara | 391007F00A | buc | | |
| 143 | Pompa vacuum | 146507T401 | buc | | |
| 144 | Pompa apa | P7356 | buc | | |
| 145 | Pompa de injectie | 9460613261 | buc | | |
| 146 | Pompa servodirectie | 491107F700 | buc | | |
| 147 | Pompa ulei | 15010G2401 | buc | | |
| 148 | Protectie arc punte spate | 550340F000 | buc | | |
| 149 | Racitor ulei | 2130569T02 | buc | | |
| 150 | Racord evacuare 1 | 851-015 | buc | | |
| 151 | Racord evacuare 2 | 855-015 | buc | | |
| 152 | Radiator aer conditionat interior, vaporizator | 272800X001 | buc | | |
| 153 | Radiator aer conditionat, condensator | 921100X800 | buc | | |
| 154 | Radiator racire motor | 68708A | buc | | |
| 155 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 156 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 157 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 158 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 159 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 160 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 161 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 162 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 163 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 164 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 165 | Releu instalatia de comanda bujii incandescente | 132046 | buc | | |
| 166 | Rezervor carburant | 172020F650 | buc | | |
| 167 | Rulment roata | 405880F000 | buc | | |
| 168 | Saiba distantier arbore cotit | TW-1028ASTD | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 169 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH351313-081 | buc | | |
| 170 | Senzor debit aer | 0281002594 | buc | | |
| 171 | Senzor impulsuri arbore cotit | 0281002191 | buc | | |
| 172 | Senzor presiune ulei 1 | 0986345007 | buc | | |
| 173 | Senzor presiune ulei 2 | SW90010 | buc | | |
| 174 | Senzor temperatura lichid de racire | TS10248-12B1 | buc | | |
| 175 | Senzor temperatura ulei | 0280130081 | buc | | |
| 176 | Set garnituri ax supape | 12-52758-01 | buc | | |
| 177 | Set garnituri capac supape | 56018500 | buc | | |
| 178 | Set garnituri carter | 54122600 | buc | | |
| 179 | Set garnituri complet motor | 01-52763-01 | buc | | |
| 180 | Set montaj turbocompresor | JTC11220 | buc | | |
| 181 | Set placute frana | 13.0460-5959.2 | buc | | |
| 182 | Set reparatie diferential | 38420T6081 | buc | | |
| 183 | Set reparatie diferential punte fata | 3810006G10 | buc | | |
| 184 | Set reparatie etrier | D41084C | buc | | |
| 185 | Set rulment roata | VKBA3205 | buc | | |
| 186 | Set rulment roata | 402277F000 | buc | | |
| 187 | Set segmenti piston 96,50 mm | 64057N2 | buc | | |
| 188 | Set segmenti piston STD | 64057N0 | buc | | |
| 189 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze | 81-53334-00 | buc | | |
| 190 | Simering arbore cotit spre distributie | 81-53296-00 | buc | | |
| 191 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 192 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara | 6427546 | buc | | |
| 193 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara | 6428546 | buc | | |
| 194 | Stingător P1 | | buc | | |
| 195 | Supapa admisie | R4923/SNT | buc | | |
| 196 | Supapa evacuare | R4924/RNT | buc | | |
| 197 | Suport motor 1 | 112100F002 | buc | | |
| 198 | Suport motor 2 | 112207F000 | buc | | |
| 199 | Suport motor 3 | 113207F000 | buc | | |
| 200 | Surub reglaj | 550800F000 | buc | | |
| 201 | Surub suspensie brat fata | 545090F00A | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|----------------------------|------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 202 | Tambur frana | 432060X800 | buc | | |
| 203 | Termostat lichid racire | TH12988G1 | buc | | |
| 204 | Toba esapamet intermediara | 279-125 | buc | | |
| 205 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 206 | Trusă medicală | | buc | | |
| 207 | Turbosuflanta | 127475 | buc | | |
| 208 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 209 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 210 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 211 | Vas expansiune | 217107F401 | buc | | |
| 212 | Volanta | 123107F401 | buc | | |
| 213 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 214 | Vopsire totala | | buc | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

*Pretul trebuie sa acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimata autoturism (30% din Total autoturism)x4 = 0,00

**Lista de piese pentru autoturismul marca
FREELANDER**

**Nr. de identificare :SLLNABE83A241520;SALLNABE85A444564;
SALLNABE84A437891; SALLNABE84A437882;
ROOB56B3310032; SALLNABE85A448821**

**Nr. de înmatriculare : IS-33-SDN; B-74-XOM; B-74-XON;
B-74-XOZ; B-40-APF; B-40-AOU**

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 0986049430 | buc | | |
| 2 | Amortizor spate dreapta | 310023 | buc | | |
| 3 | Amortizor spate stanga | 310024 | buc | | |
| 4 | Amortizor fata dreapta | 310021 | buc | | |
| 5 | Amortizor fata stanga | 310022 | buc | | |
| 6 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutia de viteze | 25413 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf articulatie planetara spate | TDR000100 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | 20605 | buc | | |
| 9 | Ansamblu ventilatoare | PGF000230 | buc | | |
| 10 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 11 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 12 | Arc spiral fata | RC3466 | buc | | |
| 13 | Arc spiral spate | RC5895 | buc | | |
| 14 | Ax came admisie | LGC107660L | buc | | |
| 15 | Ax came evacuare | LGC107670L | buc | | |
| 16 | Ax cardanic antrenarea arborelui | 28087 | buc | | |
| 17 | Ax cardanic antrenarea arborelui partea din fata | TVB000090 | buc | | |
| 18 | Ax cardanic antrenarea arborelui partea din spate | TVB000190 | buc | | |
| 19 | Bara directie dreapta | QFK000070 | buc | | |
| 20 | Bara directie stanga | QFK000080 | buc | | |
| 21 | Bara fata | DPB500720LML | buc | | |
| 22 | Baterie de pornire | 5774000783162 | buc | | |
| 23 | Bieleta antiruliu fata stg-dr, | 2699601 | buc | | |
| 24 | Brat / bieleta suspensie roata spate | 2957001 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Brat suspensie roata spate partea din spate stg-dr | 3703801 | buc | | |
| 26 | Brat suspensie roata fata dreapta jos | 2956301 | buc | | |
| 27 | Brat suspensie roata fata stanga jos | 2956201 | buc | | |
| 28 | Brat suspensie roata spate reglabil | 2956801 | buc | | |
| 29 | Bujie incandescenta | GN024 | buc | | |
| 30 | Burduf cauciuc directie | 3433801 | buc | | |
| 31 | Buson vas expansiune | RC229 | buc | | |
| 32 | Cablu frana de parcare dreapta | 10.5160 | buc | | |
| 33 | Cablu frana de parcare stanga | 10.5161 | buc | | |
| 34 | Cap de bara fata dreapta | 3530501 | buc | | |
| 35 | Cap de bara fata stanga | 3530401 | buc | | |
| 36 | Capota motor | 6803-00-6425280P | buc | | |
| 37 | Caseta directie | JRP170 | buc | | |
| 38 | Chit protectie praf amortizor spate | 900150 | buc | | |
| 39 | Chit protectie praf amortizor fata | 900149 | buc | | |
| 40 | Chiuloasa neechipata (fara supape si axa came) | 908764 | buc | | |
| 41 | Cilindru receptor frana stg-dr | BWD336 | buc | | |
| 42 | Compresor climatizare | 8FK351128-091 | buc | | |
| 43 | Comutator lumini frana | BS4748 | buc | | |
| 44 | Convertor de presiune turbocompresor | 7.21903.73.0 | buc | | |
| 45 | Culbutor supapa | 420009010 | buc | | |
| 46 | Culbutor tren supape | 422000110 | buc | | |
| 47 | Cuplaj vasco cardan | TOR000010 | buc | | |
| 48 | Curea transmisie cu caneluri 2030mm | 5PK2030 | buc | | |
| 49 | Curea transmisie cu caneluri 875mm | 5PK875 | buc | | |
| 50 | Cuzinet arbore 2 | 55-4572SEMI | buc | | |
| 51 | Cuzinet arbore 1 | 55-3937SEMI | buc | | |
| 52 | Cuzinet stabilizator | RBX101240 | buc | | |
| 53 | Cuzineti arbore cotit STD | H023/5STD | buc | | |
| 54 | Cuzineti arbore cotit 0,25mm | H023/50.25mm | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | Cuzineti biela 0.25mm | 71-3704/40.25mm | buc | | |
| 56 | Cuzineti biela STD | 71-3704/4STD | buc | | |
| 57 | Disc frana spate | DF4221 | buc | | |
| 58 | Disc frana fata | DF4221 | buc | | |
| 59 | Electromotor | 0986022621 | buc | | |
| 60 | Element de control aer conditionat | 515096 | buc | | |
| 61 | Etrier frana fata dreapta | BHS286 | buc | | |
| 62 | Etrier frana fata stanga | BHS285 | buc | | |
| 63 | Far dreapta dreapta | XBC500960 | buc | | |
| 64 | Far stanga stanga | XBC500970 | buc | | |
| 65 | Filtru aer | C15105/1 | buc | | |
| 66 | Filtru aer habitacul | B4I002PR | buc | | |
| 67 | Filtru combustibil | WK522 | buc | | |
| 68 | Filtru ulei | HU718/1z | buc | | |
| 69 | Furtun aer supraalimentare 1 | 700243 | buc | | |
| 70 | Furtun aer supraalimentare 2 | 700268 | buc | | |
| 71 | Furtun aer supraalimentare 3 | 700393 | buc | | |
| 72 | Garnitura baie ulei 1 | 121.230 | buc | | |
| 73 | Garnitura baie ulei 2 | 303.500 | buc | | |
| 74 | Garnitura capac supape | 490.464 | buc | | |
| 75 | Garnitura chiulasa 1,55mm, | 61-36455-10 | buc | | |
| 76 | Garnitura chiulasa 1,45mm | 61-36455-00 | buc | | |
| 77 | Garnitura chiulasa 1,65mm | 61-36455-20 | buc | | |
| 78 | Garnitura galerie evacuare | 066.391 | buc | | |
| 79 | Geam fata dreapta | CUB000020 | buc | | |
| 80 | Geam fata stanga | CUB000030 | buc | | |
| 81 | Geam spate | CVB103230 | buc | | |
| 82 | Geometrie roti | | | | |
| 83 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 84 | Injector | STC4555 | buc | | |
| 85 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 86 | Intercooler | PNG000021 | buc | | |
| 87 | Janta | | buc | | |
| 88 | Kit ambreiaj cu rulment presiune | 623314533 | buc | | |
| 89 | Lant angrenare pompa ulei | 18881 | buc | | |
| 90 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 91 | Maner usa spate stanga | 6010-57-007403P | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 851151 | buc | | |
| 93 | Mecanism actionare geam fata stanga | 851150 | buc | | |
| 94 | Mecanism actionare geam usa portbagaj | 851152 | buc | | |
| 95 | Mecanism stergator parbriz | DLS100110 | buc | | |
| 96 | Modul ABS | SRB500250 | buc | | |
| 97 | Motoras stergator parbriz | DLB101540 | buc | | |
| 98 | Oglinda exterioara dreapta | 9026042 | buc | | |
| 99 | Oglinda exterioara stanga | 9030042 | buc | | |
| 100 | Pivot fata jos | 2956401 | buc | | |
| 101 | Planetara fata dreapta | 25420 | buc | | |
| 102 | Planetara fata stanga | 25421 | buc | | |
| 103 | Planetara spate | TOB000110 | buc | | |
| 104 | Podea dreapta | 6505-06-6425016P | buc | | |
| 105 | Podea stanga | 6505-06-6425015P | buc | | |
| 106 | Pompa ambreiaj | 6284 600 591 | buc | | |
| 107 | Pompa apa | P2605 | buc | | |
| 108 | Pompa centrala frana | PML316 | buc | | |
| 109 | Pompa combustibil | 7.50051.60.0 | buc | | |
| 110 | Pompa de inalta presiune | 0986437006 | buc | | |
| 111 | Pompa hidraulica sistem de directie | 54312 | buc | | |
| 112 | Pompa ulei | LR006805 | buc | | |
| 113 | Racord evacuare | 737-403 | buc | | |
| 114 | Radiator racire motor | 701567 | buc | | |
| 115 | Rampa retur injectoare | 8510322 | buc | | |
| 116 | Recalibrare injector | | | | |
| 117 | Recalibrare injector | | | | |
| 118 | Reconditionare alternator | | | | |
| 119 | Reconditionare alternator | | | | |
| 120 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 121 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 122 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 123 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 124 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 125 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 126 | Reconditionare cutie viteze | | | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 127 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 128 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 129 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 130 | Reconditionare injector | | | | |
| 131 | Reconditionare injector | | | | |
| 132 | Reconditionare turbosuflanta | | | | |
| 133 | Reconditionare turbosuflanta | | | | |
| 134 | Reglaj faruri | | | | |
| 135 | Reglaj faruri | | | | |
| 136 | Reglaj frana mana | SMY000020 | buc | | |
| 137 | Regulator de debit pompa injectie | STC4649 | buc | | |
| 138 | Rola intinzator curea transmisie 1 | VKM37050 | buc | | |
| 139 | Rola intinzator curea transmisie 2 | VKM38238 | buc | | |
| 140 | Rulment de presiune ambreiaj | 510008310 | buc | | |
| 141 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH351000-161 | buc | | |
| 142 | Senzor debit aer | 0928400520 | buc | | |
| 143 | Senzor impulsuri arbore cotit | 34169 | buc | | |
| 144 | Senzor presiune galerie admisie | 6PP009400-561 | buc | | |
| 145 | Senzor presiune rampa | LR009732 | buc | | |
| 146 | Senzor presiune ulei | SW90027 | buc | | |
| 147 | Senzor temperatura lichid de racire | WS3044 | buc | | |
| 148 | Separator ulei ventilatie bloc motor | 11127793164 | buc | | |
| 149 | Servofrana | SJG000010 | buc | | |
| 150 | Set accesorii sabot de frana | 03.0137-9282.2 | buc | | |
| 151 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | ST1264 | buc | | |
| 152 | Set cleme fixare saboti | SMN000010 | buc | | |
| 153 | Set fulie arbore cotit | 80005020 | buc | | |
| 154 | Set garnituri ax supape | 214.800 | buc | | |
| 155 | Set garnituri carter | 711.580 | buc | | |
| 156 | Set garnituri complet motor | 51023800 | buc | | |
| 157 | Set garnituri galerie admisie | 228.680 | buc | | |
| 158 | Set montaj turbocompresor | 703.871 | buc | | |
| 159 | Set montare toba esapament | 86131 | buc | | |
| 160 | Set reglaj saboti frana 1 | SMN000040 | buc | | |
| 161 | Set reglaj saboti frana 2 | SMN000050 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 162 | Set reparatie rulment sarcina amortizor fata | RNX100101 | buc | | |
| 163 | Set reparatie rulment sarcina amortizor spate | RPF100122 | buc | | |
| 164 | Set rulment roata fata s | VKBA3603 | buc | | |
| 165 | Set saboti frana | GS8477 | buc | | |
| 166 | Set stergatoare | 3397118905 | buc | | |
| 167 | Set surub chiulasa | 802.661 | buc | | |
| 168 | Set surub disc curea-arbore cotit | 80005025 | buc | | |
| 169 | Set surub volanta | 411002610 | buc | | |
| 170 | Simering arbore cotit spre cutie viteze | 301.870 | buc | | |
| 171 | Simering arbore cotit spre distributie | 050.260 | buc | | |
| 172 | Sistem alimentare cu combustibil | 228-001-013-004Z | buc | | |
| 173 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 174 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara | CRD101151 | buc | | |
| 175 | Stingător P1 | | buc | | |
| 176 | Supapa admisie | V94086 | buc | | |
| 177 | Supapa EGR | 7.28264.06.0 | buc | | |
| 178 | Supapa expansiune clima | TSP0585006 | buc | | |
| 179 | Suport ax cardanic | TOQ000040 | buc | | |
| 180 | Suport etrier dreapta | BDA579 | buc | | |
| 181 | Suport etrier stanga | BDA578 | buc | | |
| 182 | Suport motor punte fata deasupra | 586211 | buc | | |
| 183 | Suport trapez fata partea din fata stg-dr | 3506101 | buc | | |
| 184 | Suport trapez fata partea din spate stg-dr | 3506201 | buc | | |
| 185 | Surub corectare inclinare | MC114 | buc | | |
| 186 | Tambur frana | DB4384 | buc | | |
| 187 | Termostat lichid racire | PEL100570L | buc | | |
| 188 | Toba esapament finala | 211-403 | buc | | |
| 189 | Toba esapamet intermediara | 285-381 | buc | | |
| 190 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 191 | Trusă medicală | | buc | | |
| 192 | Turbosuflanta | 127406 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------|-------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 193 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 194 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 195 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 196 | Usa fata dreapta | BDA490340 | buc | | |
| 197 | Usa fata stanga | BDA490350 | buc | | |
| 198 | Ventil aerisire carter | 11127793163 | buc | | |
| 199 | Ventilator habitaculu | 715230 | buc | | |
| 200 | Volanta | 415023710 | buc | | |
| 201 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 202 | Vopsire totala | | | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00 lei

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00 lei

Valoare estimată autoturism (45% din Total autoturism) x6= 0 lei

iese pentru autoturismul marca RENAULT MEGANE
 ntificare: VF1LM0B0H34616711, VF1LA050528985367,
 VF1LA0N0523763253

le înmatriculare: SV 02 SDN, IS 04 STB, SV 12 SDN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|--------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator ,varianta motorina | 439319 120 A | buc | | |
| 2 | Alternator ,varianta benzina | 437434 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata ,varianta benzina | 333718 | buc | | |
| 4 | Amortizor fata ,varianta motorina | 200468 | buc | | |
| 5 | Amortizor portbagaj ,varianta motorina | 7463NC | buc | | |
| 6 | Amortizor spate ,varianta motorina | 310118 | buc | | |
| 7 | Amortizor spate ,varianta benzina | 344800 | buc | | |
| 8 | Amplificare frane ,varianta benzina | PSA112 | buc | | |
| 9 | Amplificare frane ,varianta motorina | PSA377 | buc | | |
| 10 | Ansamblu burduf articulatie planetara ,varianta benzina | 24611 | buc | | |
| 11 | Ansamblu burduf articulatie planetara ,varianta motorina | 22283 | buc | | |
| 12 | Ansamblu burduf articulatie planetara dreapta spre cutie viteze ,varianta motorina | 22284 | buc | | |
| 13 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutie ,varianta benzina | 24608 | buc | | |
| 14 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutie viteze ,varianta motorina | 25153 | buc | | |
| 15 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata ,varianta motorina | 22292 | buc | | |
| 16 | Ansamblu burduf directie ,varianta motorina 1 | JBE159 | buc | | |
| 17 | Ansamblu burduf directie ,varianta motorina 2 | JBE162 | buc | | |
| 18 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 19 | Apa distilata 1L | | | | |
| 20 | Arc spiral fata ,varianta benzina | RH2712 | buc | | |
| 21 | Arc spiral fata,varianta motorina | 997577 | buc | | |
| 22 | Arc spiral fata,varianta motorina 1 | 997903 | buc | | |
| 23 | Arc spiral spate ,varianta benzina | RC5886 | buc | | |
| 24 | Arc spiral spate, varianta motorina | 998810 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Aripa dreapta ,varianta motorina | 6504-04-6037314P | buc | | |
| 26 | Aripa stanga ,varianta motorina | 6504-04-6037313P | buc | | |
| 27 | Ax cu came ,varianta motorina 1 | CAM706 | buc | | |
| 28 | Ax cu came ,varianta motorina 2 | CAM753 | buc | | |
| 29 | Ax cu came admisie ,varianta benzina | CAM727 | buc | | |
| 30 | Ax cu came evacuare ,varianta benzina | CAM728 | buc | | |
| 31 | Baie ulei , varianta benzina | 8200381856 | buc | | |
| 32 | Baie ulei ,varianta motorina | 4341071 | buc | | |
| 33 | Bara fata ,varianta benzina | 4327663 | buc | | |
| 34 | Bara fata ,varianta motorina | 620225263R | buc | | |
| 35 | Bara fata ,varianta motorina | 4325668 | buc | | |
| 36 | Baterie de pornire ,varianta motorina | 5740120683132 | buc | | |
| 37 | Baterie pornire, varianta benzina | 565500065D842 | buc | | |
| 38 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 39 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 40 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 41 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 42 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 43 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 44 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 45 | Bieleta antiruliu ,varianta benzina | 2833402 | buc | | |
| 46 | Bieleta antiruliu ,varianta motorina | 2951502 | buc | | |
| 47 | Bieleta directie ,varianta benzina | 3067002 | buc | | |
| 48 | Bieleta directie ,varianta motorina | 2548001 | buc | | |
| 49 | Bieleta directie ,varianta motorina | 2548101 | buc | | |
| 50 | Bieleta directie ,varianta motorina | 2548501 | buc | | |
| 51 | Bobina de inductie ,varianta benzina | 245104 | buc | | |
| 52 | Brat suspensie roata ,varianta motorina | 2706301 | buc | | |
| 53 | Brat suspensie roata dreapta fata ,varianta benzina | 2943001 | buc | | |
| 54 | Brat suspensie roata stanga ,varianta motorina | 2706201 | buc | | |
| 55 | Brat suspensie roata stanga fata ,varianta benzina | 2942901 | buc | | |
| 56 | Bucsa bara stabilizatoare ,varianta benzina | 28282 | buc | | |
| 57 | Bujie incandescenta ,varianta motorina | GN018 | buc | | |
| 58 | Bujii ,varianta benzina | UXF79 | buc | | |
| 59 | Burduf cauciuc articulatie planetara ,varianta benzina | 190964 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | Buson rezervor de combustibil ,varianta motorina | 247525 | buc | | |
| 61 | Buson vas expansiune ,varianta benzina | RC223 | buc | | |
| 62 | Butuc roata fata ,varianta motorina | 485502 | buc | | |
| 63 | Cablu acceleratie ,varianta motorina | 11.0227 | buc | | |
| 64 | Cablu ambreiaj ,varianta motorina | 10.2971 | buc | | |
| 65 | Cablu frana de parcare ,varianta benzina | 10.6686 | buc | | |
| 66 | Cablu frana de parcare 1 ,varianta motorina | 10.6691 | buc | | |
| 67 | Cablu frana de parcare 2,varianta motorina | 10.6692 | buc | | |
| 68 | Cablu transmisie manuala 1030 mm ,varianta benzina | 7701479004 | buc | | |
| 69 | Cablu transmisie manuala 1080 mm ,varianta benzina | 7701474701 | buc | | |
| 70 | Camasa cilindru ,varianta motorina | 14-020280-00 | buc | | |
| 71 | Cap de bara dreapta ,varianta benzina | 3062102 | buc | | |
| 72 | Cap de bara stanga ,varianta benzina | 3062002 | buc | | |
| 73 | Cap de bara stanga ,varianta motorina | 2544602 | buc | | |
| 74 | Cap de bara stanga ,varianta motorina | 2544603 | buc | | |
| 75 | Cap planetara spre roata ,varianta benzina | VKJA5388 | buc | | |
| 76 | Cap planetara spre roata ,varianta motorina | 303561 | buc | | |
| 77 | Capac protectie / Burduf amortizor ,varianta benzina | 910042 | buc | | |
| 78 | Capac protectie / Burduf amortizor fata ,varianta motorina | 900029 | buc | | |
| 79 | Capota motor ,varianta benzina | 6803-00-6041280P | buc | | |
| 80 | Capota motor ,varianta motorina | 6803-00-6037280Q | buc | | |
| 81 | Carcasa clapeta ,varianta benzina | 408-239-822-001Z | buc | | |
| 82 | Carcasa termostat lichid racire ,varianta motorina | T113488 | buc | | |
| 83 | Caseta directie ,varianta benzina | JRM494 | buc | | |
| 84 | Caseta directie ,varianta motorina | JRP753 | buc | | |
| 85 | Chiulasa cu ax came, supape, arc supape ,varianta motorina | 908891 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 86 | Cilindru receptor frana ,varianta motorina | 24.3217-1705.3 | buc | | |
| 87 | Cilindru receptor frana ,varianta motorina | 24.3219-1728.3 | buc | | |
| 88 | Coloana directie ,varianta benzina | JCR114 | buc | | |
| 89 | Compresor climatizare ,varianta benzina | 813828 | buc | | |
| 90 | Compresor climatizare ,varianta motorina | 8FK351127-211 | buc | | |
| 91 | Comutator coloana directie ,varianta motorina | 251437 | buc | | |
| 92 | Comutator coloana directie ,varianta motorina | 251608 | buc | | |
| 93 | Comutator lumini frana ,varianta motorina | 37192 | buc | | |
| 94 | Comutator presiune aer conditionat ,varianta benzina | TSP0435080 | buc | | |
| 95 | Condensator climatizare ,varianta benzina | 817608 | buc | | |
| 96 | Condensator climatizare ,varianta motorina | 817197 | buc | | |
| 97 | Conducta inalta presiune aer conditionat ,varianta motorina | V46-20-0003 | buc | | |
| 98 | Convertor presiune esapament ,varianta motorina | 7.02256.04.0 | buc | | |
| 99 | Culbutor supapa ,varianta motorina | 7700102349 | buc | | |
| 100 | Culbutor tren supape ,varianta benzina | 422000910 | buc | | |
| 101 | Curea de distributie ,varianta benzina | CT1179 | buc | | |
| 102 | Curea de distributie ,varianta motorina | CT940 | buc | | |
| 103 | Curea transmisie cu caneluri ,varianta benzina | 5PK1200 | buc | | |
| 104 | Curea transmisie cu caneluri ,varianta motorina | 6PK1138 | buc | | |
| 105 | Curea transmisie cu caneluri ,varianta motorina | 6PK1642 | buc | | |
| 106 | Cuzinet arbore ,varianta motorina | 55-4299SEMI | buc | | |
| 107 | Cuzineti arbore cotit ,varianta motorina | H098/50.25mm | buc | | |
| 108 | Cuzineti arbore cotit ,varianta motorina | H098/50.50mm | buc | | |
| 109 | Cuzineti arbore cotit ,varianta motorina | H098/5STD | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110 | Cuzineti arbore cotit + 0,25mm ,varianta benzina | 021HS20154025 | buc | | |
| 111 | Cuzineti arbore cotit STD ,varianta benzina | 021HS20154000 | buc | | |
| 112 | Cuzineti biela ,varianta motorina | 71-3988/40.25mm | buc | | |
| 113 | Cuzineti biela ,varianta motorina | 71-3988/40.50mm | buc | | |
| 114 | Cuzineti biela ,varianta motorina | 71-3988/4STD | buc | | |
| 115 | Cuzineti biela +0,25mm ,varianta benzina | 021PS18159025 | buc | | |
| 116 | Cuzineti biela +0,5mm ,varianta benzina | 021PS18159050 | buc | | |
| 117 | Cuzineti biela STD ,varianta benzina | 021PS18159000 | buc | | |
| 118 | Disc ambreiaj ,varianta benzina | 320035910 | buc | | |
| 119 | Disc ambreiaj ,varianta motorina | 322034210 | buc | | |
| 120 | Disc frana ,varianta benzina | 24.0122-0216.1 | buc | | |
| 121 | Disc frana ,varianta benzina | 24.0124-0158.1 | buc | | |
| 122 | Disc frana fata ,varianta motorina | DF4110 | buc | | |
| 123 | Disc frana spate ,varianta motorina | DF2706 | buc | | |
| 124 | Dop gaura de montaj ax culbutori ,varianta benzina | 23206 | buc | | |
| 125 | Electromotor ,varianta benzina | 438163 | buc | | |
| 126 | Electromotor ,varianta motorina | 432672 | buc | | |
| 127 | Far dreapta ,varianta benzina | 088335 | buc | | |
| 128 | Far dreapta ,varianta motorina | 20-5999-05-2 | buc | | |
| 129 | Far stanga ,varianta benzina | 088334 | buc | | |
| 130 | Far stanga ,varianta motorina | 20-6000-05-2 | buc | | |
| 131 | Filtru aer ,varianta benzina | C1858/2 | buc | | |
| 132 | Filtru aer ,varianta motorina | C3251/1 | buc | | |
| 133 | Filtru aer habitacul ,varianta benzina | CUK2316 | buc | | |
| 134 | Filtru aer habitacul ,varianta motorina | CUK3032 | buc | | |
| 135 | Filtru combustibil ,varianta benzina | WK6002 | buc | | |
| 136 | Filtru combustibil ,varianta motorina | WK939/1 | buc | | |
| 137 | Filtru combustibil ,varianta motorina 1 | PU822x | buc | | |
| 138 | Filtru ulei benzina | W79 | buc | | |
| 139 | Filtru ulei motorina | W75/3 | buc | | |
| 140 | Fulie alternator 1 ,varianta benzina | 535010210 | buc | | |
| 141 | Fulie alternator 2,varianta benzina | 535010510 | buc | | |
| 142 | Fulie alternator 3,varianta benzina | 535011610 | buc | | |
| 143 | Fulie alternator 3,varianta motorina | 535002810 | buc | | |
| 144 | Fulie curea arbore cotit ,varianta benzina | VD1113 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 145 | Furca decuplare ambreiaj ,varianta motorina | 700677 | buc | | |
| 146 | Furtun frana centru ,varianta benzina | 24.5251-0185.3 | buc | | |
| 147 | Furtun frana fata ,varianta motorina | 24.5111-0390.3 | buc | | |
| 148 | Furtun frana fata ,varianta benzina | 24.5111-0429.3 | buc | | |
| 149 | Furtun frana spate ,varianta motorina | 24.5229-0265.3 | buc | | |
| 150 | Garnitura baie ulei ,varianta benzina | 71-34407-00 | buc | | |
| 151 | Garnitura baie ulei ,varianta motorina | 138.430 | buc | | |
| 152 | Garnitura capac supape ,varianta motorina | 71-34409-00 | buc | | |
| 153 | Garnitura chiulasa ,varianta benzina | 61-31675-00 | buc | | |
| 154 | Garnitura chiulasa 1,35 mm ,varianta motorina | 61-34115-00 | buc | | |
| 155 | Garnitura chiulasa 1,45mm ,varianta motorina | 61-34115-10 | buc | | |
| 156 | Garnitura chiulasa 1,55mm ,varianta motorina | 61-36645-00 | buc | | |
| 157 | Garnitura chiulasa 1,60mm ,varianta motorina | 61-36645-10 | buc | | |
| 158 | Garnitura galerie admisie / evacuare ,varianta motorina | 71-34411-00 | buc | | |
| 159 | Geometrie roti | | | | |
| 160 | Grila ventilatie bara protectie ,varianta benzina | 4327495 | buc | | |
| 161 | Grila ventilatie bara protectie ,varianta benzina | 4327496 | buc | | |
| 162 | Grila ventilatie bara protectie ,varianta benzina | 4327591 | buc | | |
| 163 | Grila ventilatie bara protectie dreapta ,varianta benzina | 4327592 | buc | | |
| 164 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 165 | Inel senzor ABS ,varianta motorina | AS1003 | buc | | |
| 166 | Inel senzor ABS fata ,varianta motorina | AS1001 | buc | | |
| 167 | Injector ,varianta motorina | 0445110109 | buc | | |
| 168 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 169 | Janta | | buc | | |
| 170 | Kit ambreiaj ,varianta motorina 2 | 821177 | buc | | |
| 171 | Kit ambreiaj ,varianta motorina 1 | 786018 | buc | | |
| 172 | Kit ambreiaj fara rulment presiune | 826812 | buc | | |
| 173 | Kit de distributie I ,varianta benzina | CT1179K1 | buc | | |
| 174 | Kit de distributie I ,varianta motorina | CT940K2 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 175 | Kit de distributie 2 ,varianta motorina | CT940K1 | buc | | |
| 176 | Lampa spate dreapta ,varianta benzina | 11-0379-01-2 | buc | | |
| 177 | Lampa spate dreapta ,varianta motorina | 11-0225-01-2 | buc | | |
| 178 | Lampa spate stanga ,varianta motorina | 11-0226-01-2 | buc | | |
| 179 | Lampa spate stanga ,varianta benzina | 11-0380-01-2 | buc | | |
| 180 | Lant angrenare pompa ulei ,varianta benzina | 8200397125 | buc | | |
| 181 | Legaturi stergator parbriz ,varianta benzina | 2190047 | buc | | |
| 182 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 183 | Material amortizare zgomot nisa motor ,varianta benzina | 4327705 | buc | | |
| 184 | Mecanism actionare geam fata dreapta ,varianta benzina | 850699 | buc | | |
| 185 | Mecanism actionare geam fata dreapta ,varianta motorina | 4323266 | buc | | |
| 186 | Mecanism actionare geam fata stanga ,varianta benzina | 850698 | buc | | |
| 187 | Mecanism actionare geam fata stanga ,varianta motorina | 4323265 | buc | | |
| 188 | Motor stergator ,varianta benzina | 064300021010 | buc | | |
| 189 | Motor stergator ,varianta motorina | 064343299010 | buc | | |
| 190 | Oglinda exterioara dreapta ,varianta benzina | 6138228 | buc | | |
| 191 | Oglinda exterioara dreapta ,varianta motorina | 6154219 | buc | | |
| 192 | Oglinda exterioara stanga ,varianta motorina | 6140219 | buc | | |
| 193 | Oglinda exterioara stanga ,varianta benzina | 6164228 | buc | | |
| 194 | Panou lateral spate dreapta ,varianta motorina | 6504-03-6037582P | buc | | |
| 195 | Panou lateral spate stanga ,varianta motorina | 6504-03-6037581P | buc | | |
| 196 | Piston +0,5mm ,varianta benzina | 40015610 | buc | | |
| 197 | Piston 80 mm ,varianta motorina | 87-101500-00 | buc | | |
| 198 | Piston 80.5 mm ,varianta motorina | 87-101507-00 | buc | | |
| 199 | Piston STD ,varianta benzina | 40015600 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------------|----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 200 | Pivot ,varianta motorina/benzina | 2889203 | buc | | |
| 201 | Placa presiune ambreiaj ,varianta benzina | 120028510 | buc | | |
| 202 | Planetara axa fata dreapta ,varianta benzina | 23742 | buc | | |
| 203 | Planetara axa fata stanga ,varianta benzina | 24587 | buc | | |
| 204 | Planetara dreapta ,varianta motorina | 22317 | buc | | |
| 205 | Planetara stanga ,varianta motorina | 21567 | buc | | |
| 206 | Pompa apa ,varianta benzina | P842 | buc | | |
| 207 | Pompa apa ,varianta motorina | P054 | buc | | |
| 208 | Pompa centrala ambreiaj ,varianta benzina | 6284600625 | buc | | |
| 209 | Pompa centrala frana ,varianta benzina | PML452 | buc | | |
| 210 | Pompa centrala frana 1 ,varianta motorina | 03.2120-2031.3 | buc | | |
| 211 | Pompa centrala frana 2 ,varianta motorina | 03.2123-2146.3 | buc | | |
| 212 | Pompa combustibil ,varianta motorina | 7.50166.50.0 | buc | | |
| 213 | Pompa de inalta presiune ,varianta motorina | 0445010018 | buc | | |
| 214 | Pompa hidraulica sistem de directie ,varianta motorina | JPR255 | buc | | |
| 215 | Pompa ulei ,varianta benzina | 50005849 | buc | | |
| 216 | Pompa ulei ,varianta motorina | 50005858 | buc | | |
| 217 | Pompa vacuum sistem de franare ,varianta motorina | 7.22389.16.0 | buc | | |
| 218 | Portinjector ,varianta motorina | 0432193611 | buc | | |
| 219 | Portinjector cu senzor avans ,varianta motorina | 0432193610 | buc | | |
| 220 | Radiator racire motor ,varianta benzina | 732873 | buc | | |
| 221 | Radiator ulei ulei motor ,varianta motorina | 90697 | buc | | |
| 222 | Recalibrare injector | | | | |
| 223 | Reconditionare alternator | | | | |
| 224 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 225 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 226 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 227 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 228 | Reconditionare electromotor | | | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 229 | Recondiționare injectori | | | | |
| 230 | Recondiționare turbosuflanta | | | | |
| 231 | Reglaj faruri | | | | |
| 232 | Regulator putere de franare 1.varianta motorina | 0204031313 | buc | | |
| 233 | Regulator putere de franare 2.varianta motorina | GPV1282 | buc | | |
| 234 | Releu comanda bujii incandescente ,varianta motorina | 132121 | buc | | |
| 235 | Roata dintata ax cu came ,varianta benzina | 7701471374 | buc | | |
| 236 | Rola ghidare / conducere curea transmisie ,varianta motorina | 532039220 | buc | | |
| 237 | Rola intinzator curea transmisie 1.varianta benzina | VKM36055 | buc | | |
| 238 | Rola intinzator curea transmisie 2.varianta motorina | VKM36032 | buc | | |
| 239 | Rulment de presiune ,varianta benzina | 804102 | buc | | |
| 240 | Rulment de presiune ambreiaj ,varianta benzina | 804584 | buc | | |
| 241 | Saiba distantier arbore cotit ,varianta benzina | 021AS20157000 | buc | | |
| 242 | Saiba distantier arbore cotit ,varianta motorina | A215/2STD | buc | | |
| 243 | Saiba distantier arbore cotit ,varianta motorina | A215/20.10mm | buc | | |
| 244 | Schimbator caldura incalzire habitaculu ,varianta benzina | 812247 | buc | | |
| 245 | Schimbator caldura incalzire habitaculu ,varianta motorina | 8FH351311-631 | buc | | |
| 246 | Senzor batai ,varianta benzina | 255400 | buc | | |
| 247 | Senzor debit aer 1 ,varianta motorina | 0281002195 | buc | | |
| 248 | Senzor debit aer 2 ,varianta motorina | 5WK9620Z | buc | | |
| 249 | Senzor impulsuri arbore cotit ,varianta benzina | 0986280410 | buc | | |
| 250 | Senzor pedala acceleratie ,varianta motorina | 0206001021 | buc | | |
| 251 | Senzor pozitie ax cu came ,varianta motorina | 6PU009121-391 | buc | | |
| 252 | Senzor presiune combustibil ,varianta motorina | 0281002522 | buc | | |
| 253 | Senzor presiune galerie admisie ,varianta motorina | AS4469 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 254 | Senzor presiune ulei ,varianta motorina | V95-73-0005 | buc | | |
| 255 | Senzor presiune ulei 0,2 bari ,varianta benzina | 12630 | buc | | |
| 256 | Senzor presiune ulei 0,2 bari ,varianta motorina | V46-73-0007 | buc | | |
| 257 | Senzor presiune ulei 0,5 bari ,varianta benzina | 12636 | buc | | |
| 258 | Senzor presiune ulei 0,6 bari ,varianta benzina | 12701 | buc | | |
| 259 | Senzor rezervor combustibil ,varianta motorina | 7.02550.03.0 | buc | | |
| 260 | Senzor temperatura lichid de racire ,varianta benzina | TS10416 | buc | | |
| 261 | Senzor temperatura lichid de racire ,varianta motorina | 6PT009107-601 | buc | | |
| 262 | Senzor temperatura lichid de racire I,varianta motorina | 26936 | buc | | |
| 263 | Senzor turatie management motor ,varianta motorina | 87179 | buc | | |
| 264 | Senzor turatie roata fata ,varianta motorina | AS4158 | buc | | |
| 265 | Senzor turatie roata spate ,varianta motorina | AS4176 | buc | | |
| 266 | Set accesorii placute frana fata ,varianta benzina | D42345A | buc | | |
| 267 | Set accesorii placute frana spate ,varianta benzina | 13.0460-0077.2 | buc | | |
| 268 | Set accesorii sabot de frana ,varianta benzina | LY1112 | buc | | |
| 269 | Set accesorii sabot de frana ,varianta motorina | 03.0137-9125.2 | buc | | |
| 270 | Set accesorii tacheti ,varianta benzina | 423000910 | buc | | |
| 271 | Set garnituri carter ,varianta motorina | 08-34414-02 | buc | | |
| 272 | Set garnituri carter ,varianta motorina | 54089200 | buc | | |
| 273 | Set garnituri complet motor ,varianta benzina | 50175400 | buc | | |
| 274 | Set garnituri complet motor ,varianta motorina | 51013700 | buc | | |
| 275 | Set lamela stergator ,varianta benzina | 3397118908 | buc | | |
| 276 | Set lamela stergator ,varianta motorina | 3397118905 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 277 | Set montaj turbocompresor ,varianta motorina | 452.650 | buc | | |
| 278 | Set placute frana 1 ,varianta benzina | 13.0460-3814.2 | buc | | |
| 279 | Set placute frana 1,varianta motorina | 13.0460-2834.2 | buc | | |
| 280 | Set placute frana 2 ,varianta benzina | 13.0460-2845.2 | buc | | |
| 281 | Set placute frana 2 ,varianta motorina | 13.0460-2895.2 | buc | | |
| 282 | Set placute frana fata ,varianta motorina | GDB1405 | buc | | |
| 283 | Set placute frana spate ,varianta motorina | GDB1305 | buc | | |
| 284 | Set reparatie etrier 48mm ,varianta motorina | D41063C | buc | | |
| 285 | Set reparatie etrier 54mm ,varianta motorina | D41048C | buc | | |
| 286 | Set reparatie etrier fata ,varianta benzina | D41082C | buc | | |
| 287 | Set reparatie etrier spate ,varianta benzina | D41156C | buc | | |
| 288 | Set reparatie rulment sarcina amortizor ,varianta benzina | SM1517 | buc | | |
| 289 | Set reparatie rulment sarcina amortizor ,varianta motorina | 802263 | buc | | |
| 290 | Set reparatie suspensie ,varianta motorina | VKDA27009 | buc | | |
| 291 | Set role curea dintata ,varianta benzina | 530009209 | buc | | |
| 292 | Set role curea dintata ,varianta motorina | 530003809 | buc | | |
| 293 | Set rulment roata ,varianta motorina | VKBA3596 | buc | | |
| 294 | Set rulment roata 1 ,varianta motorina | VKBA3525 | buc | | |
| 295 | Set rulment roata fata ,varianta benzina | VKBA3637 | buc | | |
| 296 | Set rulment roata spate ,varianta benzina | VKBA3639 | buc | | |
| 297 | Set saboti frana ,varianta benzina | LS1724 | buc | | |
| 298 | Set saboti frana ,varianta motorina | 03.0137-0335.2 | buc | | |
| 299 | Set saboti frana cu accesorii ,varianta motorina | 03.0520-5019.3 | buc | | |
| 300 | Set segmenti piston 79,5mm ,varianta benzina | 08-104200-00 | buc | | |
| 301 | Set segmenti piston 80 mm ,varianta motorina | 08-101500-00 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|--------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302 | Set segmenti piston 80,5 mm ,varianta motorina | 08-101507-00 | buc | | |
| 303 | Set segmenti piston 80mm ,varianta benzina | 08-104207-00 | buc | | |
| 304 | Set surub chiulasa ,varianta motorina | 111.460 | buc | | |
| 305 | Set surub chiulasa ,varianta motorina | 272.010 | buc | | |
| 306 | Simering arbore cotit fata ,varianta benzina | 81-15855-40 | buc | | |
| 307 | Simering arbore cotit partea din fata ,varianta motorina | 157.200 | buc | | |
| 308 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze ,varianta motorina | 711.720 | buc | | |
| 309 | Simering arbore cotit spre cutie viteze ,varianta benzina | 81-18304-50 | buc | | |
| 310 | Simering ax cu came ,varianta benzina | 81-34408-00 | buc | | |
| 311 | Simering ax cu came ,varianta motorina | 508.544 | buc | | |
| 312 | Sistem alimentare cu combustibil ,varianta benzina | 7.02550.14.0 | buc | | |
| 313 | Solutie spalat parbriz 5L | | | | |
| 314 | Sonda Lambda ,varianta benzina | 0258005136 | buc | | |
| 315 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara ,varianta motorina | 328-0109-1 | buc | | |
| 316 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara dreapta ,varianta benzina | 6451228 | buc | | |
| 317 | Stingător P1 | | | | |
| 318 | Supapa admisie ,varianta benzina | V94498 | buc | | |
| 319 | Supapa admisie ,varianta motorina | V94190 | buc | | |
| 320 | Supapa EGR ,varianta motorina | 7.22818.57.0 | buc | | |
| 321 | Supapa evacuare ,varianta benzina | V94499 | buc | | |
| 322 | Supapa evacuare ,varianta motorina | V94191 | buc | | |
| 323 | Supapa reglaj mers in gol admisie aer ,varianta benzina | D95166 | buc | | |
| 324 | Suport ax cardanic ,varianta benzina | 21985 | buc | | |
| 325 | Suport ax spate ,varianta benzina | 2604006 | buc | | |
| 326 | Suport bara protectie ,varianta benzina | 4327566 | buc | | |
| 327 | Suport motor 1 ,varianta motorina | 19911 | buc | | |
| 328 | Suport motor 2 ,varianta motorina | 28325 | buc | | |
| 329 | Suport motor dreapta | 60 92 8203 | buc | | |
| 330 | Suport motor spate ,varianta benzina | 532C52 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 331 | Suport trapez fata partea din fata ,varianta benzina | 3765101 | buc | | |
| 332 | Suport trapez fata partea din spate ,varianta benzina | 3745001 | buc | | |
| 333 | Tambur frana ,varianta benzina | BF427 | buc | | |
| 334 | Tambur frana ,varianta motorina | 24.0220-3021.1 | buc | | |
| 335 | Termostat lichid racire ,varianta benzina | TX10089D | buc | | |
| 336 | Termostat lichid racire ,varianta motorina | TX8888D | buc | | |
| 337 | Toba esapament finala ,varianta benzina | 280-813 | buc | | |
| 338 | Toba esapament finala ,varianta motorina | 279-223 | buc | | |
| 339 | Toba esapamet intermediara ,varianta benzina | 278-911 | buc | | |
| 340 | Toba esapamet intermediara ,varianta motorina | 200-817 | buc | | |
| 341 | Triunghi reflectorizant | | | | |
| 342 | Trusă medicală | | | | |
| 343 | Turbosufianta ,varianta motorina | 124728 | buc | | |
| 344 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 345 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 346 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 347 | Uscator aer conditionat ,varianta motorina | DFD23020 | buc | | |
| 348 | Ventilator habitaclu ,varianta benzina | 698729 | buc | | |
| 349 | Ventilator radiator ,varianta benzina | 696286 | buc | | |
| 350 | Ventilator radiator ,varianta motorina | 696013 | buc | | |
| 351 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 352 | Vopsire totala | | | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (30% din Total autoturism)x3 = 0,00

**Lista de piese pentru
autoturismul marca RENAULT
LAGUNA 1,8i**

Nr. de identificare VF1B5640518908128

Nr. de înmatriculare IS - 33 - AND

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|--------------------|--|------------------|-----------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Acoperire oglinda exterioara dreapta | 351991201820 | buc | | |
| 2 | Acoperire oglinda exterioara stanga | 351991201810 | buc | | |
| 3 | Alternator | 439306 | buc | | |
| 4 | Amortizor fata | 334802 | buc | | |
| 5 | Amortizor spate | 551808 | buc | | |
| 6 | Amortizor portbagaj | 8172910 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutia de viteze | MG 01139 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | 22292 | buc | | |
| 9 | Ansamblu pinion si lant pompa ulei | 7701472674 | buc | | |
| 10 | Arbore cotit | 7700113211 | buc | | |
| 11 | Arc spiral punte fata | 4072924 | buc | | |
| 12 | Baie ulei | 27300 | buc | | |
| 13 | Bara fata | 5510-00-6049902P | buc | | |
| 14 | Bara spate | 5506-00-6049950P | buc | | |
| 15 | Baterie de pornire 60Ah | 5604090543132 | buc | | |
| 16 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 17 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 18 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 19 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 20 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 21 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 22 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 23 | Bieleta antiruliu fata stg-dr | 1564201 | buc | | |
| 24 | Bieleta directie stg-dr | 2548602 | buc | | |
| 25 | Bobina de inductie | 245104 | buc | | |
| 26 | Brat suspensie roata stanga | 2673201 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Brat suspensie roata dreapta | 2673101 | buc | | |
| 28 | Bucsa bara stabilizatoare fata | 985525 | buc | | |
| 29 | Bujie | 0242232502 | buc | | |
| 30 | Burdof cauciuc articulatie planetara spre cutia de viteze | 36600 | buc | | |
| 31 | Burdof cauciuc directie spre roata | 21172 | buc | | |
| 32 | Buson rezervor de combustibil | 247525 | buc | | |
| 33 | Buson vas expansiune | RC222 | buc | | |
| 34 | Butuc roata fata stg-dr | 485510 | buc | | |
| 35 | Butuc roata spate dreapta | 8200021988 | buc | | |
| 36 | Butuc roata spate stanga | 8200021986 | buc | | |
| 37 | Cablu acceleratie | 7700415221 | buc | | |
| 38 | Cablu acceleratie | 11.0272 | buc | | |
| 39 | Cablu ambreiaj | 24.3728-1030.2 | buc | | |
| 40 | Cablu frana de parcare 1 | 10.6774 | buc | | |
| 41 | Cablu frana de parcare 2 | 10.6776 | buc | | |
| 42 | Cap de bara dreapta | 2119401 | buc | | |
| 43 | Cap de bara stanga | 2119301 | buc | | |
| 44 | Cap planetara spre roata | 15-1632 | buc | | |
| 45 | Capac protectie / Burdof amortizor | 945502 | buc | | |
| 46 | Capota motor | 7751470115 | buc | | |
| 47 | Carcasa clapeta | 8200060868 | buc | | |
| 48 | Carenaj pasaj roata | 6049548 | buc | | |
| 49 | Catalizator | 20709 | buc | | |
| 50 | Chiuloasa | 7701473180 | buc | | |
| 51 | Cititor ABS spate | 7700103319 | buc | | |
| 52 | Compresor climatizare | 699588 | buc | | |
| 53 | Comutator coloana directie | 251444 | buc | | |
| 54 | Comutator coloana directie | 251615 | buc | | |
| 55 | Comutator lampa marsalier | 40999 | buc | | |
| 56 | Comutator lumini de avarie | V46-73-0016 | buc | | |
| 57 | Comutator lumini frana | 15097 | buc | | |
| 58 | Comutator presiune aer conditionat | 508665 | buc | | |
| 59 | Condensator climatizare | 8FC351300-011 | buc | | |
| 60 | Culbutor supapa | 420009910 | buc | | |
| 61 | Culbutor tren supape | 422000910 | buc | | |
| 62 | Curea de distributie | CT977 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|----------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | Curea transmisie cu caneluri | 5PK1750 | buc | | |
| 64 | Cuzinet arbore | 55-4264SEMI | buc | | |
| 65 | Cuzineti arbore cotit 0,50 | 021HS20012050 | buc | | |
| 66 | Cuzineti arbore cotit STD | 021HS20012000 | buc | | |
| 67 | Cuzineti arbore cotit 0,25 | 021HS20012025 | buc | | |
| 68 | Disc frana fata | 24.0124-0253.1 | buc | | |
| 69 | Dop gaura de montaj ax culbutori | 23206 | buc | | |
| 70 | Electromotor | 0001107476 | buc | | |
| 71 | Etansare | 70-31414-10 | buc | | |
| 72 | Etrier frana fata | BHW242 | buc | | |
| 73 | Evaporator aer conditionat | 8FV351211-691 | buc | | |
| 74 | Far dreapta | 20-0205-05-2 | buc | | |
| 75 | Far stanga | 20-0206-05-2 | buc | | |
| 76 | Filtru aer | C1858/2 | buc | | |
| 77 | Filtru combustibil | WK6002 | buc | | |
| 78 | Filtru ulei | W75/3 | buc | | |
| 79 | Fulie curea arbore cotit | 10217 | buc | | |
| 80 | Furca cutie viteze treapta 1-2 | 8200177391 | buc | | |
| 81 | Furca cutie viteze treapta 3-4 | 8200236008 | buc | | |
| 82 | Furca cutie viteze treapta 5 | 8200641827 | buc | | |
| 83 | Furca decuplare ambreiaj | 7700112818 | buc | | |
| 84 | Furtun frana fata stg-dr | 24.5111-0445.3 | buc | | |
| 85 | Furtun frana punte spate | 24.5229-0285.3 | buc | | |
| 86 | Furtun frana punte spate | 24.5111-0150.3 | buc | | |
| 87 | Fuzeta dreapta | 7700423103 | buc | | |
| 88 | Fuzeta stanga fata | 7700423102 | buc | | |
| 89 | Garnitura baie ulei | 71-34414-00 | buc | | |
| 90 | Garnitura chiulasa | 61-31655-00 | buc | | |
| 91 | Garnitura galerie admisie | 71-33513-00 | buc | | |
| 92 | Garnitura galerie evacuare | 13141200 | buc | | |
| 93 | Grila radiator | RN0822011 | buc | | |
| 94 | Haion portbagaj | 7751470114 | buc | | |
| 95 | Injector | 0280158226 | buc | | |
| 96 | Intinzator curea transmisie | 534027110 | buc | | |
| 97 | Kit ambreiaj | 786013 | buc | | |
| 98 | Kit de distributie | CT977K1 | buc | | |
| 99 | Lampa spate centru | 087366 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | Lampa spate dreapta | 11-0227-01-2 | buc | | |
| 101 | Lampa spate stanga | 11-0228-01-2 | buc | | |
| 102 | Levier schimbator viteze | 7701467754 | buc | | |
| 103 | Maner usa fata dreapta | 6010-09-003402P | buc | | |
| 104 | Maner usa fata stanga | 6010-09-003401P | buc | | |
| 105 | Maner usa spate dreapta | 6010-09-003404P | buc | | |
| 106 | Maner usa spate stanga | 6010-09-003403P | buc | | |
| 107 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 350103166000 | buc | | |
| 108 | Mecanism actionare geam fata stanga | 350103165000 | buc | | |
| 109 | Motor stergator | 579233 | buc | | |
| 110 | Oglinda exterioara stanga | 5402-04-1115222P | buc | | |
| 111 | Oglinda exterioara dreapta cu senzor de temperatura | 5402-04-1121229P | buc | | |
| 112 | Pinion arbore cotit | 7700108817 | buc | | |
| 113 | Pinion marsarier | 7701469616 | buc | | |
| 114 | Pinion dreapta a 5a cutie viteze | 8200611295 | buc | | |
| 115 | Piston 82,97 mm, ORIG L | 0221001 | buc | | |
| 116 | Piston 83,20 mm, ORIG L | 0221002 | buc | | |
| 117 | Piston 82,72 mm | 40021600 | buc | | |
| 118 | Piston 82,72 mm ORIG L | 0221000 | buc | | |
| 119 | Piston 83,22 mm | 40021620 | buc | | |
| 120 | Piston 82,97 mm | 40021610 | buc | | |
| 121 | Planetara dreapta | 17-0414 | buc | | |
| 122 | Planetara stanga | 17-0413 | buc | | |
| 123 | Pompa apa | P054 | buc | | |
| 124 | Pompa centrala frana | 402385 | buc | | |
| 125 | Pompa combustibil | FE0473-12B1 | buc | | |
| 126 | Pompa de apa spalare parbriz | 17252 | buc | | |
| 127 | Pompa hidraulica sistem de directie | 53973 | buc | | |
| 128 | Pompa ulei | 8200783518 | buc | | |
| 129 | Proiector ceata dreapta | 19-0095-05-2 | buc | | |
| 130 | Proiector ceata stanga | 19-0096-05-2 | buc | | |
| 131 | Radiator racire motor | 8MK376712-681 | buc | | |
| 132 | Reglaj frana tambur | 7701203981 | buc | | |
| 133 | Releu temporizare stergator parbriz | 5WG003620-081 | buc | | |
| 134 | Roata dintata ax cu came | 7701471374 | buc | | |
| 135 | Rola intinzator curea transmisie | VKM36020 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 136 | Rulment de presiune | 804102 | buc | | |
| 137 | Rulment sarcina suport arc dreapta | 2181401 | buc | | |
| 138 | Rulment sarcina suport arc stanga | 2181301 | buc | | |
| 139 | Saiba distantier arbore cotit | A215/20.10mm | buc | | |
| 140 | Saiba distantier arbore cotit STD | A215/2STD | buc | | |
| 141 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH351311-711 | buc | | |
| 142 | Selector trepte viteze | 7700114807 | buc | | |
| 143 | Senzor batai | 6PG009108-881 | buc | | |
| 144 | Senzor impulsuri arbore cotit | 6PU009163-851 | buc | | |
| 145 | Senzor pozitie clapeta acceleratie | 6PX008476-291 | buc | | |
| 146 | Senzor presiune ulei | 6ZL009600-051 | buc | | |
| 147 | Senzor temperatura lichid de racire | 6PT009107-131 | buc | | |
| 148 | Senzor viteza | 45166 | buc | | |
| 149 | Separator ulei | 8200062945 | buc | | |
| 150 | Set accesorii placute frana spate | PFK371 | buc | | |
| 151 | Set accesorii placute frana fata | LX0612 | buc | | |
| 152 | Set accesorii sabot de frana | 440263346R | buc | | |
| 153 | Set biela motor (4buc) | 7701468914 | buc | | |
| 154 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | 808006 | buc | | |
| 155 | Set curea transmisie cu caneluri | 5PK1750K1 | buc | | |
| 156 | Set fixare saboti frana | 8201403790 | buc | | |
| 157 | Set garnituri ax supape | 12-34406-01 | buc | | |
| 158 | Set garnituri complet motor | 50173200 | buc | | |
| 159 | Set placute frana | GDB1030 | buc | | |
| 160 | Set reparatie etrier fata | D41048C | buc | | |
| 161 | Set reparatie rulment sarcina amortizor | 3147001 | buc | | |
| 162 | Set role curea dintata | 530019209 | buc | | |
| 163 | Set rulment roata fata stg-dr | VKBA3492 | buc | | |
| 164 | Set rulment roata spate stg-dr | VKBA976 | buc | | |
| 165 | Set saboti frana | GS8729 | buc | | |
| 166 | Set segmenti piston +0,50 mm | 800074510050 | buc | | |
| 167 | Set segmenti piston 82,70mm | 02210N0 | buc | | |
| 168 | Set segmenti piston 82,95 mm | 02210N1 | buc | | |
| 169 | Set segmenti piston 83,20mm | 02210N2 | buc | | |
| 170 | Set segmenti piston STD | 800074510000 | buc | | |
| 171 | Set segmenti piston + 0,25 mm | 800074510025 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|--------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 172 | Set stergatoare | 3397118908 | buc | | |
| 173 | Set surub chiulasa | 14-32154-01 | buc | | |
| 174 | Simering arbore cotit partea din fata | 157.200 | buc | | |
| 175 | Simering arbore cotit partea dinspre cutie | 711.720 | buc | | |
| 176 | Simering ax cu came | 169.370 | buc | | |
| 177 | Sincron cutie viteze tren fix | 7701719951 | buc | | |
| 178 | Sistem alimentare cu combustibil | 7.02550.15.0 | buc | | |
| 179 | Sonda Lambda 1 | 0258005134 | buc | | |
| 180 | Sonda Lambda 2 | 0258005136 | buc | | |
| 181 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara stanga | 351991303470 | buc | | |
| 182 | Supapa admisie | V94606 | buc | | |
| 183 | Supapa control presiune combustibil | 0280160560 | buc | | |
| 184 | Supapa evacuare | V94607 | buc | | |
| 185 | Supapa reglaj mers in gol admisie aer | IA-M001 | buc | | |
| 186 | Bucsa punte spate | 2951801 | buc | | |
| 187 | Suport ax cardanic / rulment intermediar planetara | 21985 | buc | | |
| 188 | Suport etrier punte fata | BDA223 | buc | | |
| 189 | Suport motor 1 | 594199 | buc | | |
| 190 | Suport motor 2 | 594205 | buc | | |
| 191 | Suport motor 3 | 4001746 | buc | | |
| 192 | Suport motor 4 | 4001749 | buc | | |
| 193 | Suport motor 5 | 7700103524 | buc | | |
| 194 | Suport motor 6 | 8200054611 | buc | | |
| 195 | Suport trapez punte fata partea din spate | 2521601 | buc | | |
| 196 | Suport trapez punte fata partea din fata | 2248001 | buc | | |
| 197 | Surub corectare inclinare | MC116 | buc | | |
| 198 | Surub fulie | 27259 | buc | | |
| 199 | Surub roata | 02062 | buc | | |
| 200 | Tambur frana | DB4213 | buc | | |
| 201 | Termostat lichid racire | 3466.89D | buc | | |
| 202 | Toba esapament finala 1 | 22244 | buc | | |
| 203 | Toba esapament finala 2 | 22858 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-----------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 204 | Toba esapamet intermediara | 22242 | buc | | |
| 205 | Tren fix cutie viteze | 7700871803 | buc | | |
| 206 | Uscator aer conditionat | 8FT351195-551 | buc | | |
| 207 | Vas de expansiune racire | 0,2 | buc | | |
| 208 | Ventilator habitaculu | 8EW351041-201 | buc | | |
| 209 | Ventilator radiator 1 | 696285 | buc | | |
| 210 | Ventilator radiator 2 | 8EW351041-241 | buc | | |
| 211 | Stingător PI | | buc | | |
| 212 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 213 | Trusă medicală | | buc | | |
| 214 | Solutie spalata parbriz 5L | | buc | | |
| 215 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 216 | Janta | | buc | | |
| 217 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 218 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 219 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 220 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 221 | Antigel 1L | | buc | | |
| 222 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 223 | Vopsire totala | | | | |
| 224 | Geometrie roti | | | | |
| 225 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 226 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 227 | Reconditionare alternator | | | | |
| 228 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 229 | Reglaj faruri | | | | |
| 230 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 231 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 232 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 233 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 234 | Reconditionare alternator | | | | |
| 235 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 236 | Reglaj faruri | | | | |
| 237 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 238 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 239 | Reconditionare injector | | | | |
| 240 | Reconditionare bloc motor | | | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 241 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 242 | Recalibrare injector | | | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = **0,00**

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = **0,00**

Valoare estimată autoturism (20% din Total autoturism)x1 = **0,00**

Lista de piese pentru autoturismul marca **KANGOO**
 Nr. de identificare: VF1KC0JCF29216484, VF1KC0JCF29096412;

VF1KCE7CF34891385

Nr. de înmatriculare: IS-04-YDH, IS-04-WUV; SV-10-SDN; BT-03-SDN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 439561 | buc | | |
| 2 | Amortizor fata | 230380 | buc | | |
| 3 | Amortizor portbagaj | 6362LD | buc | | |
| 4 | Amortizor spate | 230611 | buc | | |
| 5 | Amortizor vibratii curea transmisie cu caneluri | 700864 | buc | | |
| 6 | Amplificare frane | 204125787 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | 10355 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf directie | JBE162 | buc | | |
| 9 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 10 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 11 | Arc spiral fata | RC2280 | buc | | |
| 12 | Aripa fata dreapta | 6504-04-6010314P | buc | | |
| 13 | Aripa fata stanga | 6504-04-6010313P | buc | | |
| 14 | Aripa spate dreapta jos | 6504-03-6010584P | buc | | |
| 15 | Aripa spate dreapta sus | 6504-03-6010582P | buc | | |
| 16 | Aripa spate stanga jos | 6504-03-6010583P | buc | | |
| 17 | Aripa spate stanga sus | 6504-03-6010581P | buc | | |
| 18 | Ax cu came | C253 | buc | | |
| 19 | Baie ulei | 8200381856 | buc | | |
| 20 | Bara fata | 7701062106 | buc | | |
| 21 | Baterie de pornire | 5,634E+12 | buc | | |
| 22 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 23 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 24 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 25 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 26 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 27 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 28 | Bieleta antiruliu fata | 2951402 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Bieleta directie | 2672101 | buc | | |
| 30 | Brat suspensie roata dreapta | JTC405 | buc | | |
| 31 | Brat suspensie roata stanga | JTC404 | buc | | |
| 32 | Bucsa bara stabilizatoare | 60610003 | buc | | |
| 33 | Bujie incandescenta | GN018 | buc | | |
| 34 | Buson rezervor de combustibil | 247611 | buc | | |
| 35 | Butuc roata punte fata | 485511 | buc | | |
| 36 | Cablu ambreiaj | 24.3728-1023.2 | buc | | |
| 37 | Cablu frana de parcare dreapta | 116676 | buc | | |
| 38 | Cablu frana de parcare stanga | 116675 | buc | | |
| 39 | Cap de bara dreapta | 2548402 | buc | | |
| 40 | Cap de bara stanga | 2544603 | buc | | |
| 41 | Cap planetara roata | VKJA5981 | buc | | |
| 42 | Capota motor | 6803-00-6010281P | buc | | |
| 43 | Caseta directie | 52309 | buc | | |
| 44 | Catalizator | 099-483 | buc | | |
| 45 | Chit protectie praf amortizor fata | 13066 | buc | | |
| 46 | Cilindru receptor frana | 24.3222-1716.3 | buc | | |
| 47 | Compresor climatizare | TSP0159277 | buc | | |
| 48 | Comutator actionare ambreiaj (comanda motor) | 6DD179465-081 | buc | | |
| 49 | Comutator coloana directie semnalizare | 251562 | buc | | |
| 50 | Comutator coloana directie stergator | 251612 | buc | | |
| 51 | Comutator lampa marsalier | V40-73-0018 | buc | | |
| 52 | Convertor presiune | 8200661049 | buc | | |
| 53 | Culbutor supapa 1 | 50007540 | buc | | |
| 54 | Culbutor supapa 2 | 50007545 | buc | | |
| 55 | Culbutor supapa 3 | 50007546 | buc | | |
| 56 | Cuplaj conic | 381002A000 | buc | | |
| 57 | Curea de distributie | CT1035 | buc | | |
| 58 | Curea transmisie cu caneluri | 6PK1200 | buc | | |
| 59 | Cuzineti arbore cotit +0,25 mm | 021HS20154025 | buc | | |
| 60 | Cuzineti arbore cotit +0,75mm | 77839630 | buc | | |
| 61 | Cuzineti arbore cotit +0,5mm | 77839620 | buc | | |
| 62 | Cuzineti arbore cotit STD | 021HS20154000 | buc | | |
| 63 | Diferential | 7701716642 | buc | | |
| 64 | Disc frana | 24.0121-0106.1 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | Electromotor | 438224 | buc | | |
| 66 | Etansare silicon | 70-31414-10 | buc | | |
| 67 | Etansare supape | 70-31306-00 | buc | | |
| 68 | Evaporator aer conditionat 1 | 92215 | buc | | |
| 69 | Evaporator aer conditionat 2 | TSP0525203 | buc | | |
| 70 | Far dreapta | 43570 | buc | | |
| 71 | Far stanga | 43569 | buc | | |
| 72 | Filtru aer | C3875/1 | buc | | |
| 73 | Filtru aer habitacul | CUK2945 | buc | | |
| 74 | Filtru combustibil | WK939/7 | buc | | |
| 75 | Filtru ulei | W75/3 | buc | | |
| 76 | Fulie alternator 1 | 535010510 | buc | | |
| 77 | Fulie alternator 2 | 535010910 | buc | | |
| 78 | Fulie alternator 3 | 535011410 | buc | | |
| 79 | Furca decuplare ambreiaj | 7700112818 | buc | | |
| 80 | Furtun aer supraalimentare | 88759 | buc | | |
| 81 | Furtun aer supraalimentare | 88769 | buc | | |
| 82 | Furtun frana fata | 24.5111-0336.3 | buc | | |
| 83 | Furtun frana spate | 24.5229-0193.3 | buc | | |
| 84 | Garnitura baie ulei | 71-34407-00 | buc | | |
| 85 | Garnitura capac supape | 71-36442-00 | buc | | |
| 86 | Garnitura chiulasa 0,6mm | 61-36345-00 | buc | | |
| 87 | Garnitura chiulasa 0,7mm | 61-36975-00 | buc | | |
| 88 | Garnitura chiulasa 0,9mm | 61-36345-10 | buc | | |
| 89 | Garnitura galerie evacuare | 71-37214-00 | buc | | |
| 90 | Geometrie roti | | | | |
| 91 | Ghidaj cu role usa glisanta 1 | 6003-00-0138P | buc | | |
| 92 | Ghidaj cu role usa glisanta 2 | 6003-00-0139P | buc | | |
| 93 | Grila radiator | 6502-07-6010992P | buc | | |
| 94 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 95 | Injector | 28232242 | buc | | |
| 96 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 97 | Intercooler compresor I | 351319203570 | buc | | |
| 98 | Intinzator curea transmisie | 534014130 | buc | | |
| 99 | Janta | | buc | | |
| 100 | Joja ulei | 701472 | buc | | |
| 101 | Kit ambreiaj | 826308 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 102 | Kit de distributie | CT1035K2 | buc | | |
| 103 | Lampa dreapta | 088494 | buc | | |
| 104 | Lampa stanga | 088489 | buc | | |
| 105 | Lant angrenare pompa ulei | 39821 | buc | | |
| 106 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 107 | Maner usa exterior | 256892 | buc | | |
| 108 | Maner usa interior | DS9178300 | buc | | |
| 109 | Mecanism actionare geam dreapta fata | 350103268000 | buc | | |
| 110 | Mecanism actionare geam stanga fata | 350103267000 | buc | | |
| 111 | Motor stergator | 579206 | buc | | |
| 112 | Piston 76,25mm | 0220101 | buc | | |
| 113 | Piston 76,5mm | 0220102 | buc | | |
| 114 | Piston 76mm | 0220100 | buc | | |
| 115 | Pivot stg-dr | 2889203 | buc | | |
| 116 | Planetara fata dreapta | 24527 | buc | | |
| 117 | Planetara fata stanga | VKJC8102 | buc | | |
| 118 | Pompa apa | P962 | buc | | |
| 119 | Pompa centrala frana | 24.2122-1744.3 | buc | | |
| 120 | Pompa de apa spalare parbriz | 24341 | buc | | |
| 121 | Pompa de injectie | 28326392 | buc | | |
| 122 | Pompa hidraulica sistem de directie | 54461 | buc | | |
| 123 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.00673.06.0 | buc | | |
| 124 | Proiector ceata dreapta | 087598 | buc | | |
| 125 | Proiector ceata stanga | 087597 | buc | | |
| 126 | Racord evacuare | 752-317 | buc | | |
| 127 | Radiator racire | 637637 | buc | | |
| 128 | Radiator racire ulei motor | 90669 | buc | | |
| 129 | Rama far | 6502-07-6010991P | buc | | |
| 130 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 131 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 132 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 133 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 134 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 135 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 136 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 137 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 138 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 139 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 140 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 141 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 142 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 143 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 144 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 145 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 146 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 147 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 148 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 149 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 150 | Regulator putere de franare | 0204031306 | buc | | |
| 151 | Releu instalatia de comanda bujii incandescente | 132121 | buc | | |
| 152 | Releu temporizare stergator parbriz | 5WG003620-081 | buc | | |
| 153 | Roata dintata ax cu came | 36438 | buc | | |
| 154 | Rola ghidare / conducere curea transmisie 1 | 532035410 | buc | | |
| 155 | Rola ghidare / conducere curea transmisie 2 | 532067810 | buc | | |
| 156 | Rola intinzator curea distributie | 531054710 | buc | | |
| 157 | Rulment de presiune | 804102 | buc | | |
| 158 | Rulment sarcina amortizor | 801001 | buc | | |
| 159 | Rulment sarcina suport arc | 802193 | buc | | |
| 160 | Saiba arc | 14941 | buc | | |
| 161 | Saiba distantier arbore cotit | A168/2STD | buc | | |
| 162 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH351311-311 | buc | | |
| 163 | Scut motor | 6601-02-6010880P | buc | | |
| 164 | Sectiune completa acoperire fata | 4311668 | buc | | |
| 165 | Senzor detonatie | 6PG009108-881 | buc | | |
| 166 | Senzor impulsuri arbore cotit | 6PU009163-971 | buc | | |
| 167 | Senzor pozitie ax cu came | 6PU009146-611 | buc | | |
| 168 | Senzor presiune ulei 1 | 6ZL003259-741 | buc | | |
| 169 | Senzor presiune ulei 2 | 6ZL003259-951 | buc | | |
| 170 | Senzor rezervor combustibil | 7.02550.06.0 | buc | | |
| 171 | Senzor temperatura lichid de racire | 6PT009309-551 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 172 | Set accesorii placute frana | 1987474503 | buc | | |
| 173 | Set accesorii sabot de frana | 03.0137-9233.2 | buc | | |
| 174 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7096C | buc | | |
| 175 | Set curea transmisie cu caneluri | 6PK1200K1 | buc | | |
| 176 | Set garnituri carter | 54133900 | buc | | |
| 177 | Set garnituri complet motor | 50241200 | buc | | |
| 178 | Set lamela stergator | 3397009081 | buc | | |
| 179 | Set montaj dauna frontala | 4311795 | buc | | |
| 180 | Set montaj turbocompresor | 04-10053-01 | buc | | |
| 181 | Set placute frana | 13.0460-3977.2 | buc | | |
| 182 | Set reparatie corp ax punte spate | 21261 | buc | | |
| 183 | Set reparatie etrier | D4974C | buc | | |
| 184 | Set rulment roata fata stg-dr | VKBA3596 | buc | | |
| 185 | Set rulment roata spate stg-dr | VKBA3677 | buc | | |
| 186 | Set saboti frana | 0986487699 | buc | | |
| 187 | Set segmenti piston 76,25mm | 02223N1 | buc | | |
| 188 | Set segmenti piston 76,5mm | 02201N2 | buc | | |
| 189 | Set segmenti piston 76,75mm | 02201N3 | buc | | |
| 190 | Set segmenti piston 76mm | 02223N0 | buc | | |
| 191 | Set segmenti piston 77mm | 02201N4 | buc | | |
| 192 | Set surub chiulasa | 14-32230-01 | buc | | |
| 193 | Set suruburi brat | 26339 | buc | | |
| 194 | Simering arbore cotit spre cutie | 81-35051-00 | buc | | |
| 195 | Simering ax cu came | 81-34408-00 | buc | | |
| 196 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 197 | Stingător P1 | | buc | | |
| 198 | Supapa control presiune sistem - Common-Rail | 9109-903 | buc | | |
| 199 | Supapa EGR | 7.22818.58.0 | buc | | |
| 200 | Suport motor dreapta | 3457801 | buc | | |
| 201 | Suport motor stanga | 2888801 | buc | | |
| 202 | Suport motor-cutie viteze spate | 3627401 | buc | | |
| 203 | Surub fulie | 27259 | buc | | |
| 204 | Surub roata | 02062 | buc | | |
| 205 | Tambur frana | 24.0220-3010.1 | buc | | |
| 206 | Tampon | 8200150633 | buc | | |
| 207 | Termostat lichid racire | 411043.89D | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|----------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 208 | Toba esapament finala | 22401 | buc | | |
| 209 | Toba esapamet intermediara | 22839 | buc | | |
| 211 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 212 | Trusă medicală | | buc | | |
| 213 | Turbosuflanta | 127339 | buc | | |
| 214 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 215 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 216 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 217 | Uscator aer conditionat | 8FT351197-591 | buc | | |
| 218 | Ventilator radiator | 828-1013 | buc | | |
| 219 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 220 | Vopsire totala | | buc | | |
| | Total | | | 0,00 | 0 |

Prețuri trebuie să acopere orice tip de
costuri necesare

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimata autoturism (30% din Total autoturism) x4= 0,00

Lista de piese pentru autoturismul marca KIA SPORTAGE
Nr. de identificare KNEJA5535Y5452234; KNEJA5535Y5452295;
KNEJA5535Y5452295; KNEJA5535Y5445471;
Nr. de înmatriculare BC-05-SDN; NT-05-YGU; BT-39-SDN;
B-40-SRC; VS-03- [REDACTAT]

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Acoperire fata | 6502-08-3290200P | buc | | |
| 2 | Alternator | 600007 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata dreapta | 341394 | buc | | |
| 4 | Amortizor fata stanga | 341395 | buc | | |
| 5 | Amortizor portbagaj stanga | 8144218 | buc | | |
| 6 | Amortizor portbagaj dreapta | 8144219 | buc | | |
| 7 | Amortizor spate stg-dr | 344359 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf articulatie planetara | 22345 | buc | | |
| 9 | Ansamblu burduf articulatie planetara | 23140 | buc | | |
| 10 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 11 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 12 | Arbore cotit | 0K01511300 | buc | | |
| 13 | Arc spiral fata stg-dr | RA1884 | buc | | |
| 14 | Arc spiral spate stg-dr | RX6203 | buc | | |
| 15 | Articulatie cardan | J2920303 | buc | | |
| 16 | Articulatie cardan | J2923000 | buc | | |
| 17 | Ax came admisie | 0K95412420 | buc | | |
| 18 | Ax came evacuare | 0K95412440 | buc | | |
| 19 | Ax planetar | 0K01127270 | buc | | |
| 20 | Bara directie | J4800301 | buc | | |
| 21 | Bara directie fata dreapta | 3341401 | buc | | |
| 22 | Bara directie fata stanga | 3341501 | buc | | |
| 23 | Bara stabilizatoare spate | 0K01128600A | buc | | |
| 24 | Bara torsiune | 0K01V34151 | buc | | |
| 25 | Baterie de pornire | 5601270543132 | buc | | |
| 26 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 27 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 29 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 30 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 31 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 32 | Biela motor | 0K9A411210 | buc | | |
| 33 | Bieleta antiruliu fata | J4960303 | buc | | |
| 34 | Bobina de inductie | 060717097012 | buc | | |
| 35 | Brat inferior | 0K01134300F | buc | | |
| 36 | Brat punte spate | 0K01128300B | buc | | |
| 37 | Brat suspensie roata fata | J4920301 | buc | | |
| 38 | Brat suspensie roata spate | 0K08028200B | buc | | |
| 39 | Bucsa bara stabilizatoare fata | 41435 | buc | | |
| 40 | Bujie | K20TT | buc | | |
| 41 | Burduf cauciuc articulatie planetara | 190968 | buc | | |
| 42 | Butuc punte spate dreapta | 0K04026111A | buc | | |
| 43 | Butuc punte spate stanga | 0K04026115A | buc | | |
| 44 | Cablu frana de parcare fata | J3910309 | buc | | |
| 45 | Cablu frana de parcare spate stg-dr | J3920339 | buc | | |
| 46 | Cap de bara fata stanga exterior | 3338601 | buc | | |
| 47 | Cap de bara fata dreapta exterior | 3338501 | buc | | |
| 48 | Cap de bara fata dreapta interior | 3338301 | buc | | |
| 49 | Cap de bara fata stanga interior | 3338401 | buc | | |
| 50 | Cap planetara parte roata 1 | J28203012 | buc | | |
| 51 | Cap planetara partea spre roata | J2820302 | buc | | |
| 52 | Capota motor | 6803-00-3290280P | buc | | |
| 53 | Catalizator | 20973 | buc | | |
| 54 | Chit protectie praf amortizor fata | A90312MT | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | Chit protectie praf amortizor spate | 50985 | buc | | |
| 56 | Chiuloasa | 0K08A10100 | buc | | |
| 57 | Cilindru receptor ambreiaj | PJK710 | buc | | |
| 58 | Cilindru receptor frana | BWF319 | buc | | |
| 59 | Compresor climatizare | 8634209 | buc | | |
| 60 | Comutator lampa marsalier | V53-73-0004 | buc | | |
| 61 | Comutator lumini frana | 24720 | buc | | |
| 62 | Condensator climatizare | 8FC351303-011 | buc | | |
| 63 | Culbutor supapa | 85013400 | buc | | |
| 64 | Curea de distributie | CT790 | buc | | |
| 65 | Curea transmisie 775mm | AVX13X775 | buc | | |
| 66 | Curea transmisie 900 mm | AVX13X900 | buc | | |
| 67 | Curea transmisie cu caneluri | 4PK925 | buc | | |
| 68 | Cuzineti biela +0,25mm | 71-4278/40.25mm | buc | | |
| 69 | Cuzineti biela STD | 71-4278/4STD | buc | | |
| 70 | Cuzineti biela +0,50mm | 71-4278/40.50mm | buc | | |
| 71 | Diferential fata | 0K01327100A | buc | | |
| 72 | Diferential spate | 0K04527100A | buc | | |
| 73 | Disc ambreiaj | 1862853002 | buc | | |
| 74 | Disc frana fata | 24.0124-0172.1 | buc | | |
| 75 | EGR | 0K01A20300A | buc | | |
| 76 | Electromotor | 438115 | buc | | |
| 77 | Etansare garnituri | 70-31414-10 | buc | | |
| 78 | Etrier echipat dreapta | 0K04533980 | buc | | |
| 79 | Etrier echipat stanga | 0K04533990 | buc | | |
| 80 | Far dreapta echipat | 0K08051030B | buc | | |
| 81 | Far stanga echipat | 0K08051040B | buc | | |
| 82 | Filtru aer | C2733 | buc | | |
| 83 | Filtru aer habitaculu | J1340507 | buc | | |
| 84 | Filtru combustibil | J1330300 | buc | | |
| 85 | Filtru ulei | W610/2 | buc | | |
| 86 | Furca etrier | 0K04533281 | buc | | |
| 87 | Furtun frana fata stanga | PHD452 | buc | | |
| 88 | Furtun frana spate | PHB454 | buc | | |
| 89 | Furtun frana fata dreapta | PHD451 | buc | | |
| 90 | Garnitura baie ulei | JJ268 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 91 | Garnitura capac supape | 71-52434-00 | buc | | |
| 92 | Garnitura chiulasa | 61-53860-00 | buc | | |
| 93 | Garnitura galerie admisie 1 | 70-31414-10 | buc | | |
| 94 | Garnitura galerie admisie 2 | 71-53054-00 | buc | | |
| 95 | Garnitura galerie evacuare | 71-53056-00 | buc | | |
| 96 | Geometrie roti | | buc | | |
| 97 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 98 | Injector | 0280150504 | buc | | |
| 99 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 100 | Janta | | buc | | |
| 101 | Kit ambreiaj | 821115 | buc | | |
| 102 | Kit de distributie | CT790K1 | buc | | |
| 103 | Levier intermediar directie | J4800300 | buc | | |
| 104 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 105 | Oglinda echipata dreapta | 0K02169120DXX | buc | | |
| 106 | Oglinda echipata stanga | 0K02169180DXX | buc | | |
| 107 | Piston +0,25 mm | 0FEYA11SB0 | buc | | |
| 108 | Piston +0,50mm | 0FEYA11SBX | buc | | |
| 109 | Piston STD | 0FEYA11SA0 | buc | | |
| 110 | Pivot fata stg-dr, | J4860304 | buc | | |
| 111 | Placa presiune ambreiaj | 3082641101 | buc | | |
| 112 | Planetara dreapta | 0K01225500A | buc | | |
| 113 | Planetara stanga | 0K01225600A | buc | | |
| 114 | Pompa apa | VKPC94425 | buc | | |
| 115 | Pompa centrala ambreiaj | 6284600651 | buc | | |
| 116 | Pompa centrala frana | PMK773 | buc | | |
| 117 | Pompa combustibil | 347238 | buc | | |
| 118 | Pompa hidraulica sistem de directie | 54198 | buc | | |
| 119 | Racord evacuare | 07147 | buc | | |
| 120 | Radiator racire motor | 734788 | buc | | |
| 121 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 122 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 123 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 124 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 125 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 126 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 127 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 128 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 129 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 130 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 131 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 132 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 133 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 134 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 135 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 136 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 137 | Rezervor combustibil | 6906-00-3290008P | buc | | |
| 138 | Rola ghidare / conducere curea distributie | 532007020 | buc | | |
| 139 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | RP-K02 | buc | | |
| 140 | Rola intinzator curea distributie | 531010820 | buc | | |
| 141 | Rulment de presiune | 3151600586 | buc | | |
| 142 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 77505 | buc | | |
| 143 | Senzor batai | 550285 | buc | | |
| 144 | Senzor debit aer | 0280217105 | buc | | |
| 145 | Senzor impulsuri arbore cotit | 0261210154 | buc | | |
| 146 | Senzor pozitie ax cu came | J5630313 | buc | | |
| 147 | Senzor pozitie clapeta acceleratie | 0280122001 | buc | | |
| 148 | Senzor presiune ulei | 0986345006 | buc | | |
| 149 | Senzor temperatura aer admisie | 550719 | buc | | |
| 150 | Senzor temperatura lichid de racire | 31570 | buc | | |
| 151 | Senzor turatie roata 1 | 560122 | buc | | |
| 152 | Senzor turatie roata 2 | 560168 | buc | | |
| 153 | Servofrana | 0K08043800 | buc | | |
| 154 | Set stergator | 3397009081 | buc | | |
| 155 | Set accesorii etrier frana fata | 82029200 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 156 | Set accesorii sabot de frana 1 | SFK379 | buc | | |
| 157 | Set accesorii sabot de frana 2 | SFK387 | buc | | |
| 158 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7003C | buc | | |
| 159 | Set cablaj aprindere 1 | 941318111135 | buc | | |
| 160 | Set cablaj aprindere 2 | 1C-K02 | buc | | |
| 161 | Set garnituri ax supape | 12-52829-01 | buc | | |
| 162 | Set garnituri carter | 54084500 | buc | | |
| 163 | Set garnituri chiulasa | 02-53860-01 | buc | | |
| 164 | Set garnituri complet motor | 01-53860-01 | buc | | |
| 165 | Set placute frana | 13.0460-5896.2 | buc | | |
| 166 | Set reparatie etrier fata | D4829 | buc | | |
| 167 | Set reparatie rulment sarcina amortizor fata | 802401 | buc | | |
| 168 | Set role curea dintata | 530028009 | buc | | |
| 169 | Set rulment roata fata | VKBA3284 | buc | | |
| 170 | Set rulment roata spate | VKBA3948 | buc | | |
| 171 | Set saboti frana 1 | GS8660 | buc | | |
| 172 | Set saboti frana 2 | GS8682 | buc | | |
| 173 | Set segmenti piston 86mm | 62731V0 | buc | | |
| 174 | Set surub chiulasa | 22-76016B | buc | | |
| 175 | Simering arbore cotit partea spre distributie | 81-53243-00 | buc | | |
| 176 | Simering arbore cotit spre cutie viteze | 81-53342-00 | buc | | |
| 177 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 178 | Sonda Lambda 1 | 0258003461 | buc | | |
| 179 | Sonda Lambda 2 | 0258986505 | buc | | |
| 180 | Stingător P1 | | buc | | |
| 181 | Supapa admisie | V98050 | buc | | |
| 182 | Supapa control presiune combustibil | 0280160697 | buc | | |
| 183 | Supapa evacuare | V98051 | buc | | |
| 184 | Supapa reglaj mers in gol admisie aer | 0280140505 | buc | | |
| 185 | Tambur frana | DB4329 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 186 | Termostat lichid racire | TH30688G1 | buc | | |
| 187 | Timonerie | 0K01117470H | buc | | |
| 188 | Toba esapament finala | 22402 | buc | | |
| 189 | Tripla spate dreapta | 0K08051150 | buc | | |
| 190 | Tripla spate stanga | 0K08051160 | buc | | |
| 191 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 192 | Trusă medicală | | buc | | |
| 193 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 194 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 195 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 196 | Unitate ABS | 0K08A4378X | buc | | |
| 197 | Uscator aer conditionat | 95153 | buc | | |
| 198 | Ventilator interior incalzire | 0K08A61B10 | buc | | |
| 199 | Ventilator radiator | 8MV376734-291 | buc | | |
| 200 | Volanta | 0K01311500 | buc | | |
| 201 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 202 | Vopsire totala | | buc | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (20% din Total autoturism)x7= 0,00

**DATE IDENTIFICARE AUTOTURISME – ANEXA LA CAIETUL DE
SARCINI**

Lot 1- Dacia Duster

Servicii si reparatii la autoturismele marca Dacia Duster

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| IS-10-DDF | 2014 | UU1HSDADG52123779 |
| IS-10-DDJ | 2014 | UU1HSDADG52123776 |
| GL-09-ZXG | 2014 | UU1HSDC5G52123780 |
| VS-05-BBK | 2014 | UU1HSDADG52125688 |
| BT-05-MXN | 2014 | UU1HSDADG5210381 |
| VN-01-SDN | 2014 | UU1HSDADG52120019 |
| SV-13-SDN | 2014 | UU1HSDADG52119719 |
| SV-24-SDN | 2014 | UU1HSDC5G52120083 |
| BC-01-SDN | 2014 | UU1HSDC5G52123778 |

Lot 2: Autoutilitara FORD TRANSIT FURGON 4x4 350 L4H3 2.2 TDCI

**Servicii si reparatii la autoturismele marca FORD TRANSIT FURGON 350 L4H3
2.2 TDCI (utilitara)**

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| | 2016 | WF0XXXTTGXGR12071 |

**Lot 3 : Autoturisme Dacia Logan, Citroen, Daewoo, Opel, Peugeot, Volkswagen,
Skoda, Fiat, Nissan, Land Rover, Renault, Kia**

DACIA LOGAN

Servicii si reparatii la autoturismele marca Logan MCV

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| IS-10-DDL | 2014 | UU17SDCL451973900 |
| IS-10-DCZ | 2014 | UU17SDCL451974703 |

CITROEN

Servicii si reparatii la autoturismele marca Citroen C Elysee

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| IS-10-DCX | 2014 | VF7DD9HPOEJ850373 |
| IS-10-DDB | 2014 | VF7DD9HPOEJ794563 |
| B-112-DRU | 2014 | VF7DD9HPOEJ857635 |

DAEWOO

Servicii si reparatii la autoturismele marca Daewoo Cielo

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|--------------------|
| IS14SDN | 1997 | KLATF19Y414D022448 |
| SV07SJN | 1999 | KLATF19Y1XD046699 |
| IS31RDP | | KLAFT19Y1XD046057 |

Servicii si reparatii la autoturismele marca Daewoo Nubira

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| IS-44-RDP | 2000 | UU6JF6961YD001830 |
| SV-29-SDN | 1999 | UU6JF6961XD001526 |

OPEL

Servicii si reparatii la autoturismele marca Opel Vectra

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| B-46-ADD | 1998 | WOLOJBF19W1324792 |
| IS-43-RDP | 1998 | WOLOJBF19W1344862 |

Servicii si reparatii la autoturismele marca Opel Astra

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| SV-07-SJO | 1999 | WOL0TGF48X5153286 |
| SV-07-SJP | 1998 | WOL0TGF48W5109843 |
| BT-01-SDN | 1999 | WOL0TGF35X2227124 |
| BC-04-SDN | 1999 | WOL0CGF48X5150136 |
| IS-33-RDP | 1999 | WOL0TGF35X2148232 |

PEUGEOT: BOXER 2.8 Hdi, 406 2.0 I, 307

Servicii si reparatii la autoturismele marca Peugeot Boxer 2.8 Hdi

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| IS-46-RDP | 2002 | VF3ZAPMPA17103499 |

Servicii si reparatii la autoturismele marca PEUGEOT 406 2,0 i

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|------------------|
| B-47-AUT | 2000 | VF38BRFR81094647 |

Servicii si reparatii la autoturismele marca PEUGEOT 307

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| B-52- GRL | 2000 | VF33CRHYB82846291 |

VOLKSWAGEN

Servicii si reparatii la autoturismele marca Volkswagen Passat 1.9 TDI

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| IS-09-THN | 2003 | WVWZZZ3BZ3P241757 |
| B-70-YME | 2001 | WVWZZZ3BZ2E006240 |
| B-72-YME | 2001 | WVWZZZ3BZ1E264961 |

Servicii si reparatii la autoturismele marca Volkswagen Passat 2.0 TDI

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| IS-03-DDR | 2008 | WVWZZZ3CZ8P119731 |

SKODA

Servicii si reparatii la autoturismele marca Skoda Octavia

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| B-33-LEJ | 2003 | TMBDG41U432802484 |
| B-37-YUS | 2004 | TMBDG41U542923316 |
| GL-06-UMF | 2005 | TMBDG41U158794358 |

FIAT

Servicii si reparatii la autoturismele marca Fiat Doblo

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| IS-97-AND | 2005 | ZFA22300005325440 |
| IS-05-LLK | 2005 | ZFA22300005324593 |
| IS-05-LYZ | 2005 | ZFA22300005329878 |
| SV-25-CTR | 2005 | ZFA2230000530105 |
| BT-04-SDN | 2005 | ZFA22300005325418 |
| SV-26-CTR | 2005 | ZFA22300005329989 |
| SV-64-CTR | 2005 | ZFA22300005324616 |
| VS-15-AND | 2005 | ZFA22300005330424 |
| VN-25-CTR | 2005 | ZFA22300005324479 |
| GL-06-HRO | 2005 | ZFA22300005330439 |
| BC-25-CTR | 2005 | ZFA22300005324653 |
| NT-10-CTR | 2005 | ZFA22300005329737 |

NISSAN

Servicii si reparatii la autoturismele marca Nissan Teranno II

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|--------------------|
| IS-04-UVT | 2002 | VSKTVUR2000500753 |
| B-51-YME | 2001 | VSKTVUR20U0439907 |
| B-52-YME | 2001 | VSKTVUR20U0438946; |
| SV-11-RLR | 2001 | VSK TVUR2000438948 |

LAND ROVER

Servicii si reparatii la autoturismele marca Land Rover Freelander

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|---------------|---------------|-------------------|
| IS-33-SDN | 2003 | SLLNABE83A241520 |
| B-74-XOM | 2004 | SALLNABE85A444564 |
| B-74-XON | 2004 | SALLNABE84A437891 |
| B-74 -XOZ | 2004 | SALLNABE84A437882 |
| B-40-APF | 2005 | ROOB56B3310032 |
| B-40-AOU | 2004 | SALLNABE85A448821 |

RENAULT

Servicii si reparatii la autoturismele marca Renault Megane

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| SV-02-SDN | 2005 | VF1LM0B0H34616711 |
| IS-04-STB | 2003 | VF1LA050528985367 |
| SV-12-SDN | 2000 | VF1LA0N0523763253 |

Servicii si reparatii la autoturismele marca Renault Laguna 1,8 i

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| IS-33-AND | 1198 | VF1B5640518908128 |

Servicii si reparatii la autoturismele marca Kangoo

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| IS-04-YDH | 2003 | VF1KC0JCF29216484 |
| IS-04-WUV | 2003 | VF1KC0JCF29096412 |
| SV-10-SDN | 2005 | VF1KC0JCF33164609 |
| BT-03-SDN | 2005 | VF1KCE7CF34891385 |

KIA

Servicii si reparatii la autoturismele marca KIA Sportage

| Nr circulatie | An fabricatie | Serie sasiu |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| NT-05-YGU | 2000 | KNEJA5535Y5452295 |
| GL-06-MBZ | 2000 | KNEJA5535Y5455875 |

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

nr. din

1. PARTI CONTRACTANTE

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a H.G. nr. 395/2016 și în baza Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr., s-a încheiat prezentul contract de prestare, între:

C.N.A.I.R. S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI, cu sediul în Iasi, Str. Gheorghe Asachi, nr. 19, telefon 0232.212.430, fax 0232.214.432, CUI RO 16054368 înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului cu J40/552/2004, având cont bancar RO35RNCB0175008094080001, deschis la BCR, Sucursala Iasi, reprezentată prin ing. Ovidiu-Mugurel LAICU, având funcția de Director Regional Executiv și prin ec. Vasile POPA, având funcția de Director Economic și Comercial, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte și

S.C......, cu sediul în, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J....., Cod Unic de Inregistrare RO, tel., fax, cont de virament deschis la, reprezentată prin, în calitate de **PRESTATOR**, pe de altă parte.

2. DEFINITII

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. *contract* - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți;
- b. *achizitor și prestator* - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite de prezentul contract;
- c. *pretul contractului* - pretul platibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. *produse* - piese de schimb pentru parcul de autovehicule din dotarea DRDP Iași așa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini;
- e. *servicii* - întreținerea și repararea elementelor mecanice, electrice, hidraulice, cu recondiționare sau înlocuire de piese sau subansambluri și asigurate de prestator, pentru autoturismele din dotarea DRDP Iași;
- f. *documentație de atribuire* - Caiet de sarcini, model de contract, F.D.A., formulare.
- g. *standarde/ condiții tehnice de calitate* - prescripțiile tehnice precum și alte condiții, prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică;
- h. *durata de valabilitate a contractului* - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție și eventualele pretenții fondate pe clauzele sale;
- i. *durata de execuție a contractului* - intervalul de timp în care prestatorul trebuie să furnizeze piese de schimb și să presteze serviciile ce fac obiectul contractului.
- j. *rezilierea contractului* - se înțelege desființarea pe viitor a contractului de prestare, fără ca aceasta să aducă atingere prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii;
- k. *destinația finală* - locul unde prestatorul are obligația de a furniza produsele, respectiv secțiile de drumuri naționale ale DRDP Iași;
- l. *vicii* - aparente: defecte, lipsuri, neconformități etc. care pot fi sesizate de o persoană diligentă, fără a fi nevoie de investigații de specialitate asupra lucrării în cauză;
- ascunse: defecte, lipsuri, neconformități etc. care pot fi sesizate de către un specialist sau care rezultă în urma unei utilizări în timp și care sunt prezente la data recepției lucrării în cauză.
- m. *forta majora* - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă și enunțiativa.
- n. *zi* - zi calendaristică; *luna* - luna calendaristică; *an* - 365 de zile/ 12 luni, după caz.

3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând și genul feminin și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Prestatorul se obligă să presteze **Servicii de reparare și de întreținere pentru autoturismele din dotarea D.R.D.P. Iași, lot.....** în conformitate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să achiziționeze și să plătească pretul convenit, în conformitate cu prevederile art. 5 și 17.1 din prezentul contract.

5. VALOAREA CONTRACTULUI

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este de, la care se adaugă TVA în valoare de lei.

5.2. Valoarea finală a contractului va fi cea rezultată din cantitățile de piese comandate și serviciile efectiv prestate, impuse de necesitățile achizitorului, în limita sumelor disponibile prevăzute în bugetul C.N.A.I.R. S.A. și alocate D.R.D.P. Iași pentru prezenta achiziție.

5.3. - Prețul manoperei (fără TVA) este de lei/oră.

5.4. - Prețul pieselor de schimb montate sau livrate va fi menționat în devizul de reparații și va fi egal cu cel declarat în ofertă în listele de piese.

5.5. Pretul unitar este ferm și neajustabil pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, cu excepția situației când apar modificări legislative care duc la modificarea prețurilor prin modificarea T.V.A., a cotelor legale privind asigurările de sănătate, contribuțiile la fondul de somaj, la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru accidente de muncă și boli profesionale precum și altele asemenea, conform structurii de preț oferite.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Durata contractului este de 12 luni de la data intrării în vigoare a acestuia.

6.2. Durata de valabilitate a contractului este de la data intrării în vigoare a acestuia și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție a produselor furnizate/serviciilor prestate și eventualele pretenții fondate pe clauzele sale, cu posibilitatea prelungirii, prin act adițional cu acordul părților și cu încadrarea în prețul contractului, prevăzut la art. 5 contract.

7. APLICABILITATEA

7.1. - Prezentul contract de prestare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, sub rezerva constituirii garanției de bună execuție în conformitate cu prevederile art. 13.1.(1) și 13.2.(1) din contract și operează până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție și eventualele pretenții fondate pe clauzele sale.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

8.1. - (1) Documentele prezentului contract de prestare sunt:

- prezentul formular de contract cu anexe și acte adiționale, dacă se semnează astfel de documente;
- Anexa 1A – C Lista de piese pentru autoturismul marca
- Anexa 2 – Convenție S.S.M., P.S.I. și P.M.;
- acordul de asociere, _____ (dacă este cazul);
- angajamentul ferm de susținere din partea unui tert, _____ (dacă este cazul);
- instrumentul de garanție, emis în condițiile legii, pentru constituirea garanției de bună execuție sau, după caz, dovada că Prestatorul a deschis un cont la Trezoreria Statului conform prevederilor art. 13;
- caietul de sarcini cu anexe, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor,
- oferta prestatorului (propunerea tehnică și financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare);

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constată faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

9. STANDARDE / CONDITII TEHNICE DE CALITATE

9.1. - Produsele furnizate/serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele/condițiile tehnice de calitate prezentate de catre prestator în propunerea sa tehnica, în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, a normativelor în vigoare, ale reglementărilor tehnice si standardelor din domeniu, cu aplicarea prevederilor art. 8.1. alin. (2).

10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

10.1. - Prestatorul se obliga furnizeze produsele și serviciile prevazute la art. 4.1. din contract, la standardele prezentate în propunerea tehnica, la preturile ofertate, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini (inclusiv termenele de onorare a comenzilor) și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

10.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor și serviciilor, la termenele solicitate, in conformitate cu propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a prezentului contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.

10.3. - Prestatorul este responsabil de orice pierdere, deteriorare sau alte evenimente produse in cursul transportului pieselor de schimb fara montaj inclus, pana la livrarea produselor la Districtul de Drumuri Iași, din localitatea Valea Lupului, DN 28, km 65+600, nr. 152, jud. Iași.

10.4. Prestatorul este obligat, urmare a primirii oricarei comenzi din partea achizitorului, sa o retransmita acestuia cu numar de inregistrare de la sediul sau, pentru a face dovada primirii acesteia.

10.5.(1) - Prestatorul are obligația de a furniza piesele de schimb noi, agreate de fabricantul autoturismului. Acestea trebuie să fie certificate si/sau omologate conform HG nr. 1.219/29.11.2000.

(2) – Prestatorul are obligația să asigure piesele de schimb si materialele utilizate în procesul de reparatie al autoturismelor, echipamentelor si subansamblelor acestora, pe baza notelor de comandă pentru reparatie, emise de achizitor.

(3) - Achizitorul poate solicita achizitionarea de piese fără montaj inclus (aproximativ 10% din valoarea totala a pieselor de schimb), în aceleasi conditii (pret) cu piesele folosite pentru efectuarea de întretineri si/sau reparatii.

(4) - Lista pieselor cuprinse in Anexa nr.1 (Anexa A la caietul de sarcini) si cantitatile aferente sunt orientative avand in vedere faptul ca acestea pot fi cunoscute, cu exactitate, doar in momentul efectuării constatarilor defectiunilor si existentei pe piata a pieselor cu codurile prevazute in anexa.

(5) - Pretul pieselor/consumabilelor care nu se regasesc in Anexa nr.1 (Anexa A la caietul de sarcini) va fi probat cu factura prestatorului emisa pentru ofertantul prestator si va fi aprobat, anterior procurării, de reprezentantii autorizati ai achizitorului daca acesta se încadreaza in valorile medii de piata ale fiecarui produs in parte, conform listei catalog produse existente pe SEAP sau, in cazul în care produsele nu se regasesc in catalog, pe baza unor trei oferte de la distribuitori autorizati. Pretul acceptat va rămâne valabil pe întreaga perioadă de derulare a contractului si pentru alte achizitii ulterioare ale acelorasi piese de schimb/consumabile.

(6) Piesele înlocuite în cadrul reparatiilor, se vor preda cu proces verbal, obligatoriu, achizitorului, la finalizarea lucrării de reparatie cu exceptia situatiilor in care prestatorul solicita altfel (cu piesa la schimb), situatie in care se va specifica in oferta – deviz de reparatii.

10.6. (1)– Prestatorul are obligația de a efectua lucrările de întretinere si/sau reparatie la autovehiculele mentionate in Anexa nr.1 (Anexa A la caietul de sarcini), numai pe baza de note de comandă, emise de către achizitor. In nota de comanda se vor defini exact operatiunile de întretinere si/sau reparatie necesare.

(2) - Prestatorul nu va efectua nici o lucrare suplimentară, în afara devizului de reparatii acceptat de achizitor.

(3) - Prestatorul va asigura prioritate pentru autovehiculele achizitorului iar constatarea tehnică se va efectua in maxim 4 (patru) ore de la prezentarea în atelier/service.

(4) - Prestatorul va introduce în reparatie autovehiculul, în maxim 24 ore, de la data primirii comenzii de la achizitor. Pe parcursul derulării procesului de reparatii, prestatorul are obligația de a întocmi următoarele documente:

a) Fisa de constatare tehnică - la introducerea în reparatie. Timpul maxim de interventie, pentru

efectuare constatare tehnică, la locul unde se afla autoturismul, va fi de 24 ore.

b) Devizul de reparatii - întocmit si transmis achizitorului, în maxim 48 de ore, în urma constatării tehnice, va contine:

- manoperă lucrare, cu defalcarea orelor manopera corespunzătoare operatiilor efectuate;

- piesele de schimb necesare, la preturile unitare prezentate în oferta; în cazul pieselor achizitionate fără montaj, nu va include manopera;

c) Nota de comanda – întocmita si aprobata de catre DRDP Iasi, insusita de catre ofertant.

d) Factura fiscala – cu elemente clare de identificare (auto, numar deviz postcalcul, contract, nota de comanda, garantie buna executie).

e) Procese verbale de predare-primire la momentul introducerii în atelier/service.

f) Certificate de Garantie pentru lucrarile efectuate si Declaratii de Conformitate conform legilor în vigoare.

Achizitorul va analiza devizul de reparatii si va remite prestatorului nota de comanda privind piesele si operatiunile pe care solicita a fi efectuate.

Prestatorul se obliga sa execute operatiunile de reparatii, conform procedeele tehnologice specificate în propunerea tehnica.

(5) - La reparatiile efectuate, prestatorul va respecta normele de timp aferente fiecărei operatiuni tehnice, din manualele de întreținere si reparatii ale autovehiculelor conform producătorului. Aceste norme vor fi folosite la întocmirea devizului de reparatie. Prestatorul este obligat ca, oricând, să pună la dispozitia achizitorului, manualul cu normele de timp exprimate în ore sau în format electronic, pentru fiecare din operatiunile de întreținere si/sau reparatii.

(6) - Reparatia se va executa, numai după avizarea devizului de reparatii si a notei de comanda. Dacă achizitorul renunță la efectuarea reparatiei, datorită costului ridicat al acesteia, atunci prestatorul va întocmi documente de plată (factura), numai pentru operatiunile aferente constatarii tehnice.

(7) - Prestatorul se obliga sa acorde intaietate la reparatie autovehiculelor D.R.D.P Iasi și nu poate sa retina pentru neplata autovehiculul (autovehiculele) reparat(e).

(8) - După terminarea reparatiei, se vor efectua, obligatoriu, probe functionale în prezenta delegatului DRDP Iasi sau a sefului de atelier si a conducătorului auto în grija căruia se afla autovehiculul. La iesirea din reparatii, prestatorul va emite factura fiscala, Certificatul de Garantie pentru lucrarea efectuată si Declaratia de Conformitate, cu respectarea H.G. nr. 1022/10.09.2002, privind regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol sănătatea, securitatea muncii si protectia mediului.

10.7. - Prestatorul se obliga sa-l despagubeasca pe achizitor împotriva oricaror:

i) reclamații si acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele folosite pentru sau în legatura cu produsele achiziționate; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre achizitor.

10.8. Prezentele obligatii se completeaza cu obligatiile prestatorului prevazute de Caietul de Sarcini si cu celelalte obligatii asumate prin prezentul contract.

10.9. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai prestatorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/prestatorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respective.

11. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

11.1. - În cazul în care achizitorul pune la dispozitie piesele de schimb, acesta are obligatia de a asigura piese de origine sau agreate de fabricantul autovehiculului/echipamentului. Acestea trebuie să fie certificate si/sau omologate conform HG nr. 1.219/29.11.2000.

11.2. Achizitorul se obliga să recepționeze produsele, potrivit clauzei 14, în termenul convenit.

11.3. Achizitorul se obliga să plătească prețul către prestator, în termenul convenit la art. 17.1. alin. (1) din prezentul contract.

12. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

12.1. (1)- Pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a obligatiilor prevazute in prezentul contract, Prestatorul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:

a) pentru nerespectarea termenului de livrare a produselor din comanda sau de remediere a defectiunilor, in termenele convenite la art. 14.2, atunci achizitorul va calcula si factura ca penalitati, din valoarea comenzii neefectuate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectivă a obligatiilor, o suma reprezentand dobânda penalizatoare, ce va fi stabilită functie de nivelul ratei dobânzii de referință a B.N.R., la care se vor adăuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr. 72/28.03.2013 si art.3 din Ordonanta nr. 13/24.08.2011, valoarea penalităților nefiind limitată la valoarea debitului;

b) in cazul in care Prestatorul nu va respecta termenul de remediere a defectiunilor conform art. 16, acesta are obligatia de a plati Achizitorului, cu titlu de daune-interese, o suma in quantum de 100% din valoarea produselor furnizate/serviciilor prestate prevazute in înștiințarea transmisă și comunicată Prestatorului, achizitorul fiind scutit de proba prejudiciului;

12.3. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Achizitorul nu onorează facturile, în termenul prevăzut la art. 17.1, atunci prestatorul poate calcula si factura ca penalități din plata neefectuată, pentru fiecare zi de intarziere, până la indeplinirea efectivă a obligatiilor, o suma reprezentand dobânda penalizatoare, ce va fi stabilită functie de nivelul ratei dobânzii de referință a B.N.R., la care se vor adăuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr.72/28.03.2013 si art. 3.(2^1) din Ordonanta nr.13/24.08.2011.

12.4. Toate sumele pe care Prestatorul are obligatia de a le plati Achizitorului, cu titlu de daune - interese, stabilite conform art. 12.1.(1), vor fi facturate de Achizitor. Prestatorul are obligatia de a achita aceste facturi in termen de 30 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul stabilit, Achizitorul va executa garantia de buna executie a Prestatorului, in limita sumelor datorate de către Prestator. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii diferentei.

CLAUZE SPECIFICE

13. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

13.1. (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de bună execuție a contractului, pentru întreaga perioadă de derulare a contractului, în termen de **5 zile lucrătoare** de la data semnării acestuia.

(2) Garantia de buna execuție se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de indeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor în executarea prezentului contract, inclusiv în perioada de garanție a produselor ce fac obiectul contractului sau în cazul rezilierii contractului din motive imputabile prestatorului, precum și în cazul prejudiciilor produse în realizarea obiectului prevăzut la art. 4 din contract, din vina prestatorului, ori în alte situații prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, prestatorul este obligat să-l despăgubescă pe achizitor integral și întocmai.

(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție conform art. 13.2..

(5) Neconstituirea și/sau neprezentarea garanției de bună execuție începând cu ziua a șasea de la data semnării contractului, se penalizează cu un procent de 1%/zi din valoarea garanției de bună execuție, până la data prezentării acesteia dar nu mai mult de a zecea zi de la data semnării contractului.

(6) Întârzierea cu mai mult de 10 zile a prezentării garanției de bună execuție, neprelungirea valabilității garanției sau neintregirea cuantumului garanției, va determina, pe lângă posibilitatea aplicării măsurii de reziliere a contractului, conform art. 20 din contract, obligarea Prestatorului la plata către Achizitor a unei sume cu titlu de daune-interese, egală cu contravaloarea garanției de buna executie, respectiv suma de lei.

13.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de ...% din valoarea contractului fără T.V.A. și va fi constituită în lei, prin una din următoarele forme:

a) instrument de garantare emis în condițiile legii, în favoarea achizitorului, de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care va deveni anexă la contract.

b) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, pe perioada de derulare a contractului.

(2) În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive, contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului, fără T.V.A. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite conform contractului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție, respectiv suma de lei.

Achizitorul va înștiința prestatorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea prestatorului.

(3) Prestatorul va prezenta Achizitorului confirmarea scrisă din partea unității Trezoreriei Statului cu privire la:

- blocarea contului respectiv în favoarea C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași, deblocarea acestuia numai cu acordul C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași, precum și executarea oricărei sume existente în cont la prima cerere a C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași, fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă;

- imposibilitatea Prestatorului de a derula operațiuni din contul respectiv, fără acordul C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași;

- însușirea obligației de transmitere lunară către C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași a extraselor de cont pentru evidențierea soldului.

- din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăți atât de către Prestator, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție.

13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

13.4. Restituirea garanția de bună execuție se face în conformitate cu prevederile art. 42 din Hotărârea nr. 395/2016.

13.5. Garanția produselor și a serviciilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului de prestare.

14. CONDITII DE LIVRARE. RECEPȚIA PRODUSELOR SI SERVICIILOR

14.1. Achizitorul sau reprezentantul achizitorului are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu accepta produsele care nu sunt în conformitate cu specificațiile cerute.

14.2. Prestatorul are obligația de a livra, pe cheltuiala sa, produsele, în termen de maxim 7 zile, de la emiterea notelor de comandă în conformitate cu cerințele de la cap.1.1. din caietul de sarcini iar durata de imobilizare a unui autoturism pentru reparații, nu va depăși 10 zile lucratoare de la avizarea de către achizitor a devizului de reparații și a notei de comandă.

14.3. (1) Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va face la sediul achizitorului menționat la art. 10.3, de către reprezentanții imputerniciți ai achizitorului, iar principalele obiective ale acesteia sunt: verificarea produselor din punct de vedere cantitativ (scriptic și factual) și compararea calitatii acestora cu datele din certificatele de calitate. La finalizarea recepției se va încheia nota de intrare recepție, în care se vor menționa și eventualele constatări de diferențe (cantitative și calitative)

(2) Recepția produselor se finalizează prin încheierea unei *note de recepție*, în care se vor menționa și eventualele constatări de diferențe cantitative și calitative, reprezentantul achizitorului va semna și avizul de însoțire a marfii.

14.4. - Dacă produsele verificate în scopul recepției nu sunt în conformitate cu specificațiile tehnice cerute prin caietul de sarcini, acestea nu se vor accepta și vor fi refuzate. În acest caz, prestatorul are obligația de a asigura înlocuirea produselor refuzate, în termen de 10 (zece) zile, pe cheltuiala proprie.

inclusiv de a asigura transportul acestora.

14.5. - Dreptul achizitorului de a verifica si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost verificate si testate de prestator, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finala.

14.6. - Prevederile clauzelor 14.2-14.5 nu îl vor absolvii pe prestator de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevazute în contractul de prestare.

14.7. (1) Prestatorul are obligația de a ambala produsele în colete sigilate, pentru ca acestea sa faca față, fără limitare, la manipularea din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitațiile care ar putea sa apara în timpul transportului si depozitarii, în asa fel încat sa ajunga în buna stare la destinație.

(2) În cazul ambalării greutăților si volumelor în forma de cutii prestatorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finala a produselor si absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

14.8. - Fiecare produs va avea marcat pe eticheta însoțitoare următoarele: denumirea produsului; numele și adresa fabricantului; conținutul net; condiții de depozitare și păstrare.

14.9. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor raman în proprietatea achizitorului si sunt considerate fara valoare.

14.10. - După terminarea reparației, se vor efectua, obligatoriu, probe functionale în prezenta delegatului DRDP Iasi sau a sefului de atelier si a conducătorului auto în grija căruia se afla autovehiculul. La iesirea din reparații, ofertantul va emite factura fiscala, Certificatul de Garantie pentru lucrarea efectuată si Declaratia de Conformitate, cu respectarea H.G. nr. 1022/10.09.2002, privind regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol sănătatea, securitatea muncii si protecția mediului.

15. TRANSPORTUL PRODUSELOR

15.1. - Pentru piesele de schimb fara montaj inclus, prestatorul are obligația de a asigura transportul acestora până la destinația finală. Prestatorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând termenul comercial stabilit.

15.(1) La expedierea produselor prestatorul are obligația de a comunica în scris achizitorului, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Prestatorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

- a) avizul de expediție;
- b) certificatul de calitate;
- c) certificatul de garanție;
- d) declarație de conformitate.
- e) factura fiscala, daca este emisa;

15.(2). Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate cantitativ si calitativ (parțial sau total) se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de prestator pentru livrare.

15.(3). Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 14.1. - 14.9.

16. PERIOADA DE GARANȚIE

16.1. Prestatorul va emite certificat de garanție pentru piesele livrate fără montaj inclus, iar pentru piesele folosite în cadrul reparației, certificatul de garanție se va emite odată cu recepția lucrării de reparație. Perioada de garanție conform Legii nr.449/12.11.2003, acordata de Prestator, pentru piesele de schimb va fi cel puțin egală cu cea acordată de producătorul acestora, dar nu mai mica de 2 ani, de la data livrării, iar pentru reparații va fi de minim 12 luni.

16.2. Produsele care se depreciaza în perioada de garanție, datorită unor defecte de fabricație, vor fi înlocuite de prestator pe cheltuiala sa, în termen de 10 zile, de la data instiintării scrise a achizitorului.

16.3. Prestatorul va interveni în termen de, maxim, 48 de ore, de la data anunțării defecțiunilor apărute în perioada de garanție la lucrările de reparații.

16.4. Remedierile în termen de garanție (TG) se vor efectua pe cheltuiala prestatorului, la locul unde autoturismul este immobilizat, dacă se constată că vina aparține prestatorului. În cazul în care, pentru efectuarea remedierilor în termenul de garanție (TG) este necesar transportul la atelierul de reparații al

prestatorului, acesta va suporta contravaloarea transportului de la locul imobilizării la prestator. Durata de imobilizare a unui autoturism pentru remediere în TG, va fi de, maxim, 10 zile lucratoare.

16.5. Prestatorul se obligă să prelungească durata termenului de garanție (TG), cu timpul scurs, de la data la care achizitorul a reclamat defectarea autoturismului și până la data repunerii în stare de funcționare.

17. MODALITATI DE PLATA

17.1. (1) Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de **60 zile** de la data înregistrării facturii la sediul D.R.D.P. Iași, în limita bugetului aprobat de C.N.A.I.R. S.A.

Decontarea se va face pe baza facturii emise de prestator (dupa livrarea și recepția produselor/serviciilor) și acceptarea la plata de achizitor, prin ordin de plata. Factura se comunica DR.D.P. Iași prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul D.R.D.P. Iași. Pe factura, la rubrica *Cumpărător* se va completa *C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Iași*, iar la rubrica *Sediu* se va completa *București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1*.

În caz de divergențe, dovada comunicării facturii și a documentelor justificative către achizitor o constituie, după caz, mandatul poștal sau ștampila aplicată de registratura achizitorului pe document.

Dacă data respectivă este o zi nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrătoare următoare acesteia.

(2) Plata se va efectua de către achizitor în baza documentelor (avize de însoțire a marfii, procese verbale de recepție, certificate de garanție) încheiate de prestator cu achizitorul în baza facturii fiscale emise de prestator și acceptate la plată de achizitor.

17.2. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit aferente acestora.

17.3. (1) Prezentarea facturilor spre decontare, cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale contractului de achiziție, face să nu curgă termenul de plată, dacă achizitorul sesizează prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în termen de 15 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către achizitor a noilor facturi prezentate de către prestator completate cu date corecte, potrivit legii și contractului.

(2) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar prestatorul să solicite, plăți în avans.

17.4. (1) Prestatorul va restitui orice sume cuvenite achizitorului și care i-au fost plătite în plus față de valoarea finală certificată, în 10 zile de la primirea unei cereri în acest sens.

(2) Dacă prestatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, achizitorul va aplica penalități pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, o sumă reprezentând dobânda penalizatoare, care va fi stabilită funcție de nivelul ratei de referință a dobânzii de politică monetară comunicată de B.N.R., la care se vor adăuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr. 72/28.03.2013 și art. 3.(2¹) din Ordonanța nr.13/24.08.2011.

18. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

18.1. Pentru produsele livrate și a serviciilor prestate, prețurile plătibile de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract, cu excepția situațiilor când apar modificări legislative care duc la modificarea prețurilor prin modificarea T.V.A., a cotelor legale privind asigurările de sănătate, contribuțiile la fondul de somaj, la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru accidente de muncă și boli profesionale precum și altele asemenea, conform structurii de preț oferite.

19. AMENDAMENTE

19.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, în conformitate cu prevederile art. 221-222 din Legea nr. 98/2016.

20. INTARZIERI, REZILIEREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

20.1. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul prevăzut la art. art. 14.2, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul. Modificarea datei/ perioadelor de prestare, din motive obiective, se face cu acordul părților, prin act adițional.

20.2. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

20.3. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde penalități și plata de daune-interese. Rezilierea va fi notificată în scris părții contractante cu cel puțin 7 zile lucrătoare anterior datei de reziliere.

(2) Prezentul contract se poate rezilia unilateral și în următoarele cazuri:

a) Prestatorul nu și îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de Achizitor și i s-au aplicat prevederile clauzei 12.1;

b) Achizitorul nu onorează o plată scadentă;

c) Apare orice altă incapacitate legală care împiedică executarea prezentului contract de prestare;

(3) Prevederile prezentului contract în materia executării obligațiilor și rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile Noului Cod Civil în materie.

20.4. (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile dacă:

a) Prestatorul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;

b) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) Prestatorul se află în culpa profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de proba pe care Achizitorul îl poate justifica;

d) împotriva Prestatorului a fost pronunțată o hotărâre definitivă cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale UE;

e) Prestatorul nu a îndeplinit o obligație contractuală, deși se impunea a fi executată în regim de urgență conform prevederilor contractului.;

20.5. Achizitorul va avea, până la data întreruperii și încetării contractului, aceleași obligații de plată prevăzute în contract, inclusiv plata produselor furnizate și recepționate până în acel moment.

20.6. (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, inclusiv în situațiile prevăzute de art. 222 și 223 din Legea nr. 98/20165 privind achizițiile publice.

(2) Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, fără a plăti daune interese și în situația în care alocarea resurselor financiare a fost sistată sau diminuată.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) și (2), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

20.7. Dacă Achizitorul reziliaza prezentul contract, va fi îndreptat să recupereze de la prestator, fără a renunța la celelalte mijloace la care este îndreptat în baza contractului, orice dauna sau prejudiciu suferit.

21. CESIUNEA

21.(1) Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract de prestare, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

22. MASURI DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATEA MUNCII, MASURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR, PROTECTIA MEDIULUI

22.1. - Prestatorul are obligația de a efectua instruirea în domeniul securității și sănătății în munca lucrătorilor proprii, referitoare la riscurile de accidentare care pot apărea în timpul activităților desfășurate pentru Achizitor, inclusiv în incinta locurilor de desfășurare a activității Achizitorului.

22.2. Partile au obligația respectării prevederilor H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 în privința înregistrării și evidenței accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase.

22.3. - Prestatorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii cu privire la respectarea legislației și normelor de apărare împotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de acțiune în caz de incendiu. Lucrătorii Prestatorului sunt obligați să respecte indicațiile planurilor de protecție împotriva incendiilor, afișate la sediile Achizitorului.

22.4. - Partile au obligatia de a respecta intocmai prevederile Conventiei SSM, PSI si PM.

23. Subcontractanti

23.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul si cu respectarea prevederilor art.218 – 220 din Legea nr. 98/2016 si a art.150 – 161 din HG 395/2016.

23.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract.

23.3. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestatorului de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui de catre Prestator.

(4) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

23.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din lucrare. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata si supusa aprobarii prealabile a Achizitorului.

23.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi contractuale între subcontractant si Achizitor.

23.6. - Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de lucrari sau a angajarii de catre Prestator a unor subcontractanti pentru prestarea de servicii care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract.

23.7. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata în scris a Achizitorului sau orice încredintare a lucrarilor de catre subcontractant unei terte parti va fi considerata o încălcare a prezentului contract de lucrari.

24. FORTA MAJORĂ

24.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acționează.

24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

24.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

24.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

25.1. Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din Romania.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

27. COMUNICARI

27.1. (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii și va trebui retransmis celeilalte părți cu număr de înregistrare primit.

27.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat în data de în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IAȘI

PRESTATOR,
S.C.



CONVENȚIE privind S.S.M., P.S.I. și P.M.

Anexă la contractul nr. /

Între C.N.A.D.N.R. S.A. - D. R. D. P. IAȘI în calitate de achizitor și în calitate de prestator/ executant, a intervenit prezenta convenție încheiată în baza următoarelor reglementări privind:

- **securitatea și sănătatea în muncă:** Legea nr. 319/2006 „a securității și sănătății în muncă, și a normelor metodologice de aplicare” (H.G. nr. 1425/2006 actualizata), a H.G. nr. 300/2006 și Ord. M.M.S.S.F. nr.242/2007 „privind cerințele minime de securitatea muncii pentru șantier”;
- **apărarea împotriva incendiilor:** Legea nr. 307/2006 „privind apărarea împotriva incendiilor” și Normelor generale P.S.I./2007”;
- **protecția mediului:** O.U.G. nr. 195/2005 „privind protecția mediului”, Legea nr. 265/2006 „pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului”, Legea nr.107/1996 „privind protecția apelor”, Legea nr. 104/2011 „privind calitatea aerului înconjurător”, O.U.G. nr. 68/2007 „privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului”, Legea nr. 211/2011 „privind regimul deșeurilor”, Hotărârea nr. 621/2005 „privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje”, Hotărârea nr. 856/2002 „privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase”, Hotărârea nr. 1061/2008 „privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României”, Hotărârea nr. 235/2007 „privind gestionarea uleiurilor uzate”, Hotărârea nr. 2046/2004 „privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz”, Hotărârea nr. 170/2004 „privind gestionarea anvelopelor uzate”, Hotărârea nr. 1132/2008 „privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori”, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul prevenirii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, a asigurării securității echipamentelor de munca, inclusiv a protecției mediului înconjurător, precum și pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare, se stabilesc responsabilități pe linie de securitate a muncii, P.S.I. și P.M. între cele 2 unități contractante, după cum urmează:



I. PREVEDERI GENERALE

1. Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată conform prevederilor contractului, prestatorul/ executantul lucrează independent cu personal și mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislației de securitate a muncii, P.S.I. și protecția mediului pentru întreaga activitate prestată.

2. Prestatorul/ executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) și de muncă, procedeele tehnologice utilizate, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006.

3. La apariția unor situații deosebite (degajări de substanțe toxice pentru mediu, inflamabile, eventualele poluări accidentale ale solului și/sau ale apei, etc), personalul prestatorului/ executantului va informa în cel mai scurt timp, atât autoritățile competente pentru protecția mediului, cât și achizitorul, și totodată va lua măsurile necesare astfel încât să înlăture cauzele care au condus la respectiva situație.

4. În cazul în care prestatorul/ executantul utilizează substanțe chimice care intră în categoriile de pericolozitate menționate de legislația privind protecția mediului, acestea (substanțele) vor fi însoțite de fișe de date de securitate.

5. Responsabilitatea gestionării deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității revine prestatorului/ executantului.

6. Stocarea temporară a deșeurilor rezultate în urma activității efectuate de prestator/ executant, până la predarea acestora (deșeurilor) către un operator economic autorizat, se va face separat, pe categorii de deșeuri, în locuri special amenajate.

7. Prestatorul/ executantul va lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate în urma activității să nu afecteze factorii de mediu.

8. Prestatorul/ executantul va efectua instruirea pe linie de protecție a mediului, a întreg personalului, înainte de începerea efectivă a lucrărilor care fac obiectul contractului încheiat între părți.

9. Prestatorul/ executantul va lua măsurile necesare astfel încât să preîntâmpine producerea evenimentelor care pot pune în pericol poluarea factorilor de mediu.



10. În cazul unui accident ecologic, precum și în scopul respectării condițiilor de stocare temporară a deșeurilor, în situația în care există suspiciuni privind conținutul de substanțe periculoase, prestatorul/ executantul este obligat să solicite Laboratorul de referință din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului analiza deșeurilor generate, pentru a determina natura acestor substanțe.

11. Prestatorul/ executantul va răspunde de cheltuielile legate de înlăturarea efectelor poluării produsă de acesta, conform principiului “poluatorul plătește” menționat în O.U.G. nr. 195/2005 “privind protecția mediului”, cu modificările și completările ulterioare, și al cărui cadru este stabilit prin Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 “privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului”.

12. Cele două părți contractante vor asigura toate măsurile tehnico - organizatorice pentru desfășurarea în condiții optime a activității.

13. Personalul prestatorului/ executantului este obligat, în toată perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot teritoriul achizitorului, cât și pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii, P.S.I. și protecției mediului.

14. Prestatorul/ executantul va lua toate măsurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Ord. nr.1112/411 din 8 iunie 2000 a MINISTERULUI TRANSPORTURILOR „pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, publicat în M.O. nr. 397 din 24 august 2000.

15. Din punct de vedere administrativ, salariații rămân subordonați unității cu care au semnat contract de muncă.

16. Echipamentul de protecție, alimentația de protecție și materialele igienico-sanitare se acordă conform normelor de către fiecare unitate pentru salariații săi.

17. Achizitorul și prestatorul/ executantul vor respecta normele P.S.I. privind dotarea spațiilor și echipamentelor tehnice cu mijloace de stingere P.S.I.

II. PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

1. Prestatorul/ executantul își va instrui personalul pentru activitățile desfășurate conform legislației de securitate a muncii, instrucțiunilor proprii de securitate a muncii, precum și a protecției mediului.

2. Deoarece prestatorul/ executantul desfășoară o activitate independentă cu personal și mijloace tehnice proprii, va purta întreaga răspundere legală privind modul de instruire a personalului propriu în toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc.

III. ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE

1. Achizitorul și prestatorul/ executantul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase în care sunt implicați proprii salariați.

2. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată, comunicarea, cercetarea și înregistrarea accidentului de muncă revine părții contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se prevederile Legii nr. 319/2006 și Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă.

3. Accidentele de muncă de traseu și accidentele de circulație se vor trata conform legislației de securitate a muncii în vigoare.

IV. ACCIDENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI

1. Orice eveniment de poluare accidentală produs în cadrul unei activități desfășurate pe teritoriul achizitorului în care sunt implicați lucrători ai prestatorului/ executantului va fi comunicat de către acesta achizitorului, iar comunicarea va conține următoarele informații minime:

- data și ora producerii evenimentului;
- locație;
- împrejurări și eventuale cauze, în măsura în care acestea se identifică cu ușurință;
- urmări asupra personalului/ factorilor de mediu/ obiectivului.

2. În situația producerii unor deversări de produse periculoase în activitatea desfășurată, comunicarea, cercetarea și înregistrarea accidentului revine părții contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat.



Totodata poluarea rezultată în urma accidentului, se va investiga în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind protecția mediului, iar eventualele pagube cad în sarcina celui din vina careia s-a produs această (poluarea).

V. PREVEDERI FINALE

1. Prestatorul/ executantul va prelucra prezenta convenție subcontractorilor (în cazul în care aceștia există).

2. Prestatorul/ executantul poartă întreaga răspundere pentru orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului, privind securitatea și sănătatea în muncă, și protecția mediului.

3. Prezenta convenție nu poate fi modificată sau completată decât cu acordul părților semnatare ale contractului.

4. Prezenta convenție constituie Anexă la Contract și încetează de drept odată cu denunțarea unilaterală a contractului, rezilierea sau încetarea acestuia.

5. În cazul în care responsabilul de contract va sesiza faptul că prestatorul/ executantul nu respectă măsurile legislative impuse privind securitatea și sănătatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor, și protecția mediului, acesta va anunța imediat responsabilul pe domeniul S.S.M., P.S.I./ P.M. din cadrul D.R.D.P. Iași, după caz.

Achizitor,

C.N.A.D.N.R. S.A.-D.R.D.P. IAȘI

Director,

Prestator/ Executant,

.....

.....

Vizat S.S.M., P.S.I.

Vizat P.M.

Responsabil contract

SECȚIUNEA
FORMULARE
SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE PENTRU AUTOTURISMELE
DIN DOTAREA DRDP IASI

O P I S

Formular A - Garanție de participare (model instrument de garantare) la procedura de atribuire a contractului de achiziție

Formular B – Garantie de buna executie

Formular C – Imputernicire

Formular nr. 1 - Declarație privind date de identificare ofertanti/candidati/subcontractanti/terți susținători, conform art. 63 alin. (2) din legea 98/2016

Formular nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016

Formular nr. 3 – Acord de asociere

Formular nr. 4 – Documente de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale

Formular nr. 5 – Formular de oferta + anexe

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI

(denumirea)**GARANTIE DE PARTICIPARE (Instrument de garantare)**

la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

.....(se va completa cu denumirea contractului).

**Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA -
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi**

Adresa : Iasi, Str. Gheorghe Asachi, Nr. 19, Jud. Iasi

Avand în vedere procedura _____ pentru atribuirea contractului
_____ (denumirea contractului), noi _____ (denumirea
emitentului), având sediul înregistrat la _____ (adresa emitentului), ne obligăm față de
_____ (denumirea
autorității
contractante): _____

Să onorăm **neconditionat** orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a
_____ din valoarea estimată a contractului, adică suma de _____ **RON** (în litere și în cifre) la
prima sa cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, în situația în
care **autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea și datorată ei este cauzată de culpa
oferantului**, fiind incidente una sau mai multe dintre situațiile de la literele a) – c) de mai jos (cazul
garanției care se execută neconditionat conform art. 36 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016);

- a) ofertantul _____ (denumirea/numele), își retrage oferta în perioada de
valabilitate a acesteia;
- b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____ (denumirea/numele)
nu constituie garanția de buna executie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului;
- c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____ (denumirea/numele)
refuza să semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____.

Data completării

Parafată de Banca/Societate de Asigurări _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura și stampila organismului care eliberează aceasta garanție de participare)**NOTE:**

- Nu vor fi acceptate scrisorile de garanție bancară care fac trimitere la reguli particulare bancare sau de alta natură, care nu sunt atasate acesteia și/sau care afectează oricare dintre condițiile de valabilitate ale instrumentului de garantare, conform Documentației de atribuire.
- În cazul în care Ofertantul este reprezentat de o Asocierie de operatori economici, este obligatorie completarea în conținutul garanției de participare la pct. a), b), c) „oferantului – denumire/numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii în conformitate cu Acordul de Asocierie.

_____ (denumirea bancii/societatii de asigurare)

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

**Către: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi
Adresa: Iasi, Str. Gheorghe Asachi, Nr. 19, Jud. Iasi**

Denumirea Contractului:

Acord contractual: _____

Am fost informati că _____ (numele, adresa si datele de identificare fiscala ale Prestatorului, conform contract), (denumită în continuare „Principal”) este Prestatorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obțină o garanție de bună execuție.

La cererea Principalului, noi _____ (numele și adresa băncii / societatii de asigurari), ne angajăm prin prezenta în mod *neconditionat și irevocabil* să vă plătim dumneavoastră, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, in calitate de Beneficiar, orice sumă sau sume care nu depășesc în total valoarea de _____ („Valoarea garantată”, adică:suma in litere), la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise și a declaratiei dumneavoastră scrise care să menționeze următoarele:

- a) Principalul a încălcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, și
- b) Felul în care Principalul este în culpă.

Orice cerere de plată și declaratie trebuie să conțină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea și declaratia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră și anume (...numele și adresa băncii / societatii de asigurare), la data sau înaintea datei de _____ (“data de expirare”), moment în care această garanție va expira.

Am fost informati că, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, in calitate de Beneficiar poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garantie de bună execuție dacă procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului nu a fost emis, cu 28 de zile înainte a acestei date de expirare.

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile a cererii și a declaratiei dumneavoastră scrise, menționând faptul că procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului nu a fost emis din motive imputabile Principalului și că valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungită.

Aceasta garantie este supusă legilor din România și se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu Numărul 758 de către Camera Internațională de Comert, cu excepția celor menționate mai sus.

Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătura cu prezenta scrisoare de garantie de buna execuție revine instantelor judecătorești din România.

Data _____

Numele Prenumele, Functia, Semnătura (semnături) _____

[semnatura si ștampila organismului care furnizează
garanția]

.....
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa (nume/denumire), cu sediul în(adresa operatorului economic), înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr....., CIF, atribut fiscal, reprezentată prin....., în calitate de, împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna....., domiciliat în, identificat cu B.I./C.I. seria, nr., CNP, eliberat de, la data de, având funcția de, să ne reprezinte la procedura de atribuire a (se va completa cu denumirea acordului cadru), organizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – DRDP IAȘI în scopul atribuirii acordului cadru.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfășurării procedurii.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice decizie a Autorității Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziție publică.

Data

.....

Denumirea mandantului

.....

reprezentată legal prin

.....
(Nume, prenume)

.....
(Funcție)

.....
(Specimenul de semnătură al
persoanei împuternicite)

.....
(Semnătura autorizată și stampila)

OPERATORUL ECONOMIC

.....
 (denumirea/numele)

DECLARAȚIE

**privind date de identificare ofertanti/ candidati/ subcontractanti/ terți susținători
 conform art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016**

Titlul contractului:

Subsemnatul _____, reprezentant legal al _____, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, următoarele:

| Denumire ofertant | Cod fiscal | Adresa | Telefon | Fax |
|-------------------------------------|------------|--------|---------|-----|
| Ofertant/Lider | | | | |
| Ofertant asociat (daca este cazul) | | | | |
| Subcontractant (daca este cazul) | | | | |
| Tert sustinator/i (daca este cazul) | | | | |

Data completării

Operator economic,

 (semnatura autorizată si stampila)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. »

Operator economic,

 (semnatura autorizată si stampila)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)**Declaratie****privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice****Denumirea contractului** (se va completa cu denumirea contractului)**Subsemnatul(a)** (nume/ prenume), domiciliat(a) in (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria, nr., eliberat de....., la data de, CNP, **in calitate de reprezentant legal al operatorului economic** (denumire), avand calitatea de **oferant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant** (dupa caz), la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de organizată de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași, declar că **oferantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul** (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

- a) ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- b) ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "*Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.*"

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ Tert sustinator/Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

ACORD DE ASOCIERE

Nr. _____ din _____

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C....., cu sediul în, str. nr....., telefon, fax, înmatriculata la Registrul Comertului din sub nr., cod unic de înregistrare, cont, deschis la, reprezentata de având funcția de..... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

și

S.C....., cu sediul în, str., Nr....., telefon, fax, înmatriculata la Registrul Comertului din sub nr., cod unic de înregistrare, cont, deschis la, reprezentata de având funcția de , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea.....conform Documentatiei de Atribuire puse la dispoziție de către C.N.A.I.R. S.A.

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu CNAIR SA, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.....

..... Contractul de servicii va fi semnat de către liderul de asociere....., desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucțiunile pentru și în numele oricarui și tuturor membrilor asocierii.

Art. 5. Membrii asocierii convin ca asociatul....., sa fie desemnat in vederea efectuării operațiilor financiar contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului „.....”. Datele de identificare financiară sunt următoarele:

Cont bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

*Asociatul..... va emite și încasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din România, aceasta având următoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Înregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6. Partile vor raspunde solidar și individual in fata Beneficiarului in ceea ce privește toate obligațiile și responsabilitățile decurgând din sau in legatura cu Contractul.

Art. 7. In caz de adjudecare, asociații au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi următoarele:
..... % (in litere),
..... % (in litere)

Art. 8. Asociații convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.

Art. 9. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii și prin obținerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat și al Beneficiarului.

Art. 10. Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenele și condițiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între (liderul de asociere) și Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi în exemplare.

LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal)
semnătura

ASOCIAT 1
(reprezentant legal)
semnătura

ASOCIAT n
(reprezentant legal)
semnătura

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, partile putând adăuga și alte clauze.

**DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE**

Titlul contractului (se va completa cu denumirea contractului)

Subsemnatul, (nume/prenume) reprezentant legal/imputernicit al(denumire/numele și sediu/adresa **ofertantului**) confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire si le prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina.

De asemenea, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire si le prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina.

De asemenea, va comunicam ca avem urmatoarele amendamente la clauzele contractuale sus mentionate (vor fi mentionate amendamentele propuse sau, dupa caz, mentiunea NU ESTE CAZUL):

Data

Operator economic,

.....

(semnătura autorizată și ștampila)

FORMULAR DE OFERTA

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

- 1.Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, **să prestăm SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE PENTRU AUTOTURISMELE DIN DOTAREA DRDP IASI – lot 1 – autoturisme Dacia Duster**, pentru suma de (suma în litere și în cifre) **lei, care se adaugă T.V.A. în valoare de lei** (suma în litere și în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem prestarea serviciilor la solicitarea beneficiarului.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 120 (unasutadouazeci) de zile, respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
5. Precizăm că (se bifează opțiunea corespunzătoare):
 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată și ștampila)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

CENTRALIZATOR OFERTĂ LOT 1

| Nr. crt. | Tip Autoturism | Număr de autoturisme (buc) | Valoare Listă de piese pentru autoturismul Lei fără TVA | Procent pentru calcularea valorii oferțate | Valoare ofertă autoturismul..... lei fără TVA |
|----------|---------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4= XXX (Total lista auto. Anexa A) X col. 3 (nr. de bucăți) | 5 | 6= Col 4 x col 5 |
| 1 | Dacia Duster | 9 | | 40% | |
| | Total lei fără TVA | | | | |
| | TVA | | | | |
| | Total lei cu TVA | | | | |

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată și ștampila)

FORMULAR DE OFERTA

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să **prestăm SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE PENTRU AUTOTURISMELE DIN DOTAREA DRDP IASI – lot 2 – autoutilitara Ford 4x4**, pentru **suma de** (suma în litere și în cifre) **lei, care se adaugă T.V.A. în valoare de** lei (suma în litere și în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem prestarea serviciilor la solicitarea beneficiarului.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 120 (unasutadouazeci) de zile, respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
5. Precizăm că (se bifează opțiunea corespunzătoare):
 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată și ștampila)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

CENTRALIZATOR OFERTĂ LOT 2

| Nr. crt. | Tip Autoturism | Număr de autoturisme (buc) | Valoare Listă de piese pentru autoturismul Lei fără TVA | Procent pentru calcularea valorii oferite | Valoare ofertă autoturismul..... lei fără TVA |
|----------|--------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4= XXX (Total lista auto. Anexa A) X col. 3 (nr. de bucăți) | 5 | 6= Col 4 x col 5 |
| 3 | Ford Transit Furgon 4x4 | 1 | | 60% | |
| | Total lei fără TVA | | | | |
| | TVA | | | | |
| | Total lei cu TVA | | | | |

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată și ștampila)

FORMULAR DE OFERTA

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să **prestăm SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE PENTRU AUTOTURISMELE DIN DOTAREA DRDP IASI – lot 3 – autoturisme Dacia Logan, Citroen, Daewoo, Opel, Peugeot, Volkswagen, Skoda, Fiat, Nissan, Land Rover, Renault, Kia**, pentru suma de (suma în litere și în cifre) lei, care se adaugă T.V.A. în valoare de lei (suma în litere și în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem prestarea serviciilor la solicitarea beneficiarului.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 120 (unasutadouazeci) de zile, respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
5. Precizăm că (se bifează opțiunea corespunzătoare):
 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată și ștampila)

CENTRALIZATOR OFERTĂ LOT 3

| Nr. crt. | Tip Autoturism | Număr de autoturisme (buc) | Valoare Listă de piese pentru autoturismul Lei fără TVA | Procent pentru calcularea valorii oferite | Valoare ofertă autoturismul..... lei fără TVA |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4= XXX (Total lista auto. Anexa A) X col. 3 (nr. de bucăți) | 5 | 6= Col 4 x col 5 |
| 1 | Dacia Logan | 2 | | 50% | |
| 2 | Citroen C Elysee | 3 | | 20% | |
| 3 | Daewoo Cielo | 3 | | 30% | |
| 4 | Daewoo Nubira | 2 | | 50% | |
| 5 | Opel Vectra motorina+benzina | 2 | | 30% | |
| 6 | Opel Astra | 5 | | 30% | |
| 7 | Peugeot Boxer 2.8 Hdi | 1 | | 20% | |
| 8 | Peugeot 406 2.0i | 1 | | 20% | |
| 9 | Peugeot 307 | 1 | | 30% | |
| 10 | Volkswagen Passat 1.9 tdi | 3 | | 30% | |
| 11 | Volkswagen Passat 2.0 tdi | 1 | | 50% | |
| 12 | Skoda Octavia | 3 | | 40% | |
| 13 | Fiat Doblo | 12 | | 50% | |
| 14 | Nissan Terano II | 4 | | 30% | |
| 15 | Land Rover Freelander | 6 | | 45% | |
| 16 | Renault Megane | 3 | | 30% | |
| 17 | Renault Laguna | 1 | | 20% | |
| 18 | Renault Kangoo | 4 | | 30% | |
| 19 | Kia Sportage | 2 | | 20% | |
| | Total lei fără TVA | | | | |
| | TVA | | | | |
| | Total lei cu TVA | | | | |

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată și ștampila)

Documentul european de achiziție unic (DEAU)

Partea I: Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Informații despre publicare

În cazul procedurilor de achiziții publice în care s-a publicat o invitație la procedura concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, informațiile solicitate în partea I vor fi preluate automat, cu condiția ca serviciul electronic pentru DEAU să fie utilizat pentru generarea și completarea DEAU. Trimiterea la anunțul relevant publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

Received notice number

-

Numărul anunțului în JO seria S:

-

Adresa URL a JO seria S

În cazul în care nu există o invitație la o procedură concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, în cazul în care acesta nu este obligată să publice acolo, atunci autoritatea contractantă sau entitatea contractantă trebuie să completeze informațiile care permit identificarea fără echivoc a procedurii de achiziții publice (de exemplu, referința unei publicări la nivel național)

Identitatea achizitorului

Denumire oficială:

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN ROMÂNIA S.A. prin Direcția Regională Drumuri și Poduri IAȘI

Țară:

România

Informații privind procedura de achiziții publice

Denumire:

SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE PENTRU AUTOTURISMELE DIN DOTAREA DRDP IASI

Scurtă descriere:

SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE - INCLUSIV FURNIZARE PIESE DE SCHIMB
PENTRU AUTOTURISMELE DIN DOTAREA DRDP IASI

**Numărul de referință atribuit dosarului de către autoritatea contractantă
sau entitatea contractantă (dacă este cazul):**

-

Partea II: Informații referitoare la operatorul economic

A: Informații privind operatorul economic

Denumire:

-

Strada și numărul:

-

Cod poștal:

-

Oraș:

-

Țară:

Adresa de internet: (adresa web) (dacă este cazul):

-

E-mail:

-

Telefon:

-

Persoana sau persoanele de contact:

-

Numărul TVA (dacă este cazul):

-

**Dacă nu se aplică niciun număr TVA, vă rugăm să indicați un alt număr
național de identificare, dacă acest lucru este impus și aplicabil**

-

**Operatorul economic este o microîntreprindere, o întreprindere mică sau
o întreprindere mijlocie?**

Da

Nu

Numai în cazul în care achiziția publică este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o „întreprindere socială” sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?

- Da
- Nu

care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?

-

Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?

-

Dacă este cazul, operatorul economic este înscris pe o listă oficială a operatorilor economici agreeți sau deține o certificare echivalentă [de exemplu, în cadrul unui sistem național de (pre) calificare]?

- Da
- Nu

Vă rugăm să furnizați răspunsuri în cadrul celorlalte părți din prezenta secțiune, al secțiunii B și, după caz, al secțiunii C din prezenta parte, să completați partea V, dacă este cazul, și, în orice caz, să completați și să semnați partea VI.

a) Vă rugăm să furnizați numărul relevant de înregistrare sau de certificare, dacă este cazul:

-

b) Dacă certificatul de înregistrare sau de certificare este disponibil în format electronic, vă rugăm să precizați:

-

c) Vă rugăm să precizați referințele pe care se bazează înregistrarea sau certificarea și, dacă este cazul, clasificarea obținută pe lista oficială:

-

d) Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?

- Da
- Nu

În plus, vă rugăm să completați informațiile-lipsă în partea IV secțiunea A, B, C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante

e) Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat membru, disponibilă în mod gratuit?

Da

Nu

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:

-

Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?

Da

Nu

Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DEAU separat.

a) Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice...):

-

b) Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:

-

c) Dacă este cazul, denumirea grupului participant:

-

Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:

-

B: Informații privind reprezentanții operatorului economic #1

Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:

Prenume

-

Nume

-

Data nașterii

-

Locul nașterii

-

Strada și numărul:

-

Cod poștal:

-

Oraș:

-

Țară:

E-mail:

-

Telefon:

-

Funcție/acționând în calitate de:

-

Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (forme, amplasarea, scopul acestora...):

-

C: Informații privind utilizarea capacităților altor entități

Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos:

Da

Nu

Consortium Name

-

Vă rugăm să prezentați un formular DEAU separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză.

Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din

întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.

În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D: Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează

(Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.)

Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?

- Da
- Nu

Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși:

-

Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.

Partea III: Motive de excludere

A: Motive referitoare la condamnările penale

Articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive de excludere

Participare la o organizație criminală

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani

în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum este definită la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Data condamnării

-

Motivul

-

Cine a fost condamnat

-

În măsura în care este stabilită în mod direct în condamnare, durata perioadei de excludere.

-

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră („autocorectare”)

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Corupție

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?

Astfel cum este definită la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, JO C 195, 25.6.1997, p. 1, și la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54). Acest motiv de excludere se referă, de asemenea, la corupție, astfel cum este definită în dreptul național al autorității contractante (entității contractante) sau al operatorului economic.

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Data condamnării

-

Motivul

-

Cine a fost condamnat

-

În măsura în care este stabilită în mod direct în condamnare, durata perioadei de excludere.

-

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră („autocorectare”)

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Fraude

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are

putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? În sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 316, 27.11.1995, p. 48).

Răspunsul dumneavoastră?

- Da
- Nu

Data condamnării

-

Motivul

-

Cine a fost condamnat

-

În măsura în care este stabilită în mod direct în condamnare, durata perioadei de excludere.

-

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră („autocorectare”)

- Da
- Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

- Da
- Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de

activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3). Acest motiv de excludere include, de asemenea, instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși o infracțiune, în sensul articolului 4 din respectiva decizie-cadru.

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Data condamnării

-

Motivul

-

Cine a fost condamnat

-

În măsura în care este stabilită în mod direct în condamnare, durata perioadei de excludere.

-

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră („autocorectare”)

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Spălare de bani sau finanțarea terorismului

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut

obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15).

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Data condamnării

-

Motivul

-

Cine a fost condamnat

-

În măsura în care este stabilită în mod direct în condamnare, durata perioadei de excludere.

-

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră („autocorectare”)

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut

obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1). Vă rugăm să repetați de câte ori este necesar.

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Data condamnării

-

Motivul

-

Cine a fost condamnat

-

În măsura în care este stabilită în mod direct în condamnare, durata perioadei de excludere.

-

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră („autocorectare”)

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

B: Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale

Articolul 57 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive de excludere

Plata impozitelor

Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata impozitelor, atât în țara în care este stabilit, cât și în statul membru al autorității contractante sau al entității contractante, în cazul în care este diferit de țara de stabilire?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Țara sau statul membru în cauză

Suma în cauză

-

Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?

Da

Nu

În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?

Da

Nu

Vă rugăm să precizați data condamnării

-

În cazul unei condamnări, durata perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare

-

Descrieți ce mijloace au fost utilizate

-

Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Plata asigurărilor sociale

Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale, atât în țara în care este stabilit, cât și în statul membru al autorității contractante sau al entității contractante, în cazul în care este diferit de țara de stabilire?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Țara sau statul membru în cauză

Suma în cauză

-

Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?

Da

Nu

În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?

Da

Nu

Vă rugăm să precizați data condamnării

-

În cazul unei condamnări, durata perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare

-

Descrieți ce mijloace au fost utilizate

-

Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

C: Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale

Articolul 57 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive de excludere

Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației de mediu

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul legislației mediului? Astfel cum sunt menționate în scopul acestei achiziții publice în legislația națională, în anunțul relevant sau în documentele achiziției ori la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră („autocorectare”)

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației sociale

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul legislației sociale? Astfel cum sunt menționate în scopul acestei achiziții publice în legislația națională, în anunțul relevant sau în documentele achiziției ori la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră („autocorectare”)

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației muncii

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul legislației muncii? Astfel cum sunt menționate în scopul acestei achiziții publice în legislația națională, în anunțul relevant sau în documentele achiziției ori la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră („autocorectare”)

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Falimentul

Operatorul economic este în stare de faliment?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși, în măsură să execute contractul.

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Insolvență

Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși, în măsură să execute contractul.

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Concordat preventiv

Operatorul economic este în concordat preventiv?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși, în măsură să execute contractul.

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Situații similare, în temeiul legislației naționale, cum ar fi falimentul

Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși, în măsură să execute contractul.

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Active administrate de lichidator

Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși, în măsură să execute contractul.

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Activitățile economice sunt suspendate

Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși, în măsură să execute contractul.

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței

Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră („autocorectare”)

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave

Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesională gravă? Dacă este cazul, a se vedea definițiile din legislația națională, din anunțul relevant sau din documentele achiziției

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră („autocorectare”)

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice

Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice

Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile

Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost reziliat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră („autocorectare”)

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură

Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare:

a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție,

b) a ascuns astfel de informații,

c) nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și

d) a încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?

Răspunsul dumneavoastră?

- Da
- Nu

D: Motivele de excludere pur naționale

Se aplică motivele de excludere pur naționale care sunt specificate în anunțul relevant sau în documentele achiziției?

Partea IV: Criteriile de selecție

A: Capacitatea de a corespunde cerințelor

Articolul 58 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive de selecție

Înscrierea în registrul comerțului

Este înscris în registrele comerciale în statul membru de stabilire, astfel cum este descris în anexa XI la Directiva 2014/24/UE; operatorii economici din anumite state membre pot avea obligația de a respecta alte cerințe stabilite în anexa respectivă.

Răspunsul dumneavoastră?

- Da
- Nu

Aceste informații sunt disponibile electronic?

- Da
- Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Pentru contractele de achiziție de servicii: este necesară o anumită autorizație

Este necesară o anumită autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit?

Răspunsul dumneavoastră?

- Da
- Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

B: Capacitatea economică și financiară

Articolul 58 alineatul (3) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive de selecție

C: Capacitatea tehnică și profesională

Articolul 58 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive de selecție

Diplome de studii și calificări profesionale

Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau (în funcție de cerințele stabilite în anunțul relevant sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere.

Vă rugăm să le descrieți

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Utilaje, instalații și echipament tehnic

Va dispune de următoarele utilaje, instalații sau echipamente tehnice pentru executarea contractului:

Vă rugăm să le descrieți

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Proporția de subcontractare

Operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DEAU separat pentru astfel de subcontractanți; a se vedea partea II secțiunea C de mai sus.

Vă rugăm să precizați

-

D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu

Articolul 62 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive de selecție

Finalizare

Partea V: Reducerea numărului de candidați calificați

Operatorul economic declară că:

Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:

În cazul în care sunt solicitate anumite certificate sau alte forme de documente justificative, vă rugăm să precizați pentru fiecare dintre acestea dacă operatorul economic dispune de documentele solicitate:

Dacă unele dintre aceste certificate sau alte forme de documente justificative sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați pentru fiecare:

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Vă rugăm să le descrieți

-

Aceste informații sunt disponibile electronic?

Da

Nu

URL

-

Cod

-

Issuer

-

Partea VI: Declarațiile finale

Subsemnatul declar că informațiile prezentate în părțile II - V de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Subsemnatul declar în mod oficial că pot să furnizez, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

a) Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat membru, disponibilă în mod gratuit, cu condiția ca operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare [adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației] care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru. Dacă este cazul, aceste informații trebuie să fie însoțite de consimțământul relevant în vederea accesării acestora sau

b) La 18 octombrie 2018 cel mai târziu, [în funcție de aplicarea la nivel intern a articolului 59 alineatul (5) paragraful al doilea din Directiva 2014/24/UE], autoritatea contractantă sau entitatea contractantă posedă deja documentația în cauză.

Subsemnatul declar în mod oficial că sunt de acord ca [identificați autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A] să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-am furnizat în [identificați partea / secțiunea / punctul(punctele) în cauză] din prezentul document european de achiziție unic în scopul [identificați procedura de achiziții publice: (scurtă descriere, referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, numărul de referință)].

Data, locul și, dacă se solicită sau dacă este (sunt) necesară (necesare), semnătura (semnăturile):

Data

-

Locul

-

Semnătura

.....
denumirea/ numele operatorului economic

ANEXA 1 A - LOTUL 1

Lista de piese pentru autoturismul marca DACIA DUSTER

Nr. de identificare UU1HSDADG52123779 , UU1HSDADG52123776 ,
UU1HSDC5G52123780 , UU1HSDADG52125688,UU1HSDADG52120381
, UU1HSDADG52120019, UU1HSDADG52119719, UU1HSDC5G52120083,
UU1HSDC5G52123778
Nr. de înmatriculare IS - 10 - DDF , IS - 10 - DDJ , GL 09 ZXG ,
VS 05 BBK, BT 05 MXN, VN 01 SDN, SV 13 SDN, SV 24 SDN, BC 01 SDN

.....
denumirea ofertantului

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 439829 | buc | | |
| 2 | Amortizor fata | 315360 | buc | | |
| 3 | Amortizor spate | 315362 | buc | | |
| 4 | Amortizor portbagaj | 38233 | buc | | |
| 5 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 6 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 7 | Arbore cotit OE | 8200382457 | buc | | |
| 8 | Arc etrier frana | 11.8116-0356.1 | buc | | |
| 9 | Arc sabot frana | 440604267R | buc | | |
| 10 | Arcuri elicoidale spate | KME 4217004 | buc | | |
| 11 | Aripa fata dreapta | 631007297R | buc | | |
| 12 | Aripa stanga fata | 631012718R | buc | | |
| 13 | Ax cardanic antrenarea arborelui | 320003602R | buc | | |
| 14 | Ax cu came | FM CAM736 | buc | | |
| 15 | Baie ulei | 8200381856 | buc | | |
| 16 | Banda cauciuc sistem de esapament | 255-520 | buc | | |
| 17 | Bara fata | 620220025R | buc | | |
| 18 | Baterie de pornire 60 Ah | 560500056D8420 | buc | | |
| 19 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 20 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 21 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 22 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 23 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 24 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 25 | Biela motor | 7701475074 | buc | | |
| 26 | Bieleta antiruluii punte fata/spate | 3609001 | buc | | |
| 27 | Bieleta directie echipata | 35779 01 | buc | | |
| 28 | Bobina de inductie | 8200568671 | buc | | |
| 29 | Brat / bieleta suspensie roata spate | 36395 | buc | | |
| 30 | Brat / bieleta suspensie roata spate | 36436 | buc | | |
| 31 | Brat stergator parbriz | 701052 | buc | | |
| 32 | Brat suspensie fata dreapta | 38550 01 | buc | | |
| 33 | Brat suspensie fata stanga | 38549 01 | buc | | |
| 34 | Brat suspensie/bieleta roata | 551119305R | buc | | |
| 35 | Bucsa bara stabilizatoare | 3617901 | buc | | |
| 36 | Bucsa punte spate | 60 92 7539 | buc | | |
| 37 | Bujie | Z257 | buc | | |
| 38 | Bujie incandescenta | GN018 | buc | | |
| 39 | Buson vas expansiune | 22085 | buc | | |
| 40 | Butuc roata | 402020009R | buc | | |
| 41 | Cablu frana de parcare | 106.894 | buc | | |

| 42 | Cap bara dreapta | 35781 01 | buc | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 43 | Cap bara stanga | 35780 01 | buc | | |
| 44 | Capac protectie / Burduf amortizor | 910009 | buc | | |
| 45 | Caseta directie | 490014807R | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | Caseta directie | JRP1225 | buc | | |
| 47 | Cilindru receptor frana dreapta | 24.3219-1764.3 | buc | | |
| 48 | Cilindru receptor frana stanga | 24.3219-1763.3 | buc | | |
| 49 | Clapeta admisie aer motor | 7701070964 | buc | | |
| 50 | Compresor aer conditionat | 8201025121 | buc | | |
| 51 | Comutator coloana directie | 251689 | buc | | |
| 52 | Condensator climatizare | 940321 | buc | | |
| 53 | Conducta recirculare | 8201057571 | buc | | |
| 54 | Convertor de presiune turbocompresor | 7.02256.17.0 | buc | | |
| 55 | Convertor presiune esapament | 8200762162 | buc | | |
| 56 | Culbutor supapa | 420009910 | buc | | |
| 57 | Culbutor tren supape | 422000910 | buc | | |
| 58 | Curea de distributie | CT1126 | buc | | |
| 59 | Curea de distributie | CT1035 | buc | | |
| 60 | Cuzineti arbore cotit | 8200859992 | buc | | |
| 61 | Cuzineti biela | 021PS20515000 | buc | | |
| 62 | Disc frana fata | 24.0124-0221.1 | buc | | |
| 63 | Dop gaura de montaj ax culbutori | 23206 | buc | | |
| 64 | Electromotor | 438224 | buc | | |
| 65 | Element de control aer conditionat | 509898 | buc | | |
| 66 | Element reglaj inchidere centralizata | X10-729-002-009 | buc | | |
| 67 | Etansare | 70-31414-10 | buc | | |
| 68 | Etansare supape | 70-33512-00 | buc | | |
| 69 | Etansare supape | 70-34406-00 | buc | | |
| 70 | Étrier frana dreapta | 986135329 | buc | | |
| 71 | Étrier frana stanga | 986134329 | buc | | |
| 72 | Far dreapta | 260100067R | buc | | |
| 73 | Far stanga | 260609877R | buc | | |
| 74 | Filtru aer | C1858/2 | buc | | |
| 75 | Filtru aer | C27029 | buc | | |
| 76 | Filtru aer habitacul | CU1829 | buc | | |
| 77 | Filtru aer habitacul | CUK1829 | buc | | |
| 78 | Filtru combustibil | WK8039 | buc | | |
| 79 | Filtru ulei | W79 | buc | | |
| 80 | Filtru ulei | W75/3 | buc | | |
| 81 | Fulie alternator | 535010210 | buc | | |
| 82 | Fulie alternator | 535010510 | buc | | |
| 83 | Fulie curea arbore cotit | VD1113 | buc | | |
| 84 | Furtun frana | 1987481683 | buc | | |
| 85 | Garnitura baie ulei | 71-38517-00 | buc | | |
| 86 | Garnitura baie ulei | 263.380 | buc | | |
| 87 | Garnitura capac supape | 71-40854-00 | buc | | |
| 88 | Garnitura chiulasa | 61-37930-10 | buc | | |
| 89 | Garnitura chiulasa | 61-31675-00 | buc | | |
| 90 | Garnitura galerie admisie | 71-33835-00 | buc | | |
| 91 | Garnitura galerie admisie | 71-36182-00 | buc | | |
| 92 | Garnitura galerie evacuare | 71-37214-00 | buc | | |
| 93 | Garnitura galerie evacuare | 71-35861-00 | buc | | |
| 94 | Geometrie roti | | | | |
| 95 | Grila radiator "DACIA" | 620780003R | buc | | |
| 96 | Grila radiator centru jos | 623100260R | buc | | |

| 97 | Grila ventilatie bara protectie centru | 752102945R | buc | | |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 98 | Grila ventilatie bara protectie centru sus | 622540008R | buc | | |
| 99 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 100 | Inel etansare injector | 30253 | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 101 | Inel etansare surub drena ulei | 44793 | buc | | |
| 102 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 103 | Intercooler compresor | 818228 | buc | | |
| 104 | Janta | | buc | | |
| 105 | Kit ambreiaj | V828033 | buc | | |
| 106 | Kit ambreiaj fara rulment | 622 3096 09 | buc | | |
| 107 | Kit de distributie | CT1035K2 | buc | | |
| 108 | Kit de distributie | 7701477028 | buc | | |
| 109 | Lamela stergator spate | 574164 | buc | | |
| 110 | Lant angrenare pompa ulei | 39821 | buc | | |
| 111 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 112 | Maner exterior usa fata | 8200735213 | buc | | |
| 113 | Maner exterior usa spate | 8200735211 | buc | | |
| 114 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 850881 | buc | | |
| 115 | Mecanism actionare geam fata stanga | 850880 | buc | | |
| 116 | Mecanism actionare geam spate dreapta | 850883 | buc | | |
| 117 | Mecanism actionare geam spate stanga | 850882 | buc | | |
| 118 | Motoras stergator parbriz oe | 28 81 058 13R | buc | | |
| 119 | Oglinda exterioara dreapta | 963018251R | buc | | |
| 120 | Oglinda exterioara stanga | 963029836R | buc | | |
| 121 | Pompa ambreiaj | V804930 | buc | | |
| 122 | Pompa apa | VKPC86419 | buc | | |
| 123 | Pompa centrala frana | 03.2122-2031.3 | buc | | |
| 124 | Pompa de apa spalare parbriz | 24633 | buc | | |
| 125 | Pompa hidraulica sistem de directie | 491102505R | buc | | |
| 126 | Pompa ulei | 15010983R | buc | | |
| 127 | Proiector ceata | 88358 | buc | | |
| 128 | Radiator ulei ulei motor | 90705 | buc | | |
| 129 | Recalibrare injector | | | | |
| 130 | Reconditionare alternator | | | | |
| 131 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 132 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 133 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 134 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 135 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 136 | Reconditionare injector | | | | |
| 137 | Reconditionare turbosuflanta | | | | |
| 138 | Reglaj faruri | | | | |
| 139 | Releu bujii incandescente | 132122 | buc | | |
| 140 | Roata dintata ax cu came | 36438 | buc | | |
| 141 | Rola intinzator curea distributie | 531054710 | buc | | |
| 142 | Rola intinzator curea distributie | 531040930 | buc | | |
| 143 | Rola intinzator curea transmisie | VKM36055 | buc | | |
| 144 | Rulment presiune | V804544 | buc | | |
| 145 | Schimbator caldura incalzire habitaclu | 812374 | buc | | |
| 146 | Scut motor | 651000987R | buc | | |
| 147 | Senzor batai | 6PG009108-881 | buc | | |
| 148 | Senzor impulsuri arbore cotit | 6PU009163-851 | buc | | |
| 149 | Senzor impulsuri arbore cotit | 6PU009167-361 | buc | | |
| 150 | Senzor pozitie ax came | V255003 | buc | | |
| 151 | Senzor presiune | SI 5WK9681Z | buc | | |

| 152 | Senzor presiune supraalimentare | 281002996 | buc | | |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 153 | Senzor presiune ulei 1 | 6ZL003259-401 | buc | | |
| 154 | Senzor presiune ulei 2 | 6ZL003259-951 | buc | | |
| 155 | Senzor presiune ulei 3 | 6ZL003259-401 | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 156 | Senzor presiune ulei 4 | 6ZL003259-741 | buc | | |
| 157 | Senzor presiune ulei 5 | 6ZL003259-741 | buc | | |
| 158 | Senzor temperatura lichid de racire 1 | 6PT009107-131 | buc | | |
| 159 | Senzor temperatura lichid de racire 2 | 33811 | buc | | |
| 160 | Senzor temperatura lichid de racire 3 | 6PT009107-131 | buc | | |
| 161 | Senzor turatie roata fata | 479109155R | buc | | |
| 162 | Senzor turatie roata spate | 479505873R | buc | | |
| 163 | Set arcuri saboti frana | 440269087R | buc | | |
| 164 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7003C | buc | | |
| 165 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7087C | buc | | |
| 166 | Set curea transmisie cu caneluri | 6PK1200K1 | buc | | |
| 167 | Set garnituri carter | 54179500 | buc | | |
| 168 | Set garnituri carter | 584.860 | buc | | |
| 169 | Set garnituri chiulasa | 02-31675-01 | buc | | |
| 170 | Set garnituri complet motor | 50298800 | buc | | |
| 171 | Set garnituri complet motor | 50314200 | buc | | |
| 172 | Set lamela stergator | 3397009081 | buc | | |
| 173 | Set montaj turbocompresor | JTC11465 | buc | | |
| 174 | Set placute frana | 410607115R | buc | | |
| 175 | Set pompa apa + curea dintata | CT1035WP4 | buc | | |
| 176 | Set pompa apa + curea dintata | 210105296R | buc | | |
| 177 | Set reglaje etrier | 7701208061 | buc | | |
| 178 | Set reparatie etrier fata | D42111C | buc | | |
| 179 | Set reparatie rulment sarcina amortizor | 543A06915R | buc | | |
| 180 | Set role curea dintata | 530009209 | buc | | |
| 181 | Set rulment roata spate | VKBA7000 | buc | | |
| 182 | Set rulment roata fata | VKBA6682 | buc | | |
| 183 | Set saboti frana | 03.0137-0496.2 | buc | | |
| 184 | Set segmenti piston | 02223N0 | buc | | |
| 185 | Set surub chiulasa | 14-32230-01 | buc | | |
| 186 | Set surub chiulasa | 14-32157-01 | buc | | |
| 187 | Simering arbore cotit spre cutie | 81-15855-40 | buc | | |
| 188 | Simering arbore cotit spre cutie | 81-35051-00 | buc | | |
| 189 | Simering arbore cotit spre distributie | 81-36957-00 | buc | | |
| 190 | Simering ax cu came | 073890 | buc | | |
| 191 | Simering supape | 70-33512-00 | buc | | |
| 192 | Sistem alimentare cu combustibil | 7.05656.68.0 | buc | | |
| 193 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 194 | Sonda Lambda | 258986602 | buc | | |
| 195 | Sticla oglinda exterioara dreapta | 963657229R | buc | | |
| 196 | Sticla oglinda exterioara stanga | 963663482R | buc | | |
| 197 | Stingător P1 | | buc | | |
| 198 | Supapa EGR | 7.00368.16.0 | buc | | |
| 199 | Suport motor dreapta | 46596 | buc | | |
| 200 | Suport motor spate | 39483 | buc | | |
| 201 | Suport motor stanga | 80004577 | buc | | |
| 202 | Surub de golire baia de ulei | 220100S | buc | | |
| 203 | Surub fulie arbore cotit | 27259 | buc | | |
| 204 | Tampon esapamanet | 206510006R | buc | | |
| 205 | Termostat lichid racire | TH37983G1 | buc | | |
| 206 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 207 | Trusă medicală | | buc | | |
| 208 | Turbosuflanta | T914537 | buc | | |
| 209 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 210 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 211 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 212 | Ventilator radiator | 214819914R | buc | | |
| 213 | Volanta | 415040010 | buc | | |
| 214 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 215 | Vopsire totala | | | | |
| | Total | | | | |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA =

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) =

Valoare estimată autoturism (40% din Total autoturism)x9 =

Operator economic,

.....

Operator economic,

ANEXA 1C - LOT 3

Lista de piese pentru autoturismul marca VOLKSWAGEN PASSAT 1,9TDI

Nr. de identificare WVWZZZ3BZ3P241757; WVWZZZ3BZ2E006240

WVWZZZ3BZ1E264961

Nr. de înmatriculare : IS-09-THN; B-70-YME ; B-72-YME

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 437317 | buc | | |
| 2 | Amortizor capota | 8095004 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata | 341844 | buc | | |
| 4 | Amortizor spate | E2051 | buc | | |
| 5 | Amortizor vibratii curea distributie | 533003510 | buc | | |
| 6 | Amortizor vibratii curea transmisie cu caneluri | 30931090 | buc | | |
| 7 | Amplificare frane | PSA743 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf articulatie planetara | 24367 | buc | | |
| 9 | Ansamblu burduf articulatie planetara | 26094 | buc | | |
| 10 | Antigel 1L | | buc | | |
| 11 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 12 | Arbore cotit | 038105021K | buc | | |
| 13 | Arbore roata dintata ax came | 32027 | buc | | |
| 14 | Arc spiral spate | RG6977 | buc | | |
| 15 | Arc spiral fata | RH3564 | buc | | |
| 16 | Arc spirala Airbag | 30934702 | buc | | |
| 17 | Aripa fata dreapta | 5837656 | buc | | |
| 18 | Aripa fata stanga | 5837655 | buc | | |
| 19 | Ax cu came | 50006304 | buc | | |
| 20 | Ax planetara cutie viteze | 01E409355A | buc | | |
| 21 | Baie ulei | 9539475 | buc | | |
| 22 | Bara fata | 6502-08-9539207P | buc | | |
| 23 | Bara fata primerizata | 5837574 | buc | | |
| 24 | Bara spate primerizata | 5837547 | buc | | |
| 25 | Baterie de pornire | 5774000783162 | buc | | |
| 26 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 27 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 28 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 29 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 30 | Bec proiector | 8GH 002 090-133 | buc | | |
| 31 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Bec stop frana | 8GD 004 772-121 | buc | | |
| 33 | Biela echipata | 038198401D | buc | | |
| 34 | Bieleta antirului dreapta | 2155502 | buc | | |
| 35 | Bieleta antirului fata stanga | 2155402 | buc | | |
| 36 | Bieleta antirului spate | JTS398 | buc | | |
| 37 | Bieleta directie | 2160901 | buc | | |
| 38 | Brat stergator parbriz | 34736 | buc | | |
| 39 | Brat suspensie roata | 30 91 9932 | buc | | |
| 40 | Brat suspensie roata | 30 93 3365 | buc | | |
| 41 | Brat suspensie roata | 32 73 0020 | buc | | |
| 42 | Brat suspensie roata | 32 73 0021 | buc | | |
| 43 | Brat suspensie roata | 32 73 0032 | buc | | |
| 44 | Brat suspensie roata | 32 73 0033 | buc | | |
| 45 | Brat suspensie roata | 32 92 1196 | buc | | |
| 46 | Brat suspensie roata | 32 92 1198 | buc | | |
| 47 | Bucsa bara stabilizatoare | 30610006 | buc | | |
| 48 | Bujie incandescenta | DG-005 | buc | | |
| 49 | Burduf cauciuc suport motor | 23408 | buc | | |
| 50 | Buson umplere ulei | 2113 | buc | | |
| 51 | Buson vas expansiune | RC211 | buc | | |
| 52 | Butuc roata fata | 18344 | buc | | |
| 53 | Butuc roata spate | 24947 | buc | | |
| 54 | Cablu capota motor | 112278 | buc | | |
| 55 | Cablu frana de parcare | GCH481 | buc | | |
| 56 | Cap de bara | 2586301 | buc | | |
| 57 | Cap planetara 2 | VKJA3002 | buc | | |
| 58 | Cap planetara 1 | VKJA3001 | buc | | |
| 59 | Cap planetara 3 | VKJA8580 | buc | | |
| 60 | Cap planetara punte spate spre diferential | VKJA 8580 | buc | | |
| 61 | Cap planetara punte spate spre roata | VKJA 3001 | buc | | |
| 62 | Capac carcasa filtru ulei | 112335 | buc | | |
| 63 | Capota motor | 9539281 | buc | | |
| 64 | Carenaj pasaj roata dreapta fata | 5837434 | buc | | |
| 65 | Carenaj pasaj roata stanga fata | 5837433 | buc | | |
| 66 | Caseta directie | 0.052135 | buc | | |
| 67 | Chit protectie praf amortizor fata | 915708 | buc | | |
| 68 | Chiulasa cu supape si ax came | 50003431 | buc | | |
| 69 | Chiulasa fara supape, ax came | 50003131 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | Cilindru (butuc usa) inchidere dreapta | 113574 | buc | | |
| 71 | Cilindru (butuc usa) inchidere stanga | 113573 | buc | | |
| 72 | Cilindru receptor ambreiaj | 6283000045 | buc | | |
| 73 | Colier sistem de esapament | 82328 | buc | | |
| 74 | Compresor climatizare | 8FK351126-481 | buc | | |
| 75 | Comutator actionare ambreiaj (Tempomat) | V10-73-0205 | buc | | |
| 76 | Comutator far 1 | V10-73-0113 | buc | | |
| 77 | Comutator far 2 | V15-80-3241 | buc | | |
| 78 | Comutator lampa marsalier | V10-73-0145 | buc | | |
| 79 | Comutator lumini de avarie | V10-73-0114 | buc | | |
| 80 | Comutator lumini frana | 6DD008622-351 | buc | | |
| 81 | Comutator macara geam | 23344 | buc | | |
| 82 | Comutator macara geam | 37644 | buc | | |
| 83 | Comutator pornire | 18646 | buc | | |
| 84 | Comutator presiune aer conditionat | DPS32002 | buc | | |
| 85 | Comutator presiune hidraulica frana | 265005303 | buc | | |
| 86 | Comutator reglaj oglinda | V10-73-0025 | buc | | |
| 87 | Comutator stergator 1 | 18644 | buc | | |
| 88 | Comutator stergator 2 | V15-80-3221 | buc | | |
| 89 | Condensator climatizare | 94592 | buc | | |
| 90 | Conducta servodirectie | 8D0422885P | buc | | |
| 91 | Conducta tubulara Supapa AGR | 60633D | buc | | |
| 92 | Control maner/cablu usa | 3U0837085 | buc | | |
| 93 | Convertor presiune esapament | 7.02183.01.0 | buc | | |
| 94 | Culbutor supapa | 50006418 | buc | | |
| 95 | Cupla ventilator radiator | 8MV376732-011 | buc | | |
| 96 | Curea de distributie | CT1028 | buc | | |
| 97 | Curea transmisie cu caneluri | 4PK855 | buc | | |
| 98 | Curea transmisie cu caneluri | 5PK1432 | buc | | |
| 99 | Cuzinet arbore | 77214690 | buc | | |
| 100 | Cuzineti arbore cotit R2 | 77553620 | buc | | |
| 101 | Cuzineti arbore cotit STD | 77553600 | buc | | |
| 102 | Cuzineti arbore cotit R1 | 77553610 | buc | | |
| 103 | Cuzineti biela +0.25mm | 71-3930 | buc | | |
| 104 | Cuzineti biela +0.50mm | 71-3930 | buc | | |
| 105 | Cuzineti biela STD | 71-3930 | buc | | |
| 106 | Disc ambreiaj | 1864000461 | buc | | |
| 107 | Disc frana | 24.0110-0224.1 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 108 | Diuza spalare parbriz | V10-08-0312 | buc | | |
| 109 | Dop antianghet | 8390 | buc | | |
| 110 | Electromotor | 8EA011610-491 | buc | | |
| 111 | Element reglaj inchidere centralizata | X10-729-002-009 | buc | | |
| 112 | Elemente decorative / protectie portiera | 5836424 | buc | | |
| 113 | Elemente decorative / protectie portiera | 5836423 | buc | | |
| 114 | Elemente decorative / protectie portiera | 5836425 | buc | | |
| 115 | Elemente decorative / protectie portiera | 5836426 | buc | | |
| 116 | Etansare supape | 50-306538-50 | buc | | |
| 117 | Etrier frana spate stanga | BHN192E | buc | | |
| 118 | Etrier frana spate dreapta | BHN193E | buc | | |
| 119 | Evaporator aer conditionat | 8FV351211-061 | buc | | |
| 120 | Far stanga | 1EL008350-011 | buc | | |
| 121 | Far dreapta | 1EL008350-021 | buc | | |
| 122 | Filtru aer | LX622 | buc | | |
| 123 | Filtru aer habitaculu | LAK31 | buc | | |
| 124 | Filtru combustibil 1 | KC80 | buc | | |
| 125 | Filtru combustibil 2 | KL147D | buc | | |
| 126 | Filtru combustibil 3 | KL233/2 | buc | | |
| 127 | Filtru ulei | OX143D | buc | | |
| 128 | Flansa lichid racire 1 | 23404 | buc | | |
| 129 | Flansa lichid racire 2 | 109348 | buc | | |
| 130 | Fulie alternator | 535000510 | buc | | |
| 131 | Fulie curea arbore cotit | VD1090 | buc | | |
| 132 | Fulie pompa servo | 038145255D | buc | | |
| 133 | Furtun aer supraalimentare | V10-2697 | buc | | |
| 134 | Furtun aer supraalimentare | V10-2863 | buc | | |
| 135 | Furtun aer supraalimentare | V10-2865 | buc | | |
| 136 | Furtun aer supraalimentare | V10-2866 | buc | | |
| 137 | Furtun frana | PHA294 | buc | | |
| 138 | Furtun frana | PHD1015 | buc | | |
| 139 | Furtun frana | PHD557 | buc | | |
| 140 | Furtun frana | PHD935 | buc | | |
| 141 | Furtun hidroaunic sistem de directie | 32519 | buc | | |
| 142 | Furtun hidroaunic sistem de directie | 33534 | buc | | |
| 143 | Fuzeta | 8D0407257AM | buc | | |
| 144 | Garnitura baie ulei | 030.790 | buc | | |
| 145 | Garnitura capac supape | 71-35884-00 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 146 | Garnitura chiulasa | 30-030098-30 | buc | | |
| 147 | Garnitura etansare compresor | 115087 | buc | | |
| 148 | Garnitura galerie admisie | 71-28781-10 | buc | | |
| 149 | Garnitura galerie admisie 1 | 71-28781-10 | buc | | |
| 150 | Garnitura racord evacuare | 81094 | buc | | |
| 151 | Garnitura ventil AGR | 111183 | buc | | |
| 152 | Garnituri carcasa filtru ulei | 530841 | buc | | |
| 153 | Geometrie roti | | | | |
| 154 | Grila radiator | 6502-07-9539991P | buc | | |
| 155 | Grila radiator | 9539991A1 | buc | | |
| 156 | Grila ventilatie bara protectie | 9539997 | buc | | |
| 157 | Grila ventilatie bara protectie | 6502-07-9539992P | buc | | |
| 158 | Grila ventilatie bara protectie | 9539998 | buc | | |
| 159 | Iluminare numar de circulatie | 95390855 | buc | | |
| 160 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 161 | Incuietoare usa dreapta fata | 3B1837016CA | buc | | |
| 162 | Incuietoare usa stanga fata | 3B1837015AP | buc | | |
| 163 | Inel etansare radiator ulei | 18776 | buc | | |
| 164 | Injector | 0 986 441 557 | buc | | |
| 165 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 166 | Intercooler | 96680 | buc | | |
| 167 | Janta | | buc | | |
| 168 | Joja ulei | 111404 | buc | | |
| 169 | Kit ambreiaj | 624304500 | buc | | |
| 170 | Kit de distributie | CT1028K3 | buc | | |
| 171 | Lagar ventilator racire motor | 32919740 | buc | | |
| 172 | Lampa spate stanga | 714028400701 | buc | | |
| 173 | Lampa spate dreapta | 714028400801 | buc | | |
| 174 | Lant angrenare pompa ulei | 47353 | buc | | |
| 175 | Legaturi stergator parbriz | 33200 | buc | | |
| 176 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 177 | Material amortizare zgomot nisa motor | 0323701 | buc | | |
| 178 | Mecanism actionare geam dreapta spate | 95391902 | buc | | |
| 179 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 350103880000 | buc | | |
| 180 | Mecanism actionare geam fata stanga | 350103879000 | buc | | |
| 181 | Mecanism actionare geam stanga spate | 95391901 | buc | | |
| 182 | Mecanism tensionare curea distributie | 30921722 | buc | | |
| 183 | Motor macara geam | V10-05-0006 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 184 | Motor stergator | 404430 | buc | | |
| 185 | Oglinda exterioara dreapta | 337-0039 | buc | | |
| 186 | Oglinda exterioara stanga | 337-0040 | buc | | |
| 187 | Paleta ventilator racire motor | LR002 | buc | | |
| 188 | Palnie joja ulei | 19752 | buc | | |
| 189 | Panou lateral | 5836147 | buc | | |
| 190 | Panou lateral | 5836148 | buc | | |
| 191 | Parbriz | 400004660 | buc | | |
| 192 | Piston 1 si 2 | 0308612 | buc | | |
| 193 | Piston 3 si 4 | 0308702 | buc | | |
| 194 | Piston etrier frana | D02559 | buc | | |
| 195 | Piston etrier frana spate | D02519 | buc | | |
| 196 | Placa presiune ambreiaj | 3082000566 | buc | | |
| 197 | Planetara fata dreapta | 8D0407452QX | buc | | |
| 198 | Planetara fata stanga | 8D0407451RX | buc | | |
| 199 | Planetara sp stg-dr | 8E0501203BX | buc | | |
| 200 | Podea | 5836104 | buc | | |
| 201 | Pompa apa | P550 | buc | | |
| 202 | Pompa centrala ambreiaj 1 | 6284000020 | buc | | |
| 203 | Pompa centrala ambreiaj 2 | 6284009938 | buc | | |
| 204 | Pompa centrala frana | PML383 | buc | | |
| 205 | Pompa combustibil | E22-041-096Z | buc | | |
| 206 | Pompa de apa spalare faruri | 26274 | buc | | |
| 207 | Pompa hidraulica sistem de directie | 53719 | buc | | |
| 208 | Pompa ulei | 22204 | buc | | |
| 209 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.24807.17.0 | buc | | |
| 210 | Proiector ceata | 19-0124-05-9 | buc | | |
| 211 | Proiector ceata | 19-0123-05-9 | buc | | |
| 212 | Radiator racire motor | 8MK376720-591 | buc | | |
| 213 | Radiator racitor carburant | 03002317 | buc | | |
| 214 | Radiator ulei ulei motor | 31168 | buc | | |
| 215 | Recalibrare injector | | | | |
| 216 | Reconditionare alternator | | | | |
| 217 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 218 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 219 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 220 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 221 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 222 | Reconditionare injector | | | | |
| 223 | Reconditionare turbosuflanta | | | | |
| 224 | Reglaj faruri | | | | |
| 225 | Releu ventilator radiator | V15-71-0002 | buc | | |
| 226 | Rezervor apa spalare parbriz | 3B0955453AF | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 227 | Rezervor ulei hidraulic servo-directie | 110509 | buc | | |
| 228 | Rola ghidare / conducere curea distributie | 532019710 | buc | | |
| 229 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | 532015510 | buc | | |
| 230 | Rola intinzator curea distributie | 531043620 | buc | | |
| 231 | Rola intinzator curea transmisie 1 | 531030910 | buc | | |
| 232 | Rola intinzator curea transmisie 2 | VKM31013 | buc | | |
| 233 | Rulment de presiune | 3151271937 | buc | | |
| 234 | Rulment priza directa ambreiaj 1 | 1863869001 | buc | | |
| 235 | Rulment priza directa ambreiaj 2 | 414001910 | buc | | |
| 236 | Rulment sarcina suport arc | 2961201 | buc | | |
| 237 | Saiba arc | 38626 | buc | | |
| 238 | Saiba distantier arbore cotit STD | 78635600 | buc | | |
| 239 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 812137 | buc | | |
| 240 | Scut motor | 9539797 | buc | | |
| 241 | Semnalizator | 18-0237-05-9 | buc | | |
| 242 | Semnalizator fata dreapta | 714098190290 | buc | | |
| 243 | Semnalizator fata stanga | 714098190289 | buc | | |
| 244 | Senzor de avertizare uzura placute de frana | GIC230 | buc | | |
| 245 | Senzor debit aer 1 | 0281002461 | buc | | |
| 246 | Senzor debit aer 2 | 0986284007 | buc | | |
| 247 | Senzor impulsuri arbore cotit | 6PU009167-261 | buc | | |
| 248 | Senzor pozitie ax cu came | 9.0565 | buc | | |
| 249 | Senzor presiune supraalimentare | 0281002401 | buc | | |
| 250 | Senzor presiune ulei 1 | 08444 | buc | | |
| 251 | Senzor presiune ulei 2 | 08484 | buc | | |
| 252 | Senzor presiune ulei 3 | 6ZL008280-031 | buc | | |
| 253 | Senzor temperatura interioara | 30932809 | buc | | |
| 254 | Senzor temperatura lichid de racire | 32510 | buc | | |
| 255 | Senzor turatie roata | SS20039 | buc | | |
| 256 | Senzor viteza / turatie | 6PU009161-001 | buc | | |
| 257 | Set accesorii placute frana | PFK300 | buc | | |
| 258 | Set brate suspensie fata | 32 92 4902 | buc | | |
| 259 | Set bucsi de ghidaj etrier frana 1 | D7003C | buc | | |
| 260 | Set bucsi de ghidaj etrier frana 2 | D7044C | buc | | |
| 261 | Set garnituri carter | 08-35038-01 | buc | | |
| 262 | Set garnituri complet motor | 51021700 | buc | | |
| 263 | Set garnituri etansare injectoare | 900.650 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 264 | Set lamela stergator | 3397118986 | buc | | |
| 265 | Set montaj dauna frontala | 5837795 | buc | | |
| 266 | Set montaj turbocompresor | 703.980 | buc | | |
| 267 | Set placute frana | 13.0460-2820.2 | buc | | |
| 268 | Set reparatie etrier fata | D4134 | buc | | |
| 269 | Set reparatie etrier spate | D4833 | buc | | |
| 270 | Set reparatie levier cutie de viteze | 111344 | buc | | |
| 271 | Set reparatie suspensie | 2765801 | buc | | |
| 272 | Set role curea dintata | 530020109 | buc | | |
| 273 | Set rulment cutie viteze | VKBA 911 | buc | | |
| 274 | Set rulment roata fata | VKBA1356 | buc | | |
| 275 | Set rulment roata spate | VKBA1355 | buc | | |
| 276 | Set sateliti diferential | 016498081A | buc | | |
| 277 | Set segmenti piston STD | 03055N0 | buc | | |
| 278 | Set segmenti piston R1 | 03055N1 | buc | | |
| 279 | Set segmenti piston R2 | 03055N3 | buc | | |
| 280 | Set segmenti piston STD | 03055N0 | buc | | |
| 281 | Set surub chiulasa | 14-32121-01 | buc | | |
| 282 | Set surub disc curea-arbore cotit | MS17 | buc | | |
| 283 | Siguranta conica supapa | 20901014 | buc | | |
| 284 | Simering arbore cotit distributie | 20026412B | buc | | |
| 285 | Simering arbore cotit spre cutie viteze | 109613 | buc | | |
| 286 | Simering ax cu came | 38238 | buc | | |
| 287 | Simering cutie viteze/diferential | COS12017270 | buc | | |
| 288 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 289 | Stingător P1 | | buc | | |
| 290 | Supapa de control vacuum EGR | 710558 | buc | | |
| 291 | Supapa EGR | 7.24809.20.0 | buc | | |
| 292 | Suport ax fata | 38946 | buc | | |
| 293 | Suport ax spate | VO-SB-8445 | buc | | |
| 294 | Suport ax spate | 30932320 | buc | | |
| 295 | Suport bara stabilizatoare | 52053908 | buc | | |
| 296 | Suport etrier sp stanga | BDA433 | buc | | |
| 297 | Suport motor 1 | 597040 | buc | | |
| 298 | Suport motor dreapta | 2173701 | buc | | |
| 299 | Suport motor stanga | 8D0199379 | buc | | |
| 300 | Suport radiator 1 | 108028 | buc | | |
| 301 | Suport radiator 2 | 108029 | buc | | |
| 302 | Suport transmisie manuala | V10-1213 | buc | | |
| 303 | Surub de golire baia de ulei | 15374 | buc | | |
| 304 | Surub roata | 09801 | buc | | |
| 305 | Surub scut | 38688 | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|-----|-------------|-------------|
| 306 | Surub scut motor | 38697 | buc | | |
| 307 | Tampon cauciuc amortizor esapament | V10-1011 | buc | | |
| 308 | Teava flexibila esapament | 996.0.011 | buc | | |
| 309 | Teava flexibila esapament | 996.0.019 | buc | | |
| 310 | Termostat lichid racire | TX1587D | buc | | |
| 311 | Toba esapament finala | 22070 | buc | | |
| 312 | Toba esapamet intermediara | 21479 | buc | | |
| 313 | Tren fix+pinion diferential | 01E409143B | buc | | |
| 314 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 315 | Trusă medicală | | buc | | |
| 316 | Turbosuflanta | T911390 | buc | | |
| 317 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 318 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 319 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 320 | Unit de control incalzire / ventilatie | 32178 | buc | | |
| 321 | Uscator aer conditionat | 95314 | buc | | |
| 322 | Vas de expansiune lichid frana | 114009 | buc | | |
| 323 | Vas de expansiune racire | 21842 | buc | | |
| 324 | Ventil comutare clapete | 34154 | buc | | |
| 325 | Ventilator habitaculu | JL 51964 | buc | | |
| 326 | Ventilator radiator | 8EW351039-771 | buc | | |
| 327 | Volanta 2 | 415024410 | buc | | |
| 328 | Volanta 1 | 415011410 | buc | | |
| 329 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 330 | Vopsire totala | | buc | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Pretul trebuie sa acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimata autoturism (30% din Total autoturism)x3 = 0,00

Operator economic,

Operator economic,

ANEXA 1C - LOT 3

Lista de piese pentru autoturismul marca DOBLO
Nr. de identificare ZFA22300005325440; ZFA22300005324593;
ZFA22300005329878; ZFA2230000530105 ; ZFA22300005325418 ;
Nr. de înmatriculare: IS-97-AND; IS-05-LLK;

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Amortizor fata | 290028 | buc | | |
| 2 | Amortizor spate | 290032 | buc | | |
| 3 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 4 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 5 | Arc punte spate | 51738253 | buc | | |
| 6 | Arc spiral fata | 14.871.081 | buc | | |
| 7 | Aripa dreapta | 2042314 | buc | | |
| 8 | Aripa stanga | 2042313 | buc | | |
| 9 | Ax cu came | CAM654 | buc | | |
| 10 | Bara dreapta spate | 735415740 | buc | | |
| 11 | Bara fata | 2042902 | buc | | |
| 12 | Bara spate | 735415726 | buc | | |
| 13 | Bara stanga spate | 735415759 | buc | | |
| 14 | Baterie de pornire | 5634000613162 | buc | | |
| 15 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 16 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 17 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 18 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 19 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 20 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 21 | Bloc lumini + banda airbag si claxon | 735416667 | buc | | |
| 22 | Brat inferior dreapta | 31996 01 | buc | | |
| 23 | Brat inferior stanga | 31995 01 | buc | | |
| 24 | Brida arc spate | 77825 | buc | | |
| 25 | Bucsa arc punte spate partea din fata | 46767261 | buc | | |
| 26 | Bucsa arc punte spate partea din spate | 46473041 | buc | | |
| 27 | Bujie incandescenta | DG-122 | buc | | |
| 28 | Burdof cauciuc articulatie planetara roata | 190964 | buc | | |
| 29 | Butuc roata | 44210 | buc | | |
| 30 | Cablu frana de parcare stanga | 641.13 | buc | | |
| 31 | Cablu frana de parcare dreapta | 120.709 | buc | | |
| 32 | Cablu transmisie manuala | 12.7282 | buc | | |
| 33 | Cap planetara spre roata | 0.022208 | buc | | |
| 34 | Capota motor | 2042281 | buc | | |
| 35 | Chit protectie praf amortizor fata | PK109 | buc | | |
| 36 | Chiulasa | 908589 | buc | | |
| 37 | Cilindru receptor ambreiaj | 804746 | buc | | |
| 38 | Cilindru receptor frana | 24.3220-1722.3 | buc | | |
| 39 | Compresor climatizare | 8FK351129-591 | buc | | |
| 40 | Comutator lampa marsalier | RS5529 | buc | | |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 41 | Condensator climatizare | 94633 | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Conducta frana fata | 46830852 | buc | | |
| 43 | Conducta frana spate | 51773003 | buc | | |
| 44 | Convertor de presiune turbocompresor | 7.00607.02.0 | buc | | |
| 45 | Culbutor supapa | 421001210 | buc | | |
| 46 | Curea de distributie | CT968 | buc | | |
| 47 | Cuzineti arbore cotit 50.50mm R1 | H1095 | buc | | |
| 48 | Cuzineti arbore cotit 5STD | H1095 | buc | | |
| 49 | Cuzineti arbore cotit 50.25mm R2 | H1095 | buc | | |
| 50 | Disc frana | 24.0320-0142.1 | buc | | |
| 51 | ECU motor | 55193786 | buc | | |
| 52 | Electromotor | 726043 | buc | | |
| 53 | Protectie portiera fata dreapta | 5703-04-2042571P | buc | | |
| 54 | Protectie portiera fata stanga | 5703-04-2042571PP | buc | | |
| 55 | Protectie portiera spate dreapta | 5703-04-2042574PP | buc | | |
| 56 | Protectie portiera spate stanga | 5703-04-2042573PP | buc | | |
| 57 | Etansare supape | 70-25837-00 | buc | | |
| 58 | Etrier frana fata dreapta | 83-1018 | buc | | |
| 59 | Etrier frana fata stanga | 82-1018 | buc | | |
| 60 | Evaporator aer conditionat | 92206 | buc | | |
| 61 | Far dreapta | 712405451120 | buc | | |
| 62 | Far stanga | 712405551120 | buc | | |
| 63 | Filtru aer | C1189 | buc | | |
| 64 | Filtru aer habitacul | CUK2335KIT | buc | | |
| 65 | Filtru combustibil | WK854/5 | buc | | |
| 66 | Filtru ulei | W714/4 | buc | | |
| 67 | Fulie alternator | 535011510 | buc | | |
| 68 | Furtun aer supraalimentare 1 | 88656 | buc | | |
| 69 | Furtun aer supraalimentare 2 | BU 700249 | buc | | |
| 70 | Furtun frana fata stg-dr | 24.5112-0475.3 | buc | | |
| 71 | Furtun radiator 1 | 19126 | buc | | |
| 72 | Furtun radiator 2 | 19127 | buc | | |
| 73 | Furtun radiator 3 | 19128 | buc | | |
| 74 | Furtun radiator 4 | 3946 | buc | | |
| 75 | Furtun ulei | 23890 | buc | | |
| 76 | Garnitura capac supape | 71-35638-10 | buc | | |
| 77 | Garnitura chiulasa | 61-35580-20 | buc | | |
| 78 | Garnitura chiulasa | 61-35580-00 | buc | | |
| 79 | Garnitura chiulasa | 61-35580-10 | buc | | |
| 80 | Garnitura galerie admisie | 71-36306-00 | buc | | |
| 81 | Garnitura galerie evacuare | 71-35637-00 | buc | | |
| 82 | Geometrie roti | | | | |
| 83 | Grila radiator | 2042991 | buc | | |
| 84 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 85 | Injector | 445110119 | buc | | |
| 86 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 87 | Intercooler compresor | FT4271 | buc | | |
| 88 | Janta | | buc | | |
| 89 | Kit ambreiaj | 3000951531 | buc | | |
| 90 | Kit de distributie | CT968K2 | buc | | |

| 91 | Kit flansa amortizor | SM1814 | buc | | |
|---------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92 | Lamela stergator | 3397118901 | buc | | |
| 93 | Lampa spate dreapta | 712201101110 | buc | | |
| 94 | Lampa spate stanga | 712201201110 | buc | | |
| 95 | Legaturi stergator parbriz | 85423084010 | buc | | |
| 96 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 97 | Maner usa spate | 735402299 | buc | | |
| 98 | Maner usa dreapta fata | 735309961 | buc | | |
| 99 | Maner usa spate dreapta | 735309963 | buc | | |
| 100 | Maner usa stanga fata | 735309960 | buc | | |
| 101 | Mecanism actionare geam dreapta | 20421802 | buc | | |
| 102 | Mecanism actionare geam stanga | 20421801 | buc | | |
| 103 | Motor stergator fata | 064343499010 | buc | | |
| 104 | Motor stergator spate | 064343019010 | buc | | |
| 105 | Oglinda exterioara | 309-0057 | buc | | |
| 106 | Oglinda exterioara | 309-0058 | buc | | |
| 107 | Pinion arbore cotit | 46436278 | buc | | |
| 108 | Piston R1 | 40218620 | buc | | |
| 109 | Piston R2 | 40218630 | buc | | |
| 110 | Piston STD | 40218600 | buc | | |
| 111 | Pivot | 2670502 | buc | | |
| 112 | Planetara stanga | 25615 | buc | | |
| 113 | Planetara dreapta 1 | VKJC2316 | buc | | |
| 114 | Planetara dreapta 2 | 25631 | buc | | |
| 115 | Pompa apa | P1055 | buc | | |
| 116 | Pompa centrala ambreiaj | 6284600576 | buc | | |
| 117 | Pompa de apa spalare parbriz | 3940 | buc | | |
| 118 | Pompa injectie | 445010007 | buc | | |
| 119 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.24806.06.0 | buc | | |
| 120 | Radiator racire motor | 61765 | buc | | |
| 121 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 123 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 125 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 127 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 129 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 131 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 133 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 135 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 137 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 138 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 140 | Repartitor frana | 46789637 | buc | | |
| 141 | Retur injectoare set | 55209929 | buc | | |
| 142 | Rola ghidare / conducere curea distributie | 532028710 | buc | | |
| 143 | Rola intinzator curea distributie | 531025530 | buc | | |
| 144 | Rulment de presiune | 3151130241 | buc | | |
| 145 | Rulment priza directa ambreiaj | 464111140 | buc | | |
| 146 | Saiba arc | 30735 | buc | | |
| 147 | Saiba de reglare reglare supapa | 32908290 | buc | | |
| 148 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH351308-251 | buc | | |
| 149 | Scut motor | 2042795 | buc | | |

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 150 | Senzor debit aer | 0280218113 | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 151 | Senzor impulsuri arbore cotit 1 | 0281002474 | buc | | |
| 152 | Senzor impulsuri arbore cotit 2 | 0281002603 | buc | | |
| 153 | Senzor presiune combustibil | 0281002908 | buc | | |
| 154 | Senzor presiune supraalimentare | 0261230288 | buc | | |
| 155 | Senzor presiune ulei | 12228 | buc | | |
| 156 | Senzor temperatura lichid de racire | 28378 | buc | | |
| 157 | Senzor turatie roata fata dreapta | GBS2075 | buc | | |
| 158 | Senzor turatie roata fata stanga | GBS2071 | buc | | |
| 159 | Senzor turatie roata spate stg-dr | GBS2095 | buc | | |
| 160 | Servofrana | 46747935 | buc | | |
| 161 | Set accesorii placute frana | PFK214 | buc | | |
| 162 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7003C | buc | | |
| 163 | Set cilindru inchidere | 85/115 | buc | | |
| 164 | Set garnituri carter | 54089700 | buc | | |
| 165 | Set garnituri complet motor | 51026600 | buc | | |
| 166 | Set montaj turbocompresor | 04-10086-01 | buc | | |
| 167 | Set placute frana | 13.0460-7141.2 | buc | | |
| 168 | Set reparatie etrier | D41079C | buc | | |
| 169 | Set role curea dintata | 530062209 | buc | | |
| 170 | Set rulment roata 1 | VKBA1439 | buc | | |
| 171 | Set rulment roata 2 | VKBA3583 | buc | | |
| 172 | Set segmenti piston R2 | 08-124008-00 | buc | | |
| 173 | Set segmenti piston STD | 08-124000-00 | buc | | |
| 174 | Set segmenti piston R1 | 08-124006-00 | buc | | |
| 175 | Set surub chiulasa | 14-32321-01 | buc | | |
| 176 | Simering arbore cotit spre cutie | 81-90027-00 | buc | | |
| 177 | Simering arbore cotit spre distributie | 81-35882-00 | buc | | |
| 178 | Simering ax cu came | 81-17539-50 | buc | | |
| 179 | Sistem alimentare cu combustibil | 0580303028 | buc | | |
| 180 | Sistem stergator parbriz | 060500101010 | buc | | |
| 181 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 182 | Sonda Lambda | 0281004026 | buc | | |
| 183 | Sticla oglinda retrovizoare exterioara | 309-0055-1 | buc | | |
| 184 | Stingător P1 | | buc | | |
| 185 | Element clapeta de acceleratie | 7.02256.14.0 | buc | | |
| 186 | Surub roata | 19341 | buc | | |
| 187 | Tambur frana | 24.0222-8018.1 | buc | | |
| 188 | Tampon cauciuc suspensie | 36864 | buc | | |
| 189 | Teava reparatie catalizator | 889-005 | buc | | |
| 190 | Termostat lichid racire | TI16888 | buc | | |
| 191 | Toba esapament finala | 22912 | buc | | |
| 192 | Traversa fata | 1637681 | buc | | |
| 193 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 194 | Trusă medicală | | buc | | |
| 195 | Turbosuflanta | T912360 | buc | | |
| 196 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 197 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 198 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 199 | Uscator aer conditionat | 8FT351197-151 | buc | | |
| 200 | Ventilator radiator | 69422604010 | buc | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 201 | Volanta | 2294701014 | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 202 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 203 | Vopsire totala | | | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (50% din Total autoturism) x5= 0,00

Operator economic,

Operator economic,

ANEXA 1C - LOT 3

Lista de piese pentru autoturismul marca OPEL VECTRA
Nr. de identificare WOLOJBF19W1324792 WOLOJBF19W1344862;
WOLOJBF19W1324065
Nr. de înmatriculare : B-46-ADD, IS - 43 - RDP;B-47-ADD

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 8EL011710-301 | buc | | |
| 2 | Amortizor fata dreapta | 312320 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata stanga | 312317 | buc | | |
| 4 | Amortizor spate stg-dr | 105299 | buc | | |
| 5 | Amplificare frane | PSA530 | buc | | |
| 6 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutia de viteze | 02871 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | 21245 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf directie 1 | TBR4035 | buc | | |
| 9 | Ansamblu burduf directie 2 | TBR4109 | buc | | |
| 10 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 11 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 12 | Arc spiral fata | 998035 | buc | | |
| 13 | Arc spiral spate | 996243 | buc | | |
| 14 | Aripa fata dreapta | 3766657 | buc | | |
| 15 | Aripa fata stanga | 3766658 | buc | | |
| 16 | Ax cu came | CAM650 | buc | | |
| 17 | Bara fata | 3766573 | buc | | |
| 18 | Bara spate | 3766542 | buc | | |
| 19 | Baterie de pornire | 5744020753162 | buc | | |
| 20 | Bieleta antiruliuu fata | 1472402 | buc | | |
| 21 | Bieleta antiruliuu spate | 3475101 | buc | | |
| 22 | Bieleta directie 1 | 1470602 | buc | | |
| 23 | Bieleta directie 2 | 2549401 | buc | | |
| 24 | Brat suspensie roata fata dreapta | 2105101 | buc | | |
| 25 | Brat suspensie roata fata stanga | 2105701 | buc | | |
| 26 | Brat suspensie roata spate partea de deasupra | 3766401 | buc | | |
| 27 | Brat suspensie roata spate partea de jos | 3542101 | buc | | |
| 28 | Bujie incandescenta | GN992 | buc | | |
| 29 | Cablu frana de parcare 2 | 24.3727-0751.2 | buc | | |
| 30 | Cablu frana de parcare 3 | 24.3727-0754.2 | buc | | |
| 31 | Cablu frana de parcare 1 | 24.3727-0748.2 | buc | | |
| 32 | Cap de bara | 1470501 | buc | | |
| 33 | Cap planetara spre cutia de viteze | 21457 | buc | | |
| 34 | Cap planetara spre roata | 20183 | buc | | |
| 35 | Capota motor | 6803-00-5077280P | buc | | |
| 36 | Caseta directie | JRP1091 | buc | | |
| 37 | Chit reparatie articulatie sarcina / ghidare | 1470701 | buc | | |
| 38 | Compresor climatizare | 8FK351102-001 | buc | | |
| 39 | Comutator stergator | 202185 | buc | | |
| 40 | Condensator climatizare | 94623 | buc | | |

| 41 | Convertor presiune | V40-63-0040 | buc | | |
|---------|-----------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Culbutor tren supape | FOL208 | buc | | |
| 43 | Curea transmisie cu caneluri 1 | 6PK1800 | buc | | |
| 44 | Curea transmisie cu caneluri 2 | 6PK1900 | buc | | |
| 45 | Cuzinet arbore SEMI | 55-3873 | buc | | |
| 46 | Cuzineti arbore cotit STD | H077/5 | buc | | |
| 47 | Cuzineti biela STD | 71-3869/4 | buc | | |
| 48 | Disc ambreiaj | 1878991101 | buc | | |
| 49 | Disc frana spate | 24.0110-0225.1 | buc | | |
| 50 | Disc frana fata | 24.0324-0115.1 | buc | | |
| 51 | Electromotor | 8EA011610-571 | buc | | |
| 52 | Evaporator aer conditionat | 92168 | buc | | |
| 53 | Far dreapta | 20-3549-05-2 | buc | | |
| 54 | Far stanga | 20-3550-05-2 | buc | | |
| 55 | Filtru aer | C24128 | buc | | |
| 56 | Filtru aer habitacul | CUK4151 | buc | | |
| 57 | Filtru combustibil | P732x | buc | | |
| 58 | Filtru ulei | HU718/1n | buc | | |
| 59 | Fulie curea arbore cotit | 27215 | buc | | |
| 60 | Furtun frana 1 | 24.5231-0391.3 | buc | | |
| 61 | Furtun frana fata | 83.7257-0388.3 | buc | | |
| 62 | Furtun frana spate | 24.5233-0200.3 | buc | | |
| 63 | Garnitura capac supape | 71-34277-00 | buc | | |
| 64 | Garnitura carcasa galerie admisie | 71-34933-00 | buc | | |
| 65 | Garnitura chiulasa 1,3 mm | 61-33820-00 | buc | | |
| 66 | Garnitura chiulasa 1,4 mm | 61-33820-10 | buc | | |
| 67 | Garnitura chiulasa 1,5 mm | 61-33820-20 | buc | | |
| 68 | Garnitura galerie admisie | 71-34286-00 | buc | | |
| 69 | Garnitura galerie evacuare | 71-34279-00 | buc | | |
| 70 | Geometrie roti | | buc | | |
| 71 | Grila radiator | 3767510 | buc | | |
| 72 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 73 | Injector | 0432193687 | buc | | |
| 74 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 75 | Intercooler compresor | 96772 | buc | | |
| 76 | Janta | | buc | | |
| 77 | Kit ambreiaj | 623221409 | buc | | |
| 78 | Kit lant de distributie | 30444 | buc | | |
| 79 | Lamela stergator | 3397118900 | buc | | |
| 80 | Lampa spate dreapta | 11-3347-05-2 | buc | | |
| 81 | Lampa spate stanga | 11-3348-05-2 | buc | | |
| 82 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 83 | Motor stergator | V40-07-0006 | buc | | |
| 84 | Oglinda exterioara dreapta | 325-0041 | buc | | |
| 85 | Oglinda exterioara stanga | 325-0042 | buc | | |
| 86 | Panou spate | 6503-05-5077650P | buc | | |
| 87 | Piston motor 84 mm | 87-102900-10 | buc | | |
| 88 | Piston motor 84,5 mm | 87-102907-10 | buc | | |
| 89 | Placa presiune ambreiaj | 3082000030 | buc | | |
| 90 | Planetara dreapta | 24063 | buc | | |

| 91 | Planetara stanga | 24062 | buc | | |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92 | Pompa apa | P347 | buc | | |
| 93 | Pompa centrala ambreiaj | 24.2415-1708.3 | buc | | |
| 94 | Pompa centrala frana | 24.2123-1777.3 | buc | | |
| 95 | Pompa combustibil | 70966-2 | buc | | |
| 96 | Pompa de injectie | 0470504004 | buc | | |
| 97 | Pompa hidraulica sistem de directie | 53596 | buc | | |
| 98 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.24807.09.0 | buc | | |
| 99 | Radiator racire motor | 63019A | buc | | |
| 100 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 101 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 103 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 106 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 108 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 110 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 112 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 113 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 115 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 116 | Rezervor combustibil | 3766081 | buc | | |
| 117 | Rola intinzator curea transmisie | VKM35007 | buc | | |
| 118 | Rulment de presiune ambreiaj | 510000210 | buc | | |
| 119 | Rulment sarcina amortizor fata 1 | 801045 | buc | | |
| 120 | Rulment sarcina suport arc fata 2 | 802052 | buc | | |
| 121 | Schimbator caldura incalzire habitacul 1 | 812118 | buc | | |
| 122 | Schimbator caldura incalzire habitacul 2 | 8FH351313-151 | buc | | |
| 123 | Scut motor | 3766701 | buc | | |
| 124 | Senzor debit aer | 0281002180 | buc | | |
| 125 | Senzor impulsuri arbore cotit | 0281002138 | buc | | |
| 126 | Senzor pedala acceleratie | 0281002476 | buc | | |
| 127 | Senzor presiune ulei | SPR036 | buc | | |
| 128 | Senzor rezervor combustibil | 221-833-003-006Z | buc | | |
| 129 | Senzor temperatura exterioara | 01840 | buc | | |
| 130 | Senzor temperatura lichid de racire | ST037 | buc | | |
| 131 | Set accesorii saboti frana parcare | 03.0137-9243.2 | buc | | |
| 132 | Set garnituri ax supape | 12-31306-01 | buc | | |
| 133 | Set garnituri carter 1 | 08-34164-01 | buc | | |
| 134 | Set garnituri carter 2 | 477.070 | buc | | |
| 135 | Set garnituri complet motor | 51016400 | buc | | |
| 136 | Set montaj aripa laterala | 3766796 | buc | | |
| 137 | Set montaj turbocompresor | 728.730 | buc | | |
| 138 | Set placute frana fata | 13.0460-7052.2 | buc | | |
| 139 | Set placute frana spate | 13.0460-4040.2 | buc | | |
| 140 | Set rulment roata fata | VKBA3410 | buc | | |
| 141 | Set rulment roata spate | VKBA3409 | buc | | |
| 142 | Set saboti frana | 0986487214 | buc | | |
| 143 | Set segmenti piston 84,0 mm | 08-102900-00 | buc | | |
| 144 | Set segmenti piston 84,5 mm | 08-102907-00 | buc | | |
| 145 | Set segmenti piston 84,5 mm | 08-102907-00 | buc | | |
| 146 | Set surub chiulasa | 14-32105-01 | buc | | |
| 147 | Simering arbore cotit partea din fata | 477.010 | buc | | |

| 148 | Simering arbore cotit spre cutie viteze | 294.060 | buc | | |
|---------|--|--------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 149 | Soluție spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 150 | Stingător P1 | | buc | | |
| 151 | Supapa admisie | V94097 | buc | | |
| 152 | Supapa EGR | 7.24809.28.0 | buc | | |
| 153 | Supapa evacuare | V94355 | buc | | |
| 154 | Suport motor stanga | 17443 | buc | | |
| 155 | Suport trapez punte spate jos | 1471101 | buc | | |
| 156 | Suport trapez punte spate stg-dr | 2148601 | buc | | |
| 157 | Suport trapez fata partea din fata | 3536301 | buc | | |
| 158 | Suport trapez fata partea din spate | 1605801 | buc | | |
| 159 | Suport trapez spate partea de deasupra | 3409401 | buc | | |
| 160 | Tampon cauciuc suspensie amortizor fata | 900041 | buc | | |
| 161 | Tampon cauciuc suspensie amortizor spate | 900086 | buc | | |
| 162 | Termostat lichid racire | 4201.92D | buc | | |
| 163 | Toba esapament finala | 185-109 | buc | | |
| 164 | Toba esapamet intermediara | 286-151 | buc | | |
| 165 | Traversa | 3766681 | buc | | |
| 166 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 167 | Trusă medicală | | buc | | |
| 168 | Turbosufanta | BU 124248 | buc | | |
| 169 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 170 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 171 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 172 | Vas de expansiune racire | V40-0757 | buc | | |
| 173 | Ventilator radiator 1 | LE093 | buc | | |
| 174 | Ventilator radiator 2 | V40-01-1025 | buc | | |
| 175 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 176 | Vopsire totala | | buc | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = **0,00**

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = **0,00**

Valoare estimată autoturism (30% din Total autoturism)x3 = **0,00**

Operator economic,.....

Lista de piese pentru autoturismul marca OPEL ASTRA

Nr. de identificare: WOL0TGF48X5153286; WOL0TGF48W5109843; WOL0TGF35X2227124 ;
WOL0CGF48X5150136; WOL0TGF35X2148232

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 437422 | buc | | |
| 2 | Amortizor fata dreapta | G16766 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata stanga | G16767 | buc | | |
| 4 | Amortizor portbagaj | 2569LN | buc | | |
| 5 | Amortizor punte spate stg-dr | 23982 | buc | | |
| 6 | Amplificare frane | PSA526 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf directie * | 43552 | buc | | |
| 8 | Antigel 1L | | buc | | |
| 9 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 10 | Arc spiral fata stg-dr | SP0020 | buc | | |
| 11 | Arc spiral spate stg-dr | SN2212 | buc | | |
| 12 | Ax cu came evacuare | CAM457 | buc | | |
| 13 | Ax cu came admisie | CAM456 | buc | | |
| 14 | Bara fata | 5051900 | buc | | |
| 15 | Bara spate | 5051952 | buc | | |
| 16 | Baterie de pornire | 5604090543132 | buc | | |
| 17 | Bieleta antiruliu fata stg-dr | 3536701 | buc | | |
| 18 | Bieleta directie stg-dr | 2508401 | buc | | |
| 19 | Bloc lumini de control | 17380 | buc | | |
| 20 | Bobina de inductie | CL202 | buc | | |
| 21 | Brat suspensie roata echipat stanga cu set suruburi | 34226 | buc | | |
| 22 | Brat suspensie roata echipat dreapta cu set suruburi | 34227 | buc | | |
| 23 | Bucsa punte spate | 5402634 | buc | | |
| 24 | Bujii | 0242222505 | buc | | |
| 25 | Buson rezervor de combustibil | 01226 | buc | | |
| 26 | Buson umplere ulei | 33677 | buc | | |
| 27 | Cablu frana de parcare 1 | 11.5857 | buc | | |
| 28 | Cablu frana de parcare 2 | 11.5858 | buc | | |
| 29 | Cablu frana de parcare 3 | 11.5863 | buc | | |
| 30 | Cablu frana de parcare 4 | 11.5936 | buc | | |
| 31 | Cablu frana de parcare 5 | 11.5959 | buc | | |
| 32 | Cap de bara stg-dr | 2508703 | buc | | |
| 33 | Cap planetara cutie viteze | VKJA8025 | buc | | |
| 34 | Cap planetara roata | VKJA3103 | buc | | |
| 35 | Capota motor | 3742660 | buc | | |
| 36 | Carcasa clapeta | 7.14319.00.0 | buc | | |
| 37 | Caseta directie | JRP666 | buc | | |
| 38 | Catalizator | 099-638 | buc | | |
| 39 | Chit reparatie articulatie /pivot stg-dr | 1470701 | buc | | |
| 40 | Cilindru receptor frana | LW50000 | buc | | |
| 41 | Compresor climatizare | 8FK351134-591 | buc | | |
| 42 | Comutator coloana directie | V40-80-2402 | buc | | |
| 43 | Condensator climatizare | 94384 | buc | | |
| 44 | Curea de distributie | CT975 | buc | | |
| 45 | Curea transmisie cu caneluri 1 | 5PK1212 | buc | | |
| 46 | Curea transmisie cu caneluri 2 | 5PK940 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-----------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | Cuzineti arbore cotit +0,25mm | 87410610 | buc | | |
| 48 | Cuzineti arbore cotit +0,50mm | 87410620 | buc | | |
| 49 | Cuzineti arbore cotit STD | 87410600 | buc | | |
| 50 | Cuzineti arbore cotit +0,75mm | 87410630 | buc | | |
| 51 | Cuzineti biela STD | 87409600 | buc | | |
| 52 | Cuzineti biela +0,25mm | 87409610 | buc | | |
| 53 | Cuzineti biela +0,50mm | 87409620 | buc | | |
| 54 | Cuzineti biela +0,75mm | 87409630 | buc | | |
| 55 | Disc frana fata stg-dr | DF4042 | buc | | |
| 56 | Disc frana spate stg-dr | DF4050 | buc | | |
| 57 | Electromotor | 458228 | buc | | |
| 58 | Etansare garnituri | 70-31414-10 | buc | | |
| 59 | Far dreapta | 20-5487-08-2 | buc | | |
| 60 | Far stanga | 20-5488-08-2 | buc | | |
| 61 | Filtru aer | C30130 | buc | | |
| 62 | Filtru aer habitaclu | 698875 | buc | | |
| 63 | Filtru combustibil | WK512 | buc | | |
| 64 | Filtru ulei | W712/75 | buc | | |
| 65 | Furtun frana punte fata | LH6072 | buc | | |
| 66 | Furtun frana spate dreapta | LH6886 | buc | | |
| 67 | Furtun frana spate interior | LH6071 | buc | | |
| 68 | Furtun frana spate stanga | LH6885 | buc | | |
| 69 | Furtun frana spate exterior | LH6073 | buc | | |
| 70 | Garnitura capac supape | 440075P | buc | | |
| 71 | Garnitura carcasa galerie admisie | 71-34274-00 | buc | | |
| 72 | Garnitura chiulasa 0,45mm | 61-34900-00 | buc | | |
| 73 | Garnitura chiulasa 1,3mm | 61-31995-10 | buc | | |
| 74 | Garnitura galerie evacuare | 71-34281-00 | buc | | |
| 75 | Geometrie roti | | | | |
| 76 | Ghid supapa | VAG96028 | buc | | |
| 77 | Grila radiator | 6502-07-5051991P | buc | | |
| 78 | Grila ventilatie bara protectie | 5051997 | buc | | |
| 79 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 80 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 81 | Janta | | buc | | |
| 82 | Kit ambreiaj fara rulment | 3000838801 | buc | | |
| 83 | Kit de distributie 2 | CT975K3 | buc | | |
| 84 | Kit de distributie 1 | CT975K2 | buc | | |
| 85 | Lagar suport ax spate | 3777401 | buc | | |
| 86 | Lampa spate dreapta | 11-0391-01-2 | buc | | |
| 87 | Lampa spate stanga | 11-0392-01-2 | buc | | |
| 88 | Legaturi stergator parbriz | 33766 | buc | | |
| 89 | Levier de schimbare viteze | 206327 | buc | | |
| 90 | Levier de schimbare viteze | 206938 | buc | | |
| 91 | Levier de schimbare viteze | 207007 | buc | | |
| 92 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 93 | Manson maneta schimbare viteze | 206940 | buc | | |
| 94 | Oglinda exterioara stanga | 325-0014 | buc | | |
| 95 | Oglinda exterioara dreapta | 325-0013 | buc | | |
| 96 | Panou spate | 5051654 | buc | | |
| 97 | Piston 79 mm | 87-307800-10 | buc | | |
| 98 | Piston 79,5 mm | 87-307807-10 | buc | | |
| 99 | Planetara fata dreapta | 304415 | buc | | |
| 100 | Planetara fata stanga | 304414 | buc | | |
| 101 | Podea dreapta | 3742104 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 102 | Podea stanga | 3742103 | buc | | |
| 103 | Pompa apa 1 | 1446 | buc | | |
| 104 | Pompa apa 2 | 1676 | buc | | |
| 105 | Pompa centrala ambreiaj | 6284600112 | buc | | |
| 106 | Pompa centrala frana | LM51033 | buc | | |
| 107 | Pompa combustibil | 0580453465 | buc | | |
| 108 | Pompa de apa spalare parbriz | 32327 | buc | | |
| 109 | Pompa hidraulica sistem de directie | JER100 | buc | | |
| 110 | Pompa ulei | 40921782 | buc | | |
| 111 | Radiator racire motor | 232549 | buc | | |
| 112 | Recalibrare injector | | | | |
| 113 | Reconditionare alternator | | | | |
| 114 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 115 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 116 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 117 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 118 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 119 | Reconditionare injector | | | | |
| 120 | Reglaj faruri | | | | |
| 121 | Reglaj faruri | | | | |
| 122 | Roata dintata arbore cotit | 40933695 | buc | | |
| 123 | Rola ghidare / conducere curea distributie | 532003310 | buc | | |
| 124 | Rola ghidare / conducere curea distributie | 532003410 | buc | | |
| 125 | Rola ghidare / conducere curea distributie | 532047810 | buc | | |
| 126 | Rola intinzator curea distributie | 531051830 | buc | | |
| 127 | Rola intinzator curea transmisie | 40936851 | buc | | |
| 128 | Rulment de presiune ambreiaj | 3182998803 | buc | | |
| 129 | Rulment sarcina suport arc | 08157 | buc | | |
| 130 | Schimbator caldura incalzire habitacul 2 | DRR20003 | buc | | |
| 131 | Schimbator caldura incalzire habitacul 1 | 8FH351311-141 | buc | | |
| 132 | Senzor impulsuri arbore cotit | SS10807 | buc | | |
| 133 | Senzor pozitie ax cu came 1 | 550034 | buc | | |
| 134 | Senzor pozitie ax cu came 2 | SS10885 | buc | | |
| 135 | Senzor pozitie clapeta acceleratie | TP-E002 | buc | | |
| 136 | Senzor presiune ulei 1 | 40230001 | buc | | |
| 137 | Senzor presiune ulei 2 | 40927223 | buc | | |
| 138 | Senzor temperatura aer admisie | 40930831 | buc | | |
| 139 | Senzor temperatura lichid de racire | 40928381 | buc | | |
| 140 | Set accesorii sabot frana | 03.0137-9215.2 | buc | | |
| 141 | Set garnituri ax supape | 12-31306-01 | buc | | |
| 142 | Set garnituri carter | 54077400 | buc | | |
| 143 | Set garnituri complet motor | 50188700 | buc | | |
| 144 | Set lamela stergator | 3397118993 | buc | | |
| 145 | Set placute frana fata | GDB1351 | buc | | |
| 146 | Set placute frana spate | GDB1515 | buc | | |
| 147 | Set rulment roata fata stanga dreapta 4 gauri | VKBA3511 | buc | | |
| 148 | Set rulment roata fata stanga dreapta 5 gauri | VKBA3513 | buc | | |
| 149 | Set rulment roata fata stanga dreapta 5 gauri | VKBA3555 | buc | | |
| 150 | Set rulment roata spate stanga dreapta 4 gauri | VKBA3409 | buc | | |
| 151 | Set saboti frana | GS8637 | buc | | |
| 152 | Set segmenti piston 79,5mm | 08-307807-00 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 153 | Set segmenti piston 79mm | 08-307800-00 | buc | | |
| 154 | Set segmenti piston 80mm | 08-307811-00 | buc | | |
| 155 | Set surub chiulasa | 803.060 | buc | | |
| 156 | Sfera de cuplare maneta schimbator viteze | 207999 | buc | | |
| 157 | Simering arbore cotit | 702.269 | buc | | |
| 158 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze | 81-24908-10 | buc | | |
| 159 | Simering ax cu came | 81-24909-10 | buc | | |
| 160 | Sistem alimentare cu combustibil | 7.00468.60.0 | buc | | |
| 161 | Solutie spalata parbriz 5L | | buc | | |
| 162 | Sonda Lambda 2 | 0258005055 | buc | | |
| 163 | Sonda Lambda 1 | 0258005291 | buc | | |
| 164 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara dreapta | 325-0013-1 | buc | | |
| 165 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara stanga | 325-0014-1 | buc | | |
| 166 | Stingător P1 | | buc | | |
| 167 | Supapa admisie | V91995 | buc | | |
| 168 | Supapa control presiune combustibil | 0280160560 | buc | | |
| 169 | Supapa EGR | EV-EU001 | buc | | |
| 170 | Supapa evacuare | V91996 | buc | | |
| 171 | Supapa reglaj mers in gol admisie aer | V40-77-0003 | buc | | |
| 172 | Suport cutie viteze | 40130030 | buc | | |
| 173 | Suport motor 2 | 40130054 | buc | | |
| 174 | Suport motor 3 | 40130061 | buc | | |
| 175 | Suport motor 1 | 40130046 | buc | | |
| 176 | Suport tampon 4 | 5051940 | buc | | |
| 177 | Suport trapez punte fata cea din fata | 3536301 | buc | | |
| 178 | Suport trapez punte fata cea din spate | JBU124 | buc | | |
| 179 | Surub roata | 05683 | buc | | |
| 180 | Tambur frana stg-dr | FDR329238 | buc | | |
| 181 | Tampon cauciuc suspensie | AK-735038 | buc | | |
| 182 | Tampon cauciuc suspensie | 26929 | buc | | |
| 183 | Termostat lichid racire | 4208.92D | buc | | |
| 184 | Toba esapament finala | 185-441 | buc | | |
| 185 | Toba esapamet intermediara | 284-363 | buc | | |
| 186 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 187 | Trusă medicală | | buc | | |
| 188 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 189 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 190 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 191 | Ventil comutare clapeta comutare (galerie admisie) | 555182 | buc | | |
| 192 | Ventilator habitacul | 8EW009157-201 | buc | | |
| 193 | Ventilator radiator | 8EW351044-061 | buc | | |
| 194 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 195 | Vopsire totala | | | | |
| | Total | | | 0,00 | 0 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = **0,00**

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = **0,00**

Valoare estimată autoturism (30% din Total autoturism)x5= **0,00**

Operator economic,

Operator economic,

ANEXA 1C - LOT 3

Lista de piese pentru autoturismul marca PEUGEOT BOXER 2,8 HDI

Nr. De identificare: VF3ZAPMPA17103499

Nr de inmatriculare: IS 46 RDP

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 439339 | buc | | |
| 2 | Amortizor fata | 635806 | buc | | |
| 3 | Amortizor spate | 5206 WF | buc | | |
| 4 | Amplificare frane | 0204125801 | buc | | |
| 5 | Ansamblu burduf articulatie planetara | 23223 | buc | | |
| 6 | Ansamblu burduf directie | TBR4122 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf planetara | 0.026274 | buc | | |
| 8 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 9 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 10 | Arbore cotit | 0501 H6 | buc | | |
| 11 | Arbore primar cutie viteze | 2311 S9 | buc | | |
| 12 | Arc punte spate | 5102 J1 | buc | | |
| 13 | Arc spiral fata | 997920 | buc | | |
| 14 | Aripa fata dreapta | 1650656 | buc | | |
| 15 | Aripa fata stanga | 1650655 | buc | | |
| 16 | Ax cu came | CAM681 | buc | | |
| 17 | Baie ulei | 5566473 | buc | | |
| 18 | Bara fata | 1650570 | buc | | |
| 19 | Bara spate | 7410 R9 | buc | | |
| 20 | Baterie de pornire | 5954020803132 | buc | | |
| 21 | Biela piston | 0603 82 | buc | | |
| 22 | Bieleta antiruliu | 3346501 | buc | | |
| 23 | Bieleta directie | 2510802 | buc | | |
| 24 | Bloc comanda luminii | 6253 99 | buc | | |
| 25 | Bolt piston | 0629 78 | buc | | |
| 26 | Bolt satelit | 3108 41 | buc | | |
| 27 | Brat stergator | 6429 V3 | buc | | |
| 28 | Brat suspensie roata dreapta | 2941801 | buc | | |
| 29 | Brat suspensie roata stanga | 2941701 | buc | | |
| 30 | Brida prindere arc | 5142 35 | buc | | |
| 31 | Bucsa suprasarcina punte spate | 5166 49 | buc | | |
| 32 | Bujie incandescenta | GN012 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Butuc roata fata | 28231 | buc | | |
| 34 | Butuc roata spate | 3701 77 | buc | | |
| 35 | Cablu frana de parcare 1 | 10.4725 | buc | | |
| 36 | Cablu frana de parcare 2 | 24.3727-0300.2 | buc | | |
| 37 | Camasa cilindru 93,00 x 97,58mm | 14-028931-00 | buc | | |
| 38 | Camasa cilindru 93,00 x 97,5mm | 14-028930-00 | buc | | |
| 39 | Camasa cilindru 93,00 x 97,7mm | 14-028932-00 | buc | | |
| 40 | Camasa cilindru 94,4 mm | 14-021321-00 | buc | | |
| 41 | Cap de bara stg-dr | 2453402 | buc | | |
| 42 | Capota motor | 1650660 | buc | | |
| 43 | Carlig blocator usa spate | 8729 24 | buc | | |
| 44 | Caseta directie | JRP735 | buc | | |
| 45 | Chit protectie praf amortizor | 910091 | buc | | |
| 46 | Chiuloasa | 0200 CW | buc | | |
| 47 | Comutator geam dreapta | 6554 T5 | buc | | |
| 48 | Comutator geam stanga | 6554 T3 | buc | | |
| 49 | Condensator climatizare | 8FC351305-211 | buc | | |
| 50 | Conducta ulei turbosuflanta | 1164 40 | buc | | |
| 51 | Contact pornire | 4162 AL | buc | | |
| 52 | Culbutor supapa | FOL169 | buc | | |
| 53 | Curea de distributie | CT1038 | buc | | |
| 54 | Curea transmisie cu caneluri 1 | 5PK1100 | buc | | |
| 55 | Curea transmisie cu caneluri 2 | 6PK948 | buc | | |
| 56 | Cutie de viteze | 2222 Z1 | buc | | |
| 57 | Cuzinet stabilizator | 985836 | buc | | |
| 58 | Cuzineti arbore cotit 1 | 007HS20359200 | buc | | |
| 59 | Cuzineti arbore cotit 2 | 007HS20359210 | buc | | |
| 60 | Cuzineti biela 1 | 007PS20350200 | buc | | |
| 61 | Cuzineti biela 2 | 007PS20350210 | buc | | |
| 62 | Disc frana fata | 24.0116-0124.1 | buc | | |
| 63 | Disc frana spate | 24.0124-0127.1 | buc | | |
| 64 | Electromotor | 458504 | buc | | |
| 65 | Electroventil EGR | 1626 25 | buc | | |
| 66 | Epurator ulei | 1180 K5 | buc | | |
| 67 | Etrier frana fata stanga | BHS1393E | buc | | |
| 68 | Etrier frana spate dreapta | BHS873E | buc | | |
| 69 | Etrier frana spate stanga | BHS872E | buc | | |
| 70 | Etrier frana fata dreapta | BHS1394E | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | Evaporator aer conditionat | TSP0525198 | buc | | |
| 72 | Far dreapta | 20-0677-05-2 | buc | | |
| 73 | Far stanga | 20-0678-05-2 | buc | | |
| 74 | Filtru aer | C17278 | buc | | |
| 75 | Filtru aer habitaculu | CU4442 | buc | | |
| 76 | Filtru combustibil | WK854/6 | buc | | |
| 77 | Filtru ulei | W940/62 | buc | | |
| 78 | Fulie alternator | 535003910 | buc | | |
| 79 | Fulie curea arbore cotit | VD1062 | buc | | |
| 80 | Furca debraiere | 2117 62 | buc | | |
| 81 | Furca etrier fata | 4404 F0 | buc | | |
| 82 | Furca etrier spate | 4404 E9 | buc | | |
| 83 | Furca schimbator treapta 1/2 | 2553 76 | buc | | |
| 84 | Furca schimbator treapta 3/4 | 2554 66 | buc | | |
| 85 | Furtun frana 1 | 24.5112-0361.3 | buc | | |
| 86 | Furtun frana 2 | 24.5112-0477.3 | buc | | |
| 87 | Furtun frana 4 | 83.6401-0469.3 | buc | | |
| 88 | Furtun frana 3 | 83.6401-0159.3 | buc | | |
| 89 | Fuzeta punte spate | 5176 25 | buc | | |
| 90 | Garnitura baie ulei | 71-83048-00 | buc | | |
| 91 | Garnitura capac supape | 71-33956-00 | buc | | |
| 92 | Garnitura chiulasa 1,3 | 61-33950-00 | buc | | |
| 93 | Garnitura chiulasa 1,4 | 61-33950-10 | buc | | |
| 94 | Garnitura chiulasa 1,5 | 61-33950-20 | buc | | |
| 95 | Garnitura etansare capac (carter motor) | 583.361 | buc | | |
| 96 | Garnitura galerie admisie | 71-33621-00 | buc | | |
| 97 | Geam usa fata stanga | 9201 60 | buc | | |
| 98 | Geam usa laterala | 8569 | buc | | |
| 99 | Geometrie roti | | | | |
| 100 | Grila ventilatie bara protectie | 1650590 | buc | | |
| 101 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 102 | Incuietoare usa spate | 9137 A5 | buc | | |
| 103 | Incuietoare usa spate dreapta | 9136 P5 | buc | | |
| 104 | Injector | 0445120002 | buc | | |
| 105 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 106 | Intercooler compresor 1 | 817632 | buc | | |
| 107 | Janta | | buc | | |
| 108 | Kit ambreiaj complet | 826264 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 109 | Kit ax primar cutie viteze | 2372 67 | buc | | |
| 110 | Kit culise etrier /set reparatie etrier | 4439 39 | buc | | |
| 111 | Kit de distributie | CT1038K2 | buc | | |
| 112 | Lamela stergator | 3397118906 | buc | | |
| 113 | Lampa spate dreapta | 714028390801 | buc | | |
| 114 | Lampa spate stanga | 714028390701 | buc | | |
| 115 | Levier comanda | 2400 R1 | buc | | |
| 116 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 117 | Maner usa laterala | 9101 S6 | buc | | |
| 118 | Mecanism actionare geam dreapta fata | 850485 | buc | | |
| 119 | Mecanism actionare geam stanga fata | 850484 | buc | | |
| 120 | Motor | 0135 AH | buc | | |
| 121 | Opritor usa fata stanga | 9181 G3 | buc | | |
| 122 | Opritor usa spate | 8731 G1 | buc | | |
| 123 | Parbriz | 1932GV3 | buc | | |
| 124 | Pinion conducator cutie viteze | 2333 50 | buc | | |
| 125 | Pinion diferential cutie viteze | 3103 G9 | buc | | |
| 126 | Pinion satelit | 3114 47 | buc | | |
| 127 | Pinion satelit | 3109 31 | buc | | |
| 128 | Pinion treapta 1a | 2334 62 | buc | | |
| 129 | Pinion treapta a 2 a | 2335 79 | buc | | |
| 130 | Pinion treapta a 4 a | 2337 79 | buc | | |
| 131 | Pinion treapta a 5 a | 2338 45 | buc | | |
| 132 | Pinion treapta a 3 a | 2336 70 | buc | | |
| 133 | Piston 94,4mm | 87-122200-00 | buc | | |
| 134 | Piston 95,0mm | 87-122208-00 | buc | | |
| 135 | Pivot | 2666701 | buc | | |
| 136 | Planetara dreapta | 20947 | buc | | |
| 137 | Planetara stanga | VKJC5142 | buc | | |
| 138 | Pompa apa | P1042 | buc | | |
| 139 | Pompa centrala frana | 24.2125-1725.3 | buc | | |
| 140 | Pompa de inalta presiune | 0986437501 | buc | | |
| 141 | Pompa hidraulica sistem de directie | JPR481 | buc | | |
| 142 | Pompa ulei | 1001 A8 | buc | | |
| 143 | Pompa vacuum | 4565 63 | buc | | |
| 144 | Racord evacuare | 09979 | buc | | |
| 145 | Recalibrare injector | | | | |
| 146 | Reconditionare alternator | | | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 147 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 148 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 149 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 150 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 151 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 152 | Reconditionare injector | | | | |
| 153 | Reconditionare turbosuflanta | | | | |
| 154 | Reglaj faruri | | | | |
| 155 | Reglaj faruri | | | | |
| 156 | Regulator frana | 4861 C8 | buc | | |
| 157 | Releu instalatia de comanda bujii incandescente | 245622 | buc | | |
| 158 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | VKM32091 | buc | | |
| 159 | Rulment de presiune | 3151998301 | buc | | |
| 160 | Rulment sarcina suport arc | VKDA35321T | buc | | |
| 161 | Scut motor | 2092795 | buc | | |
| 162 | Selector cutie viteze | 2525 99 | buc | | |
| 163 | Set butuci si chei usi | 4162 CT | buc | | |
| 164 | Set cabluri schimbator | 71729169 | buc | | |
| 165 | Set garnituri ax supape | 12-34914-05 | buc | | |
| 166 | Set garnituri complet motor | 01-33951-10 | buc | | |
| 167 | Set montaj turbocompresor | 04-10047-01 | buc | | |
| 168 | Set placute frana fata | 13.0460-4978.2 | buc | | |
| 169 | Set placute frana spate | 13.0460-4980.2 | buc | | |
| 170 | Set reparatie etrier fata | D41581C | buc | | |
| 171 | Set reparatie etrier spate | D4927 | buc | | |
| 172 | Set role curea dintata | 530060109 | buc | | |
| 173 | Set rulment roata fata | VKBA3640 | buc | | |
| 174 | Set rulment roata spate | VKBA3642 | buc | | |
| 175 | Set segmenti piston 94,4mm | 08-122200-00 | buc | | |
| 176 | Set segmenti piston 95,00mm | 08-122208-00 | buc | | |
| 177 | Set sincroane | 2323 E5 | buc | | |
| 178 | Set sincron treapta 3/4 | 2353 66 | buc | | |
| 179 | Set surub chiulasa | 22-17021B | buc | | |
| 180 | Simering arbore cotit partea din fata | 12016918B | buc | | |
| 181 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze | 12016920B | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 182 | Simering ax cu came 2 | 50-307111-70 | buc | | |
| 183 | Sincron treapta a5a | 2388 24 | buc | | |
| 184 | Sistem stergator parbriz | TGE206G | buc | | |
| 185 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 186 | Stingător P1 | | buc | | |
| 187 | Supapa admisie | V91292 | buc | | |
| 188 | Supapa EGR | 1626 37 | buc | | |
| 189 | Supapa evacuare | V91994 | buc | | |
| 190 | Suport motor 1 | 594100 | buc | | |
| 191 | Suport motor 2 | 594224 | buc | | |
| 192 | Teava legatura EGR-Galerie evacuare | 1628 TC | buc | | |
| 193 | Termostat lichid racire | TX9383D | buc | | |
| 194 | Toba esapament finala | 283-581 | buc | | |
| 195 | Tren mobil | 2316 R0 | buc | | |
| 196 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 197 | Trusă medicală | | buc | | |
| 198 | Turbina | 126015 | buc | | |
| 199 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 200 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 201 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 202 | Usa dreapta culisanta | 9008 J8 | buc | | |
| 203 | Usa dreapta spate | 8703 74 | buc | | |
| 204 | Usa fata dreapta | 9004 AL | buc | | |
| 205 | Usa fata stanga | 9002 AH | buc | | |
| 206 | Usa stanga spate | 8702 88 | buc | | |
| 207 | Uscator aer conditionat | 509795 | buc | | |
| 208 | Volanta | 0532 L8 | buc | | |
| 209 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 210 | Vopsire totala | | | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (20% din Total autoturism)x1 = 0,00

Operator economic,

Operator economic,

ANEXA 1C-LOT 3

Lista de piese pentru autoturismul marca PEUGEOT 406 2,0 i
Nr. de identificare VF38BRFRE81094647
Nr. de înmatriculare B - 34 - AUT

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 437356 | buc | | |
| 2 | Amortizor fata dreapta | 200846 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata stanga | 200847 | buc | | |
| 4 | Amortizor spate | 200854 | buc | | |
| 5 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre interior | 21135 | buc | | |
| 6 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | 21136 | buc | | |
| 7 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 8 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 9 | Arbore cotit | 0501 L3 | buc | | |
| 10 | Arbore primar cutie viteze | 2311 P6 | buc | | |
| 11 | Arc spiral fata | 997708 | buc | | |
| 12 | Arc spiral spate | 996551 | buc | | |
| 13 | Aripa dreapta | 4049656 | buc | | |
| 14 | Aripa stanga | 4049655 | buc | | |
| 15 | Baterie de pornire | 560500056D842 | buc | | |
| 16 | Bieleta antiruliu fata | 2272401 | buc | | |
| 17 | Bieleta directie | 2549301 | buc | | |
| 18 | Bobina inductie | 245098 | buc | | |
| 19 | Brat / bieleta suspensie roata spate | 2472602 | buc | | |
| 20 | Brat suspensie dreapta punte spate | 5175 F0 | buc | | |
| 21 | Brat suspensie partea din fata dreapta punte spate | 5175 X7 | buc | | |
| 22 | Brat suspensie partea din fata stanga punte spate | 5175 X6 | buc | | |
| 23 | Brat suspensie punte spate | 5175 E9 | buc | | |
| 24 | Brat suspensie roata fata dreapta | 2673801 | buc | | |
| 25 | Brat suspensie roata fata stanga | 2673701 | buc | | |
| 26 | Brat suspensie stanga punte spate | 5175 F1 | buc | | |
| 27 | Bucsa bara stabilizatoare | 3649701 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Bucsa punte spate | 2250001 | buc | | |
| 29 | Bujie | 0242229797 | buc | | |
| 30 | Butuc roata fata | 10224 | buc | | |
| 31 | Cablu acceleratie 1 | 10.1177 | buc | | |
| 32 | Cablu acceleratie 2 | 10.1179 | buc | | |
| 33 | Cablu frana de parcare | 24.3727-0851.2 | buc | | |
| 34 | Cablu frana de parcare dreapta | 24.3727-0827.2 | buc | | |
| 35 | Cablu frana de parcare stanga | 24.3727-0826.2 | buc | | |
| 36 | Cap de bara dreapta | 2472201 | buc | | |
| 37 | Cap de bara stanga | 2472301 | buc | | |
| 38 | Capota motor | 4049660 | buc | | |
| 39 | Carcasa termostat | 1336 Q4 | buc | | |
| 40 | Carenaj pasaj roata dreapta partea din fata | 4049434 | buc | | |
| 41 | Carenaj pasaj roata dreapta partea din spate | 4047436 | buc | | |
| 42 | Carenaj pasaj roata stanga partea din fata | 4049433 | buc | | |
| 43 | Carenaj pasaj roata stanga partea din spate | 4047435 | buc | | |
| 44 | Caseta directie | 52251 | buc | | |
| 45 | Chit protectie praf amortizor | PK087 | buc | | |
| 46 | Chit protectie praf amortizor spate | PK103 | buc | | |
| 47 | Chiuloasa | 0200 Y2 | buc | | |
| 48 | Cilindru receptor ambreiaj | 6283004502 | buc | | |
| 49 | Compresor climatizare | 699699 | buc | | |
| 50 | Comutator actionare frana (comanda motor) | 721893 | buc | | |
| 51 | Comutator coloana directie | 251491 | buc | | |
| 52 | Comutator semnalizare - stergator parbriz coloana directie | 251491 | buc | | |
| 53 | Condensator climatizare | 817667 | buc | | |
| 54 | Culbutor supapa | 420010510 | buc | | |
| 55 | Curea de distributie | CT1003 | buc | | |
| 56 | Curea transmisie cu caneluri | 6PK1725 | buc | | |
| 57 | Cutie de viteze | 2222 29 | buc | | |
| 58 | Cuzineti arbore cotit STD | H086/5 | buc | | |
| 59 | Cuzineti biela | 77603600 | buc | | |
| 60 | Cuzineti biela + 0,3mm | 77603610 | buc | | |
| 61 | Cuzineti biela +0,5mm | 77603620 | buc | | |
| 62 | Disc frana fata | 24.0326-0106.1 | buc | | |
| 63 | Disc frana spate | 24.0110-0230.1 | buc | | |
| 64 | Electromotor | 438197 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | Etrier frana fata dreapta | 24.3571-1716.5 | buc | | |
| 66 | Etrier frana fata stanga | 24.3571-1715.5 | buc | | |
| 67 | Etrier frana spate dreapta | 11.3331-0038.2 | buc | | |
| 68 | Etrier frana spate stanga | 11.3331-0037.2 | buc | | |
| 69 | Evaporator aer conditionat | 817339 | buc | | |
| 70 | Far dreapta | 20-5777-08-2 | buc | | |
| 71 | Far stanga | 20-5778-08-2 | buc | | |
| 72 | Filtru aer | C33156 | buc | | |
| 73 | Filtru aer habitacul | CUK3340 | buc | | |
| 74 | Filtru combustibil | WK612 | buc | | |
| 75 | Filtru ulei | W716/1 | buc | | |
| 76 | Fulie alternator | 588017 | buc | | |
| 77 | Fulie curea arbore cotit | TVD1101 | buc | | |
| 78 | Furca debraiere ambreiaj | 2117 66 | buc | | |
| 79 | Furtun frana fata dreapta | 24.5130-0526.3 | buc | | |
| 80 | Furtun frana fata stanga | 24.5130-0527.3 | buc | | |
| 81 | Furtun frana spate | 24.5528-0280.3 | buc | | |
| 82 | Garnitura capac supape | 71-34452-00 | buc | | |
| 83 | Garnitura chiulasa | 61-35045-00 | buc | | |
| 84 | Geam usa fata dreapta | 9202 94 | buc | | |
| 85 | Geam usa fata stanga | 9201 A2 | buc | | |
| 86 | Geometrie roti | | | | |
| 87 | Grila radiator | 4049510 | buc | | |
| 88 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 89 | Incuietoare usa dreapta fata | 9136 J6 | buc | | |
| 90 | Incuietoare usa stanga fata | 9135 H8 | buc | | |
| 91 | Injector | 348004 | buc | | |
| 92 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 93 | Janta | | buc | | |
| 94 | Kit ambreiaj | 826345 | buc | | |
| 95 | Kit de distributie | CT1003K1 | buc | | |
| 96 | Lampa spate dreapta | 087491 | buc | | |
| 97 | Lampa spate stanga | 087490 | buc | | |
| 98 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 99 | Material amortizare zgomot nisa motor | 4047701 | buc | | |
| 100 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 850849 | buc | | |
| 101 | Mecanism actionare geam fata stanga | 850848 | buc | | |
| 102 | Parbriz | 1993MG | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|---|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 103 | Pinion cutie viteze treapta a 3 a | 2331 12 | buc | | |
| 104 | Pinion treapta a 4 a | 2332 12 | buc | | |
| 105 | Piston STD | 40309600 | buc | | |
| 106 | Piston + 0,5 mm | 40309610 | buc | | |
| 107 | Pivot stg-dr | 1159202 | buc | | |
| 108 | Planetara fata dreapta | 21956 | buc | | |
| 109 | Planetara fata stanga | 21700 | buc | | |
| 110 | Pompa apa | 506918 | buc | | |
| 111 | Pompa centrala ambreiaj | 6284605044 | buc | | |
| 112 | Pompa centrala frana | 24.2123-1741.3 | buc | | |
| 113 | Pompa combustibil | 347208 | buc | | |
| 114 | Pompa hidraulica sistem de directie | 54344 | buc | | |
| 115 | Radiator racire motor | 232598 | buc | | |
| 116 | Radiator ulei ulei motor | 817704 | buc | | |
| 117 | Recalibrare injector | | | | |
| 119 | Reconditionare alternator | | | | |
| 120 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 122 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 124 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 126 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 128 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 130 | Reconditionare injector | | | | |
| 132 | Reglaj faruri | | | | |
| 133 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | VKM33020 | buc | | |
| 134 | Rola intinzator curea transmisie | VKM33019 | buc | | |
| 135 | Rulment sarcinina suport arc spate | 802471 | buc | | |
| 136 | Saiba distantier arbore cotit | A161/2STD | buc | | |
| 137 | Schimbator caldura incalzire habitaclu | 812181 | buc | | |
| 138 | Senzor batai | 0261231188 | buc | | |
| 139 | Senzor impulsuri arbore cotit | 0986280416 | buc | | |
| 140 | Senzor presiune ulei | SPR023 | buc | | |
| 141 | Senzor presiune ulei | SPR024 | buc | | |
| 142 | Senzor temperatura aer admisie | 33180 | buc | | |
| 143 | Senzor temperatura lichid de racire | 32290 | buc | | |
| 144 | Senzor turatie roata fata | 0265006205 | buc | | |
| 145 | Senzor turatie roata spate | 0265006206 | buc | | |
| 146 | Servofrana | 4535 J5 | buc | | |
| 147 | Set 4 buc biela motor | 0603 81 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 148 | Set accesorii placute frana spate | 13.0460-0409.2 | buc | | |
| 149 | Set bucsi de ghidaj etrier frana fata | ST1114 | buc | | |
| 150 | Set bucsi de ghidaj etrier frana spate | D7024C | buc | | |
| 151 | Set garnituri ax supape | 12-34439-01 | buc | | |
| 152 | Set garnituri carter | 08-37006-01 | buc | | |
| 153 | Set garnituri complet motor | 01-35045-01 | buc | | |
| 154 | Set garnituri etrier frana spate | 11.0441-3305.2 | buc | | |
| 155 | Set lamela stergator | 3397118996 | buc | | |
| 156 | Set montaj servofrana | 4599 27 | buc | | |
| 157 | Set placute frana fata | 13.0460-2817.2 | buc | | |
| 158 | Set placute frana spate | 13.0460-7134.2 | buc | | |
| 159 | Set reparatie cutie viteze | 2299 37 | buc | | |
| 160 | Set reparatie etrier fata | D4307 | buc | | |
| 161 | Set reparatie rulment sarcina amortizor | 3145601 | buc | | |
| 162 | Set role curea dintata | 530023809 | buc | | |
| 163 | Set rulment roata fata | VKBA915 | buc | | |
| 164 | Set rulment roata spate | VKBA3562 | buc | | |
| 165 | Set segmenti piston | 800059210000 | buc | | |
| 166 | Set segmenti piston + 0,5 mm | 800059210050 | buc | | |
| 167 | Set surub chiulasa | 14-32234-01 | buc | | |
| 168 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze | 20015455B | buc | | |
| 169 | Simering arbore cotit spre partea din fata | 076.220 | buc | | |
| 170 | Simering ax cu came | 505.366 | buc | | |
| 171 | Sincron treapta 3-4 | 2353 60 | buc | | |
| 172 | Sistem alimentare cu combustibil | 7.00468.17.0 | buc | | |
| 173 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 174 | Sonda Lambda inainte de catalizator | 0258006027 | buc | | |
| 175 | Stingător P1 | | buc | | |
| 176 | Supapa admisie | V94200 | buc | | |
| 177 | Supapa EGR | 6NU010171-071 | buc | | |
| 178 | Supapa evacuare | V94201 | buc | | |
| 179 | Suport etrier fata | BDA341 | buc | | |
| 180 | Suport motor 1 | 50537 | buc | | |
| 181 | Suport motor fata stanga partea de jos | 594149 | buc | | |
| 182 | Suport motor spate | 599003 | buc | | |
| 183 | Suport trapez punte fata partea din spate stg-dr | 3646001 | buc | | |
| 184 | Suport trapez punte spate stg-dr | 2250501 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|----------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 185 | Suport trapez punte spate stg-dr | 2250601 | buc | | |
| 186 | Termostat lichid racire | TI18289 | buc | | |
| 187 | Toba esapament finala | 190-111 | buc | | |
| 188 | Toba esapamet intermediara | 287-093 | buc | | |
| 189 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 190 | Trusă medicală | | buc | | |
| 191 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 192 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 193 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 194 | Vas expansiune | 1307 PZ | buc | | |
| 195 | Ventilator radiator | 696850 | buc | | |
| 196 | Volanta | 0532 N1 | buc | | |
| 197 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 198 | Vopsire totala | | | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (20% din Total autoturism)x1 = 0,00

Operator economic,

Operator economic,

ANEXA 1C-LOT 3

Lista de piese pentru autoturismul marca PEUGEOT 307**Nr. de identificare VF33CRHYB82846291****Nr. de înmatriculare B - 52 - GRL**

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Acoperire bara protectie spate dreapta | 4040552 | buc | | |
| 2 | Acoperire bara protectie stanga spate | 4040551 | buc | | |
| 3 | Alternator | 437210 | buc | | |
| 4 | Amortizor fata dreapta | 290960 | buc | | |
| 5 | Amortizor fata stanga | 290959 | buc | | |
| 6 | Amortizor spate stg-dr | 290963 | buc | | |
| 7 | Amplificare frane | 0204125776 | buc | | |
| 8 | Ansamblu brate stergator parbriz | 6405J6 | buc | | |
| 9 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutia de viteze | 21135 | buc | | |
| 10 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | 24830 | buc | | |
| 11 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 12 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 13 | Arbore cotit | 0501K7 | buc | | |
| 14 | Arbore cutie viteze secundar | 2316 P4 | buc | | |
| 15 | Arc spiral fata stg-dr | 997961 | buc | | |
| 16 | Arc spiral spate stg-dr | SP3392 | buc | | |
| 17 | Aripa stanga | 6504-04-5514311P | buc | | |
| 18 | Aripa dreapta | 6504-04-5514311P | buc | | |
| 19 | Aripa interioara dreapta | PG4203603 | buc | | |
| 20 | Aripa interioara stanga | PG4203604 | buc | | |
| 21 | Baie ulei | 5507475 | buc | | |
| 22 | Balama usa dreapta fata | 9035G3 | buc | | |
| 23 | Balama usa dreapta spate | 9035G4 | buc | | |
| 24 | Balama usa spate | 9035G6 | buc | | |
| 25 | Balama usa stanga fata | 9035G5 | buc | | |
| 26 | Banda de protectie bara de protectie dreapta | 5703-05-5514924P | buc | | |
| 27 | Banda de protectie bara de protectie stanga | 5703-05-5514923P | buc | | |
| 28 | Bara fata | 4040678 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Bara fata | 5510-00-5514901P | buc | | |
| 30 | Bara spate | 5506-00-5514950P | buc | | |
| 31 | Bara torsiune | 5081E7 | buc | | |
| 32 | Baterie de pornire | 560500056D842 | buc | | |
| 33 | Bieleta antiruluii fata stg-dr | 2665302 | buc | | |
| 34 | Bieleta directie fata stg-dr | 2605901 | buc | | |
| 35 | Bloc motor | 0130T7 | buc | | |
| 36 | Bolt sateliti | 3108 39 | buc | | |
| 37 | Brat suspensie roata dreapta fata | 37013 01 | buc | | |
| 38 | Brat suspensie roata stanga fata | 37012 01 | buc | | |
| 39 | Bucsa bara stabilizatoare | 3749301 | buc | | |
| 40 | Bucsa punte spate | 62928403 | buc | | |
| 41 | Bujie incandescenta | 0250202032 | buc | | |
| 42 | Burdof cauciuc directie | 3020901 | buc | | |
| 43 | Cablu frana de parcare stg-dr | 24.3727-0832.2 | buc | | |
| 44 | Cap de bara stanga | 1480001 | buc | | |
| 45 | Cap de bara dreapta | 1479901 | buc | | |
| 46 | Capota motor | 6803-00-5514280P | buc | | |
| 47 | Carcasa cu filtru carburant | 190162 | buc | | |
| 48 | Catalizator | 20344 | buc | | |
| 49 | Chit protectie praf amortizor fata | 910067 | buc | | |
| 50 | Chit protectie praf amortizor spate | 910095 | buc | | |
| 51 | Cilindru receptor ambreiaj | 6283004502 | buc | | |
| 52 | Comanda geamuri partea sofer stanga | 6554E4 | buc | | |
| 53 | Compresor climatizare | 8FK351316-031 | buc | | |
| 54 | Comutator coloana directie | 251486 | buc | | |
| 55 | Condensator climatizare | 8FC351300-671 | buc | | |
| 56 | Condensator climatizare | 94570 | buc | | |
| 57 | Conducta retur | 1574H4 | buc | | |
| 58 | Conducte intrare schimbator caldura | 6448K6 | buc | | |
| 59 | Convertor presiune esapament | 7.00964.03.0 | buc | | |
| 60 | Curea de distributie | CT1092 | buc | | |
| 61 | Curea transmisie cu caneluri | 6PK1153 | buc | | |
| 62 | Cuzineti arbore cotit 1 | 77874610 | buc | | |
| 63 | Cuzineti arbore cotit STD | 77874600 | buc | | |
| 64 | Cuzineti arbore cotit 2 | 77874620 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | Diferential | 3103 99 | buc | | |
| 66 | Disc frana fata | 24.0122-0194.1 | buc | | |
| 67 | Disc frana spate | 24.0109-0137.1 | buc | | |
| 68 | Distribuitoar apa | 1336S4 | buc | | |
| 69 | Electromotor | 433305 | buc | | |
| 70 | Etrier frana dreapta fi 54 | 24.3541-1772.5 | buc | | |
| 71 | Etrier frana stanga fi 38 | 24.3387-1709.7 | buc | | |
| 72 | Etrier frana dreapta fi 38 | 24.3387-1710.7 | buc | | |
| 73 | Etrier frana stanga fi 54 | 24.3541-1771.5 | buc | | |
| 74 | Far stanga | 088034 | buc | | |
| 75 | Far dreapta | 088035 | buc | | |
| 76 | Filtru aer | C3282 | buc | | |
| 77 | Filtru aer habitacul | CUK2940 | buc | | |
| 78 | Filtru combustibil | WK939/2z | buc | | |
| 79 | Filtru ulei | HU716/2x | buc | | |
| 80 | Fulie curea arbore cotit | VKM93303 | buc | | |
| 81 | Furca decuplare ambreiaj | 211766 | buc | | |
| 82 | Furca etrier dreapta | 440497 | buc | | |
| 83 | Furca etrier stanga | 440496 | buc | | |
| 84 | Furtun frana fata | 24.5111-0420.3 | buc | | |
| 85 | Furtun frana spate | 24.5246-0190.3 | buc | | |
| 86 | Fuzeta fata dreapta | 364796 | buc | | |
| 87 | Fuzeta fata stanga | 364696 | buc | | |
| 88 | Garnitura chiulasa 1,4mm, | 61-36265-30 | buc | | |
| 89 | Garnitura chiulasa 1,35mm | 61-36265-20 | buc | | |
| 90 | Garnitura chiulasa 1,3mm | 61-36265-10 | buc | | |
| 91 | Garnitura chiulasa 1,45mm | 61-36265-40 | buc | | |
| 92 | Garnitura galerie evacuare | 71-35487-00 | buc | | |
| 93 | Garnitura pompa vacuum | 459930 | buc | | |
| 94 | Geometrie roti | | buc | | |
| 95 | Grila ventilatie bara protectie | 6502-07-5514995P | buc | | |
| 96 | Grila ventilatie bara protectie stanga | 6502-07-5514994P | buc | | |
| 97 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 98 | Injector | 5WS40000-Z | buc | | |
| 99 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 100 | Intinzator curea transmisie | 534011120 | buc | | |
| 101 | Janta | | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 102 | Joja ulei | 47301 | buc | | |
| 103 | Kit ambreiaj | 826033 | buc | | |
| 104 | Kit de distributie | CT987K2 | buc | | |
| 105 | Kit rulment roata cu butuc fata | 713630190 | buc | | |
| 106 | Lampa spate dreapta | 088041 | buc | | |
| 107 | Lampa spate stanga | 088040 | buc | | |
| 108 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 109 | Maneta cabluri timonierie | 2400JJ | buc | | |
| 110 | Material amortizare zgomot nisa motor (scut) | 4040701 | buc | | |
| 111 | Motoras clapeta climatizare | 6447KF | buc | | |
| 112 | Oglinda exterioara dreapta | 6136307 | buc | | |
| 113 | Oglinda exterioara stanga | 6125307 | buc | | |
| 114 | Parbriz | 2352ECS | buc | | |
| 115 | Pinion cutie viteze 3/4 | 2336 56 | buc | | |
| 116 | Pinion cutie viteze treapta 1a | 2334 28 | buc | | |
| 117 | Pinion cutie viteze treapta a 5a | 2338 43 | buc | | |
| 118 | Pinion cutie viteze treapta a2a | 2335 51 | buc | | |
| 119 | Pinion pompa injectie | 193042 | buc | | |
| 120 | Piston 75,5mm | 0400601 | buc | | |
| 121 | Piston 75,00mm | 0400600 | buc | | |
| 122 | Piston 75,25mm | 0400603 | buc | | |
| 123 | Pivot fata stg-dr | 2729902 | buc | | |
| 124 | Planetara stanga | 21731 | buc | | |
| 125 | Planetara dreapta | 21730 | buc | | |
| 126 | Podea stanga | 6505-06-5514011P | buc | | |
| 127 | Podea dreapta | 6505-06-5514012P | buc | | |
| 128 | Pompa inalta presiune | 1920CG | buc | | |
| 129 | Pompa apa | 506575 | buc | | |
| 130 | Pompa centrala ambreiaj | 6284010601 | buc | | |
| 131 | Pompa centrala frana | PMH681 | buc | | |
| 132 | Pompa ulei | 7.28048.07.0 | buc | | |
| 133 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.22666.03.0 | buc | | |
| 134 | Racitor EGR | 1628TW | buc | | |
| 135 | Racord evacuare | 07777 | buc | | |
| 136 | Radiator racire motor | 8MK376718-054 | buc | | |
| 137 | Radiator ulei ulei motor | 8MO376797-101 | buc | | |
| 138 | Rampa inalta presiune | 1570C0 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 139 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 141 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 143 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 145 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 147 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 149 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 151 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 153 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 155 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 157 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 159 | Reglaj ventilator de interior | V42-79-0016 | buc | | |
| 160 | Rezervor | 1500Z5 | buc | | |
| 161 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | 532014310 | buc | | |
| 162 | Rulment intermediar | 10870024 | buc | | |
| 163 | Rulment priza directa ambreiaj | 3114600001 | buc | | |
| 164 | Rulment sarcina suport arc | 802370 | buc | | |
| 165 | Saiba arc spate partea de jos | 47574 | buc | | |
| 166 | Saiba arc spate partea de sus | 47578 | buc | | |
| 167 | Saiba distantier arbore cotit | A217/2STD | buc | | |
| 168 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH351315-471 | buc | | |
| 169 | Senzor debit aer | 5WK9621Z | buc | | |
| 170 | Senzor impulsuri arbore cotit | 0986280419 | buc | | |
| 171 | Senzor pozitie ax cu came | 0986280413 | buc | | |
| 172 | Senzor presiune ulei | 6ZL003259-591 | buc | | |
| 173 | Senzor rezervor combustibil | 7.22466.74.0 | buc | | |
| 174 | Senzor temperatura aer admisie | 30981 | buc | | |
| 175 | Senzor temperatura lichid de racire | 6PT009309-391 | buc | | |
| 176 | Senzor teperatura exterioara | 6445F9 | buc | | |
| 177 | Senzor turatie roata fata | 24.0710-2015.1 | buc | | |
| 178 | Senzor turatie roata spate | SS20025 | buc | | |
| 179 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7034C | buc | | |
| 180 | Set conducte climatizare | 6460NZ | buc | | |
| 181 | Set garnituri ax supape | 12-36587-01 | buc | | |
| 182 | Set garnituri carter | 08-36869-01 | buc | | |
| 183 | Set lamele stergator | 574355 | buc | | |
| 184 | Set montaj turbocompresor | 04-10177-01 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 185 | Set placute frana | 13.0460-2823.2 | buc | | |
| 186 | Set reparatie cutie viteze | 2299 37 | buc | | |
| 187 | Set reparatie etrier fata fi 54 | D4617 | buc | | |
| 188 | Set reparatie pompa centrala frana | D1713 | buc | | |
| 189 | Set reparatie rulment sarcina amortizor fata stg-dr | 3117401 | buc | | |
| 190 | Set rulment roata fata stg-dr | 713630760 | buc | | |
| 191 | Set rulment roata spate stg-dr | 713640470 | buc | | |
| 192 | Set sateliti | 3106 15 | buc | | |
| 193 | Set sateliti planetari | 3106 15 | buc | | |
| 194 | Set segmenti piston 75,50mm | 04006N2 | buc | | |
| 195 | Set segmenti piston 75,75mm | 04006N3 | buc | | |
| 196 | Set segmenti piston 76,00mm | 04006N4 | buc | | |
| 197 | Set segmenti piston 75,00mm | 04006N0 | buc | | |
| 198 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze | 20029117B | buc | | |
| 199 | Simering arbore cotit spre distributie | 20029116B | buc | | |
| 200 | Sincron cutie viteze treapta 1/2 | 2323 E3 | buc | | |
| 201 | Sincron cutie viteze treapta a 5a | 2388 04 | buc | | |
| 202 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 203 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara stanga | 6471307 | buc | | |
| 204 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara dreapta | 6432307 | buc | | |
| 205 | Stingător P1 | | buc | | |
| 206 | Supapa EGR | 7.24809.39.0 | buc | | |
| 207 | Suport etrier spate dreapta | BDA590 | buc | | |
| 208 | Suport etrier spate stanga | BDA589 | buc | | |
| 209 | Suport motor | 594381 | buc | | |
| 210 | Suport motor dreapta superior | 3456701 | buc | | |
| 211 | Suport motor dreapta inferior | 1807T6 | buc | | |
| 212 | Suport motor spate partea de jos | 599014 | buc | | |
| 213 | Suport trapez axa fata cel din fata stg-dr | 2889801 | buc | | |
| 214 | Suport trapez axa fata cel din spate stg-dr | 2889901 | buc | | |
| 215 | Termostat lichid racire | 819950 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 216 | Toba esapament finala | 71211 | buc | | |
| 217 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 218 | Trusă medicală | | buc | | |
| 219 | Turbosuflanta | 124151 | buc | | |
| 220 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 221 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 222 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 223 | Usa fata dreapta | 9004S7 | buc | | |
| 224 | Usa fata stanga | 9002S8 | buc | | |
| 225 | Usa hayon | 8701S5 | buc | | |
| 226 | Usa spate dreapta | 9008K4 | buc | | |
| 227 | Usa spate stanga | 9006G9 | buc | | |
| 228 | Vas de expansiune racire | 722727 | buc | | |
| 229 | Ventilator habitaculu | 069401320010 | buc | | |
| 230 | Ventilator radiator | 8EW351043-721 | buc | | |
| 231 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 232 | Vopsire totala | | buc | | |
| | TOTAL | | | 0,00 Lei | 0 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (30% din Total autoturism) x1: 0,00

Operator economic,

iese pentru autoturismul marca **RENAULT MEGANE**
 ntificare: **VF1LM0B0H34616711, VF1LA050528985367,**
VF1LA0N0523763253

le înmatriculare: **SV 02 SDN, IS 04 STB, SV 12 SDN**

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|--------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator ,varianta motorina | 439319 120 A | buc | | |
| 2 | Alternator ,varianta benzina | 437434 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata ,varianta benzina | 333718 | buc | | |
| 4 | Amortizor fata ,varianta motorina | 200468 | buc | | |
| 5 | Amortizor portbagaj ,varianta motorina | 7463NC | buc | | |
| 6 | Amortizor spate ,varianta motorina | 310118 | buc | | |
| 7 | Amortizor spate ,varianta benzina | 344800 | buc | | |
| 8 | Amplificare frane ,varianta benzina | PSA112 | buc | | |
| 9 | Amplificare frane ,varianta motorina | PSA377 | buc | | |
| 10 | Ansamblu burduf articulatie planetara ,varianta benzina | 24611 | buc | | |
| 11 | Ansamblu burduf articulatie planetara ,varianta motorina | 22283 | buc | | |
| 12 | Ansamblu burduf articulatie planetara dreapta spre cutie viteze ,varianta motorina | 22284 | buc | | |
| 13 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutie ,varianta benzina | 24608 | buc | | |
| 14 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutie viteze ,varianta motorina | 25153 | buc | | |
| 15 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata ,varianta motorina | 22292 | buc | | |
| 16 | Ansamblu burduf directie ,varianta motorina 1 | JBE159 | buc | | |
| 17 | Ansamblu burduf directie ,varianta motorina 2 | JBE162 | buc | | |
| 18 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 19 | Apa distilata 1L | | | | |
| 20 | Arc spiral fata ,varianta benzina | RH2712 | buc | | |
| 21 | Arc spiral fata,varianta motorina | 997577 | buc | | |
| 22 | Arc spiral fata,varianta motorina 1 | 997903 | buc | | |
| 23 | Arc spiral spate ,varianta benzina | RC5886 | buc | | |
| 24 | Arc spiral spate, varianta motorina | 998810 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Aripa dreapta ,varianta motorina | 6504-04-6037314P | buc | | |
| 26 | Aripa stanga ,varianta motorina | 6504-04-6037313P | buc | | |
| 27 | Ax cu came ,varianta motorina 1 | CAM706 | buc | | |
| 28 | Ax cu came ,varianta motorina 2 | CAM753 | buc | | |
| 29 | Ax cu came admisie ,varianta benzina | CAM727 | buc | | |
| 30 | Ax cu came evacuare ,varianta benzina | CAM728 | buc | | |
| 31 | Baie ulei , varianta benzina | 8200381856 | buc | | |
| 32 | Baie ulei ,varianta motorina | 4341071 | buc | | |
| 33 | Bara fata ,varianta benzina | 4327663 | buc | | |
| 34 | Bara fata ,varianta motorina | 620225263R | buc | | |
| 35 | Bara fata ,varianta motorina | 4325668 | buc | | |
| 36 | Baterie de pornire ,varianta motorina | 5740120683132 | buc | | |
| 37 | Baterie pornire, varianta benzina | 565500065D842 | buc | | |
| 38 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 39 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 40 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 41 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 42 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 43 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 44 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 45 | Bieleta antiruliu ,varianta benzina | 2833402 | buc | | |
| 46 | Bieleta antiruliu ,varianta motorina | 2951502 | buc | | |
| 47 | Bieleta directie ,varianta benzina | 3067002 | buc | | |
| 48 | Bieleta directie ,varianta motorina | 2548001 | buc | | |
| 49 | Bieleta directie ,varianta motorina | 2548101 | buc | | |
| 50 | Bieleta directie ,varianta motorina | 2548501 | buc | | |
| 51 | Bobina de inductie ,varianta benzina | 245104 | buc | | |
| 52 | Brat suspensie roata ,varianta motorina | 2706301 | buc | | |
| 53 | Brat suspensie roata dreapta fata ,varianta benzina | 2943001 | buc | | |
| 54 | Brat suspensie roata stanga ,varianta motorina | 2706201 | buc | | |
| 55 | Brat suspensie roata stanga fata ,varianta benzina | 2942901 | buc | | |
| 56 | Bucsa bara stabilizatoare ,varianta benzina | 28282 | buc | | |
| 57 | Bujie incandescenta ,varianta motorina | GN018 | buc | | |
| 58 | Bujii ,varianta benzina | UXF79 | buc | | |
| 59 | Burduf cauciuc articulatie planetara ,varianta benzina | 190964 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | Buson rezervor de combustibil ,varianta motorina | 247525 | buc | | |
| 61 | Buson vas expansiune ,varianta benzina | RC223 | buc | | |
| 62 | Butuc roata fata ,varianta motorina | 485502 | buc | | |
| 63 | Cablu acceleratie ,varianta motorina | 11.0227 | buc | | |
| 64 | Cablu ambreiaj ,varianta motorina | 10.2971 | buc | | |
| 65 | Cablu frana de parcare ,varianta benzina | 10.6686 | buc | | |
| 66 | Cablu frana de parcare 1 ,varianta motorina | 10.6691 | buc | | |
| 67 | Cablu frana de parcare 2,varianta motorina | 10.6692 | buc | | |
| 68 | Cablu transmisie manuala 1030 mm ,varianta benzina | 7701479004 | buc | | |
| 69 | Cablu transmisie manuala 1080 mm ,varianta benzina | 7701474701 | buc | | |
| 70 | Camasa cilindru ,varianta motorina | 14-020280-00 | buc | | |
| 71 | Cap de bara dreapta ,varianta benzina | 3062102 | buc | | |
| 72 | Cap de bara stanga ,varianta benzina | 3062002 | buc | | |
| 73 | Cap de bara stanga ,varianta motorina | 2544602 | buc | | |
| 74 | Cap de bara stanga ,varianta motorina | 2544603 | buc | | |
| 75 | Cap planetara spre roata ,varianta benzina | VKJA5388 | buc | | |
| 76 | Cap planetara spre roata ,varianta motorina | 303561 | buc | | |
| 77 | Capac protectie / Burduf amortizor ,varianta benzina | 910042 | buc | | |
| 78 | Capac protectie / Burduf amortizor fata ,varianta motorina | 900029 | buc | | |
| 79 | Capota motor ,varianta benzina | 6803-00-6041280P | buc | | |
| 80 | Capota motor ,varianta motorina | 6803-00-6037280Q | buc | | |
| 81 | Carcasa clapeta ,varianta benzina | 408-239-822-001Z | buc | | |
| 82 | Carcasa termostat lichid racire ,varianta motorina | TI13488 | buc | | |
| 83 | Caseta directie ,varianta benzina | JRM494 | buc | | |
| 84 | Caseta directie ,varianta motorina | JRP753 | buc | | |
| 85 | Chiulasa cu ax came, supape, arc supape ,varianta motorina | 908891 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 86 | Cilindru receptor frana ,varianta motorina | 24.3217-1705.3 | buc | | |
| 87 | Cilindru receptor frana ,varianta motorina | 24.3219-1728.3 | buc | | |
| 88 | Coloana directie ,varianta benzina | JCR114 | buc | | |
| 89 | Compresor climatizare ,varianta benzina | 813828 | buc | | |
| 90 | Compresor climatizare ,varianta motorina | 8FK351127-211 | buc | | |
| 91 | Comutator coloana directie ,varianta motorina | 251437 | buc | | |
| 92 | Comutator coloana directie,varianta motorina | 251608 | buc | | |
| 93 | Comutator lumini frana ,varianta motorina | 37192 | buc | | |
| 94 | Comutator presiune aer conditionat ,varianta benzina | TSP0435080 | buc | | |
| 95 | Condensator climatizare ,varianta benzina | 817608 | buc | | |
| 96 | Condensator climatizare ,varianta motorina | 817197 | buc | | |
| 97 | Conducta inalta presiune aer conditionat ,varianta motorina | V46-20-0003 | buc | | |
| 98 | Convertor presiune esapament ,varianta motorina | 7.02256.04.0 | buc | | |
| 99 | Culbutor supapa ,varianta motorina | 7700102349 | buc | | |
| 100 | Culbutor tren supape ,varianta benzina | 422000910 | buc | | |
| 101 | Curea de distributie ,varianta benzina | CT1179 | buc | | |
| 102 | Curea de distributie ,varianta motorina | CT940 | buc | | |
| 103 | Curea transmisie cu caneluri ,varianta benzina | 5PK1200 | buc | | |
| 104 | Curea transmisie cu caneluri ,varianta motorina | 6PK1138 | buc | | |
| 105 | Curea transmisie cu caneluri ,varianta motorina | 6PK1642 | buc | | |
| 106 | Cuzinet arbore ,varianta motorina | 55-4299SEMI | buc | | |
| 107 | Cuzineti arbore cotit ,varianta motorina | H098/50.25mm | buc | | |
| 108 | Cuzineti arbore cotit ,varianta motorina | H098/50.50mm | buc | | |
| 109 | Cuzineti arbore cotit ,varianta motorina | H098/5STD | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110 | Cuzineti arbore cotit + 0,25mm ,varianta benzina | 021HS20154025 | buc | | |
| 111 | Cuzineti arbore cotit STD ,varianta benzina | 021HS20154000 | buc | | |
| 112 | Cuzineti biela ,varianta motorina | 71-3988/40.25mm | buc | | |
| 113 | Cuzineti biela ,varianta motorina | 71-3988/40.50mm | buc | | |
| 114 | Cuzineti biela ,varianta motorina | 71-3988/4STD | buc | | |
| 115 | Cuzineti biela +0,25mm ,varianta benzina | 021PS18159025 | buc | | |
| 116 | Cuzineti biela +0,5mm ,varianta benzina | 021PS18159050 | buc | | |
| 117 | Cuzineti biela STD ,varianta benzina | 021PS18159000 | buc | | |
| 118 | Disc ambreiaj ,varianta benzina | 320035910 | buc | | |
| 119 | Disc ambreiaj ,varianta motorina | 322034210 | buc | | |
| 120 | Disc frana ,varianta benzina | 24.0122-0216.1 | buc | | |
| 121 | Disc frana ,varianta benzina | 24.0124-0158.1 | buc | | |
| 122 | Disc frana fata ,varianta motorina | DF4110 | buc | | |
| 123 | Disc frana spate ,varianta motorina | DF2706 | buc | | |
| 124 | Dop gaura de montaj ax culbutori ,varianta benzina | 23206 | buc | | |
| 125 | Electromotor ,varianta benzina | 438163 | buc | | |
| 126 | Electromotor ,varianta motorina | 432672 | buc | | |
| 127 | Far dreapta ,varianta benzina | 088335 | buc | | |
| 128 | Far dreapta ,varianta motorina | 20-5999-05-2 | buc | | |
| 129 | Far stanga ,varianta benzina | 088334 | buc | | |
| 130 | Far stanga ,varianta motorina | 20-6000-05-2 | buc | | |
| 131 | Filtru aer ,varianta benzina | C1858/2 | buc | | |
| 132 | Filtru aer ,varianta motorina | C3251/1 | buc | | |
| 133 | Filtru aer habitaclu ,varianta benzina | CUK2316 | buc | | |
| 134 | Filtru aer habitaclu ,varianta motorina | CUK3032 | buc | | |
| 135 | Filtru combustibil ,varianta benzina | WK6002 | buc | | |
| 136 | Filtru combustibil ,varianta motorina | WK939/1 | buc | | |
| 137 | Filtru combustibil ,varianta motorina 1 | PU822x | buc | | |
| 138 | Filtru ulei benzina | W79 | buc | | |
| 139 | Filtru ulei motorina | W75/3 | buc | | |
| 140 | Fulie alternator 1 ,varianta benzina | 535010210 | buc | | |
| 141 | Fulie alternator 2,varianta benzina | 535010510 | buc | | |
| 142 | Fulie alternator 3,varianta benzina | 535011610 | buc | | |
| 143 | Fulie alternator 3,varianta motorina | 535002810 | buc | | |
| 144 | Fulie curea arbore cotit ,varianta benzina | VD1113 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 145 | Furca decuplare ambreiaj ,varianta motorina | 700677 | buc | | |
| 146 | Furtun frana centru ,varianta benzina | 24.5251-0185.3 | buc | | |
| 147 | Furtun frana fata ,varianta motorina | 24.5111-0390.3 | buc | | |
| 148 | Furtun frana fata ,varianta benzina | 24.5111-0429.3 | buc | | |
| 149 | Furtun frana spate ,varianta motorina | 24.5229-0265.3 | buc | | |
| 150 | Garnitura baie ulei ,varianta benzina | 71-34407-00 | buc | | |
| 151 | Garnitura baie ulei ,varianta motorina | 138.430 | buc | | |
| 152 | Garnitura capac supape ,varianta motorina | 71-34409-00 | buc | | |
| 153 | Garnitura chiulasa ,varianta benzina | 61-31675-00 | buc | | |
| 154 | Garnitura chiulasa 1,35 mm ,varianta motorina | 61-34115-00 | buc | | |
| 155 | Garnitura chiulasa 1,45mm ,varianta motorina | 61-34115-10 | buc | | |
| 156 | Garnitura chiulasa 1,55mm ,varianta motorina | 61-36645-00 | buc | | |
| 157 | Garnitura chiulasa 1,60mm ,varianta motorina | 61-36645-10 | buc | | |
| 158 | Garnitura galerie admisie / evacuare ,varianta motorina | 71-34411-00 | buc | | |
| 159 | Geometrie roti | | | | |
| 160 | Grila ventilatie bara protectie ,varianta benzina | 4327495 | buc | | |
| 161 | Grila ventilatie bara protectie ,varianta benzina | 4327496 | buc | | |
| 162 | Grila ventilatie bara protectie ,varianta benzina | 4327591 | buc | | |
| 163 | Grila ventilatie bara protectie dreapta ,varianta benzina | 4327592 | buc | | |
| 164 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 165 | Inel senzor ABS ,varianta motorina | AS1003 | buc | | |
| 166 | Inel senzor ABS fata ,varianta motorina | AS1001 | buc | | |
| 167 | Injector ,varianta motorina | 0445110109 | buc | | |
| 168 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 169 | Janta | | buc | | |
| 170 | Kit ambreiaj ,varianta motorina 2 | 821177 | buc | | |
| 171 | Kit ambreiaj ,varianta motorina 1 | 786018 | buc | | |
| 172 | Kit ambreiaj fara rulment presiune | 826812 | buc | | |
| 173 | Kit de distributie 1 ,varianta benzina | CT1179K1 | buc | | |
| 174 | Kit de distributie 1 ,varianta motorina | CT940K2 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 175 | Kit de distributie 2 ,varianta motorina | CT940K1 | buc | | |
| 176 | Lampa spate dreapta ,varianta benzina | 11-0379-01-2 | buc | | |
| 177 | Lampa spate dreapta ,varianta motorina | 11-0225-01-2 | buc | | |
| 178 | Lampa spate stanga ,varianta motorina | 11-0226-01-2 | buc | | |
| 179 | Lampa spate stanga ,varianta benzina | 11-0380-01-2 | buc | | |
| 180 | Lant angrenare pompa ulei ,varianta benzina | 8200397125 | buc | | |
| 181 | Legaturi stergator parbriz ,varianta benzina | 2190047 | buc | | |
| 182 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 183 | Material amortizare zgomot nisa motor ,varianta benzina | 4327705 | buc | | |
| 184 | Mecanism actionare geam fata dreapta ,varianta benzina | 850699 | buc | | |
| 185 | Mecanism actionare geam fata dreapta ,varianta motorina | 4323266 | buc | | |
| 186 | Mecanism actionare geam fata stanga ,varianta benzina | 850698 | buc | | |
| 187 | Mecanism actionare geam fata stanga ,varianta motorina | 4323265 | buc | | |
| 188 | Motor stergator ,varianta benzina | 064300021010 | buc | | |
| 189 | Motor stergator ,varianta motorina | 064343299010 | buc | | |
| 190 | Oglinda exterioara dreapta ,varianta benzina | 6138228 | buc | | |
| 191 | Oglinda exterioara dreapta ,varianta motorina | 6154219 | buc | | |
| 192 | Oglinda exterioara stanga ,varianta motorina | 6140219 | buc | | |
| 193 | Oglinda exterioara stanga ,varianta benzina | 6164228 | buc | | |
| 194 | Panou lateral spate dreapta ,varianta motorina | 6504-03-6037582P | buc | | |
| 195 | Panou lateral spate stanga ,varianta motorina | 6504-03-6037581P | buc | | |
| 196 | Piston +0,5mm ,varianta benzina | 40015610 | buc | | |
| 197 | Piston 80 mm ,varianta motorina | 87-101500-00 | buc | | |
| 198 | Piston 80,5 mm ,varianta motorina | 87-101507-00 | buc | | |
| 199 | Piston STD ,varianta benzina | 40015600 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 200 | Pivot ,varianta motorina/benzina | 2889203 | buc | | |
| 201 | Placa presiune ambreiaj ,varianta benzina | 120028510 | buc | | |
| 202 | Planetara axa fata dreapta ,varianta benzina | 23742 | buc | | |
| 203 | Planetara axa fata stanga ,varianta benzina | 24587 | buc | | |
| 204 | Planetara dreapta ,varianta motorina | 22317 | buc | | |
| 205 | Planetara stanga ,varianta motorina | 21567 | buc | | |
| 206 | Pompa apa ,varianta benzina | P842 | buc | | |
| 207 | Pompa apa ,varianta motorina | P054 | buc | | |
| 208 | Pompa centrala ambreiaj ,varianta benzina | 6284600625 | buc | | |
| 209 | Pompa centrala frana ,varianta benzina | PML452 | buc | | |
| 210 | Pompa centrala frana 1 ,varianta motorina | 03.2120-2031.3 | buc | | |
| 211 | Pompa centrala frana 2 ,varianta motorina | 03.2123-2146.3 | buc | | |
| 212 | Pompa combustibil ,varianta motorina | 7.50166.50.0 | buc | | |
| 213 | Pompa de inalta presiune ,varianta motorina | 0445010018 | buc | | |
| 214 | Pompa hidraulica sistem de directie ,varianta motorina | JPR255 | buc | | |
| 215 | Pompa ulei ,varianta benzina | 50005849 | buc | | |
| 216 | Pompa ulei ,varianta motorina | 50005858 | buc | | |
| 217 | Pompa vacuum sistem de franare ,varianta motorina | 7.22389.16.0 | buc | | |
| 218 | Portinjector ,varianta motorina | 0432193611 | buc | | |
| 219 | Portinjector cu senzor avans ,varianta motorina | 0432193610 | buc | | |
| 220 | Radiator racire motor ,varianta benzina | 732873 | buc | | |
| 221 | Radiator ulei ulei motor ,varianta motorina | 90697 | buc | | |
| 222 | Recalibrare injector | | | | |
| 223 | Reconditionare alternator | | | | |
| 224 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 225 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 226 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 227 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 228 | Reconditionare electromotor | | | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 229 | Reconditionare injector | | | | |
| 230 | Reconditionare turbosuflanta | | | | |
| 231 | Reglaj faruri | | | | |
| 232 | Regulator putere de franare 1,varianta motorina | 0204031313 | buc | | |
| 233 | Regulator putere de franare 2,varianta motorina | GPV1282 | buc | | |
| 234 | Releu comanda bujii incandescente ,varianta motorina | 132121 | buc | | |
| 235 | Roata dintata ax cu came ,varianta benzina | 7701471374 | buc | | |
| 236 | Rola ghidare / conducere curea transmisie ,varianta motorina | 532039220 | buc | | |
| 237 | Rola intinzator curea transmisie 1,varianta benzina | VKM36055 | buc | | |
| 238 | Rola intinzator curea transmisie 2,varianta motorina | VKM36032 | buc | | |
| 239 | Rulment de presiune ,varianta benzina | 804102 | buc | | |
| 240 | Rulment de presiune ambreiaj ,varianta benzina | 804584 | buc | | |
| 241 | Saiba distantier arbore cotit ,varianta benzina | 021AS20157000 | buc | | |
| 242 | Saiba distantier arbore cotit ,varianta motorina | A215/2STD | buc | | |
| 243 | Saiba distantier arbore cotit ,varianta motorina | A215/20.10mm | buc | | |
| 244 | Schimbator caldura incalzire habitaculu ,varianta benzina | 812247 | buc | | |
| 245 | Schimbator caldura incalzire habitaculu ,varianta motorina | 8FH351311-631 | buc | | |
| 246 | Senzor batai ,varianta benzina | 255400 | buc | | |
| 247 | Senzor debit aer 1 ,varianta motorina | 0281002195 | buc | | |
| 248 | Senzor debit aer 2 ,varianta motorina | 5WK9620Z | buc | | |
| 249 | Senzor impulsuri arbore cotit ,varianta benzina | 0986280410 | buc | | |
| 250 | Senzor pedala acceleratie ,varianta motorina | 0206001021 | buc | | |
| 251 | Senzor pozitie ax cu came ,varianta motorina | 6PU009121-391 | buc | | |
| 252 | Senzor presiune combustibil ,varianta motorina | 0281002522 | buc | | |

| | | | | | |
|-----|---|--------|-----|--|--|
| 253 | Senzor presiune galerie admisie ,varianta motorina | AS4469 | buc | | |
|-----|---|--------|-----|--|--|

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 254 | Senzor presiune ulei ,varianta motorina | V95-73-0005 | buc | | |
| 255 | Senzor presiune ulei 0,2 bari ,varianta benzina | 12630 | buc | | |
| 256 | Senzor presiune ulei 0,2 bari ,varianta motorina | V46-73-0007 | buc | | |
| 257 | Senzor presiune ulei 0,5 bari ,varianta benzina | 12636 | buc | | |
| 258 | Senzor presiune ulei 0,6 bari ,varianta benzina | 12701 | buc | | |
| 259 | Senzor rezervor combustibil ,varianta motorina | 7.02550.03.0 | buc | | |
| 260 | Senzor temperatura lichid de racire ,varianta benzina | TS10416 | buc | | |
| 261 | Senzor temperatura lichid de racire ,varianta motorina | 6PT009107-601 | buc | | |
| 262 | Senzor temperatura lichid de racire 1,varianta motorina | 26936 | buc | | |
| 263 | Senzor turatie management motor ,varianta motorina | 87179 | buc | | |
| 264 | Senzor turatie roata fata ,varianta motorina | AS4158 | buc | | |
| 265 | Senzor turatie roata spate ,varianta motorina | AS4176 | buc | | |
| 266 | Set accesorii placute frana fata ,varianta benzina | D42345A | buc | | |
| 267 | Set accesorii placute frana spate ,varianta benzina | 13.0460-0077.2 | buc | | |
| 268 | Set accesorii sabot de frana ,varianta benzina | LY1112 | buc | | |
| 269 | Set accesorii sabot de frana ,varianta motorina | 03.0137-9125.2 | buc | | |
| 270 | Set accesorii tacheti ,varianta benzina | 423000910 | buc | | |
| 271 | Set garnituri carter ,varianta motorina | 08-34414-02 | buc | | |
| 272 | Set garnituri carter ,varianta motorina | 54089200 | buc | | |
| 273 | Set garnituri complet motor ,varianta benzina | 50175400 | buc | | |
| 274 | Set garnituri complet motor ,varianta motorina | 51013700 | buc | | |
| 275 | Set lamela stergator ,varianta benzina | 3397118908 | buc | | |
| 276 | Set lamela stergator ,varianta motorina | 3397118905 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 277 | Set montaj turbocompresor ,varianta motorina | 452.650 | buc | | |
| 278 | Set placute frana 1 ,varianta benzina | 13.0460-3814.2 | buc | | |
| 279 | Set placute frana 1,varianta motorina | 13.0460-2834.2 | buc | | |
| 280 | Set placute frana 2 ,varianta benzina | 13.0460-2845.2 | buc | | |
| 281 | Set placute frana 2 ,varianta motorina | 13.0460-2895.2 | buc | | |
| 282 | Set placute frana fata ,varianta motorina | GDB1405 | buc | | |
| 283 | Set placute frana spate ,varianta motorina | GDB1305 | buc | | |
| 284 | Set reparatie etrier 48mm ,varianta motorina | D41063C | buc | | |
| 285 | Set reparatie etrier 54mm ,varianta motorina | D41048C | buc | | |
| 286 | Set reparatie etrier fata ,varianta benzina | D41082C | buc | | |
| 287 | Set reparatie etrier spate ,varianta benzina | D41156C | buc | | |
| 288 | Set reparatie rulment sarcina amortizor ,varianta benzina | SM1517 | buc | | |
| 289 | Set reparatie rulment sarcina amortizor ,varianta motorina | 802263 | buc | | |
| 290 | Set reparatie suspensie ,varianta motorina | VKDA27009 | buc | | |
| 291 | Set role curea dintata ,varianta benzina | 530009209 | buc | | |
| 292 | Set role curea dintata ,varianta motorina | 530003809 | buc | | |
| 293 | Set rulment roata ,varianta motorina | VKBA3596 | buc | | |
| 294 | Set rulment roata 1 ,varianta motorina | VKBA3525 | buc | | |
| 295 | Set rulment roata fata ,varianta benzina | VKBA3637 | buc | | |
| 296 | Set rulment roata spate ,varianta benzina | VKBA3639 | buc | | |
| 297 | Set saboti frana ,varianta benzina | LS1724 | buc | | |
| 298 | Set saboti frana ,varianta motorina | 03.0137-0335.2 | buc | | |
| 299 | Set saboti frana cu accesorii ,varianta motorina | 03.0520-5019.3 | buc | | |
| 300 | Set segmenti piston 79,5mm ,varianta benzina | 08-104200-00 | buc | | |
| 301 | Set segmenti piston 80 mm ,varianta motorina | 08-101500-00 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|--------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302 | Set segmenti piston 80,5 mm ,varianta motorina | 08-101507-00 | buc | | |
| 303 | Set segmenti piston 80mm ,varianta benzina | 08-104207-00 | buc | | |
| 304 | Set surub chiulasa ,varianta motorina | 111.460 | buc | | |
| 305 | Set surub chiulasa ,varianta motorina | 272.010 | buc | | |
| 306 | Simering arbore cotit fata ,varianta benzina | 81-15855-40 | buc | | |
| 307 | Simering arbore cotit partea din fata ,varianta motorina | 157.200 | buc | | |
| 308 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze ,varianta motorina | 711.720 | buc | | |
| 309 | Simering arbore cotit spre cutie viteze ,varianta benzina | 81-18304-50 | buc | | |
| 310 | Simering ax cu came ,varianta benzina | 81-34408-00 | buc | | |
| 311 | Simering ax cu came ,varianta motorina | 508.544 | buc | | |
| 312 | Sistem alimentare cu combustibil ,varianta benzina | 7.02550.14.0 | buc | | |
| 313 | Solutie spalat parbriz 5L | | | | |
| 314 | Sonda Lambda ,varianta benzina | 0258005136 | buc | | |
| 315 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara ,varianta motorina | 328-0109-1 | buc | | |
| 316 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara dreapta ,varianta benzina | 6451228 | buc | | |
| 317 | Stingător P1 | | | | |
| 318 | Supapa admisie ,varianta benzina | V94498 | buc | | |
| 319 | Supapa admisie ,varianta motorina | V94190 | buc | | |
| 320 | Supapa EGR ,varianta motorina | 7.22818.57.0 | buc | | |
| 321 | Supapa evacuare ,varianta benzina | V94499 | buc | | |
| 322 | Supapa evacuare ,varianta motorina | V94191 | buc | | |
| 323 | Supapa reglaj mers in gol admisie aer ,varianta benzina | D95166 | buc | | |
| 324 | Suport ax cardanic ,varianta benzina | 21985 | buc | | |
| 325 | Suport ax spate ,varianta benzina | 2604006 | buc | | |
| 326 | Suport bara protectie ,varianta benzina | 4327566 | buc | | |
| 327 | Suport motor 1 ,varianta motorina | 19911 | buc | | |
| 328 | Suport motor 2,varianta motorina | 28325 | buc | | |
| 329 | Suport motor dreapta | 60 92 8203 | buc | | |
| 330 | Suport motor spate ,varianta benzina | 532C52 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 331 | Suport trapez fata partea din fata ,varianta benzina | 3765101 | buc | | |
| 332 | Suport trapez fata partea din spate ,varianta benzina | 3745001 | buc | | |
| 333 | Tambur frana ,varianta benzina | BF427 | buc | | |
| 334 | Tambur frana ,varianta motorina | 24.0220-3021.1 | buc | | |
| 335 | Termostat lichid racire ,varianta benzina | TX10089D | buc | | |
| 336 | Termostat lichid racire ,varianta motorina | TX8888D | buc | | |
| 337 | Toba esapament finala ,varianta benzina | 280-813 | buc | | |
| 338 | Toba esapament finala ,varianta motorina | 279-223 | buc | | |
| 339 | Toba esapamet intermediara ,varianta benzina | 278-911 | buc | | |
| 340 | Toba esapamet intermediara ,varianta motorina | 200-817 | buc | | |
| 341 | Triunghi reflectorizant | | | | |
| 342 | Trusă medicală | | | | |
| 343 | Turbosuflanta ,varianta motorina | 124728 | buc | | |
| 344 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 345 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 346 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 347 | Uscator aer conditionat ,varianta motorina | DFD23020 | buc | | |
| 348 | Ventilator habitaciu ,varianta benzina | 698729 | buc | | |
| 349 | Ventilator radiator ,varianta benzina | 696286 | buc | | |
| 350 | Ventilator radiator ,varianta motorina | 696013 | buc | | |
| 351 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 352 | Vopsire totala | | | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = **0,00**

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = **0,00**

Valoare estimata autoturism (30% din Total autoturism)x3 = **0,00**

Operator economic,

.....
denumirea / numele ofertantului

Lista de piese pentru autoturismul marca Logan MCV

Nr. de identificare : UU17SDCL451973900 ; UU17SDCL451974703

Nr. de înmatriculare IS 10 DDL, IS 10 DCZ

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Amortizor fata | 338749 | buc | | |
| 2 | Amortizor spate | 343418 | buc | | |
| 3 | Amplificare frane | PSA278 | buc | | |
| 4 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 5 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 6 | Arc etrier frana | 11.8116-0264.1 | buc | | |
| 7 | Aripa fata dreapta | 631005522R | buc | | |
| 8 | Aripa fata stanga | 631010135R | buc | | |
| 9 | Bara fata | 1507570 | buc | | |
| 10 | Baterie de pornire | 5524000473132 | buc | | |
| 11 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 12 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 13 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 14 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 15 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 16 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 17 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 18 | Bieleta antiruliu | JTS610 | buc | | |
| 19 | Bieleta directie | 3789101 | buc | | |
| 20 | Brat suspensie roata stanga | 545010294R | buc | | |
| 21 | Brat suspensie roata dreapta | 545004529R | buc | | |
| 22 | Bujie incandescenta | GE110 | buc | | |
| 23 | Buson vas expansiune | 8200048024 | buc | | |
| 24 | Cap de bara dreapta | 3093701 | buc | | |
| 25 | Cap de bara stanga | 3093601 | buc | | |
| 26 | Capota motor | 651001918R | buc | | |
| 27 | Chit protectie praf amortizor fata | PK286 | buc | | |
| 28 | Cilindru receptor frana | 24.3219-1761.3 | buc | | |
| 29 | Compresor climatizare | 8FK351115-111 | buc | | |
| 30 | Condensator climatizare | 15005011 | buc | | |
| 31 | Curea de distributie | CT1184 | buc | | |
| 32 | Curea transmisie cu caneluri | 6PK1200 | buc | | |
| 33 | Cuzinet stabilizator | 6001549311 | buc | | |

| 34 | Disc ambreiaj | 1878600649 | buc | | |
|----------------|--|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 35 | Disc frana fata | 24.0122-0289.1 | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | Far dreapta | 260105344R | buc | | |
| 37 | Far stanga | 260601236R | buc | | |
| 38 | Filtru aer | C27029 | buc | | |
| 39 | Filtru aer habitaculu | CUK22011 | buc | | |
| 40 | Filtru combustibil | KX338/26D | buc | | |
| 41 | Filtru ulei | W7032 | buc | | |
| 42 | Fulie alternator 1 | 535010210 | buc | | |
| 43 | Fulie alternator 2 | 535010510 | buc | | |
| 44 | Fulie curea arbore cotit | VD1113 | buc | | |
| 45 | Geometrie roti | | buc | | |
| 46 | Grila radiator | 1507510 | buc | | |
| 47 | Grila ventilatie bara protectie | 1518590 | buc | | |
| 48 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 49 | Injector | 0445110485 | buc | | |
| 50 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 51 | Janta | | buc | | |
| 52 | Kit ambreiaj fara rulment presiune var.1 | 622309609 | buc | | |
| 53 | Kit ambreiaj fara rulment presiune var.2 | 623332109 | buc | | |
| 54 | Kit de distributie | CT1184K1 | buc | | |
| 55 | Lamela stergator | 3397014173 | buc | | |
| 56 | Lampa spate dreapta | 265501454R | buc | | |
| 57 | Lampa spate stanga | 265556233R | buc | | |
| 58 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 59 | Oglinda exterioara dreapta | 1507808 | buc | | |
| 60 | Oglinda exterioara stanga | 1507807 | buc | | |
| 61 | Placa presiune ambreiaj | 3082600568 | buc | | |
| 62 | Pompa apa | P965 | buc | | |
| 63 | Pompa centrala frana | PMF509 | buc | | |
| 64 | Proiector ceata | 4373999 | buc | | |
| 65 | Racitor ulei | 82 00 779 744 | buc | | |
| 66 | Radiator racire | 214107326R | buc | | |
| 67 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 69 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 71 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 73 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 75 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 77 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 79 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 81 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 83 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |

| 85 | Reglaj faruri | | buc | | |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 87 | Rola intinzator curea distributie | 531090610 | buc | | |
| 88 | Rola intinzator curea transmisie | VKM36055 | buc | | |
| 89 | Rulment de presiune | 500075810 | buc | | |
| 90 | Rulment de presiune ambreiaj var.2 | 3182600208 | buc | | |
| 91 | Rulment de presiune ambreiaj var.1 | 3182600129 | buc | | |
| 92 | Senzor presiune supraalimentare | 0281006108 | buc | | |
| 93 | Senzor temperatura lichid de racire | WS3019 | buc | | |
| 94 | Senzor turatie roata | 24.0711-5369.3 | buc | | |
| 95 | Set placute frana | 13.0460-7298.2 | buc | | |
| 96 | Set reparatie etrier | D4598 | buc | | |
| 97 | Set reparatie rulment sarcina amortizor | 3134601 | buc | | |
| 98 | Set rulment roata spate | VKBA6658 | buc | | |
| 99 | Set rulment roata fata | VKBA3637 | buc | | |
| 100 | Set saboti frana | 03.0137-0496.2 | buc | | |
| 101 | Set tamburi frana | 6001550813 | buc | | |
| 102 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 103 | Stingător P1 | | buc | | |
| 104 | Suport ax punte spate | 31285 01 | buc | | |
| 105 | Suport motor | 45414 | buc | | |
| 106 | Termostat lichid racire | 411442.83D | buc | | |
| 107 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 108 | Trusă medicală | | buc | | |
| 109 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 110 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 111 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 112 | Unitate de control bujii incandescente | 8200859243 | buc | | |
| 113 | Vas de expansiune racire | 7701474499 | buc | | |
| 114 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 115 | Vopsire totala | | buc | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (50% din Total autoturism)x2 = 0,00

Operator economic,

Lista de piese pentru autoturismul marca NISSAN TERANNO II
Nr. de identificare: VSKTVUR2000500753; VSKTVUR20U0439907;
VSKTVUR20U0438946; VSKTVUR2000438948
Nr. de înmatriculare: IS-04-UVT; B-51-YME; B-52-YME,SV-11-RLR

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-----------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 8EL011711-691 | buc | | |
| 2 | Amortizor punte spate | 562102X900 | buc | | |
| 3 | Amortizor punte fata | 561102X950 | buc | | |
| 4 | Amortizor suprasarcina fata | 540500F00A | buc | | |
| 5 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 6 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 7 | Arbore cotit | 12201G2426 | buc | | |
| 8 | Arc spiral | 36-219247 | buc | | |
| 9 | Articulatie bara directie | 485600F000 | buc | | |
| 10 | Articulatie cardan 2 | J2921008 | buc | | |
| 11 | Articulatie cardan 1 | J2921007 | buc | | |
| 12 | Ax brat superior | 5453601G00 | buc | | |
| 13 | Ax cu came | 93093000 | buc | | |
| 14 | Ax culbutori | 1325243G02 | buc | | |
| 15 | Ax cutie de transfer | 33131G2305 | buc | | |
| 16 | Ax planetar fata | 392047F000 | buc | | |
| 17 | Ax planetar spate | 381640X800 | buc | | |
| 18 | Baie ulei | 111107F403 | buc | | |
| 19 | Bara directie | 485107F002 | buc | | |
| 20 | Bara torsione | 540090F001 | buc | | |
| 21 | Baterie pornire | 5954050833132 | buc | | |
| 22 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 23 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 24 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 25 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 26 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 27 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 28 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 29 | Biela echipata | 121007F404 | buc | | |
| 30 | Bieleta antiruliu | 2766002 | buc | | |
| 31 | Bieleta antiruliu | 562600F001 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|---|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Bieleta directie | 485107F003 | buc | | |
| 33 | Bloc electrosupape vacuum | 14956G2412 | buc | | |
| 34 | Bloc motor | 110107F427 | buc | | |
| 35 | Blocator cutie transfer | 3316033G01 | buc | | |
| 36 | Brat inferior fata dreapta neechipat | 545027F000 | buc | | |
| 37 | Brat inferior fata stanga neechipat | 545037F000 | buc | | |
| 38 | Brat inferior punte spate | 551100X800 | buc | | |
| 39 | Brat inferior stanga spate | 551110X800 | buc | | |
| 40 | Brat stabilizator punte spate | 551300F500 | buc | | |
| 41 | Brat stergator parbriz 1 | 288808F000 | buc | | |
| 42 | Brat stergator parbriz 2 | 288858F000 | buc | | |
| 43 | Brat superior spate | 551200F000 | buc | | |
| 44 | Brat suspensie punte spate superior | 551200F000 | buc | | |
| 45 | Brat suspensie roata | 545277F000 | buc | | |
| 46 | Bucsa bara stabilizatoare | 3406001 | buc | | |
| 47 | Bucsa bara stabilizatoare | 3406801 | buc | | |
| 48 | Bucsa brat inferior fata | 545600F001 | buc | | |
| 49 | Bucsa brat inferior punte spate | 550460F000 | buc | | |
| 50 | Bucsa element suspensie fata superior | 54506B9500 | buc | | |
| 51 | Bujie incandescenta | GN994 | buc | | |
| 52 | Burduf planetara | 2881000 | buc | | |
| 53 | Butuc roata fata | 402027F0R1 | buc | | |
| 54 | Cap planetara spre roata | 24641 | buc | | |
| 55 | Cap planetara punte fata spre cutia de viteze | 397117F000 | buc | | |
| 56 | Capac cutie transfer partea din fata | 33117G2300 | buc | | |
| 57 | Carcasa cutie de transfer partea din fata | 33107G2302 | buc | | |
| 58 | Carcasa cutie de transfer partea din mijloc | 33105G2301 | buc | | |
| 59 | Carcasa diferential punte spate | 430100X921 | buc | | |
| 60 | Carcasa rulment punte spate | 430820F002 | buc | | |
| 61 | Cardan partea din fata | 372002X800 | buc | | |
| 62 | Cardan partea din spate | 373002X920 | buc | | |
| 63 | Caseta directie | 492007F010 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|---|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | Chiulasa | 909011K | buc | | |
| 65 | Comanda bloc principal semnalizare/steratoare | 255602X801 | buc | | |
| 66 | Compresor aer conditionat | 926000X000 | buc | | |
| 67 | Conector vacuum | 149617F000 | buc | | |
| 68 | Culbutor supapa | 421003610 | buc | | |
| 69 | Curea transmisie 1150mm | AVX13X1150 | buc | | |
| 70 | Curea transmisie 925mm | AVX13X925 | buc | | |
| 71 | Cutie transfer partea din spate | 33102G230A | buc | | |
| 72 | Cuzinet stabilizator | 5447601W00 | buc | | |
| 73 | Cuzineti arbore cotit 0,25mm | MS-1190GP0.25 | buc | | |
| 74 | Cuzineti arbore cotit 0,50mm | MS-1190GP0.50 | buc | | |
| 75 | Cuzineti arbore cotit STD | MS-1190GPSTD | buc | | |
| 76 | Cuzineti biela 0,25 mm | CB-1190GP0.25 | buc | | |
| 77 | Cuzineti biela 0,50 mm | CB-1190GP0.50 | buc | | |
| 78 | Cuzineti biela STD | CB-1190GPSTD | buc | | |
| 79 | Cuzineti biela 0,75 mm | CB-1190GP0.75 | buc | | |
| 80 | Diferential punte fata | 38500G2310 | buc | | |
| 81 | Difuzor radiator | 214767F001 | buc | | |
| 82 | Disc frana | 24.0126-0109.1 | buc | | |
| 83 | Electromotor | 8EA011610-871 | buc | | |
| 84 | Element fixare suspensie fata | 5447031G00 | buc | | |
| 85 | Element suspensie fata dreapta | 542100F000 | buc | | |
| 86 | Element suspensie fata stanga | 542110F000 | buc | | |
| 87 | Etrier frana fata dreapta | BHT128E | buc | | |
| 88 | Etrier frana fata stanga | BHT127E | buc | | |
| 89 | Far dreapta | 1ED962060-121 | buc | | |
| 90 | Far stanga | 1ED962060-111 | buc | | |
| 91 | Filtru aer | C14176 | buc | | |
| 92 | Filtru aer habitaculu | CU2530 | buc | | |
| 93 | Filtru combustibil | WK940/22 | buc | | |
| 94 | Filtru ulei | W933/1 | buc | | |
| 95 | Flansa cutie transfer | 33210G230A | buc | | |
| 96 | Fulie arbore cotit | 12303G2400 | buc | | |
| 97 | Furtun frana fata dreapta | J3701092 | buc | | |
| 98 | Furtun frana fata stanga | J3701067 | buc | | |
| 99 | Furtun frana spate centru | J3701107 | buc | | |
| 100 | Furtun vacuum | 148667F002 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|---------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 101 | Fuzeta dreapta fata | 400147F001 | buc | | |
| 102 | Fuzeta stanga fata | 400157F001 | buc | | |
| 103 | Galerie admisie | 140037F402 | buc | | |
| 104 | Galerie evacuare 1 | 140047F402 | buc | | |
| 105 | Galerie evacuare 2 | 140067F400 | buc | | |
| 106 | Garnitura baie ulei | 71-52762-00 | buc | | |
| 107 | Garnitura chiulasa 1,25mm | 61-31275-10 | buc | | |
| 108 | Garnitura chiulasa 1,2mm | 61-31275-00 | buc | | |
| 109 | Garnitura chiulasa 1,3mm | 61-31275-20 | buc | | |
| 110 | Garnitura galerie admisie | 71-52759-10 | buc | | |
| 111 | Garnitura galerie evacuare | 71-52761-00 | buc | | |
| 112 | Geam usa dreapta fata | 803002X000 | buc | | |
| 113 | Geam usa spate dreapta | 823000X000 | buc | | |
| 114 | Geam usa spate stanga | 823010X000 | buc | | |
| 115 | Geam usa stanga fata | 803012X000 | buc | | |
| 116 | Geometrie roti | | buc | | |
| 117 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 118 | Injector | 0432217306 | buc | | |
| 119 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 120 | Intinzator curea transmisie | 231507F001 | buc | | |
| 121 | Janta | | buc | | |
| 122 | Lant cutie de transfer | 33152G2301 | buc | | |
| 123 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 124 | Mecanism actionare geam dreapta fata | 3373262 | buc | | |
| 125 | Mecanism actionare geam dreapta spate | 6060-00-NI6908 | buc | | |
| 126 | Mecanism actionare geam stanga fata | 3373261 | buc | | |
| 127 | Mecanism actionare geam stanga spate | 6060-00-NI6909 | buc | | |
| 128 | Motor stergator parbriz | 288102X800 | buc | | |
| 129 | Motor ventilator incalzire habitaculu | 272200F000 | buc | | |
| 130 | Oglinda exterioara dreapta | 5402-04-1122552P | buc | | |
| 131 | Oglinda exterioara stanga | 5402-04-1121424P | buc | | |
| 132 | Palete ventilator | 2106003J00 | buc | | |
| 133 | Pinion "low "cutie de transfer | 33132G2300 | buc | | |
| 134 | Pinion ax came | 1302487G00 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|---|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 135 | Pinion cutie de transfer 1 | 33133G2302 | buc | | |
| 136 | Pinion cutie de transfer 2 | 33113G2302 | buc | | |
| 137 | Pinion cutie de transfer 3 | 33124G2303 | buc | | |
| 138 | Pinion si coroana diferential | 38100F3580 | buc | | |
| 139 | Piston | 6405700 | buc | | |
| 140 | Pivot fata deasupra | 1186002 | buc | | |
| 141 | Pivot fata partea de jos | 2797101 | buc | | |
| 142 | Planetara | 391007F00A | buc | | |
| 143 | Pompa vacuum | 146507T401 | buc | | |
| 144 | Pompa apa | P7356 | buc | | |
| 145 | Pompa de injectie | 9460613261 | buc | | |
| 146 | Pompa servodirectie | 491107F700 | buc | | |
| 147 | Pompa ulei | 15010G2401 | buc | | |
| 148 | Protectie arc punte spate | 550340F000 | buc | | |
| 149 | Racitor ulei | 2130569T02 | buc | | |
| 150 | Racord evacuare 1 | 851-015 | buc | | |
| 151 | Racord evacuare 2 | 855-015 | buc | | |
| 152 | Radiator aer conditionat interior, vaporizator | 272800X001 | buc | | |
| 153 | Radiator aer conditionat, condensator | 921100X800 | buc | | |
| 154 | Radiator racire motor | 68708A | buc | | |
| 155 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 156 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 157 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 158 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 159 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 160 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 161 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 162 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 163 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 164 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 165 | Releu instalatia de comanda bujii incandescente | 132046 | buc | | |
| 166 | Rezervor carburant | 172020F650 | buc | | |
| 167 | Rulment roata | 405880F000 | buc | | |
| 168 | Saiba distantier arbore cotit | TW-1028ASTD | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|--|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 169 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH351313-081 | buc | | |
| 170 | Senzor debit aer | 0281002594 | buc | | |
| 171 | Senzor impulsuri arbore cotit | 0281002191 | buc | | |
| 172 | Senzor presiune ulei 1 | 0986345007 | buc | | |
| 173 | Senzor presiune ulei 2 | SW90010 | buc | | |
| 174 | Senzor temperatura lichid de racire | TS10248-12B1 | buc | | |
| 175 | Senzor temperatura ulei | 0280130081 | buc | | |
| 176 | Set garnituri ax supape | 12-52758-01 | buc | | |
| 177 | Set garnituri capac supape | 56018500 | buc | | |
| 178 | Set garnituri carter | 54122600 | buc | | |
| 179 | Set garnituri complet motor | 01-52763-01 | buc | | |
| 180 | Set montaj turbocompresor | JTC11220 | buc | | |
| 181 | Set placute frana | 13.0460-5959.2 | buc | | |
| 182 | Set reparatie diferential | 38420T6081 | buc | | |
| 183 | Set reparatie diferential punte fata | 3810006G10 | buc | | |
| 184 | Set reparatie etrier | D41084C | buc | | |
| 185 | Set rulment roata | VKBA3205 | buc | | |
| 186 | Set rulment roata | 402277F000 | buc | | |
| 187 | Set segmenti piston 96,50 mm | 64057N2 | buc | | |
| 188 | Set segmenti piston STD | 64057N0 | buc | | |
| 189 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze | 81-53334-00 | buc | | |
| 190 | Simering arbore cotit spre distributie | 81-53296-00 | buc | | |
| 191 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 192 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara | 6427546 | buc | | |
| 193 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara | 6428546 | buc | | |
| 194 | Stingător P1 | | buc | | |
| 195 | Supapa admisie | R4923/SNT | buc | | |
| 196 | Supapa evacuare | R4924/RNT | buc | | |
| 197 | Suport motor 1 | 112100F002 | buc | | |
| 198 | Suport motor 2 | 112207F000 | buc | | |
| 199 | Suport motor 3 | 113207F000 | buc | | |
| 200 | Surub reglaj | 550800F000 | buc | | |
| 201 | Surub suspensie brat fata | 545090F00A | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|----------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 202 | Tambur frana | 432060X800 | buc | | |
| 203 | Termostat lichid racire | TH12988G1 | buc | | |
| 204 | Toba esapamet intermediara | 279-125 | buc | | |
| 205 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 206 | Trusă medicală | | buc | | |
| 207 | Turbosuflanta | 127475 | buc | | |
| 208 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 209 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 210 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 211 | Vas expansiune | 217107F401 | buc | | |
| 212 | Volanta | 123107F401 | buc | | |
| 213 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 214 | Vopsire totala | | buc | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

*Pretul trebuie sa acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimata autoturism (30% din Total autoturism)x4 = 0,00

Operator economic,

Lista de piese pentru autoturismul marca Citroen C Elyse
Nr. de identificare : VF7DD9HPOEJ850373, VF7DD9HP0EJ794563,
VF7DD9HPOEJ857635
Nr. de înmatriculare : IS 10 DCX, IS 10 DDB, B112 DRU

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 439701 | buc | | |
| 2 | Amortizor punte fata dreapta | 98 107 687 80 | buc | | |
| 3 | Amortizor punte fata stanga | 98 107 688 80 | buc | | |
| 4 | Amortizor punte spate | 96 746 655 80 | buc | | |
| 5 | Ansamblu burduf articulatie planetara 1 | 24830 | buc | | |
| 6 | Ansamblu burduf articulatie planetara 2 | 16 077 350 80 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf directie | 38740 | buc | | |
| 8 | Ansamblu caroserie fata | 96 769 068 80 | buc | | |
| 9 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 10 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 11 | Aparatoare noroi dreapta | 96 767 368 80 | buc | | |
| 12 | Aparatoare noroi stanga | 96 767 369 80 | buc | | |
| 13 | Arc fata | 96 744 216 80 | buc | | |
| 14 | Arc punte spate | 96 746 671 80 | buc | | |
| 15 | Aripa fata dreapta | 96 747 904 80 | buc | | |
| 16 | Aripa fata stanga | 96 747 905 80 | buc | | |
| 17 | Aripa interioara fata dreapta | 16 088 523 80 | buc | | |
| 18 | Aripa interioara fata stanga | 16 088 524 80 | buc | | |
| 19 | Baie ulei | 0301 N1 | buc | | |
| 20 | Bara fata | 16 086 987 80 | buc | | |
| 21 | Bara spate | 16 087 033 80 | buc | | |
| 22 | Baterie de pornire | 560500056D842 | buc | | |
| 23 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 24 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 25 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 26 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 27 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 28 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 29 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 30 | Bieleta antiruliu fata dreapta | 5087 68 | buc | | |
| 31 | Bieleta antiruliu fata stanga | 5087 69 | buc | | |
| 32 | Bieleta directie stg-dr | 3784501 | buc | | |
| 33 | Brat stergator dreapta | 16 090 687 80 | buc | | |
| 34 | Brat stergator stanga | 16 090 686 80 | buc | | |
| 35 | Brat suspensie roata fata dreapta | 96 750 288 80 | buc | | |
| 36 | Brat suspensie roata fata stanga | 96 750 318 80 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Brida de prindere bucsa bara stabilizatoare | 3527 20 | buc | | |
| 38 | Bucsă bara stabilizatoare | 16 083 885 80 | buc | | |
| 39 | Bucsă limitator punte spate | 5166 80 | buc | | |
| 40 | Bucsă punte spate | 3748901 | buc | | |
| 41 | Bujie incandescenta | GE121A | buc | | |
| 42 | Buson vas expansiune | 1306 J5 | buc | | |
| 43 | Butuc roata fata | 3307 76 | buc | | |
| 44 | Cablu frana mana dreapta | 96 744 144 80 | buc | | |
| 45 | Cablu frana mana stanga | 96 744 144 80 | buc | | |
| 46 | Cap de bara dreapta | 3060301 | buc | | |
| 47 | Cap de bara stanga | 3060201 | buc | | |
| 48 | Capota fata | 96 747 875 80 | buc | | |
| 49 | Capota portbagaj | 96 750 444 80 | buc | | |
| 50 | Caseta directie | 16 115 308 80 | buc | | |
| 51 | Cilindru frana | 16 071 388 80 | buc | | |
| 52 | Cilindru receptor ambreiaj | 2182 Z4 | buc | | |
| 53 | Colector apa | 1336 AW | buc | | |
| 54 | Contact lampa frana | 4534 70 | buc | | |
| 55 | Curea de distributie | CT1162 | buc | | |
| 56 | Curea transmisie cu caneluri | 6PK962 | buc | | |
| 57 | Debitmetru aer | 1920 RA | buc | | |
| 58 | Disc frana fata | 24.0122-0194.1 | buc | | |
| 59 | Distribuitor lichid racire | 1336 AX | buc | | |
| 60 | Electromotor | 438189 | buc | | |
| 61 | Element fixare amortizor | 5033 C3 | buc | | |
| 62 | Elemente fixare bara spate | 16 087 036 80 | buc | | |
| 63 | Etrier fata dreapta | 4400 R7 | buc | | |
| 64 | Etrier fata stanga | 4400 R6 | buc | | |
| 65 | Far dreapta | 96 751 399 80 | buc | | |
| 66 | Far stanga | 96 751 400 80 | buc | | |
| 67 | Filtru aer | C3585 | buc | | |
| 68 | Filtru aer habitacul | CU24012-2 | buc | | |
| 69 | Filtru ulei | HU716/2x | buc | | |
| 70 | Fulie alternator | 535019410 | buc | | |
| 71 | Fulie curea arbore cotit | 31100 | buc | | |
| 72 | Furca debraiere | 2117 66 | buc | | |
| 73 | Furca etrier dreapta fata | 16 105 682 80 | buc | | |
| 74 | Furca etrier stanga fata | 16 105 676 80 | buc | | |
| 75 | Geam usa fata dreapta | 96 750 120 80 | buc | | |
| 76 | Geam usa fata stanga | 96 750 121 80 | buc | | |
| 77 | Geam usa spate stanga | 96 750 126 80 | buc | | |
| 78 | Geam usa spate dreapta | 96 750 125 80 | buc | | |
| 79 | Geometrie roti | | | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80 | Ghidaj cablu frana mana dreapta | 96 743 969 80 | buc | | |
| 81 | Ghidaj cablu frana mana stanga | 96 743 973 80 | buc | | |
| 82 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 83 | Inel de etansare | 00V C17 504 | buc | | |
| 84 | Injector | 1980 S5 | buc | | |
| 85 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 86 | Intinzator curea transmisie | 534007520 | buc | | |
| 87 | Janta | | buc | | |
| 88 | Kit ambreiaj | 16 068 765 80 | buc | | |
| 89 | Kit de distributie | CT1162K1 | buc | | |
| 90 | Kit rulment roata fata | 713 6403 10 | buc | | |
| 91 | Kit rulment roata spate | 713640480 | buc | | |
| 92 | Lampa dreapta spate | 96 748 091 80 | buc | | |
| 93 | Lampa stanga spate | 96 748 090 80 | buc | | |
| 94 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 95 | Macara electrica geam spate dreapta | 96 744 115 80 | buc | | |
| 96 | Macara electrica geam spate stanga | 96 744 116 80 | buc | | |
| 97 | Macara electrica usa fata dreapta | 96 744 123 80 | buc | | |
| 98 | Macara electrica usa fata stanga | 96 744 124 80 | buc | | |
| 99 | Maner interior usa fata dreapta | 9143 G4 | buc | | |
| 100 | Maner interior usa fata stanga | 9143 T8 | buc | | |
| 101 | Maner usa fata dreapta | 9101 LW | buc | | |
| 102 | Maner usa fata stanga | 9101 LV | buc | | |
| 103 | Mecanism inchidere usa fata dreapta | 96 767 857 80 | buc | | |
| 104 | Mecanism inchidere usa fata stanga | 96 755 051 80 | buc | | |
| 105 | Mecanism inchidere usa spate dreapta | 96 755 054 80 | buc | | |
| 106 | Mecanism inchidere usa spate stanga | 96 755 053 80 | buc | | |
| 107 | Modul electroventilator racire | 1267 J6 | buc | | |
| 108 | Oglinda usa dreapta | 16 090 645 80 | buc | | |
| 109 | Oglinda usa stanga | 16 090 648 80 | buc | | |
| 110 | Parbriz | 16 089 574 80 | buc | | |
| 111 | Pedala electronica de acceleratie | 1601 CV | buc | | |
| 112 | Pinion pompa injectie | 1930 47 | buc | | |
| 113 | Pompa alimentare | 96 744 613 80 | buc | | |
| 114 | Pompa ambreiaj | 98 012 711 80 | buc | | |
| 115 | Pompa apa | P803 | buc | | |
| 116 | Pompa injectie inalta presiune | 1920 RF | buc | | |
| 117 | Protectie opritor amortizor fata | 16 098 490 80 | buc | | |
| 118 | Protectie praf amortizor fata | 5254 48 | buc | | |
| 119 | Radiator racire motor | 735608 | buc | | |
| 120 | Recalibrare injector | | | | |
| 121 | Reconditionare alternator | | | | |
| 122 | Reconditionare arbore cotit | | | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 123 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 124 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 125 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 126 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 127 | Reconditionare injector | | | | |
| 128 | Reconditionare turbosuflanta | | | | |
| 129 | Reglaj faruri | | | | |
| 130 | Regulator de debit pompa injectie | 16 093 438 80 | buc | | |
| 131 | Senzor ABS fata | 4545 J9 | buc | | |
| 132 | Senzor ABS spate | 98 050 660 80 | buc | | |
| 133 | Senzor arbore cotit | 1920 PW | buc | | |
| 134 | Senzor ax came | 1920 QZ | buc | | |
| 135 | Senzor rampa inalta presiune | 16 066 435 80 | buc | | |
| 136 | Senzor temperatura aer admisie | 1920 QR | buc | | |
| 137 | Set accesorii sabot de frana | 03.0137-9281.2 | buc | | |
| 138 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7034C | buc | | |
| 139 | Set elemente reglaj frana | 431088 | buc | | |
| 140 | Set lamele stergator | 16 131 571 80 | buc | | |
| 141 | Set montaj bara fata | 16 132 729 80 | buc | | |
| 142 | Set placute frana fata | 13.0460-3994.2 | buc | | |
| 143 | Set reparatie etrier | D4617 | buc | | |
| 144 | Set reparatie rulment sarcina amortizor | 3757301 | buc | | |
| 145 | Set role curea dintata | 530057709 | buc | | |
| 146 | Set saboti frana | 16 066 311 80 | buc | | |
| 147 | Set suruburi bara spate | 16 132 728 80 | buc | | |
| 148 | Set suruburi fixare portbagaj | 16 132 732 80 | buc | | |
| 149 | Set tamburi frana | 4247 59 | buc | | |
| 150 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 151 | Sonda temperatura lichid racire | 1338 C1 | buc | | |
| 152 | Stingător P1 | | buc | | |
| 153 | Taler suport arc inferior spate | 5164 39 | buc | | |
| 154 | Taler suport arc superior spate | 5165 32 | buc | | |
| 155 | Traversa bara fata | 96 756 300 80 | buc | | |
| 156 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 157 | Trusă medicală | | buc | | |
| 158 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 159 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 160 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 161 | Usa fata dreapta | 96 751 950 80 | buc | | |
| 162 | Usa fata stanga | 96 751 951 80 | buc | | |
| 163 | Usa spate dreapta | 96 751 906 80 | buc | | |
| 164 | Usa spate stanga | 96 751 907 80 | buc | | |
| 165 | Vas expansiune | 98 007 772 80 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|---------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 166 | Ventilator radiator | 696393 | buc | | |
| 167 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 168 | Vopsire totala | | | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

*Pretul trebuie sa acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimata autoturism (20% din Total autoturism)x2 = 0,00

Operator economic,

.....
denumirea/ numele operatorului economic

ANEXA 1B - LOT 2

Lista de piese pentru auto FORD TRANSIT FURGON 350 L4H3 2,2 TDCI

**Motorizare : 2,2 TDCI
Transmisie integrala cu diferential blocabil**

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 2 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 3 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 4 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 5 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 6 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 7 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 8 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 9 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 10 | Bieleta antirului | 3527502 | buc | | |
| 11 | Bujie incandescenta | GE122 | buc | | |
| 12 | Cap de bara | 2759303 | buc | | |
| 13 | Curea transmisie cu caneluri | 4PK922SF | buc | | |
| 14 | Curea transmisie cu caneluri | 6PK1685 | buc | | |
| 15 | Disc frana fata | 250.1369.20 | buc | | |
| 16 | Disc frana spate | 250.1370.20 | buc | | |
| 17 | Filtru aer | C35009 | buc | | |
| 18 | Filtru aer habitacul | CUK29007 | buc | | |
| 19 | Filtru combustibil | PU12003z | buc | | |
| 20 | Filtru ulei | W8027 | buc | | |
| 21 | Geometrie roti | | buc | | |
| 22 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 23 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 24 | Janta | | buc | | |
| 25 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 27 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 29 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 31 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 33 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 35 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 37 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 39 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 41 | Reconditionare injector | | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 45 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 46 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | T36124 | buc | | |
| 47 | Rola intinzator curea transmisie | T39107 | buc | | |
| 48 | Set placute frana fata | GDB1967 | buc | | |
| 49 | Set placute frana spate | GDB1968 | buc | | |
| 50 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 51 | Stingător P1 | | buc | | |
| 52 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 53 | Trusă medicală | | buc | | |
| 54 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 55 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 56 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 57 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 58 | Vopsire totala | | buc | | |
| | Total | | | | |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA =

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) =

Valoare estimată autoturism (60% din Total autoturism) x1=
Operator economic,

.....

Lista de piese pentru autoturismul marca VOLKSWAGEN PASSAT 2,0 TDI**Nr. de identificare : WVWZZZ3CZ8P119731****Nr. de înmatriculare : IS -03 - DDR**

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Acoperie bara fata | 9540200 | buc | | |
| 2 | Alternator | 8EL738211-701 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata stg-dr | 313472 | buc | | |
| 4 | Amortizor spate stg-dr | 344459 | buc | | |
| 5 | Amplificare frane | 03.7873-3902.4 | buc | | |
| 6 | Ansamblu burduf articulatie planetara fata stg-dr roata | 23692 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf articulatie planetara fata stg-dr spre cutia de viteze | 24665 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf articulatie planetara spate spre diferential | 23268 | buc | | |
| 9 | Ansamblu burduf articulatie planetara spate stg-dr roata | 23690 | buc | | |
| 10 | Ansamblu burduf directie | 31278 | buc | | |
| 11 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 12 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 13 | Arbore cotit cu pinion | 03G105021S | buc | | |
| 14 | Arc spiral fata | 4095086 | buc | | |
| 15 | Arc spiral spate | 4295082 | buc | | |
| 16 | Articulatie cardan | 3347501 | buc | | |
| 17 | Articulatie cardan | 3577101 | buc | | |
| 18 | Ax cu came 2 | CAM961 | buc | | |
| 19 | Ax cu came 1 | CAM962 | buc | | |
| 20 | Baie ulei | 9534477 | buc | | |
| 21 | Bara fata | 9540902 | buc | | |
| 22 | Baterie de pornire | 5774000783162 | buc | | |
| 23 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 24 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 25 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 26 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 28 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 29 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 30 | Biela echipata | 038105401J | buc | | |
| 31 | Bieleta antiruliu punte spate stg-dr | 2677502 | buc | | |
| 32 | Bieleta antiruliu punte fata stg-dr | 2677401 | buc | | |
| 33 | Bieleta directie stg-dr | 2532902 | buc | | |
| 34 | Brat suspensie roata punte spate deasupra | 3546301 | buc | | |
| 35 | Brat suspensie roata punte spate fata dreapta | 3546501 | buc | | |
| 36 | Brat suspensie roata fata stg-dr | 3464701 | buc | | |
| 37 | Brat suspensie roata inferior punte spate | 3675801 | buc | | |
| 38 | Brat suspensie roata punte spate fata stanga | 3546401 | buc | | |
| 39 | Bucsa bara stabilizatoare | 1K0511327AR | buc | | |
| 40 | Bujie incandescenta | GE115 | buc | | |
| 41 | Buson umplere ulei | 32155 | buc | | |
| 42 | Cap de bara dreapta | 3528202 | buc | | |
| 43 | Cap de bara stanga | 3528101 | buc | | |
| 44 | Cap planetara spre cutie viteze | VKJA8001 | buc | | |
| 45 | Cap planetara spre roata | VKJA3026 | buc | | |
| 46 | Capota motor | 9540280 | buc | | |
| 47 | Caseta directie | KS01000746 | buc | | |
| 48 | Chit protectie praf amortizor punte fata | 900203 | buc | | |
| 49 | Chit protectie praf amortizor punte spate | 900202 | buc | | |
| 50 | Chiulasa echipata cu supape | 03L103351 | buc | | |
| 51 | Clapeta control admisie aer | A2C59512935 | buc | | |
| 52 | Comanda cutie viteze | 3C0711266K | buc | | |
| 53 | Compresor climatizare | 8FK351135-921 | buc | | |
| 54 | Comutator actionare frana de parcare | 37606 | buc | | |
| 55 | Comutator far | V10-73-0262 | buc | | |
| 56 | Comutator lampa marsalier | 6ZF008621-321 | buc | | |
| 57 | Comutator lumini de avarie | V10-73-0163 | buc | | |
| 58 | Condensator climatizare | 8FC351317-544 | buc | | |
| 59 | Convertor de presiune turbocompresor | 7.00868.02.0 | buc | | |
| 60 | Convertor presiune esapament | 1K0906627E | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | Culbutor supapa | 420022210 | buc | | |
| 62 | Culbutor tren supape | 422010210 | buc | | |
| 63 | Cupla magnetica climatizare | KTT040183 | buc | | |
| 64 | Curea de distributie | CT1134 | buc | | |
| 65 | Curea transmisie cu caneluri 1 | 6PK1070 | buc | | |
| 66 | Curea transmisie cu caneluri 2 | 6PK842ELAST | buc | | |
| 67 | Cuzineti arbore cotit 0,25 | 029HS19911025 | buc | | |
| 68 | Cuzineti arbore cotit STD | 029HS19911000 | buc | | |
| 69 | Disc frana fata | 24.0125-0158.1 | buc | | |
| 70 | Disc frana spate | 24.0112-0169.1 | buc | | |
| 71 | Electromotor | 8EA011610-231 | buc | | |
| 72 | Element actionare etrier frana de parcare | V10-77-1022 | buc | | |
| 73 | Element reglaj clapeta comutare (galerie admisie) | A2C59506246 | buc | | |
| 74 | Etansare garnituri | 70-31414-10 | buc | | |
| 75 | Etrier frana fata stg-dr | 11.9541-9553.2 | buc | | |
| 76 | Etrier frana spate stg-dr | 24.6238-1705.7 | buc | | |
| 77 | Evaporator aer conditionat | 92163 | buc | | |
| 78 | Far dreapta | 043626 | buc | | |
| 79 | Far stanga | 043625 | buc | | |
| 80 | Filtru aer | C35154/1 | buc | | |
| 81 | Filtru aer habitacul | CUK2939/1 | buc | | |
| 82 | Filtru combustibil | PU825x | buc | | |
| 83 | Filtru ulei | HU719/7x | buc | | |
| 84 | Fulie alternator | 535001210 | buc | | |
| 85 | Fulie curea arbore cotit | 544008310 | buc | | |
| 86 | Furtun aer supraalimentare 1 | 82651 | buc | | |
| 87 | Furtun aer supraalimentare 2 | 82660 | buc | | |
| 88 | Furtun aer supraalimentare 5 | 86616 | buc | | |
| 89 | Furtun aer supraalimentare 6 | 86617 | buc | | |
| 90 | Furtun aer supraalimentare 3 | 82671 | buc | | |
| 91 | Furtun aer supraalimentare 4 | 82678 | buc | | |
| 92 | Furtun aerisire bloc motor | 45319 | buc | | |
| 93 | Furtun frana fata stg-dr | 83.7249-0536.3 | buc | | |
| 94 | Furtun frana spate stg-dr | 83.7849-0231.3 | buc | | |
| 95 | Furtun frana fata stg-dr | 83.7247-0603.3 | buc | | |
| 96 | Furtun supracurgere combustibil | 03L130235K | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97 | Garnitura capac supape | 71-38931-00 | buc | | |
| 98 | Garnitura chiulasa 1,63mm | 61-38190-10 | buc | | |
| 99 | Garnitura chiulasa 1,71mm | 61-38190-20 | buc | | |
| 100 | Garnitura etansare evacuare ulei (compresor) | 245.800 | buc | | |
| 101 | Garnitura galerie admisie | 71-38929-00 | buc | | |
| 102 | Garnitura galerie evacuare | 71-38428-00 | buc | | |
| 103 | Geometrie roti | | buc | | |
| 104 | Ghid supapa | VAG96237B | buc | | |
| 105 | Grila radiator | 5839518 | buc | | |
| 106 | Grila ventilatie bara protectie dreapta, | 5839594 | buc | | |
| 107 | Grila ventilatie bara protectie centru | VW0542120 | buc | | |
| 108 | Grila ventilatie bara protectie stanga | 5839593 | buc | | |
| 109 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 110 | Injector | 0986435360 | buc | | |
| 111 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 112 | Intercooler compresor | 8ML376746-201 | buc | | |
| 113 | Janta | | buc | | |
| 114 | Kit ambreiaj | 624323009 | buc | | |
| 115 | Kit de distributie | CT1134K1 | buc | | |
| 116 | Lamela stergator | 3397007462 | buc | | |
| 117 | Lampa spate dreapta | 3C5945096H | buc | | |
| 118 | Lampa spate stanga | 3C5945095H | buc | | |
| 119 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 120 | Material amortizare zgomot nisa motor | 33544 | buc | | |
| 121 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 850915 | buc | | |
| 122 | Mecanism actionare geam spate stanga | 850916 | buc | | |
| 123 | Mecanism actionare geam fata stanga | 850914 | buc | | |
| 124 | Mecanism actionare geam spate dreapta | 850917 | buc | | |
| 125 | Motor pas cu pas climatizare | 3C0907511Q | buc | | |
| 126 | Oglinda exterioara stanga | 337-0138 | buc | | |
| 127 | Oglinda exterioara dreapta | 337-0137 | buc | | |
| 128 | Parbriz | 400011118 | buc | | |
| 129 | Pinion distributie | 038105263F | buc | | |
| 130 | Piston 81,01mm | 0280200 | buc | | |
| 131 | Piston 81,26mm | 0280201 | buc | | |
| 132 | Piston 81,51 mm | 0280202 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 133 | Piston 81mm | 87-432300-00 | buc | | |
| 134 | Pivot dreapta | 2999902 | buc | | |
| 135 | Pivot stanga | 2999802 | buc | | |
| 136 | Planetara dreapta | 1K0501204F | buc | | |
| 137 | Planetara stanga | 1K0501203F | buc | | |
| 138 | Pompa apa | P569 | buc | | |
| 139 | Pompa centrala ambreiaj | 6284000137 | buc | | |
| 140 | Pompa combustibil | 7.50111.60.0 | buc | | |
| 141 | Pompa de inalta presiune | 0986437410 | buc | | |
| 142 | Pompa ulei | 34722 | buc | | |
| 143 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.24808.12.0 | buc | | |
| 144 | Proiector ceata stanga | 1N0271296-031 | buc | | |
| 145 | Proiector ceata dreapta | 1N0271296-041 | buc | | |
| 146 | Radiator racire motor | 8MK376765-124 | buc | | |
| 147 | Rampa comuna cu regulator de debit | 03L130089 | buc | | |
| 148 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 149 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 150 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 151 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 152 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 153 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 154 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 155 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 156 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 157 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 158 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | 29345 | buc | | |
| 159 | Rola intinzator curea distributie | 531080910 | buc | | |
| 160 | Rola intinzator curea transmisie | VKM31058 | buc | | |
| 161 | Rulment de presiune ambreiaj | 510007110 | buc | | |
| 162 | Rulment sarcina suport arc spate stg-dr | 3089001 | buc | | |
| 163 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH351315-781 | buc | | |
| 164 | Senzor debit aer | 7.18221.51.0 | buc | | |
| 165 | Senzor impulsuri arbore cotit 1 | 6PU009163-491 | buc | | |
| 166 | Senzor impulsuri arbore cotit 2 | 6PU009167-131 | buc | | |
| 167 | Senzor nivel ulei motor | 70684001 | buc | | |
| 168 | Senzor pedala acceleratie | 6PV010946-011 | buc | | |
| 169 | Senzor pozitie ax cu came | 6PU009121-901 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 170 | Senzor presiune combustibil | 03L906051 | buc | | |
| 171 | Senzor presiune ulei | 6ZL008280-031 | buc | | |
| 172 | Senzor temperatura exterioara | TS10266 | buc | | |
| 173 | Senzor temperatura interioara | 508765 | buc | | |
| 174 | Senzor temperatura lichid de racire | 6PT009309-331 | buc | | |
| 175 | Senzor turatie roata fata | SS20036 | buc | | |
| 176 | Senzor turatie roata spate | SS20035 | buc | | |
| 177 | Senzor unghi bracaj | 33536 | buc | | |
| 178 | Set garnituri ax supape | 12-31306-12 | buc | | |
| 179 | Set garnituri carter | 08-39084-01 | buc | | |
| 180 | Set garnituri complet motor | 51034900 | buc | | |
| 181 | Set montaj turbocompresor | 04-10138-01 | buc | | |
| 182 | Set placute frana fata | 13.0460-7184.2 | buc | | |
| 183 | Set placute frana spate | 13.0460-2749.2 | buc | | |
| 184 | Set reparatie rulment sarcina amortizor fata stg-dr | 3177001 | buc | | |
| 185 | Set reparatie suspensie/surub reglaj punte spate | 3800001 | buc | | |
| 186 | Set role curea dintata | 530050309 | buc | | |
| 187 | Set rulment roata fata | VKBA3643 | buc | | |
| 188 | Set rulment roata spate | VKBA3644 | buc | | |
| 189 | Set segmenti piston 81,01mm | 03090N0 | buc | | |
| 190 | Set segmenti piston 81,26mm | 03090N1 | buc | | |
| 191 | Set segmenti piston 81,56mm | 03090N2 | buc | | |
| 192 | Set surub chiulasa | 14-32299-01 | buc | | |
| 193 | Set surub disc curea-arbore cotit | 41023 | buc | | |
| 194 | Set suruburi carcasa rulment sarcina amortizor fata | 27876 | buc | | |
| 195 | Simering arbore cotit spre cutia de viteze | 81-90052-00 | buc | | |
| 196 | Simering arbore cotit partea din fata | 81-34366-00 | buc | | |
| 197 | Sistem alimentare cu combustibil | 7.02701.04.0 | buc | | |
| 198 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 199 | Sonda Lambda | 0281004148 | buc | | |
| 200 | Stingător P1 | | buc | | |
| 201 | Supapa admisie | V95099 | buc | | |
| 202 | Supapa EGR | 7.24809.16.0 | buc | | |
| 203 | Supapa evacuare | V95114 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 204 | Supapa expansiune clima | 8UW351239-661 | buc | | |
| 205 | Suport motor | 1K0199262CE | buc | | |
| 206 | Suport motor spate 2 | 3623001 | buc | | |
| 207 | Suport motor - cutie viteze | 3551901 | buc | | |
| 208 | Suport motor dreapta | 3103401 | buc | | |
| 209 | Suport motor spate 1 | 3500701 | buc | | |
| 210 | Suport motor spate 3 | 3771401 | buc | | |
| 211 | Suport motor spate 4 | 3314701 | buc | | |
| 212 | Suport tampon fata | 9540941 | buc | | |
| 213 | Suport trapez puntea spate ,partea de jos, pe ambele parti, exterior | 2730601 | buc | | |
| 214 | Suport trapez puntea spate deasupra, pe ambele parti, exterior | 2991801 | buc | | |
| 215 | Suport trapez puntea spate partea de jos, pe ambele parti, interior | 2991701 | buc | | |
| 216 | Suport trapez puntea spate, pe ambele parti | 2992001 | buc | | |
| 217 | Suport trapez fata partea din fata stg -dr | 2991601 | buc | | |
| 218 | Suport trapez punte fata partea din spate stg-dr | 3471101 | buc | | |
| 219 | Suport trapez puntea spate deasupra, pe ambele parti, interior | 2991901 | buc | | |
| 220 | Surub de golire baia de ulei | 15374 | buc | | |
| 221 | Surub roata | 09801 | buc | | |
| 222 | Termostat lichid racire | TX10987D | buc | | |
| 223 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 224 | Trusă medicală | | buc | | |
| 225 | Turbosufanta | 128065SUPERKIT1 | buc | | |
| 226 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 227 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 228 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 229 | Unitate de comanda lampa cu descarcare pe gaz | 043731 | buc | | |
| 230 | Unitate de control bujii incandescente | GSE152 | buc | | |
| 231 | Unitate de control incalzire / ventilatie | 39753 | buc | | |
| 232 | Ventilator radiator | V15-01-1870 | buc | | |
| 233 | Ventilator radiator fi 365mm, | 8EW351040-071 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 234 | Ventilator radiator fi 295mm | 8EW351040-411 | buc | | |
| 235 | Volanta | 415051710 | buc | | |
| 236 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 237 | Vopsire totala | | buc | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimată autoturism (50% din Total autoturism)x1 = 0,00

Operator economic,

.....

Operator economic,

ANEXA 1C-LOT 3

**Lista de piese pentru
autoturismul marca RENAULT
LAGUNA 1,8i**

Nr. de identificare VF1B5640518908128

Nr. de înmatriculare IS - 33 - AND

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Acoperire oglinda exterioara dreapta | 351991201820 | buc | | |
| 2 | Acoperire oglinda exterioara stanga | 351991201810 | buc | | |
| 3 | Alternator | 439306 | buc | | |
| 4 | Amortizor fata | 334802 | buc | | |
| 5 | Amortizor spate | 551808 | buc | | |
| 6 | Amortizor portbagaj | 8172910 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutia de viteze | MG 01139 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | 22292 | buc | | |
| 9 | Ansamblu pinion si lant pompa ulei | 7701472674 | buc | | |
| 10 | Arbore cotit | 7700113211 | buc | | |
| 11 | Arc spiral punte fata | 4072924 | buc | | |
| 12 | Baie ulei | 27300 | buc | | |
| 13 | Bara fata | 5510-00-6049902P | buc | | |
| 14 | Bara spate | 5506-00-6049950P | buc | | |
| 15 | Baterie de pornire 60Ah | 5604090543132 | buc | | |
| 16 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 17 | Bec far faza lunga | B21005 | buc | | |
| 18 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 19 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 20 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 21 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 22 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 23 | Bieleta antiruliu fata stg-dr | 1564201 | buc | | |
| 24 | Bieleta directie stg-dr | 2548602 | buc | | |
| 25 | Bobina de inductie | 245104 | buc | | |
| 26 | Brat suspensie roata stanga | 2673201 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Brat suspensie roata dreapta | 2673101 | buc | | |
| 28 | Bucsa bara stabilizatoare fata | 985525 | buc | | |
| 29 | Bujie | 0242232502 | buc | | |
| 30 | Burduf cauciuc articulatie planetara spre cutia de viteze | 36600 | buc | | |
| 31 | Burduf cauciuc directie spre roata | 21172 | buc | | |
| 32 | Buson rezervor de combustibil | 247525 | buc | | |
| 33 | Buson vas expansiune | RC222 | buc | | |
| 34 | Butuc roata fata stg-dr | 485510 | buc | | |
| 35 | Butuc roata spate dreapta | 8200021988 | buc | | |
| 36 | Butuc roata spate stanga | 8200021986 | buc | | |
| 37 | Cablu acceleratie | 7700415221 | buc | | |
| 38 | Cablu acceleratie | 11.0272 | buc | | |
| 39 | Cablu ambreiaj | 24.3728-1030.2 | buc | | |
| 40 | Cablu frana de parcare 1 | 10.6774 | buc | | |
| 41 | Cablu frana de parcare 2 | 10.6776 | buc | | |
| 42 | Cap de bara dreapta | 2119401 | buc | | |
| 43 | Cap de bara stanga | 2119301 | buc | | |
| 44 | Cap planetara spre roata | 15-1632 | buc | | |
| 45 | Capac protectie / Burduf amortizor | 945502 | buc | | |
| 46 | Capota motor | 7751470115 | buc | | |
| 47 | Carcasa clapeta | 8200060868 | buc | | |
| 48 | Carenaj pasaj roata | 6049548 | buc | | |
| 49 | Catalizator | 20709 | buc | | |
| 50 | Chiuloasa | 7701473180 | buc | | |
| 51 | Cititor ABS spate | 7700103319 | buc | | |
| 52 | Compresor climatizare | 699588 | buc | | |
| 53 | Comutator coloana directie | 251444 | buc | | |
| 54 | Comutator coloana directie | 251615 | buc | | |
| 55 | Comutator lampa marsalier | 40999 | buc | | |
| 56 | Comutator lumini de avarie | V46-73-0016 | buc | | |
| 57 | Comutator lumini frana | 15097 | buc | | |
| 58 | Comutator presiune aer conditionat | 508665 | buc | | |
| 59 | Condensator climatizare | 8FC351300-011 | buc | | |
| 60 | Culbutor supapa | 420009910 | buc | | |
| 61 | Culbutor tren supape | 422000910 | buc | | |
| 62 | Curea de distributie | CT977 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|----------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | Curea transmisie cu caneluri | 5PK1750 | buc | | |
| 64 | Cuzinet arbore | 55-4264SEMI | buc | | |
| 65 | Cuzineti arbore cotit 0,50 | 021HS20012050 | buc | | |
| 66 | Cuzineti arbore cotit STD | 021HS20012000 | buc | | |
| 67 | Cuzineti arbore cotit 0,25 | 021HS20012025 | buc | | |
| 68 | Disc frana fata | 24.0124-0253.1 | buc | | |
| 69 | Dop gaura de montaj ax culbutori | 23206 | buc | | |
| 70 | Electromotor | 0001107476 | buc | | |
| 71 | Etansare | 70-31414-10 | buc | | |
| 72 | Etrier frana fata | BHW242 | buc | | |
| 73 | Evaporator aer conditionat | 8FV351211-691 | buc | | |
| 74 | Far dreapta | 20-0205-05-2 | buc | | |
| 75 | Far stanga | 20-0206-05-2 | buc | | |
| 76 | Filtru aer | C1858/2 | buc | | |
| 77 | Filtru combustibil | WK6002 | buc | | |
| 78 | Filtru ulei | W75/3 | buc | | |
| 79 | Fulie curea arbore cotit | 10217 | buc | | |
| 80 | Furca cutie viteze treapta 1-2 | 8200177391 | buc | | |
| 81 | Furca cutie viteze treapta 3-4 | 8200236008 | buc | | |
| 82 | Furca cutie viteze treapta 5 | 8200641827 | buc | | |
| 83 | Furca decuplare ambreiaj | 7700112818 | buc | | |
| 84 | Furtun frana fata stg-dr | 24.5111-0445.3 | buc | | |
| 85 | Furtun frana punte spate | 24.5229-0285.3 | buc | | |
| 86 | Furtun frana punte spate | 24.5111-0150.3 | buc | | |
| 87 | Fuzeta dreapta | 7700423103 | buc | | |
| 88 | Fuzeta stanga fata | 7700423102 | buc | | |
| 89 | Garnitura baie ulei | 71-34414-00 | buc | | |
| 90 | Garnitura chiulasa | 61-31655-00 | buc | | |
| 91 | Garnitura galerie admisie | 71-33513-00 | buc | | |
| 92 | Garnitura galerie evacuare | 13141200 | buc | | |
| 93 | Grila radiator | RN0822011 | buc | | |
| 94 | Haion portbagaj | 7751470114 | buc | | |
| 95 | Injector | 0280158226 | buc | | |
| 96 | Intinzator curea transmisie | 534027110 | buc | | |
| 97 | Kit ambreiaj | 786013 | buc | | |
| 98 | Kit de distributie | CT977K1 | buc | | |
| 99 | Lampa spate centru | 087366 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | Lampa spate dreapta | 11-0227-01-2 | buc | | |
| 101 | Lampa spate stanga | 11-0228-01-2 | buc | | |
| 102 | Levier schimbator viteze | 7701467754 | buc | | |
| 103 | Maner usa fata dreapta | 6010-09-003402P | buc | | |
| 104 | Maner usa fata stanga | 6010-09-003401P | buc | | |
| 105 | Maner usa spate dreapta | 6010-09-003404P | buc | | |
| 106 | Maner usa spate stanga | 6010-09-003403P | buc | | |
| 107 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 350103166000 | buc | | |
| 108 | Mecanism actionare geam fata stanga | 350103165000 | buc | | |
| 109 | Motor stergator | 579233 | buc | | |
| 110 | Oglinda exterioara stanga | 5402-04-1115222P | buc | | |
| 111 | Oglinda exterioara dreapta cu senzor de temperatura | 5402-04-1121229P | buc | | |
| 112 | Pinion arbore cotit | 7700108817 | buc | | |
| 113 | Pinion marsarier | 7701469616 | buc | | |
| 114 | Pinion treapta a 5a cutie viteze | 8200611295 | buc | | |
| 115 | Piston 82,97 mm, ORIG L | 0221001 | buc | | |
| 116 | Piston 83,20 mm, ORIG L | 0221002 | buc | | |
| 117 | Piston 82,72 mm | 40021600 | buc | | |
| 118 | Piston 82,72 mm ORIG L | 0221000 | buc | | |
| 119 | Piston 83,22 mm | 40021620 | buc | | |
| 120 | Piston 82,97 mm | 40021610 | buc | | |
| 121 | Planetara dreapta | 17-0414 | buc | | |
| 122 | Planetara stanga | 17-0413 | buc | | |
| 123 | Pompa apa | P054 | buc | | |
| 124 | Pompa centrala frana | 402385 | buc | | |
| 125 | Pompa combustibil | FE0473-12B1 | buc | | |
| 126 | Pompa de apa spalare parbriz | 17252 | buc | | |
| 127 | Pompa hidraulica sistem de directie | 53973 | buc | | |
| 128 | Pompa ulei | 8200783518 | buc | | |
| 129 | Proiector ceata dreapta | 19-0095-05-2 | buc | | |
| 130 | Proiector ceata stanga | 19-0096-05-2 | buc | | |
| 131 | Radiator racire motor | 8MK376712-681 | buc | | |
| 132 | Reglaj frana tambur | 7701203981 | buc | | |
| 133 | Relevu temporizare stergator parbriz | 5WG003620-081 | buc | | |
| 134 | Roata dintata ax cu came | 7701471374 | buc | | |
| 135 | Rola intinzator curea transmisie | VKM36020 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 136 | Rulment de presiune | 804102 | buc | | |
| 137 | Rulment sarcina suport arc dreapta | 2181401 | buc | | |
| 138 | Rulment sarcina suport arc stanga | 2181301 | buc | | |
| 139 | Saiba distantier arbore cotit | A215/20.10mm | buc | | |
| 140 | Saiba distantier arbore cotit STD | A215/2STD | buc | | |
| 141 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH351311-711 | buc | | |
| 142 | Selector trepte viteze | 7700114807 | buc | | |
| 143 | Senzor batai | 6PG009108-881 | buc | | |
| 144 | Senzor impulsuri arbore cotit | 6PU009163-851 | buc | | |
| 145 | Senzor pozitie clapeta acceleratie | 6PX008476-291 | buc | | |
| 146 | Senzor presiune ulei | 6ZL009600-051 | buc | | |
| 147 | Senzor temperatura lichid de racire | 6PT009107-131 | buc | | |
| 148 | Senzor viteza | 45166 | buc | | |
| 149 | Separator ulei | 8200062945 | buc | | |
| 150 | Set accesorii placute frana spate | PFK371 | buc | | |
| 151 | Set accesorii placute frana fata | LX0612 | buc | | |
| 152 | Set accesorii sabot de frana | 440263346R | buc | | |
| 153 | Set biela motor (4buc) | 7701468914 | buc | | |
| 154 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | 808006 | buc | | |
| 155 | Set curea transmisie cu caneluri | 5PK1750K1 | buc | | |
| 156 | Set fixare saboti frana | 8201403790 | buc | | |
| 157 | Set garnituri ax supape | 12-34406-01 | buc | | |
| 158 | Set garnituri complet motor | 50173200 | buc | | |
| 159 | Set placute frana | GDB1030 | buc | | |
| 160 | Set reparatie etrier fata | D41048C | buc | | |
| 161 | Set reparatie rulment sarcina amortizor | 3147001 | buc | | |
| 162 | Set role curea dintata | 530019209 | buc | | |
| 163 | Set rulment roata fata stg-dr | VKBA3492 | buc | | |
| 164 | Set rulment roata spate stg-dr | VKBA976 | buc | | |
| 165 | Set saboti frana | GS8729 | buc | | |
| 166 | Set segmenti piston +0,50 mm | 800074510050 | buc | | |
| 167 | Set segmenti piston 82,70mm | 02210N0 | buc | | |
| 168 | Set segmenti piston 82,95 mm | 02210N1 | buc | | |
| 169 | Set segmenti piston 83,20mm | 02210N2 | buc | | |
| 170 | Set segmenti piston STD | 800074510000 | buc | | |
| 171 | Set segmenti piston + 0,25 mm | 800074510025 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|--------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 172 | Set stergatoare | 3397118908 | buc | | |
| 173 | Set surub chiulasa | 14-32154-01 | buc | | |
| 174 | Simering arbore cotit partea din fata | 157.200 | buc | | |
| 175 | Simering arbore cotit partea dinspre cutie | 711.720 | buc | | |
| 176 | Simering ax cu came | 169.370 | buc | | |
| 177 | Sincron cutie viteze tren fix | 7701719951 | buc | | |
| 178 | Sistem alimentare cu combustibil | 7.02550.15.0 | buc | | |
| 179 | Sonda Lambda 1 | 0258005134 | buc | | |
| 180 | Sonda Lambda 2 | 0258005136 | buc | | |
| 181 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara stanga | 351991303470 | buc | | |
| 182 | Supapa admisie | V94606 | buc | | |
| 183 | Supapa control presiune combustibil | 0280160560 | buc | | |
| 184 | Supapa evacuare | V94607 | buc | | |
| 185 | Supapa reglaj mers in gol admisie aer | IA-M001 | buc | | |
| 186 | Bucsa punte spate | 2951801 | buc | | |
| 187 | Suport ax cardanic / rulment intermediar planetara | 21985 | buc | | |
| 188 | Suport etrier punte fata | BDA223 | buc | | |
| 189 | Suport motor 1 | 594199 | buc | | |
| 190 | Suport motor 2 | 594205 | buc | | |
| 191 | Suport motor 3 | 4001746 | buc | | |
| 192 | Suport motor 4 | 4001749 | buc | | |
| 193 | Suport motor 5 | 7700103524 | buc | | |
| 194 | Suport motor 6 | 8200054611 | buc | | |
| 195 | Suport trapez punte fata partea din spate | 2521601 | buc | | |
| 196 | Suport trapez punte fata partea din fata | 2248001 | buc | | |
| 197 | Surub corectare inclinare | MC116 | buc | | |
| 198 | Surub fulie | 27259 | buc | | |
| 199 | Surub roata | 02062 | buc | | |
| 200 | Tambur frana | DB4213 | buc | | |
| 201 | Termostat lichid racire | 3466.89D | buc | | |
| 202 | Toba esapament finala 1 | 22244 | buc | | |
| 203 | Toba esapament finala 2 | 22858 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-----------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 204 | Toba esapamet intermediara | 22242 | buc | | |
| 205 | Tren fix cutie viteze | 7700871803 | buc | | |
| 206 | Uscator aer conditionat | 8FT351195-551 | buc | | |
| 207 | Vas de expansiune racire | 0,2 | buc | | |
| 208 | Ventilator habitaculu | 8EW351041-201 | buc | | |
| 209 | Ventilator radiator 1 | 696285 | buc | | |
| 210 | Ventilator radiator 2 | 8EW351041-241 | buc | | |
| 211 | Stingător P1 | | buc | | |
| 212 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 213 | Trusă medicală | | buc | | |
| 214 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 215 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 216 | Janta | | buc | | |
| 217 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 218 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 219 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 220 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 221 | Antigel 1L | | buc | | |
| 222 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 223 | Vopsire totala | | | | |
| 224 | Geometrie roti | | | | |
| 225 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 226 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 227 | Reconditionare alternator | | | | |
| 228 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 229 | Reglaj faruri | | | | |
| 230 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 231 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 232 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 233 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 234 | Reconditionare alternator | | | | |
| 235 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 236 | Reglaj faruri | | | | |
| 237 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 238 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 239 | Reconditionare injector | | | | |
| 240 | Reconditionare bloc motor | | | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 241 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 242 | Recalibrare injector | | | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = **0,00**

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = **0,00**

Valoare estimată autoturism (20% din Total autoturism)x1 = **0,00**

Operator economic,

.....

Operator economic,

ANEXA 1C-LOT 3

Lista de piese pentru autoturismul marca SKODA OCTAVIA

Nr. de identificare TMBDG41U432802484; TMBDG41U542923316 ; TMBDG41U158794358

Nr. de înmatriculare B-33-LEJ; B-37-YUS ; GL-06-UMF

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Acoperire fata | 6502-08-7520200P | buc | | |
| 2 | Acoperire motor dreapta | 9523798 | buc | | |
| 3 | Acoperire motor stanga | 9523797 | buc | | |
| 4 | Alternator | 437317 | buc | | |
| 5 | Amortizor punte spate | 343348 | buc | | |
| 6 | Amortizor punte fata | 633713 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | VKJP3112 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutia de viteze 1 | VKJP8368 | buc | | |
| 9 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutia de viteze 2 | VKJP6004 | buc | | |
| 10 | Ansamblu reparatie schimbator | 1J0711112E | buc | | |
| 11 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 12 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 13 | Arbore cotit | 038105021E | buc | | |
| 14 | Arc spiral spate | 4285706 | buc | | |
| 15 | Arc spiral fata | 4085706 | buc | | |
| 16 | Aripa dreapta fata | 7520312 | buc | | |
| 17 | Aripa stanga fata | 7520311 | buc | | |
| 18 | Ax cu came | 50006202 | buc | | |
| 19 | Ax cutie viteze | 02J311205N | buc | | |
| 20 | Ax planetar cutie viteze | 02A409355D | buc | | |
| 21 | Bara fata | 5510-00-7520900P | buc | | |
| 22 | Bara spate | SK0221051 | buc | | |
| 23 | Baterie de pornire | 5740120683132 | buc | | |
| 24 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 25 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 26 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 27 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 28 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 29 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 30 | Bieleta antirului fata | 2169903 | buc | | |
| 31 | Bieleta directie 1 | 2225002 | buc | | |
| 32 | Bieleta directie 2 | 2228201 | buc | | |
| 33 | Brat stergator parbriz | 113480 | buc | | |
| 34 | Brat suspensie roata fata stg-dr | 2247503 | buc | | |
| 35 | Bucsa bara stabilizatoare fata | 3405301 | buc | | |
| 36 | Bucsa culbutor | 029LB18191000 | buc | | |
| 37 | Bucsa punte spate | 2123601 | buc | | |
| 38 | Bujie incandescenta | GN855 | buc | | |
| 39 | Burduf cauciuc directie | 3017702 | buc | | |
| 40 | Buson umplere ulei | 02113 | buc | | |
| 41 | Butuc roata fata | 22512 | buc | | |
| 42 | Cablu frana de parcare stg-dr | 10.9054 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Cablu schimbator viteze | 1J0711265Q | buc | | |
| 44 | Cablu schimbator viteze | 1J0711266P | buc | | |
| 45 | Cap planetara roata | VKJA3011 | buc | | |
| 46 | Cap planetara spre cutia de viteze | VKJA8001 | buc | | |
| 47 | Capota motor | 7520280 | buc | | |
| 48 | Caseta directie | 54682 | buc | | |
| 49 | Catalizator | 20374 | buc | | |
| 50 | Chit protectie praf amortizor spate | 915400 | buc | | |
| 51 | Chit protectie praf amortizor punte fata | 910154 | buc | | |
| 52 | Chit reparatie articulatie sarcina/pivot dreapta | 1762002 | buc | | |
| 53 | Chit reparatie articulatie sarcina/pivot stanga | 1761902 | buc | | |
| 54 | Chiulasa neechipata | 908521 | buc | | |
| 55 | Chiuloasa echipata, supape, culbutori, simeringuri | 50003117 | buc | | |
| 56 | Cilindru receptor frana 1 | 24.3219-0909.3 | buc | | |
| 57 | Cilindru receptor frana 2 | 24.3220-0909.3 | buc | | |
| 58 | Compresor climatizare | 8FK351127-881 | buc | | |
| 59 | Comutator actionare ambreiaj (Tempomat) | 6DD008622-701 | buc | | |
| 60 | Comutator coloana directie semnalizare | 000050099010 | buc | | |
| 61 | Comutator coloana directie stergator parbriz | 000050090010 | buc | | |
| 62 | Comutator far | V10-73-0153 | buc | | |
| 63 | Comutator lampa marsalier | 217600 | buc | | |
| 64 | Comutator lumini de avarie | V10-73-0172 | buc | | |
| 65 | Comutator lumini frana | V10-73-00980 | buc | | |
| 66 | Condensator climatizare | 8FC351036-384 | buc | | |
| 67 | Conducta de frana | 1J0611742C | buc | | |
| 68 | Conducta ulei incarcare | OP10053 | buc | | |
| 69 | Convertor presiune esapament | 7.02183.01.0 | buc | | |
| 70 | Culbutor supapa | 420002210 | buc | | |
| 71 | Curea de distributie | CT946 | buc | | |
| 72 | Curea transmisie cu caneluri 1 | 6PK1660 | buc | | |
| 73 | Curea transmisie cu caneluri 2 | 6PK906 | buc | | |
| 74 | Cuzineti arbore cotit +0,25mm | 77152610 | buc | | |
| 75 | Cuzineti arbore cotit +0,5mm | 77152620 | buc | | |
| 76 | Cuzineti arbore cotit +0,75mm | 87475630 | buc | | |
| 77 | Cuzineti arbore cotit STD | 77152600 | buc | | |
| 78 | Cuzineti biela | 77213600 | buc | | |
| 79 | Disc ambreiaj | 1864527337 | buc | | |
| 80 | Electromotor | 8EA011610-561 | buc | | |
| 81 | Etansare garnituri | 70-31414-10 | buc | | |
| 82 | Evaporator aer conditionat | 92176 | buc | | |
| 83 | Far dreapta | 2752521 | buc | | |
| 84 | Far stanga | 2751521 | buc | | |
| 85 | Filtru aer | C37153/1 | buc | | |
| 86 | Filtru aer habitaculu | CUK2862 | buc | | |
| 87 | Filtru combustibil | WK853/3x | buc | | |
| 88 | Filtru ulei | HU726/2x | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 89 | Fulie alternator | 535001010 | buc | | |
| 90 | Fulie curea arbore cotit | 544008310 | buc | | |
| 91 | Furca selector schimbator cutie viteze 1 | 02A311490K | buc | | |
| 92 | Furca selector schimbator cutie viteze 2 | 02A311562A | buc | | |
| 93 | Furtun frana fata | 24.5143-0439.3 | buc | | |
| 94 | Furtun frana spate | 83.7858-0140.3 | buc | | |
| 95 | Garnitura galerie admisie | 71-28781-10 | buc | | |
| 96 | Garnitura galerie evacuare dreapta | 71-27898-20 | buc | | |
| 97 | Garnitura galerie evacuare stanga | 71-28186-20 | buc | | |
| 98 | Garnitura suruburi capac supape | 50-028913-00 | buc | | |
| 99 | Geometrie roti | | buc | | |
| 100 | Grila radiator | 6502-07-7520991P | buc | | |
| 101 | Grila ventilatie bara protectie dreapta jos | SK0222123 | buc | | |
| 102 | Grila ventilatie bara protectie stanga jos | SK0222124 | buc | | |
| 103 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 104 | Injector cu fir (avans) | 0432193579 | buc | | |
| 105 | Injector cu fir (avans) | 0432193695 | buc | | |
| 106 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 107 | Intercooler compresor | 8ML376700-704 | buc | | |
| 108 | Janta | | buc | | |
| 109 | Kit ambreiaj | 3000950654 | buc | | |
| 110 | Kit ambreiaj cu volanta | 3000951790 | buc | | |
| 111 | Kit de distributie | CT946K2 | buc | | |
| 112 | Kit lant pompa ulei | 33753 | buc | | |
| 113 | Lagar cutie de viteza | 712130410 | buc | | |
| 114 | Lagar suport ax fata | 2239901 | buc | | |
| 115 | Legaturi stergator parbriz | 30734 | buc | | |
| 116 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 117 | Maner usa | 32923916 | buc | | |
| 118 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 850583 | buc | | |
| 119 | Mecanism actionare geam fata stanga | 850582 | buc | | |
| 120 | Mecanism actionare geam spate dreapta | 850585 | buc | | |
| 121 | Mecanism actionare geam spate stanga | 850584 | buc | | |
| 122 | Mecanism schimbator cutie viteze | 02J301231B | buc | | |
| 123 | Motor stergator | 37619 | buc | | |
| 124 | Oglinda exterioara stanga | 332-0030 | buc | | |
| 125 | Oglinda exterioara dreapta | 6128521 | buc | | |
| 126 | Parbriz | 8408557 | buc | | |
| 127 | Pinion+diferential | 02J409111M | buc | | |
| 128 | Piston R1 3si4 | 94428700 | buc | | |
| 129 | Piston R1 1si2 | 94427710 | buc | | |
| 130 | Piston R2 1si2 | 94427730 | buc | | |
| 131 | Piston R2 3si4 | 94428730 | buc | | |
| 132 | Piston STD 1si2 | 94427700 | buc | | |
| 133 | Piston STD 3si4 | 94428700 | buc | | |
| 134 | Planetara fata dreapta | 21021 | buc | | |
| 135 | Planetara fata stanga | 22673 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 136 | Pompa apa | P549 | buc | | |
| 137 | Pompa combustibil | 7.28303.60.0 | buc | | |
| 138 | Pompa de apa spalare parbriz | 8TW006848-021 | buc | | |
| 139 | Pompa de injectie | 0986440557 | buc | | |
| 140 | Pompa hidraulica sistem de directie | 53950 | buc | | |
| 141 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.24808.05.0 | buc | | |
| 142 | Radiator racire motor | 8MK376713-781 | buc | | |
| 143 | Radiator ulei ulei motor | 90607 | buc | | |
| 144 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 146 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 148 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 150 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 152 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 154 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 156 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 159 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 161 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 163 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 164 | Releu instalatia de comanda bujii incandescente | 4RA007507-021 | buc | | |
| 165 | Releu ventilator radiator | 26141 | buc | | |
| 166 | Roata dintata arbore cotit | 108697 | buc | | |
| 167 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | VKM31002 | buc | | |
| 168 | Rola intinzator curea distributie | 531044030 | buc | | |
| 169 | Rola intinzator curea transmisie 1 | VKM31012 | buc | | |
| 170 | Rola intinzator curea transmisie 2 | VKM31018 | buc | | |
| 171 | Rulment de presiune | 3151000388 | buc | | |
| 172 | Rulment priza directa ambreiaj | 3114600007 | buc | | |
| 173 | Rulment sarcina suport arc spate | 3526901 | buc | | |
| 174 | Saiba distantier arbore cotit | 026198421 | buc | | |
| 175 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 8FH351311-021 | buc | | |
| 176 | Scut motor | 9523795 | buc | | |
| 177 | Selector schimbator | 02A311521E | buc | | |
| 178 | Senzor debit aer | 0986280202 | buc | | |
| 179 | Senzor impulsuri arbore cotit | 6PU009163-131 | buc | | |
| 180 | Senzor presiune ulei | 6ZL008280-031 | buc | | |
| 181 | Senzor temperatura lichid de racire | 6PT009107-141 | buc | | |
| 182 | Senzor temperatura ulei | 6PT009107-691 | buc | | |
| 183 | Set accesorii sabot de frana | 03.0137-9149.2 | buc | | |
| 184 | Set biela motor (4bc) | 028198401F | buc | | |
| 185 | Set garnituri carter inferior | 08-31414-03 | buc | | |
| 186 | Set garnituri chiulasa | 02-33838-01 | buc | | |
| 187 | Set lamela stergator | 3397118902 | buc | | |
| 188 | Set montaj turbocompresor | 704.020 | buc | | |
| 189 | Set reparatie buse punte spate stg-dr | 2762701 | buc | | |
| 190 | Set reparatie rulment sarcina amortizor fata | 2534601 | buc | | |
| 191 | Set role curea dintata | 530008209 | buc | | |
| 192 | Set rulment roata fata | VKBA3455 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-----------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 193 | Set rulment roata spate | VKBA3456 | buc | | |
| 194 | Set saboti frana | 03.0137-0357.2 | buc | | |
| 195 | Set satelitit | 02S498081B | buc | | |
| 196 | Set segmenti piston R1 | 800000810025 | buc | | |
| 197 | Set segmenti piston R2 | 800000810100 | buc | | |
| 198 | Set segmenti piston STD | 800000810000 | buc | | |
| 199 | Set tambur frana | 24.0223-0016.1 | buc | | |
| 200 | Simering arbore cotit | 12012709B | buc | | |
| 201 | Sistem alimentare cu combustibil | 7.02550.26.0 | buc | | |
| 202 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 203 | Spoiler | 5511-00-7520225P | buc | | |
| 204 | Stingător P1 | | buc | | |
| 205 | Supapa admisie | 029VE30494000 | buc | | |
| 206 | Supapa EGR | 7.24809.30.0 | buc | | |
| 207 | Supapa evacuare | 029VA30495100 | buc | | |
| 208 | Supapa reglare presiune compresor | 7.05817.00.0 | buc | | |
| 209 | Suport motor 1 | 594264 | buc | | |
| 210 | Suport motor 2 | 594393 | buc | | |
| 211 | Suport transmisie manuala | 597145 | buc | | |
| 212 | Suport trapez 1 | 1020302 | buc | | |
| 213 | Suport trapez 2 | 2111301 | buc | | |
| 214 | Surub roata | 46632 | buc | | |
| 215 | Termostat lichid racire | TX1387D | buc | | |
| 216 | Toba esapament finala | 22977 | buc | | |
| 217 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 218 | Trusă medicală | | buc | | |
| 219 | Turbosuflanta | T914200 | buc | | |
| 220 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 221 | Ulei cutie viteze manuala | 21829 | buc | | |
| 222 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 223 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 224 | Uscator aer conditionat | 8FT351196-391 | buc | | |
| 225 | Vas de expansiune racire | 37324 | buc | | |
| 226 | Ventilator habitaculu | 8EW009100-301 | buc | | |
| 227 | Volanta | 2294000329 | buc | | |
| 228 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 229 | Vopsire totala | | buc | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

*Pretul trebuie sa acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimata autoturism (40% din Total autoturism)x3 = 0,00

Operator economic,

Operator economic,

ANEXA 1C-LOT 3

Lista de piese pentru autoturismul marca KANGOO
Nr. de identificare: VF1KC0JCF29216484, VF1KC0JCF29096412;
VF1KCE7CF34891385

Nr. de înmatriculare: IS-04-YDH, IS-04-WUV; SV-10-SDN; BT-03-SDN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|---|------------------|-----------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 439561 | buc | | |
| 2 | Amortizor fata | 230380 | buc | | |
| 3 | Amortizor portbagaj | 6362LD | buc | | |
| 4 | Amortizor spate | 230611 | buc | | |
| 5 | Amortizor vibratii curea transmisie cu caneluri | 700864 | buc | | |
| 6 | Amplificare frane | 204125787 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | 10355 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf directie | JBE162 | buc | | |
| 9 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 10 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 11 | Arc spiral fata | RC2280 | buc | | |
| 12 | Aripa fata dreapta | 6504-04-6010314P | buc | | |
| 13 | Aripa fata stanga | 6504-04-6010313P | buc | | |
| 14 | Aripa spate dreapta jos | 6504-03-6010584P | buc | | |
| 15 | Aripa spate dreapta sus | 6504-03-6010582P | buc | | |
| 16 | Aripa spate stanga jos | 6504-03-6010583P | buc | | |
| 17 | Aripa spate stanga sus | 6504-03-6010581P | buc | | |
| 18 | Ax cu came | C253 | buc | | |
| 19 | Baie ulei | 8200381856 | buc | | |
| 20 | Bara fata | 7701062106 | buc | | |
| 21 | Baterie de pornire | 5,634E+12 | buc | | |
| 22 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 23 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |
| 24 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 25 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 26 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 27 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 28 | Bieleta antiruliuu fata | 2951402 | buc | | |
| Nr. | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar | Norma |

| crt | | | | lei / UM fără TVA | timp în ore |
|------------|--|------------------|----------|------------------------------|-------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Bieleta directie | 2672101 | buc | | |
| 30 | Brat suspensie roata dreapta | JTC405 | buc | | |
| 31 | Brat suspensie roata stanga | JTC404 | buc | | |
| 32 | Bucsa bara stabilizatoare | 60610003 | buc | | |
| 33 | Bujie incandescenta | GN018 | buc | | |
| 34 | Buson rezervor de combustibil | 247611 | buc | | |
| 35 | Butuc roata punte fata | 485511 | buc | | |
| 36 | Cablu ambreiaj | 24.3728-1023.2 | buc | | |
| 37 | Cablu frana de parcare dreapta | 116676 | buc | | |
| 38 | Cablu frana de parcare stanga | 116675 | buc | | |
| 39 | Cap de bara dreapta | 2548402 | buc | | |
| 40 | Cap de bara stanga | 2544603 | buc | | |
| 41 | Cap planetara roata | VKJA5981 | buc | | |
| 42 | Capota motor | 6803-00-6010281P | buc | | |
| 43 | Caseta directie | 52309 | buc | | |
| 44 | Catalizator | 099-483 | buc | | |
| 45 | Chit protectie praf amortizor fata | 13066 | buc | | |
| 46 | Cilindru receptor frana | 24.3222-1716.3 | buc | | |
| 47 | Compresor climatizare | TSP0159277 | buc | | |
| 48 | Comutator actionare ambreiaj (comanda motor) | 6DD179465-081 | buc | | |
| 49 | Comutator coloana directie semnalizare | 251562 | buc | | |
| 50 | Comutator coloana directie stergator | 251612 | buc | | |
| 51 | Comutator lampa marsalier | V40-73-0018 | buc | | |
| 52 | Convertor presiune | 8200661049 | buc | | |
| 53 | Culbutur supapa 1 | 50007540 | buc | | |
| 54 | Culbutur supapa 2 | 50007545 | buc | | |
| 55 | Culbutur supapa 3 | 50007546 | buc | | |
| 56 | Cuplaj conic | 381002A000 | buc | | |
| 57 | Curea de distributie | CT1035 | buc | | |
| 58 | Curea transmisie cu caneluri | 6PK1200 | buc | | |
| 59 | Cuzineti arbore cotit +0,25 mm | 021HS20154025 | buc | | |
| 60 | Cuzineti arbore cotit +0,75mm | 77839630 | buc | | |
| 61 | Cuzineti arbore cotit +0,5mm | 77839620 | buc | | |
| 62 | Cuzineti arbore cotit STD | 021HS20154000 | buc | | |
| 63 | Diferential | 7701716642 | buc | | |
| 64 | Disc frana | 24.0121-0106.1 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | Electromotor | 438224 | buc | | |
| 66 | Etansare silicon | 70-31414-10 | buc | | |
| 67 | Etansare supape | 70-31306-00 | buc | | |
| 68 | Evaporator aer conditionat 1 | 92215 | buc | | |
| 69 | Evaporator aer conditionat 2 | TSP0525203 | buc | | |
| 70 | Far dreapta | 43570 | buc | | |
| 71 | Far stanga | 43569 | buc | | |
| 72 | Filtru aer | C3875/1 | buc | | |
| 73 | Filtru aer habitaculu | CUK2945 | buc | | |
| 74 | Filtru combustibil | WK939/7 | buc | | |
| 75 | Filtru ulei | W75/3 | buc | | |
| 76 | Fulie alternator 1 | 535010510 | buc | | |
| 77 | Fulie alternator 2 | 535010910 | buc | | |
| 78 | Fulie alternator 3 | 535011410 | buc | | |
| 79 | Furca decuplare ambreiaj | 7700112818 | buc | | |
| 80 | Furtun aer supraalimentare | 88759 | buc | | |
| 81 | Furtun aer supraalimentare | 88769 | buc | | |
| 82 | Furtun frana fata | 24.5111-0336.3 | buc | | |
| 83 | Furtun frana spate | 24.5229-0193.3 | buc | | |
| 84 | Garnitura baie ulei | 71-34407-00 | buc | | |
| 85 | Garnitura capac supape | 71-36442-00 | buc | | |
| 86 | Garnitura chiulasa 0,6mm | 61-36345-00 | buc | | |
| 87 | Garnitura chiulasa 0,7mm | 61-36975-00 | buc | | |
| 88 | Garnitura chiulasa 0,9mm | 61-36345-10 | buc | | |
| 89 | Garnitura galerie evacuare | 71-37214-00 | buc | | |
| 90 | Geometrie roti | | | | |
| 91 | Ghidaj cu role usa glisanta 1 | 6003-00-0138P | buc | | |
| 92 | Ghidaj cu role usa glisanta 2 | 6003-00-0139P | buc | | |
| 93 | Grila radiator | 6502-07-6010992P | buc | | |
| 94 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 95 | Injector | 28232242 | buc | | |
| 96 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 97 | Intercooler compresor I | 351319203570 | buc | | |
| 98 | Intinzator curea transmisie | 534014130 | buc | | |
| 99 | Janta | | buc | | |
| 100 | Joja ulei | 701472 | buc | | |
| 101 | Kit ambreiaj | 826308 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 102 | Kit de distributie | CT1035K2 | buc | | |
| 103 | Lampa dreapta | 088494 | buc | | |
| 104 | Lampa stanga | 088489 | buc | | |
| 105 | Lant angrenare pompa ulei | 39821 | buc | | |
| 106 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 107 | Maner usa exterior | 256892 | buc | | |
| 108 | Maner usa interior | DS9178300 | buc | | |
| 109 | Mecanism actionare geam dreapta fata | 350103268000 | buc | | |
| 110 | Mecanism actionare geam stanga fata | 350103267000 | buc | | |
| 111 | Motor stergator | 579206 | buc | | |
| 112 | Piston 76,25mm | 0220101 | buc | | |
| 113 | Piston 76,5mm | 0220102 | buc | | |
| 114 | Piston 76mm | 0220100 | buc | | |
| 115 | Pivot stg-dr | 2889203 | buc | | |
| 116 | Planetara fata dreapta | 24527 | buc | | |
| 117 | Planetara fata stanga | VKJC8102 | buc | | |
| 118 | Pompa apa | P962 | buc | | |
| 119 | Pompa centrala frana | 24.2122-1744.3 | buc | | |
| 120 | Pompa de apa spalare parbriz | 24341 | buc | | |
| 121 | Pompa de injectie | 28326392 | buc | | |
| 122 | Pompa hidraulica sistem de directie | 54461 | buc | | |
| 123 | Pompa vacuum sistem de franare | 7.00673.06.0 | buc | | |
| 124 | Proiector ceata dreapta | 087598 | buc | | |
| 125 | Proiector ceata stanga | 087597 | buc | | |
| 126 | Racord evacuare | 752-317 | buc | | |
| 127 | Radiator racire | 637637 | buc | | |
| 128 | Radiator racire ulei motor | 90669 | buc | | |
| 129 | Rama far | 6502-07-6010991P | buc | | |
| 130 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 131 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 132 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 133 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 134 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 135 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 136 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 137 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 138 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|---|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 139 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 140 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 141 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 142 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 143 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 144 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 145 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 146 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 147 | Reconditionare turbosuflanta | | buc | | |
| 148 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 149 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 150 | Regulator putere de franare | 0204031306 | buc | | |
| 151 | Releu instalatia de comanda bujii incandescente | 132121 | buc | | |
| 152 | Releu temporizare stergator parbriz | 5WG003620-081 | buc | | |
| 153 | Roata dintata ax cu came | 36438 | buc | | |
| 154 | Rola ghidare / conducere curea transmisie 1 | 532035410 | buc | | |
| 155 | Rola ghidare / conducere curea transmisie 2 | 532067810 | buc | | |
| 156 | Rola intinzator curea distributie | 531054710 | buc | | |
| 157 | Rulment de presiune | 804102 | buc | | |
| 158 | Rulment sarcina amortizor | 801001 | buc | | |
| 159 | Rulment sarcina suport arc | 802193 | buc | | |
| 160 | Saiba arc | 14941 | buc | | |
| 161 | Saiba distantier arbore cotit | A168/2STD | buc | | |
| 162 | Schimbator caldura incalzire habitaclu | 8FH351311-311 | buc | | |
| 163 | Scut motor | 6601-02-6010880P | buc | | |
| 164 | Sectiune completa acoperire fata | 4311668 | buc | | |
| 165 | Senzor detonatie | 6PG009108-881 | buc | | |
| 166 | Senzor impulsuri arbore cotit | 6PU009163-971 | buc | | |
| 167 | Senzor pozitie ax cu came | 6PU009146-611 | buc | | |
| 168 | Senzor presiune ulei 1 | 6ZL003259-741 | buc | | |
| 169 | Senzor presiune ulei 2 | 6ZL003259-951 | buc | | |
| 170 | Senzor rezervor combustibil | 7.02550.06.0 | buc | | |
| 171 | Senzor temperatura lichid de racire | 6PT009309-551 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 172 | Set accesorii placute frana | 1987474503 | buc | | |
| 173 | Set accesorii sabot de frana | 03.0137-9233.2 | buc | | |
| 174 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7096C | buc | | |
| 175 | Set curea transmisie cu caneluri | 6PK1200K1 | buc | | |
| 176 | Set garnituri carter | 54133900 | buc | | |
| 177 | Set garnituri complet motor | 50241200 | buc | | |
| 178 | Set lamela stergator | 3397009081 | buc | | |
| 179 | Set montaj dauna frontala | 4311795 | buc | | |
| 180 | Set montaj turbocompresor | 04-10053-01 | buc | | |
| 181 | Set placute frana | 13.0460-3977.2 | buc | | |
| 182 | Set reparatie corp ax punte spate | 21261 | buc | | |
| 183 | Set reparatie etrier | D4974C | buc | | |
| 184 | Set rulment roata fata stg-dr | VKBA3596 | buc | | |
| 185 | Set rulment roata spate stg-dr | VKBA3677 | buc | | |
| 186 | Set saboti frana | 0986487699 | buc | | |
| 187 | Set segmenti piston 76,25mm | 02223N1 | buc | | |
| 188 | Set segmenti piston 76,5mm | 02201N2 | buc | | |
| 189 | Set segmenti piston 76,75mm | 02201N3 | buc | | |
| 190 | Set segmenti piston 76mm | 02223N0 | buc | | |
| 191 | Set segmenti piston 77mm | 02201N4 | buc | | |
| 192 | Set surub chiulasa | 14-32230-01 | buc | | |
| 193 | Set suruburi brat | 26339 | buc | | |
| 194 | Simering arbore cotit spre cutie | 81-35051-00 | buc | | |
| 195 | Simering ax cu came | 81-34408-00 | buc | | |
| 196 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 197 | Stingător P1 | | buc | | |
| 198 | Supapa control presiune sistem - Common-Rail | 9109-903 | buc | | |
| 199 | Supapa EGR | 7.22818.58.0 | buc | | |
| 200 | Suport motor dreapta | 3457801 | buc | | |
| 201 | Suport motor stanga | 2888801 | buc | | |
| 202 | Suport motor-cutie viteze spate | 3627401 | buc | | |
| 203 | Surub fulie | 27259 | buc | | |
| 204 | Surub roata | 02062 | buc | | |
| 205 | Tambur frana | 24.0220-3010.1 | buc | | |
| 206 | Tampon | 8200150633 | buc | | |
| 207 | Termostat lichid racire | 411043.89D | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|----------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 208 | Toba esapament finala | 22401 | buc | | |
| 209 | Toba esapamet intermediara | 22839 | buc | | |
| 211 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 212 | Trusă medicală | | buc | | |
| 213 | Turbosuflanta | 127339 | buc | | |
| 214 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 215 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 216 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 217 | Uscator aer conditionat | 8FT351197-591 | buc | | |
| 218 | Ventilator radiator | 828-1013 | buc | | |
| 219 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 220 | Vopsire totala | | buc | | |
| | Total | | | 0,00 | 0 |

*Pretul trebuie sa acopere orice tip de antigel necesar

tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

ore estimata autoturism (30% din Total autoturism) x4= 0,00

Operator economic,

.....

Operator economic,

ANEXA 1C-LOT 3

Lista de piese pentru autoturismul marca KIA SPORTAGE
Nr. de identificare KNEJA5535Y5452234; KNEJA5535Y5452295;
KNEJA5535Y5452295; KNEJA5535Y5445471;
Nr. de înmatriculare BC-05-SDN; NT-05-YGU; BT-39-SDN;
B-40-SRC; VS-03- XXXXXXXXXX

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Acoperire fata | 6502-08-3290200P | buc | | |
| 2 | Alternator | 600007 | buc | | |
| 3 | Amortizor fata dreapta | 341394 | buc | | |
| 4 | Amortizor fata stanga | 341395 | buc | | |
| 5 | Amortizor portbagaj stanga | 8144218 | buc | | |
| 6 | Amortizor portbagaj dreapta | 8144219 | buc | | |
| 7 | Amortizor spate stg-dr | 344359 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf articulatie planetara | 22345 | buc | | |
| 9 | Ansamblu burduf articulatie planetara | 23140 | buc | | |
| 10 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 11 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 12 | Arbore cotit | 0K01511300 | buc | | |
| 13 | Arc spiral fata stg-dr | RA1884 | buc | | |
| 14 | Arc spiral spate stg-dr | RX6203 | buc | | |
| 15 | Articulatie cardan | J2920303 | buc | | |
| 16 | Articulatie cardan | J2923000 | buc | | |
| 17 | Ax came admisie | 0K95412420 | buc | | |
| 18 | Ax came evacuare | 0K95412440 | buc | | |
| 19 | Ax planetar | 0K01127270 | buc | | |
| 20 | Bara directie | J4800301 | buc | | |
| 21 | Bara directie fata dreapta | 3341401 | buc | | |
| 22 | Bara directie fata stanga | 3341501 | buc | | |
| 23 | Bara stabilizatoare spate | 0K01128600A | buc | | |
| 24 | Bara torsiune | 0K01V34151 | buc | | |
| 25 | Baterie de pornire | 5601270543132 | buc | | |
| 26 | Bec far | 8GH 007 157-121 | buc | | |
| 27 | Bec numar | 8GM 002 092-121 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Bec pozitie spate | 8GA 002 073-121 | buc | | |
| 29 | Bec pozitie/interior | 8GP 003 594-121 | buc | | |
| 30 | Bec semnalizare | 8GA 006 841-121 | buc | | |
| 31 | Bec stop frana | 8GD 002 078-121 | buc | | |
| 32 | Biela motor | 0K9A411210 | buc | | |
| 33 | Bieleta antirului fata | J4960303 | buc | | |
| 34 | Bobina de inductie | 060717097012 | buc | | |
| 35 | Brat inferior | 0K01134300F | buc | | |
| 36 | Brat punte spate | 0K01128300B | buc | | |
| 37 | Brat suspensie roata fata | J4920301 | buc | | |
| 38 | Brat suspensie roata spate | 0K08028200B | buc | | |
| 39 | Bucsa bara stabilizatoare fata | 41435 | buc | | |
| 40 | Bujie | K20TT | buc | | |
| 41 | Burduf cauciuc articulatie planetara | 190968 | buc | | |
| 42 | Butuc punte spate dreapta | 0K04026111A | buc | | |
| 43 | Butuc punte spate stanga | 0K04026115A | buc | | |
| 44 | Cablu frana de parcare fata | J3910309 | buc | | |
| 45 | Cablu frana de parcare spate stg-dr | J3920339 | buc | | |
| 46 | Cap de bara fata stanga exterior | 3338601 | buc | | |
| 47 | Cap de bara fata dreapta exterior | 3338501 | buc | | |
| 48 | Cap de bara fata dreapta interior | 3338301 | buc | | |
| 49 | Cap de bara fata stanga interior | 3338401 | buc | | |
| 50 | Cap planetara parte roata 1 | J28203012 | buc | | |
| 51 | Cap planetara partea spre roata | J2820302 | buc | | |
| 52 | Capota motor | 6803-00-3290280P | buc | | |
| 53 | Catalizator | 20973 | buc | | |
| 54 | Chit protectie praf amortizor fata | A90312MT | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | Chit protecție praf amortizor spate | 50985 | buc | | |
| 56 | Chiuloasa | 0K08A10100 | buc | | |
| 57 | Cilindru receptor ambreiaj | PJK710 | buc | | |
| 58 | Cilindru receptor frana | BWF319 | buc | | |
| 59 | Compresor climatizare | 8634209 | buc | | |
| 60 | Comutator lampa marsalier | V53-73-0004 | buc | | |
| 61 | Comutator lumini frana | 24720 | buc | | |
| 62 | Condensator climatizare | 8FC351303-011 | buc | | |
| 63 | Culbutor supapa | 85013400 | buc | | |
| 64 | Curea de distribuție | CT790 | buc | | |
| 65 | Curea transmisie 775mm | AVX13X775 | buc | | |
| 66 | Curea transmisie 900 mm | AVX13X900 | buc | | |
| 67 | Curea transmisie cu caneluri | 4PK925 | buc | | |
| 68 | Cuzineta biela +0,25mm | 71-4278/40.25mm | buc | | |
| 69 | Cuzineta biela STD | 71-4278/4STD | buc | | |
| 70 | Cuzineta biela +0,50mm | 71-4278/40.50mm | buc | | |
| 71 | Diferential fata | 0K01327100A | buc | | |
| 72 | Diferential spate | 0K04527100A | buc | | |
| 73 | Disc ambreiaj | 1862853002 | buc | | |
| 74 | Disc frana fata | 24.0124-0172.1 | buc | | |
| 75 | EGR | 0K01A20300A | buc | | |
| 76 | Electromotor | 438115 | buc | | |
| 77 | Etansare garnituri | 70-31414-10 | buc | | |
| 78 | Etrier echipat dreapta | 0K04533980 | buc | | |
| 79 | Etrier echipat stanga | 0K04533990 | buc | | |
| 80 | Far dreapta echipat | 0K08051030B | buc | | |
| 81 | Far stanga echipat | 0K08051040B | buc | | |
| 82 | Filtru aer | C2733 | buc | | |
| 83 | Filtru aer habitacul | J1340507 | buc | | |
| 84 | Filtru combustibil | J1330300 | buc | | |
| 85 | Filtru ulei | W610/2 | buc | | |
| 86 | Furca etrier | 0K04533281 | buc | | |
| 87 | Furtun frana fata stanga | PHD452 | buc | | |
| 88 | Furtun frana spate | PHB454 | buc | | |
| 89 | Furtun frana fata dreapta | PHD451 | buc | | |
| 90 | Garnitura baie ulei | JJ268 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 91 | Garnitura capac supape | 71-52434-00 | buc | | |
| 92 | Garnitura chiulasa | 61-53860-00 | buc | | |
| 93 | Garnitura galerie admisie 1 | 70-31414-10 | buc | | |
| 94 | Garnitura galerie admisie 2 | 71-53054-00 | buc | | |
| 95 | Garnitura galerie evacuare | 71-53056-00 | buc | | |
| 96 | Geometrie roti | | buc | | |
| 97 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 98 | Injector | 0280150504 | buc | | |
| 99 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 100 | Janta | | buc | | |
| 101 | Kit ambreiaj | 821115 | buc | | |
| 102 | Kit de distributie | CT790K1 | buc | | |
| 103 | Levier intermediar directie | J4800300 | buc | | |
| 104 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 105 | Oglinda echipata dreapta | 0K02169120DXX | buc | | |
| 106 | Oglinda echipata stanga | 0K02169180DXX | buc | | |
| 107 | Piston +0,25 mm | 0FEYA11SB0 | buc | | |
| 108 | Piston +0,50mm | 0FEYA11SBX | buc | | |
| 109 | Piston STD | 0FEYA11SA0 | buc | | |
| 110 | Pivot fata stg-dr, | J4860304 | buc | | |
| 111 | Placa presiune ambreiaj | 3082641101 | buc | | |
| 112 | Planetara dreapta | 0K01225500A | buc | | |
| 113 | Planetara stanga | 0K01225600A | buc | | |
| 114 | Pompa apa | VKPC94425 | buc | | |
| 115 | Pompa centrala ambreiaj | 6284600651 | buc | | |
| 116 | Pompa centrala frana | PMK773 | buc | | |
| 117 | Pompa combustibil | 347238 | buc | | |
| 118 | Pompa hidraulica sistem de directie | 54198 | buc | | |
| 119 | Racord evacuare | 07147 | buc | | |
| 120 | Radiator racire motor | 734788 | buc | | |
| 121 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 122 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 123 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 124 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 125 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 126 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 127 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 128 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 129 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 130 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 131 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 132 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 133 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 134 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 135 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 136 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 137 | Rezervor combustibil | 6906-00-3290008P | buc | | |
| 138 | Rola ghidare / conducere curea distributie | 532007020 | buc | | |
| 139 | Rola ghidare / conducere curea transmisie | RP-K02 | buc | | |
| 140 | Rola intinzator curea distributie | 531010820 | buc | | |
| 141 | Rulment de presiune | 3151600586 | buc | | |
| 142 | Schimbator caldura incalzire habitaculu | 77505 | buc | | |
| 143 | Senzor batai | 550285 | buc | | |
| 144 | Senzor debit aer | 0280217105 | buc | | |
| 145 | Senzor impulsuri arbore cotit | 0261210154 | buc | | |
| 146 | Senzor pozitie ax cu came | J5630313 | buc | | |
| 147 | Senzor pozitie clapeta acceleratie | 0280122001 | buc | | |
| 148 | Senzor presiune ulei | 0986345006 | buc | | |
| 149 | Senzor temperatura aer admisie | 550719 | buc | | |
| 150 | Senzor temperatura lichid de racire | 31570 | buc | | |
| 151 | Senzor turatie roata 1 | 560122 | buc | | |
| 152 | Senzor turatie roata 2 | 560168 | buc | | |
| 153 | Servofrana | 0K08043800 | buc | | |
| 154 | Set stergator | 3397009081 | buc | | |
| 155 | Set accesorii etrier frana fata | 82029200 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 156 | Set accesorii sabot de frana 1 | SFK379 | buc | | |
| 157 | Set accesorii sabot de frana 2 | SFK387 | buc | | |
| 158 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | D7003C | buc | | |
| 159 | Set cablaj aprindere 1 | 941318111135 | buc | | |
| 160 | Set cablaj aprindere 2 | IC-K02 | buc | | |
| 161 | Set garnituri ax supape | 12-52829-01 | buc | | |
| 162 | Set garnituri carter | 54084500 | buc | | |
| 163 | Set garnituri chiulasa | 02-53860-01 | buc | | |
| 164 | Set garnituri complet motor | 01-53860-01 | buc | | |
| 165 | Set placute frana | 13.0460-5896.2 | buc | | |
| 166 | Set reparatie etrier fata | D4829 | buc | | |
| 167 | Set reparatie rulment sarcina amortizor fata | 802401 | buc | | |
| 168 | Set role curea dintata | 530028009 | buc | | |
| 169 | Set rulment roata fata | VKBA3284 | buc | | |
| 170 | Set rulment roata spate | VKBA3948 | buc | | |
| 171 | Set saboti frana 1 | GS8660 | buc | | |
| 172 | Set saboti frana 2 | GS8682 | buc | | |
| 173 | Set segmenti piston 86mm | 62731V0 | buc | | |
| 174 | Set surub chiulasa | 22-76016B | buc | | |
| 175 | Simering arbore cotit partea spre distributie | 81-53243-00 | buc | | |
| 176 | Simering arbore cotit spre cutie viteze | 81-53342-00 | buc | | |
| 177 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 178 | Sonda Lambda 1 | 0258003461 | buc | | |
| 179 | Sonda Lambda 2 | 0258986505 | buc | | |
| 180 | Stingător P1 | | buc | | |
| 181 | Supapa admisie | V98050 | buc | | |
| 182 | Supapa control presiune combustibil | 0280160697 | buc | | |
| 183 | Supapa evacuare | V98051 | buc | | |
| 184 | Supapa reglaj mers in gol admisie aer | 0280140505 | buc | | |
| 185 | Tambur frana | DB4329 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|-------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 186 | Termostat lichid racire | TH30688G1 | buc | | |
| 187 | Timonerie | 0K01117470H | buc | | |
| 188 | Toba esapament finala | 22402 | buc | | |
| 189 | Tripla spate dreapta | 0K08051150 | buc | | |
| 190 | Tripla spate stanga | 0K08051160 | buc | | |
| 191 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 192 | Trusă medicală | | buc | | |
| 193 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 194 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 195 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 196 | Unitate ABS | 0K08A4378X | buc | | |
| 197 | Uscator aer conditionat | 95153 | buc | | |
| 198 | Ventilator interior incalzire | 0K08A61B10 | buc | | |
| 199 | Ventilator radiator | 8MV376734-291 | buc | | |
| 200 | Volanta | 0K01311500 | buc | | |
| 201 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 202 | Vopsire totala | | buc | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Pretul trebuie sa acopere
orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00

Total autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00

Valoare estimata autoturism (20% din Total autoturism)x7= 0,00

Operator economic,

Operator economic,

ANEXA 1C-LOT 3

Lista de piese pentru autoturismul marca

FREELANDER

**Nr. de identificare :SLLNABE83A241520;SALLNABE85A444564;
SALLNABE84A437891; SALLNABE84A437882;
ROOB56B3310032; SALLNABE85A448821**

**Nr. de înmatriculare : IS-33-SDN; B-74-XOM; B-74-XON;
B-74-XOZ; B-40-APF; B-40-AOU**

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alternator | 0986049430 | buc | | |
| 2 | Amortizor spate dreapta | 310023 | buc | | |
| 3 | Amortizor spate stanga | 310024 | buc | | |
| 4 | Amortizor fata dreapta | 310021 | buc | | |
| 5 | Amortizor fata stanga | 310022 | buc | | |
| 6 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre cutia de viteze | 25413 | buc | | |
| 7 | Ansamblu burduf articulatie planetara spate | TDR000100 | buc | | |
| 8 | Ansamblu burduf articulatie planetara spre roata | 20605 | buc | | |
| 9 | Ansamblu venitlatoare | PGF000230 | buc | | |
| 10 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 11 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 12 | Arc spiral fata | RC3466 | buc | | |
| 13 | Arc spiral spate | RC5895 | buc | | |
| 14 | Ax came admisie | LGC107660L | buc | | |
| 15 | Ax came evacuare | LGC107670L | buc | | |
| 16 | Ax cardanic antrenarea arborelui | 28087 | buc | | |
| 17 | Ax cardanic antrenarea arborelui partea din fata | TVB000090 | buc | | |
| 18 | Ax cardanic antrenarea arborelui partea din spate | TVB000190 | buc | | |
| 19 | Bara directie dreapta | QFK000070 | buc | | |
| 20 | Bara directie stanga | QFK000080 | buc | | |
| 21 | Bara fata | DPB500720LML | buc | | |
| 22 | Baterie de pornire | 5774000783162 | buc | | |
| 23 | Bieleta antirului fata stg-dr, | 2699601 | buc | | |

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 24 | Brat / bieleta suspensie roata spate | 2957001 | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Brat suspensie roata spate partea din spate stg-dr | 3703801 | buc | | |
| 26 | Brat suspensie roata fata dreapta jos | 2956301 | buc | | |
| 27 | Brat suspensie roata fata stanga jos | 2956201 | buc | | |
| 28 | Brat suspensie roata spate reglabil | 2956801 | buc | | |
| 29 | Bujie incandescenta | GN024 | buc | | |
| 30 | Burdof cauciuc directie | 3433801 | buc | | |
| 31 | Buson vas expansiune | RC229 | buc | | |
| 32 | Cablu frana de parcare dreapta | 10.5160 | buc | | |
| 33 | Cablu frana de parcare stanga | 10.5161 | buc | | |
| 34 | Cap de bara fata dreapta | 3530501 | buc | | |
| 35 | Cap de bara fata stanga | 3530401 | buc | | |
| 36 | Capota motor | 6803-00-6425280P | buc | | |
| 37 | Caseta directie | JRP170 | buc | | |
| 38 | Chit protectie praf amortizor spate | 900150 | buc | | |
| 39 | Chit protectie praf amortizor fata | 900149 | buc | | |
| 40 | Chiuloasa neechipata (fara supape si axa came) | 908764 | buc | | |
| 41 | Cilindru receptor frana stg-dr | BWD336 | buc | | |
| 42 | Compresor climatizare | 8FK351128-091 | buc | | |
| 43 | Comutator lumini frana | BS4748 | buc | | |
| 44 | Convertor de presiune turbocompresor | 7.21903.73.0 | buc | | |
| 45 | Culbutor supapa | 420009010 | buc | | |
| 46 | Culbutor tren supape | 422000110 | buc | | |
| 47 | Cuplaj vasco cardan | TOR000010 | buc | | |
| 48 | Curea transmisie cu caneluri 2030mm | 5PK2030 | buc | | |
| 49 | Curea transmisie cu caneluri 875mm | 5PK875 | buc | | |
| 50 | Cuzinet arbore 2 | 55-4572SEMI | buc | | |
| 51 | Cuzinet arbore 1 | 55-3937SEMI | buc | | |
| 52 | Cuzinet stabilizator | RBX101240 | buc | | |
| 53 | Cuzineti arbore cotit STD | H023/5STD | buc | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 54 | Cuzineti arbore cotit 0,25mm | H023/50.25mm | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | Cuzineti biela 0,25mm | 71-3704/40.25mm | buc | | |
| 56 | Cuzineti biela STD | 71-3704/4STD | buc | | |
| 57 | Disc frana spate | DF4221 | buc | | |
| 58 | Disc frana fata | DF4221 | buc | | |
| 59 | Electromotor | 0986022621 | buc | | |
| 60 | Element de control aer conditionat | 515096 | buc | | |
| 61 | Etrier frana fata dreapta | BHS286 | buc | | |
| 62 | Etrier frana fata stanga | BHS285 | buc | | |
| 63 | Far dreapta dreapta | XBC500960 | buc | | |
| 64 | Far stanga stanga | XBC500970 | buc | | |
| 65 | Filtru aer | C15105/1 | buc | | |
| 66 | Filtru aer habitaculu | B4I002PR | buc | | |
| 67 | Filtru combustibil | WK522 | buc | | |
| 68 | Filtru ulei | HU718/1z | buc | | |
| 69 | Furtun aer supraalimentare 1 | 700243 | buc | | |
| 70 | Furtun aer supraalimentare 2 | 700268 | buc | | |
| 71 | Furtun aer supraalimentare 3 | 700393 | buc | | |
| 72 | Garnitura baie ulei 1 | 121.230 | buc | | |
| 73 | Garnitura baie ulei 2 | 303.500 | buc | | |
| 74 | Garnitura capac supape | 490.464 | buc | | |
| 75 | Garnitura chiulasa 1,55mm, | 61-36455-10 | buc | | |
| 76 | Garnitura chiulasa 1,45mm | 61-36455-00 | buc | | |
| 77 | Garnitura chiulasa 1,65mm | 61-36455-20 | buc | | |
| 78 | Garnitura galerie evacuare | 066.391 | buc | | |
| 79 | Geam fata dreapta | CUB000020 | buc | | |
| 80 | Geam fata stanga | CUB000030 | buc | | |
| 81 | Geam spate | CVB103230 | buc | | |
| 82 | Geometrie roti | | | | |
| 83 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 84 | Injector | STC4555 | buc | | |
| 85 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 86 | Intercooler | PNG000021 | buc | | |
| 87 | Janta | | buc | | |
| 88 | Kit ambreiaj cu rulment presiune | 623314533 | buc | | |
| 89 | Lant angrenare pompa ulei | 18881 | buc | | |
| 90 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 91 | Maner usa spate stanga | 6010-57-007403P | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92 | Mecanism actionare geam fata dreapta | 851151 | buc | | |
| 93 | Mecanism actionare geam fata stanga | 851150 | buc | | |
| 94 | Mecanism actionare geam usa portbagaj | 851152 | buc | | |
| 95 | Mecanism stergator parbriz | DLS100110 | buc | | |
| 96 | Modul ABS | SRB500250 | buc | | |
| 97 | Motoras stergator parbriz | DLB101540 | buc | | |
| 98 | Oglinda exterioara dreapta | 9026042 | buc | | |
| 99 | Oglinda exterioara stanga | 9030042 | buc | | |
| 100 | Pivot fata jos | 2956401 | buc | | |
| 101 | Planetara fata dreapta | 25420 | buc | | |
| 102 | Planetara fata stanga | 25421 | buc | | |
| 103 | Planetara spate | TOB000110 | buc | | |
| 104 | Podea dreapta | 6505-06-6425016P | buc | | |
| 105 | Podea stanga | 6505-06-6425015P | buc | | |
| 106 | Pompa ambreiaj | 6284 600 591 | buc | | |
| 107 | Pompa apa | P2605 | buc | | |
| 108 | Pompa centrala frana | PML316 | buc | | |
| 109 | Pompa combustibil | 7.50051.60.0 | buc | | |
| 110 | Pompa de inalta presiune | 0986437006 | buc | | |
| 111 | Pompa hidraulica sistem de | 54312 | buc | | |
| 112 | Pompa ulei | LR006805 | buc | | |
| 113 | Racord evacuare | 737-403 | buc | | |
| 114 | Radiator racire motor | 701567 | buc | | |
| 115 | Rampa retur injectoare | 8510322 | buc | | |
| 116 | Recalibrare injector | | | | |
| 117 | Recalibrare injector | | | | |
| 118 | Reconditionare alternator | | | | |
| 119 | Reconditionare alternator | | | | |
| 120 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 121 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 122 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 123 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 124 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 125 | Reconditionare chiuloasa | | | | |

| 126 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
|---------|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 127 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 128 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 129 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 130 | Reconditionare injector | | | | |
| 131 | Reconditionare injector | | | | |
| 132 | Reconditionare turbosuflanta | | | | |
| 133 | Reconditionare turbosuflanta | | | | |
| 134 | Reglaj faruri | | | | |
| 135 | Reglaj faruri | | | | |
| 136 | Reglaj frana mana | SMY000020 | buc | | |
| 137 | Regulator de debit pompa injectie | STC4649 | buc | | |
| 138 | Rola intinzator curea transmisie 1 | VKM37050 | buc | | |
| 139 | Rola intinzator curea transmisie 2 | VKM38238 | buc | | |
| 140 | Rulment de presiune ambreiaj | 510008310 | buc | | |
| 141 | Schimbator caldura incalzire habitacul | 8FH351000-161 | buc | | |
| 142 | Senzor debit aer | 0928400520 | buc | | |
| 143 | Senzor impulsuri arbore cotit | 34169 | buc | | |
| 144 | Senzor presiune galerie admisie | 6PP009400-561 | buc | | |
| 145 | Senzor presiune rampa | LR009732 | buc | | |
| 146 | Senzor presiune ulei | SW90027 | buc | | |
| 147 | Senzor temperatura lichid de Separator ulei ventilatie bloc motor | WS3044 | buc | | |
| 148 | | 11127793164 | buc | | |
| 149 | Servofrana | SJG000010 | buc | | |
| 150 | Set accesorii sabot de frana | 03.0137-9282.2 | buc | | |
| 151 | Set bucsi de ghidaj etrier frana | ST1264 | buc | | |
| 152 | Set cleme fixare saboti | SMN000010 | buc | | |
| 153 | Set fulie arbore cotit | 80005020 | buc | | |
| 154 | Set garnituri ax supape | 214.800 | buc | | |
| 155 | Set garnituri carter | 711.580 | buc | | |
| 156 | Set garnituri complet motor | 51023800 | buc | | |
| 157 | Set garnituri galerie admisie | 228.680 | buc | | |
| 158 | Set montaj turbocompresor | 703.871 | buc | | |
| 159 | Set montare toba esapament | 86131 | buc | | |
| 160 | Set reglaj saboti frana 1 | SMN000040 | buc | | |

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 161 | Set reglaj saboti frana 2 | SMN000050 | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 162 | Set reparatie rulment sarcina amortizor fata | RNX100101 | buc | | |
| 163 | Set reparatie rulment sarcina amortizor spate | RPF100122 | buc | | |
| 164 | Set rulment roata fata s | VKBA3603 | buc | | |
| 165 | Set saboti frana | GS8477 | buc | | |
| 166 | Set stergatoare | 3397118905 | buc | | |
| 167 | Set surub chiulasa | 802.661 | buc | | |
| 168 | Set surub disc curea-arbore cotit | 80005025 | buc | | |
| 169 | Set surub volanta | 411002610 | buc | | |
| 170 | Simering arbore cotit spre cutie viteze | 301.870 | buc | | |
| 171 | Simering arbore cotit spre distributie | 050.260 | buc | | |
| 172 | Sistem alimentare cu combustibil | 228-001-013-004Z | buc | | |
| 173 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 174 | Sticla oglinda oglinda retrovizoare exterioara | CRD101151 | buc | | |
| 175 | Stingător P1 | | buc | | |
| 176 | Supapa admisie | V94086 | buc | | |
| 177 | Supapa EGR | 7.28264.06.0 | buc | | |
| 178 | Supapa expansiune clima | TSP0585006 | buc | | |
| 179 | Suport ax cardanic | TOQ000040 | buc | | |
| 180 | Suport etrier dreapta | BDA579 | buc | | |
| 181 | Suport etrier stanga | BDA578 | buc | | |
| 182 | Suport motor punte fata deasupra | 586211 | buc | | |
| 183 | Suport trapez fata partea din fata stg-dr | 3506101 | buc | | |
| 184 | Suport trapez fata partea din spate stg-dr | 3506201 | buc | | |
| 185 | Surub corectare inclinare | MC114 | buc | | |
| 186 | Tambur frana | DB4384 | buc | | |
| 187 | Termostat lichid racire | PEL100570L | buc | | |
| 188 | Toba esapament finala | 211-403 | buc | | |
| 189 | Toba esapamet intermediara | 285-381 | buc | | |
| 190 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 191 | Trusă medicală | | buc | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 192 | Turbosuflanta | 127406 | buc | | |
| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 193 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 194 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 195 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 196 | Usa fata dreapta | BDA490340 | buc | | |
| 197 | Usa fata stanga | BDA490350 | buc | | |
| 198 | Ventil aerisire carter | 11127793163 | buc | | |
| 199 | Ventilator habitaculu | 715230 | buc | | |
| 200 | Volanta | 415023710 | buc | | |
| 201 | Vopsire element caroserie | | | | |
| 202 | Vopsire totala | | | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Pretul trebuie sa acopere orice tip de antigel necesar

tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00 Lei

autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00 Lei

taxa estimata autoturism (45% din Total autoturism) x6= 0 Lei

Operator economic,

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO NUBIRA
Nr. de identificare: UU6JF6961YD001830, UU6JF6961XD001526
Nr. de înmatriculare: IS-44-RDP,SV-29-SDN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Amortizor fata stanga cu ABS | 96491213 | buc | | |
| 2 | AMORTIZOR FATA STG FARA ABS | 96300113 | buc | | |
| 3 | AMORTIZOR SPATE STG | 96300279 | buc | | |
| 4 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 5 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 6 | APARATOARE PLASTIC ARIPA DR II | 96270830 | buc | | |
| 7 | APARATOARE PLASTIC ARIPA STG II | 96270829 | buc | | |
| 8 | ARIPA FATA STG I (LOC LAMPA LATERALA) | 96308556 | buc | | |
| 9 | ARIPA FATA STG II (LOC LAMPA LATERALA) | 96270834 | buc | | |
| 10 | BARA LEGATURA LONGITUD LA DR | 96275863 | buc | | |
| 11 | BARA LEGATURA LONGITUD LA STG | 96275862 | buc | | |
| 12 | BENDIX 10475974 | 93742495 | buc | | |
| 13 | BIELETA ANTIRULIU SPATE | 96300222 | buc | | |
| 14 | BIELETA ANTIRULUI FATA | 96391875 | buc | | |
| 15 | BIELETA DIRECTIE | 520838 | buc | | |
| 16 | BOBINA APRINDERE | 96350585 | buc | | |
| 17 | BOLT PISTON | 96286860 | buc | | |
| 18 | BRAT FATA DR II | 96268455 | buc | | |
| 19 | BRAT FATA STG II | 96268454 | buc | | |
| 20 | BUCSA DEMAROR FATA | 09440923 | buc | | |
| 21 | BUCSA BARA STABILIZATOARE 1 | 96297803 | buc | | |
| 22 | BUCSA BARA STABILIZATOARE 2 | 96242859 | buc | | |
| 23 | BUCSA BARA STABILIZATOARE FATA 3 | 96311832 | buc | | |
| 24 | BUCSA BRAT FATA 1 | 96298000 | buc | | |
| 25 | BUCSA BRAT FATA 2 | 96492383 | buc | | |
| 26 | BUCSA BRAT SPATE | 96308002 | buc | | |
| 27 | BUCSA EXCENTRICA PUNTE SPATE | 96300213 | buc | | |
| 28 | BUCSA LEGATURA SUSPENSIE | 96308617 | buc | | |
| 29 | BUCSA PUNTE SPATE | 96308618 | buc | | |
| 30 | BUJII (ORIG L) (cu hexagon mic) | 09146367 | buc | | |
| 31 | BURDUF FILTRU AER | 96181663 | buc | | |
| 32 | BURDUF ROATA SIMPLU | 96243578 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | BUSON REZERVOR BENZINA | 22591475 | buc | | |
| 34 | BUSON ULEI I | 96413053 | buc | | |
| 35 | BUTUC DISC FRANA FATA DOHC | 96162249 | buc | | |
| 36 | CABLU FRANA MANA DREAPTA DISC | 96392001 | buc | | |
| 37 | CABLU FRANA MANA DREAPTA TAMBUR | 96243463 | buc | | |
| 38 | CABLU FRANA MANA STANGA DISC | 96392000 | buc | | |
| 39 | CABLU FRANA MANA STANGA TAMBUR | 96243462 | buc | | |
| 40 | CAP BARA | 96446586 | buc | | |
| 41 | CAP PLANETARA CU ABS | 96257801 | buc | | |
| 42 | CAPAC VAS EXPANSIUNE | 96293957 | buc | | |
| 43 | CARCASA FILTRU | 96319851 | buc | | |
| 44 | CAUCIUC PEDALA ACCELERATIE | 96184690 | buc | | |
| 45 | CHEDER USA FATA DR | 96301643 | buc | | |
| 46 | CHEDER USA STANGA SPATE | 96301811 | buc | | |
| 47 | CILINDRU FRANA SPATE | 96312155 | buc | | |
| 48 | COMUTATOR SEMNALIZARE II | 96271600 | buc | | |
| 49 | CONDENSATOR A/C | 96190601 | buc | | |
| 50 | CONTACT APRINDERE | 96238726 | buc | | |
| 51 | CUREA ALTERNATOR | 96990678 | buc | | |
| 52 | CUREA DISTRIBUTIE | 96417177 | buc | | |
| 53 | DISC AMBREIAJ I | 96408623 | buc | | |
| 54 | DISC AMBREIAJ II | 96258361 | buc | | |
| 55 | DISC FRANA VENTILAT | 96312559 | buc | | |
| 56 | FAR MECANIC DR I (ORIG L) | 96212024 | buc | | |
| 57 | FILTRU AER | 96181263 | buc | | |
| 58 | FILTRU AER POLEN | 96190645 | buc | | |
| 59 | FILTRU BENZ | 96444649 | buc | | |
| 60 | FILTRU ULEI | 94797406 | buc | | |
| 61 | FURTUN CALORIFER MOTOR | 96190632 | buc | | |
| 62 | FURTUN FRANA FATA | 96300046 | buc | | |
| 63 | FURTUN INTRARE RADIATOR AER CALD | 96190605 | buc | | |
| 64 | FURTUN RADIATOR SUPERIOR | 96273600 | buc | | |
| 65 | FURTUN RETUR CAMERA | 96351567 | buc | | |
| 66 | FURTUN RETUR DE LA RADIATOR R CALD | 96271295 | buc | | |
| 67 | FURTUN RETUR MOTOR | 96271297 | buc | | |
| 68 | FURTUN VENTILATIE MOTOR | 96351635 | buc | | |
| 69 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI | 96351213 | buc | | |
| 70 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI FARA DOPURI | 96351213 | buc | | |
| 71 | GARNITURA CHIULASA | 96103003 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------|------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | GARNITURA COLECTOR ADMISIE | 5094207001 | buc | | |
| 73 | GARNITURA GALERIE EVACUARE | 96378805 | buc | | |
| 74 | GARNITURA POMPA APA | 94580509 | buc | | |
| 75 | GEAM OGLINDA DR II | 96330510 | buc | | |
| 76 | GEAM OGLINDA STG II | 96330505 | buc | | |
| 77 | Geometrie roti | | | | |
| 78 | GRILA RADIATOR I | 96231418 | buc | | |
| 79 | Incarcare instalatie cu AC | | | | |
| 80 | INEL ETANSARE ARBORE | 5094005604 | buc | | |
| 81 | INEL FIXARE TOBA FINALA | 96351543 | buc | | |
| 82 | INEL IZOLATIE ARC SPATE | 96300287 | buc | | |
| 83 | Inspectie tehnica periodica | | | | |
| 84 | Janta | | buc | | |
| 85 | KIT BURDUF ROATA | 96243578 | buc | | |
| 86 | LAMA STERGATOR (500mm - 20inch) | 96220735 | buc | | |
| 87 | LAMPA CEATA STG II | 96272109 | buc | | |
| 88 | LAMPA STOP DR I | 96190750 | buc | | |
| 89 | LAMPA STOP STG I | 96190749 | buc | | |
| 90 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 91 | PALIER AMORTIZOR SOC FATA | 96312156 | buc | | |
| 92 | PALIER AMORTIZOR SOC SPATE I | 96312548 | buc | | |
| 93 | PANOU USA FATA DR 1 | 96348234 | buc | | |
| 94 | PANOU USA FATA STG 2 | 96348233 | buc | | |
| 95 | PANOU USA SP DR II | 96348250 | buc | | |
| 96 | PANOU USA SP STG II | 96348249 | buc | | |
| 97 | PISTON MOTOR STD | 96182846 | buc | | |
| 98 | PIVOT | 96300648 | buc | | |
| 99 | PLACA PRESIUNE II | 96285360 | buc | | |
| 100 | POMPA AMBREIAJ 2 | 96489817 | buc | | |
| 101 | POMPA APA | 96930074 | buc | | |
| 102 | POMPA BENZINA | 96183061 | buc | | |
| 103 | POMPA SPALATOR PARBRIZ | 96318238 | buc | | |
| 104 | POMPA ULEI(2 laturi) | 96386934 | buc | | |
| 105 | RADIATOR RACIRE I FARA AC | 96181931 | buc | | |
| 106 | Recalibrare injector | | | | |
| 107 | Reconditionare alternator | | | | |
| 108 | Reconditionare alternator | | | | |
| 109 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 110 | Reconditionare arbore cotit | | | | |
| 111 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 112 | Reconditionare bloc motor | | | | |
| 113 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 114 | Reconditionare chiuloasa | | | | |
| 115 | Reconditionare cutie viteze | | | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 116 | Reconditionare cutie viteze | | | | |
| 117 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 118 | Reconditionare electromotor | | | | |
| 119 | Reconditionare injector | | | | |
| 120 | Reglaj faruri | | | | |
| 121 | Reglaj faruri | | | | |
| 122 | RELEU SEMNALIZARE | 96312545 | buc | | |
| 123 | RULMENT AMBREIAJ | 90251210 | buc | | |
| 124 | RULMENT FATA | 94535254 | buc | | |
| 125 | RULMENT GALET | 96103222 | buc | | |
| 126 | RULMENT INTINZATOR | 96350550 | buc | | |
| 127 | RULMENT PALIER AMORTIZOR FATA | 94535236 | buc | | |
| 128 | RULMENT SPATE MARE | 94535218 | buc | | |
| 129 | RULMENT SPATE MIC | 02667886 | buc | | |
| 130 | SCAUN SUPERIOR ARC FATA | 96498780 | buc | | |
| 131 | SCAUN SUPERIOR ARC SPATE | 96300289 | buc | | |
| 132 | SEMERING SUPAPA | 96103095 | buc | | |
| 133 | SEMERING VOLANT | 96101489 | buc | | |
| 134 | SENZOR POZITIE ACCELERATIE | 94580175 | buc | | |
| 135 | SET CUZINETI BIELA 0.25 | 90323618 | buc | | |
| 136 | SET CUZINETI BIELA STD | 93740237 | buc | | |
| 137 | SET CUZINETI PALIER 0.25 | 93742287 | buc | | |
| 138 | SET CUZINETI PALIER STD | 93742705 | buc | | |
| 139 | SET FISE | 96497773 | buc | | |
| 140 | SET GARNITURI GHIDAJ ETRIER | S4510002 | buc | | |
| 141 | SET GARNITURI MOTOR | 93740207 | buc | | |
| 142 | SET GARNITURI PISTON ETRIER | S4511002 | buc | | |
| 143 | SET PERII ALTERNATOR | 93742272 | buc | | |
| 144 | SET PLACUTE FRANA | 4510014 | buc | | |
| 145 | SET PLACUTE FRANA SPATE | 96253368 | buc | | |
| 146 | SET REPARATIE PISTON ETRIER EXECUTIV | 93740249 | buc | | |
| 147 | SET SABOTI FRANA | 96226110 | buc | | |
| 148 | SET SEGMENTI STD | 93740225 | buc | | |
| 149 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 150 | SPOILER FATA I | S6720020P | buc | | |
| 151 | SPOILER FATA II | S6720020P | buc | | |
| 152 | Stingător P1 | | buc | | |
| 153 | SUPAPA ADMISIE | 96182806 | buc | | |
| 154 | SUPAPA EVACUARE | 96182805 | buc | | |
| 155 | SUPORT MOTOR | 96182629 | buc | | |
| 156 | TACHET HIDRAULIC | 96376400 | buc | | |
| 157 | TAMBUR FRANA | 96175281 | buc | | |

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 158 | TAMPON CAUCIUC TOBA | 96352141 | buc | | |
| 159 | TIJA INCUIETOARE PORTBAGAJ (II) | 96272599 | buc | | |
| 160 | TOBA FINALA I | 96181291D | buc | | |
| 161 | TOBA FINALA II | 96270601 | buc | | |
| 162 | TOBA INTERMEDIARA | 96181287 | buc | | |
| 163 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 164 | Trusă medicală | | buc | | |
| 165 | TUBULATURA ALIMENTARE BENZINA | 96291864 | buc | | |
| 166 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 167 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 168 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 169 | VENTILATOR AUXILIAR | 96181888 | buc | | |
| 170 | VIBROCHEN (2 LATURI) | A96350171 | buc | | |
| 171 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 172 | Vopsire totală | | | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Prețul trebuie să acopere orice tip de antițigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00 Lei

al autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00 Lei

oare estimata autoturism (50% din Total autoturism)x2 = 0 Lei

Operator economic,

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO

Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699

Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|---------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ALTERNATOR | 96252547 | buc | | |
| 2 | ALTERNATOR CU FULIE EURO3 | 96252547 | buc | | |
| 3 | AMORTIZOR FATA | 96187438 | buc | | |
| 4 | AMORTIZOR SPATE 1 | 96179845 | buc | | |
| 5 | AMORTIZOR SPATE 2 | 96179845 | buc | | |
| 6 | ANSAMBLU STERGATOR | 96175536 | buc | | |
| 7 | Antigel 1L* | | buc | | |
| 8 | Apa distilata 1L | | buc | | |
| 9 | APARATOARE CUREA DISTRIBUTIE | 96182950 | buc | | |
| 10 | APARATOARE PLASTIC ARIPA DR | 96176250 | buc | | |
| 11 | APARATOARE PLASTIC SUB ARIPA STG | 96176249 | buc | | |
| 12 | APARATORI NOROI FATA DR | 96282710 | buc | | |
| 13 | APARATORI NOROI FATA STG | 96282709 | buc | | |
| 14 | APARATORI NOROI SPATE DR | 96282712 | buc | | |
| 15 | APARATORI NOROI SPATE STG | 96282711 | buc | | |
| 16 | ARC BALAMA CAPOTA SPATE DR | 96169624 | buc | | |
| 17 | ARC BALAMA CAPOTA SPATE STG | 96169623 | buc | | |
| 18 | ARC FATA | 96187434 | buc | | |
| 19 | ARC SPATE | 96445508 | buc | | |
| 20 | ARIPA FATA DR(LOC LAMPA LATERALA) | 96208090 | buc | | |
| 21 | ARIPA FATA STG (LOC LAMPA LATERALA) | 96168961 | buc | | |
| 22 | ARTICULATIE SCAUN FATA DR (ORIGINALA) | 96167292 | buc | | |
| 23 | AVERTIZOR SONOR | 96227511 | buc | | |
| 24 | AX CAME EURO 3 | 96182964 | buc | | |
| 25 | BARA IMPACT FATA | 96175696 | buc | | |
| 26 | BARA STABILIZATOARE FATA | 90182709 | buc | | |
| 27 | BENDIX | 93742495 | buc | | |
| 28 | BIELA VIBROCHEN | 94580740 | buc | | |
| 29 | BIELETA ANTIRULUI FATA | 94500776 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO

Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699

Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|----------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | BLOC COMANDAA CLIMATIZARE cu A/C | 96222508 | buc | | |
| 31 | BOBINA APRINDERE 1 | 96350585 | buc | | |
| 32 | BOBINA APRINDERE EURO 3 | 96253555 | buc | | |
| 33 | BOBINA DELCOU | 10470197 | buc | | |
| 34 | BOLT PISTON | 96286860 | buc | | |
| 35 | BOLT TIMONERIE MARE | 96182212 | buc | | |
| 36 | BOLT USA MARE | 96163646 | buc | | |
| 37 | BOLT USA MIC | 94581090 | buc | | |
| 38 | BORNA BATERIE(-) | 96187092 | buc | | |
| 39 | BORNA BATERIE(+) | 96187093 | buc | | |
| 40 | BRAT FATA DR | 96445372D | buc | | |
| 41 | BRAT FATA STG | 96445371D | buc | | |
| 42 | BRAT STERGATOR DR | 96341426 | buc | | |
| 43 | BRAT STERGATOR STG | 96341425 | buc | | |
| 44 | BROASCA DE CAPOTA MOTOR | 96288667 | buc | | |
| 45 | BUCSA DEMAROR FATA | 09440923 | buc | | |
| 46 | BUCSA AMORTIZOR FATA | 96445043 | buc | | |
| 47 | BUCSA AX VOLAN | 530280 | buc | | |
| 48 | BUCSA FATA | 90235040 | buc | | |
| 49 | BUCSA INFERIOR AMORTIZOR SPATE | 90344667 | buc | | |
| 50 | BUCSA PUNTE SPATE | 96322393 | buc | | |
| 51 | BUCSA STABILIZATOARE 1 | 96191890 | buc | | |
| 52 | BUCSA STABILIZATOARE 2 | 02875013 | buc | | |
| 53 | BUCSA SUPERIOR AMORTIZOR SPATE | 96175444 | buc | | |
| 54 | BUCSA SUPORT MOTOR STG | 90250437 | buc | | |
| 55 | BUCSA SUPORT TOBA | 90128194 | buc | | |
| 56 | BUJII (cu hexagon mic) | 09146367 | buc | | |
| 57 | BUJII 1,5 | RC9YC | buc | | |
| 58 | BURDUF FILTRU | 96143380 | buc | | |
| 59 | BURDUF ROATA SIMPLU 1 | 26002104 | buc | | |
| 60 | BURDUF ROATA SIMPLU 2 | 96243578 | buc | | |
| 61 | BURDUF SIMPLU CV | 26002230 | buc | | |
| 62 | BUSON BAIE ULEI | 94535699 | buc | | |
| 63 | BUSON REZERVOR BENZINA | 22591475 | buc | | |
| 64 | BUSON ULEI | 96351602 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO

Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699

Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|---|------------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | BUSON UMLERE ULEI | 96181843 | buc | | |
| 66 | BUTON AGRAFA | 90244149 | buc | | |
| 67 | BUTON APASARE(AGRAFA) | 09409- | buc | | |
| 68 | BUTON ELECTRIC USA | 96179135 | buc | | |
| 69 | BUTUC DISC FRANA FATA DOHC | 96162249 | buc | | |
| 70 | BUTUC DISC FRANA FATA SOHC | 96176252 | buc | | |
| 71 | BUTUC ROATA SPATE | 90142161 | buc | | |
| 72 | BUTUC ROATA SPATE (fuzeta) | 96115666 | buc | | |
| 73 | CABLU ACCELERATIE | 96130368 | buc | | |
| 74 | CABLU ACCELERATIE EURO 3 | 96184236 | buc | | |
| 75 | CABLU AMBREIAJ | 96184096 | buc | | |
| 76 | CABLU CAPOTA | 96168676 | buc | | |
| 77 | CABLU FRANA MANA 1 | 90235948B | buc | | |
| 78 | CABLU FRANA MANA 2 | 90235948 | buc | | |
| 79 | CABLU KM | 96182117 | buc | | |
| 80 | CADRU MANER INTERIOR USA FATA DR | 96191184 | buc | | |
| 81 | CAP BARA DR | 96275019 | buc | | |
| 82 | CAP BARA STG | 96275018 | buc | | |
| 83 | CAP PLANETARA CU ABS | 96257801 | buc | | |
| 84 | CAP PLANETARA FARA ABS | 26013813 | buc | | |
| 85 | CAPAC CULBUTORI EURO 3 | 96415425 | buc | | |
| 86 | CAPAC DELCOU | 10496278 | buc | | |
| 87 | CAPAC FATA INFERIOR CUREA DISTRIBUTIE | 90411829 | buc | | |
| 88 | CAPAC FATA SUPERIOR CUREA DISTRIBUTIE | 96182952 | buc | | |
| 89 | CAPAC MOTOR | 96180730 | buc | | |
| 90 | CAPAC RAMA USA DR-OGLINDA | 96179796 | buc | | |
| 91 | CAPAC RAMA USA STG-OGLINDA | 96179795 | buc | | |
| 92 | CAPAC VAS EXPANSIUNE | 96293957 | buc | | |
| 93 | CAPACEL BUTUC | 06696899 | buc | | |
| 94 | CAPOTA | 96169572 | buc | | |
| 95 | CARCASA ALTERNATOR FATA RACIRE EXTERNA | 210302 | buc | | |
| 96 | CARCASA FILTRU AER | 96143221 | buc | | |
| 97 | CARCASA TERMOSTAT | 96180324 | buc | | |
| 98 | CARCASA VENTILATOR | 96144965 | buc | | |
| 99 | CHEDER LUNETA | 90197391 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO

Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699

Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|--------------------------------|------------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | CHEDER PORTBAGAJ | 90197152 | buc | | |
| 101 | CHEDER USA FATA DR | 96267422 | buc | | |
| 102 | CHEDER USA FATA STG | 96267421 | buc | | |
| 103 | CHEDER USA SPATE DR | 96267424 | buc | | |
| 104 | CHEDER USA SPATE STG | 96267423 | buc | | |
| 105 | CILINDRU AMBREIAJ | 96184047 | buc | | |
| 106 | CILINDRU FRANA SPATE | 90235420 | buc | | |
| 107 | CILINDRU FRANA SPATE EXECUTIV | 90235422 | buc | | |
| 108 | CLIP(GARN USA) | 96189841 | buc | | |
| 109 | COLIER FURTUN VENTILATIE | 94530682 | buc | | |
| 110 | COLIER MIC TOBA FINALA | 96081950 | buc | | |
| 111 | COMPENSATOR (TACHET HIDRAULIC) | 5233315 | buc | | |
| 112 | COMUTATOR LUMINI AVARIE | 96168726 | buc | | |
| 113 | COMUTATOR SEMNALIZARE STG | 96215551 | buc | | |
| 114 | COMUTATOR STERGATOR DR | 96215553 | buc | | |
| 115 | CONDUCTA ALIMENTARE BENZINA | 96350098 | buc | | |
| 116 | CONDUCTA BENZINA | 96350064 | buc | | |
| 117 | CONDUCTA FRANA SPATE DR | 90217980 | buc | | |
| 118 | CONDUCTA RACORD EVACUARE | 96143772 | buc | | |
| 119 | CONDUCTA RADIATOR MOTOR | 96180035 | buc | | |
| 120 | CONTACT APRINDERE | 93741069 | buc | | |
| 121 | CONTACTOR LUMINI STOP | 94580647 | buc | | |
| 122 | CONTACTOR MERS INAPOI | 96192077 | buc | | |
| 123 | CONTACTOR PRESIUNE ULEI | 25036834 | buc | | |
| 124 | CONTACTOR USA | 96175902 | buc | | |
| 125 | CULBUTOR | 94720894 | buc | | |
| 126 | CUREA A/C | 96182007 | buc | | |
| 127 | CUREA ALTERNATOR | 96144934 | buc | | |
| 128 | CUREA DISTRIBUTIE | 96417177 | buc | | |
| 129 | DEFLECTOR APA DR | 96185777 | buc | | |
| 130 | DEFLECTOR APA STG | 96185779 | buc | | |
| 131 | DELCOU | 01103678 | buc | | |
| 132 | DEMAROR | 96430344 | buc | | |
| 133 | DEMAROR EURO 3 | 96208782 | buc | | |
| 134 | DISC AMBREIAJ | 96343034 | buc | | |
| 135 | DISC FRANA FATA | 96179110 | buc | | |
| 136 | DISC FRANA NEVENTILAT | 90111242 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO

Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699

Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|----------------------------------|------------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 137 | DISC FRANA VENTILAT 1 | 90121445 | buc | | |
| 138 | DISTRIBUITOR APA | 96352644 | buc | | |
| 139 | EMBLEMA CIELO | 96186961 | buc | | |
| 140 | EMBLEMA FATA(DUBLU D) | 96193019 | buc | | |
| 141 | EMBLEMA RADIATOR DAEWOO | 96209264 | buc | | |
| 142 | ETRIER FATA DR SOHC | 96273701 | buc | | |
| 143 | ETRIER FATA STG EXEC | 96212321 | buc | | |
| 144 | FAR ELECTRIC DR CU ACTUATOR | 96232205 | buc | | |
| 145 | FAR ELECTRIC STG CU ACTUATOR | 96232204 | buc | | |
| 146 | FAR MANUAL DR | 96175344D | buc | | |
| 147 | FAR MANUAL STG | 96232202 | buc | | |
| 148 | FILTRU AER | 92060868 | buc | | |
| 149 | FILTRU BENZINA | 96130396 | buc | | |
| 150 | FILTRU ULEI | 94797406 | buc | | |
| 151 | FISA CENTRALA | 12087927 | buc | | |
| 152 | FLANSA CASETA DIRECTIE | 90135890 | buc | | |
| 153 | FULIE ARBORE COTIT EXECUTIV | 96351111 | buc | | |
| 154 | FULIE COMPRESOR | 96208428 | buc | | |
| 155 | FURCA DEBREIERE | 94580796 | buc | | |
| 156 | FURCA DEMAROR (LEVIER) | 93740991 | buc | | |
| 157 | FURTUN ALIMENTARE INCALZIRE EXEC | 96212626 | buc | | |
| 158 | FURTUN CILINDRU AMBREIAJ | 96183757 | buc | | |
| 159 | FURTUN CONDUCTA & POMPA APA | 96180071 | buc | | |
| 160 | FURTUN DISTRIBUITOR | 96143400 | buc | | |
| 161 | FURTUN FRANA FATA | 96212323 | buc | | |
| 162 | FURTUN FRANA SPATE | 96215570 | buc | | |
| 163 | FURTUN GALERIE ADMISIE | 96143402 | buc | | |
| 164 | FURTUN INCALZIRE RETUR EXEC | 96211363 | buc | | |
| 165 | FURTUN RACIRE INFERIOR KIT | 96182138 | buc | | |
| 166 | FURTUN RACIRE SUPERIOR KIT | 96180322 | buc | | |
| 167 | FURTUN RADIATOR+VAS EXPANSIUNE | 96184324 | buc | | |
| 168 | FURTUN SENZOR VACUUM | 96143857 | buc | | |
| 169 | FURTUN VACUUM EXECUTIVE | 96130789 | buc | | |
| 170 | FURTUN VENTILATIE CARTER | 90409191 | buc | | |
| 171 | FURTUN VENTILATIE EXEC | 96144852 | buc | | |
| 172 | FURTUN VENTILATIE MOTOR | 96180801 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO

Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699

Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|---------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 173 | GARNITURA BAIE ULEI | 90409693 | buc | | |
| 174 | GARNITURA BAIE ULEI(PLUTA) | 90409693 | buc | | |
| 175 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI | 96351213 | buc | | |
| 176 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI - PLUTA | 90354545 | buc | | |
| 177 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI EURO 3 | 96181318 | buc | | |
| 178 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI FARA DOPURI | 96351213 | buc | | |
| 179 | GARNITURA CAPAC TRANSMISIE | 96179238 | buc | | |
| 180 | GARNITURA CHIULASA 2 | 96391433 | buc | | |
| 181 | GARNITURA CHIULASA 1 | 96181218 | buc | | |
| 182 | GARNITURA COLECTOR ADMISIE 2 | 96183118 | buc | | |
| 183 | GARNITURA COLECTOR ADMISIE 1 | 96352947 | buc | | |
| 184 | GARNITURA COLECTOR EVACUARE | 96181207 | buc | | |
| 185 | GARNITURA CONDUCTA BENZINA | 22514722 | buc | | |
| 186 | GARNITURA CONDUCTA EVACUARE EXECUTIVE | 96130803 | buc | | |
| 187 | GARNITURA CONVERTOR | 96182037 | buc | | |
| 188 | GARNITURA DELCOU | 1972943 | buc | | |
| 189 | GARNITURA DIFERENTIALA | 96179241 | buc | | |
| 190 | GARNITURA EVACUARE GRAFIT | 96183827 | buc | | |
| 191 | GARNITURA GALERIE EVACUARE | 96378805 | buc | | |
| 192 | GARNITURA PEDALA FRANA-AMBREIAJ | 90105172 | buc | | |
| 193 | GARNITURA POMPA APA | 94580509 | buc | | |
| 194 | GARNITURA POMPA BENZINA | 90232009 | buc | | |
| 195 | GARNITURA POMPA ULEI | 96414580 | buc | | |
| 196 | GARNITURA REZERVOR | 03492377 | buc | | |
| 197 | GARNITURA SONDA BENZINA | 02893260 | buc | | |
| 198 | GARNITURA STERGATOR GEAM SPATE STG | 96175627 | buc | | |
| 199 | GARNITURA TERMOSTAT | 90096383 | buc | | |
| 200 | GEAM OGLINDA LATERALA DR | 31121495 | buc | | |
| 201 | GEAM OGLINDA LATERALA STG | 31121494 | buc | | |
| 202 | Geometrie roti | | buc | | |
| 203 | GRILA CENTRAL | 96189551 | buc | | |
| 204 | GRILA RADIATOR CENTRAL | 96189572 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO

Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699

Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|---|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 205 | Incarcare instalatie cu AC | | buc | | |
| 206 | INCUIETOARE PORTBAGAJ | 96207854 | buc | | |
| 207 | INEL ETANSARE ARBORE | 96101490 | buc | | |
| 208 | INEL ETANSARE(SEMERING PRIZA CV) | 90182168 | buc | | |
| 209 | INEL FILETAT PENTRU AMORTIZOR | 90063897 | buc | | |
| 210 | INEL INJECTOR BENZINA | 17108225 | buc | | |
| 211 | INEL IZOLARE TOBA | 90352773 | buc | | |
| 212 | INEL IZOLATIE ARC SPATE | 90305263 | buc | | |
| 213 | INEL SONDA TEMPERATURA | 11079631 | buc | | |
| 214 | INJECTOR BENZ EURO 3 | 96334808 | buc | | |
| 215 | INJECTOR BENZINA | 17103677 | buc | | |
| 216 | Inspectie tehnica periodica | | buc | | |
| 217 | Janta | | buc | | |
| 218 | KIT BURDUF CV | 26002230 | buc | | |
| 219 | KIT BURDUF ROATA 1 | 26002104 | buc | | |
| 220 | KIT BURDUF ROATA 2 | 96243578 | buc | | |
| 221 | LAMA STERGATOR 450mm | 96123311 | buc | | |
| 222 | LAMPA ARIPA-MOD.VECHI ROTUNDA | 96107494 | buc | | |
| 223 | LAMPA CEATA DR | 96175354 | buc | | |
| 224 | LAMPA CEATA DR (GALBENA) | 96175354 | buc | | |
| 225 | LAMPA CEATA STG | 96175353 | buc | | |
| 226 | LAMPA SEMNALIZARE FATA DR | 96175350 | buc | | |
| 227 | LAMPA SEMNALIZARE FATA STG | 96175349 | buc | | |
| 228 | LAMPA STOP DR | 96187411 | buc | | |
| 229 | LAMPA STOP STG | 96175586 | buc | | |
| 230 | LEVIER DEBRAIERE | 96144874 | buc | | |
| 231 | Lichid de frana 0,5 | | buc | | |
| 232 | MACARA DR MECANICA | 90186594 | buc | | |
| 233 | MACARA ELECTRICA DR | NP944 | buc | | |
| 234 | MACARA ELECTRICA STG | NP943 | buc | | |
| 235 | MACARA STG MECANICA | 90186593 | buc | | |
| 236 | MANER INTERIOR DR | 96191181 | buc | | |
| 237 | MANER INTERIOR USA FATA DR (macara mecanica) | 96163754 | buc | | |
| 238 | MANER INTERIOR USA FATA STG (macara mecanica) | 96163753 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO

Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699

Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|-------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 239 | MANIVELA MACARA | 96167833 | buc | | |
| 240 | MIEZ SOLENOID | 93742273 | buc | | |
| 241 | MODUL DELCOU | O1989747 | buc | | |
| 242 | MOTOR MACARA STG | 96168983 | buc | | |
| 243 | MOTOR POMPA BENZINA | 96351495 | buc | | |
| 244 | OGLINDA EXTERIOARA DR (rabatabila) | 96888648 | buc | | |
| 245 | OGLINDA EXTERIOARA STG (rabatabila) | 96178698 | buc | | |
| 246 | OGLINDA INTERIOARA | 96137563 | buc | | |
| 247 | OPTURATOR-BUGSA REGLAJ | 90091048 | buc | | |
| 248 | ORNAMENT LATERAL BUCLIER FATA+SPATE | 96226897 | buc | | |
| 249 | ORNAMENT PARBRIZ | 96169660 | buc | | |
| 250 | ORNAMENT PLANSA BORD | 96189536 | buc | | |
| 251 | ORNAMENT PROTECTIE ARIPA DR | 96192577 | buc | | |
| 252 | PALIER AMORTIZOR SOC | 90184756 | buc | | |
| 253 | PANOU FATA (OCHELARI) | 96169636 | buc | | |
| 254 | PASTILA GHIDAJ CULBUTORI | 96144735 | buc | | |
| 255 | PERIE GEAM INTERIOR DR | 96098916 | buc | | |
| 256 | PERIE GEAM INTERIOR STG | 96098915 | buc | | |
| 257 | PIESA REGLAJ FRANA MANA DREAPTA | 96395382 | buc | | |
| 258 | PIESA REGLAJ FRANA MANA STANGA | 96395381 | buc | | |
| 259 | PINION ARBORE COTIT 96352739 | 96144520 | buc | | |
| 260 | PISTON ETRIER | 03487766 | buc | | |
| 261 | PISTON MOTOR 0,50 | NP1014 | buc | | |
| 262 | PISTON MOTOR 0.25 | NP1013 | buc | | |
| 263 | PISTON MOTOR 0.25 EURO 3 | 93740213 | buc | | |
| 264 | PISTON MOTOR 0.50 | NP1014 | buc | | |
| 265 | PISTON MOTOR STD | 96081975 | buc | | |
| 266 | PIVOT | 94788122 | buc | | |
| 267 | PLACA PRESIUNE | 96343035 | buc | | |
| 268 | PLACA PRESIUNE 1 | 96181199 | buc | | |
| 269 | PLANETARA DREAPTA | 96474835 | buc | | |
| 270 | PLANETARA DREAPTA 1 | 96474835 | buc | | |
| 271 | POL ANTENA | NP1465 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO

Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699

Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|-----------------------------------|------------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 272 | POMPA AMBREIAJ | 96297178 | buc | | |
| 273 | POMPA APA 1 | 96990997 | buc | | |
| 274 | POMPA APA 2 | 96872704 | buc | | |
| 275 | POMPA BENZINA | 96494976 | buc | | |
| 276 | POMPA SPALATOR PARBRIZ | 96121163 | buc | | |
| 277 | POMPA SPALATOR PARBRIZ FARA FIRE | 96121163 | buc | | |
| 278 | POMPA ULEI (hexagon) | 90412744 | buc | | |
| 279 | POMPA ULEI(2 laturi) | 96386934 | buc | | |
| 280 | PUNTE REDRESOARE (racire externa) | 01989658 | buc | | |
| 281 | PUNTE REDRESOARE (racire interna) | 267000 | buc | | |
| 282 | RADIATOR AER CALD | 03059812 | buc | | |
| 283 | RADIATOR RACIRE | 96144847 | buc | | |
| 284 | RAMA LAMPA CEATA STG | 96193165 | buc | | |
| 285 | Recalibrare injector | | buc | | |
| 286 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 287 | Reconditionare alternator | | buc | | |
| 288 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 289 | Reconditionare arbore cotit | | buc | | |
| 290 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 291 | Reconditionare bloc motor | | buc | | |
| 292 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 293 | Reconditionare chiuloasa | | buc | | |
| 294 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 295 | Reconditionare cutie viteze | | buc | | |
| 296 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 297 | Reconditionare electromotor | | buc | | |
| 298 | Reconditionare injector | | buc | | |
| 299 | Reglaj faruri | | buc | | |
| 301 | REGULATOR ALTERNATOR 3D | 19009752 | buc | | |
| 302 | REGULATOR ALTERNATOR 4D | 93740827 | buc | | |
| 303 | REGULATOR PRESIUNE BENZINA OEM | 96184228 | buc | | |
| 304 | RELEU POMPA BENZ | 94580644 | buc | | |
| 305 | RELEU PROTECTIE A/C | 90229206 | buc | | |
| 306 | RELEU SEMNALIZARE | 96312545 | buc | | |
| 307 | RELEU TEMPORIZARE | 94788146 | buc | | |
| 308 | ROBINET DRENARE RADIATOR | 00620505 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO

Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699

Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 309 | ROTOR DELCOU | 10495411 | buc | | |
| 310 | RULMENT AMBREIAJ | 90251210 | buc | | |
| 311 | RULMENT FATA | 94535249 | buc | | |
| 312 | RULMENT GALET | 96103222 | buc | | |
| 313 | RULMENT IESIRE PENTRU PRIZA PUTERE | 94580136 | buc | | |
| 314 | RULMENT INTINZATOR 2 | 90499401 | buc | | |
| 315 | RULMENT INTINZATOR 1 | 90499401 | buc | | |
| 316 | RULMENT INTINZATOR 3 | 96350550 | buc | | |
| 317 | RULMENT SPATE MARE | 94535218 | buc | | |
| 318 | RULMENT SPATE MIC | 02667886 | buc | | |
| 319 | SCUT ANSAMBLU DESCHIDERE USA | 96187222 | buc | | |
| 320 | SEMERING AX CAME | 90280463 | buc | | |
| 321 | SEMERING PLANETARA | 90182166 | buc | | |
| 322 | SEMERING SUPAPA 1 | 94580655 | buc | | |
| 323 | SEMERING SUPAPA 2 | 96103095 | buc | | |
| 324 | SEMERING VOLANT | 96376569 | buc | | |
| 325 | SENZOR KM DISTANTA | 96213551 | buc | | |
| 326 | SENZOR POZITIE ACCELERATIE | 94580175 | buc | | |
| 327 | SENZOR TEMPERATURA 1 | 95025043 | buc | | |
| 328 | SENZOR TEMPERATURA 2 | 96182634 | buc | | |
| 329 | SET CLEME FIXARE PLACUTE FR | 03487487 | buc | | |
| 330 | SET CONTACT PORNIRE | 95710800 | buc | | |
| 331 | SET CUZINETI BIELA 0.25 | 93742708 | buc | | |
| 332 | SET CUZINETI BIELA STD | 93742707 | buc | | |
| 333 | SET CUZINETI PALIER 0.25 | 93742706 | buc | | |
| 334 | SET CUZINETI PALIER STD | 93742705 | buc | | |
| 335 | SET FISE 1 | 96497773 | buc | | |
| 336 | SET FISE 2 | NP1332 | buc | | |
| 337 | SET FISE EURO 3 | 96305387 | buc | | |
| 338 | SET GARNITURI GHIDAJ ETRIER | S4510002 | buc | | |
| 339 | SET GARNITURI MOTOR SOHC | SP0160 | buc | | |
| 340 | SET GARNITURI PISTON ETRIER | 93740250 | buc | | |
| 341 | SET GARNITURI PISTON ETRIER | 03487152 | buc | | |
| 342 | SET PERII ALTERNATOR | 93742272 | buc | | |
| 343 | SET PERII DEMAROR 1 | 10476006 | buc | | |
| 344 | SET PERII DEMAROR 2 | 93740997 | buc | | |
| 345 | SET PLACUTE FRANA 2 | 96101972 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO

Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699

Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|-----------------------------------|------------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 346 | SET PLACUTE FRANA 1 | 4510014 | buc | | |
| 347 | SET REPARATIE ETRIER | S4510003 | buc | | |
| 348 | SET REPARATIE PISTON ETRIER EXEC | 93740249 | buc | | |
| 349 | SET SABOTI FRANA 2 | 96226110 | buc | | |
| 350 | SET SABOTI FRANA 1 | 96226110 | buc | | |
| 351 | SET SEGMENTI | 93742293 | buc | | |
| 352 | SET SEGMENTI 0.25 | 93742294 | buc | | |
| 353 | SET SEGMENTI 0.50 | 93742295 | buc | | |
| 354 | SET SEGMENTI STD | 93742293 | buc | | |
| 355 | SET YALLE COMPLET 1 | 96223339 | buc | | |
| 356 | SET YALLE COMPLET 2 | 96223339 | buc | | |
| 357 | SOLENOID - miez fix | 93740838 | buc | | |
| 358 | SOLENOID DEMAROR - miez detasabil | 111350 | buc | | |
| 359 | Solutie spalat parbriz 5L | | buc | | |
| 360 | SONDA BENZINA | 96098514 | buc | | |
| 361 | SONDA TEMPERATURA | 96181814 | buc | | |
| 362 | SPOILER FATA OEM DEPO | 96169762 | buc | | |
| 363 | Stingător P1 | | buc | | |
| 364 | SUPAPA ADMISIE | 90215492 | buc | | |
| 365 | SUPAPA ADMISIE 1,5 | 96182806 | buc | | |
| 366 | SUPAPA ADMISIE EURO 3 | 96182934 | buc | | |
| 367 | SUPAPA COMANDA | 93744675 | buc | | |
| 368 | SUPAPA EGR | 96335929 | buc | | |
| 369 | SUPAPA EVACUARE 1 | 96182805 | buc | | |
| 370 | SUPAPA EVACUARE 2 | 90215491 | buc | | |
| 371 | SUPAPA EVACUARE EURO 3 | 96182933 | buc | | |
| 372 | SUPORT AMORTIZOR MOTOR | 90372462 | buc | | |
| 373 | SUPORT BOBINA DELCOU | 10495801 | buc | | |
| 374 | SUPORT MOTOR FATA DR | 90250348 | buc | | |
| 375 | SUPORT MOTOR SPATE | 96221086 | buc | | |
| 376 | SUPORT RADIATOR SUPERIOR | 96144748 | buc | | |
| 377 | SURUB BRAT CONTROL | 90105308 | buc | | |
| 378 | SURUB AUTOFIL.(AGRAFA PORTBAGAJ) | 90248330 | buc | | |
| 379 | SURUB ROATA | 96179609 | buc | | |
| 380 | TACHET HIDRAULIC | 96376400 | buc | | |
| 381 | TAMBUR FRANA | 96175281 | buc | | |

Lista de piese pentru autoturismul marca DAEWOO CIELO

Nr. de identificare: KLATF19Y414D022448, KLATF19Y1XD046057, KLATF19Y1XD046699

Nr. de înmatriculare: IS-31-RDP ; IS-14-SDN ; SV-07-SJN

| Nr. crt | Denumire reper | Cod reper | UM | Preț unitar lei / UM fără TVA | Norma de timp în ore |
|----------------|--------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 382 | TAMPON OSIE SPATE | 96179844 | buc | | |
| 383 | TAMPON SUPERIOR RADIATOR | 96144747 | buc | | |
| 384 | TERMOSTAT | 96143939 | buc | | |
| 385 | TIJA COMANDA SCHIMBATOR VITEZA | 94580711 | buc | | |
| 386 | TIMONERIE | 96332660 | buc | | |
| 387 | TOBA FINALA | 96180144D | buc | | |
| 388 | TOBA INTERMEDIARA | 96143650D | buc | | |
| 389 | Triunghi reflectorizant | | buc | | |
| 390 | Trusă medicală | | buc | | |
| 391 | Ulei cutie viteze 1L | | buc | | |
| 392 | Ulei motor 1L | | buc | | |
| 393 | Ulei servodirectie 1L | | buc | | |
| 394 | USITA REZERVOR CARBURANT | 96169071 | buc | | |
| 395 | VAS EXPANSIUNE 96428796 | 96181808 | buc | | |
| 396 | VENTILATOR RACIRE | 96353136 | buc | | |
| 397 | VIBROCHEN (2 LATURI) | A96350171 | buc | | |
| 398 | Vopsire element caroserie | | buc | | |
| 399 | Vopsire totala | | buc | | |
| 400 | ZAVOR USA FATA DR | 96209547 | buc | | |
| 401 | ZAVOR USA FATA STG | 96209546 | buc | | |
| | Total | | | 0,00 | 0,00 |

*Pretul trebuie sa acopere orice tip de antigel necesar

Tarif manoperă estimat (ora / manopera), fără TVA = 0,00 Lei

al autoturism = total col.4 +(total col.5 x tarif manoperă) = 0,00 Lei

care estimata autoturism (30% din Total autoturism)x3 = 0 Lei

Operator economic,