



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE  
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**  
DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI  
**COMPARTIMENTUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE**  
Adresa: str. Gh. Asachi, nr.19, IASI  
Tel.:0232-214430, Fax:0232-214432,  
Email:comunicare@drdniasi.ro



## CONCLUZII

**pentru perioada de intervenție 10 –11 ianuarie 2017**

În perioada 10 –11 ianuarie 2017 au fost organizate activități de iarnă potrivit Codului Portocaliu emis de către meteorologi pentru județul Vrancea și de Cod Galben pentru județele Bacău, Vaslui și Iași. Au fost mobilizați toți angajații din planul de intervenție, fiind folosite 330 de autoutilaje, cu care au curățat carosabilul și au administrat 5.400 tone de sare, 2.477 tone de nisip și 88 tone de clorură de calciu.

Urmare a acestor activități s-a reușit ca traficul să fie deschis permanent pe majoritatea drumurilor naționale din administrare, doar câteva dintre acestea fiind închise pentru foarte puțin timp. Nici de această dată nu s-au înregistrat evenimente produse ca urmare a blocajelor, așa cum s-a întâmplat în alte zone.

Deși au fost transmise avertizări de către meteorologi cu 48 de ore înainte, am constatat că sunt foarte mulți utilizatori care nu respectă mesajele și se aventurează spre zonele afectate de viscolul foarte puternic. Din păcate am constatat că nu respectă aceste avertizări conducătorii firmelor de transport persoane, care pun în pericol viața pasagerilor cărora le promit că-i vor duce la destinație, cu toate că știu că nu au condiții normale de circulație.

De asemenea, mai sunt autovehicule de transport marfă, unele chiar din zonele afectate, care intră în trafic, ignorând recomandările agenților poliției rutiere și împiedică desfășurarea normală a activității de dezăpezire

Și de această dată au fost situații în care echipaje de drumari aflate în acțiuni de dezăpezire au scos din zăpadă autovehicule blocate, cu persoane imobilizate, asigurând și deplasarea acestora spre destinație.

Multe dintre activitățile desfășurate de către drumari au fost prezentate în presă, reflectarea acestora fiind obiectivă în cele mai multe cazuri și, de aceea, transmitem mulțumiri. Desigur că au fost și unele cazuri în care s-au prezentat denaturat intervențiile drumarilor, fiind folosite pentru realizarea unor articole sau emisiuni doar declarații ale unor participanți la trafic și nu și ale persoanelor responsabile de activitatea de iarnă. De aceea, venim cu recomandarea ca în informarea populației să fie redată și opiniile tehnice ale specialiștilor din administrație sau din organizațiile profesionale și sindicale din domeniu. Exemplificăm aici situația din ziua de 11 ianuarie când un post de radio a difuzat intervenția telefonică a unei persoane care susținea în direct că pe DN 2(E 85), de la Focșani la Suceava, carosabilul este acoperit cu gheață, circulă cu 30 km/h, iar drumarii și polițiștii nu sunt la datorie. Pe acest drum nu ninsese de pe 9 ianuarie pe sectorul Roman – Suceava și nu avea cum să fie gheață; carosabilul era uscat, dovadă că a intervenit un al participant la trafic, care a relatat situația exactă.

Având în vedere atenționările de vreme nefavorabilă emise de către Administrația Națională de Meteorologie și pentru perioada următoare de iarnă, recomandăm conducătorilor auto să nu pornească la drum în zonele afectate, iar în cazul în care călătoria nu poate fi amânată, îi sfătuim pe șoferi să-și echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulația în condiții de iarnă, să adapteze viteza la condițiile meteo-rutiere și să manifeste prudență sporită la volan, pentru a nu fi implicați în evenimente nedorite pe drumurile publice.

De asemenea, revenim și solicităm ca atenționările meteo să fie publicate prin afișare și în autogări și gări, iar autobuzele să plece în curse doar dacă șoferii au certitudinea că sunt pregătiți și că drumul este deschis.

În acest moment avem în acțiune toate autoutilajele planificate, iar stocurile de material antiderapant sunt pregătite în conformitate cu Normativul 525/2013.

În perioada următoare, autoutilajele vor luca la îndepărtarea zăpezii de pe marginea carosabilului și lărgirea zonei utilizate, astfel încât să se asigure loc pentru circulația în siguranță a tuturor participanților la trafic.

Personalul cuprins în activitatea de iarnă, comandamente de iarnă și personalul de pe autoutilaje este mobilizat, având astfel garanția că și în perioada următoare drumurile naționale vor asigura circulația în condiții de siguranță.

Notă: Prezintă și câteva imagini surprinse în această perioadă pe drumurile administrate de către DRDP Iași.



**Poliția rutieră în acțiune**



**DN 2N urma să fie închis circulației**



**Un autocamion a părăsit coloana**



**Camioanele așteaptă cale liberă**



**DN 23 înainte de începerea viscolului**



**Pe unde o fi drumul DN 23 A ?**



**Doi teribilisti ajutati sa scape din infern**



**Autobuzul staționează în șanț**



**Autofreza SDN Focșani în luptă cu crivățul Așa arăta DN 24 la Cosmești la Cod Roșu**



**Utilaj în acțiune pe DN 25**

**Un drumar inspectează carosabilul**



**Domnul Grigore din Obrejița încalzește cu un ceai pe “musafirii” de pe E85**

**Utilaje care au actionat in perioada 10.01.2017 - 12.01.2017**

Nr. crt.	SDN	Utilaje conform contract		utilaje proprii	Personal deservent	Material antiderapant			Consum Motorina (l)	Cod meteorologic
						Nisip tone	Sare tone	Clorura de calciu		
1	SDN BACAU	Unimog	4	1	39	44	693,8	2,55	700	Cod galben 10.01.2017 ora 21:00 - 11.01.2017 ora 21:00
		ATB	31							
		Tractor la cerere	1							
		Autoremorcher	1							
		Autofreze		1						
2	SDN BARLAD	Unimog	4	3	40	82	390	19,5	2.900	Cod galben 10.01.2017 ora 21:00 - 11.01.2017 ora 21:00
		ATB	25							
		Tractor la cerere	1							
		Buldoexcavator	1							
		Autogreder	1							
		Autofreze		5						
3	SDN BOTOSANI	Unimog	5	3	34	618	631	1,32	860	Nu a fost sub incidenta vreunui cod
		ATB	23							
		Autofreze		3						
4	SDN C-LUNG MOLDOVENESC	Unimog	4	0	23	17,7	442,3	4	0	Nu a fost sub incidenta vreunui cod
		ATB	19							
5	SDN FOCSANI	Unimog	3	1	48	656	738	9,6	3.300	cod portocaliu 10.01.2017, 23:00 - 11.01.2017 15:00  Cod galben 10.01.2017 ora 21:00 - 11.01.2017 ora 21:00
		ATB	32							
		Tractor la cerere	3							
		Buldoexcavator	3	1						
		Autogreder	1							
		Autofreze		4						
6	SDN GALATI	Unimog	3	1	32	143,5	239,5	0,1	1.000	Cod galben 10.01.2017 ora 21:00 - 11.01.2017 ora 21:00
		ATB	20							
		Buldoexcavator	2							
		Autogreder	1							
		Autoșenilata		1						
		Autofreze		4						
7	SDN IASI	Unimog	6	2	39	649	1117	35,8	1.500	Cod galben 10.01.2017 ora 21:00 - 11.01.2017 ora 21:00
		ATB	26							
		Buldoexcavator		1						
		Autofreze		4						
8	SDN PIATRA NEAMT	Unimog	1	3	41	55,41	87,59	0	1.600	Nu a fost sub incidenta vreunui
		ATB	33							

		Tractor la cerere	3								cod
		Buldoexcavator	0	1							
		Autogreder	1								
		Autoremorcher	1								
		Autofreze		1							
<b>9</b>	<b>SDN SUCEAVA</b>	Unimog	6	2	31	211,1	1061	14,5	500		Nu a fost sub incidenta vreunui cod
		ATB	22								
		Buldoexcavator									
		Autofreze		1							
	<b>TOTAL</b>	Unimog	36	16							
		ATB	231	0							
		Autofreze	0	23							
		Tractor mare cap.	8	0							
		Buldoexcavator	6	3							
		Autogreder	4	0							
		Autoremorcher	2	0							
		Autoșenilata	0	1							
			287	43							
			<b>330</b>								
	<b>Materiale utilizate</b>	<b>SARE</b>	<b>5.400,55</b>	<b>TONE</b>							
		<b>NISIP</b>	<b>2.476,75</b>	<b>TONE</b>							
		<b>CLORURA</b>	<b>87,37</b>	<b>TONE</b>							
		<b>MOTORINĂ</b>	<b>12.360</b>	<b>LITRI</b>							